# CONTRATO Nº 14/2021

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.829.853, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por la otra la Empresa **TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN de Armando Perpetuo Marques Da Silva,** domiciliado en calle Luis V. González casi Ruta V de esta ciudad - **PARAGUAY** de nacionalidad brasileña, con **Cédula de Identidad Nº 5.813.615,** denominada en adelante **EL PROVEEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS."**, adjudicada en la modalidad de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2.021,** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

**1. OBJETO**.

**"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY",** en adelante "**LA CONTRATANTE"** contrata a la Empresa "**TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN",** en adelante **"EL PROVEEDOR"**, a los fines de realizar la prestación de los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2.021,** para **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS."**.----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato;
b) Documentación técnica que contiene la descripción de servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
c) La Oferta y la lista de precios unitarios;
d) La Resolución **Nº 263/2021**, **"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA "TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN" de Armando Perpetuo Marques Da Silva** para **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS"**----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N 399118.----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2.021"** para **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS",** convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada por Resolución **Nº 263 /2021**.--------

MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| ARMANDO ERPETUO MARQUES DA SILVA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems del llamado SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS. con ID: 399118 | | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 73152101-014 | MOTONIVELADORA KOMATSU 2015 CHASIS Nº 55590 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 1.1 | | Kids de motor completo | Unidad | EVENTO | 6 | 1.055.000 | 6.330.000 |
| 1.2 | | Cambio de juego de junta completo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.082.000 | 2.082.000 |
| 1.3 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 1.293.000 | 1.293.000 |
| 1.4 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| 1.5 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.385.000 | 1.385.000 |
| 1.6 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 6.680.000 | 6.680.000 |
| 1.7 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 127.000 | 127.000 |
| 1.8 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 895.000 | 895.000 |
| 1.9 | | Radiador Nuevo c/ mas capacidade de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 6.295.000 | 6.295.000 |
| 1.10 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor diesel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.072.000 | 1.072.000 |
| 1.11 | | Cambio de bomba Inyectora y pico | Unidad | EVENTO | 1 | 4.650.050 | 4.650.050 |
| 1.12 | | Cambio y reparacion sistema hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 5.150.000 | 5.150.000 |
| 1.13 | | Cambio parte electrica completa | Unidad | EVENTO | 1 | 3.365.000 | 3.365.000 |
| 1.14 | | Cambio aceite de motor, transmision, diferencial, hidraulico | Unidad | EVENTO | 13 | 540.000 | 7.020.000 |
| 1.15 | | Cambio de cilindro maestro dupio freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.178.000 | 1.178.000 |
| 1.16 | | Cambio de comprensor de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 1.148.000 | 1.148.000 |
| 1.17 | | Cambio de juego de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 8 | 315.500 | 2.524.000 |
| 1.18 | | Cambio de piston de direccion | Unidad | EVENTO | 2 | 1.142.000 | 2.284.000 |
| 1.19 | | Cambio de Articulacion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.035.250 | 1.035.250 |
| 1.20 | | Cambio de lavanta concha | Unidad | EVENTO | 1 | 1.653.000 | 1.653.000 |
| 1.21 | | Cambio de juego retentores cubo y diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 1.22 | | Cambio de juego reparo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.349.250 | 1.349.250 |
| 1.23 | | Cambio de cuchilla de lamina, juego de dientes c/tuerca | Unidad | EVENTO | 1 | 3.950.350 | 3.950.350 |
| 1.24 | | Cambio de pedal de freno con valvula | Unidad | EVENTO | 1 | 1.356.250 | 1.356.250 |
| 1.25 | | servicios mecanicos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.030.000 | 8.030.000 |
| | | | | | | | 73.884.150 |
| 2 | 73152101-014 | MOTONIVELADORA CHAMPION 1994 CHASIS Nº 710A-157-1703-23629 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 2.1 | | Kids de motor completo | Unidad | EVENTO | 6 | 1.055.000 | 6.330.000 |
| 2.2 | | Cambio de juego de junta completo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.082.000 | 2.082.000 |
| 2.3 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 1.293.000 | 1.293.000 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 0971 128867
067 9260-9100
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| 2.5 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.385.000 | 1.385.000 |
| 2.6 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 6.680.000 | 6.680.000 |
| 2.7 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 127.000 | 127.000 |
| 2.8 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 895.000 | 895.000 |
| 2.9 | | Radiador Nuevo c/ mas capacidade de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 6.295.000 | 6.295.000 |
| 2.10 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor diesel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.072.000 | 1.072.000 |
| 2.11 | | Cambio de bomba Inyectora y pico | Unidad | EVENTO | 1 | 4.650.050 | 4.650.050 |
| 2.12 | | Cambio y reparacion sistema hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 5.150.000 | 5.150.000 |
| 2.13 | | Cambio parte electrica completa | Unidad | EVENTO | 1 | 3.365.000 | 3.365.000 |
| 2.14 | | Cambio aceite de motor, transmision, diferencial, hidraulico | Unidad | EVENTO | 13 | 540.000 | 7.020.000 |
| 2.15 | | Cambio de cilindro maestro duplo freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.178.000 | 1.178.000 |
| 2.16 | | Cambio de comprensor de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 1.148.000 | 1.148.000 |
| 2.17 | | Cambio de juego de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 8 | 315.500 | 2.524.000 |
| 2.18 | | Cambio de piston de direccion | Unidad | EVENTO | 2 | 1.142.000 | 2.284.000 |
| 2.19 | | Cambio de Articulacion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.035.250 | 1.035.250 |
| 2.20 | | Cambio de lavanta concha | Unidad | EVENTO | 1 | 1.653.000 | 1.653.000 |
| 2.21 | | Cambio de juego retentores cubo y diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 2.22 | | Cambio de juego reparo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.349.250 | 1.349.250 |
| 2.23 | | Cambio de cuchilla de lamina, juego de dientes c/tuerca | Unidad | EVENTO | 1 | 3.950.350 | 3.950.350 |
| 2.24 | | Cambio de pedal de freno con valvula | Unidad | EVENTO | 1 | 1.356.250 | 1.356.250 |
| 2.25 | | servicios mecanicos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.030.000 | 8.030.000 |
| | | | | | | | **73.884.150** |
| 3 | 73152101-015 | PALA CARGADORA MICHIGAN 1995 CHASIS Nº 4247S-605BRC | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 3.1 | | Cambio de juego de junta completa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 3.2 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 785.000 | 785.000 |
| 3.3 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 988.500 | 988.500 |
| 3.4 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.947.600 | 1.947.600 |
| 3.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 227.350 | 227.350 |
| 3.6 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 585.000 | 585.000 |
| 3.7 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor, diesel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.250 | 1.080.250 |
| 3.8 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 8.755.250 | 8.755.250 |
| 3.9 | | Cambio de juego de reparación traicion delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.033.000 | 1.033.000 |
| 3.10 | | Servicio de reparación sistema hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 5.142.500 | 5.142.500 |
| 3.11 | | Cambio de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.150.117 | 2.150.117 |
| 3.12 | | Servicio parte eléctrica completa | Unidad | EVENTO | 1 | 4.375.517 | 4.375.517 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 097 142867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 | | Cambio de aceite de motor o diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 5.165.350 | 5.165.350 |
| 3.14 | | Kits motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.785.000 | 7.785.000 |
| 3.15 | | Servicios mecanicos | Unidad | EVENTO | 1 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| | | | | | | | **49.340.434** |
| 4 | 73152101-015 | PALA CARGADORA CARTERPILLAR 2005 CHASIS Nº CATO0924GTRBB00920 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 4.1 | | Cambio de juego de junta completa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 4.2 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 785.000 | 785.000 |
| 4.3 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 988.500 | 988.500 |
| 4.4 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.947.600 | 1.947.600 |
| 4.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 227.350 | 227.350 |
| 4.6 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 585.000 | 585.000 |
| 4.7 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor, diesel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.080.250 | 1.080.250 |
| 4.8 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 8.755.250 | 8.755.250 |
| 4.9 | | Cambio de juego de reparación traicion delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.033.000 | 1.033.000 |
| 4.10 | | Servicio de reparación sistema hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 5.142.500 | 5.142.500 |
| 4.11 | | Cambio de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.150.117 | 2.150.117 |
| 4.12 | | Servicio parte eléctrica completa | Unidad | EVENTO | 1 | 4.375.517 | 4.375.517 |
| 4.13 | | Cambio de aceite de motor o diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 5.165.350 | 5.165.350 |
| 4.14 | | Kits motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 7.785.000 | 7.785.000 |
| 4.15 | | Servicios mecanicos | Unidad | EVENTO | 1 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| | | | | | | | **49.340.434** |
| 5 | 73152101-017 | PALACARGADORA CON RETROEXCAVADORA TEREX 2011 CHASIS Nº SMFH44TROADHM8828 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 5.1 | | Kids de motor completo | Unidad | EVENTO | 6 | 1.320.117 | 7.920.702 |
| 5.2 | | Cambio de juego de junta completo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.170.000 | 2.170.000 |
| 5.3 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 733.417 | 733.417 |
| 5.4 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.170.050 | 1.170.050 |
| 5.5 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 5.6 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500.083 | 3.500.083 |
| 5.7 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 650.083 | 650.083 |
| 5.8 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 361.333 | 361.333 |
| 5.9 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor diesel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 5.10 | | Cambio y reparacion sistema hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| 5.11 | | Cambio parte electrica completa | Unidad | EVENTO | 1 | 2.790.750 | 2.790.750 |
| 5.12 | | Cambio aceite de motor, transmision, diferencial, hidraulico | Unidad | EVENTO | 13 | 270.000 | 3.510.000 |
| 5.13 | | Cambio de cilindro maestro duplo freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 5.14 | | Cambio de comprensor de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 424.783 | 424.783 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 | | Cambio de juego de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 8 | 145.000 | 1.160.000 |
| 5.16 | | Cambio de piston de direccion | Unidad | EVENTO | 2 | 735.000 | 1.470.000 |
| 5.17 | | Cambio de Articulacion | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 670.000 |
| 5.18 | | Cambio de lavanta concha | Unidad | EVENTO | 1 | 953.217 | 953.217 |
| 5.19 | | Cambio de juego retentores cubo y diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 5.20 | | Cambio de juego reparo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 873.000 | 873.000 |
| 5.21 | | Cambio de pedal de freno con valvula | Unidad | EVENTO | 1 | 715.550 | 715.550 |
| 5.22 | | servicios mecanicos | Unidad | EVENTO | 1 | 12.800.000 | 12.800.000 |
| | | | | | | | **51.692.968** |
| 6 | 73152101-022 | CCOMPACTADORA DYNAPAC 2014 CHASIS Nº 10000104K0B004424 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 6.1 | | Kids de motor completo | Unidad | EVENTO | 6 | 1.440.000 | 8.640.000 |
| 6.2 | | Cambio juego de junta completa | Unidad | EVENTO | 1 | 2.070.117 | 2.070.117 |
| 6.3 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 842.083 | 842.083 |
| 6.4 | | Cambio de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.195.217 | 1.195.217 |
| 6.5 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 6.6 | | Servicio d retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 3.701.750 | 3.701.750 |
| 6.7 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 664.783 | 664.783 |
| 6.8 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 375.667 | 375.667 |
| 6.9 | | Cambio de juego de filtro de aire motor diesel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 796.000 | 796.000 |
| 6.10 | | Cambio de bomba inyectora y pico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.764.750 | 6.764.750 |
| 6.11 | | Cambio parte electrica completa | Unidad | EVENTO | 1 | 3.216.417 | 3.216.417 |
| 6.12 | | Cambio de aceite de motor, transmision, diferencial, hidraulico | Unidad | EVENTO | 13 | 270.000 | 3.510.000 |
| 6.13 | | Cambio de juego de embuchamiento medio | Unidad | EVENTO | 1 | 2.245.150 | 2.245.150 |
| 6.14 | | Cambio de juego de cilindro maestro duplo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.214.783 | 1.214.783 |
| 6.15 | | Cambio de comprensor de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 524.117 | 524.117 |
| 6.16 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 8 | 145.000 | 1.160.000 |
| 6.17 | | Cambio de piston de direccion | Unidad | EVENTO | 2 | 735.000 | 1.470.000 |
| 6.18 | | Cambio de articulacion | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 670.000 |
| 6.19 | | Cambio levante concha | Unidad | EVENTO | 1 | 953.217 | 953.217 |
| 6.20 | | Cambio de juegos de etentores cubo y diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 6.21 | | Cambio de juego de reparo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 873.000 | 873.000 |
| 6.22 | | Pedal de fen con valvula | Unidad | EVENTO | 1 | 715.550 | 715.550 |
| 6.23 | | servicios mecanicos | Unidad | EVENTO | 1 | 13.550.000 | 13.550.000 |
| | | | | | | | **57.022.601** |
| 7 | 73152101-028 | TRACTOR AGRICOLA VALMET 985 CHASIS Nº 09854R14351 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 7.1 | | Cambio de juego de tapa motor e balancim | Unidad | EVENTO | 1 | 1.525.117 | 1.525.117 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 120867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | | Cambio de reten del cubo trazero | Unidad | EVENTO | 1 | 736.383 | 736.383 |
| 7.3 | | Cambio de cruceta e flange del cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 677.000 | 677.000 |
| 7.4 | | Cambio de bomba de aceite hidrauico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| 7.5 | | Cambio de bomba de agua junta y anillo | Unidad | EVENTO | 1 | 145.800 | 145.800 |
| 7.6 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 594.000 | 594.000 |
| 7.7 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor, diesel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.042.000 | 1.042.000 |
| 7.8 | | Cambio de eje tomada fuerza | Unidad | EVENTO | 1 | 2.350.350 | 2.350.350 |
| 7.9 | | Cambio de juego de reparación traicion delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.275.000 | 2.275.000 |
| 7.10 | | Cambio de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 945.000 | 945.000 |
| 7.11 | | Cambio de bomba inyectora Servicio limpeza | Unidad | EVENTO | 1 | 2.351.000 | 2.351.000 |
| 7.12 | | Servicio de comando final de los cubos trazero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.245.000 | 2.245.000 |
| 7.13 | | Servicio de reparación sistema hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 3.365.000 | 3.365.000 |
| 7.14 | | Servicio parte eléctrica completa | Unidad | EVENTO | 1 | 3.475.000 | 3.475.000 |
| 7.15 | | Cambiode aceite de motor o diferencial | Unidad | EVENTO | 6 | 1.150.000 | 6.900.000 |
| 7.16 | | Cambio de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 987.417 | 987.417 |
| 7.17 | | Kits de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 2.485.000 | 2.485.000 |
| 7.18 | | Kits engrenaje e ruleman de caja baja | Unidad | EVENTO | 1 | 2.950.150 | 2.950.150 |
| 7.19 | | Servicios mecanicos | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | **41.336.217** |
| 8 | 73152101-028 | TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND 2007 CHASIS Nº Z7CA27444 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 8.1 | | Cambio de juego de tapa motor e balancim | Unidad | EVENTO | 1 | 1.525.117 | 1.525.117 |
| 8.2 | | Cambio de reten del cubo trazero | Unidad | EVENTO | 1 | 736.383 | 736.383 |
| 8.3 | | Cambio de cruceta e flange del cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 677.000 | 677.000 |
| 8.4 | | Cambio de bomba de aceite hidrauico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| 8.5 | | Cambio de bomba de agua junta y anillo | Unidad | EVENTO | 1 | 145.800 | 145.800 |
| 8.6 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 594.000 | 594.000 |
| 8.7 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor, diesel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.042.000 | 1.042.000 |
| 8.8 | | Cambio de eje tomada fuerza | Unidad | EVENTO | 1 | 2.350.350 | 2.350.350 |
| 8.9 | | Cambio de juego de reparación traicion delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.275.000 | 2.275.000 |
| 8.10 | | Cambio de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 945.000 | 945.000 |
| 8.11 | | Cambio de bomba inyectora Servicio limpeza | Unidad | EVENTO | 1 | 2.351.000 | 2.351.000 |
| 8.12 | | Servicio de comando final de los cubos trazero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.245.000 | 2.245.000 |
| 8.13 | | Servicio de reparación sistema hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 3.365.000 | 3.365.000 |
| 8.14 | | Servicio parte eléctrica completa | Unidad | EVENTO | 1 | 3.475.000 | 3.475.000 |
| 8.15 | | Cambiode aceite de motor o diferencial | Unidad | EVENTO | 6 | 1.150.000 | 6.900.000 |
| 8.16 | | Cambio de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 987.417 | 987.417 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECÁNICA E TORNERIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128667
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.17 | | Kits de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 2.485.000 | 2.485.000 |
| 8.18 | | Kits engrenaje e ruleman de caja baja | Unidad | EVENTO | 1 | 2.950.150 | 2.950.150 |
| 8.19 | | Servicios mecanicos | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | **41.336.217** |
| 9 | 73152101-028 | TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON ROJO 2014 CHASIS Nº 2914406113 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 9.1 | | Cambio de juego de tapa motor e balancím | Unidad | EVENTO | 1 | 1.525.117 | 1.525.117 |
| 9.2 | | Cambio de reten del cubo trazero | Unidad | EVENTO | 1 | 736.383 | 736.383 |
| 9.3 | | Cambio de cruceta e flange del cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 677.000 | 677.000 |
| 9.4 | | Cambio de bomba de aceite hidrauico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| 9.5 | | Cambio de bomba de agua junta y anillo | Unidad | EVENTO | 1 | 145.800 | 145.800 |
| 9.6 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 594.000 | 594.000 |
| 9.7 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor, diesel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.042.000 | 1.042.000 |
| 9.8 | | Cambio de eje tomada fuerza | Unidad | EVENTO | 1 | 2.350.350 | 2.350.350 |
| 9.9 | | Cambio de juego de reparación traicion delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.275.000 | 2.275.000 |
| 9.10 | | Cambio de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 945.000 | 945.000 |
| 9.11 | | Cambio de bomba inyectora Servicio limpeza | Unidad | EVENTO | 1 | 2.351.000 | 2.351.000 |
| 9.12 | | Servicio de comando final de los cubos trazero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.245.000 | 2.245.000 |
| 9.13 | | Servicio de reparación sistema hidraulíco | Unidad | EVENTO | 1 | 3.365.000 | 3.365.000 |
| 9.14 | | Servicio parte eléctrica completa | Unidad | EVENTO | 1 | 3.475.000 | 3.475.000 |
| 9.15 | | Cambiode aceite de motor o diferencial | Unidad | EVENTO | 6 | 1.150.000 | 6.900.000 |
| 9.16 | | Cambio de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 987.417 | 987.417 |
| 9.17 | | Kits de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 2.485.000 | 2.485.000 |
| 9.18 | | Kits engrenaje e ruleman de caja baja | Unidad | EVENTO | 1 | 2.950.150 | 2.950.150 |
| 9.19 | | Servicios mecanicos | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | **41.336.217** |
| 10 | 73152101-085 | CAMION SCANIA 2000 CHASIS Nº XLEP4X20004371616 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 10.1 | | Reparación y mantenimiento de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 935.000 | 935.000 |
| 10.2 | | Kits embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 3.665.117 | 3.665.117 |
| 10.3 | | Servicios de bomba Inyectora y bico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.866.750 | 6.866.750 |
| 10.4 | | Reaparición y mantenimiento de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 4.250.117 | 4.250.117 |
| 10.5 | | Reparación y engrase de cubos delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.025.000 | 1.025.000 |
| 10.6 | | Cambio de juego de faja de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.565.267 | 1.565.267 |
| 10.7 | | Cambio de juego de reten y ruleman de cubo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.670.085 | 3.670.085 |
| 10.8 | | Kits de corona de pino con ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | 4.296.750 | 4.296.750 |
| 10.9 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | **31.274.086** |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 73152101-085 | CAMION SCANIA 2000 CHASIS Nº VLUP4X20009022841 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 11.1 | | Reparación y mantenimiento de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 935.250 | 935.250 |
| 11.2 | | Kits embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 3.665.117 | 3.665.117 |
| 11.3 | | Servicios de bomba Inyectora y bico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.866.750 | 6.866.750 |
| 11.4 | | Reaparición y mantenimiento de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 4.250.117 | 4.250.117 |
| 11.5 | | Reparación y engrase de cubos delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.024.083 | 1.024.083 |
| 11.6 | | Cambio de juego de faja de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.567.267 | 1.567.267 |
| 11.7 | | Cambio de juego de reten y ruleman de cubo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.670.085 | 3.670.085 |
| 11.8 | | Kits de corona de pino con ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | 4.255.250 | 4.255.250 |
| 11.9 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | **31.233.919** |
| 12 | 73152101-085 | CAMION FORD F 14000 2002 CHASIS Nº 9BFXK84F82B071143 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 12.1 | | kids de motor | Unidad | EVENTO | 6 | 1.395.250 | 8.371.500 |
| 12.2 | | Cambio juego de junta completa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.083 | 1.520.083 |
| 12.3 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 985.000 | 985.000 |
| 12.4 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.155.117 | 1.155.117 |
| 12.5 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 4.350.083 | 4.350.083 |
| 12.6 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.235.083 | 1.235.083 |
| 12.7 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 925.117 | 925.117 |
| 12.8 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor diésel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.005.117 | 1.005.117 |
| 12.9 | | Cambio de buje viela | Unidad | EVENTO | 1 | 535.150 | 535.150 |
| 12.10 | | Cambio de buje comando | Unidad | EVENTO | 1 | 535.183 | 535.183 |
| 12.11 | | Cambio de juego tucho | Unidad | EVENTO | 1 | 955.083 | 955.083 |
| 12.12 | | Cambio de juego de vareta | Unidad | EVENTO | 1 | 468.783 | 468.783 |
| 12.13 | | Cambio de plator y disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 985.117 | 985.117 |
| 12.14 | | Kits de plator, disco y ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | 2.825.117 | 2.825.117 |
| 12.15 | | Cambio de bomba inyectora y pico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.195.083 | 6.195.083 |
| 12.16 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 985.000 | 985.000 |
| 12.17 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 4.125.117 | 4.125.117 |
| 12.18 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | **42.156.733** |
| 13 | 73152101-085 | CAMION FORD F 14000 1999 CHASIS Nº 9BFXTNSZ2WDB05924 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 13.1 | | kids de motor | Unidad | EVENTO | 6 | 1.395.250 | 8.371.500 |
| 13.2 | | Cambio juego de junta completa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.083 | 1.520.083 |
| 13.3 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 985.000 | 985.000 |
| 13.4 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.155.117 | 1.155.117 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECÁNICA E TORNERÍA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 4.350.083 | 4.350.083 |
| 13.6 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.235.083 | 1.235.083 |
| 13.7 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 925.117 | 925.117 |
| 13.8 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor diésel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.005.117 | 1.005.117 |
| 13.9 | | Cambio de buje viela | Unidad | EVENTO | 1 | 535.150 | 535.150 |
| 13.10 | | Cambio de buje comando | Unidad | EVENTO | 1 | 535.183 | 535.183 |
| 13.11 | | Cambio de juego tucho | Unidad | EVENTO | 1 | 955.083 | 955.083 |
| 13.12 | | Cambio de juego de vareta | Unidad | EVENTO | 1 | 468.783 | 468.783 |
| 13.13 | | Cambio de plator y disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 985.117 | 985.117 |
| 13.14 | | Kits de plator, disco y ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | 2.825.117 | 2.825.117 |
| 13.15 | | Cambio de bomba inyectora y pico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.195.083 | 6.195.083 |
| 13.16 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 985.000 | 985.000 |
| 13.17 | | Servicio de reparación de bomba de direccion y caja | Unidad | EVENTO | 1 | 4.125.117 | 4.125.117 |
| 13.18 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | 42.156.733 |
| 14 | 73152101-085 | CAMION FORD CARGO GRANELERO 1317 2009 CHASIS Nº 9BFXCE2U99BB25785 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 14.1 | | kids de motor | Unidad | EVENTO | 6 | 1.295.150 | 7.770.900 |
| 14.2 | | Cambio juego de junta completa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.375.560 | 1.375.560 |
| 14.3 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 875.540 | 875.540 |
| 14.4 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 725.450 | 725.450 |
| 14.5 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.205.655 | 1.205.655 |
| 14.6 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 3.845.450 | 3.845.450 |
| 14.7 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.015.250 | 1.015.250 |
| 14.8 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 735.595 | 735.595 |
| 14.9 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor diésel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 915.350 | 915.350 |
| 14.10 | | Cambio de buje viela | Unidad | EVENTO | 1 | 425.250 | 425.250 |
| 14.11 | | Cambio de buje comando | Unidad | EVENTO | 1 | 425.459 | 425.459 |
| 14.12 | | Cambio de juego tucho | Unidad | EVENTO | 1 | 805.590 | 805.590 |
| 14.13 | | Cambio de juego de vareta | Unidad | EVENTO | 1 | 348.250 | 348.250 |
| 14.14 | | Cambio de bomba inyectora y pico | Unidad | EVENTO | 1 | 4.095.255 | 4.095.255 |
| 14.15 | | Servicio de eje delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 810.275 | 810.275 |
| 14.16 | | Servicio de reparación de caja de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 1.075.605 | 1.075.605 |
| 14.17 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 5.560.000 | 5.560.000 |
| | | | | | | | 32.010.434 |
| 15 | 73152101-085 | CAMION FORD CARGO 1717 2007 CHASIS Nº 9BFYCE6U27BB01839 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 15.1 | | kids de motor | Unidad | EVENTO | 6 | 1.090.250 | 6.541.500 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECANICA E TORNERIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | | Cambio juego de junta completa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.425.655 | 1.425.655 |
| 15.3 | | Cambio juego casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 925.540 | 925.540 |
| 15.4 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 769.050 | 769.050 |
| 15.5 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.155.350 | 1.155.350 |
| 15.6 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 4.150.155 | 4.150.155 |
| 15.7 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.035.150 | 1.035.150 |
| 15.8 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 694.950 | 694.950 |
| 15.9 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor diésel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 915.585 | 915.585 |
| 15.10 | | Cambio de buje viela | Unidad | EVENTO | 1 | 415.855 | 415.855 |
| 15.11 | | Cambio de buje comando | Unidad | EVENTO | 1 | 445.595 | 445.595 |
| 15.12 | | Cambio de juego tucho | Unidad | EVENTO | 1 | 834.645 | 834.645 |
| 15.13 | | Cambio de juego de vareta | Unidad | EVENTO | 1 | 353.250 | 353.250 |
| 15.14 | | Cambio de plator y disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 874.635 | 874.635 |
| 15.15 | | Kits de plator, disco y ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | 2.435.050 | 2.435.050 |
| 15.16 | | Cambio de bomba inyectora y pico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.195.050 | 6.195.050 |
| 15.17 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 815.455 | 815.455 |
| 15.18 | | Servicio de reparación de bomba de direccion y caja | Unidad | EVENTO | 1 | 3.797.850 | 3.797.850 |
| 15.19 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | **38.780.320** |
| 16 | 73152101-085 | CAMION CERRADO MERCEDES BENZ TIPO FURGON 1997 CHASIS Nº 9BM688130SB062601 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 16.1 | | kids de motor | Unidad | EVENTO | 6 | 766.750 | 4.600.500 |
| 16.2 | | Cambio juego de junta completa | Unidad | EVENTO | 1 | 868.552 | 868.552 |
| 16.3 | | Cambio juego casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 648.513 | 648.513 |
| 16.4 | | Cambio de juego de casquillo viela | Unidad | EVENTO | 1 | 646.500 | 646.500 |
| 16.5 | | Cambio de juego de casquillo mancal | Unidad | EVENTO | 1 | 910.283 | 910.283 |
| 16.6 | | Servicio de retifica | Unidad | EVENTO | 1 | 3.433.300 | 3.433.300 |
| 16.7 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 693.000 | 693.000 |
| 16.8 | | Cambio de juego de manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 16.9 | | Cambio de juego de filtro de aire, motor diésel y correa | Unidad | EVENTO | 1 | 735.195 | 735.195 |
| 16.10 | | Cambio de buje viela | Unidad | EVENTO | 1 | 336.000 | 336.000 |
| 16.11 | | Cambio de buje comando | Unidad | EVENTO | 1 | 388.000 | 388.000 |
| 16.12 | | Cambio de juego tucho | Unidad | EVENTO | 1 | 745.215 | 745.215 |
| 16.13 | | Cambio de juego de vareta | Unidad | EVENTO | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 16.14 | | Cambio de plator y disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 774.000 | 774.000 |
| 16.15 | | Kits de plator, disco y ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | 2.195.000 | 2.195.000 |
| 16.16 | | Cambio de bomba inyectora y pico | Unidad | EVENTO | 1 | 4.980.000 | 4.980.000 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECÁNICA E TORNERIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.17 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 717.000 | 717.000 |
| 16.18 | | Servicio de reparación de bomba de direccion y caja | Unidad | EVENTO | 1 | 3.324.117 | 3.324.117 |
| 16.19 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | | | | | | **31.315.175** |
| 17 | 78181507-001 | CAMIONETA MITSUBISHI 2010 NEGRO CHASIS Nº 93XGNK74OACA66278 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 17.1 | | Cambio aceite de motor turbo diésel | Unidad | EVENTO | 8 | 45.500 | 364.000 |
| 17.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 148.000 | 148.000 |
| 17.3 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 205.000 | 205.000 |
| 17.4 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 132.500 | 132.500 |
| 17.5 | | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 17.6 | | Cambio aceite de transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | 90.550 | 90.550 |
| 17.7 | | Cambio fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 48.000 | 48.000 |
| 17.8 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 155.200 | 155.200 |
| 17.9 | | Cambio zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 395.250 | 395.250 |
| 17.10 | | Cambio reparo de freno | Unidad | EVENTO | 2 | 96.500 | 193.000 |
| 17.11 | | Cambio cilindro de rueda | Unidad | EVENTO | 2 | 168.500 | 337.000 |
| 17.12 | | Cambio de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 468.350 | 468.350 |
| 17.13 | | Cambio pico inyector | Unidad | EVENTO | 4 | 2.200.000 | 8.800.000 |
| 17.14 | | Servicio mecánico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | | **13.581.850** |
| 18 | 78181507-001 | CAMIONETA S-10 2009 CHASIS Nº 9BG138BC09C423881 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 18.1 | | Cambio aceite de motor turbo diésel | Unidad | EVENTO | 8 | 45.500 | 364.000 |
| 18.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 148.000 | 148.000 |
| 18.3 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 205.000 | 205.000 |
| 18.4 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 132.500 | 132.500 |
| 18.5 | | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 18.6 | | Cambio aceite de transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | 90.550 | 90.550 |
| 18.7 | | Cambio fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 48.000 | 48.000 |
| 18.8 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 155.200 | 155.200 |
| 18.9 | | Cambio zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 395.250 | 395.250 |
| 18.10 | | Cambio reparo de freno | Unidad | EVENTO | 2 | 96.500 | 193.000 |
| 18.11 | | Cambio cilindro de rueda | Unidad | EVENTO | 2 | 168.500 | 337.000 |
| 18.12 | | Cambio de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 468.350 | 468.350 |
| 18.13 | | Cambio pico inyector | Unidad | EVENTO | 4 | 2.200.000 | 8.800.000 |
| 18.14 | | Servicio mecánico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | | **13.581.850** |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 78181507-001 | CAMIONETA S-10 2009 CHASIS Nº 9BG138BC09C423881 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 19.1 | | Cambio aceite de motor turbo diésel | Unidad | EVENTO | 8 | 45.500 | 364.000 |
| 19.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 148.000 | 148.000 |
| 19.3 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 205.000 | 205.000 |
| 19.4 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 132.500 | 132.500 |
| 19.5 | | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 19.6 | | Cambio aceite de transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | 90.550 | 90.550 |
| 19.7 | | Cambio fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 48.000 | 48.000 |
| 19.8 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 155.200 | 155.200 |
| 19.9 | | Cambio zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 395.250 | 395.250 |
| 19.10 | | Cambio reparo de freno | Unidad | EVENTO | 2 | 96.500 | 193.000 |
| 19.11 | | Cambio cilindro de rueda | Unidad | EVENTO | 2 | 168.500 | 337.000 |
| 19.12 | | Cambio de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 468.350 | 468.350 |
| 19.13 | | Cambio pico inyector | Unidad | EVENTO | 4 | 2.200.000 | 8.800.000 |
| 19.14 | | Servicio mecánico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | | **13.581.850** |
| 20 | 78181507-001 | CAMIONETA AMAROK COLOR NEGRO CHASIS Nº WV1DB42H0DA011852 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 20.1 | | Cambio bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 515.000 | 515.000 |
| 20.2 | | " Cambio pastilla de freno" | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 20.3 | | Cambio zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 353.520 | 353.520 |
| 20.4 | | Cambio fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 76.500 | 76.500 |
| 20.5 | | Cambio aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 |
| 20.6 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 97.650 | 97.650 |
| 20.7 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 102.800 | 102.800 |
| 20.8 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 20.9 | | Cambio bomba manual | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 20.10 | | Cambio brazo auxiliar de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 308.000 | 308.000 |
| 20.11 | | Cambio brazo bigman | Unidad | EVENTO | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 20.12 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 2 | 265.000 | 530.000 |
| 20.13 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 2 | 324.000 | 648.000 |
| 20.14 | | Cambio anillo de motor | Unidad | EVENTO | 4 | 272.000 | 1.088.000 |
| 20.15 | | Cambio de bronzina viela | Unidad | EVENTO | 4 | 98.500 | 394.000 |
| 20.16 | | Cambio aditivo para radiador | Unidad | EVENTO | 2 | 23.500 | 47.000 |
| 20.17 | | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 66.750 | 66.750 |
| 20.18 | | Cambio de junta inyección electrónica | Unidad | EVENTO | 1 | 28.492 | 28.492 |
| 20.19 | | Cambio veda de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 10.550 | 10.550 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 | | Cambio de buge de bandeja | Unidad | EVENTO | 4 | 42.000 | 168.000 |
| 20.21 | | Cambio de buge de bandeja delantera | Unidad | EVENTO | 2 | 72.000 | 144.000 |
| 20.22 | | Cambio de buge de bandeja trasera | Unidad | EVENTO | 2 | 68.000 | 136.000 |
| 20.23 | | Cambio de terminal direccion izquierda | Unidad | EVENTO | 2 | 143.000 | 286.000 |
| 20.24 | | Cambio de terminal direccion derecha | Unidad | EVENTO | 2 | 142.300 | 284.600 |
| 20.25 | | Cambio de vieleta barra estabilizador | Unidad | EVENTO | 2 | 44.500 | 89.000 |
| 20.26 | | Cambio junta de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 715.000 | 715.000 |
| 20.27 | | Mantenimiento y reparo bomba inyectora y pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 3.950.600 | 3.950.600 |
| 20.28 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.338.300 | 2.338.300 |
| | | | | | | | **13.042.712** |
| 21 | 78181507-001 | CAMIONETA AMAROK CPLOR PLATA CHASIS Nº WVIDB42HXFA040486 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 21.1 | | Cambio bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 515.000 | 515.000 |
| 21.2 | | " Cambio pastilla de freno" | Unidad | EVENTO | 1 | 132.250 | 132.250 |
| 21.3 | | Cambio zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 355.560 | 355.560 |
| 21.4 | | Cambio fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 76.500 | 76.500 |
| 21.5 | | Cambio fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 |
| 21.6 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 97.650 | 97.650 |
| 21.7 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 102.800 | 102.800 |
| 21.8 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.250 | 63.250 |
| 21.9 | | Cambio bomba manual | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 21.10 | | Cambio brazo auxiliar de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 308.000 | 308.000 |
| 21.11 | | Cambio brazo bigman | Unidad | EVENTO | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 21.12 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 2 | 265.000 | 530.000 |
| 21.13 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 2 | 324.000 | 648.000 |
| 21.14 | | Cambio anillo de motor | Unidad | EVENTO | 4 | 272.000 | 1.088.000 |
| 21.15 | | Cambio de bronzina viela | Unidad | EVENTO | 4 | 98.500 | 394.000 |
| 21.16 | | Cambio aditivo para radiador | Unidad | EVENTO | 2 | 23.500 | 47.000 |
| 21.17 | | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 66.750 | 66.750 |
| 21.18 | | Cambio de junta inyección electrónica | Unidad | EVENTO | 1 | 28.492 | 28.492 |
| 21.19 | | Cambio veda de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 10.550 | 10.550 |
| 21.20 | | Cambio veda de escape | Unidad | EVENTO | 4 | 42.000 | 168.000 |
| 21.21 | | Cambio de buge de bandeja delantera | Unidad | EVENTO | 2 | 72.000 | 144.000 |
| 21.22 | | Cambio de buge de bandeja trasera | Unidad | EVENTO | 2 | 68.000 | 136.000 |
| 21.23 | | Cambio de terminal direccion izquierda | Unidad | EVENTO | 2 | 143.000 | 286.000 |
| 21.24 | | Cambio de terminal direccion derecha | Unidad | EVENTO | 2 | 142.300 | 284.600 |
| 21.25 | | Cambio de vieleta barra estabilizador | Unidad | EVENTO | 2 | 44.500 | 89.000 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECÁNICA E TORNERIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.26 | | Cambio junta de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 715.000 | 715.000 |
| 21.27 | | Mantenimiento y reparo bomba inyectora y pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 3.950.600 | 3.950.600 |
| 21.28 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.338.300 | 2.338.300 |
| | | | | | | | **13.047.252** |
| 22 | 78181507-001 | CAMIONETA BLAZER 2004 BLANCO CHASIS Nº 9BG116BC04C409378 | Unidad | EVENTO | 1 | | |
| 22.1 | | Cambio bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 515.000 | 515.000 |
| 22.2 | | " Cambio pastilla de freno" | Unidad | EVENTO | 1 | 132.250 | 132.250 |
| 22.3 | | Cambio zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 355.560 | 355.560 |
| 22.4 | | Cambio fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 76.500 | 76.500 |
| 22.5 | | Cambio aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 38.950 | 38.950 |
| 22.6 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 97.650 | 97.650 |
| 22.7 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 102.800 | 102.800 |
| 22.8 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.250 | 63.250 |
| 22.9 | | Cambio bomba manual | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 22.10 | | Cambio brazo auxiliar de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 308.000 | 308.000 |
| 22.11 | | Cambio brazo bigman | Unidad | EVENTO | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 22.12 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 2 | 265.000 | 530.000 |
| 22.13 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 2 | 324.000 | 648.000 |
| 22.14 | | Cambio anillo de motor | Unidad | EVENTO | 4 | 272.000 | 1.088.000 |
| 22.15 | | Cambio de bronzina viela | Unidad | EVENTO | 4 | 98.500 | 394.000 |
| 22.16 | | Cambio aditivo para radiador | Unidad | EVENTO | 2 | 23.500 | 47.000 |
| 22.17 | | Cambio correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 66.750 | 66.750 |
| 22.18 | | Cambio de junta inyección electrónica | Unidad | EVENTO | 1 | 28.492 | 28.492 |
| 22.19 | | Cambio veda de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 10.550 | 10.550 |
| 22.20 | | Cambio de buge de bandeja | Unidad | EVENTO | 4 | 42.000 | 168.000 |
| 22.21 | | Cambio de buge de bandeja delantera | Unidad | EVENTO | 2 | 72.000 | 144.000 |
| 22.22 | | Cambio de buge de bandeja trasera | Unidad | EVENTO | 2 | 68.000 | 136.000 |
| 22.23 | | Cambio de terminal direccion izquierda | Unidad | EVENTO | 2 | 143.000 | 286.000 |
| 22.24 | | Cambio de terminal direccion derecha | Unidad | EVENTO | 2 | 142.300 | 284.600 |
| 22.25 | | Cambio de vieleta barra estabilizador | Unidad | EVENTO | 2 | 44.500 | 89.000 |
| 22.26 | | Cambio junta de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 715.000 | 715.000 |
| 22.27 | | Mantenimiento y reparo bomba inyectora y pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 3.950.600 | 3.950.600 |
| 22.28 | | Servicios mecánicos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.338.300 | 2.338.300 |
| | | | | | | | **13.047.252** |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

MECÁNICA E TORNERIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 807.983.554 (Guaraníes Ochocientos siete millones novecientos ochenta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro).**----------

El Proveedor se compromete a suministrar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los Servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia de este Contrato va desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.**

El plazo de entrega de los bienes será de 30 (Treinta) días hábiles a partir de la emisión de la Orden De Servicio. Lugar de entrega de los servicios:

- En los depósitos de la Sub- secretaria de Vialidad dependiente de la Secretaria de Obras de la Gobernación XIII Dpto. de Amambay - Horario (07:00 hs. a 13:00 hs.) de lunes a viernes---

**8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: Encargada de Administración de Contratos.----------

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el monto total del contrato.----------

**10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato----------

**11. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales del pliego de bases y condiciones.----------



MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dimirará conforme las reglas establecidas en la Legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-----

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (Dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los 15 (quince) días del mes de Julio de 2021.----------

**Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo**
**Gobernador - XIII Departamento de Amambay**
**CONTRATANTE**

**Armando Perpetuo Marques Da Silva**
**Tornería y Mecánica San Juan**
**PROVEEDOR**

MECANICA E TORNERIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva