Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

CONTRATO ABIERTO Nº 032/2019

Entre la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNA, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Arq. Ricardo M. Meyer C., con Cédula de Identidad N° 492.341, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma COMPU NEW & ASOCIADOS, con R.U.C.Nº. 753733-6, domiciliada en Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez de la Ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Antonio Ramón Fernandez Alfonzo, con Cédula de Identidad N° 753.733, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 005/19 ID Nº 365.201, para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES", por cuenta, cargo y riesgo del CONTRATISTA, conforme a las Especificaciones Técnicas, planos, cómputos métricos y a las otras disposiciones de este Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los Datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	2	11	0	240	30	1	0	90.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 365.201.

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Concurso de Ofertas con ID Nº 365.201, convocado por la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE. La adjudicación fue realizada según Resolución de la Máxima Autoridad Nº 741/2019 de fecha 29/07/19.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Item	Unidad	Present.	Cant.	Especificaciones Tecnicas	P. Unitario
1	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de CPU	
1.1	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo de CPU	24.000
1.2	Unidad	Evento		Cambio de Procesadores Familia AMD todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ	315.000
1.3	Unidad	Evento		Cambio de Procesadores Familia Intel todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ	315.000
1.4	Unidad	Evento		Sustitución de Placa ASUS, INTEL	315.000
1.5	Unidad	Evento		Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines nominal igual a la anterior o superior	70.000
1.6	Unidad	Evento		Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines real igual a la anterior o superior	434.000
1.7	Unidad	Evento		Sustitución de Fuente Evga Real de igual capacidad a la anterior o superior	280.000
1.8	Unidad	Evento		Sustitución de Fuente Corsair real de igual capacidad a la anterior	504.000
1.9	Unidad	Evento		Sustitución de Memorias RAM	147.000
1.10	Unidad	Evento		Sustitución de Acelerador Gráfico	245.000
1.11	Unidad	Evento		Sustitución de Tarjeta de Red	56.000
1.12	Unidad	Evento		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	70.000
1.13	Unidad	Evento		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	112.000
1.14	Unidad	Evento		Sustitución de Discos Duros HDD	350.000
1.15	Unidad	Evento		Sustitución de Discos Duros SSD	315.000
2	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de Netbook	-
2.1	Unidad	Evento		Sustitución de Procesador	266.000
2.2	Unidad	Evento		Sustitución de Placa Madre	427.000
2.3	Unidad	Evento		Reparación de Placa Madre	392.000
2.4	Unidad	Evento		Sustitución de Memoria RAM	175.000
2.5	Unidad	Evento		Sustitución de Disco Duro	322.000
2.6	Unidad	Evento		Sustitución de Tarjeta de Video	63.000
2.7	Unidad	Evento		Sustitución de Pantalla Toshiba	413.000
2.8	Unidad	Evento		Sustitución de Pantalla Acer	392.000
2.9	Unidad	Evento		Sustitución de Pantalla HP	392.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

2.10	Unidad	Evento		Sustitución de Batería	273.000
2.11	Unidad	Evento		Sustitución de Grabador de DVD	112.000
2.12	Unidad	Evento		Sustitución de tarjeta de red inalámbrica	112.000
2.13	Unidad	Evento		Sustitución de Teclado	161.000
2.14	Unidad	Evento		Sustitución de Touchpad	98.000
2.15	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	105.000
3	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de Notebook	-
3.1	Unidad	Evento		Sustitución de Procesador	385.000
3.2	Unidad	Evento		Sustitución de Memoria RAM	112.000
3.3	Unidad	Evento		Sustitución de Disco Duro	322.000
3.4	Unidad	Evento		Sustitución de Tarjeta de Video	56.000
3.5	Unidad	Evento		Sustitución de Pantalla	616.000
3.6	Unidad	Evento		Sustitución de Batería	322.000
3.7	Unidad	Evento		Sustitución de grabador de DVD	245.000
3.8	Unidad	Evento		Sustitución de Red Inalámbrica	175.000
3.9	Unidad	Evento		Sustitución de Teclado	322.000
3.10	Unidad	Evento		Sustitución de Touchpad	434.000
3.11	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	112.000
4	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser Lexmark E 340, Lexmark MS310dn.	-
4.1	Unidad	Evento		Sustitución de placa de impresora	910.000
4.2	Unidad	Evento		sustitución de engranaje principal	413.000
4.3	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo Principal	157.000
4.4	Unidad	Evento		Sustitución de Fotoconductor	112.000
4.5	Unidad	Evento		Sustitución del descargador de papel	87.000
4.6	Unidad	Evento		Reparación del descargador de papel	56.000
4.7	Unidad	Evento		Sustitución del limpiador del tambor	87.000
4.8	Unidad	Evento		Reparación del limpiador del tambor	56.000
4.9	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	210.000
4.10	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo de presión	112.000
4.11	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo de Calor	112.000
4.12	Unidad	Evento		Sustitución de Unidad de imagen	455.000
5	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser HP JET P3005, HP	

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

				JET 1320	-
5.1	Unidad	Evento		Sustitución de Placa de impresora	315.000
5.2	Unidad	Evento		Sustitución de engranaje principal	224.000
5.3	Unidad	Evento		Sustitución del Rodillo principal	105.000
5.4	Unidad	Evento		Sustitución de Fotoconductor	126.000
5.5	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	175.000
6	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser Color: HP JET PRo CM 1415 FnW color Mfp, HP Laser Jet PRo M476dw, HP CP 5225	-
6.1	Unidad	Evento		Sustitución de Placa de impresora	1.050.000
6.2	Unidad	Evento		Sustitución de Engranaje principal	427.000
6.3	Unidad	Evento		Sustitusión de Fusor	476.000
6.4	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo Principal	224.000
6.5	Unidad	Evento		Sustitución de Fotoconductor	112.000
6.6	Unidad	Evento		Sustitución de Canasta	273.000
6.7	Unidad	Evento		Sustitución de Memoria	224.000
6.8	Unidad	Evento		Mantenimiento preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	182.000
7	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de impresora matricial carro largo (Epson Fx 2180, 2170 LQ 2180, 2170 LQ 2090	-
7.1	Unidad	Evento		Sustitución de Engranaje Principal	224.000
7.2	Unidad	Evento		Sustitución de Cinta Flat	175.000
7.3	Unidad	Evento		Sustitución de Cabezal	273.000
7.4	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo Principal	245.000
7.5	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	105.000
7.6	Unidad	Evento		Sustitución de Placa	364.000
8	Unidad	Evento		Mantenimiento y Reparación de impresora matricial carro corto (modelo Epson: LX-300, LQ 590)	-
8.1	Unidad	Evento		Sustitución de Engranaje Principal	161.000
8.2	Unidad	Evento		Sustitución de Cinta Flat	70.000
8.3	Unidad	Evento		Sustitución de Cabezal	217.000
8.4	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo Principal	28.000
8.5	Unidad	Evento		Sustitución de Placa	364.000
8.6	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	63.000
9	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de impresoras a chorro de tinta HP 870, 875, 840, 895, 930, 14400, 3800, 3900, 5400, 1600, 5600, 6200, 7100, 8400, 9600, C4480, Photosmart D110, Epson L210, L375, HP 4535 Hp K8600	-
9.1	Unidad	Evento		Impresoras a chorro de tinta HP	

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

					-
9.1.1	Unidad	Evento		Sustitución de Placa de impresora	112.000
9.1.2	Unidad	Evento		Sustitución de Engranaje Principal	63.000
9.1.3	Unidad	Evento		Sustitución de Cabezal	35.000
9.1.4	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo Principal	35.000
9.1.5	Unidad	Evento		Sustitución de Cinta Flat	35.000
9.1.6	Unidad	Evento		Sustitución mecanismo que expulsa la hoja	63.000
9.1.7	Unidad	Evento		Sustitución de Placa de Scanner	63.000
9.1.8	Unidad	Evento		Sustitución de Almohadilla	56.000
9.1.9	Unidad	Evento		Mantenimiento preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	63.000
10	Unidad	Evento		Impresoras Epson	-
9.2.1	Unidad	Evento		Sustitución placa de impresora	322.000
9.2.2	Unidad	Evento		Sustitución de Engranaje Principal	133.000
9.2.3	Unidad	Evento		Sustitución de Cabezal	63.000
9.2.4	Unidad	Evento		Sustitución de rodillo principal	63.000
9.2.5	Unidad	Evento		Sustitución de Cinta Flat	63.000
9.2.6	Unidad	Evento		Sustitución mecanismo que expulsa hoja	126.000
9.2.7	Unidad	Evento		Sustitución de Placa Scanner	126.000
9.2.8	Unidad	Evento		Sustitución de Almohadilla	10.000
9.2.9	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	126.000
9.3	Unidad	Evento		Impresora HP A3	-
9.3.1	Unidad	Evento		Sustitución placa de impresora	315.000
9.3.2	Unidad	Evento		Sustitución de Engranaje Principal	112.000
9.3.3	Unidad	Evento		Sustitución de Cabezal	112.000
9.3.4	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo principal	63.000
9.3.5	Unidad	Evento		Sustitución de Cinta Flat	91.000
9.3.6	Unidad	Evento		Sustitución de Mecanismo que expulsa la hoja	112.000
9.3.7	Unidad	Evento		Sustitución de Placa de Scanner	10.000
9.3.8	Unidad	Evento		Sustitución de Almohadilla	8.000
9.3.9	Unidad	Evento		Mantenimiento preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	63.000
10	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de proyector	-
10.1	Unidad	Evento		Sustitución de Lámpara	1.100.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

10.2	Unidad	Evento		Sustitución de Fuente de alimentación	400.000
10.3	Unidad	Evento		Reparación de Fuente de alimentación	250.000
10.4	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	70.000
11	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de Escáner	-
11.1	Unidad	Evento		Sustitución de componentes	315.000
11.2	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	63.000
12	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de monitor	-
12.1	Unidad	Evento		Monitores LED	-
12.1.1	Unidad	Evento		Sustitución de Fuente de Alimentación	161.000
12.1.2	Unidad	Evento		Reparación de Fuente de Alimentación	2.000
12.1.3	Unidad	Evento		Sustitución de Fusibles	2.000
12.1.4	Unidad	Evento		Sustitución de Placa horizontal y vertical	24.000
12.1.5	Unidad	Evento		Reparación de Placa horizontal y vertical	17.000
12.1.6	Unidad	Evento		Sustitución de Display	469.000
12.1.7	Unidad	Evento		Mantenimiento preventivo	14.000
12.2	Unidad	Evento		Monitores LCD	-
12.2.1	Unidad	Evento		Sustitución de Fuente de alimentación	161.000
12.2.2	Unidad	Evento		Reparación de Fuente de alimentación	2.000
12.2.3	Unidad	Evento		Reparación de Fusibles	2.000
12.2.4	Unidad	Evento		Sustitución de la placa horizontal y vertical	24.000
12.2.5	Unidad	Evento		Reparación de la placa horizontal y vertical	2.000
12.2.6	Unidad	Evento		Sustitución de Display	546.000
12.2.7	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	2.000
13	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de UPS 500 V	-
13.1	Unidad	Evento		Sustitución de Baterías	161.000
13.2	Unidad	Evento		Sustitución de Fusibles	2.000
13.3	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	8.000
13.4	Unidad	Evento		Reparación de Placa	38.000
13.5	Unidad	Evento		Sustitución de placa	73.000
14	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de UPS 1000 V	-
14.1	Unidad	Evento		Sustitución de Baterías	35.000
14.2	Unidad	Evento		Sustitución de fusibles	2.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

14.3	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	8.000
14.4	Unidad	Evento		Reparación de placa	35.000
15	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de UPS 1500V	-
15.1	Unidad	Evento		Sustitución de Baterías	350.000
15.2	Unidad	Evento		Sustitución de Fusibles	2.000
15.3	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	8.000
15.4	Unidad	Evento		Reparación de Placa	35.000
16	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de UPS 2000V	-
16.1	Unidad	Evento		Sustitución Baterías	400.000
16.2	Unidad	Evento		Sustitución de Fusibles	2.000
16.3	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	8.000
16.4	Unidad	Evento		Reparación de Placa	35.000
17	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de UPS 5000v	-
17.1	Unidad	Evento		Sustitución de Baterías	1.000.000
17.2	Unidad	Evento		Sustitución de Fusibles	2.000
17.3	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	14.000
17.4	Unidad	Evento		Reparación de Placa	175.000
18	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de UPS 650v	-
18.1	Unidad	Evento		Sustitución de Baterías	175.000
18.2	Unidad	Evento		Sustitución de Fusibles	2.000
18.3	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	8.000
18.4	Unidad	Evento		Reparación de Placa	35.000
19	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser Lexmark E260	-
19.1	Unidad	Evento		Sustitución de Engranaje Principal	441.000
19.2	Unidad	Evento		Sustitución del rodillo principal	112.000
19.3	Unidad	Evento		Sustitución del Fotoconductor	35.000
19.4	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	112.000
19.5	Unidad	Evento		Sustitución de Unidad de Imagen	550.000
20	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Láser OKI B430DN	-
20.1	Unidad	Evento		Sustitución de Engranaje Principal	385.000
20.2	Unidad	Evento		Sustitución del Rodillo Principal	8.000
20.3	Unidad	Evento		Sustitución del Fotoconductor	35.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

20.4	Unidad	Evento		Mantenimiento preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	112.000
20.5	Unidad	Evento		Sustitución de Unidad de Imagen	1.400.000
21	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de servidor Familia DELL	-
21.1	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo del CPU	100.000
21.2	Unidad	Evento		Cambio de procesador familia Intel o AMD para servidores de igual o mayo GHZ	650.000
21.3	Unidad	Evento		Placa madres reemplazadas deben ser iguales en modelo o superiores	650.000
21.4	Unidad	Evento		Sustitución de fuente de alimentación	520.000
21.5	Unidad	Evento		Sustitución de Memorias RAM	245.000
21.6	Unidad	Evento		Sustitución de Tarjeta de Red	63.000
22	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de plotter canon IPF750	-
22.1	Unidad	Evento		Sustitución de Engranaje Principal	600.000
22.2	Unidad	Evento		Sustitución de Cabezal	950.000
22.3	Unidad	Evento		Sustitución de Fuente de Alimentación	700.000
22.4	Unidad	Evento		Reparación de Fuente de Alimentación	50.000
22.5	Unidad	Evento		Sustitución del Arrastre del plotter	250.000
22.6	Unidad	Evento		Reparación del Arrastre del plotter	2.000
22.7	Unidad	Evento		Sustitución de Correa	320.000
22.8	Unidad	Evento		Sustitución del Rodillo de Papel	320.000
22.9	Unidad	Evento		Reparación del Rodillo de Papel	2.000
22.10	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general)	400.000
23	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de cámara Canon powershot SX50HF	-
23.1	Unidad	Evento		Sustitución de Flex cable	50.000
23.2	Unidad	Evento		Sustitución de Engranajes	300.000
23.3	Unidad	Evento		Reparación de Lentes	300.000
23.4	Unidad	Evento		Sustitución de Lente	750.000
23.5	Unidad	Evento		Reparación de Flash	300.000
23.6	Unidad	Evento		Sustitución de Flash	500.000
23.7	Unidad	Evento		Reparación de Lente Zoom	3.000
23.8	Unidad	Evento		Sustitución de Lente Zoom	80.000
23.9	Unidad	Evento		Sustitución de Pantalla	220.000
23.10	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo	80.000
24	Unidad	Evento	1	Mantenimiento / Reparación de cámara tipo circuito cerrado	

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

					-
24.1	Unidad	Evento		Cámaras Tipo Circuito Cerrado	-
24.1.1	Unidad	Evento		Reparación de placa fuente de video	2.000
24.1.2	Unidad	Evento		Sustitución de Placa fuente de video	650.000
24.1.3	Unidad	Evento		Sustitución de led infrarrojo	10.000
24.1.4	Unidad	Evento		Sustitución de Concetor BNC	10.000
24.1.5	Unidad	Evento		Sustitución de Conectores de fuente	2.000
24.1.6	Unidad	Evento		Sustitución de la Cámara del circuito	500.000
24.2	Unidad	Evento		DVR	-
24.2.1	Unidad	Evento		Sustitución de Disco Duro	450.000
24.2.2	Unidad	Evento		Recuperación de Datos de disco duro	90.000
24.2.3	Unidad	Evento		Reparación de placa fuente	2.000
24.2.4	Unidad	Evento		Sustitución de Placa Fuente	90.000
24.2.5	Unidad	Evento		Sustitución de placa de datos y video	400.000
24.2.6	Unidad	Evento		Desbloqueo de DVR	10.000
24.2.7	Unidad	Evento		Sustitución fuente para cámara	120.000
25	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Canon LBP 253X.	-
25.1.1	Unidad	Evento		sustitución de engranaje principal	500.000
25.1.2	Unidad	Evento		Sustitución de Fotoconductor	1.100.000
25.1.3	Unidad	Evento		Sustitución del descargador de papel	300.000
25.1.4	Unidad	Evento		Sustitución del limpiador del tambor	200.000
25.1.5	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	210.000
25.1.6	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo de presión	750.000
25.1.7	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo de Calor	700.000
25.1.8	Unidad	Evento		Sustitución de Unidad de imagen	800.000
26	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de impresora Ricoh SP C840DN	-
26.1.1	Unidad	Evento		sustitución de engranaje principal	175.000
26.1.2	Unidad	Evento		Sustitución de Banda de trasferencia	3.500.000
26.1.3	Unidad	Evento		Sustitución de Fotoconductor	1.150.000
26.1.4	Unidad	Evento		Sustitución de unidad reveladora	1.300.000
26.1.5	Unidad	Evento		Sustitución de cilindro	1.300.000
26.1.6	Unidad	Evento		Sustitución de cuchilla	175.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

26.1.7	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general)	315.000
26.1.8	Unidad	Evento		Sustitución de Rodillo de Calor	850.000
27	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y Reparación de Scanner Canon Life 120	-
27.1.1.	Unidad	Evento		Placa scanner	595.000
27.1.2	Unidad	Evento		Rodillo de arrastre	182.000
27.1.3	Unidad	Evento		Cinta flex de scanner	224.000
27.1.4	Unidad	Evento		Fuente de alimentación	315.000
28	Unidad	Evento	1	Mantenimiento y reparación de CPU HP Prodesk 600 G3 / 400 G4 / 280 G1	-
28.1.1	Unidad	Evento		Mantenimiento Preventivo de CPU	70.000
28.1.2	Unidad	Evento		Cambio de Procesadores Ci3. Ci5, Ci7	1.330.000
28.1.3	Unidad	Evento		Sustitución de Placa HP	595.000
28.1.4	Unidad	Evento		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	245.000
28.1.5	Unidad	Evento		Sustitución de Memorias RAM 4g	280.000
28.1.6	Unidad	Evento		Sustitución de Acelerador Gráfico	315.000
28.1.7	Unidad	Evento		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	126.000
28.1.8	Unidad	Evento		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	112.000
28.1.9	Unidad	Evento		Sustitución de Discos Duros HDD	315.000
28.1.10	Unidad	Evento		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	525.000

Monto Mínimo	45.000.000-
Monto Máximo	90.000.000-

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 45.000.000 (Guaraníes Cuarenta y Cinco Millones) hasta un monto máximo es de Gs. 90.000.000 (Guaraníes Noventa Millones).

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la fecha de firma de Contrato hasta el 31/12/19.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - Campus Universitario San Lorenzo.

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la UNIDAD OPERTATIVA DE CONTRATACIONES

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 (diez) % del monto total del contrato.

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay el día 06 de Agosto del año 2019.

COMPU NEW & ASOCIADOS

Antonio Ramón Fernandez Alfonzo
Representante Legal
Compu New & Asociados

Prof. Arq. Ricardo M. Meyer C.
Decano
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · DECANATO · FACULTAD DE ARQUITECTURA