SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL

CONTRATO N° 17/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL - ID N° 341.956"

Suscrito con la Empresa GILCO PAR S.R.L.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 08 días del mes de Junio del año 2018, el **SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (SINAFOCAL)**, institución dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), domiciliada en la calle Iturbe N° 175 esq. Eligio Ayala de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por la **LIC. CARMEN YOLANDA AYALA DE CUADRO**, en su carácter de Encargada de Despacho de la Secretaría Técnica según Resolución MTESS N° 236/18, con Cédula de Identidad N° 1.713.794, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **GILCO PAR S.R.L.**, con **RUC N° 80009240-6**, domiciliada en la Avda. Eusebio Ayala N° 2.963 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por la **SRA. GLADYS ZUNILDA RIQUELME FIGUEREDO**, con Cédula de Identidad N° 954.077, denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, denominados en conjunto **LAS PARTES**, e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente Contrato de conformidad a la adjudicación realizada por LA CONTRATANTE a través de la Resolución SNFCL N° 368/2018 de fecha 24 de mayo de 2018, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL - ID N° 341.956"**; que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

CLÁUSULA PRIMERA: ***OBJETO.***

1.1 El objeto del presente Contrato constituye la prestación de servicios de **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"** por parte del PROVEEDOR a LA CONTRATANTE, de conformidad a las Órdenes de Compra y/o Prestación de Servicios emitidas por la misma, debidamente autorizadas y, de acuerdo a las especificaciones técnicas y precios adjudicados. ----------

CLÁUSULA SEGUNDA: ***DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.***

2.1 Los documentos contractuales firmados por LAS PARTES y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones, y sus Adendas o Modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC), publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La Oferta del PROVEEDOR;
(f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva Notificación.

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. -------

CLÁUSULA TERCERA: ***IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.***

3.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 341.956. ----------

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

3.2 La validez de la contratación para el Ejercicio Fiscal 2019 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"). ----------

CLÁUSULA CUARTA: ***PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.***

4.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL", convocado por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), institución dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). La adjudicación fue realizada por Resolución SNFCL N° 368/2018 de fecha 24 de mayo de 2018. ----------

CLÁUSULA QUINTA: ***PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.***

Ítem N°	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	78180101-006	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Reparación de frenos y del sistema de freno al vacío**				
1.1		Arandelas de zapata	Unidad	Evento	1	45.150
1.2		Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	767.150
1.3		Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	496.300
1.4		Bulbo de freno	Unidad	Evento	1	135.400
1.5		Bulón	Unidad	Evento	1	45.150
1.6		Cabos de frenos de mano	Unidad	Evento	1	225.700
1.7		Caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	135.400
1.8		Cementado de zapatas	Unidad	Evento	1	406.100
1.9		Cilindros de freno trasero	Unidad	Evento	1	315.900
1.10		Discos de freno delantero	Unidad	Evento	1	767.150
1.11		Fibra de freno	Unidad	Evento	1	469.300
1.12		Fluido de freno	Unidad	Evento	1	45.150
1.13		Goma de pedal TM	Unidad	Evento	1	40.650
1.14		Guardapolvo de mordaza	Unidad	Evento	1	54.150
1.15		Juego de calces	Unidad	Evento	1	54.150
1.16		Juego de pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	586.650
1.17		Juego de reparo de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	135.400
1.18		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	Evento	1	81.250
1.19		Juego de repuesto de mordaza	Unidad	Evento	1	180.500
1.20		Juego de zapatas de frenos traseros	Unidad	Evento	1	496.350
1.21		Leva de freno	Unidad	Evento	1	63.150
1.22		Mecanismo de freno de mano	Unidad	Evento	1	198.550
1.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	Evento	1	586.650
1.24		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	Evento	1	586.650
1.25		Perno de mordaza	Unidad	Evento	1	135.350
1.26		Perno de zapata	Unidad	Evento	1	63.200
1.27		Pistón de mordaza	Unidad	Evento	1	225.650
1.28		Plato soporte zapata freno LH	Unidad	Evento	1	198.550
1.29		Plato soporte zapata freno RH	Unidad	Evento	1	198.550
1.30		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	Evento	1	81.250
1.31		Rectificación de discos de freno	Unidad	Evento	1	81.250
1.32		Regulador de freno LH	Unidad	Evento	1	99.275

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, por medio de la permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuados al proceso de crecimiento económico y social.
ILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

1.33		Regulador de freno RH	Unidad	Evento	1	90.250
1.34		Resorte	Unidad	Evento	1	49.650
1.35		Resortes de zapata	Unidad	Evento	1	49.650
1.36		Seguro de aro	Unidad	Evento	1	40.650
1.37		Seguros	Unidad	Evento	1	40.650
1.38		Seguros de zapata	Unidad	Evento	1	49.650
1.39		Servo freno	Unidad	Evento	1	676.850
1.40		Tambores de freno	Unidad	Evento	1	767.150
1.41		Tapa de polvo	Unidad	Evento	1	45.150
1.42		Tornillo	Unidad	Evento	1	45.150
1.43		Tuerca	Unidad	Evento	1	49.650
1.44		Válvula de freno	Unidad	Evento	1	153.450
2	**78180101-004**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Reparación de suspensión delantera y cubiertas**				
2.1		Amortiguadores	Unidad	Evento	1	722.000
2.2		Arandela de maza	Unidad	Evento	1	36.100
2.3		Asientos de barra torsión inferior	Unidad	Evento	1	13.550
2.4		Asientos de barra torsión superior	Unidad	Evento	1	13.550
2.5		Barra de torsión	Unidad	Evento	1	13.550
2.6		Barra estabilizadora delantera	Unidad	Evento	1	297.850
2.7		Bieleta estabilizadora LH	Unidad	Evento	1	135.400
2.8		Bieleta estabilizadora RH	Unidad	Evento	1	135.400
2.9		Brazo de barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	22.550
2.10		Brazo de barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	22.550
2.11		Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	49.650
2.12		Buje estabilizador central	Unidad	Evento	1	288.800
2.13		Bujes de parrilla inferior delantera	Unidad	Evento	1	180.500
2.14		Bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	180.500
2.15		Bulón	Unidad	Evento	1	45.150
2.16		Bulón de torsión	Unidad	Evento	1	4.550
2.17		Cubiertas 175/70 R 13 C	Unidad	Evento	1	857.400
2.18		Juego de bujes	Unidad	Evento	1	379.050
2.19		Juego de calces	Unidad	Evento	1	85.750
2.20		Maza de rueda delantera	Unidad	Evento	1	1.128.150
2.21		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	586.650
2.22		Parrilla de suspensión superior	Unidad	Evento	1	315.900
2.23		Perno parrilla	Unidad	Evento	1	31.600
2.24		Pesas	Unidad	Evento	1	18.050
2.25		Punta eje LH	Unidad	Evento	1	550.550
2.26		Punta eje RH	Unidad	Evento	1	550.550
2.27		Retén de aceite punta eje	Unidad	Evento	1	85.750
2.28		Retén de maza delantera	Unidad	Evento	1	85.750
2.29		Rodillo de punta eje	Unidad	Evento	1	45.150
2.30		Rótulas inferiores	Unidad	Evento	1	496.400

2.31		Rótulas superiores	Unidad	Evento	1	225.650
2.32		Rulemán de maza delantera externa	Unidad	Evento	1	315.900
2.33		Rulemán de maza delantera interna	Unidad	Evento	1	370.050
2.34		Tapa de maza	Unidad	Evento	1	49.650
2.35		Taqueador de suspensión	Unidad	Evento	1	81.250
2.36		Tazas de ruedas	Unidad	Evento	1	112.850
2.37		Tornillos	Unidad	Evento	1	40.650
2.38		Tuerca	Unidad	Evento	1	40.650
2.39		Tuerca de maza	Unidad	Evento	1	40.650
3	**78180101-009**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Reparación de sistema de arranque**				
3.1		Automático de arranque	Unidad	Evento	1	406.150
3.2		Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	361.000
3.3		Bobina motor de arranque	Unidad	Evento	1	406.150
3.4		Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	288.800
3.5		Juego de carbones	Unidad	Evento	1	198.550
3.6		Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	1.895.250
3.7		Porta carbón	Unidad	Evento	1	225.650
3.8		Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	324.900
3.9		Rulemán	Unidad	Evento	1	90.250
3.10		Rulemán de arranque	Unidad	Evento	1	99.300
4	**78180101-009**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Reparación de alternador**				
4.1		Alternador completo	Unidad	Evento	1	2.346.500
4.2		Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	270.750
4.3		Carcasa trasera de alternador	Unidad	Evento	1	288.800
4.4		Correa de alternador	Unidad	Evento	1	270.750
4.5		Estator de alternador	Unidad	Evento	1	379.050
4.6		Polea de alternador	Unidad	Evento	1	288.800
4.7		Rulemanes de alternador	Unidad	Evento	1	99.275
4.8		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	Evento	1	442.250
4.9		Rotor de alternador	Unidad	Evento	1	442.250
5	**78180101-009**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Partes eléctricas en general**				
5.1		Alarma cinturón	Unidad	Evento	1	361.000
5.2		Antena	Unidad	Evento	1	225.650
5.3		Batería 12 volts y 90 amperes	Unidad	Evento	1	1.128.150
5.4		Bocina	Unidad	Evento	1	279.750
5.5		Bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	135.350
5.6		Bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	135.350
5.7		Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	135.350
5.8		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	135.350
5.9		Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	812.250
5.10		Control apertura	Unidad	Evento	1	153.450
5.11		Encendedor	Unidad	Evento	1	99.250
5.12		Faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	189.550

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

5.13		Faro auxiliar de freno	Unidad	Evento	1	180.500
5.14		Faro delantero	Unidad	Evento	1	631.750
5.15		Faro trasero	Unidad	Evento	1	586.650
5.16		Faros busca huellas	Unidad	Evento	1	406.150
5.17		Foco de 1 filamento	Unidad	Evento	1	58.650
5.18		Foco de 2 filamentos	Unidad	Evento	1	58.650
5.19		Foco de alta y baja	Unidad	Evento	1	135.350
5.20		Foco de busca huellas	Unidad	Evento	1	135.350
5.21		Foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	63.150
5.22		Interruptor de busca huella	Unidad	Evento	1	198.550
5.23		Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	183.200
5.24		Juego de cintas	Unidad	Evento	1	144.400
5.25		Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	153.450
5.26		Motor limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	225.650
5.27		Relay	Unidad	Evento	1	135.400
5.28		Relay limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	117.350
5.29		Sensor de bujía incandescente	Unidad	Evento	1	141.700
5.30		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	857.400
5.31		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	857.400
5.32		Tanque depósito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	189.550
5.33		Tubo tapa reservorio	Unidad	Evento	1	67.700
5.34		Unidad de control	Unidad	Evento	1	1.985.500
5.35		Unidad de control de apertura	Unidad	Evento	1	676.900
6	**78180101-014**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Reparación de motor**				
6.1		Aceite 15W40	Unidad	Evento	1	67.700
6.2		Arandelas	Unidad	Evento	1	16.245
6.3		Árbol de levas	Unidad	Evento	1	586.625
6.4		Brazo de biela	Unidad	Evento	1	361.000
6.5		Buje de biela	Unidad	Evento	1	279.775
6.6		Calibración de pico inyector	Unidad	Evento	1	279.775
6.7		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	902.500
6.8		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	676.875
6.9		Cambio de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	2.256.250
6.10		Cambio de buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	Evento	1	122.740
6.11		Cambio de cabo de velocímetro	Unidad	Evento	1	198.550
6.12		Cambio de caño de combustible	Unidad	Evento	1	81.225
6.13		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	1.534.250
6.14		Cambio de correa dentada	Unidad	Evento	1	631.750
6.15		Cambio de eje leva de bomba	Unidad	Evento	1	252.700
6.16		Cambio de filtro combustible c/ trampa de agua	Unidad	Evento	1	351.975
6.17		Cambio de fluido de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	63.175
6.18		Cambio de junta tapa balancín	Unidad	Evento	1	72.200
6.19		Cambio de polea rulemán tensor de correas	Unidad	Evento	1	380.855

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuado al proceso de crecimiento económico y social.
GILOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

6.20		Cambio de retén culata motor	Unidad	Evento	1	117.325
6.21		Cambio de retén frente motor cigüeñal	Unidad	Evento	1	126.350
6.22		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	379.050
6.23		Tapa de radiador	Unidad	Evento	1	58.650
6.24		Cambio de ventilador de motor	Unidad	Evento	1	541.500
6.25		Caño succionador de aceite	Unidad	Evento	1	180.500
6.26		Cárter	Unidad	Evento	1	243.675
6.27		Casquillo de bancada	Unidad	Evento	1	379.050
6.28		Casquillo de biela	Unidad	Evento	1	361.000
6.29		Casquillo de leva	Unidad	Evento	1	315.875
6.30		Cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	189.525
6.31		Embrague del ventilador	Unidad	Evento	1	36.100
6.32		Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	406.125
6.33		Filtro de aire	Unidad	Evento	1	406.125
6.34		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	315.875
6.35		Guías de válvulas	Unidad	Evento	1	270.750
6.36		Juego de aros	Unidad	Evento	1	586.625
6.37		Juego de camisa	Unidad	Evento	1	676.875
6.38		Juego de juntas	Unidad	Evento	1	631.750
6.39		Juego de pistón	Unidad	Evento	1	1.173.250
6.40		Juego de válvulas	Unidad	Evento	1	460.275
6.41		Junta de cárter	Unidad	Evento	1	54.150
6.42		Junta tapa motor	Unidad	Evento	1	225.625
6.43		Limpieza de tanque	Unidad	Evento	1	135.375
6.44		Manguera de respiro tanque de combustible	Unidad	Evento	1	135.375
6.45		Mantenimiento de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	586.625
6.46		Pico inyector	Unidad	Evento	1	676.875
6.47		Polea de cigüeñal	Unidad	Evento	1	361.000
6.48		Rectificación de cilindro	Unidad	Evento	1	189.525
6.49		Rectificación y esmerilado de tapa motor	Unidad	Evento	1	469.300
6.50		Rectificación, esmerilado y asiento de válvulas	Unidad	Evento	1	180.500
6.51		Regulación de válvulas	Unidad	Evento	1	40.650
6.52		Reparación de cárter	Unidad	Evento	1	49.650
6.53		Reparación de radiador	Unidad	Evento	1	451.250
6.54		Reparación de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	1.128.125
6.55		Reservorio de agua radiador	Unidad	Evento	1	279.775
6.56		Seguros	Unidad	Evento	1	49.650
6.57		Tapa motor	Unidad	Evento	1	2.256.250
6.58		Tapón de cárter	Unidad	Evento	1	23.465
6.59		Tornillo para cárter	Unidad	Evento	1	81.225
6.60		Tornillos	Unidad	Evento	1	49.650
6.61		Tornillos de tapa motor	Unidad	Evento	1	54.150
7	**78180101-003**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Reparación de dirección**				

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, por la permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social
GLECOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

7.1		Aceite ATF	Unidad	Evento	1	64.600
7.2		Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	144.400
7.3		Bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.353.750
7.4		Bulón	Unidad	Evento	1	40.650
7.5		Calces	Unidad	Evento	1	36.100
7.6		Cambio de barra larga de dirección	Unidad	Evento	1	45.125
7.7		Cambio de barra tensor	Unidad	Evento	1	49.650
7.8		Cambio de brazo pitman	Unidad	Evento	1	9.025
7.9		Cambio de buje de barra tensor	Unidad	Evento	1	72.200
7.10		Cambio de cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	1.850.125
7.11		Cambio de muñequines	Unidad	Evento	1	469.300
7.12		Cambio de retén de masa delantera	Unidad	Evento	1	90.250
7.13		Columna de dirección	Unidad	Evento	1	117.325
7.14		Conjunto de cilindro contacto	Unidad	Evento	1	315.875
7.15		Correa de dirección	Unidad	Evento	1	189.525
7.16		Corrección de pisada y avance	Unidad	Evento	1	180.500
7.17		Cruceta de columna de dirección	Unidad	Evento	1	81.225
7.18		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	Evento	1	225.625
7.19		Eje de dirección	Unidad	Evento	1	180.500
7.20		Guardapolvo	Unidad	Evento	1	72.200
7.21		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	81.225
7.22		Juego de repuestos cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	288.800
7.23		Juego de repuestos retenes bomba D/H	Unidad	Evento	1	288.800
7.24		Llantas	Unidad	Evento	1	315.875
7.25		Manguera D/H	Unidad	Evento	1	225.625
7.26		Manguera de retorno D/H	Unidad	Evento	1	216.600
7.27		Reparación de cremallera	Unidad	Evento	1	992.750
7.28		Rulemán tensor	Unidad	Evento	1	225.625
7.29		Tanque de fluido D/H	Unidad	Evento	1	135.375
7.30		Tuerca	Unidad	Evento	1	27.075
7.31		Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	54.150
7.32		Válvula p/ llanta	Unidad	Evento	1	27.075
8	**78180101-016**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.**				
8.1		Agua refrigerante c/ aditivo	Unidad	Evento	1	45.125
8.2		Bomba de agua	Unidad	Evento	1	676.875
8.3		Caño de compresor	Unidad	Evento	1	180.500
8.4		Carcasa termostato	Unidad	Evento	1	153.425
8.5		Comando de A/A	Unidad	Evento	1	370.025
8.6		Compresor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	2.256.250
8.7		Condensador de A.Ac	Unidad	Evento	1	857.375
8.8		Conjunto de polea tensor A/A	Unidad	Evento	1	469.300
8.9		Control de frío	Unidad	Evento	1	90.250
8.10		Correa de A/A	Unidad	Evento	1	243.675

GLCOPAR S.R.L.
RUC 80009240-6

8.11		Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	315.875
8.12		Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	225.625
8.13		Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	243.675
8.14		Evaporador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	586.625
8.15		Filtro habitáculo A/A	Unidad	Evento	1	234.650
8.16		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	225.625
8.17		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	676.875
8.18		Goma soporte radiador	Unidad	Evento	1	72.200
8.19		Guía ventilador	Unidad	Evento	1	135.375
8.20		Juego de anillos	Unidad	Evento	1	225.625
8.21		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	Evento	1	189.525
8.22		Junta de bomba agua	Unidad	Evento	1	117.325
8.23		Junta de termostato	Unidad	Evento	1	72.200
8.24		Juntas	Unidad	Evento	1	81.225
8.25		Manguera A/C	Unidad	Evento	1	315.875
8.26		Manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	270.750
8.27		Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	243.675
8.28		Motor de ventilador A/A	Unidad	Evento	1	279.775
8.29		Motor ventilador condensador A/C	Unidad	Evento	1	324.900
8.30		Núcleo evaporador A/A	Unidad	Evento	1	315.875
8.31		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	171.475
8.32		Radiador de agua	Unidad	Evento	1	1.714.750
8.33		Regulador correa	Unidad	Evento	1	180.500
8.34		Resistor de ventilador	Unidad	Evento	1	135.375
8.35		Tanque auxiliar de radiador	Unidad	Evento	1	162.450
8.36		Tapa radiador	Unidad	Evento	1	49.650
8.37		Termostato	Unidad	Evento	1	135.375
8.38		Tubo	Unidad	Evento	1	63.175
8.39		Tubo de agua	Unidad	Evento	1	81.225
8.40		Válvula expansiva	Unidad	Evento	1	180.500
8.41		Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	279.775
9	**78180101-017**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Mantenimiento, reparación y regulación de puertas y accesorios, tapizados, chapería y pintura**				
9.1		Alfombra de goma	Unidad	Evento	1	496.375
9.2		Bulón	Unidad	Evento	1	54.150
9.3		Cenicero	Unidad	Evento	1	72.200
9.4		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	180.500
9.5		Cerradura de puerta derecha	Unidad	Evento	1	225.625
9.6		Cerradura de puerta izquierda	Unidad	Evento	1	189.525
9.7		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	198.550
9.8		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	198.550
9.9		Chapería	Unidad	Evento	1	1.669.625
9.10		Cilindro de contacto	Unidad	Evento	1	180.500
9.11		Cilindro de guantera	Unidad	Evento	1	117.325

9.12		Cilindro de puerta LH	Unidad	Evento	1	135.375
9.13		Cilindro de puerta RH	Unidad	Evento	1	135.375
9.14		Cilindro de tapa trasera	Unidad	Evento	1	135.375
9.15		Control de apertura	Unidad	Evento	1	63.175
9.16		Encendedor	Unidad	Evento	1	90.250
9.17		Faro techo	Unidad	Evento	1	135.375
9.18		Faro techo frente	Unidad	Evento	1	198.550
9.19		Guantera	Unidad	Evento	1	261.725
9.20		Guía del asiento acompañante	Unidad	Evento	1	252.700
9.21		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	81.225
9.22		Juego de cilindros cerradura	Unidad	Evento	1	252.700
9.23		Juego de guía de asiento conductor	Unidad	Evento	1	252.700
9.24		Limpieza integral de tapizados	Unidad	Evento	1	857.375
9.25		Llave virgen	Unidad	Evento	1	225.625
9.26		Manija de tapa	Unidad	Evento	1	234.650
9.27		Manija exterior puerta delantera	Unidad	Evento	1	171.475
9.28		Manija exterior puerta trasera	Unidad	Evento	1	171.475
9.29		Manija interior puerta delantera	Unidad	Evento	1	171.475
9.30		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	Evento	1	279.775
9.31		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	279.775
9.32		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	Evento	1	288.800
9.33		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	279.775
9.34		Moldura tablero frontal	Unidad	Evento	1	315.875
9.35		Motor levanta vidrio delantero LH	Unidad	Evento	1	370.025
9.36		Motor levanta vidrio delantero RH	Unidad	Evento	1	333.925
9.37		Motor levanta vidrio trasero LH	Unidad	Evento	1	333.925
9.38		Motor levanta vidrio trasero RH	Unidad	Evento	1	333.925
9.39		Panel de tablero	Unidad	Evento	1	333.925
9.40		Parasol LH/RH	Unidad	Evento	1	148.950
9.41		Pintura	Unidad	Evento	1	1.534.250
9.42		Rejilla de aire	Unidad	Evento	1	144.400
9.43		Tapa tanque c/ llave	Unidad	Evento	1	81.225
9.44		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	Evento	1	428.700
9.45		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	Evento	1	428.700
9.46		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	428.700
9.47		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	428.700
9.48		Tornillo	Unidad	Evento	1	49.650
9.49		Tranca cerradura	Unidad	Evento	1	85.750
10	**78180101-002**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Sistema de caja y transmisión**				
10.1		Aceite 75w90	Unidad	Evento	1	67.700
10.2		Anillo de corona de transferencia	Unidad	Evento	1	315.875
10.3		Anillo de corona externa	Unidad	Evento	1	315.875
10.4		Anillo de corona interna	Unidad	Evento	1	261.725

GUCOPAR S.R.L.
R.U.C.: 80009240-6

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articuladas con los sectores público y privado.

10.5		Anillo retenedor (Tipo espiral)	Unidad	Evento	1	194.050
10.6		Anillo transferencia	Unidad	Evento	1	167.000
10.7		Anillos	Unidad	Evento	1	117.325
10.8		Arandela de corona	Unidad	Evento	1	49.650
10.9		Aro de seguro	Unidad	Evento	1	49.650
10.10		Block de eje horquilla transferencia	Unidad	Evento	1	135.375
10.11		Bomba de aceite de transferencia	Unidad	Evento	1	90.250
10.12		Brida salida transferencia	Unidad	Evento	1	117.325
10.13		Buje de eje de collar	Unidad	Evento	1	135.375
10.14		Buje de palanca cambio	Unidad	Evento	1	433.200
10.15		Caja selectora de cambios	Unidad	Evento	1	433.200
10.16		Calces de transmisión	Unidad	Evento	1	90.250
10.17		Chavetas	Unidad	Evento	1	81.225
10.18		Cola de caja	Unidad	Evento	1	135.375
10.19		Collar de transferencia	Unidad	Evento	1	117.325
10.20		Corona de transferencia	Unidad	Evento	1	144.400
10.21		Cuádruple	Unidad	Evento	1	992.750
10.22		Desplazable de 5ta. y marcha atrás	Unidad	Evento	1	469.300
10.23		Desplazable de 1ra. y 2da.	Unidad	Evento	1	469.300
10.24		Desplazable de 3ra. y 4ta.	Unidad	Evento	1	297.825
10.25		Diente planetario	Unidad	Evento	1	153.425
10.26		Eje de collar transferencia	Unidad	Evento	1	198.550
10.27		Eje de entrada de transferencia	Unidad	Evento	1	433.200
10.28		Eje de mando	Unidad	Evento	1	1.173.250
10.29		Eje principal	Unidad	Evento	1	1.083.000
10.30		Eje principal de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
10.31		Eje salida de transferencia	Unidad	Evento	1	315.875
10.32		Engranaje	Unidad	Evento	1	469.300
10.33		Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	397.100
10.34		Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	397.100
10.35		Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	397.100
10.36		Engranaje de 4ta.	Unidad	Evento	1	397.100
10.37		Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	397.100
10.38		Engranaje de marcha atrás	Unidad	Evento	1	406.125
10.39		Engranaje de velocímetro	Unidad	Evento	1	207.575
10.40		Engranaje interno de alto/bajo	Unidad	Evento	1	297.825
10.41		Engranaje transferencia	Unidad	Evento	1	270.750
10.42		Goma de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	135.375
10.43		Guardapolvo de palanca cambio	Unidad	Evento	1	135.375
10.44		Horquilla cambio 1ra. / 2da.	Unidad	Evento	1	216.600
10.45		Horquilla cambio 3ra. / 4ta.	Unidad	Evento	1	216.600
10.46		Horquilla cambio 5ta. / Rev.	Unidad	Evento	1	216.600
10.47		Horquilla transferencia 4x2/4x4	Unidad	Evento	1	117.325

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa con permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.

GILOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

10.48		Horquilla transferencia alta/baja	Unidad	Evento	1	117.325
10.49		Juego de anillos sincronizadores	Unidad	Evento	1	333.925
10.50		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	361.000
10.51		Juego de juntas de caja	Unidad	Evento	1	135.375
10.52		Juego de rodillos	Unidad	Evento	1	442.225
10.53		Juego de rulemanes	Unidad	Evento	1	902.500
10.54		Ollita de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
10.55		Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	180.500
10.56		Placa intermedia	Unidad	Evento	1	135.375
10.57		Prisionero	Unidad	Evento	1	54.150
10.58		Resorte sincronizador	Unidad	Evento	1	40.650
10.59		Resortes desplazable	Unidad	Evento	1	45.125
10.60		Retén cola	Unidad	Evento	1	135.375
10.61		Retén de frente caja	Unidad	Evento	1	135.375
10.62		Retén de frente transferencia	Unidad	Evento	1	126.350
10.63		Rodillo	Unidad	Evento	1	135.375
10.64		Rulemán de salida de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
10.65		Rulemán eje entrada	Unidad	Evento	1	225.625
10.66		Rulemán salida frente	Unidad	Evento	1	225.625
10.67		Seguro sincronizador	Unidad	Evento	1	81.225
10.68		Seguro tuerca	Unidad	Evento	1	121.850
10.69		Seguros de desplazable	Unidad	Evento	1	171.475
10.70		Sincronizador transferencia	Unidad	Evento	1	117.325
10.71		Tapa de cola	Unidad	Evento	1	144.400
10.72		Transmisión manual TF85	Unidad	Evento	1	234.650
11	**78180101-005**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Reparación de embrague**				
11.1		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	225.625
11.2		Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	270.750
11.3		Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	117.325
11.4		Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	496.375
11.5		Corona volante	Unidad	Evento	1	812.250
11.6		Disco de embrague	Unidad	Evento	1	676.875
11.7		Juego de reparo de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	108.300
11.8		Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	54.150
11.9		Guardapolvo de horquilla	Unidad	Evento	1	58.650
11.10		Horquilla	Unidad	Evento	1	153.425
11.11		Juego de reparo de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	81.225
11.12		Juego de reparo de bomba central	Unidad	Evento	1	81.225
11.13		Plato de presión	Unidad	Evento	1	812.250
11.14		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	315.875
11.15		Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	63.175
11.16		Volante de motor	Unidad	Evento	1	812.250
12	**78180101-018**	**AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA - Reparación de sistema de combustible**				

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.

GIMOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

12.1		Anillo inyector	Unidad	Evento	1	72.200
12.2		Arandela de pico inyector	Unidad	Evento	1	72.200
12.3		Base de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	144.400
12.4		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	767.125
12.5		Calces	Unidad	Evento	1	54.150
12.6		Conjunto de aceleración	Unidad	Evento	1	288.800
12.7		Conjunto soporte filtro de combustible	Unidad	Evento	1	135.375
12.8		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	406.125
12.9		Flotador de tanque	Unidad	Evento	1	379.050
12.10		Inyectores	Unidad	Evento	1	586.625
12.11		Juego de caños de combustible	Unidad	Evento	1	379.050
12.12		Pedal acelerador	Unidad	Evento	1	189.525
12.13		Protector del tanque	Unidad	Evento	1	167.000
12.14		Retén de pico	Unidad	Evento	1	81.225
12.15		Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	604.675
12.16		Sensor filtro de combustible	Unidad	Evento	1	324.900
12.17		Solenoide de bomba alta	Unidad	Evento	1	225.625
12.18		Tanque de combustible	Unidad	Evento	1	902.500
12.19		Tapa de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	45.125
12.20		Tubo de combustible	Unidad	Evento	1	36.100
12.21		Válvula de retención de combustible	Unidad	Evento	1	49.650
13	**78180101-006**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de frenos, reparación del sistema de freno al vacío y reparación del sistema de freno ABS**				
13.1		Arandelas de zapata	Unidad	Evento	1	63.175
13.2		Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	1.444.000
13.3		Bomba de vacío motor	Unidad	Evento	1	252.700
13.4		Bulbo de freno	Unidad	Evento	1	139.850
13.5		Bulón	Unidad	Evento	1	76.750
13.6		Cabos de frenos de mano	Unidad	Evento	1	333.925
13.7		Caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	329.450
13.8		Cementado de zapatas	Unidad	Evento	1	442.225
13.9		Cilindros de freno trasero	Unidad	Evento	1	451.250
13.10		Discos de freno delantero	Unidad	Evento	1	1.173.250
13.11		Fibra de freno	Unidad	Evento	1	469.300
13.12		Fluido de freno	Unidad	Evento	1	45.125
13.13		Goma de pedal TM	Unidad	Evento	1	63.175
13.14		Guardapolvo de mordaza	Unidad	Evento	1	72.200
13.15		Juego de calces	Unidad	Evento	1	99.275
13.16		Juego de pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	586.625
13.17		Juego de reparo de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	189.525
13.18		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	Evento	1	135.375
13.19		Juego de repuesto de mordaza	Unidad	Evento	1	234.650
13.20		Juego de zapatas de frenos traseros	Unidad	Evento	1	595.650
13.21		Leva de freno	Unidad	Evento	1	117.325

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, mediante permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social
GLOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

13.22		Mecanismo de freno de mano	Unidad	Evento	1	234.650
13.23		Módulo hidráulico de ABS	Unidad	Evento	1	4.602.750
13.24		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	Evento	1	1.353.750
13.25		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	Evento	1	1.444.000
13.26		Perno de mordaza	Unidad	Evento	1	135.375
13.27		Perno de zapata	Unidad	Evento	1	135.375
13.28		Pistón de mordaza	Unidad	Evento	1	297.825
13.29		Plato soporte zapata freno LH	Unidad	Evento	1	243.675
13.30		Plato soporte zapata freno RH	Unidad	Evento	1	243.675
13.31		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	Evento	1	90.250
13.32		Rectificación de discos de freno	Unidad	Evento	1	90.250
13.33		Regulador de freno LH	Unidad	Evento	1	135.375
13.34		Regulador de freno RH	Unidad	Evento	1	135.375
13.35		Resorte	Unidad	Evento	1	90.250
13.36		Resortes de zapata	Unidad	Evento	1	108.300
13.37		Rotor sensor de ABS	Unidad	Evento	1	550.525
13.38		Seguros	Unidad	Evento	1	90.250
13.39		Seguro de aro	Unidad	Evento	1	90.250
13.40		Seguros de zapata	Unidad	Evento	1	550.525
13.41		Sensor ABS de rueda derecha	Unidad	Evento	1	550.525
13.42		Sensor ABS de rueda izquierda	Unidad	Evento	1	550.525
13.43		Sensor ABS de rueda trasera	Unidad	Evento	1	550.525
13.44		Sensor de desaceleración	Unidad	Evento	1	821.275
13.45		Servo freno	Unidad	Evento	1	1.173.250
13.46		Tambores de freno	Unidad	Evento	1	1.353.750
13.47		Tapa de polvo	Unidad	Evento	1	54.150
13.48		Tornillo	Unidad	Evento	1	54.150
13.49		Tuerca	Unidad	Evento	1	54.150
13.50		Válvula de freno	Unidad	Evento	1	135.375
14	**78180101-004**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de suspensión delantera y cubiertas**				
14.1		Amortiguadores	Unidad	Evento	1	658.825
14.2		Arandela de maza	Unidad	Evento	1	54.150
14.3		Asientos de barra torsión inferior	Unidad	Evento	1	225.625
14.4		Asientos de barra torsión superior	Unidad	Evento	1	568.575
14.5		Barra de torsión	Unidad	Evento	1	676.875
14.6		Barra estabilizadora delantera	Unidad	Evento	1	451.250
14.7		Bieleta estabilizadora LH	Unidad	Evento	1	279.775
14.8		Bieleta estabilizadora RH	Unidad	Evento	1	279.775
14.9		Brazo de barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	496.375
14.10		Brazo de barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	496.375
14.11		Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	58.650
14.12		Buje estabilizador central	Unidad	Evento	1	225.625
14.13		Bujes de parrilla inferior delantera	Unidad	Evento	1	342.950

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.
GLOCOPAR S.R.L.
info@sinafocal.gov.py R.U.C. 80009240-6 www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

14.14		Bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	333.925
14.15		Bulón	Unidad	Evento	1	58.650
14.16		Bulón de torsión	Unidad	Evento	1	81.225
14.17		Cubiertas 245/70 R16	Unidad	Evento	1	1.489.125
14.18		Juego de bujes	Unidad	Evento	1	379.050
14.19		Juego de calces	Unidad	Evento	1	180.500
14.20		Maza de rueda delantera	Unidad	Evento	1	902.500
14.21		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	1.083.000
14.22		Parrilla de suspensión superior	Unidad	Evento	1	1.083.000
14.23		Perno parrilla	Unidad	Evento	1	189.525
14.24		Pesas	Unidad	Evento	1	63.175
14.25		Punta eje LH	Unidad	Evento	1	586.625
14.26		Punta eje RH	Unidad	Evento	1	586.625
14.27		Retén de aceite punta eje	Unidad	Evento	1	117.325
14.28		Retén de maza delantera	Unidad	Evento	1	121.850
14.29		Rodillo de punta eje	Unidad	Evento	1	243.675
14.30		Rótulas inferiores	Unidad	Evento	1	767.125
14.31		Rótulas superiores	Unidad	Evento	1	767.125
14.32		Rulemán de maza delantera externa	Unidad	Evento	1	902.500
14.33		Rulemán de maza delantera interna	Unidad	Evento	1	857.375
14.34		Tapa de maza	Unidad	Evento	1	58.650
14.35		Taqueador de suspensión	Unidad	Evento	1	135.375
14.36		Tazas de ruedas	Unidad	Evento	1	270.750
14.37		Tornillos	Unidad	Evento	1	81.225
14.38		Tuerca	Unidad	Evento	1	63.175
14.39		Tuerca de maza	Unidad	Evento	1	81.225
15	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de sistema de arranque**				
15.1		Automático de arranque	Unidad	Evento	1	379.050
15.2		Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	379.050
15.3		Bobina motor de arranque	Unidad	Evento	1	433.200
15.4		Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	451.250
15.5		Juego de carbones	Unidad	Evento	1	252.700
15.6		Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	3.249.000
15.7		Porta carbón	Unidad	Evento	1	243.675
15.8		Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	315.875
15.9		Rulemán	Unidad	Evento	1	171.475
15.10		Rulemán de arranque	Unidad	Evento	1	171.475
16	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de alternador**				
16.1		Alternador completo	Unidad	Evento	1	3.249.000
16.2		Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	315.875
16.3		Carcasa trasera de alternador	Unidad	Evento	1	315.875
16.4		Correa de alternador	Unidad	Evento	1	243.675
16.5		Estator de alternador	Unidad	Evento	1	406.125

16.6		Polea de alternador	Unidad	Evento	1	406.125
16.7		Rulemanes de alternador	Unidad	Evento	1	180.500
16.8		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	Evento	1	379.050
16.9		Rotor de alternador	Unidad	Evento	1	433.200
17	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Partes eléctricas en general**				
17.1		Alarma de cinturón	Unidad	Evento	1	185.100
17.2		Antena centro techo	Unidad	Evento	1	315.875
17.3		Batería de 12 voltios y 90 amperios	Unidad	Evento	1	992.750
17.4		Bocina	Unidad	Evento	1	324.900
17.5		Bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	342.950
17.6		Bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	225.625
17.7		Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	243.675
17.8		Bulbo de transferencia	Unidad	Evento	1	252.700
17.9		Comando central de levanta vidrios LH	Unidad	Evento	1	568.575
17.10		Comando central de levanta vidrios RH	Unidad	Evento	1	568.575
17.11		Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	1.173.250
17.12		Control de apertura	Unidad	Evento	1	99.275
17.13		Encendedor	Unidad	Evento	1	108.300
17.14		Faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	225.625
17.15		Faro auxiliar de freno	Unidad	Evento	1	279.775
17.16		Faro delantero	Unidad	Evento	1	1.489.125
17.17		Faro trasero	Unidad	Evento	1	1.353.750
17.18		Faros busca huellas	Unidad	Evento	1	613.700
17.19		Foco de 1 filamento	Unidad	Evento	1	54.150
17.20		Foco de 2 filamentos	Unidad	Evento	1	49.650
17.21		Foco de alta y baja	Unidad	Evento	1	135.375
17.22		Foco de busca huellas	Unidad	Evento	1	135.375
17.23		Foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	45.125
17.24		Interruptor de 4x4	Unidad	Evento	1	478.325
17.25		Interruptor de busca huella	Unidad	Evento	1	135.375
17.26		Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	144.400
17.27		Interruptor de levanta vidrios trasero LH	Unidad	Evento	1	586.625
17.28		Interruptor de levanta vidrios trasero RH	Unidad	Evento	1	433.200
17.29		Interruptor de transferencia	Unidad	Evento	1	288.800
17.30		Interruptores de puerta	Unidad	Evento	1	135.375
17.31		Juego de cintas	Unidad	Evento	1	135.375
17.32		Mecanismo del retrovisor lateral LH	Unidad	Evento	1	1.173.250
17.33		Mecanismo del retrovisor lateral RH	Unidad	Evento	1	1.173.250
17.34		Motor de limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	469.300
17.35		Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	279.775
17.36		Relay	Unidad	Evento	1	144.400
17.37		Relay de limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	162.450
17.38		Sensor de bujia incandescente	Unidad	Evento	1	315.875

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

17.39		Sensor de posición de leva 4JJ1	Unidad	Evento	1	469.300
17.40		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	361.000
17.41		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	374.550
17.42		Tanque de depósito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	176.000
17.43		Tubo de tapa reservorio	Unidad	Evento	1	135.375
17.44		Unidad de control	Unidad	Evento	1	2.301.375
17.45		Unidad de control 4JJ1	Unidad	Evento	1	5.640.625
17.46		Unidad de control de apertura	Unidad	Evento	1	189.525
18	**78180101-014**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de motor**				
18.1		Aceite 15W40	Unidad	Evento	1	67.700
18.2		Anillos	Unidad	Evento	1	63.175
18.3		Arandelas	Unidad	Evento	1	72.200
18.4		Árbol de leva admisión	Unidad	Evento	1	676.875
18.5		Árbol de leva de escape	Unidad	Evento	1	676.875
18.6		Asiento de válvula	Unidad	Evento	1	261.725
18.7		Block motor 4JJ1	Unidad	Evento	1	5.866.250
18.8		Bomba de aceite	Unidad	Evento	1	1.624.500
18.9		Brazo de biela	Unidad	Evento	1	812.250
18.10		Buje de biela	Unidad	Evento	1	379.050
18.11		Bulbo de aceite 4JJ1	Unidad	Evento	1	189.525
18.12		Cadena de distribución	Unidad	Evento	1	1.128.125
18.13		Calce lateral	Unidad	Evento	1	279.775
18.14		Cárter del motor	Unidad	Evento	1	541.500
18.15		Casquillos de bancada	Unidad	Evento	1	649.800
18.16		Casquillos de biela	Unidad	Evento	1	622.725
18.17		Cigüeñal	Unidad	Evento	1	4.693.000
18.18		Corona de cadena distribución	Unidad	Evento	1	586.625
18.19		Depurador de aire 4JJ1	Unidad	Evento	1	424.175
18.20		Ducto de aire	Unidad	Evento	1	225.625
18.21		Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	451.250
18.22		Filtro de aire	Unidad	Evento	1	442.225
18.23		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	469.300
18.24		Guía de cadena	Unidad	Evento	1	496.375
18.25		Guía de válvulas	Unidad	Evento	1	568.575
18.26		Juego de aros	Unidad	Evento	1	902.500
18.27		Juego de engranajes del frente motor	Unidad	Evento	1	1.218.375
18.28		Juego de juntas	Unidad	Evento	1	902.500
18.29		Junta de frente de motor	Unidad	Evento	1	279.775
18.30		Junta de múltiple de admisión	Unidad	Evento	1	135.375
18.31		Junta de múltiple de escape	Unidad	Evento	1	135.375
18.32		Junta de tapa balancín	Unidad	Evento	1	117.325
18.33		Junta de tapa de cilindros	Unidad	Evento	1	541.500
18.34		Leva de cadena	Unidad	Evento	1	351.975

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuados al proceso de crecimiento económico y social.
GIMOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

18.35		Manguera de depurador	Unidad	Evento	1	144.400
18.36		Martillitos de válvulas	Unidad	Evento	1	451.250
18.37		Múltiple de admisión	Unidad	Evento	1	541.500
18.38		Múltiple de escape	Unidad	Evento	1	442.225
18.39		Perno de pistón	Unidad	Evento	1	135.375
18.40		Pistones	Unidad	Evento	1	1.985.500
18.41		Polea de cigüeñal	Unidad	Evento	1	857.375
18.42		Resortes de válvulas	Unidad	Evento	1	117.325
18.43		Retén de bancada trasera	Unidad	Evento	1	162.450
18.44		Retén frente motor	Unidad	Evento	1	189.525
18.45		Retén guía de válvulas	Unidad	Evento	1	171.475
18.46		Rotor de cigüeñal	Unidad	Evento	1	568.575
18.47		Seguro de perno pistón	Unidad	Evento	1	81.225
18.48		Soporte de caja	Unidad	Evento	1	518.950
18.49		Soportes de motor	Unidad	Evento	1	541.500
18.50		Tapa de cilindros	Unidad	Evento	1	1.353.750
18.51		Tapa de depurador	Unidad	Evento	1	225.625
18.52		Tensor de cadena de distribución	Unidad	Evento	1	559.550
18.53		Turbo	Unidad	Evento	1	6.137.000
18.54		Válvula de aire	Unidad	Evento	1	315.875
18.55		Válvulas de admisión	Unidad	Evento	1	469.300
18.56		Válvulas de escape	Unidad	Evento	1	469.300
18.57		Carcasa de frente motor	Unidad	Evento	1	496.375
18.58		Chupador de aceite	Unidad	Evento	1	324.900
18.59		Conector de bujía	Unidad	Evento	1	189.525
18.60		Eje de engranaje frente	Unidad	Evento	1	379.050
18.61		Eje de martillito admisión	Unidad	Evento	1	442.225
18.62		Eje de martillito escape	Unidad	Evento	1	442.225
18.63		Eje de tensor	Unidad	Evento	1	297.825
18.64		Goma soporte de escape	Unidad	Evento	1	90.250
18.65		Indicador de nivel aceite	Unidad	Evento	1	135.375
18.66		Junta	Unidad	Evento	1	144.400
18.67		Junta liquida	Unidad	Evento	1	90.250
18.68		Junta tensor	Unidad	Evento	1	99.275
18.69		Manguera de aceite	Unidad	Evento	1	135.375
18.70		Media luna	Unidad	Evento	1	112.850
18.71		Polea de ventilador	Unidad	Evento	1	379.050
18.72		Prisionero	Unidad	Evento	1	70.395
18.73		Prisionero de admisión	Unidad	Evento	1	63.175
18.74		Prisionero de escape	Unidad	Evento	1	63.175
18.75		Seguro de válvula	Unidad	Evento	1	45.125
18.76		Tapa aceitera de balancín	Unidad	Evento	1	63.175
18.77		Tapa de frente motor	Unidad	Evento	1	225.625

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

18.78		Tubo	Unidad	Evento	1	1.010.800
18.79		Tubo de retorno turbo	Unidad	Evento	1	153.425
18.80		Tubo medidor aceite	Unidad	Evento	1	144.400
18.81		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
18.82		Válvula de vacío	Unidad	Evento	1	81.225
19	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de diferencial de 4x4**				
19.1		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	67.650
19.2		Acople de diferencial	Unidad	Evento	1	351.975
19.3		Actuador de diferencial	Unidad	Evento	1	243.675
19.4		Arandela del diferencial	Unidad	Evento	1	40.650
19.5		Bujes del soporte del túnel de diferencial	Unidad	Evento	1	189.525
19.6		Caja de diferencial	Unidad	Evento	1	1.444.000
19.7		Corona y piñón del diferencial 4x4	Unidad	Evento	1	2.256.250
19.8		Deslizante de 4x4	Unidad	Evento	1	451.250
19.9		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	9.025.000
19.10		Eje de diferencial	Unidad	Evento	1	830.300
19.11		Encastre de 4x4	Unidad	Evento	1	586.625
19.12		Engranaje satélite	Unidad	Evento	1	586.625
19.13		Espaciador de diferencial	Unidad	Evento	1	279.775
19.14		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	Evento	1	135.375
19.15		Homocinética del diferencial	Unidad	Evento	1	1.083.000
19.16		Perno diferencial	Unidad	Evento	1	189.525
19.17		Planetario	Unidad	Evento	1	451.250
19.18		Retén de homocinética	Unidad	Evento	1	189.525
19.19		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	198.550
19.20		Retenes del túnel de diferencial	Unidad	Evento	1	189.525
19.21		Rodillo eje de túnel	Unidad	Evento	1	216.600
19.22		Rulemán de eje homocinética	Unidad	Evento	1	270.750
19.23		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	333.925
19.24		Rulemanes de piñón	Unidad	Evento	1	333.925
19.25		Rulemanes del túnel de diferencial	Unidad	Evento	1	288.800
19.26		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	153.425
19.27		Tulipas de homocinética lado caja	Unidad	Evento	1	676.875
19.28		Tulipas de homocinética lado rueda	Unidad	Evento	1	676.875
19.29		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	90.250
19.30		Juego de calces	Unidad	Evento	1	90.250
19.31		Perno	Unidad	Evento	1	121.850
20	**78180101-003**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de dirección**				
20.1		Aceite ATF	Unidad	Evento	1	67.650
20.2		Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	108.300
20.3		Bomba D/H	Unidad	Evento	1	2.346.500
20.4		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
20.5		Calces	Unidad	Evento	1	117.325

GLOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

20.6		Cambio de barra larga de dirección	Unidad	Evento	1	579.405
20.7		Cambio de barra tensor	Unidad	Evento	1	315.875
20.8		Cambio de brazo pitman	Unidad	Evento	1	351.975
20.9		Cambio de buje de barra tensor	Unidad	Evento	1	144.400
20.10		Cambio de cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	2.797.750
20.11		Cambio de muñequines	Unidad	Evento	1	406.125
20.12		Cambio de retén de masa delantera	Unidad	Evento	1	198.550
20.13		Columna de dirección	Unidad	Evento	1	234.650
20.14		Conjunto de cilindro contacto	Unidad	Evento	1	238.260
20.15		Correa de dirección	Unidad	Evento	1	216.600
20.16		Corrección de pisada y avance	Unidad	Evento	1	189.525
20.17		Cruceta de columna de dirección	Unidad	Evento	1	117.325
20.18		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	Evento	1	451.250
20.19		Eje de dirección	Unidad	Evento	1	279.775
20.20		Guardapolvo	Unidad	Evento	1	88.445
20.21		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	198.550
20.22		Juego de repuestos cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	279.775
20.23		Juego de repuestos retenes bomba D/H	Unidad	Evento	1	315.875
20.24		Llantas	Unidad	Evento	1	451.250
20.25		Manguera D/H	Unidad	Evento	1	189.525
20.26		Manguera de retorno D/H	Unidad	Evento	1	189.525
20.27		Reparación de cremallera	Unidad	Evento	1	198.550
20.28		Rulemán tensor	Unidad	Evento	1	198.550
20.29		Tanque de fluido D/H	Unidad	Evento	1	171.475
20.30		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
20.31		Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	72.200
20.32		Válvula p/ llanta	Unidad	Evento	1	31.600
21	**78180101-016**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.**				
21.1		Agua refrigerante c/ aditivo	Unidad	Evento	1	100.550
21.2		Bomba de agua	Unidad	Evento	1	1.218.375
21.3		Caño de compresor	Unidad	Evento	1	153.425
21.4		Carcasa de termostato	Unidad	Evento	1	171.475
21.5		Comando de A/A	Unidad	Evento	1	496.375
21.6		Compresor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	3.158.750
21.7		Condensador de AA.	Unidad	Evento	1	1.173.250
21.8		Conjunto polea de tensor A/A	Unidad	Evento	1	613.700
21.9		Control de frío	Unidad	Evento	1	189.525
21.10		Correa de A/A	Unidad	Evento	1	225.625
21.11		Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	370.025
21.12		Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	279.775
21.13		Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	243.675
21.14		Evaporador de AA.	Unidad	Evento	1	406.125
21.15		Filtro de habitáculo A/A	Unidad	Evento	1	243.675

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

21.16		Filtro recibidor de AA.	Unidad	Evento	1	243.675
21.17		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	586.625
21.18		Goma soporte de radiador	Unidad	Evento	1	108.300
21.19		Guía de ventilador	Unidad	Evento	1	117.325
21.20		Juego de anillos	Unidad	Evento	1	121.850
21.21		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	Evento	1	189.525
21.22		Junta de bomba agua	Unidad	Evento	1	315.875
21.23		Junta de termostato	Unidad	Evento	1	90.250
21.24		Juntas	Unidad	Evento	1	117.325
21.25		Manguera de A/C	Unidad	Evento	1	198.550
21.26		Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	243.675
21.27		Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	243.675
21.28		Motor ventilador A/A	Unidad	Evento	1	288.800
21.29		Motor ventilador condensador A/C	Unidad	Evento	1	406.125
21.30		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	406.125
21.31		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	631.750
21.32		Protector 4JJ1	Unidad	Evento	1	676.875
21.33		Radiador de agua	Unidad	Evento	1	1.714.750
21.34		Regulador de correa	Unidad	Evento	1	189.525
21.35		Resistor de ventilador	Unidad	Evento	1	162.450
21.36		Tanque auxiliar de radiador	Unidad	Evento	1	153.425
21.37		Tapa de radiador	Unidad	Evento	1	90.250
21.38		Termostato	Unidad	Evento	1	153.425
21.39		Tubo	Unidad	Evento	1	90.250
21.40		Tubo de agua	Unidad	Evento	1	162.450
21.41		Válvula expansiva	Unidad	Evento	1	140.790
21.42		Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	424.175
22	**78180101-998**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Sistema de airbag**				
22.1		Bolsa de airbag de acompañante	Unidad	Evento	1	1.642.550
22.2		Bolsa de airbag de conductor	Unidad	Evento	1	1.642.550
22.3		Cinturón seguridad acompañante	Unidad	Evento	1	812.250
22.4		Cinturón seguridad conductor	Unidad	Evento	1	857.375
22.5		Disco bobina de airbag	Unidad	Evento	1	1.895.250
22.6		Hebilla cinturón	Unidad	Evento	1	333.925
22.7		Módulo de airbag	Unidad	Evento	1	1.669.625
23	**78180101-017**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Mantenimiento, reparación, regulación de puertas y accesorios, tapizados, chapería y pintura**				
23.1		Alfombra de goma	Unidad	Evento	1	559.550
23.2		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
23.3		Cenicero	Unidad	Evento	1	189.525
23.4		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	153.425
23.5		Cerradura de puerta derecha	Unidad	Evento	1	261.725
23.6		Cerradura de puerta izquierda	Unidad	Evento	1	261.725
23.7		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	261.725

23.8		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	261.725
23.9		Chapería	Unidad	Evento	1	1.895.250
23.10		Cilindro de contacto	Unidad	Evento	1	225.625
23.11		Cilindro de guantera	Unidad	Evento	1	180.500
23.12		Cilindro de puerta LH	Unidad	Evento	1	189.525
23.13		Cilindro de puerta RH	Unidad	Evento	1	189.525
23.14		Cilindro de tapa trasera	Unidad	Evento	1	189.525
23.15		Control de apertura	Unidad	Evento	1	135.375
23.16		Encendedor	Unidad	Evento	1	162.450
23.17		Faro techo	Unidad	Evento	1	153.425
23.18		Faro techo frente	Unidad	Evento	1	135.375
23.19		Guantera	Unidad	Evento	1	225.625
23.20		Guía del asiento acompañante	Unidad	Evento	1	370.025
23.21		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	81.225
23.22		Juego de cilindros cerradura	Unidad	Evento	1	207.575
23.23		Juego de guía de asiento conductor	Unidad	Evento	1	171.475
23.24		Limpieza integral de tapizados	Unidad	Evento	1	1.120.905
23.25		Llave virgen	Unidad	Evento	1	270.750
23.26		Manija de tapa	Unidad	Evento	1	234.650
23.27		Manija exterior puerta delantera	Unidad	Evento	1	243.675
23.28		Manija exterior puerta trasera	Unidad	Evento	1	234.650
23.29		Manija interior puerta delantera	Unidad	Evento	1	220.210
23.30		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	Evento	1	595.650
23.31		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	595.650
23.32		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	Evento	1	595.650
23.33		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	595.650
23.34		Moldura tablero frontal	Unidad	Evento	1	315.875
23.35		Motor levanta vidrio delantero LH	Unidad	Evento	1	514.425
23.36		Motor levanta vidrio delantero RH	Unidad	Evento	1	532.475
23.37		Motor levanta vidrio trasero LH	Unidad	Evento	1	523.450
23.38		Motor levanta vidrio trasero RH	Unidad	Evento	1	523.450
23.39		Panel de tablero	Unidad	Evento	1	189.525
23.40		Parasol LH/RH	Unidad	Evento	1	171.475
23.41		Pintura	Unidad	Evento	1	1.714.750
23.42		Rejilla de aire	Unidad	Evento	1	221.200
23.43		Tapa tanque c/ llave	Unidad	Evento	1	225.625
23.44		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	Evento	1	712.975
23.45		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	Evento	1	712.975
23.46		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	712.975
23.47		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	712.975
23.48		Tornillo	Unidad	Evento	1	72.200
23.49		Tranca cerradura	Unidad	Evento	1	72.200

GILCOPAR S.R.L.
RUC. 80009240-6

24	78180101-002	CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de transmisión / partes de reductora				
24.1		Aceite 75w90	Unidad	Evento	1	67.700
24.2		Anillo de corona de transferencia	Unidad	Evento	1	279.775
24.3		Anillo de corona exterior	Unidad	Evento	1	374.600
24.4		Anillo de corona interior	Unidad	Evento	1	374.600
24.5		Anillo de transferencia	Unidad	Evento	1	374.600
24.6		Anillo retenedor (Tipo espiral)	Unidad	Evento	1	424.175
24.7		Anillos	Unidad	Evento	1	315.875
24.8		Arandela de corona	Unidad	Evento	1	99.275
24.9		Aro seguro	Unidad	Evento	1	99.275
24.10		Block de eje horquilla de transferencia	Unidad	Evento	1	433.200
24.11		Bomba de aceite de transferencia	Unidad	Evento	1	658.825
24.12		Brida de salida de transferencia	Unidad	Evento	1	442.225
24.13		Buje de eje collar	Unidad	Evento	1	144.400
24.14		Buje de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	171.475
24.15		Caja de la selectora de cambios	Unidad	Evento	1	2.978.250
24.16		Calces de transmisión	Unidad	Evento	1	120.935
24.17		Chavetas	Unidad	Evento	1	135.375
24.18		Cola de caja	Unidad	Evento	1	198.550
24.19		Collar de transferencia	Unidad	Evento	1	198.550
24.20		Corona de transferencia	Unidad	Evento	1	351.975
24.21		Cuádruple	Unidad	Evento	1	1.353.750
24.22		Desplazable de 1ra. y 2da.	Unidad	Evento	1	649.800
24.23		Desplazable de 3ra. y 4ta.	Unidad	Evento	1	649.800
24.24		Desplazable de 5ta. y marcha atrás	Unidad	Evento	1	541.500
24.25		Diente planetario	Unidad	Evento	1	370.025
24.26		Eje de collar de transferencia	Unidad	Evento	1	279.775
24.27		Eje de entrada de transferencia	Unidad	Evento	1	541.500
24.28		Eje de mando	Unidad	Evento	1	1.669.625
24.29		Eje principal	Unidad	Evento	1	1.353.750
24.30		Eje principal de transferencia	Unidad	Evento	1	1.308.625
24.31		Eje salida de transferencia	Unidad	Evento	1	947.625
24.32		Engranaje	Unidad	Evento	1	676.875
24.33		Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	631.750
24.34		Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	631.750
24.35		Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	631.750
24.36		Engranaje de 4ta.	Unidad	Evento	1	631.750
24.37		Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	631.750
24.38		Engranaje de transferencia	Unidad	Evento	1	270.750
24.39		Engranaje de velocímetro	Unidad	Evento	1	383.550
24.40		Engranaje interno de alto/bajo	Unidad	Evento	1	496.375
24.41		Engranaje marcha atrás	Unidad	Evento	1	604.675
24.42		Goma palanca de cambio	Unidad	Evento	1	126.350

Visión: SINAFOCAL se constituye en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad del país, por medio de un instituto vivo en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.
GILCOPAR S.R.L.
RUC 80009240-6
info@sinafocal.gov.py
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

24.43		Guardapolvo de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	144.400
24.44		Horquilla de cambio 1ra. / 2da.	Unidad	Evento	1	351.975
24.45		Horquilla de cambio 3ra. / 4ta.	Unidad	Evento	1	355.585
24.46		Horquilla de cambio 5ta. / Rev.	Unidad	Evento	1	355.585
24.47		Horquilla de transferencia 4x2/4x4	Unidad	Evento	1	361.000
24.48		Horquilla de transferencia alta/baja	Unidad	Evento	1	338.450
24.49		Juego de anillos sincronizadores	Unidad	Evento	1	992.750
24.50		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	198.550
24.51		Juego de juntas de caja	Unidad	Evento	1	171.475
24.52		Juego de rodillos	Unidad	Evento	1	575.795
24.53		Juego de rulemanes	Unidad	Evento	1	974.700
24.54		Ollita de transferencia	Unidad	Evento	1	1.083.000
24.55		Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	270.750
24.56		Placa intermedia	Unidad	Evento	1	225.625
24.57		Prisionero	Unidad	Evento	1	81.225
24.58		Resorte de sincronizador	Unidad	Evento	1	81.225
24.59		Resortes desplazables	Unidad	Evento	1	85.750
24.60		Retén de cola caja	Unidad	Evento	1	135.375
24.61		Retén de frente caja	Unidad	Evento	1	144.400
24.62		Retén de frente de transferencia	Unidad	Evento	1	117.325
24.63		Rodillo	Unidad	Evento	1	189.525
24.64		Rulemán de salida frente	Unidad	Evento	1	279.775
24.65		Rulemán de salida trasera	Unidad	Evento	1	257.250
24.66		Rulemán eje de entrada	Unidad	Evento	1	276.165
24.67		Seguro de tuerca	Unidad	Evento	1	117.325
24.68		Seguro sincronizador	Unidad	Evento	1	90.250
24.69		Seguros de desplazable	Unidad	Evento	1	113.715
24.70		Sincronizador de transferencia	Unidad	Evento	1	162.450
24.71		Tapa de cola	Unidad	Evento	1	153.425
24.72		Transmisión manual TF85	Unidad	Evento	1	225.625
25	**78180101-005**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de embrague**				
25.1		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	451.250
25.2		Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	568.575
25.3		Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	189.525
25.4		Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	712.975
25.5		Corona volante	Unidad	Evento	1	2.888.000
25.6		Disco de embrague	Unidad	Evento	1	1.092.025
25.7		Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	180.500
25.8		Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	90.250
25.9		Guardapolvo de horquilla	Unidad	Evento	1	81.225
25.10		Horquilla	Unidad	Evento	1	207.575
25.11		Juego de reparo de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	144.400
25.12		Juego de reparo de bomba central	Unidad	Evento	1	165.200

GILOPAR S.R.L.

25.13		Plato de presión	Unidad	Evento	1	1.534.250
25.14		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	109.200
25.15		Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	67.650
25.16		Volante de motor	Unidad	Evento	1	2.888.000
26	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de diferencial trasero**				
26.1		Acople	Unidad	Evento	1	351.975
26.2		Aro de presión	Unidad	Evento	1	135.375
26.3		Cruceta	Unidad	Evento	1	315.875
26.4		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	8.844.500
26.5		Disco de fricción	Unidad	Evento	1	189.525
26.6		Eje palier trasero	Unidad	Evento	1	767.125
26.7		Espaciador	Unidad	Evento	1	216.600
26.8		Juego de calces	Unidad	Evento	1	203.100
26.9		Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	2.256.250
26.10		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	117.325
26.11		Ollita diferencial	Unidad	Evento	1	767.125
26.12		Planetarios	Unidad	Evento	1	433.200
26.13		Plato fricción	Unidad	Evento	1	234.650
26.14		Retén de palier	Unidad	Evento	1	153.425
26.15		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	180.500
26.16		Retén de túnel trasero	Unidad	Evento	1	171.475
26.17		Retentor	Unidad	Evento	1	130.850
26.18		Rulemán de piñón chico	Unidad	Evento	1	379.050
26.19		Rulemán de piñón grande	Unidad	Evento	1	451.250
26.20		Rulemán de palier	Unidad	Evento	1	460.275
26.21		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	442.225
26.22		Satélites	Unidad	Evento	1	676.875
26.23		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	72.200
27	**78180101-004**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de suspensión trasera**				
27.1		Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	649.800
27.2		Arandelas	Unidad	Evento	1	36.100
27.3		Buje de amortiguador	Unidad	Evento	1	16.245
27.4		Bujes de elásticos	Unidad	Evento	1	288.800
27.5		Calces	Unidad	Evento	1	67.650
27.6		Goma de cabina	Unidad	Evento	1	144.400
27.7		Grilletes de elásticos	Unidad	Evento	1	189.525
27.8		Mecanismo porta auxilio	Unidad	Evento	1	388.075
27.9		Perno	Unidad	Evento	1	108.300
27.10		Perno de elástico	Unidad	Evento	1	117.325
27.11		Taqueador trasero	Unidad	Evento	1	117.325
28	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de sistema 4x4**				
28.1		Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	1.714.750
28.2		Brida	Unidad	Evento	1	649.800

28.3		Brida de cardán delantero lado caja	Unidad	Evento	1	667.850
28.4		Brida de cardán trasero lado diferencial	Unidad	Evento	1	658.825
28.5		Cadena de transferencia	Unidad	Evento	1	2.256.250
28.6		Caja de transferencia	Unidad	Evento	1	4.422.250
28.7		Cardán delantero	Unidad	Evento	1	902.500
28.8		Cardán trasero TF85	Unidad	Evento	1	1.263.500
28.9		Centralizador de cardán	Unidad	Evento	1	469.300
28.10		Comando 4x4	Unidad	Evento	1	1.895.250
28.11		Crucetas de cardán	Unidad	Evento	1	297.825
28.12		Crucetas de cardán 4x4	Unidad	Evento	1	297.825
28.13		Interruptor inhibidor	Unidad	Evento	1	271.650
28.14		Juego de calces	Unidad	Evento	1	117.325
28.15		Módulo 4x4	Unidad	Evento	1	1.624.500
29	**78180101-018**	**CAMIONETA D/C ISUZU D-MAX - Reparación de sistema de combustible**				
29.1		Arandela de pico inyector	Unidad	Evento	1	90.250
29.2		Base de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	315.875
29.3		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	6.001.625
29.4		Bomba de combustible de tanque	Unidad	Evento	1	2.572.125
29.5		Calces	Unidad	Evento	1	99.275
29.6		Conjunto aceleración	Unidad	Evento	1	496.375
29.7		Conjunto soporte de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	379.050
29.8		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	1.407.900
29.9		Flotador de tanque	Unidad	Evento	1	496.375
29.10		Interruptor de presión combustible	Unidad	Evento	1	225.625
29.11		Inyectores	Unidad	Evento	1	1.633.525
29.12		Juego de caños sistema de admisión turbo intercooler	Unidad	Evento	1	370.025
29.13		Juego de caños de combustible	Unidad	Evento	1	207.575
29.14		Limitador de presión del common rail	Unidad	Evento	1	992.750
29.15		Pedal de acelerador	Unidad	Evento	1	595.650
29.16		Protector del tanque	Unidad	Evento	1	189.525
29.17		Retén de pico inyector	Unidad	Evento	1	85.750
29.18		Sensor de acelerador 4JJ1	Unidad	Evento	1	893.475
29.19		Sensor de flujo de aire 4JJ1	Unidad	Evento	1	812.250
29.20		Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	857.375
29.21		Sensor de presión common rail	Unidad	Evento	1	649.800
29.22		Sensor de temperatura combustible	Unidad	Evento	1	785.175
29.23		Sensor de velocímetro	Unidad	Evento	1	496.375
29.24		Sensor filtro de combustible	Unidad	Evento	1	243.675
29.25		Sensor posición de árbol de leva 4JJ1	Unidad	Evento	1	703.950
29.26		Sensor posición de cigüeñal 4JJ1	Unidad	Evento	1	875.425
29.27		Sensor presión combustible	Unidad	Evento	1	902.500
29.28		Solenoide bomba alta	Unidad	Evento	1	550.525
29.29		Tanque de combustible	Unidad	Evento	1	1.669.625

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.
GIROPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

29.30		Tapa tanque de combustible	Unidad	Evento	1	72.200
29.31		Tubo common rail	Unidad	Evento	1	1.245.450
29.32		Tubo de combustible	Unidad	Evento	1	573.990
29.33		Válvula de retención de combustible	Unidad	Evento	1	406.125
29.34		Válvula EGR	Unidad	Evento	1	676.875
29.35		Válvula EVRV	Unidad	Evento	1	573.990
30	**78180101-006**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de frenos y reparación del sistema de freno al vacío**				
30.1		Arandelas de zapata	Unidad	Evento	1	383.600
30.2		Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	640.775
30.3		Bomba de vacío motor	Unidad	Evento	1	631.750
30.4		Bulbo de freno	Unidad	Evento	1	148.950
30.5		Bulón	Unidad	Evento	1	117.325
30.6		Cabos de frenos de mano	Unidad	Evento	1	279.775
30.7		Caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	135.375
30.8		Cementado de zapatas	Unidad	Evento	1	451.250
30.9		Cilindros de freno trasero	Unidad	Evento	1	315.875
30.10		Discos de freno delantero	Unidad	Evento	1	857.375
30.11		Fibra de freno	Unidad	Evento	1	460.275
30.12		Fluido de freno	Unidad	Evento	1	59.565
30.13		Goma de pedal TM	Unidad	Evento	1	49.650
30.14		Guardapolvo de mordaza	Unidad	Evento	1	48.735
30.15		Juego de calces	Unidad	Evento	1	67.650
30.16		Juego de pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	550.525
30.17		Juego de reparo de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	194.940
30.18		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	Evento	1	99.275
30.19		Juego de repuesto de mordaza	Unidad	Evento	1	257.200
30.20		Juego de zapatas de frenos traseros	Unidad	Evento	1	555.100
30.21		Leva de freno	Unidad	Evento	1	54.150
30.22		Mecanismo de freno de mano	Unidad	Evento	1	171.475
30.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	Evento	1	658.825
30.24		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	Evento	1	658.825
30.25		Perno de mordaza	Unidad	Evento	1	110.105
30.26		Perno de zapata	Unidad	Evento	1	90.250
30.27		Pistón de mordaza	Unidad	Evento	1	270.750
30.28		Plato soporte zapata freno LH	Unidad	Evento	1	189.525
30.29		Plato soporte zapata freno RH	Unidad	Evento	1	189.525
30.30		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	Evento	1	90.250
30.31		Rectificación de discos de freno	Unidad	Evento	1	90.250
30.32		Regulador de freno LH	Unidad	Evento	1	130.850
30.33		Regulador de freno RH	Unidad	Evento	1	130.850
30.34		Resorte	Unidad	Evento	1	58.650
30.35		Resortes de zapata	Unidad	Evento	1	54.150
30.36		Seguro de aro	Unidad	Evento	1	45.125

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

30.37		Seguros	Unidad	Evento	1	45.125
30.38		Seguros de zapata	Unidad	Evento	1	180.500
30.39		Sensor de desaceleración	Unidad	Evento	1	189.525
30.40		Servo freno	Unidad	Evento	1	1.128.125
30.41		Tambores de freno	Unidad	Evento	1	1.010.800
30.42		Tapa de polvo	Unidad	Evento	1	49.650
30.43		Tornillo	Unidad	Evento	1	67.650
30.44		Tuerca	Unidad	Evento	1	49.650
30.45		Válvula de freno	Unidad	Evento	1	135.375
31	**78180101-004**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de suspensión delantera y cubiertas**				
31.1		Amortiguadores	Unidad	Evento	1	544.200
31.2		Arandela de maza	Unidad	Evento	1	49.650
31.3		Asientos de barra torsión inferior	Unidad	Evento	1	162.450
31.4		Asientos de barra torsión superior	Unidad	Evento	1	478.325
31.5		Barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	595.650
31.6		Barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	595.650
31.7		Barra estabilizadora delantera	Unidad	Evento	1	442.225
31.8		Bieleta estabilizadora LH	Unidad	Evento	1	225.625
31.9		Bieleta estabilizadora RH	Unidad	Evento	1	225.625
31.10		Brazo de barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	315.875
31.11		Brazo de barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	315.875
31.12		Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	18.050
31.13		Buje estabilizador central	Unidad	Evento	1	198.550
31.14		Bujes de parrilla inferior delantera	Unidad	Evento	1	315.875
31.15		Bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	324.900
31.16		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
31.17		Bulón de torsión	Unidad	Evento	1	72.200
31.18		Cubiertas 245/70 R16	Unidad	Evento	1	1.353.750
31.19		Juego de bujes	Unidad	Evento	1	379.050
31.20		Juego de calces	Unidad	Evento	1	176.000
31.21		Maza de rueda delantera	Unidad	Evento	1	604.675
31.22		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	676.875
31.23		Parrilla de suspensión superior	Unidad	Evento	1	649.800
31.24		Perno parrilla	Unidad	Evento	1	135.375
31.25		Pesas	Unidad	Evento	1	58.650
31.26		Punta eje LH	Unidad	Evento	1	406.125
31.27		Punta eje RH	Unidad	Evento	1	406.125
31.28		Retén de aceite punta eje	Unidad	Evento	1	135.375
31.29		Retén de maza delantera	Unidad	Evento	1	135.375
31.30		Rodillo de punta eje	Unidad	Evento	1	144.400
31.31		Rótulas inferiores	Unidad	Evento	1	604.675
31.32		Rótulas superiores	Unidad	Evento	1	609.200
31.33		Rulemán de maza delantera externa	Unidad	Evento	1	451.250

31.34		Rulemán de maza delantera interna	Unidad	Evento	1	288.800
31.35		Tapa de maza	Unidad	Evento	1	58.650
31.36		Taqueador de suspensión LH	Unidad	Evento	1	135.375
31.37		Taqueador de suspensión RH	Unidad	Evento	1	135.375
31.38		Tazas de ruedas	Unidad	Evento	1	189.525
31.39		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
31.40		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
31.41		Tuerca de maza	Unidad	Evento	1	72.200
32	**78180101-009**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de sistema de arranque**				
32.1		Automático de arranque	Unidad	Evento	1	388.075
32.2		Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	451.250
32.3		Bobina motor de arranque	Unidad	Evento	1	451.250
32.4		Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	478.325
32.5		Juego de carbones	Unidad	Evento	1	189.525
32.6		Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	1.985.500
32.7		Porta carbón	Unidad	Evento	1	252.700
32.8		Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	370.025
32.9		Rulemán	Unidad	Evento	1	162.450
32.10		Rulemán de arranque	Unidad	Evento	1	153.425
33	**78180101-009**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de alternador**				
33.1		Alternador completo	Unidad	Evento	1	2.301.375
33.2		Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	243.675
33.3		Carcasa trasera de alternador	Unidad	Evento	1	239.150
33.4		Correa de alternador	Unidad	Evento	1	162.450
33.5		Estator de alternador	Unidad	Evento	1	279.775
33.6		Polea de alternador	Unidad	Evento	1	406.125
33.7		Rulemanes de alternador	Unidad	Evento	1	171.475
33.8		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	Evento	1	442.225
33.9		Rotor de alternador	Unidad	Evento	1	441.350
34	**78180101-009**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Partes eléctricas en general**				
34.1		Alarma cinturón	Unidad	Evento	1	103.750
34.2		Antena	Unidad	Evento	1	162.450
34.3		Batería 12 volts y 90 amperes	Unidad	Evento	1	947.625
34.4		Bocina	Unidad	Evento	1	279.775
34.5		Bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	243.675
34.6		Bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	189.525
34.7		Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	198.550
34.8		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	135.375
34.9		Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	496.375
34.10		Control apertura	Unidad	Evento	1	406.125
34.11		Encendedor	Unidad	Evento	1	110.105
34.12		Faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	153.425
34.13		Faro auxiliar de freno	Unidad	Evento	1	315.875

34.14		Faro delantero	Unidad	Evento	1	455.750
34.15		Faro trasero	Unidad	Evento	1	544.200
34.16		Faros busca huellas	Unidad	Evento	1	406.125
34.17		Foco de 1 filamento	Unidad	Evento	1	117.325
34.18		Foco de 2 filamentos	Unidad	Evento	1	117.325
34.19		Foco de alta y baja	Unidad	Evento	1	139.850
34.20		Foco de busca huellas	Unidad	Evento	1	171.475
34.21		Foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	171.475
34.22		Interruptor de busca huella	Unidad	Evento	1	216.600
34.23		Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	248.200
34.24		Juego de cintas	Unidad	Evento	1	176.000
34.25		Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	257.250
34.26		Motor limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	347.500
34.27		Relay	Unidad	Evento	1	189.525
34.28		Relay limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	149.000
34.29		Sensor de bujía incandescente	Unidad	Evento	1	162.450
34.30		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	351.975
34.31		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	379.050
34.32		Tanque depósito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	189.525
34.33		Tubo tapa reservorio	Unidad	Evento	1	128.155
34.34		Unidad de control	Unidad	Evento	1	279.775
34.35		Unidad de control de apertura	Unidad	Evento	1	220.210
35	**78180101-014**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de motor**				
35.1		Aceite 15W40	Unidad	Evento	1	67.650
35.2		Arandelas	Unidad	Evento	1	40.650
35.3		Árbol de levas	Unidad	Evento	1	577.600
35.4		Brazo de biela	Unidad	Evento	1	451.250
35.5		Buje de biela	Unidad	Evento	1	279.775
35.6		Calibración de pico inyector	Unidad	Evento	1	584.820
35.7		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	1.308.625
35.8		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	1.308.625
35.9		Cambio de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	4.963.750
35.10		Cambio de buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	Evento	1	442.225
35.11		Cambio de cabo de velocímetro	Unidad	Evento	1	234.650
35.12		Cambio de caño de combustible	Unidad	Evento	1	166.950
35.13		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	2.707.500
35.14		Cambio de correa dentada	Unidad	Evento	1	11.750
35.15		Cambio de eje leva de bomba	Unidad	Evento	1	388.075
35.16		Cambio de filtro combustible c/ trampa de agua	Unidad	Evento	1	451.250
35.17		Cambio de fluido de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	72.200
35.18		Cambio de junta tapa balancín	Unidad	Evento	1	76.750
35.19		Cambio de polea rulemán tensor de correas	Unidad	Evento	1	171.475
35.20		Cambio de retén culata motor	Unidad	Evento	1	117.325

35.21		Cambio de retén frente motor cigüeñal	Unidad	Evento	1	144.400
35.22		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	451.250
35.23		Cambio de ventilador de motor	Unidad	Evento	1	333.925
35.24		Caño succionador de aceite	Unidad	Evento	1	171.475
35.25		Cárter	Unidad	Evento	1	415.150
35.26		Casquillo de bancada	Unidad	Evento	1	658.825
35.27		Casquillo de biela	Unidad	Evento	1	496.375
35.28		Casquillo de leva	Unidad	Evento	1	573.100
35.29		Cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	198.550
35.30		Embrague del ventilador	Unidad	Evento	1	654.300
35.31		Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	424.175
35.32		Filtro de aire	Unidad	Evento	1	379.050
35.33		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	388.075
35.34		Guías de válvulas	Unidad	Evento	1	365.500
35.35		Juego de aros	Unidad	Evento	1	765.320
35.36		Juego de camisa	Unidad	Evento	1	1.173.250
35.37		Juego de juntas	Unidad	Evento	1	618.200
35.38		Juego de pistón	Unidad	Evento	1	1.195.850
35.39		Juego de válvulas	Unidad	Evento	1	676.875
35.40		Junta de cárter	Unidad	Evento	1	135.375
35.41		Junta tapa motor	Unidad	Evento	1	460.275
35.42		Limpieza de tanque	Unidad	Evento	1	144.400
35.43		Manguera de respiro tanque de combustible	Unidad	Evento	1	135.375
35.44		Mantenimiento de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	857.375
35.45		Pico inyector	Unidad	Evento	1	1.353.750
35.46		Polea de cigüeñal	Unidad	Evento	1	676.875
35.47		Rectificación de cilindro	Unidad	Evento	1	270.750
35.48		Rectificación y esmerilado de tapa motor	Unidad	Evento	1	225.625
35.49		Rectificación, esmerilado y asiento de válvulas	Unidad	Evento	1	225.625
35.50		Regulación de válvulas	Unidad	Evento	1	54.150
35.51		Reparación de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	2.527.000
35.52		Reparación de cárter	Unidad	Evento	1	110.105
35.53		Reparación de radiador	Unidad	Evento	1	406.125
35.54		Reservorio de agua radiador	Unidad	Evento	1	167.000
35.55		Seguros	Unidad	Evento	1	63.175
35.56		Tapa de radiador	Unidad	Evento	1	63.175
35.57		Tapa motor	Unidad	Evento	1	2.481.875
35.58		Tapón de cárter	Unidad	Evento	1	54.150
35.59		Tornillo para cárter	Unidad	Evento	1	72.200
35.60		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
35.61		Tornillos de tapa motor	Unidad	Evento	1	72.200
36	**78180101-003**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de dirección**				
36.1		Aceite ATF	Unidad	Evento	1	67.650

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.
GILOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

36.2		Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	113.715
36.3		Bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.669.625
36.4		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
36.5		Calces	Unidad	Evento	1	63.175
36.6		Cambio de barra larga de dirección	Unidad	Evento	1	496.375
36.7		Cambio de barra tensor	Unidad	Evento	1	243.675
36.8		Cambio de brazo pitman	Unidad	Evento	1	433.200
36.9		Cambio de brazo zeta	Unidad	Evento	1	342.950
36.10		Cambio de buje de barra tensor	Unidad	Evento	1	248.200
36.11		Cambio de muñequines	Unidad	Evento	1	379.050
36.12		Cambio de retén de masa delantera	Unidad	Evento	1	189.525
36.13		Cambio de sinfín de dirección	Unidad	Evento	1	1.985.500
36.14		Columna de dirección	Unidad	Evento	1	379.050
36.15		Conjunto de cilindro contacto	Unidad	Evento	1	243.675
36.16		Correa de dirección	Unidad	Evento	1	185.000
36.17		Corrección de pisada y avance	Unidad	Evento	1	135.375
36.18		Cruceta de columna de dirección	Unidad	Evento	1	176.000
36.19		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	Evento	1	252.700
36.20		Eje de dirección	Unidad	Evento	1	189.525
36.21		Guardapolvo	Unidad	Evento	1	81.225
36.22		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	117.325
36.23		Juego de repuestos cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	333.925
36.24		Juego de repuestos retenes bomba D/H	Unidad	Evento	1	315.875
36.25		Llantas	Unidad	Evento	1	243.675
36.26		Manguera D/H	Unidad	Evento	1	180.500
36.27		Manguera de retorno D/H	Unidad	Evento	1	347.450
36.28		Reparación de cremallera	Unidad	Evento	1	947.625
36.29		Rulemán tensor	Unidad	Evento	1	189.525
36.30		Tanque de fluido D/H	Unidad	Evento	1	112.850
36.31		Tuerca	Unidad	Evento	1	90.250
36.32		Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	76.750
36.33		Válvula p/ llanta	Unidad	Evento	1	27.075
37	**78180101-016**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.**				
37.1		Agua refrigerante c/ aditivo	Unidad	Evento	1	88.825
37.2		Bomba de agua	Unidad	Evento	1	812.250
37.3		Caño de compresor	Unidad	Evento	1	135.375
37.4		Carcasa termostato	Unidad	Evento	1	117.325
37.5		Comando de A/A	Unidad	Evento	1	595.650
37.6		Compresor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	2.346.500
37.7		Condensador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	857.375
37.8		Conjunto de polea tensor A/A	Unidad	Evento	1	406.125
37.9		Control de frío	Unidad	Evento	1	121.850
37.10		Correa de A/A	Unidad	Evento	1	189.525

CICOPAR S.R.L. R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

37.11		Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	279.775
37.12		Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	225.625
37.13		Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	189.525
37.14		Evaporador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	460.275
37.15		Filtro habitáculo A/A	Unidad	Evento	1	189.525
37.16		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	198.550
37.17		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	559.550
37.18		Goma soporte radiador	Unidad	Evento	1	99.275
37.19		Guía ventilador	Unidad	Evento	1	112.850
37.20		Juego de anillos	Unidad	Evento	1	117.325
37.21		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	Evento	1	135.375
37.22		Junta de bomba agua	Unidad	Evento	1	81.225
37.23		Junta de termostato	Unidad	Evento	1	76.750
37.24		Juntas	Unidad	Evento	1	99.275
37.25		Manguera A/C	Unidad	Evento	1	189.525
37.26		Manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	257.200
37.27		Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	248.200
37.28		Motor de ventilador A/A	Unidad	Evento	1	374.550
37.29		Motor ventilador condensador A/C	Unidad	Evento	1	347.450
37.30		Núcleo evaporador A/A	Unidad	Evento	1	329.450
37.31		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	223.820
37.32		Radiador de agua	Unidad	Evento	1	1.985.500
37.33		Regulador correa	Unidad	Evento	1	149.000
37.34		Resistor de ventilador	Unidad	Evento	1	189.525
37.35		Tanque auxiliar de radiador	Unidad	Evento	1	167.000
37.36		Tapa radiador	Unidad	Evento	1	45.125
37.37		Termostato	Unidad	Evento	1	135.375
37.38		Tubo	Unidad	Evento	1	72.200
37.39		Tubo de agua	Unidad	Evento	1	85.750
37.40		Válvula expansiva	Unidad	Evento	1	135.375
37.41		Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	189.525
38	**78180101-017**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Mantenimiento, reparación y regulación de puertas y accesorios, tapizados, chapería y pintura**				
38.1		Alfombra de goma	Unidad	Evento	1	505.400
38.2		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
38.3		Cenicero	Unidad	Evento	1	135.375
38.4		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	144.400
38.5		Cerradura de puerta derecha	Unidad	Evento	1	198.550
38.6		Cerradura de puerta izquierda	Unidad	Evento	1	189.525
38.7		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	198.550
38.8		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	198.550
38.9		Chapería	Unidad	Evento	1	1.489.125
38.10		Cilindro de contacto	Unidad	Evento	1	135.375
38.11		Cilindro de guantera	Unidad	Evento	1	144.400

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa con permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.

GH COPAR'S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

38.12		Cilindro de puerta LH	Unidad	Evento	1	135.375
38.13		Cilindro de puerta RH	Unidad	Evento	1	135.375
38.14		Cilindro de tapa trasera	Unidad	Evento	1	135.375
38.15		Control de apertura	Unidad	Evento	1	112.900
38.16		Encendedor	Unidad	Evento	1	135.375
38.17		Faro techo	Unidad	Evento	1	153.425
38.18		Faro techo frente	Unidad	Evento	1	180.500
38.19		Guantera	Unidad	Evento	1	153.425
38.20		Guardafango	Unidad	Evento	1	288.800
38.21		Guía del asiento acompañante	Unidad	Evento	1	189.525
38.22		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	99.275
38.23		Juego de cilindros cerradura	Unidad	Evento	1	342.950
38.24		Juego de guía de asiento conductor	Unidad	Evento	1	207.575
38.25		Limpieza integral de tapizados	Unidad	Evento	1	794.200
38.26		Llave virgen	Unidad	Evento	1	126.350
38.27		Manija de tapa	Unidad	Evento	1	189.525
38.28		Manija exterior puerta delantera	Unidad	Evento	1	189.525
38.29		Manija exterior puerta trasera	Unidad	Evento	1	189.525
38.30		Manija interior puerta delantera	Unidad	Evento	1	153.425
38.31		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	Evento	1	315.875
38.32		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	315.875
38.33		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	Evento	1	315.875
38.34		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	315.875
38.35		Moldura tablero frontal	Unidad	Evento	1	460.275
38.36		Motor levanta vidrio delantero LH	Unidad	Evento	1	351.975
38.37		Motor levanta vidrio delantero RH	Unidad	Evento	1	351.975
38.38		Motor levanta vidrio trasero LH	Unidad	Evento	1	351.975
38.39		Motor levanta vidrio trasero RH	Unidad	Evento	1	351.975
38.40		Panel de tablero	Unidad	Evento	1	356.500
38.41		Parasol LH/RH	Unidad	Evento	1	149.000
38.42		Pintura	Unidad	Evento	1	1.308.625
38.43		Rejilla de aire	Unidad	Evento	1	198.550
38.44		Tapa tanque c/ llave	Unidad	Evento	1	144.400
38.45		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	Evento	1	451.250
38.46		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	Evento	1	451.250
38.47		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	451.250
38.48		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	451.250
38.49		Tornillo	Unidad	Evento	1	66.785
38.50		Tranca cerradura	Unidad	Evento	1	99.275
39	**78180101-002**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Sistema de caja y transmisión**				
39.1		Aceite 75w90	Unidad	Evento	1	67.650
39.2		Anillo de corona de transferencia	Unidad	Evento	1	270.750
39.3		Anillo de corona externa	Unidad	Evento	1	270.750

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuados al proceso de crecimiento económico y social.
COPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

39.4		Anillo de corona interna	Unidad	Evento	1	270.750
39.5		Anillo retenedor (Tipo espiral)	Unidad	Evento	1	270.750
39.6		Anillo transferencia	Unidad	Evento	1	270.750
39.7		Anillos	Unidad	Evento	1	225.625
39.8		Arandela de corona	Unidad	Evento	1	85.750
39.9		Aro de seguro	Unidad	Evento	1	130.850
39.10		Block de eje horquilla transferencia	Unidad	Evento	1	433.200
39.11		Bomba de aceite de transferencia	Unidad	Evento	1	370.025
39.12		Brida salida transferencia	Unidad	Evento	1	351.975
39.13		Buje de eje de collar	Unidad	Evento	1	176.000
39.14		Buje de palanca cambio	Unidad	Evento	1	153.425
39.15		Caja selectora de cambios	Unidad	Evento	1	2.256.250
39.16		Calces de transmisión	Unidad	Evento	1	117.325
39.17		Chavetas	Unidad	Evento	1	90.250
39.18		Cola de caja	Unidad	Evento	1	153.425
39.19		Collar de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
39.20		Corona de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
39.21		Cuádruple	Unidad	Evento	1	1.444.000
39.22		Desplazable de 5ta. y marcha atrás	Unidad	Evento	1	347.500
39.23		Desplazable de 1ra. y 2da.	Unidad	Evento	1	347.500
39.24		Desplazable de 3ra. y 4ta.	Unidad	Evento	1	347.500
39.25		Diente planetario	Unidad	Evento	1	239.100
39.26		Eje de collar transferencia	Unidad	Evento	1	279.775
39.27		Eje de entrada de transferencia	Unidad	Evento	1	230.150
39.28		Eje de mando	Unidad	Evento	1	1.398.875
39.29		Eje principal	Unidad	Evento	1	1.218.375
39.30		Eje principal de transferencia	Unidad	Evento	1	1.489.125
39.31		Eje salida de transferencia	Unidad	Evento	1	902.500
39.32		Engranaje	Unidad	Evento	1	604.675
39.33		Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	676.875
39.34		Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	703.950
39.35		Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	703.950
39.36		Engranaje de 4ta.	Unidad	Evento	1	703.950
39.37		Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	676.875
39.38		Engranaje de marcha atrás	Unidad	Evento	1	676.875
39.39		Engranaje de velocímetro	Unidad	Evento	1	537.000
39.40		Engranaje interno de alto/bajo	Unidad	Evento	1	379.050
39.41		Engranaje transferencia	Unidad	Evento	1	496.375
39.42		Goma de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	135.375
39.43		Guardapolvo de palanca cambio	Unidad	Evento	1	117.325
39.44		Horquilla cambio 1ra. / 2da.	Unidad	Evento	1	333.925
39.45		Horquilla cambio 3ra. / 4ta.	Unidad	Evento	1	288.800
39.46		Horquilla cambio 5ta. / Rev.	Unidad	Evento	1	279.775

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.

GILCOPAR S.R.L.
info@sinafocal.gov.py
R.U.C. 80009240-6
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro. 175 c/ Elgio Ayala
Asunción - Paraguay

39.47		Horquilla transferencia 4x2/4x4	Unidad	Evento	1	370.025
39.48		Horquilla transferencia alta/baja	Unidad	Evento	1	342.950
39.49		Juego de anillos sincronizadores	Unidad	Evento	1	690.500
39.50		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	252.700
39.51		Juego de juntas de caja	Unidad	Evento	1	179.600
39.52		Juego de rodillos	Unidad	Evento	1	512.620
39.53		Juego de rulemanes	Unidad	Evento	1	617.310
39.54		Ollita de transferencia	Unidad	Evento	1	442.225
39.55		Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	221.200
39.56		Placa intermedia	Unidad	Evento	1	189.525
39.57		Prisionero	Unidad	Evento	1	121.850
39.58		Resorte sincronizador	Unidad	Evento	1	135.375
39.59		Resortes desplazable	Unidad	Evento	1	135.375
39.60		Retén cola	Unidad	Evento	1	149.000
39.61		Retén de frente caja	Unidad	Evento	1	176.000
39.62		Retén de frente transferencia	Unidad	Evento	1	212.100
39.63		Rodillo	Unidad	Evento	1	275.250
39.64		Rulemán de salida de transferencia	Unidad	Evento	1	342.950
39.65		Rulemán eje entrada	Unidad	Evento	1	356.500
39.66		Rulemán salida frente	Unidad	Evento	1	330.315
39.67		Seguro sincronizador	Unidad	Evento	1	121.900
39.68		Seguro tuerca	Unidad	Evento	1	90.250
39.69		Seguros de desplazable	Unidad	Evento	1	90.250
39.70		Sincronizador transferencia	Unidad	Evento	1	406.125
39.71		Tapa de cola	Unidad	Evento	1	198.550
39.72		Transmisión manual TF85	Unidad	Evento	1	225.625
40	**78180101-005**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de embrague**				
40.1		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	220.210
40.2		Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	370.025
40.3		Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	144.400
40.4		Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	550.525
40.5		Corona volante	Unidad	Evento	1	1.985.500
40.6		Disco de embrague	Unidad	Evento	1	676.875
40.7		Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	135.375
40.8		Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	85.800
40.9		Guardapolvo de horquilla	Unidad	Evento	1	54.150
40.10		Horquilla	Unidad	Evento	1	207.575
40.11		Juego de reparo de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	135.375
40.12		Juego de reparo de bomba central	Unidad	Evento	1	144.400
40.13		Plato de presión	Unidad	Evento	1	880.000
40.14		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	144.400
40.15		Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	76.800
40.16		Volante de motor	Unidad	Evento	1	1.985.500

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

41	**78180101-002**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de diferencial trasero**				
41.1		Acople	Unidad	Evento	1	238.260
41.2		Aro de presión	Unidad	Evento	1	117.325
41.3		Cruceta	Unidad	Evento	1	270.750
41.4		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	3.700.250
41.5		Disco de fricción	Unidad	Evento	1	144.400
41.6		Eje palier trasero	Unidad	Evento	1	857.375
41.7		Espaciador	Unidad	Evento	1	99.275
41.8		Juego de calces	Unidad	Evento	1	99.275
41.9		Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	1.850.125
41.10		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	67.700
41.11		Ollita diferencial	Unidad	Evento	1	631.750
41.12		Planetarios	Unidad	Evento	1	469.300
41.13		Plato fricción	Unidad	Evento	1	225.625
41.14		Retén de palier	Unidad	Evento	1	149.000
41.15		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	167.000
41.16		Retén de túnel trasero	Unidad	Evento	1	167.000
41.17		Retentor	Unidad	Evento	1	95.900
41.18		Rulemán de piñón chico	Unidad	Evento	1	270.750
41.19		Rulemán de piñón grande	Unidad	Evento	1	437.800
41.20		Rulemán de palier	Unidad	Evento	1	442.225
41.21		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	361.000
41.22		Satélites	Unidad	Evento	1	351.975
41.23		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	171.475
42	**78180101-004**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de suspensión trasera**				
42.1		Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	479.300
42.2		Arandelas	Unidad	Evento	1	32.000
42.3		Buje de amortiguador	Unidad	Evento	1	10.700
42.4		Bujes de elásticos	Unidad	Evento	1	225.625
42.5		Calces	Unidad	Evento	1	72.200
42.6		Goma de cabina	Unidad	Evento	1	112.900
42.7		Grilletes de elásticos	Unidad	Evento	1	135.375
42.8		Mecanismo porta auxilio	Unidad	Evento	1	243.675
42.9		Perno	Unidad	Evento	1	90.250
42.10		Perno de elástico	Unidad	Evento	1	117.325
42.11		Taqueador trasero	Unidad	Evento	1	135.375
43	**78180101-018**	**CAMIONETA ISUZU KB 2500 - Reparación de sistema de combustible**				
43.1		Anillo inyector	Unidad	Evento	1	469.300
43.2		Arandela de pico inyector	Unidad	Evento	1	76.800
43.3		Base de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	162.450
43.4		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	4.241.750
43.5		Calces	Unidad	Evento	1	63.175
43.6		Conjunto de aceleración	Unidad	Evento	1	420.000

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

43.7		Conjunto soporte filtro de combustible	Unidad	Evento	1	248.200
43.8		Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	406.125
43.9		Flotador de Tanque	Unidad	Evento	1	622.725
43.10		Inyectores	Unidad	Evento	1	1.083.000
43.11		Juego de caños de combustible	Unidad	Evento	1	176.000
43.12		Pedal acelerador	Unidad	Evento	1	189.525
43.13		Protector del tanque	Unidad	Evento	1	189.525
43.14		Retén de pico	Unidad	Evento	1	40.650
43.15		Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	46.930
43.16		Sensor filtro de combustible	Unidad	Evento	1	117.325
43.17		Solenoide de bomba alta	Unidad	Evento	1	135.375
43.18		Tanque de combustible	Unidad	Evento	1	460.275
43.19		Tapa de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	72.200
43.20		Tubo de combustible	Unidad	Evento	1	121.900
43.21		Válvula de retención de combustible	Unidad	Evento	1	54.150
44	78180101-006	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de frenos y reparación del sistema de freno al vacío**				
44.1		Arandelas de zapata	Unidad	Evento	1	37.905
44.2		Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	947.625
44.3		Bomba de vacío motor	Unidad	Evento	1	676.875
44.4		Bulbo de freno	Unidad	Evento	1	198.550
44.5		Bulón	Unidad	Evento	1	99.275
44.6		Cabos de frenos de mano	Unidad	Evento	1	342.950
44.7		Caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	135.375
44.8		Cementado de zapatas	Unidad	Evento	1	451.250
44.9		Cilindros de freno trasero	Unidad	Evento	1	288.800
44.10		Discos de freno delantero	Unidad	Evento	1	992.750
44.11		Fibra de freno	Unidad	Evento	1	496.375
44.12		Fluido de freno	Unidad	Evento	1	58.700
44.13		Goma de pedal TM	Unidad	Evento	1	67.700
44.14		Guardapolvo de mordaza	Unidad	Evento	1	46.930
44.15		Juego de calces	Unidad	Evento	1	76.700
44.16		Juego de pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	496.375
44.17		Juego de reparo de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	135.375
44.18		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	Evento	1	90.250
44.19		Juego de repuesto de mordaza	Unidad	Evento	1	234.650
44.20		Juego de zapatas de frenos traseros	Unidad	Evento	1	622.725
44.21		Leva de freno	Unidad	Evento	1	117.325
44.22		Mecanismo de freno de mano	Unidad	Evento	1	171.475
44.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	Evento	1	712.975
44.24		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	Evento	1	712.975
44.25		Perno de mordaza	Unidad	Evento	1	99.275
44.26		Perno de zapata	Unidad	Evento	1	112.900
44.27		Pistón de mordaza	Unidad	Evento	1	234.650

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80069240-6

info@sinafocal.gov.py
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

44.28		Plato soporte zapata freno LH	Unidad	Evento	1	167.000
44.29		Plato soporte zapata freno RH	Unidad	Evento	1	121.900
44.30		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	Evento	1	90.250
44.31		Rectificación de discos de freno	Unidad	Evento	1	90.250
44.32		Regulador de freno LH	Unidad	Evento	1	112.900
44.33		Regulador de freno RH	Unidad	Evento	1	117.325
44.34		Resorte	Unidad	Evento	1	54.150
44.35		Resortes de zapata	Unidad	Evento	1	99.275
44.36		Seguro de aro	Unidad	Evento	1	45.125
44.37		Seguros	Unidad	Evento	1	45.125
44.38		Seguros de zapata	Unidad	Evento	1	45.125
44.39		Sensor de desaceleración	Unidad	Evento	1	140.000
44.40		Servo freno	Unidad	Evento	1	1.128.125
44.41		Tambores de freno	Unidad	Evento	1	1.128.125
44.42		Tapa de polvo	Unidad	Evento	1	49.700
44.43		Tornillo	Unidad	Evento	1	67.700
44.44		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
44.45		Válvula de freno	Unidad	Evento	1	81.225
45	**78180101-004**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de suspensión delantera y cubiertas**				
45.1		Amortiguadores	Unidad	Evento	1	631.750
45.2		Arandela de maza	Unidad	Evento	1	40.650
45.3		Asientos de barra torsión inferior	Unidad	Evento	1	162.450
45.4		Asientos de barra torsión superior	Unidad	Evento	1	162.450
45.5		Barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	631.750
45.6		Barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	631.750
45.7		Barra estabilizadora delantera	Unidad	Evento	1	252.700
45.8		Bieleta estabilizadora LH	Unidad	Evento	1	189.525
45.9		Bieleta estabilizadora RH	Unidad	Evento	1	189.525
45.10		Brazo de barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	379.050
45.11		Brazo de barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	379.050
45.12		Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	16.245
45.13		Buje estabilizador central	Unidad	Evento	1	225.625
45.14		Bujes de parrilla inferior delantera	Unidad	Evento	1	270.750
45.15		Bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	279.775
45.16		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
45.17		Bulón de torsión	Unidad	Evento	1	72.200
45.18		Cubierta 215/70 R 14C	Unidad	Evento	1	1.353.750
45.19		Juego de bujes	Unidad	Evento	1	249.000
45.20		Juego de calces	Unidad	Evento	1	90.250
45.21		Maza de rueda delantera	Unidad	Evento	1	694.925
45.22		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	812.250
45.23		Parrilla de suspensión superior	Unidad	Evento	1	812.250
45.24		Perno parrilla	Unidad	Evento	1	76.700

GILCOPAR S.R.L.
RUC 80009240-6

45.25		Pesas	Unidad	Evento	1	40.650
45.26		Punta eje LH	Unidad	Evento	1	469.300
45.27		Punta eje RH	Unidad	Evento	1	469.300
45.28		Retén de aceite punta eje	Unidad	Evento	1	117.325
45.29		Retén de maza delantera	Unidad	Evento	1	135.375
45.30		Rodillo de punta eje	Unidad	Evento	1	225.625
45.31		Rótulas inferiores	Unidad	Evento	1	586.625
45.32		Rótulas superiores	Unidad	Evento	1	586.625
45.33		Rulemán de maza delantera externa	Unidad	Evento	1	451.250
45.34		Rulemán de maza delantera interna	Unidad	Evento	1	451.250
45.35		Tapa de maza	Unidad	Evento	1	63.175
45.36		Taqueador de suspensión LH	Unidad	Evento	1	135.375
45.37		Taqueador de suspensión RH	Unidad	Evento	1	135.375
45.38		Tazas de ruedas	Unidad	Evento	1	144.400
45.39		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
45.40		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
45.41		Tuerca de maza	Unidad	Evento	1	72.200
46	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de sistema de arranque**				
46.1		Automático de arranque	Unidad	Evento	1	406.125
46.2		Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	406.125
46.3		Bobina motor de arranque	Unidad	Evento	1	379.050
46.4		Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	370.025
46.5		Juego de carbones	Unidad	Evento	1	171.475
46.6		Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	1.940.375
46.7		Porta carbón	Unidad	Evento	1	243.675
46.8		Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	388.075
46.9		Rulemán	Unidad	Evento	1	189.525
46.10		Rulemán de arranque	Unidad	Evento	1	162.450
47	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de alternador**				
47.1		Alternador completo	Unidad	Evento	1	2.454.800
47.2		Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	225.625
47.3		Carcasa trasera de alternador	Unidad	Evento	1	225.625
47.4		Correa de alternador	Unidad	Evento	1	189.525
47.5		Estator de alternador	Unidad	Evento	1	333.925
47.6		Polea de alternador	Unidad	Evento	1	351.975
47.7		Rulemanes de alternador	Unidad	Evento	1	189.525
47.8		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	Evento	1	442.225
47.9		Rotor de alternador	Unidad	Evento	1	406.125
48	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Partes eléctricas en general**				
48.1		Alarma cinturón	Unidad	Evento	1	90.250
48.2		Antena	Unidad	Evento	1	144.400
48.3		Batería 12 volts y 90 amperes	Unidad	Evento	1	866.400
48.4		Bocina	Unidad	Evento	1	225.625

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

48.5		Bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	767.125
48.6		Bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	144.400
48.7		Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	144.400
48.8		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	139.900
48.9		Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	685.900
48.10		Control apertura	Unidad	Evento	1	81.225
48.11		Encendedor	Unidad	Evento	1	113.000
48.12		Faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	171.475
48.13		Faro auxiliar de freno	Unidad	Evento	1	189.525
48.14		Faro delantero	Unidad	Evento	1	559.550
48.15		Faro trasero	Unidad	Evento	1	460.275
48.16		Faros busca huellas	Unidad	Evento	1	315.875
48.17		Foco de 1 filamento	Unidad	Evento	1	90.250
48.18		Foco de 2 filamentos	Unidad	Evento	1	90.250
48.19		Foco de alta y baja	Unidad	Evento	1	135.375
48.20		Foco de busca huellas	Unidad	Evento	1	144.400
48.21		Foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	117.325
48.22		Interruptor de busca huella	Unidad	Evento	1	117.325
48.23		Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	135.375
48.24		Juego de cintas	Unidad	Evento	1	135.375
48.25		Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	288.800
48.26		Motor limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	342.950
48.27		Relay	Unidad	Evento	1	135.375
48.28		Relay limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	135.375
48.29		Sensor de bujía incandescente	Unidad	Evento	1	144.400
48.30		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	379.050
48.31		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	388.075
48.32		Tanque depósito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	81.225
48.33		Tubo tapa reservorio	Unidad	Evento	1	117.325
48.34		Unidad de control	Unidad	Evento	1	279.775
48.35		Unidad de control de apertura	Unidad	Evento	1	225.625
49	**78180101-014**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de motor**				
49.1		Aceite 15W40	Unidad	Evento	1	67.700
49.2		Arandelas	Unidad	Evento	1	40.650
49.3		Árbol de levas	Unidad	Evento	1	694.925
49.4		Brazo de biela	Unidad	Evento	1	442.225
49.5		Buje de biela	Unidad	Evento	1	288.800
49.6		Calibración de pico inyector	Unidad	Evento	1	333.925
49.7		Cambio de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	1.416.925
49.8		Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	947.625
49.9		Cambio de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	4.693.000
49.10		Cambio de buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	Evento	1	559.550
49.11		Cambio de cabo de velocímetro	Unidad	Evento	1	225.625

GILCOPAR S.A.
R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

49.12		Cambio de caño de combustible	Unidad	Evento	1	167.000
49.13		Cambio de cigüeñal	Unidad	Evento	1	2.572.125
49.14		Cambio de correa dentada	Unidad	Evento	1	13.550
49.15		Cambio de eje leva de bomba	Unidad	Evento	1	225.625
49.16		Cambio de filtro combustible c/ trampa de agua	Unidad	Evento	1	297.825
49.17		Cambio de fluido de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	72.200
49.18		Cambio de junta tapa balancín	Unidad	Evento	1	81.225
49.19		Cambio de polea rulemán tensor de correas	Unidad	Evento	1	225.625
49.20		Cambio de retén culata motor	Unidad	Evento	1	153.425
49.21		Cambiar ventilador de motor	Unidad	Evento	1	243.675
49.22		Cambio de retén frente motor cigüeñal	Unidad	Evento	1	297.825
49.23		Cambio de soporte motor	Unidad	Evento	1	406.125
49.24		Cambio de ventilador de motor	Unidad	Evento	1	234.650
49.25		Caño succionador de aceite	Unidad	Evento	1	234.650
49.26		Cárter	Unidad	Evento	1	496.375
49.27		Casquillo de bancada	Unidad	Evento	1	604.675
49.28		Casquillo de biela	Unidad	Evento	1	469.300
49.29		Casquillo de leva	Unidad	Evento	1	361.000
49.30		Cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	198.550
49.31		Embrague del ventilador	Unidad	Evento	1	812.250
49.32		Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	333.925
49.33		Filtro de aire	Unidad	Evento	1	330.315
49.34		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	451.250
49.35		Guías de válvulas	Unidad	Evento	1	451.250
49.36		Juego de aros	Unidad	Evento	1	812.250
49.37		Juego de camisa	Unidad	Evento	1	1.218.375
49.38		Juego de juntas	Unidad	Evento	1	884.450
49.39		Juego de pistón	Unidad	Evento	1	568.575
49.40		Juego de válvulas	Unidad	Evento	1	568.575
49.41		Junta de cárter	Unidad	Evento	1	180.000
49.42		Junta tapa motor	Unidad	Evento	1	315.875
49.43		Limpieza de tanque	Unidad	Evento	1	171.475
49.44		Manguera de respiro tanque de combustible	Unidad	Evento	1	324.900
49.45		Mantenimiento de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	830.300
49.46		Pico inyector	Unidad	Evento	1	902.500
49.47		Polea de cigüeñal	Unidad	Evento	1	875.425
49.48		Rectificación de cilindro	Unidad	Evento	1	356.500
49.49		Rectificación y esmerilado de tapa motor	Unidad	Evento	1	297.825
49.50		Rectificación, esmerilado y asiento de válvulas	Unidad	Evento	1	198.550
49.51		Regulación de válvulas	Unidad	Evento	1	496.375
49.52		Reparación de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	2.707.500
49.53		Reparación de cárter	Unidad	Evento	1	90.250
49.54		Reparación de radiador	Unidad	Evento	1	460.275

GECOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

49.55		Reservorio de agua radiador	Unidad	Evento	1	171.475
49.56		Seguros	Unidad	Evento	1	46.930
49.57		Tapa de radiador	Unidad	Evento	1	58.650
49.58		Tapa motor	Unidad	Evento	1	2.888.000
49.59		Tapón de cárter	Unidad	Evento	1	54.150
49.60		Tornillo para cárter	Unidad	Evento	1	67.700
49.61		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
49.62		Tornillos de tapa motor	Unidad	Evento	1	72.200
50	**78180101-003**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de dirección**				
50.1		Aceite ATF	Unidad	Evento	1	67.700
50.2		Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	117.325
50.3		Bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.805.000
50.4		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
50.5		Calces	Unidad	Evento	1	81.225
50.6		Cambio de barra larga de dirección	Unidad	Evento	1	406.125
50.7		Cambio de barra tensor	Unidad	Evento	1	234.650
50.8		Cambio de brazo pitman	Unidad	Evento	1	442.225
50.9		Cambio de brazo zeta	Unidad	Evento	1	315.875
50.10		Cambio de buje de barra tensor	Unidad	Evento	1	248.200
50.11		Cambio de muñequines	Unidad	Evento	1	356.500
50.12		Cambio de retén de masa delantera	Unidad	Evento	1	135.375
50.13		Cambio de sinfín de dirección	Unidad	Evento	1	1.534.250
50.14		Columna de dirección	Unidad	Evento	1	153.425
50.15		Conjunto de cilindro contacto	Unidad	Evento	1	167.000
50.16		Correa de dirección	Unidad	Evento	1	171.475
50.17		Corrección de pisada y avance	Unidad	Evento	1	135.375
50.18		Cruceta de columna de dirección	Unidad	Evento	1	167.000
50.19		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	Evento	1	248.200
50.20		Eje de dirección	Unidad	Evento	1	162.450
50.21		Guardapolvo	Unidad	Evento	1	90.250
50.22		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	121.900
50.23		Juego de repuestos cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	288.800
50.24		Juego de repuestos retenes bomba D/H	Unidad	Evento	1	288.800
50.25		Llantas	Unidad	Evento	1	257.300
50.26		Manguera D/H	Unidad	Evento	1	189.525
50.27		Manguera de retorno D/H	Unidad	Evento	1	333.925
50.28		Reparación de cremallera	Unidad	Evento	1	1.173.250
50.29		Rulemán tensor	Unidad	Evento	1	167.000
50.30		Tanque de fluido D/H	Unidad	Evento	1	135.375
50.31		Tuerca	Unidad	Evento	1	90.250
50.32		Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	72.200
50.33		Válvula p/ llanta	Unidad	Evento	1	27.075
51	**78180101-016**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.**				

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, con permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.
GILCOPAR S.R.L.
RUC 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

51.1		Agua refrigerante c/ aditivo	Unidad	Evento	1	103.700
51.2		Bomba de agua	Unidad	Evento	1	902.500
51.3		Caño de compresor	Unidad	Evento	1	460.275
51.4		Carcasa termostato	Unidad	Evento	1	117.325
51.5		Comando de A/A	Unidad	Evento	1	586.625
51.6		Compresor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	2.978.250
51.7		Condensador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	3.411.450
51.8		Conjunto de polea tensor A/A	Unidad	Evento	1	415.150
51.9		Control de frío	Unidad	Evento	1	117.325
51.10		Correa de A/A	Unidad	Evento	1	176.000
51.11		Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	365.600
51.12		Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	153.425
51.13		Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	153.425
51.14		Evaporador de A.Ac.	Unidad	Evento	1	573.200
51.15		Filtro habitáculo A/A	Unidad	Evento	1	163.400
51.16		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	172.400
51.17		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	552.330
51.18		Goma soporte radiador	Unidad	Evento	1	90.250
51.19		Guía ventilador	Unidad	Evento	1	121.900
51.20		Juego de anillos	Unidad	Evento	1	126.350
51.21		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	Evento	1	139.900
51.22		Junta de bomba agua	Unidad	Evento	1	72.200
51.23		Junta de termostato	Unidad	Evento	1	72.200
51.24		Juntas	Unidad	Evento	1	90.250
51.25		Manguera A/C	Unidad	Evento	1	153.425
51.26		Manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	225.625
51.27		Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	207.575
51.28		Motor de ventilador A/A	Unidad	Evento	1	99.275
51.29		Motor ventilador condensador A/C	Unidad	Evento	1	379.050
51.30		Núcleo evaporador A/A	Unidad	Evento	1	333.925
51.31		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	198.550
51.32		Radiador de agua	Unidad	Evento	1	1.895.250
51.33		Regulador correa	Unidad	Evento	1	207.575
51.34		Resistor de ventilador	Unidad	Evento	1	135.375
51.35		Tanque auxiliar de radiador	Unidad	Evento	1	135.375
51.36		Tapa radiador	Unidad	Evento	1	45.125
51.37		Termostato	Unidad	Evento	1	171.475
51.38		Tubo	Unidad	Evento	1	99.275
51.39		Tubo de agua	Unidad	Evento	1	81.225
51.40		Válvula expansiva	Unidad	Evento	1	189.525
51.41		Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	171.475
52	78180101-017	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Mantenimiento, reparación y regulación de puertas y accesorios, tapizados, chapería y pintura**				
52.1		Alfombra de goma	Unidad	Evento	1	419.700

GILCOPAR S.A. R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado

52.2		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
52.3		Cenicero	Unidad	Evento	1	135.375
52.4		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	135.375
52.5		Cerradura de puerta derecha	Unidad	Evento	1	189.525
52.6		Cerradura de puerta izquierda	Unidad	Evento	1	189.525
52.7		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	189.525
52.8		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	189.525
52.9		Chaperia	Unidad	Evento	1	1.173.250
52.10		Cilindro de contacto	Unidad	Evento	1	135.375
52.11		Cilindro de guantera	Unidad	Evento	1	135.375
52.12		Cilindro de puerta LH	Unidad	Evento	1	135.375
52.13		Cilindro de puerta RH	Unidad	Evento	1	135.375
52.14		Cilindro de tapa trasera	Unidad	Evento	1	117.325
52.15		Control de apertura	Unidad	Evento	1	99.275
52.16		Encendedor	Unidad	Evento	1	126.350
52.17		Faro techo	Unidad	Evento	1	135.375
52.18		Faro techo frente	Unidad	Evento	1	198.550
52.19		Guantera	Unidad	Evento	1	176.000
52.20		Guardafango	Unidad	Evento	1	257.300
52.21		Guía del asiento acompañante	Unidad	Evento	1	234.650
52.22		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	55.955
52.23		Juego de cilindros cerradura	Unidad	Evento	1	261.725
52.24		Juego de guía de asiento conductor	Unidad	Evento	1	284.300
52.25		Limpieza integral de tapizados	Unidad	Evento	1	622.725
52.26		Llave virgen	Unidad	Evento	1	126.350
52.27		Manija de tapa	Unidad	Evento	1	144.400
52.28		Manija exterior puerta delantera	Unidad	Evento	1	162.450
52.29		Manija exterior puerta trasera	Unidad	Evento	1	167.000
52.30		Manija interior puerta delantera	Unidad	Evento	1	168.800
52.31		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	Evento	1	319.485
52.32		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	320.400
52.33		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	Evento	1	319.485
52.34		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	320.400
52.35		Moldura tablero frontal	Unidad	Evento	1	424.175
52.36		Motor levanta vidrio delantero LH	Unidad	Evento	1	333.925
52.37		Motor levanta vidrio delantero RH	Unidad	Evento	1	342.950
52.38		Motor levanta vidrio trasero LH	Unidad	Evento	1	342.950
52.39		Motor levanta vidrio trasero RH	Unidad	Evento	1	342.950
52.40		Panel de tablero	Unidad	Evento	1	356.500
52.41		Parasol LH/RH	Unidad	Evento	1	144.400
52.42		Pintura	Unidad	Evento	1	1.353.750
52.43		Rejilla de aire	Unidad	Evento	1	171.475
52.44		Tapa tanque c/ llave	Unidad	Evento	1	81.225

Visión: SINAFOCAL se constituye como Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población [illegible] oportunidad de actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.
GILCOPAR S.A.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

52.45		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	Evento	1	451.250
52.46		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	Evento	1	451.250
52.47		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	442.225
52.48		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	442.225
52.49		Tornillo	Unidad	Evento	1	72.200
52.50		Tranca cerradura	Unidad	Evento	1	135.375
53	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Sistema de caja y transmisión**				
53.1		Aceite 75w90	Unidad	Evento	1	67.700
53.2		Anillo de corona de transferencia	Unidad	Evento	1	243.675
53.3		Anillo de corona externa	Unidad	Evento	1	243.675
53.4		Anillo de corona interna	Unidad	Evento	1	243.675
53.5		Anillo retenedor (Tipo espiral)	Unidad	Evento	1	243.675
53.6		Anillo transferencia	Unidad	Evento	1	243.675
53.7		Anillos	Unidad	Evento	1	243.675
53.8		Arandela de corona	Unidad	Evento	1	72.200
53.9		Aro de seguro	Unidad	Evento	1	140.000
53.10		Block de eje horquilla transferencia	Unidad	Evento	1	243.675
53.11		Bomba de aceite de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
53.12		Brida salida transferencia	Unidad	Evento	1	194.000
53.13		Buje de eje de collar	Unidad	Evento	1	153.425
53.14		Buje de palanca cambio	Unidad	Evento	1	135.375
53.15		Caja selectora de cambios	Unidad	Evento	1	1.534.250
53.16		Calces de transmisión	Unidad	Evento	1	90.250
53.17		Chavetas	Unidad	Evento	1	46.930
53.18		Cola de caja	Unidad	Evento	1	171.475
53.19		Collar de transferencia	Unidad	Evento	1	189.525
53.20		Corona de transferencia	Unidad	Evento	1	207.575
53.21		Cuádruple	Unidad	Evento	1	812.250
53.22		Desplazable de 5ta. y marcha atrás	Unidad	Evento	1	243.675
53.23		Desplazable de 1ra. y 2da.	Unidad	Evento	1	243.675
53.24		Desplazable de 3ra. y 4ta.	Unidad	Evento	1	243.675
53.25		Diente planetario	Unidad	Evento	1	153.425
53.26		Eje de collar transferencia	Unidad	Evento	1	216.600
53.27		Eje de entrada de transferencia	Unidad	Evento	1	379.050
53.28		Eje de mando	Unidad	Evento	1	1.398.875
53.29		Eje principal	Unidad	Evento	1	1.173.250
53.30		Eje principal de transferencia	Unidad	Evento	1	812.250
53.31		Eje salida de transferencia	Unidad	Evento	1	356.500
53.32		Engranaje	Unidad	Evento	1	460.275
53.33		Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	586.625
53.34		Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	586.625
53.35		Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	586.625
53.36		Engranaje de 4ta.	Unidad	Evento	1	586.625

GILCORP S.A.
R.U.C. 80009240-1

53.37		Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	586.625
53.38		Engranaje de marcha atrás	Unidad	Evento	1	586.625
53.39		Engranaje de velocímetro	Unidad	Evento	1	324.900
53.40		Engranaje interno de alto/bajo	Unidad	Evento	1	451.250
53.41		Engranaje transferencia	Unidad	Evento	1	546.100
53.42		Goma de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	90.250
53.43		Guardapolvo de palanca cambio	Unidad	Evento	1	81.225
53.44		Horquilla cambio 1ra. / 2da.	Unidad	Evento	1	406.125
53.45		Horquilla cambio 3ra. / 4ta.	Unidad	Evento	1	406.125
53.46		Horquilla cambio 5ta. / Rev.	Unidad	Evento	1	406.125
53.47		Horquilla transferencia 4x2/4x4	Unidad	Evento	1	406.125
53.48		Horquilla transferencia alta/baja	Unidad	Evento	1	406.125
53.49		Juego de anillos sincronizadores	Unidad	Evento	1	722.000
53.50		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	162.450
53.51		Juego de juntas de caja	Unidad	Evento	1	158.000
53.52		Juego de rodillos	Unidad	Evento	1	406.125
53.53		Juego de rulemanes	Unidad	Evento	1	767.125
53.54		Ollita de transferencia	Unidad	Evento	1	830.300
53.55		Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	189.525
53.56		Placa intermedia	Unidad	Evento	1	126.350
53.57		Prisionero	Unidad	Evento	1	99.275
53.58		Resorte sincronizador	Unidad	Evento	1	72.200
53.59		Resortes desplazable	Unidad	Evento	1	72.200
53.60		Retén cola	Unidad	Evento	1	171.475
53.61		Retén de frente caja	Unidad	Evento	1	153.425
53.62		Retén de frente transferencia	Unidad	Evento	1	140.000
53.63		Rodillo	Unidad	Evento	1	167.000
53.64		Rulemán de salida de transferencia	Unidad	Evento	1	406.125
53.65		Rulemán eje entrada	Unidad	Evento	1	333.925
53.66		Rulemán salida frente	Unidad	Evento	1	333.925
53.67		Seguro sincronizador	Unidad	Evento	1	126.350
53.68		Seguro tuerca	Unidad	Evento	1	90.250
53.69		Seguros de desplazable	Unidad	Evento	1	72.200
53.70		Sincronizador transferencia	Unidad	Evento	1	315.875
53.71		Tapa de cola	Unidad	Evento	1	90.250
53.72		Transmisión manual TF85	Unidad	Evento	1	126.350
54	**78180101-005**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de embrague**				
54.1		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	239.400
54.2		Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	424.175
54.3		Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	139.900
54.4		Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	541.500
54.5		Corona volante	Unidad	Evento	1	2.256.250
54.6		Disco de embrague	Unidad	Evento	1	812.250

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, con permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuados al proceso de crecimiento económico y social.
GILOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

54.7		Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	144.400
54.8		Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	99.275
54.9		Guardapolvo de horquilla	Unidad	Evento	1	81.225
54.10		Horquilla	Unidad	Evento	1	234.650
54.11		Juego de reparo de bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	153.425
54.12		Juego de reparo de bomba central	Unidad	Evento	1	153.425
54.13		Plato de presión	Unidad	Evento	1	893.475
54.14		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	99.275
54.15		Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	81.225
54.16		Volante de motor	Unidad	Evento	1	2.120.875
55	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de diferencial trasero**				
55.1		Acople	Unidad	Evento	1	153.425
55.2		Aro de presión	Unidad	Evento	1	117.325
55.3		Cruceta	Unidad	Evento	1	315.875
55.4		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	4.521.525
55.5		Disco de fricción	Unidad	Evento	1	108.300
55.6		Eje palier trasero	Unidad	Evento	1	722.000
55.7		Espaciador	Unidad	Evento	1	135.375
55.8		Juego de calces	Unidad	Evento	1	135.375
55.9		Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	2.301.375
55.10		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	118.000
55.11		Ollita diferencial	Unidad	Evento	1	871.000
55.12		Planetarios	Unidad	Evento	1	451.250
55.13		Plato fricción	Unidad	Evento	1	249.000
55.14		Retén de palier	Unidad	Evento	1	135.375
55.15		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	135.375
55.16		Retén de túnel trasero	Unidad	Evento	1	162.450
55.17		Retentor	Unidad	Evento	1	121.900
55.18		Rulemán de piñón chico	Unidad	Evento	1	406.125
55.19		Rulemán de piñón grande	Unidad	Evento	1	496.375
55.20		Rulemán de palier	Unidad	Evento	1	478.325
55.21		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	315.875
55.22		Satélites	Unidad	Evento	1	496.375
55.23		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	63.175
56	**78180101-004**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de suspensión trasera**				
56.1		Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	613.700
56.2		Arandelas	Unidad	Evento	1	32.000
56.3		Buje de amortiguador	Unidad	Evento	1	13.600
56.4		Bujes de elásticos	Unidad	Evento	1	225.625
56.5		Calces	Unidad	Evento	1	90.250
56.6		Goma de cabina	Unidad	Evento	1	126.350
56.7		Grilletes de elásticos	Unidad	Evento	1	135.375
56.8		Mecanismo porta auxilio	Unidad	Evento	1	261.725

GLCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

56.9		Perno	Unidad	Evento	1	117.325
56.10		Perno de elástico	Unidad	Evento	1	117.325
56.11		Taqueador trasero	Unidad	Evento	1	144.400
57	**78180101-018**	**CAMIONETA D/C NISSAN PICK UP 4X2 - Reparación de sistema de combustible**				
57.1		Anillo inyector	Unidad	Evento	1	541.500
57.2		Arandela de pico inyector	Unidad	Evento	1	90.250
57.3		Base de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	234.650
57.4		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	5.054.000
57.5		Calces	Unidad	Evento	1	81.225
57.6		Conjunto de aceleración	Unidad	Evento	1	225.625
57.7		Conjunto soporte filtro de combustible	Unidad	Evento	1	315.875
57.8		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	388.075
57.9		Flotador de tanque	Unidad	Evento	1	351.975
57.10		Inyectores	Unidad	Evento	1	767.125
57.11		Juego de caños de combustible	Unidad	Evento	1	167.000
57.12		Pedal acelerador	Unidad	Evento	1	176.000
57.13		Protector del tanque	Unidad	Evento	1	144.400
57.14		Retén de pico	Unidad	Evento	1	63.175
57.15		Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	198.550
57.16		Sensor filtro de combustible	Unidad	Evento	1	315.875
57.17		Solenoide de bomba alta	Unidad	Evento	1	315.875
57.18		Tanque de combustible	Unidad	Evento	1	1.173.250
57.19		Tapa de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	144.400
57.20		Tubo de combustible	Unidad	Evento	1	117.325
57.21		Válvula de retención de combustible	Unidad	Evento	1	144.400
58	**78180101-006**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de frenos, reparación del sistema de freno al vacío y reparación del sistema de freno ABS**				
58.1		Arandelas de zapata	Unidad	Evento	1	49.700
58.2		Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	1.173.250
58.3		Bomba de vacío motor	Unidad	Evento	1	676.875
58.4		Bulbo de freno	Unidad	Evento	1	153.425
58.5		Bulón	Unidad	Evento	1	122.000
58.6		Cabos de frenos de mano	Unidad	Evento	1	356.500
58.7		Caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	135.375
58.8		Cementado de zapatas	Unidad	Evento	1	460.275
58.9		Cilindros de freno trasero	Unidad	Evento	1	333.925
58.10		Discos de freno delantero	Unidad	Evento	1	1.353.750
58.11		Fibra de freno	Unidad	Evento	1	568.575
58.12		Fluido de freno	Unidad	Evento	1	54.150
58.13		Goma de pedal TM	Unidad	Evento	1	58.650
58.14		Guardapolvo de mordaza	Unidad	Evento	1	58.650
58.15		Juego de calces	Unidad	Evento	1	99.275
58.16		Juego de pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	442.225
58.17		Juego de reparo de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	180.500

Visión: SINAFOCAL es el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

58.18		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	Evento	1	90.250
58.19		Juego de repuesto de mordaza	Unidad	Evento	1	243.675
58.20		Juego de zapatas de frenos traseros	Unidad	Evento	1	573.100
58.21		Leva de freno	Unidad	Evento	1	90.250
58.22		Mecanismo de freno de mano	Unidad	Evento	1	239.200
58.23		Modulo hidráulico de ABS	Unidad	Evento	1	1.489.125
58.24		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	Evento	1	1.173.250
58.25		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	Evento	1	992.750
58.26		Perno de mordaza	Unidad	Evento	1	108.300
58.27		Perno de zapata	Unidad	Evento	1	167.000
58.28		Pistón de mordaza	Unidad	Evento	1	170.392
58.29		Plato soporte zapata freno LH	Unidad	Evento	1	315.875
58.30		Plato soporte zapata freno RH	Unidad	Evento	1	433.200
58.31		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	Evento	1	85.800
58.32		Rectificación de discos de freno	Unidad	Evento	1	85.800
58.33		Regulador de freno LH	Unidad	Evento	1	112.900
58.34		Regulador de freno RH	Unidad	Evento	1	90.250
58.35		Resorte	Unidad	Evento	1	54.150
58.36		Resortes de zapata	Unidad	Evento	1	54.150
58.37		Rotor sensor de ABS	Unidad	Evento	1	176.000
58.38		Seguros	Unidad	Evento	1	54.150
58.39		Seguro de aro	Unidad	Evento	1	54.150
58.40		Seguros de zapata	Unidad	Evento	1	135.375
58.41		Sensor ABS de rueda derecha	Unidad	Evento	1	505.400
58.42		Sensor ABS de rueda izquierda	Unidad	Evento	1	532.475
58.43		Sensor ABS de rueda trasera	Unidad	Evento	1	478.325
58.44		Sensor de desaceleración	Unidad	Evento	1	496.375
58.45		Servo freno	Unidad	Evento	1	1.353.750
58.46		Tambores de freno	Unidad	Evento	1	1.173.250
58.47		Tapa de polvo	Unidad	Evento	1	49.700
58.48		Tornillo	Unidad	Evento	1	72.200
58.49		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
58.50		Válvula de freno	Unidad	Evento	1	81.225
59	**78180101-004**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de suspensión delantera cubiertas**				
59.1		Amortiguadores	Unidad	Evento	1	712.975
59.2		Arandela de maza	Unidad	Evento	1	40.600
59.3		Asientos de barra torsión inferior	Unidad	Evento	1	176.000
59.4		Asientos de barra torsión superior	Unidad	Evento	1	176.000
59.5		Barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	830.300
59.6		Barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	830.300
59.7		Barra estabilizadora delantera	Unidad	Evento	1	297.825
59.8		Bieleta estabilizadora LH	Unidad	Evento	1	225.625
59.9		Bieleta estabilizadora RH	Unidad	Evento	1	225.625

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80078290-6

59.10		Brazo de barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	338.500
59.11		Brazo de barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	338.500
59.12		Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	18.050
59.13		Buje estabilizador central	Unidad	Evento	1	234.650
59.14		Bujes de parrilla inferior delantera	Unidad	Evento	1	315.875
59.15		Bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	315.875
59.16		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
59.17		Bulón de torsión	Unidad	Evento	1	72.200
59.18		Cubiertas 245/70 R16	Unidad	Evento	1	1.444.000
59.19		Juego de bujes	Unidad	Evento	1	424.175
59.20		Juego de calces	Unidad	Evento	1	99.275
59.21		Maza de rueda delantera	Unidad	Evento	1	1.759.875
59.22		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	1.444.000
59.23		Parrilla de suspensión superior	Unidad	Evento	1	1.444.000
59.24		Perno parrilla	Unidad	Evento	1	117.325
59.25		Pesas	Unidad	Evento	1	36.100
59.26		Punta eje LH	Unidad	Evento	1	812.250
59.27		Punta eje RH	Unidad	Evento	1	803.225
59.28		Retén de aceite punta eje	Unidad	Evento	1	135.375
59.29		Retén de maza delantera	Unidad	Evento	1	144.400
59.30		Rodillo de punta eje	Unidad	Evento	1	406.125
59.31		Rótulas inferiores	Unidad	Evento	1	992.750
59.32		Rótulas superiores	Unidad	Evento	1	902.500
59.33		Rulemán de maza delantera externa	Unidad	Evento	1	1.173.250
59.34		Rulemán de maza delantera interna	Unidad	Evento	1	1.083.000
59.35		Tapa de maza	Unidad	Evento	1	135.375
59.36		Taqueador de suspensión LH	Unidad	Evento	1	153.425
59.37		Taqueador de suspensión RH	Unidad	Evento	1	144.400
59.38		Tazas de ruedas	Unidad	Evento	1	189.525
59.39		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
59.40		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
59.41		Tuerca de maza	Unidad	Evento	1	72.200
60	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de sistema de arranque**				
60.1		Automático de arranque	Unidad	Evento	1	406.125
60.2		Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	388.075
60.3		Bobina motor de arranque	Unidad	Evento	1	433.200
60.4		Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	406.125
60.5		Juego de carbones	Unidad	Evento	1	243.675
60.6		Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	2.888.000
60.7		Porta carbón	Unidad	Evento	1	279.775
60.8		Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	478.325
60.9		Rulemán	Unidad	Evento	1	189.525
60.10		Rulemán de arranque	Unidad	Evento	1	189.525

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-0

61	78180101-009	CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de alternador				
61.1		Alternador completo	Unidad	Evento	1	1.985.500
61.2		Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	243.675
61.3		Carcasa trasera de alternador	Unidad	Evento	1	248.200
61.4		Correa de alternador	Unidad	Evento	1	225.625
61.5		Estator de alternador	Unidad	Evento	1	347.500
61.6		Polea de alternador	Unidad	Evento	1	347.500
61.7		Rulemanes de alternador	Unidad	Evento	1	180.500
61.8		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	Evento	1	550.525
61.9		Rotor de alternador	Unidad	Evento	1	261.725
62	78180101-009	CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Partes eléctricas en general				
62.1		Alarma de cinturón	Unidad	Evento	1	99.275
62.2		Antena centro techo	Unidad	Evento	1	176.000
62.3		Batería de 12 voltios y 90 amperios	Unidad	Evento	1	992.750
62.4		Bocina	Unidad	Evento	1	239.200
62.5		Bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	239.200
62.6		Bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	180.500
62.7		Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	167.000
62.8		Bulbo de transferencia	Unidad	Evento	1	171.475
62.9		Comando central de levanta vidrios LH	Unidad	Evento	1	406.125
62.10		Comando central de levanta vidrios RH	Unidad	Evento	1	410.700
62.11		Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	902.500
62.12		Control de apertura	Unidad	Evento	1	176.000
62.13		Encendedor	Unidad	Evento	1	176.000
62.14		Faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	577.600
62.15		Faro auxiliar de freno	Unidad	Evento	1	568.575
62.16		Faro delantero	Unidad	Evento	1	1.128.125
62.17		Faro trasero	Unidad	Evento	1	992.750
62.18		Faros busca huellas	Unidad	Evento	1	676.875
62.19		Foco de 1 filamento	Unidad	Evento	1	81.225
62.20		Foco de 2 filamentos	Unidad	Evento	1	81.225
62.21		Foco de alta y baja	Unidad	Evento	1	144.400
62.22		Foco de busca huellas	Unidad	Evento	1	149.000
62.23		Foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	81.225
62.24		Interruptor de 4x4	Unidad	Evento	1	523.450
62.25		Interruptor de busca huella	Unidad	Evento	1	261.725
62.26		Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	189.525
62.27		Interruptor de levanta vidrios trasero LH	Unidad	Evento	1	279.775
62.28		Interruptor de levanta vidrios trasero RH	Unidad	Evento	1	288.800
62.29		Interruptor de transferencia	Unidad	Evento	1	252.700
62.30		Interruptores de puerta	Unidad	Evento	1	261.725
62.31		Juego de cintas	Unidad	Evento	1	135.375
62.32		Mecanismo del retrovisor lateral LH	Unidad	Evento	1	992.750

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

62.33		Mecanismo del retrovisor lateral RH	Unidad	Evento	1	992.750
62.34		Motor de limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	315.875
62.35		Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	225.625
62.36		Relay	Unidad	Evento	1	198.550
62.37		Relay de limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	135.375
62.38		Sensor de bujía incandescente	Unidad	Evento	1	225.625
62.39		Sensor de posición de leva 4JJ1	Unidad	Evento	1	505.400
62.40		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	460.275
62.41		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	460.275
62.42		Tanque de depósito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	198.550
62.43		Tubo de tapa reservorio	Unidad	Evento	1	108.300
62.44		Unidad de control	Unidad	Evento	1	5.776.000
62.45		Unidad de control 4JJ1	Unidad	Evento	1	5.776.000
62.46		Unidad de control de apertura	Unidad	Evento	1	685.900
63	**78180101-014**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de motor**				
63.1		Aceite 15W40	Unidad	Evento	1	67.700
63.2		Anillos	Unidad	Evento	1	40.700
63.3		Arandelas	Unidad	Evento	1	42.500
63.4		Árbol de leva admisión	Unidad	Evento	1	722.000
63.5		Árbol de leva de escape	Unidad	Evento	1	722.000
63.6		Asiento de válvula	Unidad	Evento	1	225.625
63.7		Block motor 4JJ1	Unidad	Evento	1	7.174.875
63.8		Bomba de aceite	Unidad	Evento	1	2.346.500
63.9		Brazo de biela	Unidad	Evento	1	712.975
63.10		Buje de biela	Unidad	Evento	1	342.950
63.11		Bulbo de aceite 4JJ1	Unidad	Evento	1	234.650
63.12		Cadena de distribución	Unidad	Evento	1	1.218.375
63.13		Calce lateral	Unidad	Evento	1	249.000
63.14		Cárter del motor	Unidad	Evento	1	433.200
63.15		Casquillos de bancada	Unidad	Evento	1	767.125
63.16		Casquillos de biela	Unidad	Evento	1	640.775
63.17		Cigüeñal	Unidad	Evento	1	3.384.375
63.18		Corona de cadena distribución	Unidad	Evento	1	803.225
63.19		Depurador de aire 4JJ1	Unidad	Evento	1	460.275
63.20		Ducto de aire	Unidad	Evento	1	153.425
63.21		Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	406.125
63.22		Filtro de aire	Unidad	Evento	1	388.075
63.23		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	370.025
63.24		Guía de cadena	Unidad	Evento	1	496.375
63.25		Guía de válvulas	Unidad	Evento	1	288.800
63.26		Juego de aros	Unidad	Evento	1	902.500
63.27		Juego de engranajes del frente motor	Unidad	Evento	1	1.669.625
63.28		Juego de juntas	Unidad	Evento	1	875.425

ILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

63.29		Junta de frente de motor	Unidad	Evento	1	180.500
63.30		Junta de múltiple de admisión	Unidad	Evento	1	135.375
63.31		Junta de múltiple de escape	Unidad	Evento	1	144.400
63.32		Junta de tapa balancín	Unidad	Evento	1	63.175
63.33		Junta de tapa de cilindros	Unidad	Evento	1	252.700
63.34		Leva de cadena	Unidad	Evento	1	198.550
63.35		Manguera de depurador	Unidad	Evento	1	122.000
63.36		Martillitos de válvulas	Unidad	Evento	1	388.075
63.37		Múltiple de admisión	Unidad	Evento	1	315.875
63.38		Múltiple de escape	Unidad	Evento	1	225.625
63.39		Perno de pistón	Unidad	Evento	1	122.000
63.40		Pistones	Unidad	Evento	1	2.346.500
63.41		Polea de cigüeñal	Unidad	Evento	1	548.720
63.42		Resortes de válvulas	Unidad	Evento	1	135.375
63.43		Retén de bancada trasera	Unidad	Evento	1	144.400
63.44		Retén frente motor	Unidad	Evento	1	176.000
63.45		Retén guía de válvulas	Unidad	Evento	1	140.000
63.46		Rotor de cigüeñal	Unidad	Evento	1	288.800
63.47		Seguro de perno pistón	Unidad	Evento	1	117.325
63.48		Soporte de caja	Unidad	Evento	1	586.625
63.49		Soportes de motor	Unidad	Evento	1	658.825
63.50		Tapa de cilindros	Unidad	Evento	1	1.173.250
63.51		Tapa de depurador	Unidad	Evento	1	315.875
63.52		Tensor de cadena de distribución.	Unidad	Evento	1	516.230
63.53		Turbo	Unidad	Evento	1	7.671.250
63.54		Válvula de aire	Unidad	Evento	1	195.000
63.55		Válvulas de admisión	Unidad	Evento	1	514.425
63.56		Válvulas de escape	Unidad	Evento	1	514.425
63.57		Carcasa de frente motor	Unidad	Evento	1	333.925
63.58		Chupador de aceite	Unidad	Evento	1	195.000
63.59		Conector de bujía	Unidad	Evento	1	99.275
63.60		Eje de engranaje frente	Unidad	Evento	1	315.875
63.61		Eje de martillito admisión	Unidad	Evento	1	356.000
63.62		Eje de martillito escape	Unidad	Evento	1	356.000
63.63		Eje de tensor	Unidad	Evento	1	153.425
63.64		Goma soporte de escape	Unidad	Evento	1	121.850
63.65		Indicador de nivel aceite	Unidad	Evento	1	162.450
63.66		Junta	Unidad	Evento	1	135.375
63.67		Junta líquida	Unidad	Evento	1	72.200
63.68		Junta tensor	Unidad	Evento	1	117.325
63.69		Manguera de aceite	Unidad	Evento	1	135.375
63.70		Media luna	Unidad	Evento	1	81.225
63.71		Polea de ventilador	Unidad	Evento	1	153.425

COPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

63.72		Prisionero	Unidad	Evento	1	72.200
63.73		Prisionero de admisión	Unidad	Evento	1	72.200
63.74		Prisionero de escape	Unidad	Evento	1	72.200
63.75		Seguro de válvula	Unidad	Evento	1	72.200
63.76		Tapa aceitera de balancín	Unidad	Evento	1	99.275
63.77		Tapa de frente motor	Unidad	Evento	1	252.700
63.78		Tubo	Unidad	Evento	1	90.250
63.79		Tubo de retorno turbo	Unidad	Evento	1	45.125
63.80		Tubo medidor aceite	Unidad	Evento	1	46.930
63.81		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
63.82		Válvula de vacío	Unidad	Evento	1	90.250
64	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de diferencial de 4x4**				
64.1		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	67.700
64.2		Acople de diferencial	Unidad	Evento	1	140.790
64.3		Actuador de diferencial	Unidad	Evento	1	144.400
64.4		Arandela del diferencial	Unidad	Evento	1	117.325
64.5		Bujes del soporte del túnel de diferencial	Unidad	Evento	1	198.550
64.6		Caja de diferencial	Unidad	Evento	1	1.128.125
64.7		Corona y piñón del diferencial 4x4	Unidad	Evento	1	2.707.500
64.8		Deslizante de 4x4	Unidad	Evento	1	469.300
64.9		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	9.927.500
64.10		Eje de diferencial	Unidad	Evento	1	406.125
64.11		Encastre de 4x4	Unidad	Evento	1	446.800
64.12		Engranaje satélite	Unidad	Evento	1	370.025
64.13		Espaciador de diferencial	Unidad	Evento	1	198.550
64.14		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	Evento	1	135.375
64.15		Homocinética del diferencial	Unidad	Evento	1	1.128.125
64.16		Perno diferencial	Unidad	Evento	1	153.425
64.17		Planetario	Unidad	Evento	1	469.300
64.18		Retén de homocinética	Unidad	Evento	1	158.000
64.19		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	158.000
64.20		Retenes del túnel de diferencial	Unidad	Evento	1	144.400
64.21		Rodillo eje de túnel	Unidad	Evento	1	153.425
64.22		Rulemán de eje homocinética	Unidad	Evento	1	315.875
64.23		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	469.300
64.24		Rulemanes de piñón	Unidad	Evento	1	460.275
64.25		Rulemanes del túnel de diferencial	Unidad	Evento	1	447.000
64.26		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	90.250
64.27		Tulipas de homocinética lado caja	Unidad	Evento	1	821.275
64.28		Tulipas de homocinética lado rueda	Unidad	Evento	1	857.375
64.29		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	90.250
64.30		Juego de calces	Unidad	Evento	1	72.200
64.31		Perno	Unidad	Evento	1	90.250

SILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

65	78180101-003	CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de dirección				
65.1		Aceite ATF	Unidad	Evento	1	67.700
65.2		Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	167.000
65.3		Bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.669.700
65.4		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
65.5		Calces	Unidad	Evento	1	90.250
65.6		Columna de dirección	Unidad	Evento	1	176.000
65.7		Conjunto de cilindro contacto	Unidad	Evento	1	162.450
65.8		Corrección de pisada y avance	Unidad	Evento	1	171.475
65.9		Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	1.444.000
65.10		Cuerpo trasero de bomba D/H	Unidad	Evento	1	225.625
65.11		Eje de dirección	Unidad	Evento	1	225.625
65.12		Espárragos de rueda	Unidad	Evento	1	81.225
65.13		Guardapolvo	Unidad	Evento	1	72.200
65.14		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	112.900
65.15		Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	221.200
65.16		Juego de reparo retenes bomba D/H	Unidad	Evento	1	297.825
65.17		Llantas	Unidad	Evento	1	333.925
65.18		Manguera de D/H	Unidad	Evento	1	153.425
65.19		Manguera de retorno D/H	Unidad	Evento	1	144.400
65.20		Muñequin	Unidad	Evento	1	406.125
65.21		Precap	Unidad	Evento	1	415.150
65.22		Tanque de fluido D/H	Unidad	Evento	1	121.900
65.23		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
65.24		Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	72.200
65.25		Válvula p/ llanta	Unidad	Evento	1	31.600
66	78180101-016	CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.				
66.1		Agua refrigerante c/ aditivo	Unidad	Evento	1	97.850
66.2		Bomba de agua	Unidad	Evento	1	1.407.900
66.3		Caño de compresor	Unidad	Evento	1	135.375
66.4		Carcasa de termostato	Unidad	Evento	1	121.900
66.5		Comando de A/A	Unidad	Evento	1	631.750
66.6		Compresor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	2.030.625
66.7		Condensador de AA.	Unidad	Evento	1	658.825
66.8		Conjunto polea de tensor A/A	Unidad	Evento	1	424.175
66.9		Control de frío	Unidad	Evento	1	135.375
66.10		Correa de A/A	Unidad	Evento	1	225.625
66.11		Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	320.400
66.12		Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	212.100
66.13		Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	203.000
66.14		Evaporador de AA.	Unidad	Evento	1	388.075
66.15		Filtro de habitáculo A/A	Unidad	Evento	1	225.625
66.16		Filtro recibidor de AA.	Unidad	Evento	1	243.675

GRECOMR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

Misión. Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

66.17		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	604.675
66.18		Goma soporte de radiador	Unidad	Evento	1	117.325
66.19		Guía de ventilador	Unidad	Evento	1	149.000
66.20		Juego de anillos	Unidad	Evento	1	117.325
66.21		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	Evento	1	140.000
66.22		Junta de bomba agua	Unidad	Evento	1	81.225
66.23		Junta de termostato	Unidad	Evento	1	81.225
66.24		Juntas	Unidad	Evento	1	90.250
66.25		Manguera de A/C	Unidad	Evento	1	135.375
66.26		Manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	257.300
66.27		Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	252.700
66.28		Motor ventilador A/A	Unidad	Evento	1	297.825
66.29		Motor ventilador condensador A/C	Unidad	Evento	1	442.225
66.30		Núcleo de evaporador A/A	Unidad	Evento	1	406.125
66.31		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	198.550
66.32		Protector 4JJ1	Unidad	Evento	1	140.000
66.33		Radiador de agua	Unidad	Evento	1	2.481.875
66.34		Regulador de correa	Unidad	Evento	1	279.775
66.35		Resistor de ventilador	Unidad	Evento	1	158.000
66.36		Tanque auxiliar de radiador	Unidad	Evento	1	135.375
66.37		Tapa de radiador	Unidad	Evento	1	58.700
66.38		Termostato	Unidad	Evento	1	126.350
66.39		Tubo	Unidad	Evento	1	90.250
66.40		Tubo de agua	Unidad	Evento	1	144.400
66.41		Válvula expansiva	Unidad	Evento	1	189.525
66.42		Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	249.000
67	**78180101-998**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Sistema de airbag**				
67.1		Bolsa de airbag de acompañante	Unidad	Evento	1	1.137.150
67.2		Bolsa de airbag de conductor	Unidad	Evento	1	1.150.700
67.3		Cinturón seguridad acompañante	Unidad	Evento	1	857.375
67.4		Cinturón seguridad conductor	Unidad	Evento	1	857.375
67.5		Disco bobina de airbag	Unidad	Evento	1	708.500
67.6		Hebilla cinturón	Unidad	Evento	1	176.000
67.7		Módulo de airbag	Unidad	Evento	1	1.141.700
68	**78180101-017**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Mantenimiento, reparación y regulación de puertas y accesorios, tapizados, chapería y pintura**				
68.1		Alfombra de goma	Unidad	Evento	1	496.375
68.2		Bulón	Unidad	Evento	1	81.225
68.3		Cenicero	Unidad	Evento	1	195.000
68.4		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	162.450
68.5		Cerradura de puerta derecha	Unidad	Evento	1	189.525
68.6		Cerradura de puerta izquierda	Unidad	Evento	1	189.525
68.7		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	189.525
68.8		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	195.000

Visión: SINAFOCAL se consolidará como un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población en edad de trabajar, mediante un permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios, ajustada al proceso de crecimiento económico y social

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

GICOPAR S.R.L. R.U.C. 80009240-6

68.9		Chapería	Unidad	Evento	1	1.669.625
68.10		Cilindro de contacto	Unidad	Evento	1	167.000
68.11		Cilindro de guantera	Unidad	Evento	1	171.475
68.12		Cilindro de puerta LH	Unidad	Evento	1	171.475
68.13		Cilindro de puerta RH	Unidad	Evento	1	167.000
68.14		Cilindro de tapa trasera	Unidad	Evento	1	167.000
68.15		Control de apertura	Unidad	Evento	1	117.325
68.16		Encendedor	Unidad	Evento	1	135.375
68.17		Faro techo	Unidad	Evento	1	180.500
68.18		Faro techo frente	Unidad	Evento	1	243.675
68.19		Guantera	Unidad	Evento	1	216.600
68.20		Guía del asiento acompañante	Unidad	Evento	1	221.200
68.21		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	189.525
68.22		Juego de cilindros cerradura	Unidad	Evento	1	117.325
68.23		Juego de guía de asiento conductor	Unidad	Evento	1	275.500
68.24		Limpieza integral de tapizados	Unidad	Evento	1	731.025
68.25		Llave virgen	Unidad	Evento	1	117.325
68.26		Manija de tapa	Unidad	Evento	1	206.700
68.27		Manija exterior puerta delantera	Unidad	Evento	1	198.550
68.28		Manija exterior puerta trasera	Unidad	Evento	1	198.550
68.29		Manija interior puerta delantera	Unidad	Evento	1	189.525
68.30		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	Evento	1	297.825
68.31		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	315.875
68.32		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	Evento	1	315.875
68.33		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	315.875
68.34		Moldura tablero frontal	Unidad	Evento	1	329.500
68.35		Motor levanta vidrio delantero LH	Unidad	Evento	1	388.075
68.36		Motor levanta vidrio delantero RH	Unidad	Evento	1	388.075
68.37		Motor levanta vidrio trasero LH	Unidad	Evento	1	379.050
68.38		Motor levanta vidrio trasero RH	Unidad	Evento	1	324.900
68.39		Panel de tablero	Unidad	Evento	1	315.875
68.40		Parasol LH/RH	Unidad	Evento	1	153.425
68.41		Pintura	Unidad	Evento	1	1.128.125
68.42		Rejilla de aire	Unidad	Evento	1	225.625
68.43		Tapa tanque c/ llave	Unidad	Evento	1	225.625
68.44		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	Evento	1	451.250
68.45		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	Evento	1	451.250
68.46		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	370.025
68.47		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	406.125
68.48		Tornillo	Unidad	Evento	1	72.200
68.49		Tranca cerradura	Unidad	Evento	1	99.275
69	78180101-002	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de transmisión / partes de reductora**				
69.1		Aceite 75w90	Unidad	Evento	1	67.700

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

69.2		Anillo de corona de transferencia	Unidad	Evento	1	221.200
69.3		Anillo de corona exterior	Unidad	Evento	1	225.625
69.4		Anillo de corona interior	Unidad	Evento	1	234.650
69.5		Anillo de transferencia	Unidad	Evento	1	230.200
69.6		Anillo retenedor (Tipo espiral)	Unidad	Evento	1	221.200
69.7		Anillos	Unidad	Evento	1	221.200
69.8		Arandela de corona	Unidad	Evento	1	126.350
69.9		Aro seguro	Unidad	Evento	1	122.000
69.10		Block de eje horquilla de transferencia	Unidad	Evento	1	221.200
69.11		Bomba de aceite de transferencia	Unidad	Evento	1	631.750
69.12		Brida de salida de transferencia	Unidad	Evento	1	351.975
69.13		Buje de eje collar	Unidad	Evento	1	144.400
69.14		Buje de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	167.000
69.15		Caja de la selectora de cambios	Unidad	Evento	1	3.023.375
69.16		Calces de transmisión	Unidad	Evento	1	99.275
69.17		Chavetas	Unidad	Evento	1	81.225
69.18		Cola de caja	Unidad	Evento	1	195.000
69.19		Collar de transferencia	Unidad	Evento	1	180.500
69.20		Corona de transferencia	Unidad	Evento	1	234.650
69.21		Cuádruple	Unidad	Evento	1	1.534.250
69.22		Desplazable de 1ra. y 2da.	Unidad	Evento	1	469.300
69.23		Desplazable de 3ra. y 4ta.	Unidad	Evento	1	460.275
69.24		Desplazable de 5ta. y marcha atrás	Unidad	Evento	1	338.500
69.25		Diente planetario	Unidad	Evento	1	216.600
69.26		Eje de collar de transferencia	Unidad	Evento	1	221.200
69.27		Eje de entrada de transferencia	Unidad	Evento	1	221.200
69.28		Eje de mando	Unidad	Evento	1	1.353.750
69.29		Eje principal	Unidad	Evento	1	1.669.625
69.30		Eje principal de transferencia	Unidad	Evento	1	812.250
69.31		Eje salida de transferencia	Unidad	Evento	1	722.000
69.32		Engranaje	Unidad	Evento	1	474.000
69.33		Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	586.625
69.34		Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	568.575
69.35		Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	568.575
69.36		Engranaje de 4ta.	Unidad	Evento	1	568.575
69.37		Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	568.575
69.38		Engranaje de transferencia	Unidad	Evento	1	550.525
69.39		Engranaje de velocimetro	Unidad	Evento	1	559.550
69.40		Engranaje interno de alto/bajo	Unidad	Evento	1	559.550
69.41		Engranaje marcha atrás	Unidad	Evento	1	541.500
69.42		Goma palanca de cambio	Unidad	Evento	1	72.200
69.43		Guardapolvo de palanca de cambio	Unidad	Evento		81.225
69.44		Horquilla de cambio 1ra. / 2da.	Unidad	Evento	1	261.725

69.45		Horquilla de cambio 3ra. / 4ta.	Unidad	Evento	1	261.725
69.46		Horquilla de cambio 5ta. / Rev.	Unidad	Evento	1	270.750
69.47		Horquilla de transferencia 4x2/4x4	Unidad	Evento	1	261.725
69.48		Horquilla de transferencia alta/baja	Unidad	Evento	1	221.200
69.49		Juego de anillos sincronizadores	Unidad	Evento	1	1.173.250
69.50		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	162.450
69.51		Juego de juntas de caja	Unidad	Evento	1	162.450
69.52		Juego de rodillos	Unidad	Evento	1	541.500
69.53		Juego de rulemanes	Unidad	Evento	1	902.500
69.54		Ollita de transferencia	Unidad	Evento	1	803.225
69.55		Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	351.975
69.56		Placa intermedia	Unidad	Evento	1	135.375
69.57		Prisionero	Unidad	Evento	1	99.275
69.58		Resorte de sincronizador	Unidad	Evento	1	76.800
69.59		Resortes desplazables	Unidad	Evento	1	76.800
69.60		Retén de cola caja	Unidad	Evento	1	162.450
69.61		Retén de frente caja	Unidad	Evento	1	148.010
69.62		Retén de frente de transferencia	Unidad	Evento	1	158.000
69.63		Rodillo	Unidad	Evento	1	189.525
69.64		Rulemán de salida frente	Unidad	Evento	1	460.275
69.65		Rulemán de salida trasera	Unidad	Evento	1	401.700
69.66		Rulemán eje de entrada	Unidad	Evento	1	415.150
69.67		Seguro de tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
69.68		Seguro sincronizador	Unidad	Evento	1	76.800
69.69		Seguros de desplazable	Unidad	Evento	1	81.225
69.70		Sincronizador de transferencia	Unidad	Evento	1	420.000
69.71		Tapa de cola	Unidad	Evento	1	72.200
69.72		Transmisión manual TF85	Unidad	Evento	1	117.325
70	**78180101-005**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de embrague**				
70.1		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	221.200
70.2		Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	474.000
70.3		Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	194.000
70.4		Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	722.000
70.5		Corona volante	Unidad	Evento	1	4.241.750
70.6		Disco de embrague	Unidad	Evento	1	812.250
70.7		Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	185.000
70.8		Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	99.275
70.9		Guardapolvo de horquilla	Unidad	Evento	1	90.250
70.10		Horquilla	Unidad	Evento	1	225.625
70.11		Juego de reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	126.350
70.12		Plato de presión	Unidad	Evento	1	3.294.125
70.13		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	144.400
70.14		Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	54.150

SILCOPAR S.A.
R.U.C. 80009240-6

70.15		Volante de motor	Unidad	Evento	1	4.061.250
71	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de diferencial trasero**				
71.1		Acople	Unidad	Evento	1	68.000
71.2		Aro de presión	Unidad	Evento	1	49.700
71.3		Cruceta	Unidad	Evento	1	329.500
71.4		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	9.115.250
71.5		Disco de fricción	Unidad	Evento	1	225.625
71.6		Eje palier trasero	Unidad	Evento	1	866.400
71.7		Espaciador	Unidad	Evento	1	135.375
71.8		Juego de calces	Unidad	Evento	1	122.000
71.9		Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	2.527.000
71.10		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	126.350
71.11		Ollita diferencial	Unidad	Evento	1	613.700
71.12		Planetarios	Unidad	Evento	1	514.425
71.13		Plato fricción	Unidad	Evento	1	135.375
71.14		Retén de palier	Unidad	Evento	1	135.375
71.15		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	144.400
71.16		Retén de túnel trasero	Unidad	Evento	1	130.900
71.17		Retentor	Unidad	Evento	1	297.825
71.18		Rulemán de piñón chico	Unidad	Evento	1	496.375
71.19		Rulemán de piñón grande	Unidad	Evento	1	447.000
71.20		Rulemán de palier	Unidad	Evento	1	550.525
71.21		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	442.225
71.22		Satélites	Unidad	Evento	1	505.400
71.23		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	90.250
72	**78180101-004**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de suspensión trasera**				
72.1		Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	694.925
72.2		Arandelas	Unidad	Evento	1	40.700
72.3		Buje de amortiguador	Unidad	Evento	1	22.600
72.4		Bujes de elásticos	Unidad	Evento	1	406.125
72.5		Calces	Unidad	Evento	1	99.275
72.6		Goma de cabina	Unidad	Evento	1	126.350
72.7		Grilletes de elásticos	Unidad	Evento	1	140.000
72.8		Mecanismo porta auxilio	Unidad	Evento	1	370.025
72.9		Perno	Unidad	Evento	1	117.325
72.10		Perno de elástico	Unidad	Evento	1	117.325
72.11		Taqueador trasero	Unidad	Evento	1	131.000
73	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de sistema 4x4**				
73.1		Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	676.875
73.2		Brida	Unidad	Evento	1	415.150
73.3		Brida de cardán delantero lado caja	Unidad	Evento	1	523.450
73.4		Brida de cardán trasero lado diferencial	Unidad	Evento	1	527.500
73.5		Cadena de transferencia	Unidad	Evento	1	2.888.000

ALCANCE
R.U.C. 80009240-6

73.6		Caja de transferencia	Unidad	Evento	1	1.895.250
73.7		Cardán delantero	Unidad	Evento	1	1.173.250
73.8		Cardán trasero TF85	Unidad	Evento	1	1.128.125
73.9		Centralizador de cardán	Unidad	Evento	1	595.650
73.10		Comando 4x4	Unidad	Evento	1	1.444.000
73.11		Crucetas de cardán	Unidad	Evento	1	333.925
73.12		Crucetas de cardán 4x4	Unidad	Evento	1	333.925
73.13		Interruptor inhibidor	Unidad	Evento	1	198.550
73.14		Juego de calces	Unidad	Evento	1	126.350
73.15		Módulo 4x4	Unidad	Evento	1	1.353.750
74	**78180101-018**	**CAMIONETA D/C NISSAN NAVARA 4X4 - Reparación de sistema de combustible**				
74.1		Anillo inyector 4JJ1	Unidad	Evento	1	81.225
74.2		Arandela de pico inyector	Unidad	Evento	1	49.900
74.3		Base de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	676.875
74.4		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	2.888.000
74.5		Bomba de combustible de tanque	Unidad	Evento	1	1.669.625
74.6		Calces	Unidad	Evento	1	135.375
74.7		Conjunto aceleración	Unidad	Evento	1	460.275
74.8		Conjunto soporte de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	379.050
74.9		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	370.025
74.10		Flotador de tanque	Unidad	Evento	1	478.325
74.11		Interruptor de presión combustible	Unidad	Evento	1	284.300
74.12		Inyectores	Unidad	Evento	1	2.166.000
74.13		Juego de caños sistema de admisión turbo intercooler	Unidad	Evento	1	99.275
74.14		Juego de caños de combustible	Unidad	Evento	1	135.375
74.15		Limitador de presión del common rail	Unidad	Evento	1	559.550
74.16		Pedal de acelerador	Unidad	Evento	1	180.500
74.17		Protector del tanque	Unidad	Evento	1	180.500
74.18		Retén de pico inyector	Unidad	Evento	1	112.900
74.19		Sensor de acelerador 4JJ1	Unidad	Evento	1	424.175
74.20		Sensor de flujo de aire 4JJ1	Unidad	Evento	1	411.000
74.21		Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	442.225
74.22		Sensor de presión common rail	Unidad	Evento	1	803.225
74.23		Sensor de temperatura combustible	Unidad	Evento	1	685.900
74.24		Sensor de velocímetro	Unidad	Evento	1	496.375
74.25		Sensor filtro de combustible	Unidad	Evento	1	388.075
74.26		Sensor posición de árbol de leva 4JJ1	Unidad	Evento	1	586.625
74.27		Sensor posición de cigüeñal 4JJ1	Unidad	Evento	1	496.375
74.28		Sensor presión combustible	Unidad	Evento	1	469.300
74.29		Solenoide bomba alta	Unidad	Evento	1	108.300
74.30		Tanque de combustible	Unidad	Evento	1	893.475
74.31		Tapa tanque de combustible	Unidad	Evento	1	81.225
74.32		Tubo common rail	Unidad	Evento	1	379.050

GILCOPAR S.R.L. R.U.C. 80009240-6

74.33		Tubo de combustible	Unidad	Evento	1	144.400
74.34		Válvula de retención de combustible	Unidad	Evento	1	221.200
74.35		Válvula EGR	Unidad	Evento	1	370.025
74.36		Válvula EVRV	Unidad	Evento	1	356.500
75	**78180101-006**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de frenos y reparación del sistema de freno al vacío**				
75.1		Arandelas de zapata	Unidad	Evento	1	36.100
75.2		Bomba central de freno	Unidad	Evento	1	794.200
75.3		Bomba de vacío motor	Unidad	Evento	1	478.325
75.4		Bulbo de freno	Unidad	Evento	1	153.425
75.5		Bulón	Unidad	Evento	1	99.275
75.6		Cabos de frenos de mano	Unidad	Evento	1	297.825
75.7		Caños flexibles de frenos	Unidad	Evento	1	140.000
75.8		Cementado de zapatas	Unidad	Evento	1	487.350
75.9		Cilindros de freno trasero	Unidad	Evento	1	324.900
75.10		Discos de freno delantero	Unidad	Evento	1	1.037.875
75.11		Fibra de freno	Unidad	Evento	1	568.575
75.12		Fluido de freno	Unidad	Evento	1	63.175
75.13		Goma de pedal TM	Unidad	Evento	1	76.000
75.14		Guardapolvo de mordaza	Unidad	Evento	1	52.345
75.15		Juego de calces	Unidad	Evento	1	72.200
75.16		Juego de pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	406.125
75.17		Juego de reparo de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	162.450
75.18		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	Evento	1	126.350
75.19		Juego de repuesto de mordaza	Unidad	Evento	1	221.000
75.20		Juego de zapatas de frenos traseros	Unidad	Evento	1	595.650
75.21		Leva de freno	Unidad	Evento	1	85.500
75.22		Mecanismo de freno de mano	Unidad	Evento	1	194.000
75.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	Evento	1	676.875
75.24		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	Evento	1	676.875
75.25		Perno de mordaza	Unidad	Evento	1	117.325
75.26		Perno de zapata	Unidad	Evento	1	99.275
75.27		Pistón de mordaza	Unidad	Evento	1	225.625
75.28		Plato soporte zapata freno LH	Unidad	Evento	1	162.450
75.29		Plato soporte zapata freno RH	Unidad	Evento	1	162.450
75.30		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	Evento	1	90.250
75.31		Rectificación de discos de freno	Unidad	Evento	1	90.250
75.32		Regulador de freno LH	Unidad	Evento	1	117.325
75.33		Regulador de freno RH	Unidad	Evento	1	117.325
75.34		Resorte	Unidad	Evento	1	54.150
75.35		Resortes de zapata	Unidad	Evento	1	45.125
75.36		Seguro de aro	Unidad	Evento	1	49.600
75.37		Seguros	Unidad	Evento	1	49.600
75.38		Seguros de zapata	Unidad	Evento	1	58.600

75.39		Sensor de desaceleración	Unidad	Evento	1	189.525
75.40		Servo freno	Unidad	Evento	1	992.750
75.41		Tambores de freno	Unidad	Evento	1	947.625
75.42		Tapa de polvo	Unidad	Evento	1	45.125
75.43		Tornillo	Unidad	Evento	1	72.200
75.44		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
75.45		Válvula de freno	Unidad	Evento	1	90.250
76	**78180101-004**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de suspensión delantera y cubiertas**				
76.1		Amortiguadores	Unidad	Evento	1	618.200
76.2		Arandela de maza	Unidad	Evento	1	40.600
76.3		Asientos de barra torsión inferior	Unidad	Evento	1	139.800
76.4		Asientos de barra torsión superior	Unidad	Evento	1	139.800
76.5		Barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	767.125
76.6		Barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	767.125
76.7		Barra estabilizadora delantera	Unidad	Evento	1	315.875
76.8		Bieleta estabilizadora LH	Unidad	Evento	1	198.550
76.9		Bieleta estabilizadora RH	Unidad	Evento	1	198.550
76.10		Brazo de barra de torsión LH	Unidad	Evento	1	415.150
76.11		Brazo de barra de torsión RH	Unidad	Evento	1	420.000
76.12		Buje amortiguador	Unidad	Evento	1	13.500
76.13		Buje estabilizador central	Unidad	Evento	1	230.200
76.14		Bujes de parrilla inferior delantera	Unidad	Evento	1	338.000
76.15		Bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	333.925
76.16		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
76.17		Bulón de torsión	Unidad	Evento	1	72.200
76.18		Cubierta 235/75 R 16C	Unidad	Evento	1	1.398.875
76.19		Juego de bujes	Unidad	Evento	1	356.500
76.20		Juego de calces	Unidad	Evento	1	108.300
76.21		Maza de rueda delantera	Unidad	Evento	1	577.600
76.22		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	Evento	1	703.950
76.23		Parrilla de suspensión superior	Unidad	Evento	1	694.925
76.24		Perno parrilla	Unidad	Evento	1	117.325
76.25		Pesas	Unidad	Evento	1	31.550
76.26		Punta eje LH	Unidad	Evento	1	505.400
76.27		Punta eje RH	Unidad	Evento	1	496.375
76.28		Retén de aceite punta eje	Unidad	Evento	1	117.325
76.29		Retén de maza delantera	Unidad	Evento	1	144.400
76.30		Rodillo de punta eje	Unidad	Evento	1	175.900
76.31		Rótulas inferiores	Unidad	Evento	1	609.200
76.32		Rótulas superiores	Unidad	Evento	1	595.650
76.33		Rulemán de maza delantera externa	Unidad	Evento	1	478.325
76.34		Rulemán de maza delantera interna	Unidad	Evento	1	478.325
76.35		Tapa de maza	Unidad	Evento	1	63.175

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

ILCOPAR S.R.L. R.U.C. 80009240-6

76.36		Taqueador de suspensión LH	Unidad	Evento	1	31.350
76.37		Taqueador de suspensión RH	Unidad	Evento	1	31.350
76.38		Tazas de ruedas	Unidad	Evento	1	108.300
76.39		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
76.40		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
76.41		Tuerca de maza	Unidad	Evento	1	72.200
77	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de sistema de arranque**				
77.1		Automático de arranque	Unidad	Evento	1	415.150
77.2		Bendix de arranque	Unidad	Evento	1	406.125
77.3		Bobina motor de arranque	Unidad	Evento	1	455.500
77.4		Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	406.125
77.5		Juego de carbones	Unidad	Evento	1	189.525
77.6		Motor de arranque completo	Unidad	Evento	1	2.193.075
77.7		Porta carbón	Unidad	Evento	1	234.650
77.8		Rotor de arranque	Unidad	Evento	1	406.125
77.9		Rulemán	Unidad	Evento	1	180.500
77.10		Rulemán de arranque	Unidad	Evento	1	180.500
78	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de alternador**				
78.1		Alternador completo	Unidad	Evento	1	2.527.000
78.2		Carcasa delantera de alternador	Unidad	Evento	1	225.625
78.3		Carcasa trasera de alternador	Unidad	Evento	1	225.625
78.4		Correa de alternador	Unidad	Evento	1	234.650
78.5		Estator de alternador	Unidad	Evento	1	288.800
78.6		Polea de alternador	Unidad	Evento	1	225.625
78.7		Rulemanes de alternador	Unidad	Evento	1	171.475
78.8		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	Evento	1	469.300
78.9		Rotor de alternador	Unidad	Evento	1	424.175
79	**78180101-009**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Partes eléctricas en general**				
79.1		Alarma cinturón	Unidad	Evento	1	99.275
79.2		Antena	Unidad	Evento	1	180.500
79.3		Batería 12 volts y 90 amperes	Unidad	Evento	1	992.750
79.4		Bocina	Unidad	Evento	1	243.675
79.5		Bujías incandescentes	Unidad	Evento	1	243.675
79.6		Bulbo de marcha atrás	Unidad	Evento	1	180.500
79.7		Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	153.425
79.8		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	144.400
79.9		Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	685.900
79.10		Control apertura	Unidad	Evento	1	90.250
79.11		Encendedor	Unidad	Evento	1	99.275
79.12		Faritos de luz de chapa	Unidad	Evento	1	234.650
79.13		Faro auxiliar de freno	Unidad	Evento	1	234.650
79.14		Faro delantero	Unidad	Evento	1	523.450
79.15		Faro trasero	Unidad	Evento	1	451.250

79.16		Faros busca huellas	Unidad	Evento	1	239.100
79.17		Foco de 1 filamento	Unidad	Evento	1	108.300
79.18		Foco de 2 filamentos	Unidad	Evento	1	108.300
79.19		Foco de alta y baja	Unidad	Evento	1	135.375
79.20		Foco de busca huellas	Unidad	Evento	1	162.450
79.21		Foco de luz de techo	Unidad	Evento	1	139.900
79.22		Interruptor de busca huella	Unidad	Evento	1	234.650
79.23		Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	189.525
79.24		Juego de cintas	Unidad	Evento	1	144.400
79.25		Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	288.800
79.26		Motor limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	306.850
79.27		Relay	Unidad	Evento	1	171.475
79.28		Relay limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	162.450
79.29		Sensor de bujía incandescente	Unidad	Evento	1	171.475
79.30		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	351.975
79.31		Tablero instrumental	Unidad	Evento	1	406.125
79.32		Tanque depósito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	144.400
79.33		Tubo tapa reservorio	Unidad	Evento	1	99.275
79.34		Unidad de control	Unidad	Evento	1	496.375
79.35		Unidad de control de apertura	Unidad	Evento	1	288.800
80	**78180101-014**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de motor**				
80.1		Aceite 15W40	Unidad	Evento	1	67.700
80.2		Anillos	Unidad	Evento	1	99.275
80.3		Arandelas	Unidad	Evento	1	72.200
80.4		Árbol de leva admisión	Unidad	Evento	1	419.700
80.5		Árbol de leva de escape	Unidad	Evento	1	505.400
80.6		Asiento de válvula	Unidad	Evento	1	234.650
80.7		Block motor	Unidad	Evento	1	3.158.750
80.8		Bomba de aceite	Unidad	Evento	1	1.353.750
80.9		Brazo de biela	Unidad	Evento	1	722.000
80.10		Buje de biela	Unidad	Evento	1	279.775
80.11		Bulbo de aceite	Unidad	Evento	1	225.625
80.12		Cadena de distribución	Unidad	Evento	1	99.275
80.13		Calce lateral	Unidad	Evento	1	225.625
80.14		Cárter del motor	Unidad	Evento	1	225.625
80.15		Casquillos de bancada	Unidad	Evento	1	613.700
80.16		Casquillos de biela	Unidad	Evento	1	518.900
80.17		Cigüeñal	Unidad	Evento	1	1.534.250
80.18		Corona de cadena distribución	Unidad	Evento	1	135.375
80.19		Depurador de aire	Unidad	Evento	1	288.800
80.20		Ducto de aire	Unidad	Evento	1	198.550
80.21		Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	356.500
80.22		Filtro de aire	Unidad	Evento	1	383.500

COPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

80.23		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	351.975
80.24		Guía de cadena	Unidad	Evento	1	144.400
80.25		Guía de válvulas	Unidad	Evento	1	338.500
80.26		Juego de aros	Unidad	Evento	1	740.050
80.27		Juego de engranajes del frente motor	Unidad	Evento	1	379.050
80.28		Juego de juntas	Unidad	Evento	1	694.925
80.29		Junta de frente de motor	Unidad	Evento	1	144.400
80.30		Junta de múltiple de admisión	Unidad	Evento	1	135.375
80.31		Junta de múltiple de escape	Unidad	Evento	1	122.000
80.32		Junta de tapa balancín	Unidad	Evento	1	94.000
80.33		Junta de tapa de cilindros	Unidad	Evento	1	234.650
80.34		Leva de cadena	Unidad	Evento	1	180.500
80.35		Manguera de depurador	Unidad	Evento	1	162.450
80.36		Martillitos de válvulas	Unidad	Evento	1	243.675
80.37		Múltiple de admisión	Unidad	Evento	1	275.200
80.38		Múltiple de escape	Unidad	Evento	1	252.700
80.39		Perno de pistón	Unidad	Evento	1	99.275
80.40		Pistones	Unidad	Evento	1	1.444.000
80.41		Polea de cigüeñal	Unidad	Evento	1	812.250
80.42		Resortes de válvulas	Unidad	Evento	1	121.800
80.43		Retén de bancada trasera	Unidad	Evento	1	157.900
80.44		Retén frente motor	Unidad	Evento	1	153.425
80.45		Retén guía de válvulas	Unidad	Evento	1	153.425
80.46		Rotor de cigüeñal	Unidad	Evento	1	315.875
80.47		Seguro de perno pistón	Unidad	Evento	1	81.225
80.48		Soporte de caja	Unidad	Evento	1	505.400
80.49		Soportes de motor	Unidad	Evento	1	559.550
80.50		Tapa de cilindros	Unidad	Evento	1	893.475
80.51		Tapa de depurador	Unidad	Evento	1	207.575
80.52		Tensor de cadena de distribución	Unidad	Evento	1	189.525
80.53		Válvula de aire	Unidad	Evento	1	121.900
80.54		Válvulas de admisión	Unidad	Evento	1	370.025
80.55		Válvulas de escape	Unidad	Evento	1	370.025
80.56		Carcasa de frente motor	Unidad	Evento	1	189.525
80.57		Chupador de aceite	Unidad	Evento	1	180.500
80.58		Conector de bujía	Unidad	Evento	1	126.350
80.59		Eje de engranaje frente	Unidad	Evento	1	194.000
80.60		Eje de martillito admisión	Unidad	Evento	1	221.100
80.61		Eje de martillito escape	Unidad	Evento	1	216.600
80.62		Eje de tensor	Unidad	Evento	1	243.675
80.63		Goma soporte de escape	Unidad	Evento	1	90.250
80.64		Indicador de nivel aceite	Unidad	Evento	1	126.350
80.65		Junta	Unidad	Evento	1	121.800

80.66		Junta líquida	Unidad	Evento	1	117.325
80.67		Junta tensor	Unidad	Evento	1	81.225
80.68		Manguera de aceite	Unidad	Evento	1	153.425
80.69		Media luna	Unidad	Evento	1	121.850
80.70		Polea de ventilador	Unidad	Evento	1	189.525
80.71		Prisionero	Unidad	Evento	1	81.225
80.72		Prisionero de admisión	Unidad	Evento	1	81.225
80.73		Prisionero de escape	Unidad	Evento	1	81.225
80.74		Seguro de válvula	Unidad	Evento	1	55.955
80.75		Tapa aceitera de balancín	Unidad	Evento	1	57.760
80.76		Tapa de frente motor	Unidad	Evento	1	63.175
80.77		Tubo	Unidad	Evento	1	99.275
80.78		Tubo medidor aceite	Unidad	Evento	1	99.275
80.79		Tuerca	Unidad	Evento	1	81.225
80.80		Válvula de vacío	Unidad	Evento	1	81.225
81	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de diferencial de 4x4**				
81.1		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	67.700
81.2		Acople de diferencial	Unidad	Evento	1	126.350
81.3		Actuador de diferencial	Unidad	Evento	1	144.400
81.4		Arandela del diferencial	Unidad	Evento	1	40.600
81.5		Bujes del soporte del túnel de diferencial	Unidad	Evento	1	171.475
81.6		Caja de diferencial	Unidad	Evento	1	902.500
81.7		Corona y piñón del diferencial 4x4	Unidad	Evento	1	2.617.250
81.8		Deslizante de 4x4	Unidad	Evento	1	252.700
81.9		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	7.761.500
81.10		Eje de diferencial	Unidad	Evento	1	225.625
81.11		Encastre de 4x4	Unidad	Evento	1	442.225
81.12		Engranaje satélite	Unidad	Evento	1	410.700
81.13		Espaciador de diferencial	Unidad	Evento	1	153.425
81.14		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	Evento	1	162.450
81.15		Homocinética del diferencial	Unidad	Evento	1	342.950
81.16		Perno diferencial	Unidad	Evento	1	72.200
81.17		Planetario	Unidad	Evento	1	198.550
81.18		Retén de homocinética	Unidad	Evento	1	144.400
81.19		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	144.400
81.20		Retenes del túnel de diferencial	Unidad	Evento	1	189.525
81.21		Rodillo eje de túnel	Unidad	Evento	1	198.550
81.22		Rulemán de eje homocinética	Unidad	Evento	1	261.725
81.23		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	252.700
81.24		Rulemanes de piñón	Unidad	Evento	1	261.725
81.25		Rulemanes del túnel de diferencial	Unidad	Evento	1	252.700
81.26		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	99.275
81.27		Tulipas de homocinética lado caja	Unidad	Evento		514.425

COPAPERL R.U.C. 80009240-6

81.28		Tulipas de homocinética lado rueda	Unidad	Evento	1	514.425
81.29		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	49.600
81.30		Juego de calces	Unidad	Evento	1	72.200
81.31		Perno	Unidad	Evento	1	85.750
82	**78180101-003**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de dirección**				
82.1		Aceite ATF	Unidad	Evento	1	281.450
82.2		Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	167.000
82.3		Bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.444.000
82.4		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
82.5		Calces	Unidad	Evento	1	99.275
82.6		Columna de dirección	Unidad	Evento	1	171.475
82.7		Conjunto de cilindro contacto	Unidad	Evento	1	162.450
82.8		Corrección de pisada y avance	Unidad	Evento	1	189.525
82.9		Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	1.263.500
82.10		Cuerpo trasero de bomba D/H	Unidad	Evento	1	234.650
82.11		Eje de dirección	Unidad	Evento	1	180.500
82.12		Espárragos de rueda	Unidad	Evento	1	72.200
82.13		Guardapolvo	Unidad	Evento	1	81.225
82.14		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	126.350
82.15		Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	315.875
82.16		Juego de reparo retenes bomba D/H	Unidad	Evento	1	225.625
82.17		Llantas	Unidad	Evento	1	284.200
82.18		Manguera de D/H	Unidad	Evento	1	166.900
82.19		Manguera de retorno D/H	Unidad	Evento	1	302.350
82.20		Muñequin	Unidad	Evento	1	406.125
82.21		Precap	Unidad	Evento	1	99.275
82.22		Tanque de fluido D/H	Unidad	Evento	1	99.275
82.23		Tuerca	Unidad	Evento	1	54.150
82.24		Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	54.150
82.25		Válvula p/ llanta	Unidad	Evento	1	31.550
83	**78180101-016**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.**				
83.1		Agua refrigerante c/ aditivo	Unidad	Evento	1	94.900
83.2		Bomba de agua	Unidad	Evento	1	712.975
83.3		Caño de compresor	Unidad	Evento	1	139.800
83.4		Carcasa de termostato	Unidad	Evento	1	126.350
83.5		Comando de A/A	Unidad	Evento	1	631.750
83.6		Compresor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	2.716.525
83.7		Condensador de AA.	Unidad	Evento	1	884.450
83.8		Conjunto polea de tensor A/A	Unidad	Evento	1	451.250
83.9		Control de frío	Unidad	Evento	1	126.350
83.10		Correa de A/A	Unidad	Evento	1	225.625
83.11		Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	875.425
83.12		Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	189.525

83.13		Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	189.525
83.14		Evaporador de AA.	Unidad	Evento	1	392.500
83.15		Filtro de habitáculo A/A	Unidad	Evento	1	194.000
83.16		Filtro recibidor de AA.	Unidad	Evento	1	221.100
83.17		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	604.675
83.18		Goma soporte de radiador	Unidad	Evento	1	90.250
83.19		Guía de ventilador	Unidad	Evento	1	76.700
83.20		Juego de anillos	Unidad	Evento	1	126.350
83.21		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	Evento	1	144.400
83.22		Junta de bomba agua	Unidad	Evento	1	297.825
83.23		Junta de termostato	Unidad	Evento	1	76.700
83.24		Juntas	Unidad	Evento	1	50.540
83.25		Manguera de A/C	Unidad	Evento	1	76.700
83.26		Manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	207.575
83.27		Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	252.700
83.28		Motor ventilador A/A	Unidad	Evento	1	207.575
83.29		Motor ventilador condensador A/C	Unidad	Evento	1	460.275
83.30		Núcleo de evaporador A/A	Unidad	Evento	1	315.875
83.31		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	162.450
83.32		Protector 4JJ1	Unidad	Evento	1	144.400
83.33		Radiador de agua	Unidad	Evento	1	1.895.250
83.34		Regulador de correa	Unidad	Evento	1	424.175
83.35		Resistor de ventilador	Unidad	Evento	1	153.425
83.36		Tanque auxiliar de radiador	Unidad	Evento	1	99.275
83.37		Tapa de radiador	Unidad	Evento	1	58.600
83.38		Termostato	Unidad	Evento	1	117.325
83.39		Tubo	Unidad	Evento	1	72.200
83.40		Tubo de agua	Unidad	Evento	1	135.375
83.41		Válvula expansiva	Unidad	Evento	1	144.400
83.42		Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	207.575
84	**78180101-017**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Mantenimiento, reparación y regulación de puertas y accesorios, tapizados, chapería y pintura**				
84.1		Alfombra de goma	Unidad	Evento	1	568.575
84.2		Bulón	Unidad	Evento	1	81.225
84.3		Cenicero	Unidad	Evento	1	189.525
84.4		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	162.450
84.5		Cerradura de puerta derecha	Unidad	Evento	1	175.900
84.6		Cerradura de puerta izquierda	Unidad	Evento	1	175.900
84.7		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	175.900
84.8		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	175.900
84.9		Chapería	Unidad	Evento	1	1.669.625
84.10		Cilindro de contacto	Unidad	Evento	1	162.450
84.11		Cilindro de guantera	Unidad	Evento	1	171.475
84.12		Cilindro de puerta LH	Unidad	Evento	1	171.475

FIDELCOPY S.R.L. R.U.C. 80009240-6

84.13		Cilindro de puerta RH	Unidad	Evento	1	162.450
84.14		Cilindro de tapa trasera	Unidad	Evento	1	162.450
84.15		Control de apertura	Unidad	Evento	1	117.325
84.16		Encendedor	Unidad	Evento	1	126.350
84.17		Faro techo	Unidad	Evento	1	189.525
84.18		Faro techo frente	Unidad	Evento	1	252.700
84.19		Guantera	Unidad	Evento	1	189.525
84.20		Guía del asiento acompañante	Unidad	Evento	1	252.700
84.21		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	207.575
84.22		Juego de cilindros cerradura	Unidad	Evento	1	99.275
84.23		Juego de guía de asiento conductor	Unidad	Evento	1	261.725
84.24		Limpieza integral de tapizados	Unidad	Evento	1	722.000
84.25		Llave virgen	Unidad	Evento	1	126.350
84.26		Manija de tapa	Unidad	Evento	1	189.525
84.27		Manija exterior puerta delantera	Unidad	Evento	1	189.525
84.28		Manija exterior puerta trasera	Unidad	Evento	1	189.525
84.29		Manija interior puerta delantera	Unidad	Evento	1	171.475
84.30		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	Evento	1	261.725
84.31		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	261.725
84.32		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	Evento	1	261.725
84.33		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	261.725
84.34		Moldura tablero frontal	Unidad	Evento	1	324.900
84.35		Motor levanta vidrio delantero LH	Unidad	Evento	1	361.000
84.36		Motor levanta vidrio delantero RH	Unidad	Evento	1	370.025
84.37		Motor levanta vidrio trasero LH	Unidad	Evento	1	333.925
84.38		Motor levanta vidrio trasero RH	Unidad	Evento	1	288.800
84.39		Panel de tablero	Unidad	Evento	1	333.925
84.40		Parasol LH/RH	Unidad	Evento	1	171.475
84.41		Pintura	Unidad	Evento	1	992.750
84.42		Rejilla de aire	Unidad	Evento	1	225.625
84.43		Tapa tanque c/ llave	Unidad	Evento	1	243.675
84.44		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	Evento	1	433.200
84.45		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	Evento	1	433.200
84.46		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	351.975
84.47		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	388.075
84.48		Tornillo	Unidad	Evento	1	72.200
84.49		Tranca cerradura	Unidad	Evento	1	99.275
85	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de transmisión / partes de reductora**				
85.1		Aceite 75w90	Unidad	Evento	1	67.700
85.2		Anillo de corona de transferencia	Unidad	Evento	1	189.525
85.3		Anillo de corona exterior	Unidad	Evento	1	189.525
85.4		Anillo de corona interior	Unidad	Evento	1	189.525
85.5		Anillo de transferencia	Unidad	Evento	1	189.525

SICOPAR S.R.L. RUC. 80009240-6

85.6		Anillo retenedor (Tipo espiral)	Unidad	Evento	1	180.500
85.7		Anillos	Unidad	Evento	1	180.500
85.8		Arandela de corona	Unidad	Evento	1	117.325
85.9		Aro seguro	Unidad	Evento	1	121.800
85.10		Block de eje horquilla de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
85.11		Bomba de aceite de transferencia	Unidad	Evento	1	658.825
85.12		Brida de salida de transferencia	Unidad	Evento	1	342.950
85.13		Buje de eje collar	Unidad	Evento	1	126.350
85.14		Buje de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	135.375
85.15		Caja de la selectora de cambios	Unidad	Evento	1	3.158.750
85.16		Calces de transmisión	Unidad	Evento	1	90.250
85.17		Chavetas	Unidad	Evento	1	72.200
85.18		Cola de caja	Unidad	Evento	1	180.500
85.19		Collar de transferencia	Unidad	Evento	1	180.500
85.20		Corona de transferencia	Unidad	Evento	1	239.150
85.21		Cuádruple	Unidad	Evento	1	1.173.250
85.22		Desplazable de 1ra. y 2da.	Unidad	Evento	1	424.175
85.23		Desplazable de 3ra. y 4ta.	Unidad	Evento	1	424.175
85.24		Desplazable de 5ta. y marcha atrás	Unidad	Evento	1	406.125
85.25		Diente planetario	Unidad	Evento	1	225.625
85.26		Eje de collar de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
85.27		Eje de entrada de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
85.28		Eje de mando	Unidad	Evento	1	875.425
85.29		Eje principal	Unidad	Evento	1	902.500
85.30		Eje principal de transferencia	Unidad	Evento	1	785.175
85.31		Eje salida de transferencia	Unidad	Evento	1	712.975
85.32		Engranaje	Unidad	Evento	1	516.230
85.33		Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	586.625
85.34		Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	586.625
85.35		Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	586.625
85.36		Engranaje de 4ta.	Unidad	Evento	1	586.625
85.37		Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	586.625
85.38		Engranaje de transferencia	Unidad	Evento	1	586.625
85.39		Engranaje de velocímetro	Unidad	Evento	1	586.625
85.40		Engranaje interno de alto/bajo	Unidad	Evento	1	568.575
85.41		Engranaje marcha atrás	Unidad	Evento	1	541.500
85.42		Goma palanca de cambio	Unidad	Evento	1	117.325
85.43		Guardapolvo de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	81.225
85.44		Horquilla de cambio 1ra. / 2da.	Unidad	Evento	1	234.650
85.45		Horquilla de cambio 3ra. / 4ta.	Unidad	Evento	1	234.650
85.46		Horquilla de cambio 5ta. / Rev.	Unidad	Evento	1	234.650
85.47		Horquilla de transferencia 4x2/4x4	Unidad	Evento	1	234.650
85.48		Horquilla de transferencia alta/baja	Unidad	Evento	1	234.650

R.U.C. 80009240-6

85.49		Juego de anillos sincronizadores	Unidad	Evento	1	1.173.250
85.50		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	153.425
85.51		Juego de juntas de caja	Unidad	Evento	1	144.400
85.52		Juego de rodillos	Unidad	Evento	1	532.475
85.53		Juego de rulemanes	Unidad	Evento	1	992.750
85.54		Ollita de transferencia	Unidad	Evento	1	767.125
85.55		Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	342.950
85.56		Placa intermedia	Unidad	Evento	1	144.400
85.57		Prisionero	Unidad	Evento	1	99.275
85.58		Resorte de sincronizador	Unidad	Evento	1	72.200
85.59		Resortes desplazables	Unidad	Evento	1	72.200
85.60		Retén de cola caja	Unidad	Evento	1	162.450
85.61		Retén de frente caja	Unidad	Evento	1	162.450
85.62		Retén de frente de transferencia	Unidad	Evento	1	144.400
85.63		Rodillo	Unidad	Evento	1	175.950
85.64		Rulemán de salida frente	Unidad	Evento	1	460.275
85.65		Rulemán de salida trasera	Unidad	Evento	1	406.125
85.66		Rulemán eje de entrada	Unidad	Evento	1	379.050
85.67		Seguro de tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
85.68		Seguro sincronizador	Unidad	Evento	1	72.200
85.69		Seguros de desplazable	Unidad	Evento	1	72.200
85.70		Sincronizador de transferencia	Unidad	Evento	1	351.975
85.71		Tapa de cola	Unidad	Evento	1	72.200
85.72		Transmisión manual TF85	Unidad	Evento	1	144.400
86	**78180101-005**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de embrague**				
86.1		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	198.550
86.2		Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	370.025
86.3		Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	175.950
86.4		Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	722.000
86.5		Corona volante	Unidad	Evento	1	4.196.625
86.6		Disco de embrague	Unidad	Evento	1	550.525
86.7		Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	175.950
86.8		Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	90.250
86.9		Guardapolvo de horquilla	Unidad	Evento	1	90.250
86.10		Horquilla	Unidad	Evento	1	171.475
86.11		Juego de reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	117.325
86.12		Plato de presión	Unidad	Evento	1	1.110.075
86.13		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	167.000
86.14		Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	54.150
86.15		Volante de motor	Unidad	Evento	1	4.016.125
87	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de diferencial trasero**				
87.1		Acople	Unidad	Evento	1	63.175
87.2		Aro de presión	Unidad	Evento	1	45.125

87.3		Cruceta	Unidad	Evento	1	288.800
87.4		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	8.664.000
87.5		Disco de fricción	Unidad	Evento	1	153.425
87.6		Eje palier trasero	Unidad	Evento	1	812.250
87.7		Espaciador	Unidad	Evento	1	135.375
87.8		Juego de calces	Unidad	Evento	1	135.375
87.9		Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	1.850.125
87.10		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	67.700
87.11		Ollita diferencial	Unidad	Evento	1	613.700
87.12		Planetarios	Unidad	Evento	1	415.150
87.13		Plato fricción	Unidad	Evento	1	117.325
87.14		Retén de palier	Unidad	Evento	1	144.400
87.15		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	144.400
87.16		Retén de túnel trasero	Unidad	Evento	1	144.400
87.17		Retentor	Unidad	Evento	1	315.875
87.18		Rulemán de piñón chico	Unidad	Evento	1	473.800
87.19		Rulemán de piñón grande	Unidad	Evento	1	442.225
87.20		Rulemán de palier	Unidad	Evento	1	523.450
87.21		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	491.800
87.22		Satélites	Unidad	Evento	1	496.375
87.23		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	90.250
88	**78180101-004**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de suspensión trasera**				
88.1		Amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	685.900
88.2		Arandelas	Unidad	Evento	1	40.650
88.3		Buje de amortiguador	Unidad	Evento	1	22.500
88.4		Bujes de elásticos	Unidad	Evento	1	406.125
88.5		Calces	Unidad	Evento	1	90.250
88.6		Goma de cabina	Unidad	Evento	1	126.350
88.7		Grilletes de elásticos	Unidad	Evento	1	126.350
88.8		Mecanismo porta auxilio	Unidad	Evento	1	342.950
88.9		Perno	Unidad	Evento	1	117.325
88.10		Perno de elástico	Unidad	Evento	1	135.375
88.11		Taqueador trasero	Unidad	Evento	1	135.375
89	**78180101-002**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de sistema 4x4**				
89.1		Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	631.750
89.2		Brida	Unidad	Evento	1	406.125
89.3		Brida de cardán delantero lado caja	Unidad	Evento	1	496.375
89.4		Brida de cardán trasero lado diferencial	Unidad	Evento	1	496.375
89.5		Cadena de transferencia	Unidad	Evento	1	2.707.500
89.6		Caja de transferencia	Unidad	Evento	1	1.444.000
89.7		Cardán delantero	Unidad	Evento	1	812.250
89.8		Cardán trasero TF85	Unidad	Evento	1	992.750
89.9		Centralizador de cardán	Unidad	Evento	1	541.500

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
R.U.C. 80009240-6

89.10		Comando 4x4	Unidad	Evento	1	1.263.500
89.11		Crucetas de cardán	Unidad	Evento	1	297.825
89.12		Crucetas de cardán 4x4	Unidad	Evento	1	297.825
89.13		Interruptor inhibidor	Unidad	Evento	1	225.625
89.14		Juego de calces	Unidad	Evento	1	117.325
89.15		Módulo 4x4	Unidad	Evento	1	1.083.000
90	**78180101-018**	**CAMIONETA D/C TOYOTA HILUX 4X4 - Reparación de sistema de combustible**				
90.1		Anillo inyector 4JJ1	Unidad	Evento	1	72.200
90.2		Arandela de pico inyector	Unidad	Evento	1	45.125
90.3		Base de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	315.875
90.4		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	Evento	1	1.489.125
90.5		Bomba de combustible de tanque	Unidad	Evento	1	1.353.750
90.6		Calces	Unidad	Evento	1	144.400
90.7		Conjunto aceleración	Unidad	Evento	1	361.000
90.8		Conjunto soporte de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	324.900
90.9		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	379.050
90.10		Flotador de tanque	Unidad	Evento	1	442.225
90.11		Interruptor de presión combustible	Unidad	Evento	1	166.900
90.12		Inyectores	Unidad	Evento	1	658.825
90.13		Juego de caños sistema de admisión turbo intercooler	Unidad	Evento	1	225.625
90.14		Juego de caños de combustible	Unidad	Evento	1	135.375
90.15		Limitador de presión del common rail	Unidad	Evento	1	225.625
90.16		Pedal de acelerador	Unidad	Evento	1	135.375
90.17		Protector del tanque	Unidad	Evento	1	153.425
90.18		Retén de pico inyector	Unidad	Evento	1	54.150
90.19		Sensor de acelerador 4JJ1	Unidad	Evento	1	72.200
90.20		Sensor de flujo de aire 4JJ1	Unidad	Evento	1	72.200
90.21		Sensor de masa de aire	Unidad	Evento	1	81.225
90.22		Sensor de presión common rail	Unidad	Evento	1	63.175
90.23		Sensor de temperatura combustible	Unidad	Evento	1	135.375
90.24		Sensor de velocímetro	Unidad	Evento	1	180.500
90.25		Sensor filtro de combustible	Unidad	Evento	1	144.400
90.26		Sensor posición de árbol de leva 4JJ1	Unidad	Evento	1	63.175
90.27		Sensor posición de cigüeñal 4JJ1	Unidad	Evento	1	54.150
90.28		Sensor presión combustible	Unidad	Evento	1	81.225
90.29		Solenoide bomba alta	Unidad	Evento	1	171.475
90.30		Tanque de combustible	Unidad	Evento	1	243.675
90.31		Tapa tanque de combustible	Unidad	Evento	1	81.225
90.32		Tubo common rail	Unidad	Evento	1	81.225
90.33		Tubo de combustible	Unidad	Evento	1	144.400
90.34		Válvula de retención de combustible	Unidad	Evento	1	144.400
90.35		Válvula EGR	Unidad	Evento	1	198.550
90.36		Válvula EVRV	Unidad	Evento	1	198.550

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, a través de permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.

info@sinafocal.gov.py
U.C. 80009240-6
www.sinafocal.gov.py
(59521) 495-487/8
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

91	78180101-006	MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Reparación de frenos / Reparación de frenos ABS				
91.1		Bomba central freno	Unidad	Evento	1	1.155.200
91.2		Buje guía mordaza	Unidad	Evento	1	171.475
91.3		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
91.4		Cabo freno mano central	Unidad	Evento	1	279.775
91.5		Cabo freno mano LH	Unidad	Evento	1	279.775
91.6		Cabo freno mano RH	Unidad	Evento	1	279.775
91.7		Cambiar fibra de freno trasero - ambos	Unidad	Evento	1	487.350
91.8		Cambiar tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	225.625
91.9		Disco freno delantero	Unidad	Evento	1	1.155.200
91.10		Disco freno trasero	Unidad	Evento	1	1.155.200
91.11		Espaciadores	Unidad	Evento	1	31.600
91.12		Fluido	Unidad	Evento	1	54.150
91.13		Guardapolvo guía mordaza	Unidad	Evento	1	54.150
91.14		Guardapolvo guía mordaza trasera	Unidad	Evento	1	54.150
91.15		Guardapolvo mordaza trasera	Unidad	Evento	1	54.150
91.16		Guardapolvo pistón mordaza	Unidad	Evento	1	54.150
91.17		Juego calces	Unidad	Evento	1	90.250
91.18		Juego pastilla freno	Unidad	Evento	1	604.675
91.19		Juego pastilla freno trasero	Unidad	Evento	1	604.675
91.20		Manguera freno delantero LH	Unidad	Evento	1	126.350
91.21		Manguera freno delantero RH	Unidad	Evento	1	126.350
91.22		Manguera freno trasero LH	Unidad	Evento	1	135.375
91.23		Manguera freno trasero RH	Unidad	Evento	1	207.575
91.24		Módulo hidráulico ABS	Unidad	Evento	1	1.101.050
91.25		Mordaza freno delantero LH	Unidad	Evento	1	703.950
91.26		Mordaza freno delantero RH	Unidad	Evento	1	722.000
91.27		Mordaza freno trasero LH	Unidad	Evento	1	731.025
91.28		Mordaza freno trasero RH	Unidad	Evento	1	649.800
91.29		Palanca freno mano	Unidad	Evento	1	117.325
91.30		Perno mordaza A	Unidad	Evento	1	90.250
91.31		Perno mordaza B	Unidad	Evento	1	90.250
91.32		Perno mordaza tras. (A)	Unidad	Evento	1	90.250
91.33		Perno mordaza tras. (B)	Unidad	Evento	1	90.250
91.34		Pistón mordaza	Unidad	Evento	1	171.475
91.35		Rectificar tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	99.275
91.36		Resorte pastilla freno	Unidad	Evento	1	58.650
91.37		Retén mordaza	Unidad	Evento	1	58.650
91.38		Retén mordaza trasera	Unidad	Evento	1	58.650
91.39		Sensor ABS del RH	Unidad	Evento	1	433.200
91.40		Sensor ABS delantero LH	Unidad	Evento	1	424.175
91.41		Sensor ABS trasero LH	Unidad	Evento	1	424.175
91.42		Sensor ABS trasero RH	Unidad	Evento	1	433.200

91.43		Servo freno	Unidad	Evento	1	1.019.825
91.44		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
91.45		Tuercas	Unidad	Evento	1	72.200
91.46		Válvula LSP freno	Unidad	Evento	1	99.275
92	**78180101-017**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Mantenimiento, reparación y regulación de puertas y accesorios, tapizados, chapería y pintura**				
92.1		Alfombra de goma	Unidad	Evento	1	550.525
92.2		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
92.3		Cenicero	Unidad	Evento	1	144.400
92.4		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	144.400
92.5		Cerradura de puerta derecha	Unidad	Evento	1	216.600
92.6		Cerradura de puerta izquierda	Unidad	Evento	1	216.600
92.7		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	216.600
92.8		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	216.600
92.9		Chapería	Unidad	Evento	1	1.444.000
92.10		Cilindro de contacto	Unidad	Evento	1	135.375
92.11		Cilindro de guantera	Unidad	Evento	1	135.375
92.12		Cilindro de puerta LH	Unidad	Evento	1	135.375
92.13		Cilindro de puerta RH	Unidad	Evento	1	126.350
92.14		Cilindro de tapa trasera	Unidad	Evento	1	126.350
92.15		Control de apertura	Unidad	Evento	1	117.325
92.16		Encendedor	Unidad	Evento	1	117.325
92.17		Faro techo	Unidad	Evento	1	171.475
92.18		Faro techo frente	Unidad	Evento	1	225.625
92.19		Guantera	Unidad	Evento	1	180.500
92.20		Guía del asiento acompañante	Unidad	Evento	1	225.625
92.21		Juego de arandelas	Unidad	Evento	1	180.500
92.22		Juego de cilindros cerradura	Unidad	Evento	1	234.650
92.23		Juego de guía de asiento conductor	Unidad	Evento	1	243.675
92.24		Limpieza integral de tapizados	Unidad	Evento	1	685.900
92.25		Llave virgen	Unidad	Evento	1	130.800
92.26		Manija de tapa	Unidad	Evento	1	166.950
92.27		Manija exterior puerta delantera	Unidad	Evento	1	166.950
92.28		Manija exterior puerta trasera	Unidad	Evento	1	171.475
92.29		Manija interior puerta delantera	Unidad	Evento	1	162.450
92.30		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	Evento	1	234.650
92.31		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	234.650
92.32		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	Evento	1	234.650
92.33		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	234.650
92.34		Moldura tablero frontal	Unidad	Evento	1	324.900
92.35		Motor levanta vidrio delantero LH	Unidad	Evento	1	333.925
92.36		Motor levanta vidrio delantero RH	Unidad	Evento	1	333.925
92.37		Motor levanta vidrio trasero LH	Unidad	Evento	1	306.850
92.38		Motor levanta vidrio trasero RH	Unidad	Evento	1	252.700

92.39		Panel de tablero	Unidad	Evento	1	181.000
92.40		Parasol LH/RH	Unidad	Evento	1	135.375
92.41		Pintura	Unidad	Evento	1	1.137.150
92.42		Rejilla de aire	Unidad	Evento	1	189.525
92.43		Tapa tanque c/ llave	Unidad	Evento	1	342.950
92.44		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	Evento	1	329.500
92.45		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	Evento	1	329.500
92.46		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	243.675
92.47		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	279.775
92.48		Tornillo	Unidad	Evento	1	72.200
92.49		Tranca cerradura	Unidad	Evento	1	99.275
93	**78180101-004**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Reparación de suspensión delantera y cubiertas**				
93.1		Almohadilla de espiral delantero - TQ	Unidad	Evento	1	90.250
93.2		Amortiguador delantero LH	Unidad	Evento	1	712.975
93.3		Amortiguador delantero RH	Unidad	Evento	1	712.975
93.4		Amortiguador trasero	Unidad	Evento	1	658.825
93.5		Arandela de punta eje	Unidad	Evento	1	45.125
93.6		Asiento de espiral delantero	Unidad	Evento	1	90.250
93.7		Barra estabilizadora delantera	Unidad	Evento	1	270.750
93.8		Barra estabilizadora trasera	Unidad	Evento	1	315.875
93.9		Barra trasera	Unidad	Evento	1	234.650
93.10		Bieleta estabilizadora delantera LH	Unidad	Evento	1	180.500
93.11		Bieleta estabilizadora delantera RH	Unidad	Evento	1	189.525
93.12		Bieleta estabilizadora trasera LH	Unidad	Evento	1	180.500
93.13		Bieleta estabilizadora trasera RH	Unidad	Evento	1	180.500
93.14		Brazo superior trasero	Unidad	Evento	1	388.075
93.15		Brazo tensor trasero	Unidad	Evento	1	433.200
93.16		Buje de parrilla	Unidad	Evento	1	351.975
93.17		Buje estabilizador delantero	Unidad	Evento	1	243.675
93.18		Buje estabilizador trasero	Unidad	Evento	1	243.675
93.19		Buje trasero	Unidad	Evento	1	315.875
93.20		Bujes	Unidad	Evento	1	279.775
93.21		Cubiertas 215/70 R16	Unidad	Evento	1	1.444.000
93.22		Espiral delantero	Unidad	Evento	1	248.100
93.23		Espiral trasero	Unidad	Evento	1	243.675
93.24		Guardapolvo amortiguador delantero	Unidad	Evento	1	99.275
93.25		Juego de calces	Unidad	Evento	1	72.200
93.26		Llanta	Unidad	Evento	1	279.775
93.27		Maza de rueda delantera	Unidad	Evento	1	676.875
93.28		Parrilla de suspensión LH	Unidad	Evento	1	622.725
93.29		Parrilla de suspensión RH	Unidad	Evento	1	622.725
93.30		Pernos	Unidad	Evento	1	90.250
93.31		Porta auxilio	Unidad	Evento	1	252.700

GILCOPAR S.A.C. 80009240-6

93.32		Prisionero rueda	Unidad	Evento	1	90.250
93.33		Protector LH	Unidad	Evento	1	108.300
93.34		Protector RH	Unidad	Evento	1	108.300
93.35		Punta eje LH	Unidad	Evento	1	108.300
93.36		Punta eje RH	Unidad	Evento	1	333.925
93.37		Rótula suspensión	Unidad	Evento	1	676.875
93.38		Rulemán torreta delantera	Unidad	Evento	1	225.625
93.39		Seguro	Unidad	Evento	1	54.150
93.40		Tapa de espiral trasero	Unidad	Evento	1	90.250
93.41		Taqueador de amortiguador delantero	Unidad	Evento	1	144.400
93.42		Taqueador de amortiguador trasero	Unidad	Evento	1	135.375
93.43		Taza de rueda	Unidad	Evento	1	189.525
93.44		Tornillos	Unidad	Evento	1	90.250
93.45		Torreta de amortiguador delantero	Unidad	Evento	1	279.775
93.46		Tuerca de punta eje	Unidad	Evento	1	90.250
93.47		Tuerca rueda	Unidad	Evento	1	90.250
93.48		Tuercas	Unidad	Evento	1	90.250
94	**78180101-009**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Reparación de partes eléctricas en general**				
94.1		Alternador	Unidad	Evento	1	2.391.625
94.2		Antena	Unidad	Evento	1	117.325
94.3		Automático del arranque	Unidad	Evento	1	388.075
94.4		Base de antena	Unidad	Evento	1	189.525
94.5		Batería de 12 voltios y 90 amperios	Unidad	Evento	1	857.375
94.6		Bendix arranque	Unidad	Evento	1	379.050
94.7		Bobina de contacto	Unidad	Evento	1	370.025
94.8		Bocina tono alto	Unidad	Evento	1	279.775
94.9		Bocina tono bajo	Unidad	Evento	1	243.675
94.10		Bomba de vacío alternador	Unidad	Evento	1	839.325
94.11		Bomba de vacío motor	Unidad	Evento	1	722.000
94.12		Bujía incandescente	Unidad	Evento	1	234.650
94.13		Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	785.175
94.14		Bulbo de presión aceite	Unidad	Evento	1	175.900
94.15		Bulbo marcha atrás	Unidad	Evento	1	162.450
94.16		Cable de la batería	Unidad	Evento	1	108.300
94.17		Caja de fusibles	Unidad	Evento	1	351.975
94.18		Campo de arranque	Unidad	Evento	1	415.150
94.19		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	189.525
94.20		Contacto	Unidad	Evento	1	135.375
94.21		Encendedor	Unidad	Evento	1	135.375
94.22		Estator alternador	Unidad	Evento	1	279.775
94.23		Faro de busca huella LH	Unidad	Evento	1	523.450
94.24		Faro de busca huella RH	Unidad	Evento	1	523.450
94.25		Faro de patente LH	Unidad	Evento	1	171.475

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

94.26		Faro de patente RH	Unidad	Evento	1	162.450
94.27		Faro delantero LH	Unidad	Evento	1	902.500
94.28		Faro delantero RH	Unidad	Evento	1	685.900
94.29		Faro trasero LH	Unidad	Evento	1	676.875
94.30		Faro trasero RH	Unidad	Evento	1	342.950
94.31		Focos alta	Unidad	Evento	1	135.375
94.32		Focos baja	Unidad	Evento	1	135.375
94.33		Focos de 1 filamento	Unidad	Evento	1	126.350
94.34		Focos de 2 filamentos	Unidad	Evento	1	126.350
94.35		Focos de busca huella	Unidad	Evento	1	153.425
94.36		Focos luz chica	Unidad	Evento	1	117.325
94.37		Fusibles 10A	Unidad	Evento	1	13.500
94.38		Fusibles 15A	Unidad	Evento	1	13.500
94.39		Fusibles 20A	Unidad	Evento	1	13.500
94.40		Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	324.900
94.41		Interruptor busca huella	Unidad	Evento	1	279.775
94.42		Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	234.650
94.43		Interruptor de levanta vidrios delantero LH	Unidad	Evento	1	261.725
94.44		Interruptor de levanta vidrios delantero RH	Unidad	Evento	1	180.500
94.45		Interruptor de luces	Unidad	Evento	1	884.450
94.46		Interruptor limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	171.475
94.47		Interruptor puerta	Unidad	Evento	1	175.900
94.48		Lámpara interior	Unidad	Evento	1	171.475
94.49		Mecanismo eléctrico de espejo retrovisor	Unidad	Evento	1	857.375
94.50		Mini fusibles	Unidad	Evento	1	49.600
94.51		Motor de arranque	Unidad	Evento	1	2.590.175
94.52		Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	207.575
94.53		Motor limpiaparabrisas delantero	Unidad	Evento	1	257.200
94.54		Motor limpiaparabrisas trasera	Unidad	Evento	1	252.700
94.55		Porta carbón	Unidad	Evento	1	239.100
94.56		Rectificador	Unidad	Evento	1	333.925
94.57		Reductora de arranque	Unidad	Evento	1	333.925
94.58		Regulador voltaje	Unidad	Evento	1	388.075
94.59		Relay	Unidad	Evento	1	153.425
94.60		Relay ICM	Unidad	Evento	1	189.525
94.61		Rotor alternador	Unidad	Evento	1	370.025
94.62		Rulemán alternador	Unidad	Evento	1	144.400
94.63		Sensor cigüeñal	Unidad	Evento	1	577.600
94.64		Sensor temperatura agua	Unidad	Evento	1	469.300
94.65		Sensor velocímetro	Unidad	Evento	1	406.125
94.66		Tapa terminal batería	Unidad	Evento	1	81.225
94.67		Tercera luz freno	Unidad	Evento	1	189.525
94.68		Unidad de control	Unidad	Evento	1	2.120.875

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, con énfasis en la actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.

ILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

94.69		Unidad de control carrocería	Unidad	Evento	1	333.925
94.70		Válvula	Unidad	Evento	1	342.950
94.71		Válvula EGR	Unidad	Evento	1	248.000
94.72		Válvula solenoide	Unidad	Evento	1	243.675
95	**78180101-014**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Reparación de motor**				
95.1		Aceite 15W-40	Unidad	Evento	1	67.600
95.2		Anillos	Unidad	Evento	1	46.930
95.3		Arandelas	Unidad	Evento	1	49.650
95.4		Brazo de biela	Unidad	Evento	1	568.575
95.5		Asiento de válvula	Unidad	Evento	1	207.575
95.6		Block motor 4JJ1	Unidad	Evento	1	3.700.250
95.7		Base filtro de aire	Unidad	Evento	1	333.925
95.8		Bomba de aceite	Unidad	Evento	1	1.534.250
95.9		Botador hidráulico	Unidad	Evento	1	315.875
95.10		Buje balanceador	Unidad	Evento	1	243.675
95.11		Buje biela	Unidad	Evento	1	288.800
95.12		Bulones	Unidad	Evento	1	72.200
95.13		Calce lateral	Unidad	Evento	1	225.625
95.14		Camisa motor	Unidad	Evento	1	1.263.500
95.15		Carcasa frente	Unidad	Evento	1	370.025
95.16		Cárter de motor	Unidad	Evento	1	388.075
95.17		Casquillo de bancada	Unidad	Evento	1	613.700
95.18		Casquillo de biela	Unidad	Evento	1	604.675
95.19		Cigüeñal	Unidad	Evento	1	2.797.750
95.20		Conducto de aire	Unidad	Evento	1	225.625
95.21		Conjunto refrigerador de aceite	Unidad	Evento	1	406.125
95.22		Correa A/C	Unidad	Evento	1	225.625
95.23		Correa D/H	Unidad	Evento	1	207.575
95.24		Correa de alternador	Unidad	Evento	1	315.875
95.25		Correa dentada	Unidad	Evento	1	505.400
95.26		Eje de leva LH	Unidad	Evento	1	812.250
95.27		Eje de leva RH	Unidad	Evento	1	297.825
95.28		Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	207.575
95.29		Filtro de aire	Unidad	Evento	1	225.625
95.30		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	406.125
95.31		Guía de válvula de escape	Unidad	Evento	1	379.050
95.32		Guía válvula de admisión	Unidad	Evento	1	379.050
95.33		Juego aros STD	Unidad	Evento	1	496.375
95.34		Juego de calces	Unidad	Evento	1	234.650
95.35		Juego de juntas de motor	Unidad	Evento	1	676.875
95.36		Juego de prisioneros	Unidad	Evento	1	99.275
95.37		Junta de tapa de balancín	Unidad	Evento	1	279.775
95.38		Junta de tapa motor	Unidad	Evento	1	297.825

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, con permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.
ALCOPAR S.A.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro.175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

95.39		Junta líquida	Unidad	Evento	1	90.250
95.40		Manguera de depurador de aire	Unidad	Evento	1	144.400
95.41		Martillito de leva admisión	Unidad	Evento	1	252.700
95.42		Martillito de leva escape	Unidad	Evento	1	297.825
95.43		Pistón STD 1&2	Unidad	Evento	1	992.750
95.44		Pistón STD 3&4	Unidad	Evento	1	1.128.125
95.45		Polea cigüeñal	Unidad	Evento	1	631.750
95.46		Retén de bancada	Unidad	Evento	1	153.425
95.47		Retén de frente motor	Unidad	Evento	1	135.375
95.48		Retén de leva	Unidad	Evento	1	144.400
95.49		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	297.825
95.50		Sensor flujo de aire	Unidad	Evento	1	361.000
95.51		Soporte de caja	Unidad	Evento	1	234.650
95.52		Soporte de motor	Unidad	Evento	1	361.000
95.53		Tapa de balancín	Unidad	Evento	1	180.500
95.54		Tapa de filtro de aire	Unidad	Evento	1	180.500
95.55		Tapa de motor	Unidad	Evento	1	2.481.875
95.56		Tensor de correa	Unidad	Evento	1	333.925
95.57		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
95.58		Tuercas	Unidad	Evento	1	72.200
95.59		Turbocargador	Unidad	Evento	1	4.061.250
95.60		Válvula de admisión	Unidad	Evento	1	361.000
95.61		Válvula de escape	Unidad	Evento	1	379.050
96	**78180101-003**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Reparación de dirección**				
96.1		Aceite ATF	Unidad	Evento	1	67.600
96.2		Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	121.800
96.3		Bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.669.625
96.4		Buje	Unidad	Evento	1	189.525
96.5		Buje cremallera	Unidad	Evento	1	315.875
96.6		Bulón	Unidad	Evento	1	72.200
96.7		Calces	Unidad	Evento	1	99.275
96.8		Cañito	Unidad	Evento	1	99.275
96.9		Columna de dirección	Unidad	Evento	1	166.000
96.10		Corrección de pisada y avance	Unidad	Evento	1	157.900
96.11		Cremallera D/H	Unidad	Evento	1	2.346.500
96.12		Depósito fluido D/H	Unidad	Evento	1	166.900
96.13		Eje de dirección	Unidad	Evento	1	189.525
96.14		Guardapolvo cremallera	Unidad	Evento	1	63.175
96.15		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	117.325
96.16		Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	541.500
96.17		Llantas	Unidad	Evento	1	279.775
96.18		Manguera D/H	Unidad	Evento	1	175.900
96.19		Precap	Unidad	Evento	1	333.925

96.20		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
96.21		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
96.22		Tuercas	Unidad	Evento	1	72.200
96.23		Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	90.250
96.24		Válvula p/ llanta	Unidad	Evento	1	144.400
97	**78180101-016**	**MINIBUS HYUNDAI H-1 - Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.**				
97.1		Agua refrigerante c/ aditivo	Unidad	Evento	1	138.850
97.2		Bomba de agua	Unidad	Evento	1	1.037.875
97.3		Caño de compresor	Unidad	Evento	1	198.550
97.4		Carcasa de termostato	Unidad	Evento	1	135.375
97.5		Comando de A/A	Unidad	Evento	1	469.300
97.6		Compresor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	2.481.875
97.7		Condensador de AA.	Unidad	Evento	1	478.325
97.8		Conjunto polea de tensor A/A	Unidad	Evento	1	451.250
97.9		Control de frío	Unidad	Evento	1	189.525
97.10		Correa de A/A	Unidad	Evento	1	225.625
97.11		Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	333.925
97.12		Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	171.475
97.13		Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	171.475
97.14		Evaporador de AA.	Unidad	Evento	1	333.925
97.15		Filtro de habitáculo A/A	Unidad	Evento	1	216.600
97.16		Filtro recibidor de AA.	Unidad	Evento	1	315.875
97.17		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	496.375
97.18		Goma soporte de radiador	Unidad	Evento	1	90.250
97.19		Guía de ventilador	Unidad	Evento	1	99.275
97.20		Juego de anillos	Unidad	Evento	1	99.275
97.21		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	Evento	1	144.400
97.22		Junta de bomba agua	Unidad	Evento	1	54.150
97.23		Junta de termostato	Unidad	Evento	1	72.200
97.24		Juntas	Unidad	Evento	1	90.250
97.25		Manguera de A/C	Unidad	Evento	1	166.900
97.26		Manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	248.150
97.27		Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	248.150
97.28		Motor ventilador A/A	Unidad	Evento	1	351.975
97.29		Motor ventilador condensador A/C	Unidad	Evento	1	315.875
97.30		Núcleo de evaporador A/A	Unidad	Evento	1	279.775
97.31		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	198.550
97.32		Protector	Unidad	Evento	1	144.400
97.33		Radiador de agua	Unidad	Evento	1	1.768.900
97.34		Regulador de correa	Unidad	Evento	1	171.475
97.35		Resistor de ventilador	Unidad	Evento	1	221.100
97.36		Tanque auxiliar de radiador	Unidad	Evento	1	144.400
97.37		Tapa de radiador	Unidad	Evento	1	54.150

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social

ALCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

97.38		Termostato	Unidad	Evento	1	144.400
97.39		Tubo	Unidad	Evento	1	99.275
97.40		Tubo de agua	Unidad	Evento	1	99.275
97.41		Válvula expansiva	Unidad	Evento	1	117.325
97.42		Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	248.000
98	**78180101-998**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Sistema de airbag**				
98.1		Airbag conductor	Unidad	Evento	1	1.218.375
98.2		Airbag pasajero	Unidad	Evento	1	388.075
98.3		Disco airbag	Unidad	Evento	1	812.250
98.4		Módulo control airbag	Unidad	Evento	1	992.750
98.5		Cinturón seguridad LH	Unidad	Evento	1	767.125
98.6		Cinturón seguridad RH	Unidad	Evento	1	812.250
98.7		Hebilla cinturón LH	Unidad	Evento	1	166.900
98.8		Hebilla cinturón RH	Unidad	Evento	1	166.900
99	**78180101-002**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Reparación de transmisión**				
99.1		Aceite 75w90	Unidad	Evento	1	67.600
99.2		Anillo de corona de transferencia	Unidad	Evento	1	189.525
99.3		Anillo de corona exterior	Unidad	Evento	1	198.550
99.4		Anillo de corona interior	Unidad	Evento	1	198.550
99.5		Anillo de transferencia	Unidad	Evento	1	198.550
99.6		Anillo retenedor (Tipo espiral)	Unidad	Evento	1	198.550
99.7		Anillos	Unidad	Evento	1	198.550
99.8		Arandela de corona	Unidad	Evento	1	117.325
99.9		Aro seguro	Unidad	Evento	1	117.325
99.10		Block de eje horquilla de transferencia	Unidad	Evento	1	198.550
99.11		Bomba de aceite de transferencia	Unidad	Evento	1	631.750
99.12		Brida de salida de transferencia	Unidad	Evento	1	333.925
99.13		Buje de eje collar	Unidad	Evento	1	135.375
99.14		Buje de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	153.425
99.15		Caja de la selectora de cambios	Unidad	Evento	1	2.978.250
99.16		Calces de transmisión	Unidad	Evento	1	90.250
99.17		Chavetas	Unidad	Evento	1	72.200
99.18		Cola de caja	Unidad	Evento	1	180.500
99.19		Collar de transferencia	Unidad	Evento	1	189.525
99.20		Corona de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
99.21		Cuádruple	Unidad	Evento	1	902.500
99.22		Desplazable de 1ra. y 2da.	Unidad	Evento	1	451.250
99.23		Desplazable de 3ra. y 4ta.	Unidad	Evento	1	406.125
99.24		Desplazable de 5ta. y marcha atrás	Unidad	Evento	1	406.125
99.25		Diente planetario	Unidad	Evento	1	166.900
99.26		Eje de collar de transferencia	Unidad	Evento	1	189.525
99.27		Eje de entrada de transferencia	Unidad	Evento	1	189.525
99.28		Eje de mando	Unidad	Evento	1	812.250

ILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

99.29		Eje principal	Unidad	Evento	1	902.500
99.30		Eje principal de transferencia	Unidad	Evento	1	812.250
99.31		Eje salida de transferencia	Unidad	Evento	1	722.000
99.32		Engranaje	Unidad	Evento	1	460.275
99.33		Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	546.000
99.34		Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	546.000
99.35		Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	546.000
99.36		Engranaje de 4ta.	Unidad	Evento	1	546.000
99.37		Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	546.000
99.38		Engranaje de transferencia	Unidad	Evento	1	546.000
99.39		Engranaje de velocímetro	Unidad	Evento	1	541.500
99.40		Engranaje interno de alto/bajo	Unidad	Evento	1	541.500
99.41		Engranaje marcha atrás	Unidad	Evento	1	478.325
99.42		Goma palanca de cambio	Unidad	Evento	1	90.250
99.43		Guardapolvo de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	76.700
99.44		Horquilla de cambio 1ra. / 2da.	Unidad	Evento	1	225.625
99.45		Horquilla de cambio 3ra. / 4ta.	Unidad	Evento	1	225.625
99.46		Horquilla de cambio 5ta. / Rev.	Unidad	Evento	1	225.625
99.47		Horquilla de transferencia 4x2/4x4	Unidad	Evento	1	225.625
99.48		Horquilla de transferencia alta/baja	Unidad	Evento	1	225.625
99.49		Juego de anillos sincronizadores	Unidad	Evento	1	992.750
99.50		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	153.425
99.51		Juego de juntas de caja	Unidad	Evento	1	144.400
99.52		Juego de rodillos	Unidad	Evento	1	541.500
99.53		Juego de rulemanes	Unidad	Evento	1	902.500
99.54		Ollita de transferencia	Unidad	Evento	1	803.225
99.55		Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	361.000
99.56		Placa intermedia	Unidad	Evento	1	144.400
99.57		Prisionero	Unidad	Evento	1	99.275
99.58		Resorte de sincronizador	Unidad	Evento	1	81.225
99.59		Resortes desplazables	Unidad	Evento	1	81.225
99.60		Retén de cola caja	Unidad	Evento	1	153.425
99.61		Retén de frente caja	Unidad	Evento	1	153.425
99.62		Retén de frente de transferencia	Unidad	Evento	1	171.475
99.63		Rodillo	Unidad	Evento	1	198.550
99.64		Rulemán de salida frente	Unidad	Evento	1	469.300
99.65		Rulemán de salida trasera	Unidad	Evento	1	388.075
99.66		Rulemán eje de entrada	Unidad	Evento	1	397.100
99.67		Seguro de tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
99.68		Seguro sincronizador	Unidad	Evento	1	72.200
99.69		Seguros de desplazable	Unidad	Evento	1	72.200
99.70		Sincronizador de transferencia	Unidad	Evento	1	406.125
99.71		Tapa de cola	Unidad	Evento	1	81.225

"ILCOPAR S.R.L."
R.U.C. 80000[illegible]-6

99.72		Transmisión manual TF85	Unidad	Evento	1	171.475
100	**78180101-005**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Reparación de embrague**				
100.1		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	248.100
100.2		Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	451.250
100.3		Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	162.450
100.4		Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	722.000
100.5		Corona volante	Unidad	Evento	1	4.061.250
100.6		Disco de embrague	Unidad	Evento	1	812.250
100.7		Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	180.500
100.8		Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	90.250
100.9		Guardapolvo de horquilla	Unidad	Evento	1	99.275
100.10		Horquilla	Unidad	Evento	1	189.525
100.11		Juego de reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	126.350
100.12		Plato de presión	Unidad	Evento	1	1.173.250
100.13		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	171.475
100.14		Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	63.175
100.15		Volante de motor	Unidad	Evento	1	3.880.750
101	**78180101-002**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Reparación de diferencial trasero**				
101.1		Acople	Unidad	Evento	1	90.250
101.2		Aro de presión	Unidad	Evento	1	72.200
101.3		Cruceta	Unidad	Evento	1	297.825
101.4		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	8.122.500
101.5		Disco de fricción	Unidad	Evento	1	162.450
101.6		Eje palier trasero	Unidad	Evento	1	857.375
101.7		Espaciador	Unidad	Evento	1	135.375
101.8		Juego de calces	Unidad	Evento	1	117.325
101.9		Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	2.075.750
101.10		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	67.600
101.11		Ollita diferencial	Unidad	Evento	1	613.700
101.12		Planetarios	Unidad	Evento	1	514.425
101.13		Plato fricción	Unidad	Evento	1	144.400
101.14		Retén de palier	Unidad	Evento	1	153.425
101.15		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	144.400
101.16		Retén de túnel trasero	Unidad	Evento	1	153.425
101.17		Retentor	Unidad	Evento	1	324.900
101.18		Rulemán de piñón chico	Unidad	Evento	1	437.700
101.19		Rulemán de piñón grande	Unidad	Evento	1	451.250
101.20		Rulemán de palier	Unidad	Evento	1	505.400
101.21		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	388.075
101.22		Satélites	Unidad	Evento	1	388.075
101.23		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	90.250
102	**78180101-018**	**MINIBÚS HYUNDAI H-1 - Reparación de sistema de combustible**				
102.1		Tanque combustible	Unidad	Evento	1	1.173.250

102.2		Bomba combustible	Unidad	Evento	1	2.256.250
102.3		Flotador combustible	Unidad	Evento	1	722.000
102.4		Cañito combustible	Unidad	Evento	1	135.375
102.5		Manguera combustible	Unidad	Evento	1	135.375
102.6		Pedal acelerador	Unidad	Evento	1	171.475
102.7		Filtro combustible c/ soporte	Unidad	Evento	1	433.200
102.8		Bomba inyectora	Unidad	Evento	1	4.422.250
102.9		Inyector de combustible	Unidad	Evento	1	1.624.500
103	**78180101-006**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación de frenos / Reparación de frenos ABS**				
103.1		Bomba central freno	Unidad	Evento	1	1.511.600
103.2		Buje guía mordaza	Unidad	Evento	1	146.205
103.3		Bulón	Unidad	Evento	1	49.700
103.4		Cabo freno mano central	Unidad	Evento	1	342.950
103.5		Cabo freno mano LH	Unidad	Evento	1	333.925
103.6		Cabo freno mano RH	Unidad	Evento	1	333.925
103.7		Disco freno delantero	Unidad	Evento	1	1.624.500
103.8		Disco freno trasero	Unidad	Evento	1	1.556.800
103.9		Fluido	Unidad	Evento	1	45.125
103.10		Guardapolvo guía mordaza	Unidad	Evento	1	36.100
103.11		Guardapolvo guía mordaza trasera	Unidad	Evento	1	36.100
103.12		Guardapolvo mordaza trasera	Unidad	Evento	1	36.100
103.13		Guardapolvo pistón mordaza	Unidad	Evento	1	40.700
103.14		Juego pastilla freno	Unidad	Evento	1	613.700
103.15		Juego pastilla freno trasero	Unidad	Evento	1	627.250
103.16		Manguera freno delantero LH	Unidad	Evento	1	189.525
103.17		Manguera freno delantero RH	Unidad	Evento	1	189.525
103.18		Manguera freno trasero LH	Unidad	Evento	1	189.525
103.19		Manguera freno trasero RH	Unidad	Evento	1	189.525
103.20		Modulo hidráulico ABS	Unidad	Evento	1	6.768.750
103.21		Mordaza freno delantero LH	Unidad	Evento	1	2.527.000
103.22		Mordaza freno delantero RH	Unidad	Evento	1	2.527.000
103.23		Mordaza freno trasero LH	Unidad	Evento	1	2.373.575
103.24		Mordaza freno trasero RH	Unidad	Evento	1	2.373.575
103.25		Palanca freno mano	Unidad	Evento	1	469.300
103.26		Perno mordaza A	Unidad	Evento	1	99.275
103.27		Perno mordaza B	Unidad	Evento	1	99.275
103.28		Perno mordaza tras. (A)	Unidad	Evento	1	99.275
103.29		Perno mordaza tras. (B)	Unidad	Evento	1	99.275
103.30		Pistón mordaza	Unidad	Evento	1	324.900
103.31		Sensor ABS del RH	Unidad	Evento	1	1.220.180
103.32		Sensor ABS delantero LH	Unidad	Evento	1	1.220.180
103.33		Sensor ABS trasero LH	Unidad	Evento	1	1.155.200
103.34		Sensor ABS trasero RH	Unidad	Evento	1	1.155.200

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80003240-6

103.35		Servo freno	Unidad	Evento	1	3.790.500
104	**78180101-017**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Mantenimiento, reparación y regulación de puertas y accesorios, tapizados, chapería y pintura**				
104.1		Alfombra de goma	Unidad	Evento	1	559.550
104.2		Cenicero	Unidad	Evento	1	112.800
104.3		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	198.550
104.4		Cerradura de puerta derecha	Unidad	Evento	1	469.300
104.5		Cerradura de puerta izquierda	Unidad	Evento	1	469.300
104.6		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	424.175
104.7		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	424.175
104.8		Chapería	Unidad	Evento	1	2.707.500
104.9		Cilindro de contacto	Unidad	Evento	1	153.425
104.10		Cilindro de guantera	Unidad	Evento	1	117.325
104.11		Cilindro de puerta LH	Unidad	Evento	1	117.325
104.12		Cilindro de puerta RH	Unidad	Evento	1	112.800
104.13		Cilindro de tapa trasera	Unidad	Evento	1	112.800
104.14		Guantera	Unidad	Evento	1	857.375
104.15		Guía del asiento acompañante	Unidad	Evento	1	324.900
104.16		Juego de cilindros cerradura	Unidad	Evento	1	379.050
104.17		Juego de guía de asiento conductor	Unidad	Evento	1	505.400
104.18		Limpieza integral de tapizados	Unidad	Evento	1	1.218.375
104.19		Manija de tapa	Unidad	Evento	1	622.725
104.20		Manija exterior puerta delantera	Unidad	Evento	1	541.500
104.21		Manija exterior puerta trasera	Unidad	Evento	1	541.500
104.22		Manija interior puerta delantera	Unidad	Evento	1	361.000
104.23		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	Evento	1	424.175
104.24		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	Evento	1	424.175
104.25		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	Evento	1	424.175
104.26		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	Evento	1	437.700
104.27		Moldura tablero frontal	Unidad	Evento	1	406.125
104.28		Motor levanta vidrio delantero LH	Unidad	Evento	1	857.375
104.29		Motor levanta vidrio delantero RH	Unidad	Evento	1	857.375
104.30		Motor levanta vidrio trasero LH	Unidad	Evento	1	857.375
104.31		Motor levanta vidrio trasero RH	Unidad	Evento	1	857.375
104.32		Parasol LH/RH	Unidad	Evento	1	270.750
104.33		Pintura	Unidad	Evento	1	3.158.750
104.34		Rejilla de aire	Unidad	Evento	1	270.750
104.35		Tapa tanque c/ llave	Unidad	Evento	1	315.875
104.36		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	Evento	1	812.250
104.37		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	Evento	1	812.250
104.38		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	Evento	1	649.800
104.39		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	Evento	1	649.800
105	**78180101-004**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación de suspensión delantera y cubiertas**				
105.1		Almohadilla de espiral delantero - TQ	Unidad	Evento	1	90.250

CILCOPAR S.A. R.U.C. 80009214-9

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todas las novelas ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

105.2		Amortiguador delantero LH	Unidad	Evento	1	649.800
105.3		Amortiguador delantero RH	Unidad	Evento	1	649.800
105.4		Amortiguador trasero	Unidad	Evento	1	676.875
105.5		Arandela de punta eje	Unidad	Evento	1	45.125
105.6		Asiento de espiral delantero	Unidad	Evento	1	90.250
105.7		Barra estabilizadora delantera	Unidad	Evento	1	270.750
105.8		Barra estabilizadora trasera	Unidad	Evento	1	270.750
105.9		Barra trasera	Unidad	Evento	1	252.700
105.10		Bieleta estabilizadora delantera LH	Unidad	Evento	1	180.500
105.11		Bieleta estabilizadora delantera RH	Unidad	Evento	1	180.500
105.12		Bieleta estabilizadora trasera LH	Unidad	Evento	1	180.500
105.13		Bieleta estabilizadora trasera RH	Unidad	Evento	1	180.500
105.14		Brazo superior trasero	Unidad	Evento	1	361.000
105.15		Brazo tensor trasero	Unidad	Evento	1	406.125
105.16		Buje de parrilla	Unidad	Evento	1	315.875
105.17		Buje estabilizador delantero	Unidad	Evento	1	315.875
105.18		Buje estabilizador trasero	Unidad	Evento	1	315.875
105.19		Buje trasero	Unidad	Evento	1	315.875
105.20		Bujes	Unidad	Evento	1	270.750
105.21		Cubiertas 215/70 R16	Unidad	Evento	1	1.579.375
105.22		Espiral delantero	Unidad	Evento	1	406.125
105.23		Espiral trasero	Unidad	Evento	1	451.250
105.24		Guardapolvo amortiguador delantero	Unidad	Evento	1	85.700
105.25		Juego de calces	Unidad	Evento	1	72.200
105.26		Llanta	Unidad	Evento	1	451.250
105.27		Maza de rueda delantera	Unidad	Evento	1	631.750
105.28		Parrilla de suspensión LH	Unidad	Evento	1	541.500
105.29		Parrilla de suspensión RH	Unidad	Evento	1	541.500
105.30		Pernos	Unidad	Evento	1	81.225
105.31		Porta auxilio	Unidad	Evento	1	225.625
105.32		Prisionero rueda	Unidad	Evento	1	81.225
105.33		Protector LH	Unidad	Evento	1	135.375
105.34		Protector RH	Unidad	Evento	1	135.375
105.35		Punta eje LH	Unidad	Evento	1	135.375
105.36		Punta eje RH	Unidad	Evento	1	315.875
105.37		Rótula suspensión	Unidad	Evento	1	586.625
105.38		Rulemán torreta delantera	Unidad	Evento	1	225.625
105.39		Seguro	Unidad	Evento	1	45.125
105.40		Tapa de espiral trasero	Unidad	Evento	1	135.375
105.41		Taqueador de amortiguador delantero	Unidad	Evento	1	180.500
105.42		Taqueador de amortiguador trasero	Unidad	Evento	1	180.500
105.43		Taza de rueda	Unidad	Evento	1	180.500
105.44		Tornillos	Unidad	Evento	1	81.225

Visión: SINAFOCAL es el ente rector del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.

R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

105.45		Torreta de amortiguador delantero	Unidad	Evento	1	270.750
105.46		Tuerca de punta eje	Unidad	Evento	1	81.225
105.47		Tuerca rueda	Unidad	Evento	1	81.225
105.48		Tuercas	Unidad	Evento	1	81.225
106	**78180101-009**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación de partes eléctricas en general**				
106.1		Alternador	Unidad	Evento	1	2.256.250
106.2		Antena	Unidad	Evento	1	135.375
106.3		Automático del arranque	Unidad	Evento	1	361.000
106.4		Base de antena	Unidad	Evento	1	180.500
106.5		Batería de 12 voltios y 90 amperios	Unidad	Evento	1	812.250
106.6		Bendix arranque	Unidad	Evento	1	361.000
106.7		Bobina de contacto	Unidad	Evento	1	361.000
106.8		Bocina tono alto	Unidad	Evento	1	270.750
106.9		Bocina tono bajo	Unidad	Evento	1	225.625
106.10		Bomba de vacío alternador	Unidad	Evento	1	722.000
106.11		Bomba de vacío motor	Unidad	Evento	1	631.750
106.12		Bujía incandescente	Unidad	Evento	1	225.625
106.13		Bulbo de neutro	Unidad	Evento	1	676.875
106.14		Bulbo de presión aceite	Unidad	Evento	1	180.500
106.15		Bulbo marcha atrás	Unidad	Evento	1	153.425
106.16		Cable de la batería	Unidad	Evento	1	135.375
106.17		Caja de fusibles	Unidad	Evento	1	315.875
106.18		Campo de arranque	Unidad	Evento	1	361.000
106.19		Cepillo limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	180.500
106.20		Contacto	Unidad	Evento	1	135.375
106.21		Encendedor	Unidad	Evento	1	135.375
106.22		Estator alternador	Unidad	Evento	1	270.750
106.23		Faro de busca huella LH	Unidad	Evento	1	451.250
106.24		Faro de busca huella RH	Unidad	Evento	1	451.250
106.25		Faro de patente LH	Unidad	Evento	1	180.500
106.26		Faro de patente RH	Unidad	Evento	1	153.425
106.27		Faro delantero LH	Unidad	Evento	1	857.375
106.28		Faro delantero RH	Unidad	Evento	1	857.375
106.29		Faro trasero LH	Unidad	Evento	1	767.125
106.30		Faro trasero RH	Unidad	Evento	1	767.125
106.31		Focos alta	Unidad	Evento	1	180.500
106.32		Focos baja	Unidad	Evento	1	135.375
106.33		Focos de 1 filamento	Unidad	Evento	1	135.375
106.34		Focos de 2 filamentos	Unidad	Evento	1	135.375
106.35		Focos de busca huella	Unidad	Evento	1	135.375
106.36		Focos luz chica	Unidad	Evento	1	117.325
106.37		Fusibles 10A	Unidad	Evento	1	13.500
106.38		Fusibles 15A	Unidad	Evento	1	13.500

106.39		Fusibles 20A	Unidad	Evento	1	13.500
106.40		Inducido de arranque	Unidad	Evento	1	406.125
106.41		Interruptor busca huella	Unidad	Evento	1	270.750
106.42		Interruptor de estacionamiento	Unidad	Evento	1	225.625
106.43		Interruptor de levanta vidrios delantero LH	Unidad	Evento	1	225.625
106.44		Interruptor de levanta vidrios delantero RH	Unidad	Evento	1	180.500
106.45		Interruptor de luces	Unidad	Evento	1	767.125
106.46		Interruptor limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	180.500
106.47		Interruptor puerta	Unidad	Evento	1	180.500
106.48		Lámpara interior	Unidad	Evento	1	180.500
106.49		Mecanismo eléctrico de espejo retrovisor	Unidad	Evento	1	767.125
106.50		Mini fusibles	Unidad	Evento	1	45.125
106.51		Motor de arranque	Unidad	Evento	1	2.797.750
106.52		Motor lanza agua	Unidad	Evento	1	361.000
106.53		Motor limpiaparabrisas delantero	Unidad	Evento	1	225.625
106.54		Motor limpiaparabrisas trasera	Unidad	Evento	1	225.625
106.55		Porta carbón	Unidad	Evento	1	225.625
106.56		Rectificador	Unidad	Evento	1	406.125
106.57		Reductora de arranque	Unidad	Evento	1	315.875
106.58		Regulador voltaje	Unidad	Evento	1	451.250
106.59		Relay	Unidad	Evento	1	225.625
106.60		Relay ICM	Unidad	Evento	1	180.500
106.61		Rotor alternador	Unidad	Evento	1	315.875
106.62		Rulemán alternador	Unidad	Evento	1	261.725
106.63		Sensor cigüeñal	Unidad	Evento	1	857.375
106.64		Sensor temperatura agua	Unidad	Evento	1	541.500
106.65		Sensor velocímetro	Unidad	Evento	1	631.750
106.66		Tapa terminal batería	Unidad	Evento	1	81.225
106.67		Tercera luz freno	Unidad	Evento	1	180.500
106.68		Unidad de control	Unidad	Evento	1	1.895.250
106.69		Unidad de control carrocería	Unidad	Evento	1	361.000
106.70		Válvula	Unidad	Evento	1	361.000
106.71		Válvula EGR	Unidad	Evento	1	270.750
106.72		Válvula solenoide	Unidad	Evento	1	225.625
107	**78180101-014**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación de motor**				
107.1		Aceite 15W-40	Unidad	Evento	1	67.700
107.2		Anillos	Unidad	Evento	1	63.175
107.3		Arandelas	Unidad	Evento	1	45.125
107.4		Brazo de biela	Unidad	Evento	1	676.875
107.5		Asiento de válvula	Unidad	Evento	1	225.625
107.6		Block motor 4JJ1	Unidad	Evento	1	4.151.500
107.7		Base filtro de aire	Unidad	Evento	1	315.875
107.8		Bomba de aceite	Unidad	Evento	1	1.714.750

107.9		Botador hidráulico	Unidad	Evento	1	288.800
107.10		Buje balanceador	Unidad	Evento	1	225.625
107.11		Buje biela	Unidad	Evento	1	270.750
107.12		Bulones	Unidad	Evento	1	63.175
107.13		Calce lateral	Unidad	Evento	1	225.625
107.14		Camisa motor	Unidad	Evento	1	1.985.500
107.15		Carcasa frente	Unidad	Evento	1	406.125
107.16		Cárter de motor	Unidad	Evento	1	451.250
107.17		Casquillo de bancada	Unidad	Evento	1	541.500
107.18		Casquillo de biela	Unidad	Evento	1	586.625
107.19		Cigüeñal	Unidad	Evento	1	2.888.000
107.20		Conducto de aire	Unidad	Evento	1	225.625
107.21		Conjunto refrigerador de aceite	Unidad	Evento	1	270.750
107.22		Correa A/C	Unidad	Evento	1	225.625
107.23		Correa D/H	Unidad	Evento	1	189.525
107.24		Correa de alternador	Unidad	Evento	1	270.750
107.25		Correa dentada	Unidad	Evento	1	469.300
107.26		Eje de leva LH	Unidad	Evento	1	631.750
107.27		Eje de leva RH	Unidad	Evento	1	361.000
107.28		Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	243.675
107.29		Filtro de aire	Unidad	Evento	1	225.625
107.30		Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	379.050
107.31		Guía de válvula de escape	Unidad	Evento	1	361.000
107.32		Guía válvula de admisión	Unidad	Evento	1	361.000
107.33		Juego aros STD	Unidad	Evento	1	446.700
107.34		Juego de calces	Unidad	Evento	1	225.625
107.35		Juego de juntas de motor	Unidad	Evento	1	586.625
107.36		Juego de prisioneros	Unidad	Evento	1	90.250
107.37		Junta de tapa de balancín	Unidad	Evento	1	315.875
107.38		Junta de tapa motor	Unidad	Evento	1	315.875
107.39		Junta líquida	Unidad	Evento	1	81.225
107.40		Manguera de depurador de aire	Unidad	Evento	1	135.375
107.41		Martillito de leva admisión	Unidad	Evento	1	225.625
107.42		Martillito de leva escape	Unidad	Evento	1	270.750
107.43		Pistón STD 1&2	Unidad	Evento	1	1.128.125
107.44		Pistón STD 3&4	Unidad	Evento	1	1.353.750
107.45		Polea cigüeñal	Unidad	Evento	1	541.500
107.46		Retén de bancada	Unidad	Evento	1	198.550
107.47		Retén de frente motor	Unidad	Evento	1	198.550
107.48		Retén de leva	Unidad	Evento	1	135.375
107.49		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	270.750
107.50		Sensor flujo de aire	Unidad	Evento	1	315.875
107.51		Soporte de caja	Unidad	Evento	1	225.625

COPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

107.52		Soporte de motor	Unidad	Evento	1	315.875
107.53		Tapa de balancín	Unidad	Evento	1	225.625
107.54		Tapa de filtro de aire	Unidad	Evento	1	180.500
107.55		Tapa de motor	Unidad	Evento	1	2.527.000
107.56		Tensor de correa	Unidad	Evento	1	315.875
107.57		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
107.58		Tuercas	Unidad	Evento	1	72.200
107.59		Turbocargador	Unidad	Evento	1	3.790.500
107.60		Válvula de admisión	Unidad	Evento	1	315.875
107.61		Válvula de escape	Unidad	Evento	1	315.875
108	**78180101-003**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación de dirección**				
108.1		Aceite ATF	Unidad	Evento	1	67.700
108.2		Alineación y balanceo	Unidad	Evento	1	180.500
108.3		Bomba D/H	Unidad	Evento	1	1.895.250
108.4		Buje	Unidad	Evento	1	180.500
108.5		Buje cremallera	Unidad	Evento	1	261.725
108.6		Bulón	Unidad	Evento	1	63.175
108.7		Calces	Unidad	Evento	1	90.250
108.8		Cañito	Unidad	Evento	1	85.700
108.9		Columna de dirección	Unidad	Evento	1	270.750
108.10		Corrección de pisada y avance	Unidad	Evento	1	135.375
108.11		Cremallera D/H	Unidad	Evento	1	2.256.250
108.12		Depósito fluido D/H	Unidad	Evento	1	225.625
108.13		Eje de dirección	Unidad	Evento	1	225.625
108.14		Guardapolvo cremallera	Unidad	Evento	1	72.200
108.15		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	108.300
108.16		Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Unidad	Evento	1	451.250
108.17		Llantas	Unidad	Evento	1	315.875
108.18		Manguera D/H	Unidad	Evento	1	252.700
108.19		Precap	Unidad	Evento	1	315.875
108.20		Tornillos	Unidad	Evento	1	72.200
108.21		Tuerca	Unidad	Evento	1	72.200
108.22		Tuercas	Unidad	Evento	1	72.200
108.23		Tuercas de rueda	Unidad	Evento	1	81.225
108.24		Válvula p/ llanta	Unidad	Evento	1	135.375
109	**78180101-016**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.**				
109.1		Agua refrigerante c/ aditivo	Unidad	Evento	1	30.500
109.2		Bomba de agua	Unidad	Evento	1	1.353.750
109.3		Caño de compresor	Unidad	Evento	1	225.625
109.4		Carcasa de termostato	Unidad	Evento	1	225.625
109.5		Comando de A/A	Unidad	Evento	1	676.875
109.6		Compresor de A.Ac.	Unidad	Evento	1	2.256.250
109.7		Condensador de AA.	Unidad	Evento	1	541.500

ICOPAR S.R.L. R.U.C. 80009240-6

109.8		Conjunto polea de tensor A/A	Unidad	Evento	1	406.125
109.9		Control de frío	Unidad	Evento	1	176.000
109.10		Correa de A/A	Unidad	Evento	1	225.625
109.11		Embrague de compresor	Unidad	Evento	1	406.125
109.12		Enfriador de aceite	Unidad	Evento	1	180.500
109.13		Enfriador de aire	Unidad	Evento	1	180.500
109.14		Evaporador de AA.	Unidad	Evento	1	315.875
109.15		Filtro de habitáculo A/A	Unidad	Evento	1	225.625
109.16		Filtro recibidor de AA.	Unidad	Evento	1	270.750
109.17		Gas refrigerante 134 A	Unidad	Evento	1	451.250
109.18		Goma soporte de radiador	Unidad	Evento	1	81.225
109.19		Guía de ventilador	Unidad	Evento	1	85.700
109.20		Juego de anillos	Unidad	Evento	1	90.250
109.21		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	Evento	1	135.375
109.22		Junta de bomba agua	Unidad	Evento	1	54.150
109.23		Junta de termostato	Unidad	Evento	1	58.600
109.24		Juntas	Unidad	Evento	1	81.225
109.25		Manguera de A/C	Unidad	Evento	1	180.500
109.26		Manguera de radiador inferior	Unidad	Evento	1	225.625
109.27		Manguera de radiador superior	Unidad	Evento	1	225.625
109.28		Motor ventilador A/A	Unidad	Evento	1	315.875
109.29		Motor ventilador condensador A/C	Unidad	Evento	1	270.750
109.30		Núcleo de evaporador A/A	Unidad	Evento	1	261.725
109.31		Polea de compresor	Unidad	Evento	1	180.500
109.32		Protector	Unidad	Evento	1	135.375
109.33		Radiador de agua	Unidad	Evento	1	1.669.625
109.34		Regulador de correa	Unidad	Evento	1	176.000
109.35		Resistor de ventilador	Unidad	Evento	1	225.625
109.36		Tanque auxiliar de radiador	Unidad	Evento	1	270.750
109.37		Tapa de radiador	Unidad	Evento	1	63.175
109.38		Termostato	Unidad	Evento	1	135.375
109.39		Tubo	Unidad	Evento	1	90.250
109.40		Tubo de agua	Unidad	Evento	1	90.250
109.41		Válvula expansiva	Unidad	Evento	1	135.375
109.42		Ventilador de radiador	Unidad	Evento	1	225.625
110	**78180101-998**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Sistema de airbag**				
110.1		Airbag conductor	Unidad	Evento	1	1.353.750
110.2		Airbag pasajero	Unidad	Evento	1	586.625
110.3		Disco airbag	Unidad	Evento	1	767.125
110.4		Módulo control airbag	Unidad	Evento	1	1.083.000
110.5		Cinturón seguridad LH	Unidad	Evento	1	722.000
110.6		Cinturón seguridad RH	Unidad	Evento	1	722.000
110.7		Hebilla cinturón LH	Unidad	Evento	1	198.550

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.
ILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

110.8		Hebilla cinturón RH	Unidad	Evento	1	198.550
111	**78180101-002**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación de transmisión**				
111.1		Aceite 75w90	Unidad	Evento	1	67.600
111.2		Anillo de corona de transferencia	Unidad	Evento	1	180.500
111.3		Anillo de corona exterior	Unidad	Evento	1	189.525
111.4		Anillo de corona interior	Unidad	Evento	1	180.500
111.5		Anillo de transferencia	Unidad	Evento	1	180.500
111.6		Anillo retenedor (Tipo espiral)	Unidad	Evento	1	180.500
111.7		Anillos	Unidad	Evento	1	162.450
111.8		Arandela de corona	Unidad	Evento	1	99.275
111.9		Aro seguro	Unidad	Evento	1	99.275
111.10		Block de eje horquilla de transferencia	Unidad	Evento	1	180.500
111.11		Bomba de aceite de transferencia	Unidad	Evento	1	586.625
111.12		Brida de salida de transferencia	Unidad	Evento	1	315.875
111.13		Buje de eje collar	Unidad	Evento	1	135.375
111.14		Buje de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	135.375
111.15		Caja de la selectora de cambios	Unidad	Evento	1	2.888.000
111.16		Calces de transmisión	Unidad	Evento	1	81.225
111.17		Chavetas	Unidad	Evento	1	63.175
111.18		Cola de caja	Unidad	Evento	1	162.450
111.19		Collar de transferencia	Unidad	Evento	1	153.425
111.20		Corona de transferencia	Unidad	Evento	1	189.525
111.21		Cuádruple	Unidad	Evento	1	812.250
111.22		Desplazable de 1ra. y 2da.	Unidad	Evento	1	361.000
111.23		Desplazable de 3ra. y 4ta.	Unidad	Evento	1	361.000
111.24		Desplazable de 5ta. y marcha atrás	Unidad	Evento	1	361.000
111.25		Diente planetario	Unidad	Evento	1	153.425
111.26		Eje de collar de transferencia	Unidad	Evento	1	171.475
111.27		Eje de entrada de transferencia	Unidad	Evento	1	171.475
111.28		Eje de mando	Unidad	Evento	1	722.000
111.29		Eje principal	Unidad	Evento	1	767.125
111.30		Eje principal de transferencia	Unidad	Evento	1	767.125
111.31		Eje salida de transferencia	Unidad	Evento	1	767.125
111.32		Engranaje	Unidad	Evento	1	496.375
111.33		Engranaje de 1ra.	Unidad	Evento	1	496.375
111.34		Engranaje de 2da.	Unidad	Evento	1	496.375
111.35		Engranaje de 3ra.	Unidad	Evento	1	496.375
111.36		Engranaje de 4ta.	Unidad	Evento	1	496.375
111.37		Engranaje de 5ta.	Unidad	Evento	1	496.375
111.38		Engranaje de transferencia	Unidad	Evento	1	541.500
111.39		Engranaje de velocimetro	Unidad	Evento	1	541.500
111.40		Engranaje interno de alto/bajo	Unidad	Evento	1	496.375
111.41		Engranaje marcha atrás	Unidad	Evento	1	496.375

ALCOPAR S.A.E.C.
R.U.C. 80009240-6

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado

111.42		Goma palanca de cambio	Unidad	Evento	1	108.300
111.43		Guardapolvo de palanca de cambio	Unidad	Evento	1	108.300
111.44		Horquilla de cambio 1ra. / 2da.	Unidad	Evento	1	270.750
111.45		Horquilla de cambio 3ra. / 4ta.	Unidad	Evento	1	270.750
111.46		Horquilla de cambio 5ta. / Rev.	Unidad	Evento	1	270.750
111.47		Horquilla de transferencia 4x2/4x4	Unidad	Evento	1	270.750
111.48		Horquilla de transferencia alta/baja	Unidad	Evento	1	270.750
111.49		Juego de anillos sincronizadores	Unidad	Evento	1	1.624.500
111.50		Juego de espaciadores	Unidad	Evento	1	225.625
111.51		Juego de juntas de caja	Unidad	Evento	1	315.875
111.52		Juego de rodillos	Unidad	Evento	1	586.625
111.53		Juego de rulemanes	Unidad	Evento	1	857.375
111.54		Ollita de transferencia	Unidad	Evento	1	722.000
111.55		Palanca de cambios	Unidad	Evento	1	315.875
111.56		Placa intermedia	Unidad	Evento	1	225.625
111.57		Prisionero	Unidad	Evento	1	90.250
111.58		Resorte de sincronizador	Unidad	Evento	1	72.200
111.59		Resortes desplazables	Unidad	Evento	1	72.200
111.60		Retén de cola caja	Unidad	Evento	1	225.625
111.61		Retén de frente caja	Unidad	Evento	1	234.650
111.62		Retén de frente de transferencia	Unidad	Evento	1	225.625
111.63		Rodillo	Unidad	Evento	1	270.750
111.64		Rulemán de salida frente	Unidad	Evento	1	541.500
111.65		Rulemán de salida trasera	Unidad	Evento	1	406.125
111.66		Rulemán eje de entrada	Unidad	Evento	1	406.125
111.67		Seguro de tuerca	Unidad	Evento	1	63.175
111.68		Seguro sincronizador	Unidad	Evento	1	63.175
111.69		Seguros de desplazable	Unidad	Evento	1	63.175
111.70		Sincronizador de transferencia	Unidad	Evento	1	406.125
111.71		Tapa de cola	Unidad	Evento	1	72.200
111.72		Transmisión manual TF85	Unidad	Evento	1	225.625
112	**78180101-005**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación de embrague**				
112.1		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	451.250
112.2		Bomba central de embrague	Unidad	Evento	1	676.875
112.3		Bulbo de embrague	Unidad	Evento	1	180.500
112.4		Cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	676.875
112.5		Corona volante	Unidad	Evento	1	3.610.000
112.6		Disco de embrague	Unidad	Evento	1	722.000
112.7		Flexible de embrague	Unidad	Evento	1	180.500
112.8		Goma pedal de embrague	Unidad	Evento	1	108.300
112.9		Guardapolvo de horquilla	Unidad	Evento	1	108.300
112.10		Horquilla	Unidad	Evento	1	180.500
112.11		Juego de reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	Evento	1	225.625

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuados al proceso de crecimiento económico y social.

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6
info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

112.12		Plato de presión	Unidad	Evento	1	1.308.625
112.13		Rulemán piloto	Unidad	Evento	1	225.625
112.14		Tornillos de volante	Unidad	Evento	1	63.175
112.15		Volante de motor	Unidad	Evento	1	3.429.500
113	**78180101-002**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación de diferencial trasero**				
113.1		Acople	Unidad	Evento	1	225.625
113.2		Aro de presión	Unidad	Evento	1	135.375
113.3		Cruceta	Unidad	Evento	1	315.875
113.4		Diferencial completo	Unidad	Evento	1	7.220.000
113.5		Disco de fricción	Unidad	Evento	1	315.875
113.6		Eje palier trasero	Unidad	Evento	1	722.000
113.7		Espaciador	Unidad	Evento	1	225.625
113.8		Juego de calces	Unidad	Evento	1	180.500
113.9		Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	3.384.375
113.10		Aceite 80w90	Unidad	Evento	1	67.650
113.11		Ollita diferencial	Unidad	Evento	1	541.500
113.12		Planetarios	Unidad	Evento	1	676.875
113.13		Plato fricción	Unidad	Evento	1	406.125
113.14		Retén de palier	Unidad	Evento	1	225.625
113.15		Retén de piñón	Unidad	Evento	1	225.625
113.16		Retén de túnel trasero	Unidad	Evento	1	225.625
113.17		Retentor	Unidad	Evento	1	315.875
113.18		Rulemán de piñón chico	Unidad	Evento	1	406.125
113.19		Rulemán de piñón grande	Unidad	Evento	1	406.125
113.20		Rulemán de palier	Unidad	Evento	1	451.250
113.21		Rulemanes de corona	Unidad	Evento	1	361.000
113.22		Satélites	Unidad	Evento	1	361.000
113.23		Tuerca de piñón	Unidad	Evento	1	81.225
114	**78180101-018**	**CAMIONETA HYUNDAI TUCSON - Reparación de sistema de combustible**				
114.1		Tanque combustible	Unidad	Evento	1	1.218.375
114.2		Bomba combustible	Unidad	Evento	1	2.346.500
114.3		Bomba combustible	Unidad	Evento	1	631.750
114.4		Cañito combustible	Unidad	Evento	1	135.375
114.5		Manguera combustible	Unidad	Evento	1	135.375
114.6		Pedal acelerador	Unidad	Evento	1	162.450
114.7		Filtro combustible c/ soporte	Unidad	Evento	1	406.125
114.8		Bomba inyectora	Unidad	Evento	1	4.963.750
114.9		Inyector de combustible	Unidad	Evento	1	1.759.875
		Precio Total (IVA Incluido) (Guaraníes)				**1.717.048.177**

Monto Mínimo	**Gs. 300.000.000**
Monto Máximo	**Gs. 600.000.000**

COPIA FIEL
R.U.C. 80009240-6

5.1 El monto mínimo del presente Contrato asciende a la suma de **Gs. 300.000.000.- (Guaraníes trescientos millones)**, y el monto máximo es de **Gs. 600.000.000.- (Guaraníes seiscientos millones).** ----------

5.2 EL PROVEEDOR se compromete a suministrar los bienes / servicios a LA CONTRATANTE y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

5.3 LA CONTRATANTE se compromete a pagar al PROVEEDOR como contrapartida del suministro de los bienes / servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

CLÁUSULA SEXTA: ***VIGENCIA DEL CONTRATO.***

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2019. ----------

CLÁUSULA SÉPTIMA: ***PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS.***

7.1 Los bienes / servicios deberán ser entregados / prestados dentro de los plazos, en el/los lugar/es y en las condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

CLÁUSULA OCTAVA: ***ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.***

8.1 **La Administración del Contrato** estará a cargo de la Coordinación Administrativa a través del Departamento de Transporte y Logística, y de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), estableciéndose las siguientes funciones: ----------

8.1.1 **Corresponderá a la Coordinación Administrativa a través del Departamento de Transporte y Logística**: velar por la correcta ejecución del Contrato, realizando el seguimiento técnico que incluye de manera enunciativa y no limitativa las siguientes funciones: recibir los bienes / servicios, verificar la calidad de los bienes / servicios, verificar el cumplimiento de plazos de ejecución y requerimientos técnicos, otorgar las autorizaciones correspondientes, documentar e informar incumplimientos. ----------

8.1.2 **Corresponderá a la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)**: realizar el seguimiento administrativo que incluye de manera enunciativa y no limitativa las siguientes funciones: gestionar garantías y adendas, seguimiento de pagos en plazos previstos, gestionar aplicación de multas, sanciones y la rescisión del Contrato cuando corresponda. ----------

8.2 **La Dirección Administrativa y Financiera** emitirá las Órdenes de Compra y/o Prestación de Servicios. ----------

CLÁUSULA NOVENA: ***FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.***

9.1 La garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC), la cual se presentará, a más tardar, dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto máximo del Contrato. ----------

CLÁUSULA DÉCIMA: ***MULTAS.***

10.1 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato (CEC y CGC). Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, LA CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

10.2 La rescisión del Contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

COPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: ***CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.***

11.1 Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y, en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC). ----------

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ***SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.***

12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y, en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC). ----------

12.2 En caso que LAS PARTES no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, estas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme las disposiciones de la Ley N° 1879/02 "De Arbitraje y Mediación" y de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", siempre que la materia sea arbitrable. ----------

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ***ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.***

13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del Contrato. ----------

En fe de lo expuesto, LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato, constituido de **98 (noventa y ocho) páginas** progresivamente numeradas, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, recibiendo cada PARTE uno de los ejemplares. ----------

SRA. GLADYS ZUNILDA RIQUELME FIGUEREDO
Representante Legal
GILCO PAR S.R.L.

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

LIC. CARMEN YOLANDA AYALA DE CUADRO
Encargada de Despacho de la Secretaría Técnica
SINAFOCAL

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social

info@sinafocal.gov.py www.sinafocal.gov.py (59521) 495-487/8 Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay