CONTRATO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), domiciliado en la calle Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 ½ de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado en este acto por el **Dr. José Carlos Martin Camperchioli**, nombrado por Decreto N° 92 del 21 de agosto de 2023, en carácter de Presidente y Jefe Administrativo, con Cédula de Identidad N° 2.903.035, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **"PRINTEC S.A."**, con **RUC N° 80018668-0**, domiciliada en la Avda. Choferes del Chaco N° 774 c/ Chaco Boreal, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Renato Ortellado Oddone**, con Cédula de Identidad N° 3.381.938, en carácter de Representante Legal, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:--------

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL". ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La Carta de Invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 425.765**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 30/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones del SENACSA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1269/2023. ----------

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

			PRINTEC S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario Ofertado (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	81141804-009	Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de multicopiadoras digitales marca RISO SF	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
2	81141804-009	Engranaje del sector DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	171.667	171.667
3	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Engranaje del sector DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	56.667	56.667
4	81141804-009	Rodillo de Presion. A3 DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	2.965.000	2.965.000
5	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Rodillo de Presion. A3 DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
6	81141804-009	Engranaje. m1x15x12 DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	821.667	821.667
7	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de engranaje. m1x15x12 DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
8	81141804-009	Resorte de carga DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
9	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de resorte de carga DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
10	81141804-009	Cubrir f. Almohadilla de stripper DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
11	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Cubrir f. Almohadilla de stripper DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	93.333	93.333
12	81141804-009	Base f. Stripper pad Almohadilla de stripper DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	461.667	461.667
13	81141804-009	Cambio de Base f. Almohadilla de stripper DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
14	81141804-009	Almohadilla de stripper DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
15	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Almohadilla de stripper DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	126.667	126.667

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
Director

Dr. Jose Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

16	81141804-009	Tira absorbente de luz (328x18) DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	388.333	388.333
17	81141804-009	Mano de obra por cambio de Tira absorbente de luz (328x18) DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
18	81141804-009	Engranaje. m1x25x7 owc DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
19	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de engranaje. m1x25x7 owc r DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
20	81141804-009	Rodillo de recogida de caucho DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
21	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Rodillo de recogida de caucho DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	93.333	93.333
22	81141804-009	Centro. rodillo de recogida DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	485.000	485.000
23	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Centro. rodillo de recogida DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
24	81141804-009	Belt (Correas de desecho) DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	453.333	453.333
25	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Belt (Correas de desecho) DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
26	81141804-009	Hoja de bloqueo de tinta DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	733.333	733.333
27	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Hoja de bloqueo de tinta DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	103.333	103.333
28	81141804-009	Cambio de Tinta DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
29	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Tinta DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
30	81141804-009	Cambio de Master DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	621.667	621.667
31	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Master DUPLICADORA RISO SF	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
32	81141804-009	CUBIERTA F. ALMOHADILLA DE SRIPPER RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	724.722	724.722
33	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de CUBIERTA F. ALMOHADILLA DE SRIPPER RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	103.333	103.333

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A.
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

34	81141804-009	BASE F. ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	458.056	458.056
35	81141804-009	Mano de Obra por cambio de BASE F. ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	76.667	76.667
36	81141804-009	PISTÓN DE STRIPPER. 70 RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	658.056	658.056
37	81141804-009	Mano de Obra por cambio de PISTÓN DE STRIPPER. 70 RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	96.667	96.667
38	81141804-009	CAUCHO. RODILLO DE RECOGIDA RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	524.722	524.722
39	81141804-009	Mano de Obra por cambio de CAUCHO. RODILLO DE RECOGIDA RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
40	81141804-009	NUCLEO. RODILLO DE RECOGIDA RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	458.056	458.056
41	81141804-009	Mano de Obra por cambio de NUCLEO. RODILLO DE RECOGIDA RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	76.667	76.667
42	81141804-009	POSEEDOR. ESTRIPTISTA RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	524.722	524.722
43	81141804-009	Mano de Obra por cambio de POSEEDOR ESTRIPTISTA RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
44	81141804-009	ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	524.722	524.722
45	81141804-009	Mano de Obra por cambio de ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
46	81141804-009	NÚCLEO. RODILLO DE RECOGIDA. INTERNO RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	591.389	591.389
47	81141804-009	Mano de Obra por cambio de NÚCLEO. RODILLO DE RECOGIDA. INTERNO RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
48	81141804-009	RODILLO. RECOGER. INTERNO RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	524.722	524.722
49	81141804-009	Mano de Obra por cambio de RODILLO. RECOGER. INTERNO RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
50	81141804-009	CINTA DE TRANSFERENCIA RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	2.753.889	2.753.889

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

51	81141804-009	Mano de Obra por cambio de CINTA DE TRANSFERENCIA RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	183.333	183.333
52	81141804-009	CIS. U8R216-6494 RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	4.163.889	4.163.889
53	81141804-009	Mano de Obra por cambio de CIS. U8R216-6494 RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	316.667	316.667
54	81141804-009	RPR-220-PCB RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	1.841.389	1.841.389
55	81141804-009	Mano de Obra por cambio de RPR-220-PCB RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	183.333	183.333
56	81141804-009	Sensor. OF-11R1-N23(resive) RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	574.722	574.722
57	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Sensor. OF-11R1-N23(resive) RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
58	81141804-009	Sensor. OF-11T-N23(Enviar) RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	441.389	441.389
59	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Sensor. OF-11T-N23(Enviar) RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	76.667	76.667
60	81141804-009	Actuador SW Cam RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	374.722	374.722
61	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Actuador SW Cam RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	76.667	76.667
62	81141804-009	SW Cam. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	474.722	474.722
63	81141804-009	Mano de Obra por cambio de SW Cam. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
64	81141804-009	Control deslizante de la correa M. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	524.722	524.722
65	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Control deslizante de la correaM. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
66	81141804-009	Deslizador de la base. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	374.722	374.722
67	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Deslizador de la base. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
68	81141804-009	Spring. AS Desliza base RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	408.056	408.056
69	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Spring. AS Desliza base RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

70	81141804-009	Placa deslizante L. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	608.056	608.056
71	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Placa deslizante L. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
72	81141804-009	Control deslizante de carrilM. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	574.720	574.720
73	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Control deslizante de carrilM. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
74	81141804-009	Placa deslizante U. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	2.396.944	2.396.944
75	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Placa deslizante U. AS RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	216.667	216.667
76	81141804-009	Tinta Negra RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	4.006.111	4.006.111
77	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Tinta Negra RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	63.333	63.333
78	81141804-009	Tinta Cyan RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	4.901.389	4.901.389
79	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Tinta Cyan RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	63.333	63.333
80	81141804-009	Tinta Magenta RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	4.901.389	4.901.389
81	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Tinta Magenta RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	63.333	63.333
82	81141804-009	Tinta Yellow RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	4.901.389	4.901.389
83	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Tinta Yellow RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	63.333	63.333
84	81141804-009	Mano de obra por Mantenimiento General RISO COMCOLOR 7150R	Unidad	EVENTO	1	583.667	583.667
85	81141804-009	Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de multicopiadoras digitales marca RISO modelo EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	684.167	684.167
86	81141804-009	Engranaje del sector RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	159.167	159.167
87	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Engranaje del sector RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	46.667	46.667
88	81141804-009	Rodillo de Presion. A3 RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	2.651.944	2.651.944
89	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Rodillo de Presion. A3 RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000

PRINTEC S.A.

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

Renato Ortellado
Director

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPRI 1101 - ZONA CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

90	81141804-009	Engranaje. m1x15x12 RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	788.611	788.611
91	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de engranaje. m1x15x12 RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
92	81141804-009	Resorte de carga RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	416.944	416.944
93	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de resorte de carga RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
94	81141804-009	Cubrir f. Almohadilla de stripper RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	416.944	416.944
95	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Cubrir f. Almohadilla de stripper RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	93.333	93.333
96	81141804-009	Base f. Stripper pad Almohadilla de stripper RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	433.611	433.611
97	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Base f. Almohadilla de stripper RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
98	81141804-009	Almohadilla de stripper RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	416.944	416.944
99	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Almohadilla de stripper RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	126.667	126.667
100	81141804-009	Tira absorbente de luz (328 x 18) RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	340.833	340.833
101	81141804-009	Mano de obra por cambio de Tira absorbente de luz (328 x 18) RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
102	81141804-009	Engranaje. m1x25x7 owc RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	566.944	566.944
103	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de engranaje. m1x25x7 owc r RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
104	81141804-009	Rodillo de recogida de caucho RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	341.667	341.667
105	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Rodillo de recogida de caucho RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	93.333	93.333
106	81141804-009	Centro. rodillo de recogida RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	475.833	475.833
107	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Centro. rodillo de recogida RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
108	81141804-009	Belt (Correas de desecho) RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	443.333	443.333
109	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Belt (Correas de desecho) RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
110	81141804-009	Hoja de bloqueo de tinta RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	725.000	725.000

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

111	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Hoja de bloqueo de tinta RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	103.333	103.333
112	81141804-009	Cambio de Tinta RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	756.667	756.667
113	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Tinta RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	76.667	76.667
114	81141804-009	Cambio de Master RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	609.167	609.167
115	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Master RISO EZ 391 U	Unidad	EVENTO	1	30.001	30.001
116	81141804-009	CUBIERTA F. ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	602.500	602.500
117	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de CUBIERTA F. ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
118	81141804-009	BASE F. ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	602.500	602.500
119	81141804-009	Mano de Obra por cambio de BASE F. ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
120	81141804-009	PISTÓN DE STRIPPER. 70 RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	602.500	602.500
121	81141804-009	Mano de Obra por cambio de PISTÓN DE STRIPPER. 70 RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
122	81141804-009	CAUCHO. RODILLO DE RECOGIDA RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	602.500	602.500
123	81141804-009	Mano de Obra por cambio de CAUCHO. RODILLO DE RECOGIDA RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
124	81141804-009	NUCLEO. RODILLO DE RECOGIDA RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	602.500	602.500
125	81141804-009	Mano de Obra por cambio de NUCLEO. RODILLO DE RECOGIDA RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
126	81141804-009	POSEEDOR. ESTRIPTISTA RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	602.500	602.500
127	81141804-009	Mano de Obra por cambio de POSEEDOR. ESTRIPTISTA RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
128	81141804-009	ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	602.500	602.500

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

129	81141804-009	Mano de Obra por cambio de ALMOHADILLA DE STRIPPER RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	116.667	116.667
130	81141804-009	NÚCLEO. RODILLO DE RECOGIDA. INTERNO RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500
131	81141804-009	Mano de Obra por cambio de NÚCLEO. RODILLO DE RECOGIDA. INTERNO RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
132	81141804-009	RODILLO. RECOGER. INTERNO RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	469.167	469.167
133	81141804-009	Mano de Obra por cambio de RODILLO. RECOGER. INTERNO RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
134	81141804-009	CINTA DE TRANSFERENCIA RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	4.403.889	4.403.889
135	81141804-009	Mano de Obra por cambio de CINTA DE TRANSFERENCIA RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
136	81141804-009	CIS. U8R216-6494 RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	4.069.444	4.069.444
137	81141804-009	Mano de Obra por cambio de CIS. U8R216-6494 RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	316.667	316.667
138	81141804-009	RPR-220-PCB RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	735.833	735.833
139	81141804-009	Mano de Obra por cambio de RPR-220-PCB RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
140	81141804-009	Sensor. OF-11R1-N23(resive) RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	385.833	385.833
141	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Sensor. OF-11R1-N23(resive) RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	183.333	183.333
142	81141804-009	Sensor. OF-11T-N23(Enviar) RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	469.167	469.167
143	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Sensor. OF-11T-N23(Enviar) RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
144	81141804-009	Actuador SW Cam RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500
145	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Actuador SW Cam RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
146	81141804-009	SW Cam. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500

PRINTEC S.A.
Renato Cotellado
PRINTEC S.A
CAPITAL

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAPIATÁ DNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

147	81141804-009	Mano de Obra por cambio de SW Cam. AS	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
148	81141804-009	Control deslizante de la correa M. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	385.833	385.833
149	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Control deslizante de la correa M. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
150	81141804-009	Deslizador de la base. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	385.833	385.833
151	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Deslizador de la base. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
152	81141804-009	Spring. AS Desliza base RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500
153	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Spring. AS Desliza base RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
154	81141804-009	Placa deslizante L. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	385.833	385.833
155	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Placa deslizante L. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
156	81141804-009	Control deslizante de carril M. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	385.833	385.833
157	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Control deslizante de carril M. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
158	81141804-009	Placa deslizante U. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	1.024.722	1.024.722
159	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Placa deslizante U. AS RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	176.667	176.667
160	81141804-009	Tinta Negra RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	3.656.111	3.656.111
161	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Tinta Negra RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	63.333	63.333
162	81141804-009	Tinta Cyan RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	4.490.222	4.490.222
163	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Tinta Cyan RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	76.667	76.667
164	81141804-009	Tinta Magenta RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	4.490.278	4.490.278
165	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Tinta Magenta RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	43.333	43.333
166	81141804-009	Tinta Yellow RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	4.490.278	4.490.278

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

167	81141804-009	Mano de Obra por cambio de Tinta Yellow RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	43.333	43.333
168	81141804-009	Mano de Obra por mantenimiento General RISO COMCOLOR 7050R	Unidad	EVENTO	1	583.667	583.667
169	81141804-009	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado). Diagnostico. Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	419.334	419.334
170	81141804-009	Cambio de Scanner de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	7.063.611	7.063.611
171	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Scanner de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
172	81141804-009	Cambio de Placa Principal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	10.993.222	10.993.222
173	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Placa Principal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
174	81141804-009	Cambio de Rodillos de Transferencias de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	817.556	817.556
175	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Rodillos de Transferencias de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	103.333	103.333
176	81141804-009	Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.086.333	1.086.333
177	81141804-009	Mano de Obra por Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	116.667	116.667
178	81141804-009	Cambio de Motor Principal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.006.111	5.006.111
179	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Motor Principal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	216.667	216.667
180	81141804-009	Cambio de Láser de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.691.667	3.691.667
181	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Láser de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A.
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

182	81141804-009	Cambio de Puerta Frontal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.467.278	1.467.278
183	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Puerta Frontal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
184	81141804-009	Cambio de Alimentador By Pass de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	441.972	441.972
185	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Alimentador By Pass de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	43.333	43.333
186	81141804-009	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.511.361	1.511.361
187	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
188	81141804-009	Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.211.556	1.211.556
189	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	183.333	183.333
190	81141804-009	Cambio de Fuente de Baja Tensión de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.365.778	3.365.778
191	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Fuente de Baja Tensión de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	316.667	316.667
192	81141804-009	Cambio de Panel de Control de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.809.278	3.809.278
193	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Panel de Control de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
194	81141804-009	Cambio de Bandeja de By Pass de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	892.056	892.056
195	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Bandeja de By Pass de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	83.333	83.333
196	81141804-009	Cambio de Cristal de Exposición de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.675.500	3.675.500

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A.
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

197	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Cristal de Exposición de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
198	81141804-009	Cambio de Correa del Scanner de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	307.944	307.944
199	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Correa del Scanner de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
200	81141804-009	Cambio de Conjunto Fusor de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	8.152.778	8.152.778
201	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Conjunto Fusor de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
202	81141804-009	Cambio de Dúplex de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.310.333	1.310.333
203	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Dúplex de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
204	81141804-009	Cambio del Rodillo alimentador del casette de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	199.556	199.556
205	81141804-009	Mano de Obra por Cambio del Rodillo alimentador del casette de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	96.667	96.667
206	81141804-009	Cambio de Bandeja 1 de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.697.722	1.697.722
207	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Bandeja 1 de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
208	81141804-009	Cambio de pila MNV de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	94.667	94.667
209	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de pila MNV de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
210	81141804-009	Rodillo alimentador del ADO de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	216.222	216.222
211	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Rodillo alimentador del ADO de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	43.333	43.333

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

212	81141804-009	Cambio de ADO (alimentador de originales) de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.532.056	5.532.056
213	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de ADO (alimentador de originales) de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
214	81141804-009	Cambio de Pad de retardo del ado de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	281.611	281.611
215	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Pad de retardo del ado de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	43.333	43.333
216	81141804-009	Cambio de Actuador del sensor de registro de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	130.333	130.333
217	81141804-009	Mano de obra por cambio de Actuador del sensor de registro de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	43.333	43.333
218	81141804-009	Cambio de Sensor del dúplex de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	132.611	132.611
219	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Sensor del dúplex de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
220	81141804-009	Cambio de Revelador para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	2.108.167	2.108.167
221	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Revelador para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
222	81141804-009	Cambio de Kit de Cilindro Negro para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.219.444	5.219.444
223	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Kit de Cilindro Negro para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
224	81141804-009	Cambio de Kit de Cilindro Magenta para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.219.444	5.219.444
225	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Kit de Cilindro Magenta para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
226	81141804-009	Cambio de Kit de Cilindro Cyan para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.219.444	5.219.444

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

227	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Kit de Cilindro Cyan para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
228	81141804-009	Cambio de Kit de Cilindro Amarillo para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.219.444	5.219.444
229	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Kit de Cilindro Amarillo para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
230	81141804-009	Cambio de Kit de Tóner Negro para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.466.944	1.466.944
231	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Kit de Tóner Negro para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
232	81141804-009	Cambio de Kit de Tóner Magenta para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	2.427.322	2.427.322
233	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Kit de Tóner Magenta para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
234	81141804-009	Cambio de Kit de Tóner Cyan para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	2.427.322	2.427.322
235	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Kit de Tóner Cyan para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
236	81141804-009	Cambio de Kit de Tóner Amarillo para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	2.410.656	2.410.656
237	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Kit de Tóner Amarillo para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
238	81141804-009	Cambio de Unidad de Revelado Magenta para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.468.333	5.468.333
239	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Unidad de Revelado Magenta para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	163.333	163.333
240	81141804-009	Cambio de Unidad de Revelado Cyan para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.468.333	5.468.333
241	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Unidad de Revelado Cyan para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	163.333	163.333

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A.
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

242	81141804-009	Cambio de Unidad de Revelado Amarillo para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.468.333	5.468.333
243	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Unidad de Revelado Amarillo para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	163.333	163.333
244	81141804-009	Cambio de Botella de Residuos para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.076.333	1.076.333
245	81141804-009	Mano de Obra por Cambio de Botella de Residuos para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
246	81141804-009	Kit de Mantenimiento para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	8.125.000	8.125.000
247	81141804-009	Mano de Obra por Kit de Mantenimiento para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
248	81141804-009	MANTENIMIENTO GENERAL Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	714.722	714.722
		TOTAL					**235.404.952**

Monto mínimo	**Gs. 37.500.000.-**
Monto máximo	**Gs. 75.000.000.-**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 37.500.000 (guaraníes treinta y siete millones quinientos mil) y el monto máximo es de Gs. 75.000.000 (guaraníes setenta y cinco millones). ----------

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación. ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será: desde la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor hasta el 31 de diciembre de 2025. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación. ----------

Plan de entrega de los servicios:

A partir de la notificación del contrato formalizado al proveedor, el Plan de Entregas será de la siguiente manera:

El SENACSA a través de la Coordinación de Impresiones, emitirá las **Ordenes de prestación de Servicios**, de acuerdo a las necesidades, en las mismas se detallará el plazo de entrega para la realización del servicio de Mantenimiento, Reparación según corresponda. ----------

PRINTEC S.A.
Renato Urtellado
PRINTEC S.A
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

El plazo máximo establecido en las órdenes para la prestación de **los servicios será de 10 (diez) días hábiles**. Cuando se trate de reparaciones, mantenimiento o provisión de insumos de carácter urgente, la empresa adjudicada deberá proveer los mismos, dentro de las tres horas posteriores a la recepción del pedido, el cual será remitido por el SENACSA a través de email y/o fax. ----------

Al finalizar los trabajos el proveedor deberá elevar un Informe Técnico del trabajo realizado con la correspondiente Nota de Recepción y conformidad rubricado por el responsable de la dependencia a la cual está asignado el Equipo que fuera reparado. La empresa adjudicada deberá garantizar los trabajos realizados a los equipos por un periodo de 6 meses. ----------

El PROVEEDOR se responsabilizará de la eficiente provisión de los bienes/servicios adjudicados, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones que correspondan cuando se observasen deficiencias y el SENACSA rechace dichos bienes/servicios. ----------

Habiendo cumplido el Proveedor con las observaciones del motivo del rechazo, se recibe de vuelta y se considera como una nueva entrega, se entiende que a partir de dicha entrega el proveedor cumple adecuadamente con los requisitos establecidos en los documentos contractuales; por lo que el mismo no le eximirá de las multas correspondientes en casos de atraso. ----------

En caso de la no recepción del servicio/bien en el plazo establecido, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en el contrato. ---------

Periodo de validez de la Garantía de los bienes: El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente: Garantía escrita de 6 (seis) meses como mínimo. ----------

Tiempo de funcionamiento de los bienes: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: Garantía Escrita de 6 (seis) meses como mínimo. ------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la: CP. Ninfa Liliana Martínez - Departamento de Administración de Contratos, dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones y el Sr. Cristhían Rodríguez – Coordinación de Impresiones. ----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10,00%.** ----------

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003. ----------

Período de Validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: Se deberá considerar todo el plazo de ejecución del objeto del contrato, más un período de 30 días calendarios. Si la ejecución del contrato se extendiere por la razón que fuese, la garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá extenderse por el mismo plazo de ejecución más 30 días calendario, conforme a la Circular DNCP N° 22/2017.-

Dr. José Carlos Martín C.
Presidente del SENACSA

PRINTEC S.A.
Renato Ortellado
PRINTEC S.A
Director

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

Porcentaje de Multas: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: **0,50%.** ----------

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. ----------

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.-

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación. ----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales. ----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay al día 26 mes Setiembre y año 2023. ----------

Sr. Renato Ortellado Oddone
Representante Legal
PRINTEC S.A.

Renato Ortellado
PRINTEC S.A
Director

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente
SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 729 0015
Correo electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py