Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoimby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

CONTRATO N° 36/2017

Contratación Directa Nº 15/2017
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - ID Nº 330.653"
Suscrito con la Empresa de PASCUAL TORRES NÚÑEZ

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 25 días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, la SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO, en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por la Encargada de Despacho Lic. CARMEN SILVA, con Cédula de Identidad N° 839.568, denominada en adelante la CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Palma N° 468 casi 14 de Mayo – 1er. Piso, por una parte, y por la otra parte, la Empresa **TECNOFRÍO DE PASCUAL TORRES NÚÑEZ** con RUC N° 1.388.647-9, domiciliada en la calle Juan E. O´Leary c/Curiel de la Ciudad de Asunción; representada por el Sr. Pascual Torres Núñez, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación al **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE"**, a ser desarrollado por cuenta, cargo y riesgo de La Contratista conforme a las especificaciones técnicas y las disposiciones del Contrato.------

2. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 330.653.----------

Tecnofrío de Pascual Torres R.U.C: 1.388.647-9

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 15/17 convocado por la Dirección de Adquisiciones (UOC) de la SENATUR. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1205/17 .----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca GOODWEATHER de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	102.667	102.667
1.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	40.833	40.833
1.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	33.833	33.833
1.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
1.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36.283	36.283
1.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
1.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
1.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
1.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
1.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
1.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833

TECNOPAR
de Pascuali Torres
R.U.C. 1.388.6[illegible] 7-9

1.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
1.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
1.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
1.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
1.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
1.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
1.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	93333	93333
2	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca LG de 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1		
2.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
2.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
2.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
2.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
2.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
2.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
2.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
2.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
2.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
2.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
2.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	58.800	58.800
2.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
2.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
2.14		Cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	72.800	

TEGUCIPIO
e Pascual Torres
R.U.C: 1.288.6[illegible]7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romoheŋakuã, romoherakuã, rombohape ha roguerohuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua ryehupápe.

		del aparato					
2.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
2.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
2.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
2.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
2.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
3	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual, VENTANA, marca MIDAS de 18.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1		
3.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	82.833	82.833
3.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	40.833	40.833
3.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	33.833	33.833
3.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	646.000	646.000
3.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	31.617	31.617
3.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
3.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
3.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
3.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
3.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
3.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
3.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
3.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
3.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.467	70.467

TEC. [illegible] PIC
[illegible] Pascual Torres
R.U.C: 1.388.6[illegible] 7-9

3.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
3.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
3.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
3.19		Mano de Obra	Tonelada	EVENTO	1	91.000	91.000
4	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca TOKYO de 18.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1		
4.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	82.833	82.833
4.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	40.833	40.833
4.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
4.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
4.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
4.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	31.617	31.617
4.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
4.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
4.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
4.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
4.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
4.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
4.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
4.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
4.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.467	70.467
4.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
4.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167

TECNICO
Pascual Torres
R.U.C: 1.388.6[illegible]7-9

4.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
4.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
5	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca WESTPOINT de 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1		
5.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
5.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000
5.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
5.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
5.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
5.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
5.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
5.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
5.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
5.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
5.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	58.800	58.800
5.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
5.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
5.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	72.800	72.800
5.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
5.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
5.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
5.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
5.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000

Pascual Tortes
R.U.C: 1.298.6[illegible]7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakyã, rombohape ha roguerohgatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguátpe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

6	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca CHUNLAN de 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1		
6.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
6.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
6.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
6.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
6.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
6.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36.283	36.283
6.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
6.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
6.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
6.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
6.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
6.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
6.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
6.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
6.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
6.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
6.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
6.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
6.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	82.833	82.833
7	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de	Unidad	EVENTO	1		

TEC... P...
... Pascual Torres
R.U.C: 1.288.6...7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimotmby romoñesakã, romoherakuã, rombohapeha roguereguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovaittáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

		Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca CHUNLAN de 18.000 BTU.					
7.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
7.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	40.833	40.833
7.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
7.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
7.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
7.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	31.617	31.617
7.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
7.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
7.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
7.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
7.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
7.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
7.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
7.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
7.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.467	70.467
7.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
7.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
7.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
7.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
8	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca GIBSON	Unidad	EVENTO	1		

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TEC. [illegible]
e Pascual Torres
R.U.C: 1.286.6[illegible]7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Oro niko temimoĩmby romohesakã, romoherakyã, romboliape ha rogueruguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovasitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

		de 24.000 BTU.					
8.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	102.667	102.667
8.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	39.667	39.667
8.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	32.667	32.667
8.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
8.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
8.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36.167	36.167
8.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
8.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
8.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
8.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
8.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
8.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
8.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
8.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
8.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
8.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	26.833	26.833
8.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
8.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
8.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	88.667	88.667
9	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto,	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
R.U.C: 1.288.9.7-9

		posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.					
9.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	116.667	116.667
9.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	53.667	53.667
9.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	43.167	43.167
9.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
9.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
9.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	47.950	47.950
9.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
9.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
9.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
9.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
9.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
9.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
9.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
9.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
9.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
9.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	31.967	31.967
9.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
9.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
9.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	109.667	109.667
10	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto,	Unidad	EVENTO	1		

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Pascual Torres
R.U.C: 1.288.6-7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore oiko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha rogueroguatãva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua reyhupãpe.

		posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.					
10.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
10.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	40.833	40.833
10.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
10.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
10.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
10.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	31.617	31.617
10.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
10.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
10.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
10.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
10.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
10.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
10.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
10.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
10.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.467	70.467
10.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
10.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
10.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
10.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
11	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 9.000 BTU (frio/calor), control remoto,	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
R.U.C.: 1.783.6.7-9

		posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.					
11.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
11.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	35.467	35.467
11.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
11.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
11.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
11.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	38.617	38.617
11.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
11.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
11.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
11.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
11.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
11.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
11.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
11.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
11.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
11.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
11.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
11.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	107.800	107.800
11.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
12	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOODWEATHER de 36.000 BTU (frio/calor),	Unidad	EVENTO	1		

TEC. [illegible]
Pascual Torres
R.U.C. 1.283.6[illegible]7-9

		control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático piso/pared.					
12.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
12.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
12.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	43.867	43.867
12.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
12.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
12.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	54.950	54.950
12.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
12.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
12.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
12.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
12.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	51.33	51.33
12.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
12.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
12.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
12.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
12.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	32.667	32.667
12.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
12.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	113.167	113.167
12.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	129.500	129.500
13	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOODWEATHER de	Unidad	EVENTO	1		

TÉCNICO
Pascual Torres
R.U.C. 1.283.6[illegible]-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Oro niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguereguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovistáva ha mayma tetãygua tayhupãpe.

		24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático piso/pared.					
13.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
13.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	53.667	53.667
13.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	43.167	43.167
13.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
13.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
13.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	47.950	47.950
13.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
13.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
13.9		Cambio de Válvula de expansiónCambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
13.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
13.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
13.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
13.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
13.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
13.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
13.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	31.967	31.967
13.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
13.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
13.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	109.667	109.667
14	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire,	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimotmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohuatãva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

		tipo individual de VENTANA, marca GOODWEATHER de 24.000 BTU (frio/calor).					
14.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	102.667	102.667
14.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	40.833	40.833
14.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	33.833	33.833
14.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
14.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
14.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36.283	36.283
14.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
14.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
14.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
14.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
14.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
14.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
14.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
14.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
14.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
14.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
14.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
14.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
14.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	93.333	93.333
	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca CLIMASTAR de 18.000	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
R.U.C: 1.283.6[illegible]7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romoheseháỹ, romoherakuã, rombohape ha roguerohuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, oviittáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

		BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.					
15.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
15.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
15.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800
15.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
15.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
15.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
15.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
15.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
15.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
15.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	103.833	103.833
15.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
15.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
15.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
15.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
15.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
15.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
15.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
15.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
15.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
16	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca KONER de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
R.U.C: 1.283.6 7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore ñeko temimoĩmby romohesakã, romoherakua, rombohape ha rogueroguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovintáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

		(frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.					
16.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
16.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
16.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
16.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
16.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
16.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	54.950	54.950
16.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
16.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
16.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
16.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
16.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
16.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
16.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
16.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
16.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
16.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	32.667	32.667
16.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
16.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	113.167	113.167
16.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	129.500	129.500
17	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo CASSETTE, marca VCP de 60.000 BTU (frio/calor,	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
T.U.C. 1.283.5[illegible] 7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimotỹmby romohesakã, romoherakyã, rombohape ha ñogueroguatáva umi mba'e ikatúva ojeiechauka Paraguáipe, ovasitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

		tensión 380-415-50.3).					
17.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
17.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
17.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
17.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
17.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
17.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	54.950	54.950
17.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	117.833	117.833
17.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
17.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	92.167	92.167
17.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
17.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
17.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
17.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
17.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.667	60.667
17.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
17.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
17.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
17.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108500	108500
17.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	148.167	148.167
18	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca CLIMASTAR de 24.000 BTU (frio/calor), control	Unidad	EVENTO	1		

Yoscual Torres
R.U.C: 1.982.6[illegible]-9

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional con productos sostenibles y de calidad.
Tembiaecha: 2018-pe, Paraguái oñeikuaáta ñemoñe'ẽ hesãmbyre ha tetã oñeikuaáta ñe'ẽñe'ẽ ha ñemoñe'ẽ

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimotmby romohesakỹ, romoherakuã, rombohape ha roguerovuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, oviritáva ha mayma tetãygua reyhupápe..

		remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.					
18.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
18.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	57.167	57.167
18.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	40.833	40.833
18.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
18.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
18.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	47.950	47.950
18.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
18.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
18.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
18.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
18.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
18.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
18.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
18.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
18.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
18.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	33.133	33.133
18.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
18.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
18.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	109.667	109.667
19	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 24.000 BTU (frio/calor), control	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
R.U.C.: 1.282.6[illegible]-9

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional con productos sostenibles y de calidad.

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguereguatáva umi mba'e ikatúva ojeluechauka Paraguáipe, ovintáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

		remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.					
19.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
19.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
19.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
19.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
19.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
19.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
19.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
19.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
19.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
19.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
19.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
19.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
19.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
19.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
19.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
19.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
19.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
19.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
19.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
20	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 18.000 BTU (frio/calor), control	Unidad	EVENTO	1		

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohagua umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, oviitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

		remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.					
20.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
20.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
20.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
20.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
20.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
20.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750
20.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
20.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
20.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
20.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
20.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
20.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
20.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
20.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
20.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
20.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
20.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
20.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
20.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500
21	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 36.000 BTU (frio/calor), control	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
C.I.C: 1.283.5[illegible]

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha rogueroguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupãpe..

		remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático					
21.1		Limpieza Interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
21.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000
21.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
21.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
21.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000
21.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
21.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
21.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
21.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
21.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
21.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	58.800	58.800
21.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
21.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
21.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	72.800	72.800
21.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	103.950	103.950
21.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
21.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
21.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
21.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
22	72102305-001	OFICINA CENTRAL: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca KONER de 24.000 BTU (frio/calor), control	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
U.O. 1.783.6

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional con productos sostenibles y de calidad.

		remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático					
22.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
22.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
22.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
22.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
22.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
22.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750
22.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
22.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
22.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
22.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
22.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
22.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
22.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
22.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
22.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
22.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
22.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
22.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
22.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500
23	72102305-001	OFICINAS DEL EDIFICIO CRISTIAN SABE VALIENTE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
R.C. 1.783.6

00057

		CONFORT STAR de 18.000 BTU (frio/calor)					
23.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
23.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
23.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
23.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
23.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
23.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
23.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
23.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
23.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
23.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
23.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
23.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
23.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
23.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
23.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
23.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
23.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
23.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
23.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
24	72102305-001	OFICINAS DEL EDIFICIO CRISTIAN SABE VALIENTE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca HOFFMAN de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
R.U.C. 1.3R3.6[illegible]7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby tomohesakã, tomoherakuã, tombohape ha roguerovuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovasitáva ha mayma tetãygua rayhupãpe..

		(frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático					
24.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
24.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
24.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
24.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
24.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000
24.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750
24.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
24.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
24.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
24.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
24.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
24.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
24.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
24.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
24.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
24.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
24.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
24.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
24.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500
25	72102305-001	OFICINAS DEL EDIFICIO CRISTIAN SABE VALIENTE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Tolces
C.I.C. 1.283.6..79

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore mbo temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerovuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, oviitáva ha mayma tetãygua rayhupãpe.

		HOFFMAN de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático					
25.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
25.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
25.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
25.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
25.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
25.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750
25.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
25.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
25.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
25.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
25.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
25.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
25.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
25.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
25.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
25.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
25.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
25.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
25.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500
26	72102305-001	OFICINAS DEL EDIFICIO CRISTIAN SABE VALIENTE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire,	Unidad	EVENTO	1		

Pascual Torres
C.I.C: 1.283.[illegible]-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Oro niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohagatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua ryhupãpe.

		tipo SPLIT, marca TOKYO de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático					
26.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
26.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
26.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
26.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
26.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000
26.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750
26.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
26.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
26.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
26.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
26.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
26.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
26.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
26.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
26.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
26.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
26.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
26.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
26.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500
27	72102305-001	OFICINAS DEL EDIFICIO CRISTIAN SABE VALIENTE: Mantenimiento y reparación de	Unidad	EVENTO	1		

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohagatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua ryepýpe.

		Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca KONER de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático					
27.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
27.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
27.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
27.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
27.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000
27.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750
27.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
27.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
27.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
27.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
27.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
27.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
27.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
27.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
27.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
27.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
27.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
27.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
27.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500

Pascual Torres
C.I.C. 1.783.677

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO · ASUNCIÓN

28	72102305-001	OFICINAS DEL EDIFICIO CRISTIAN SABE VALIENTE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca MIDAS de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
28.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	116.667	116.667
28.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
28.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800
28.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
28.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
28.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
28.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
28.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
28.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
28.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	103.833	103.833
28.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
28.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
28.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
28.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
28.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
28.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
28.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
28.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoimby romohesakã, romoñeñakyã, rombohape ha roguerovguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupãpe.

28.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
29	72102305-001	OFICINAS DEL EDIFICIO CRISTIAN SABE VALIENTE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca JAMES de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
29.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
29.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	47.950	47.950
29.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
29.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
29.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
29.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
29.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
29.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
29.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
29.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	129.500	129.500
29.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
29.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
29.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
29.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
29.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
29.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000
29.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500

Pascual [illegible]
R.U.C. 1.[illegible]-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimotmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

29.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
29.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
30	72102305-001	OFICINAS DEL EDIFICIO CRISTIAN SABE VALIENTE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
30.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
30.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	53.667	53.667
30.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	43.167	43.167
30.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
30.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
30.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	47.950	47.950
30.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
30.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
30.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
30.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
30.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
30.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
30.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
30.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
30.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
30.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800

Pascual Torres
RUC: 1.283.[illegible]-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romoñesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohagatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, oviatáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

30.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
30.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
30.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	99.167	99.167
31	72102305-001	OFICINA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca KONER de 12.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
31.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	116.667	116.667
31.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
31.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800
31.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
31.5		Reparación de compresor	Unidad	EJEMPLAR	1	500.000	500.000
31.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
31.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
31.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
31.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
31.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	103.833	103.833
31.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
31.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
31.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
31.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
31.15		Cambio de termostato de	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167

Pascual Torres
R.U.C.: 1.282.6.7-9

		ambiente					
31.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
31.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
31.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
31.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
32	72102305-001	OFICINA DE PUERTO FALCÓN: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
32.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	102.667	102.667
32.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	39.667	39.667
32.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	32.667	32.667
32.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
32.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
32.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36.167	36.167
32.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
32.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
32.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
32.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
32.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
32.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
32.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
32.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
32.15		Cambio de termostato de	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167

Pascual T... R.U.C. ... 8 ... 7-9

		ambiente					
32.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	26.833	26.833
32.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
32.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
32.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	88.667	88.667
33	72102305-001	CASONA DE AREGUA: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
33.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
33.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
33.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
33.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
33.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
33.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
33.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
33.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
33.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
33.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
33.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
33.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
33.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
33.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
33.15		Cambio de termostato de	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000

Pascual T...
R.U.C: 1.280.8...7-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakyã, rombohapo ha roguerohgatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

		ambiente					
33.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
33.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
33.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
33.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	129.500	129.500
34	72102305-001	CASONA DE AREGUA: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca GIBSON de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1		
34.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	102.667	102.667
34.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	39.667	39.667
34.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	32.667	32.667
34.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
34.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
34.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36.167	36.167
34.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
34.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
34.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
34.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
34.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
34.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
34.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
34.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
34.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
34.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	26.833	26.833

TECNOFRIO
de Pascual Torres
R.U.C. 1.288.647-9

34.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
34.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
34.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	88.667	88.667
35	72102305-001	CASONA DE AREGUA: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 36.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
35.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	121.333	121.333
35.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
35.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	43.867	43.867
35.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
35.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
35.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	54.950	54.950
35.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
35.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
35.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
35.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
35.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
35.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
35.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
35.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
35.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
35.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	32.667	32.667

TECNÓFRIO
de Pascual Torres
R.U.C. 3.388.967-8

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore rike temimoimby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguereguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

35.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
35.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	113.167	113.167
35.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	129.500	129.500
36	72102305-001	CASONA DE AREGUA: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
36.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
36.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
36.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
36.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
36.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
36.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
36.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
36.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
36.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
36.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
36.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
36.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
36.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
36.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
36.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
36.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450

TECNÓRIO
de Pascual Torres
R.U.C: 1238.647-9

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional con productos sostenibles y de calidad.

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimolmby romohesakã, romohetakyã, rombohape ha rogueroguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua reyhupápe.

36.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
36.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
36.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	129.500	129.500
37	72102305-001	Oficina Regional de Encarnación: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 9.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
37.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
37.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	35.467	35.467
37.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
37.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
37.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
37.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	38.617	38.617
37.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
37.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
37.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
37.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
37.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
37.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
37.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
37.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
37.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
37.16		Revisión de cables de	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667

TECNICO FRIO
Jo Pascual Torres
R.U.C: 4.888.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerovia umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovintãva ha mayma tetãygua ryhupápe.

		mando					
37.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
37.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	107.800	107.800
37.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
38	72102305-001	Oficina Regional de Encarnación: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
38.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	107.333	107.333
38.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
38.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800
38.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
38.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
38.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
38.7		Cambio de ventilador	Unidad	EJEMPLAR	1	110.833	110.833
38.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
38.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
38.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	103.833	103.833
38.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
38.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
38.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
38.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
38.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167

TECNICO/RIO
Pascual Torres
N.I.C.: 1.388.647-9

38.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
38.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
38.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
38.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	144.667	144.667
39	72102305-001	Oficina Regional de Encarnación: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 12.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
39.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	99.750	99.750
39.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000
39.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
39.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
39.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
39.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
39.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	129.500	129.500
39.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
39.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
39.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
39.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	58.800	58.800
39.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
39.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
39.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	72.800	72.800
39.15		Cambio de termostato de	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500

TECNICO RIO
Jo Pascual Torres
R.U.C: 1.328.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohagatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovasitáva ha mayma tetãygua ryhupápe.

		ambiente					
39.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
39.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
39.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
39.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
40	72102305-001	Oficina Regional de Encarnación: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 36.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
40.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
40.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
40.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	48.300	48.300
40.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
40.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.487.500	1.487.500
40.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
40.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
40.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
40.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
40.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
40.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	75.250	75.250
40.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
40.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
40.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500

TECNICO RIO
C. Pascual Torres
R.U.C: 1.388.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohexakã, romoherakuã, romboliape ha roguerovguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

40.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
40.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
40.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
40.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
40.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	239.750	239.750
41	72102305-001	Oficina Regional de Encarnación: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 48.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático piso/pared.	Unidad	EVENTO	1		
41.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500
41.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
41.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
41.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
41.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.855.000	1.855.000
41.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
41.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
41.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
41.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
41.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
41.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	75.250	75.250
41.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
41.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
41.14		Cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500

TECNICO RIO
Pascual Torres
R.U.C. 1.388.647-5

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore rike temimoimby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohagatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovintáva ha mayma tetãygua reyhupápe.

		del aparato					
41.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
41.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
41.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
41.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
41.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	274.750	274.750
42	72102305-001	Oficina Regional de Encarnación: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 60.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
42.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
42.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
42.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
42.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
42.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
42.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	54.950	54.950
42.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	117.833	117.833
42.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
42.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	92.167	92.167
42.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
42.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
42.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
42.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500

TECNICO RIO
Pascual Torres
R.U.C: 4.398.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimotĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, oviitáva ha mayma tetãygua rayhupãpe.

42.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.667	60.667
42.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
42.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
42.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
42.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
42.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	148.167	148.167
43	72102305-001	OFICINA DE ENCARNACION (CENTRO DE FRONTERA): Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 9.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
43.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
43.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	35.467	35.467
43.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
43.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
43.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
43.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	38.617	38.617
43.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
43.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
43.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
43.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
43.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
43.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333

SECRETARIO
Pascual Torres
R.U.C: 1.328.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romoheseakã, romoherakuã, romboriape ha roguerovasãva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua reykuapápe.

43.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
43.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
43.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
43.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
43.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
43.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	107.800	107.800
43.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	134.167	134.167
44	72102305-001	OFICINA DE ENCARNACION (CENTRO DE FRONTERA): Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
44.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
44.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
44.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
44.4		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
44.5		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
44.6		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
44.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
44.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
44.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
44.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
44.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
44.12		Reparación de	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500

TECNICO RIO
Pascual Torres
R.U.C. 1.328.647-9

Misión: *Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*

Tembipota: *Ore niko temimoĩmby romohesakã, romohenakuã, rombohape ha roguerovasuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..*

		transformador del aparato					
44.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
44.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
44.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
44.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
44.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
44.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
44.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
45	72102305-001	TRINIDAD DEL PARANA: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
45.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	107.333	107.333
45.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	53.667	53.667
45.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	43.167	43.167
45.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
45.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
45.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	47.950	47.950
45.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
45.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
45.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
45.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
45.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
45.12		Reparación de	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500

TECNICO RIO
Pascual Torres
R.U.C. 1.338.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimotmby romoheseakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohgatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

		transformador del aparato					
45.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
45.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
45.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
45.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	31.967	31.967
45.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
45.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
45.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	156.333	156.333
46	72102305-001	TRINIDAD DEL PARANA: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 9.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
46.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
46.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	35.467	35.467
46.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
46.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
46.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
46.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	38.617	38.617
46.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
46.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
46.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
46.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
46.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
46.12		Reparación de	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333

TECNO. RIO
Pascual Torres
R.U.C: 1.368.647-9

		transformador del aparato					
46.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
46.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
46.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
46.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
46.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
46.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	107.800	107.800
46.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	134.167	134.167
47	72102305-001	TRINIDAD DEL PARANA: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca CHUNLAN de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1		
47.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
47.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
47.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
47.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
47.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
47.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36.283	36.283
47.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
47.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
47.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
47.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
47.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
47.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
47.13		Cambio de contactor del	Unidad	EVENTO	1	78.167	

TESORERO
Pascual Torres
R.U.C. 1.338.447-8

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore mbo temimoimby romoheseakã, romoherakuã, romboñape ha roguerovuatáva umi mba'e ikatúva oyehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupãpe.

		aparato					
47.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
47.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
47.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
47.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
47.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
47.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	136.500	136.500
48	72102305-001	TRINIDAD DEL PARANA: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca GOTZE de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1		
48.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
48.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
48.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
48.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
48.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
48.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
48.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
48.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
48.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
48.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
48.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
48.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
48.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
48.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500

TECNARIO
Pascual Torres
R.U.C. 1.236.847-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha rogueroguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

48.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
48.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
48.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
48.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
48.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
49	72102305-001	JESUS DE TAVARANGUE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca MABE de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
49.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
49.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
49.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
49.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
49.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
49.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
49.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
49.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
49.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
49.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
49.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
49.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
49.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
49.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500

TEC. [illegible] 210
Ma Pascual Yurres
R.U.C. 1.328.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohgatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, oviistáva ha mayma tetãygua rayhupãpe.

49.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
49.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
49.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
49.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
49.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
50	72102305-001	JESUS DE TAVARANGUE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
50.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
50.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
50.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
50.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
50.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
50.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
50.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
50.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
50.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
50.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
50.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
50.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
50.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
50.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500

TECNICO RIO
Pascual Torres
R.U.C: 1.388.647-9

50.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
50.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
50.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
50.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
50.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
51	72102305-001	JESUS DE TAVARANGUE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
51.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
51.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
51.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
51.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
51.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
51.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750
51.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
51.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
51.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
51.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
51.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
51.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
51.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
51.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500

SECRETARIO
C. Pascual Torres
R.U.C. 1.228.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Oro niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohagatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

51.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
51.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
51.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
51.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
51.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	192.500	192.500
52	72102305-001	JESUS DE TAVARANGUE: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 36.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático piso/pared	Unidad	EVENTO	1		
52.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
52.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
52.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	48.300	48.300
52.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
52.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.487.500	1.487.500
52.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
52.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
52.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	110.250	110.250
52.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
52.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
52.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	75.250	75.250
52.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
52.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
52.14		Cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500

TECNICO RIO
Pascual Torres
R.U.C. 1.236.647-9

		del aparato					
52.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
52.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
52.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
52.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
52.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	239.750	239.750
53	72102305-001	SANTOS COSME Y DAMIAN: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca SPEED de 24.000 BTU, control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
53.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	82.833	82.833
53.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	53.667	53.667
53.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	43.167	43.167
53.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
53.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
53.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	47.950	47.950
53.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
53.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
53.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
53.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
53.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
53.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
53.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
53.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833

SECRETARIO
Pascual Torres
R.U.C. 1.238.647-9

53.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
53.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	31.967	31.967
53.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
53.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
53.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	156.333	156.333
54	72102305-001	SANTOS COSME Y DAMIAN: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca SPEED de 18.000 BTU, control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
54.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
54.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
54.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800
54.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
54.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
54.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
54.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
54.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
54.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
54.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	103.833	103.833
54.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
54.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
54.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
54.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
54.15		Cambio de termostato de	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167

Pascual Torres
R.U.C. 1.236.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoimby romoheseakã, romoherakyã, rombohape ha roguerovuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

		ambiente					
54.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
54.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
54.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
54.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	144.667	144.667
55	72102305-001	SANTOS COSME Y DAMIAN: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca VCP de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO	1		
55.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	107.333	107.333
55.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	53.667	53.667
55.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	43.167	43.167
55.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
55.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
55.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	47.950	47.950
55.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
55.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
55.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
55.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
55.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
55.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
55.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
55.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
55.15		Cambio de termostato de	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833

Tesorero
Pascual Turias
R.U.C: 1.238.647-9

		ambiente					
55.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	31.967	31.967
55.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
55.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
55.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	156.333	156.333
56	72102305-001	SANTOS COSME Y DAMIAN: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca CHUNLAN de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1		
56.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	102.667	102.667
56.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
56.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
56.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
56.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
56.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36.283	36.283
56.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
56.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
56.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
56.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
56.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
56.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
56.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
56.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
56.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
56.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667

TESORERIA
PAG. [illegible]
REU. 1.386.327/9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupãpe..

56.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
56.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
56.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000
57	72102305-001	SANTOS COSME Y DAMIAN: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca GIPSON de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1		
57.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	102.667	102.667
57.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	39.667	39.667
57.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	32.667	32.667
57.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
57.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
57.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36.167	36.167
57.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
57.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
57.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
57.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
57.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
57.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
57.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
57.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
57.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.1167	71.1167
57.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	26.833	26.833
57.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
57.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
57.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	142.333	142.333

TECNOFRIO de Miguel Angel Torres R.U.C. [illegible]

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

58	72102305-001	SANTOS COSME Y DAMIAN: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOTZE de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
58.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
58.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
58.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
58.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
58.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
58.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
58.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
58.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
58.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
58.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
58.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
58.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
58.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
58.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
58.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
58.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
58.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
58.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
58.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000

TECNOFRIO
de Pascual Zoppas
R.U.C. 1.[illegible]647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romoheseakã, romoherakyã, rombohape ha roguerohaguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

59	7210230S-001	Oficina Regional de Ciudad del Este: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca MIDAS de 36.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático piso/pared.	Unidad	EVENTO	1		
59.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
59.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000
59.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	40.833	40.833
59.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
59.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	995.167	995.167
59.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
59.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
59.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
59.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
59.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
59.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
59.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
59.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
59.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
59.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
59.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	33.833	33.833
59.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	

TECNOFRIO de Pascual Torres R.U.C: 1.382.947-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakyã, rombohape ha rogueroguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua taylupápe.

59.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	113.167	113.167
59.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	171.500	171.500
60	72102305-001	Oficina Regional de Ciudad del Este: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca KONER de 36.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático piso/pared.	Unidad	EVENTO	1		
60.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
60.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
60.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
60.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
60.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
60.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	54.950	54.950
60.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	117.833	117.833
60.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
60.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	92.167	92.167
60.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
60.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
60.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
60.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
60.14		Cambio de llave selectora del aparat	Unidad	EVENTO	1	60.667	60.667
60.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
60.16		Revisión de cables de	Unidad	EVENTO	1	45.500	

TECNOFRIO
de Pascual Torres
R.U.C: 1.382.947-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerovguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua ryhupápe..

		mando					
60.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
60.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
60.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	176.167	176.167
61	72102305-001	Oficina Regional de Ciudad del Este: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca KONER de 60.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático piso/pared.	Unidad	EVENTO	1		
61.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
61.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
61.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
61.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000
61.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.403.500	1.403.500
61.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	54.950	54.950
61.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	117.833	117.833
61.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000
61.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	92.167	92.167
61.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
61.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
61.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
61.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
61.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.667	60.667
61.15		Cambio de termostato de	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833

TECNOFRIO de Pascual Torres R.U.C: 1.388.647-5

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerovuatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovintáva ha mayma tetãygua ryhupápe.

		ambiente					
61.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
61.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71167	71167
61.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
61.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500
62	72102305-001	Oficina Regional de Ciudad del Este: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca MIDAS de 12.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
62.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
62.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	35.467	35.467
62.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
62.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
62.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
62.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	36283	36283
62.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
62.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
62.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
62.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
62.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
62.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
62.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
62.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833

TECNOFRIO
de Pascual Torres
R.U.C. 1.3[illegible]647-9

62.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
62.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	30.333	30.333
62.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
62.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
62.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	136.500	136.500
63	72102305-001	Oficina Regional de Ciudad del Este: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca MABE de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
63.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
63.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
63.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
63.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
63.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
63.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
63.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
63.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
63.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
63.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
63.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
63.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
63.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250
63.14		Cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500

SECRETARIO
de Pascual Torres
R.U.C. 1.386.647-9

		del aparato					
63.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
63.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
63.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
63.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
63.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
64	72102305-001	Oficina de Ciudad del Este ubicada en la Zona Primaria: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca GOODWEATHER de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
64.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.333	100.333
64.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	51.333	51.333
64.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	41.300	41.300
64.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
64.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
64.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	44.4450	44.4450
64.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
64.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
64.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
64.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	103.833	103.833
64.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
64.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
64.13		Cambio de contactor del	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500

TECNICO R.I.O.
Pascual Torres
R.U.C. 1.306.647-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimolmby romohesakã, romoherakyã, rombohape ha roguerohaguáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguãpe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

		aparato					
64.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
64.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
64.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
64.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
64.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
64.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	144.667	144.667
65	72102305-001	Oficina de Ciudad del Este ubicada en la Zona Primaria: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo individual de VENTANA, marca GOODWEATHER de 12.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1		
65.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	92.167	92.167
65.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	36.167	36.167
65.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500
65.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
65.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	586.000	586.000
65.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	31.617	31.617
65.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
65.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833
65.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
65.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
65.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.367	40.367
65.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
65.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167

TECNICO
R.U.C. 1.881.[illegible]-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimolmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha roguerohgatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

65.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	49.700	49.700
65.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
65.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
65.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	64.167	64.167
65.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
65.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000
66	72102305-001	OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca MIDEA de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
66.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
66.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
66.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500
66.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.00	120.00
66.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
66.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
66.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
66.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
66.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
66.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
66.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
66.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500
66.13		Cambio de contactor del	Unidad	EVENTO	1	124.250	124.250

TECNICO RIO
Pascual Torres
R.U.C. 1.288.947-9

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore niko temimoĩmby romoheẽsakã, romoherakuã, rombohapepe ha roguerohagatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, oviniráva ha mayma tetãygua rayhupápe.

		aparato					
66.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
66.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
66.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
66.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500
66.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500
66.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
67	72102305-001	OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca JAM de 18.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
67.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	107.333	107.333
67.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
67.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800
67.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
67.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
67.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450
67.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
67.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	74.667	74.667
67.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
67.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	103.833	103.833
67.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
67.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	61.833	61.833

TECNICO TRIO
Te Pascuini Torres
R.U.C. 4.282.647-9

67.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
67.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
67.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
67.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	25.667	25.667
67.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	71.167	71.167
67.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500
67.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	144.667	144.667
68	72102305-001	OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO: Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo SPLIT, marca JAM de 24.000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO	1		
68.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	107.333	107.333
68.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
68.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	44.333	44.333
68.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
68.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
68.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
68.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
68.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	78.167	78.167
68.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	85.167	85.167
68.10		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	EVENTO	1	110.833	110.833
68.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500
68.12		Reparación de transformador del	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500

TECNOFRIO
R.U.C. 1.[illegible]7-9

		aparato					
68.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
68.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	54.833	54.833
68.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	75.833	75.833
68.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	33.133	33.133
68.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	68.833	68.833
68.18		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	96.833	96.833
68.19		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	151.667	151.667

***Monto mínimo**	**Gs. 45.000.000**
***Monto máximo**	**Gs. 90.000.000**

El monto mínimo asciende a la suma de Gs. Cuarenta y cinco millones y el monto máximo es de noventa millones

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deben ser entregados en un plazo de 3 días corridos a partir de la recepción de la orden de servicio, en la siguiente dirección:

- *Oficina Senatur Central, Oficinas del Edificio Cristian Sabe Valiente, Oficina del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Oficina de Puerto Falcón y la Casona de Aregua.-*

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO ASUNCIÓN

TECNOTRIO
de Pascual Torres
R.U.C. 1.398.647-9

- *Oficina Senatur Regional de Encarnación, la Oficina Ubicada en el Centro de Frontera y las Misiones Jesulticas de Santisima Trinidad del Paraná, Jesús de Tavarangue y San Cosme y Damián.-*
- *Oficina Senatur Regional de Ciudad del Este y la Oficina de Ciudad del Este ubicada en la Zona Primaria.-*
- *Oficina Senatur Regional de Villarrica.-*
- *Oficina Senatur Regional de Pedro Juan Caballero.-*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Dpto. de Logistica en conjunto con la Dirección de Administración de la SENATUR.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.----------

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

TECNICO
Pascual Torres
R.U.C. 1.388.647-9

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 25 mes Septiembre y año 2017.

PASCUAL TORRES
TECNOFRIO

CARMEN SILVA
Encargada de Despacho