CONTRATO N°07/2022

Entre la **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Coronel Cazal c/ 6 de enero – Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la **Prof. Mst. Aida Lucia Maidana de Zarza,** con Cédula de Identidad N° 613.061, Encargada de Despacho del Decanato de la Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **"JPM REPUESTOS & AUTOMECÁNICA"**, con **RUC N° 1202077-0**, domiciliada en 23 Proyectadas 1675 c/ República Francesa - Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JUSTO PASTOR MOLAS,** con Cédula de Identidad N° 1.202.077, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La **FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**, contrata a la empresa **JPM REPUESTOS & AUTOMECÁNICA**, a los fines de realizar el **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Hyundai H1"**, que se realizará en las mismas condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, las adendas, así como los demás documentos debidamente homologados por las partes contratantes. El presente Contrato establece los Derechos y Obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor:
La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°: 407.458.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Hyundai H1"**, convocado por la Facultad de Enfermería y Obstetricia. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 1051/2022 de fecha 22/11/2022 del Decanato.

JPM REPUESTOS & AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 311471

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION – VITAM IMPENDERE VERO – Facultad de Enfermería y Obstetricia – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Mst. AIDA LUCIA MAIDANA DE ZARZA
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	**Servicio de reparación de Motor, según EETT del PBC.**					
1.1	Desmontar y montar Caja	Unidad	1	Evento	257.300	257.300
1.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	252.134	252.134
1.3	Cambio de cardan trasero	UNIDAD	1	Evento	810.134	810.134
1.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
1.5	Cambio de reten palier	UNIDAD	1	Evento	86.800	86.800
1.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	119.866	119.866
1.7	Cruceta cardan para camioneta	UNIDAD	1	Evento	313.100	313.100
1.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	227.334	227.334
1.9	Juego de reten de transmisión	UNIDAD	1	Evento	206.666	206.666
1.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	130.200	130.200
1.11	Centralizador cardan	UNIDAD	1	Evento	239.734	239.734
1.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	161.200	161.200
1.13	Juego de junta para caja	UNIDAD	1	Evento	88.000	88.000
1.14	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	117.800	117.800
1.15	Polea de transmisión	UNIDAD	1	Evento	289.334	289.334
1.16	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	176.700	176.700
1.17	Ruleman piloto	UNIDAD	1	Evento	84.734	84.734
1.18	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	71.300	71.300
1.19	Ruleman lado polea	UNIDAD	1	Evento	86.800	86.800
1.20	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	58.900	58.900
1.21	Ruleman para cigueñal	UNIDAD	1	Evento	90.934	90.934
1.22	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	55.800	55.800
1.23	Ruleman lado colector	UNIDAD	1	Evento	66.134	66.134
1.24	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	60.450	60.450
1.25	Cabo de embrague	UNIDAD	1	Evento	55.000	55.000
1.26	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	99.200	99.200
1.27	Semieje derecho	UNIDAD	1	Evento	220.000	220.000
1.28	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	210.800	210.800
1.29	Semieje izquierdo	UNIDAD	1	Evento	330.000	330.000
1.30	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	183.934	183.934
1.31	Kit de embrague (plato, disco y cojinete de embrague)	UNIDAD	1	Evento	3.500.000	3.500.000
1.32	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	353.400	353.400
1.33	Reten semieje de caja derecho (juego)	UNIDAD	1	Evento	93.000	93.000
1.34	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	130.200	130.200
1.35	Ruleman delantero	UNIDAD	1	Evento	111.600	111.600
1.36	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
2	**Servicio de mantenimiento de Motor, según EETT del PBC.**					
2.1	Aceite caja por litro	UNIDAD	1	Evento	48.333	48.333
2.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	10.850	10.850
2.3	Aceite diferencial por litro	UNIDAD	1	Evento	40.667	40.667
2.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	11.780	11.780
2.5	Aceite de caja. X3 80W90	UNIDAD	1	Evento	72.334	72.334
2.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
2.7	Aceite motor por litro	UNIDAD	1	Evento	41.667	41.667
2.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	4.650	4.650
2.9	Agua destilada por litro	UNIDAD	1	Evento	435.034	435.034
2.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	77.500	77.500
2.11	Filtro de combustible	UNIDAD	1	Evento	84.734	84.734
2.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	46.500	46.500
2.13	Filtro de aire	UNIDAD	1	Evento	223.200	223.200
2.14	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	96.100	96.100

JPM REPUESTOS
& AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 311471

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Facultad de Enfermería y Obstetricia
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Mst. AIDA LUCIA MAIDANA DE ZARZA
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

2.15	Aceite hidráulico	UNIDAD	1	Evento	26.866	26.866
2.16	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	9.300	9.300
3	**Servicio de reparación de caja o transmisión, según EETT del PBC.**					
3.1	Terminal de Dirección	UNIDAD	1	Evento	279.000	279.000
3.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	134.334	134.334
3.3	Cambio de prisionero y tuerca	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
3.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	70.266	70.266
3.5	Cambio de Bujes delanteros (juego)	UNIDAD	1	Evento	465.000	465.000
3.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	268.666	268.666
3.7	Cambio Precat de dirección	UNIDAD	1	Evento	217.000	217.000
3.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	90.934	90.934
3.9	Reparación de sinfín de dirección	UNIDAD	1	Evento	403.000	403.000
3.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	305.866	305.866
3.11	Cambio de sinfín de dirección	UNIDAD	1	Evento	1.736.000	1.736.000
3.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	256.266	256.266
3.13	Buje parrilla superior	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
3.14	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	159.134	159.134
3.15	Buje parrilla inferior	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
3.16	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	159.134	159.134
3.17	Buje estabilizador lateral	UNIDAD	1	Evento	148.800	148.800
3.18	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	82.666	82.666
3.19	Brazo de dirección delantero	UNIDAD	1	Evento	511.500	511.500
3.20	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	128.134	128.134
3.21	Amortiguador delantero	UNIDAD	1	Evento	527.000	527.000
3.22	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
3.23	Amortiguador trasero	UNIDAD	1	Evento	496.000	496.000
3.24	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
3.25	Caja de dirección hidráulica - Cremallera D/H	UNIDAD	1	Evento	1.984.000	1.984.000
3.26	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	258.334	258.334
3.27	Bomba de dirección	UNIDAD	1	Evento	620.000	620.000
3.28	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
3.29	Manguera hidráulica de dirección lado presión	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
3.30	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	351.334	351.334
3.31	Brazo de dirección izquierdo	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
3.32	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	67.166	67.166
3.33	Brazo de dirección derecho	UNIDAD	1	Evento	217.000	217.000
3.34	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	84.734	84.734
3.35	Muñequines de dirección izquierdo	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
3.36	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	78.534	78.534
3.37	Muñequines de dirección derecho	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
3.38	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	72.334	72.334
3.39	Tensor dinámico de correa de accesorios	UNIDAD	1	Evento	418.500	418.500
3.40	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	78.532	78.532
4	**Servicio de Reparación de Frenos ABS, según las EETT del PBC.**					
4.1	Cambio válvula amortiguador delantero y trasero , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	310.000	310.000
4.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
4.3	Cambio espiral delantero y trasero (ambos lados) , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	671.666	671.666
4.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
4.5	Buje tensor , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	217.000	217.000
4.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	15.500	15.500
4.7	Rotula superior , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	351.334	351.334
4.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
4.9	Rotula inferior , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	330.666	330.666
4.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
4.11	Brazo zeta , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	351.334	351.334
4.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000

JPM REPUESTOS
& AUTOMECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 311471

Prof. Msc. AIDA LUCIA MAIDANA DE ZARZA
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

4.13	Brazo pitman , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	351.334	351.334
4.14	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
4.15	Guarda polvo homocinetica , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	70.266	70.266
4.16	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	139.500	139.500
4.17	Homocinetica lado rueda, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	533.200	533.200
4.18	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	170.500	170.500
4.19	Homocinetica lado caja ,egun las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	568.334	568.334
4.20	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	170.500	170.500
4.21	Junta de bola , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	93.000	93.000
4.22	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	170.500	170.500
5	**Servicio de Reparación de Tren Delantero, según las EETT del PBC.**					
5.1	Kit reparación de embrague auxiliar y central , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	372.000	372.000
5.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	289.334	289.334
5.3	Juego de embrague completo , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	527.000	527.000
5.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	578.666	578.666
5.5	Bomba auxiliar de embrague , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	206.666	206.666
5.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
5.7	Bomba central de embrague, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	258.335	258.335
5.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
5.9	Disco de embrague, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	330.666	330.666
5.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
5.11	Cojinetes de empuje , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	144.666	144.666
5.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	55.800	55.800
5.13	Plato de presión, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	330.666	330.666
5.14	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	99.200	99.200
5.15	Horquilla de embrague, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	289.333	289.333
5.16	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	99.200	99.200
5.17	Guardapolvo horquilla de embrague, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	114.700	114.700
5.18	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	111.600	111.600
6	**Servicio de Reparación de Tren Trasero, según las EETT del PBC.**					
6.1	Kit reparación de frenos, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	310.000	310.000
6.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	157.066	157.066
6.3	Reparación bomba central de freno, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
6.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
6.5	Cabo Freno de Mano, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	806.000	806.000
6.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
6.7	Rectificación de Disco de Frenos (ambos lados) , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	83.700	83.700
6.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	62.000	62.000
6.9	Juego de pastilla de freno, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	403.000	403.000
6.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	289.334	289.334
6.11	Cubeta de freno, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	93.000	93.000
6.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	113.666	113.666
6.13	Pastillas de freno delantero ambos lados, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	372.000	372.000
6.14	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	165.334	165.334
6.15	Disco de freno delantero ambos lados (juego), según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	992.000	992.000
6.16	Mano de obra	UNIDAD		Evento	206.666	206.666

JPM REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 311471

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION – VITAM IMPENDERE VERO – Facultad de Enfermería y Obstetricia – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Mst. AIDA LUCIA MAIDANA DE ZARZA
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

6.17	Fibras de freno trasero ambos lados, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
6.18	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	165.334	165.334
6.19	Mordaza de freno ambos lados (juego) ,según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	1.364.000	1.364.000
6.20	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	165.334	165.334
6.21	Cilindro de freno de ruedas traseras derecha, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
6.22	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	97.134	97.134
6.23	Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda,según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
6.24	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	103.333	103.333
7	**Servicio de Reparación de Sistema Electrico, según las EETT del PBC.**					
7.1	Juego de reparo de alternador , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	537.334	537.334
7.2	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	279.000	279.000
7.3	Reparacion alternador , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	361.666	361.666
7.4	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
7.5	Reparacion motor de arranque, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	372.000	372.000
7.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
7.7	Reparacion tablero , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	351.334	351.334
7.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	620.000	620.000
7.9	Bulbo de Temperatura , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	113.666	113.666
7.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
7.11	Cambio de brazo elevador vidrio de puertas , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	299.666	299.666
7.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
7.13	Cambio de regulador de voltaje, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	289.334	289.334
7.14	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
7.15	Cambio de bulbo elect. Ventilador , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
7.16	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	103.334	103.334
7.17	Llave de contacto , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	702.666	702.666
7.18	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	310.000	310.000
7.19	Bujia incandescente , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	202.534	202.534
7.20	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	93.000	93.000
7.21	Faro de senalero delantero , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	103.334	103.334
7.22	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	55.800	55.800
7.23	Faro de senalero trasero , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	134.334	134.334
7.24	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	83.700	83.700
7.25	Bateria 90 Amp	UNIDAD	1	Evento	403.000	403.000
7.26	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	24.800	24.800
7.27	Bulbo freno , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	119.866	119.866
7.28	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	62.000	62.000
8	**Servicio de Reparación de Dirección, según las EETT del PBC.**					
8.1	Ruleman punta eje, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	196.334	196.334
8.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
8.3	Reten pinon delantero de diferencial , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	119.866	119.866
8.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
8.5	Bujes de parrilla de suspensi?n (juego) , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	403.000	403.000
8.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	217.000	217.000
8.7	Parrilla / rotula de suspension derecho , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	578.666	578.666
8.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000

JPM REPUESTOS & AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 341471

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION – VITAM IMPENDERE VERO – Facultad de Enfermería y Obstetricia – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Mst. AIDA LUCIA MAIDANA DE ZARZA
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

8.9	Parrilla / rotula de suspension izquierdo, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	599.334	599.334
8.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
8.11	Ruleman cubo delantero (juego) , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	289.334	289.334
8.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
8.13	Bujes extremo de barra estabilizadora (juego) , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	175.666	175.666
8.14	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	93.000	93.000
8.15	Bujes centrales de barra estabilizadora (juego) ,según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	103.334	103.334
8.16	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	93.000	93.000
8.17	Amortiguador delantero (juego), según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	682.000	682.000
8.18	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
9	**Ruleman polier trasero , según las EETT del PBC.**					
9.1	Ruleman polier trasero , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	268.666	268.666
9.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	248.000	248.000
9.3	Ruleman de masa , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	268.666	268.666
9.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
9.5	Reten masa trasero interno , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	103.334	103.334
9.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	148.800	148.800
9.7	Reten masa trasero externo , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	103.334	103.334
9.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
9.9	Calce eje palier trasero ,según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	93.000	93.000
9.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
9.11	Bujes traseros (juego) , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	268.666	268.666
9.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
9.13	Ruleman cubo trasero (juego) , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	372.000	372.000
9.14	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	148.800	148.800
9.15	Amortiguador trasero (juego) , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	599.334	599.334
9.16	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	148.800	148.800
9.17	Brazo Trasero (juego) , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	258.334	258.334
9.18	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	155.000	155.000
9.19	Reten pinon trasero de diferencial , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	82.666	82.666
9.20	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	108.500	108.500
10	**Servicio de Reparación de Bomba Inyector, según las EETT del PBC.**					
10.1	Mano de obra por servicio de reparación de bomba inyector, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
10.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	806.000	806.000
11	**Servicio de Reparacion de Sistema de refrigeracion de motor, según las EETT del PBC.**					
11.1	Manguito inferior de radiador , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	82.666	82.666
11.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	62.000	62.000
11.3	Manguito superior de radiador , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	82.666	82.666
11.4	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	62.000	62.000
11.5	Tapa de radiador , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	72.334	72.334
11.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	21.700	21.700
11.7	Tubo de filtro de aire , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	217.000	217.000
11.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
11.9	Radiador de agua , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	723.334	723.334

JPM REPUESTOS
& AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 311471

Prof. MSC. AIDA LUCIA MAIDANA DE ZARZA
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

11.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
11.11	Radiador de aire , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	702.666	702.666
11.12	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	86.800	86.800
12	**Servicio de reparación de Aire Acondicionado, según EETT del PBC.**					
12.1	Reparación de compresor de aire	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
12.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	713.000	713.000
12.3	Manguera de aire inferior	UNIDAD	1	Evento	227.334	227.334
12.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	93.000	93.000
12.5	Manguera de aire superior	UNIDAD	1	Evento	82.666	82.666
12.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
12.7	Compresor de aire	UNIDAD	1	Evento	682.000	682.000
12.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
13	**Servicio de mantenimiento de Aire Acondicionado, según EETT del PBC.**					
13.1	Limpieza de vaporizador de AIAC, con carga de aceite, carga de gas 134 A Ecológico	UNIDAD	1	Evento	279.000	279.000
13.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
13.3	Mantenimiento de sistema de aire acondicionado	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
13.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	279.000	279.000
14	**Servicio de Reparación de Tanque de combustible, según EETT del PBC.**					
14.1	Servicio de reparación de tanque de combustible	UNIDAD	1	Evento	134.334	134.334
14.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	186.000	186.000
15	**Servicio de Reparación de correa, según EETT del PBC.**					
15.1	Correa dentada corta	UNIDAD	1	Evento	146.734	146.734
15.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
15.3	Correa dentada larga	UNIDAD	1	Evento	175.666	175.666
15.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000
15.5	Tensor de correa dentada	UNIDAD	1	Evento	227.334	227.334
15.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	89.900	89.900
15.7	Correa de dirección	UNIDAD	1	Evento	78.534	78.534
15.8	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	55.800	55.800
15.9	Correas de aire	UNIDAD	1	Evento	90.933	90.933
15.10	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	55.800	55.800
16	**Servicio de Reparación Alineación y Balanceo, según EETT del PBC.**					
16.1	Mano de obra por servicio de alineacion y balanceo completo , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	62.000	62.000
16.2	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	72.334	72.334
16.3	Reparacion de llanta , según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	62.000	62.000
16.4	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	165.334	165.334
16.5	Cambio de llanta, según las EETT del PBC	UNIDAD	1	Evento	351.333	351.333
16.6	Mano de obra	UNIDAD	1	Evento	124.000	124.000

***Monto mínimo**	**Gs. 25.000.000**
***Monto máximo**	**Gs. 50.000.000**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **25.000.000 Gs.** (veinticinco millones de guaraníes) y el monto máximo es de **50.000.000 Gs.** (cincuenta millones de guaraníes).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a la disposiciones del Contrato.

JPM REPUESTOS
& AUTOMECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 211471

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Facultad de Enfermería y Obstetricia
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Mst. AIDA LUCIA MAIDANA DE ZARZA
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato será desde la fecha de firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2023.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS:

Plazo: Máximo 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio.
FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA DE LA UNA
Dirección: CORONEL CAZAL C/6 DE ENERO-SAN LORENZO-CAMPUS UNA

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la: **Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA.**

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

JPM REPUESTOS
& AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 311471

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM IMPENDERE VERO
Facultad de Enfermería y Obstetricia
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Mst. AIDA LUCIA MAIDANA DE ZARZA
Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad, se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay al día 07 del mes de diciembre del año 2022.

Sr. JUSTO PASTOR MOLAS
JPM REPUESTOS&AUTOMECÁNICA
Proveedor

JPM REPUESTOS
& AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 211471

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Facultad de Enfermería y Obstetricia
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Msc. AIDA LUCIA MAIDANA DE ZARZA
Encargada de Despacho
Decanato