Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1031	78180101-016	juego de madera de calefacción	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1032	78180101-016	condensador de A Ac	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1033	78180101-016	evaporador de A Ac	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
1034	78180101-016	válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1035	78180101-016	filtro recibidor de A Ac	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1036	78180101-016	gas refrigerante 134A	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1037	78180101-016	compresor de A Ac	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000
1038	78180101-016	polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1039	78180101-016	embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1040	78180101-016	caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1041	78180101-016	guía ventilador	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1042	78180101-016	tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1043	78180101-016	goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
1044	78180101-016	protector 4jj1	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1045	78180101-016	tanque aux radiador	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1046	78180101-016	enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1047	78180101-016	enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1048	78180101-016	correa A/A	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1049	78180101-016	conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1050	78180101-016	manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1051	78180101-016	comando A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1052	78180101-016	motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1053	78180101-016	filtro habitaculo A/A	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1054	78180101-016	núcleo evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1055	78180101-016	motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1056	78180101-016	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1057	78180101-016	instalación eléctrica A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1058	78180101-016	reparación compresor	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1059	78180101-016	reparación llave comando A/A	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1060	78180101-016	reparación evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1061	78180101-016	reparación condensador A/A	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1062	78180101-016	reparación electro ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1063	78180101-016	reparación ventilador cabina A/A	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1064	78180101-998	bolsa de air bag de conductor	Unidad	EVENTO	1	4.900.000	4.900.000
1065	78180101-998	bolsa de air bag de acompañante	Unidad	EVENTO	1	4.760.000	4.760.000
1066	78180101-998	disco de air bag bobina	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1067	78180101-998	modulo air bag	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000

MARÍA LORENA LEGUTA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1068	78180101-9997	cinturón seguridad conductor	Unidad	EVENTO	1	1.330.000	1.330.000
1069	78180101-9997	cinturón seguridad acompañante	Unidad	EVENTO	1	1.330.000	1.330.000
1070	78180101-9997	hebilla cinturón	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1071	78180101-9997	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1072	78180101-023	mecanismo de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1073	78180101-023	mecanismo de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1074	78180101-023	mecanismo de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1075	78180101-023	mecanismo de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1076	78180101-023	cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1077	78180101-023	cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1078	78180101-023	cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1079	78180101-023	cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1080	78180101-023	mano de obra por hora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1081	78180101-023	reparación de mecanismos de lev vid	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1082	78180101-023	reparación de cerradura de pta	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1083	78180101-021	tapiz de pta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1084	78180101-021	tapiz de pta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1085	78180101-021	tapiz de pta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1086	78180101-021	tapiz de pta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1087	78180101-021	jdo de guía de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1088	78180101-021	guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1089	78180101-021	limpieza integral de tapizado	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1090	78180101-021	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1091	78180101-021	reparación de tapizado de puertas	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1092	78180101-021	reparación de tapizado de asientos	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1093	78180101-002	jgo anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000
1094	78180101-002	jgo de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1095	78180101-002	jgo de rodillos	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1096	78180101-002	desplazable 1 y 2da	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LOREÑA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1097	78180101-002	desplazable 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1098	78180101-002	desplazable 5ta y marcha atras	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1099	78180101-002	eje de mando	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
1100	78180101-002	eje principal	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1101	78180101-002	engranaje de 1ra	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1102	78180101-002	engranaje de 2da	Unidad	EVENTO	1	1.330.000	1.330.000
1103	78180101-002	engranaje de 3ra	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	1.470.000
1104	78180101-002	engranaje de 4ta	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000
1105	78180101-002	engranaje de 5ta	Unidad	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000
1106	78180101-002	cuadruple	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1107	78180101-002	reten cola	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1108	78180101-002	reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1109	78180101-002	placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1110	78180101-002	jgo de junta de cajas	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1111	78180101-002	engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1112	78180101-002	sincronizador	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1113	78180101-002	caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	5.600.000	5.600.000
1114	78180101-002	palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1115	78180101-002	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1116	78180101-005	plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1117	78180101-005	disco	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1118	78180101-005	cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1119	78180101-005	horquilla	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1120	78180101-005	guardapolvo de horquilla	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1121	78180101-005	ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1122	78180101-005	volante de motor	Unidad	EVENTO	1	1.610.000	1.610.000
1123	78180101-005	tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1124	78180101-005	corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
1125	78180101-005	bulbo de embrague	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1126	78180101-005	goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1127	78180101-005	flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1128	78180101-005	bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1129	78180101-005	jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1130	78180101-005	bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1131	78180101-005	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1132	78180101-005	reparación palanca de cambio	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1133	78180101-005	reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1134	78180101-005	rectificación volante	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000

ROBERTO RECALDE
Mecánicas S.A.

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1135	78180101-005	reparación disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1136	78180101-005	reparación plato de presión	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1137	78180101-002	diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	17.500.000	17.500.000
1138	78180101-002	jgo de piñon y corona	Unidad	EVENTO	1	8.400.000	8.400.000
1139	78180101-002	rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1140	78180101-002	ruleman de piñon grande	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1141	78180101-002	ruleman de piñon chico	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1142	78180101-002	reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1143	78180101-002	espaciador	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1144	78180101-002	tuerca de piñon	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1145	78180101-002	eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1146	78180101-002	reten palier	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1147	78180101-002	ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1148	78180101-002	retentor	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1149	78180101-002	reten túnel trasero	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1150	78180101-002	ollita diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1151	78180101-002	satelites	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1152	78180101-002	disco fricción	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1153	78180101-002	plato fricción	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
1154	78180101-002	planetarios	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1155	78180101-002	aro de presión	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1156	78180101-002	cruceta	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1157	78180101-002	acople	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1158	78180101-002	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1159	78180101-004	amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1160	78180101-004	bujes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1161	78180101-004	grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1162	78180101-004	taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1163	78180101-004	perno elástico	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1164	78180101-004	buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
1165	78180101-004	buje elástico	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1166	78180101-004	goma cabina	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1167	78180101-004	mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1168	78180101-004	mano de obra por hora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1169	78180101-004	reparación de elasticos	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1170	78180101-002	caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	17.500.000	17.500.000
1171	78180101-002	actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
1172	78180101-002	modulo 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.850.000	3.850.000
1173	78180101-002	comando 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA SERVIN AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1174	78180101-002	cardan completo	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1175	78180101-002	crucetas de cardan	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1176	78180101-002	centralizador de cardan	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1177	78180101-002	cardan delantero	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1178	78180101-002	crucetas de cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1179	78180101-002	brida de cardan trasero lado diferencial	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1180	78180101-002	brida de cardan trasero lado caja	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
1181	78180101-002	interruptor inhibidor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1182	78180101-002	bomba de transferencia	Unidad	EVENTO	1	8.400.000	8.400.000
1183	78180101-002	cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
1184	78180101-002	brida	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1185	78180101-002	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1186	78180101-018	sensor de masa de aire	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1187	78180101-018	conjunto aceleración	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1188	78180101-018	bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1189	78180101-018	bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1190	78180101-018	inyectores	Unidad	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000
1191	78180101-018	selenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1192	78180101-018	sensor posición cigueñal 4jj1	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1193	78180101-018	sensor posición de arbol de levas 4jj1	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1194	78180101-018	sensor flujo de aire 4jj1	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1195	78180101-018	sensor de acelerador 4jj1	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1196	78180101-018	jgo de caños sis de admisión turbo/inter	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1197	78180101-018	base de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1198	78180101-018	sensor de presión common rail	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1199	78180101-018	limitar de presión del common rail	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1200	78180101-018	juego de caños de combustible	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1201	78180101-018	flotador de tanque	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1202	78180101-018	pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1203	78180101-018	sensor de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1204	78180101-018	sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1205	78180101-018	sensor de presión combustible	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1206	78180101-018	tubo common rail	Unidad	EVENTO	1	21.000.000	21.000.000
1207	78180101-018	arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
1208	78180101-018	anillo inyector 4jj1	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000

ROBERTO RECALDE
Mecánica S.A.

MARÍA LORENA NOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1209	78180101-018	sensor filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1210	78180101-018	interruptor presión combustible	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
1211	78180101-018	conjunto soporte filtro de comb	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1212	78180101-018	tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1213	78180101-018	tapa tanque de comb	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1214	78180101-018	protector del tanque	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1215	78180101-018	tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1216	78180101-018	válvula de retención de combustible	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1217	78180101-018	conjunto de aceleración	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1218	78180101-018	válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1219	78180101-018	válvula EVRV	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1220	78180101-018	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1221	78180101-018	reparación tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1222	78180201-001	envolvente de paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1223	78180201-001	panel de frente	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
1224	78180201-001	capot	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1225	78180201-001	guardabarro delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1226	78180201-001	guardabarro delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1227	78180201-001	puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1228	78180201-001	puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1229	78180201-001	puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1230	78180201-001	puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1231	78180201-001	parabrisas delantero	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1232	78180201-001	moldura parabrisas	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1233	78180201-001	extensión paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1234	78180201-001	soporte carril paragolpe	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1235	78180201-001	soporte paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1236	78180201-001	soporte paragolpe lateral	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1237	78180201-001	soporte paragolpe corto	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
1238	78180201-001	reten paragolpe	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1239	78180201-001	seguro paragolpe	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1240	78180201-001	tapa paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1241	78180201-001	parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1242	78180201-001	jgo moldura parrilla	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1243	78180201-001	rejilla interior parrilla	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1244	78180201-001	guardafango delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA SOSOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1245	78180201-001	guardafango delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1246	78180201-001	pinches de guardafango	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000
1247	78180201-001	cabo abre capot	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1248	78180201-001	varilla capot	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1249	78180201-001	guardafango trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1250	78180201-001	guardafango trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1251	78180201-001	bisagra puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1252	78180201-001	limitador puerta	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1253	78180201-001	vidrio puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1254	78180201-001	vidrio puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1255	78180201-001	guía de vidrio puerta delantera	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1256	78180201-001	goma puerta delantera	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1257	78180201-001	reten mediaguia delantero exterior	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1258	78180201-001	goma sup puerta	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1259	78180201-001	mediaguia delantero interior	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1260	78180201-001	extensión guardafango delantero	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1261	78180201-001	extensión guardafango trasero	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1262	78180201-001	seguro de guardafango	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1263	78180201-001	seguro extensión guardafango	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1264	78180201-001	cola de pato delantero	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1265	78180201-001	cola de pato trasero	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1266	78180201-001	bisagra puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1267	78180201-001	limitador puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1268	78180201-001	vidrio de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1269	78180201-001	vidrio de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1270	78180201-001	mediguia tras int	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1271	78180201-001	goma contorno trasera interior	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1272	78180201-001	goma contorno trasera exterior	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1273	78180201-001	panel de techo	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1274	78180201-001	parabrisas trasero	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
1275	78180201-001	moldura parabrisas trasero	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1276	78180201-001	cable tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
1277	78180201-001	refuerzo paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1278	78180201-001	centro paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000

ROBERTO RECOLDE
Mecánico

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1279	78180201-001	paragolpe trasero niquelado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1280	78180201-001	paragolpe trasero niquelado derecho	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1281	78180201-001	tapa paragolpe trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1282	78180201-001	tapa paragolpe trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1283	78180201-001	moldura paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1284	78180201-001	soporte paragolpe trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1285	78180201-001	soporte paragolpe trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1286	78180201-001	tapa trasero carrocería	Unidad	EVENTO	1	1.610.000	1.610.000
1287	78180201-001	panel lateral carrocería derecho	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1288	78180201-001	panel lateral carrocería izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1289	78180201-001	manija tapa carrocería	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1290	78180201-001	espejo retrovisor izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1291	78180201-001	espejo retrovisor derecho	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1292	78180201-001	espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1293	78180201-001	cepillos limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1294	78180201-001	tapiceria	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1295	78180201-001	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1296	78180201-001	reparación envolvente de paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1297	78180201-001	reparación panel de frente	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1298	78180201-001	reparación capot	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1299	78180201-001	reparación guardabarro delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1300	78180201-001	reparación guardabarro delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1301	78180201-001	reparación puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1302	78180201-001	reparación puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1303	78180201-001	reparación puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1304	78180201-001	reparación puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1305	78180201-001	reparación moldura de parabrisas	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1306	78180201-001	reparación extensión paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1307	78180201-001	reparación soporte carril paragolpe	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1308	78180201-001	reparación soporte paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1309	78180201-001	reparación soporte oaragolpe lateral	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1310	78180201-001	reparación soporte paragolpe corto	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1311	78180201-001	reparación tapa paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1312	78180201-001	reparación parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1313	78180201-001	reparación rejilla interior parrilla	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1314	78180201-001	reparación guardafango delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1315	78180201-001	reparación guardafango delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1316	78180201-001	reparación guardafango trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1317	78180201-001	reparación guardafango trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1318	78180201-001	reparación bisagra puerta delantera	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1319	78180201-001	reparación extensión guardafango delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1320	78180201-001	reparación extensión guardafango trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1321	78180201-001	reparación bisagra puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1322	78180201-001	reparación panel de techo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1323	78180201-001	reparación de paragolpe trasero niquelado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1324	78180201-001	reparación de paragolpe trasero niquelado derecho	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1325	78180201-001	reparación de tapa paragolpe trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1326	78180201-001	reparación de tapa paragolpe trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1327	78180201-001	reparación de moldura paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1328	78180201-001	reparación de soporte paragolpe trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1329	78180201-001	reparación de soporte paragolpe trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1330	78180201-001	reparación de tapa trasera carrocería	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1331	78180201-001	reparación de panel lateral carrocería derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1332	78180201-001	reparación de panel lateral carrocería izquierdo	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1333	78180201-001	reparación de manija tapa carrocería	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1334	78180101-006	juego de pastillas delanteros	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
1335	78180101-006	disco de frenos delanteros	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1336	78180101-006	juego de rep de mordasa	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1337	78180101-006	cilindros de frenos trasero	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1338	78180101-006	zapatas de frenos trasero	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1339	78180101-006	tambores de f	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1340	78180101-006	cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1341	78180101-006	bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
1342	78180101-006	caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1343	78180101-006	seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1344	78180101-006	rectificación de discos de fr	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1345	78180101-006	resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1346	78180101-006	juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1347	78180101-006	regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1348	78180101-006	regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1349	78180101-006	leva de freno	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1350	78180101-006	perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1351	78180101-006	pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1352	78180101-006	mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1353	78180101-006	mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1354	78180101-006	perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1355	78180101-006	tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1356	78180101-006	goma de pedal TM	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1357	78180101-006	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1358	78180101-006	mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1359	78180101-006	jgo de reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1360	78180101-006	sensor de desaceleración	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1361	78180101-006	bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1362	78180101-006	servo freno	Unidad	EVENTO	1	1.820.000	1.820.000
1363	78180101-006	válvula de freno	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1364	78180101-006	sensor ABS de rueda delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1365	78180101-006	sensor ABS de rueda delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1366	78180101-006	sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA SOLEMA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1367	78180101-006	modulo hidraulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
1368	78180101-006	rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1369	78180101-006	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1370	78180101-006	rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1371	78180101-006	rectificación de discos	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1372	78180101-006	rellenado de fibra trasera	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1373	78180101-006	reparación de servo	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1374	78180101-006	reparación depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
1375	78180101-006	cementado de zapata-pasar a reparación	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1376	78180101-004	amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
1377	78180101-004	rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
1378	78180101-004	rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1379	78180101-004	bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1380	78180101-004	bujes de parrilla inferior delantero	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1381	78180101-004	parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1382	78180101-004	parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	1.610.000	1.610.000
1383	78180101-004	buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
1384	78180101-004	bieleta estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1385	78180101-004	bieleta estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1386	78180101-004	barra estabilizadora delantera	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1387	78180101-004	barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1388	78180101-004	barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1389	78180101-004	brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1390	78180101-004	brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1391	78180101-004	asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1392	78180101-004	asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1393	78180101-004	bulon de torsión	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1394	78180101-004	punta de eje RH	Unidad	EVENTO	1	875.000	875.000
1395	78180101-004	punta de eje LH	Unidad	EVENTO	1	875.000	875.000
1396	78180101-004	rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1397	78180101-004	reten de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1398	78180101-004	maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1399	78180101-004	rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1400	78180101-004	ruleman de maza delantera interior	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000
1401	78180101-004	ruleman de maza delantera exterior	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1402	78180101-004	reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1403	78180101-004	tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1404	78180101-004	arandela de maza	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1405	78180101-004	tapa de maza	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
1406	78180101-004	buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1407	78180101-004	perno parrilla	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1408	78180101-004	taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1409	78180101-004	taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1410	78180101-004	tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1411	78180101-004	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1412	78180101-009	bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1413	78180101-009	rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
1414	78180101-009	inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1415	78180101-009	jgo de carbones	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
1416	78180101-009	motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	2.765.000	2.765.000
1417	78180101-009	automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1418	78180101-009	ruleman chico	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
1419	78180101-009	ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1420	78180101-009	porta carbón	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1421	78180101-009	bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1422	78180101-009	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1423	78180101-009	bobinado inducido	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1424	78180101-009	reparación de arranque	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1425	78180101-009	mantenimiento de arranque	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1426	78180101-009	reparación llave contacto	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1427	78180101-009	jgo de regulador de voltaje y jdo de iodos	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1428	78180101-009	rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
1429	78180101-009	estator de alternador	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1430	78180101-009	correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1431	78180101-009	rulemanes de alternador	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1432	78180101-009	polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1433	78180101-009	carcasa trasera de alternador	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1434	78180101-009	carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1435	78180101-009	alternador completo	Unidad	EVENTO	1	2.765.000	2.765.000
1436	78180101-009	mano de obra por hora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1437	78180101-009	bobinado alternador	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000

ROBERTO REGALDO
Mecanicar S.A.

MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1438	78180101-009	reparación alternador	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
1439	78180101-009	mantenimiento alternador	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1440	78180101-009	foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1441	78180101-009	focos de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
1442	78180101-009	focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
1443	78180101-009	focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1444	78180101-009	foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1445	78180101-009	faro delantero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1446	78180101-009	faro trasero	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1447	78180101-009	faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1448	78180101-009	faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1449	78180101-009	conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
1450	78180101-009	bulbo de marcha atras	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1451	78180101-009	bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1452	78180101-009	faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1453	78180101-009	tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	1.330.000	1.330.000
1454	78180101-009	comando central de levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1455	78180101-009	comando central de levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1456	78180101-009	interruptor de levanta vidrio trasero LH	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1457	78180101-009	interruptor de levanta vidrio trasero RH	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1458	78180101-009	interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1459	78180101-009	interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1460	78180101-009	interruptor 4x4	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1461	78180101-009	interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1462	78180101-009	relay	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1463	78180101-009	encendedor	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1464	78180101-009	alarma cinturon	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1465	78180101-009	unidad de control	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
1466	78180101-009	bocina	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1467	78180101-009	relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1468	78180101-009	control apertura	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1469	78180101-009	unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1470	78180101-009	unidad de control 4jj1	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1471	78180101-009	sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1472	78180101-009	sensor de posición de leva 4jj1	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1473	78180101-009	bujías incendescentes	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1474	78180101-009	motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1475	78180101-009	motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1476	78180101-009	antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1477	78180101-009	mano de obra por hora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1478	78180101-009	reparación motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
1479	78180101-009	reparación palanca comando señalero/luces	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1480	78180101-009	reparación palanca comando limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1481	78180101-014	pistones	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1482	78180101-014	jgo de aros	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1483	78180101-014	juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1484	78180101-014	casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1485	78180101-014	casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
1486	78180101-014	válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1487	78180101-014	válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
1488	78180101-014	junta de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1489	78180101-014	arbol de levas adm	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000
1490	78180101-014	cigueñal	Unidad	EVENTO	1	6.300.000	6.300.000
1491	78180101-014	bielas	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1492	78180101-014	turbo	Unidad	EVENTO	1	13.500.000	13.500.000
1493	78180101-014	tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	14.000.000	14.000.000
1494	78180101-014	arbol de levas de esc	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1495	78180101-014	junta de múltiple de adm	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1496	78180101-014	junta de múltiple de esc	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1497	78180101-014	junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1498	78180101-014	reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1499	78180101-014	reten de bancada trasero	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1500	78180101-014	resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1501	78180101-014	martilletes de val.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1502	78180101-014	reten de guía de val.	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1503	78180101-014	jgo de engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1504	78180101-014	cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1505	78180101-014	tensor de cadena de distrib.	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1506	78180101-014	soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1507	78180101-014	soportes de motor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1508	78180101-014	junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1509	78180101-014	guía de válvulas	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1510	78180101-014	bulbo de aceite 4jj1	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1511	78180101-014	block motor 4jj1	Unidad	EVENTO	1	23.100.000	23.100.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA GÓMEZ AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1512	78180101-014	carter motor	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1513	78180101-014	guía cadena	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1514	78180101-014	leva cadena	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1515	78180101-014	calce lateral	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1516	78180101-014	perno piston	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1517	78180101-014	buje de biela	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1518	78180101-014	seguro perno pistón	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1519	78180101-014	rotor cigueñal	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1520	78180101-014	polea cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1521	78180101-014	multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1522	78180101-014	multiple de admisión	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1523	78180101-014	bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1524	78180101-014	depurador de aire 4jj1	Unidad	EVENTO	1	1.610.000	1.610.000
1525	78180101-014	tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1526	78180101-014	válvula de aire	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1527	78180101-014	manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1528	78180101-014	ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1529	78180101-014	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1530	78180101-014	cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1531	78180101-014	reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1532	78180101-014	reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1533	78180101-014	reparación radiador	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1534	78180101-014	limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1535	78180101-014	limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1536	78180101-014	reparación de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
1537	78180101-014	rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1538	78180101-014	rectificación de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1539	78180101-014	reparación de carter	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1540	78180101-014	rectificación de asiento de válvula	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1541	78180101-014	cepillado de block	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1542	78180101-014	rectificación de arbol de leva	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1543	78180101-014	reparación turbo compresor	Unidad	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000
1544	78180101-014	reparación radiador intercooler	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1545	78180101-002	diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	21.000.000	21.000.000
1546	78180101-002	corona y piñon de dif. 4x4	Unidad	EVENTO	1	10.500.000	10.500.000
1547	78180101-002	rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1548	78180101-002	rulemanes de piñon	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000

ROBERTO RECALDE
Mecanico Jefe

MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1549	78180101-002	rulemanes del túnel	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1550	78180101-002	reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1551	78180101-002	tuerca de piñon	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1552	78180101-002	arandela diferencial	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1553	78180101-002	retenes del túnel del dif	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1554	78180101-002	guardapolvos de homocineticas	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1555	78180101-002	tulipas de homoc. lado caja	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
1556	78180101-002	tulipas de homoc. lado rueda	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1557	78180101-002	bujes del soporte del túnel de dif.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1558	78180101-002	homocineticas delanteras	Unidad	EVENTO	1	4.900.000	4.900.000
1559	78180101-002	reten de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1560	78180101-002	ruleman eje homocinetica	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1561	78180101-002	rodillo eje túnel	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1562	78180101-002	encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1563	78180101-002	deslizante 4x4	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1564	78180101-002	eje	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1565	78180101-002	actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
1566	78180101-002	acople	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1567	78180101-002	espaciador	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1568	78180101-002	perno diferencial	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1569	78180101-002	planetario	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1570	78180101-002	engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1571	78180101-002	caja diferencial	Unidad	EVENTO	1	8.400.000	8.400.000
1572	78180101-002	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1573	78180101-003	cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	11.900.000	11.900.000
1574	78180101-003	precap	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1575	78180101-003	guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1576	78180101-003	muñequin	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1577	78180101-003	esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1578	78180101-003	tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1579	78180101-003	bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	3.850.000	3.850.000
1580	78180101-003	columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1581	78180101-003	conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1582	78180101-003	eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1583	78180101-003	tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1584	78180101-003	manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1585	78180101-003	manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1586	78180101-003	jgo de rep retenes boba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1587	78180101-003	jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1588	78180101-003	cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1589	78180101-003	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1590	78180101-003	reparación de cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
1591	78180101-003	reparación bomba de dirección hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1592	78180101-003	alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1593	78180101-016	radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
1594	78180101-016	bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.610.000	1.610.000
1595	78180101-016	ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1596	78180101-016	termostato	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1597	78180101-016	junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1598	78180101-016	manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1599	78180101-016	manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1600	78180101-016	juego de manguera de calefacción	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1601	78180101-016	condensador de A Ac	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1602	78180101-016	evaporador de A Ac	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
1603	78180101-016	válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1604	78180101-016	filtro recibidor de A Ac	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1605	78180101-016	gas refrigerante 134 a	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1606	78180101-016	compresor de A Ac	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000
1607	78180101-016	polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1608	78180101-016	embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1609	78180101-016	caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1610	78180101-016	guía ventilador	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1611	78180101-016	tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1612	78180101-016	goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
1613	78180101-016	protector 4jj1	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1614	78180101-016	tanque aux radiador	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1615	78180101-016	enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1616	78180101-016	enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1617	78180101-016	correa A/A	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1618	78180101-016	conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1619	78180101-016	manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1620	78180101-016	comando A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1621	78180101-016	motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1622	78180101-016	filtro habitáculo A/A	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1623	78180101-016	nucleo evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000

RODRIGO RECALDE
Mecánico Sr.

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1624	78180101-016	motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1625	78180101-016	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1626	78180101-016	instalación eléctrica A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1627	78180101-016	reparación compresor	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1628	78180101-016	reparación llave comando A/A	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1629	78180101-016	reparación evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1630	78180101-016	reparación condensador A/A	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1631	78180101-016	reparación electro ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1632	78180101-016	reparación ventilador cabina A/A	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1633	78180101-998	bolsa de air bag conductor	Unidad	EVENTO	1	4.900.000	4.900.000
1634	78180101-998	bolsa de air bag acompañante	Unidad	EVENTO	1	4.760.000	4.760.000
1635	78180101-998	disco de air bag bobina	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1636	78180101-998	modulo de air bag	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
1637	78180101-9997	cinturón seguridad conductor	Unidad	EVENTO	1	1.330.000	1.330.000
1638	78180101-9997	cinturón seguridad acompañante	Unidad	EVENTO	1	1.330.000	1.330.000
1639	78180101-9997	hebilla cinturón	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1640	78180101-9997	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1641	78180101-023	mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1642	78180101-023	mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1643	78180101-023	mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1644	78180101-023	mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1645	78180101-023	cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1646	78180101-023	cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1647	78180101-023	cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1648	78180101-023	cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1649	78180101-023	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1650	78180101-023	reparación de mecanismo de lev vidrio	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1651	78180101-023	reparación de cerradura de puertas	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1652	78180101-021	tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1653	78180101-021	tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1654	78180101-021	tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1655	78180101-021	tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1656	78180101-021	jdo de guía de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1657	78180101-021	guia de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1658	78180101-021	limpieza integral de tapizado	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1659	78180101-021	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1660	78180101-021	reparación de tapizado de puertas	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1661	78180101-021	reparación de tapizados de puertas	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1662	78180101-002	jgo de anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000
1663	78180101-002	jgo de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1664	78180101-002	jgo de rodillos	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1665	78180101-002	desplazable de 1 y 2da	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1666	78180101-002	desplazable de 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1667	78180101-002	desplazable de 5ta y marcha atras	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1668	78180101-002	eje de mando	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
1669	78180101-002	eje principal	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1670	78180101-002	engranaje 1ra	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1671	78180101-002	engranaje 2da	Unidad	EVENTO	1	1.330.000	1.330.000
1672	78180101-002	engranaje 3ra	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	1.470.000
1673	78180101-002	engranaje 5ta	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	1.470.000
1674	78180101-002	cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000
1675	78180101-002	reten cola	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1676	78180101-002	reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1677	78180101-002	placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1678	78180101-002	jgo juntas de caja	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1679	78180101-002	engranaje marcha atras	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1680	78180101-002	sincronizador	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1681	78180101-002	engranaje	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1682	78180101-002	caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1683	78180101-002	palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	5.600.000	5.600.000
1684	78180101-002	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1685	78180101-005	plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1686	78180101-005	disco	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1687	78180101-005	cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1688	78180101-005	horquilla	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1689	78180101-005	guardapolvo de horquilla	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000

ROBERTO RECALDE Mecánico S.A.

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1690	78180101-005	ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1691	78180101-005	volante de motor	Unidad	EVENTO	1	1.820.000	1.820.000
1692	78180101-005	tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1693	78180101-005	corona de volante	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
1694	78180101-005	bulbo de embrague	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1695	78180101-005	goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1696	78180101-005	flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1697	78180101-005	bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1698	78180101-005	jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1699	78180101-005	bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1700	78180101-005	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1701	78180101-005	reparación de palanca de cambio	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1702	78180101-005	reparación pedalera	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1703	78180101-005	rectificación de volante	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1704	78180101-005	reparación disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1705	78180101-005	reparación plato de presión	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1706	78180101-002	diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	21.000.000	21.000.000
1707	78180101-002	jgo de piñon y corona	Unidad	EVENTO	1	8.400.000	8.400.000
1708	78180101-002	ruleman de corona	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1709	78180101-002	ruleman de piñon grende	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1710	78180101-002	ruleman de piñon chico	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1711	78180101-002	reten piñon	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1712	78180101-002	espaciador	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1713	78180101-002	tueca de piñon	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1714	78180101-002	eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1715	78180101-002	reten palier	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1716	78180101-002	ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1717	78180101-002	retentor	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1718	78180101-002	reten tunel trasero	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1719	78180101-002	ollita diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1720	78180101-002	satelites	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1721	78180101-002	disco de fricción	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1722	78180101-002	plato de fricción	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
1723	78180101-002	planetarios	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1724	78180101-002	aro de presión	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1725	78180101-002	cruceta	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1726	78180101-002	acople	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1727	78180101-002	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1728	78180101-004	amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1729	78180101-004	bujes de elasticos	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1730	78180101-004	grilletes de elasticos	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1731	78180101-004	trabajos de terceros rep de elasticos	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1732	78180101-004	taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1733	78180101-004	perno elastico	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1734	78180101-004	buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
1735	78180101-004	buje elastico	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1736	78180101-004	goma cabina	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1737	78180101-004	mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1738	78180101-004	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1739	78180101-002	caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	17.500.000	17.500.000
1740	78180101-002	actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
1741	78180101-002	modulo 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.850.000	3.850.000
1742	78180101-002	comando 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
1743	78180101-002	cardan completo	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1744	78180101-002	crucetas de cardan	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1745	78180101-002	centralizador de cardan	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1746	78180101-002	cardan delantero	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1747	78180101-002	crucetas de cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1748	78180101-002	brida de cardan trasero lado diferencial	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1749	78180101-002	brida de cardan trasero lado caja	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
1750	78180101-002	interruptor inhibidor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1751	78180101-002	caja de transferencia	Unidad	EVENTO	1	26.600.000	26.600.000
1752	78180101-002	bomba de transferencia	Unidad	EVENTO	1	8.400.000	8.400.000
1753	78180101-002	cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
1754	78180101-002	brida	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1755	78180101-002	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1756	78180101-018	sensor de masa de aire	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1757	78180101-018	conjunto aceleración	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1758	78180101-018	bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1759	78180101-018	bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1760	78180101-018	inyectores	Unidad	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000
1761	78180101-018	selenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1762	78180101-018	sensor posición de cigueñal 4jj1	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1763	78180101-018	sensor posición de arbol de levas 4jj1	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1764	78180101-018	sensor de flujo de aire 4jj1	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000

ROBERTO RENDON
Mecánico

MARÍA LORENA BEDOYA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1765	78180101-018	sensor de acelerador 4jj1	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1766	78180101-018	jgo de caños sist de admisión turbo/inter	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1767	78180101-018	base de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1768	78180101-018	sensor de presión common rail	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1769	78180101-018	limitar de presión del common rail	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1770	78180101-018	juego de caños de combustible	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1771	78180101-018	flotador de tanque	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1772	78180101-018	pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1773	78180101-018	sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	1.120.000
1774	78180101-018	sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1775	78180101-018	sensor presión combustible	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1776	78180101-018	tubo common rail	Unidad	EVENTO	1	21.000.000	21.000.000
1777	78180101-018	arandela de pico inyecor	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
1778	78180101-018	anillo inyector 4jj1	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000
1779	78180101-018	sensor filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1780	78180101-018	interruptor presión combustible	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
1781	78180101-018	conjunto soporte filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1782	78180101-018	tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1783	78180101-018	tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1784	78180101-018	protector del tanque	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1785	78180101-018	tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1786	78180101-018	válvula de retención de combustible	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1787	78180101-018	conjunto aceleración	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1788	78180101-018	válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1789	78180101-018	válvula EVRV	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1790	78180101-018	mano de obra por hora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1791	78180101-018	reparación tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1792	78180201-001	envolvente de paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1793	78180201-001	panel de frente	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
1794	78180201-001	capot	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1795	78180201-001	guadabarro delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1796	78180201-001	guadabarro delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1797	78180201-001	puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA GAMBOA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1798	78180201-001	puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1799	78180201-001	puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1800	78180201-001	puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1801	78180201-001	parabrisas delantero	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1802	78180201-001	moldura de parabrisas	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1803	78180201-001	extensión paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1804	78180201-001	soporte carril paragolpe	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1805	78180201-001	soporte paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1806	78180201-001	soporte paragolpe lateral	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1807	78180201-001	soporte paragolpe corto	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
1808	78180201-001	reten paragolpe	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1809	78180201-001	seguro paragolpe	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1810	78180201-001	tapa paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1811	78180201-001	parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1812	78180201-001	juego molduras parrilla	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1813	78180201-001	rejilla parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1814	78180201-001	guardafango delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1815	78180201-001	guardafango delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1816	78180201-001	pinches de guardafango	Unidad	EJEMPLAR	1	21.000	21.000
1817	78180201-001	cabo abre capot	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1818	78180201-001	varilla de capot	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1819	78180201-001	guardafango tras derecho	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1820	78180201-001	guardafango tras izquierdo	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1821	78180201-001	bisagra puerta delantera	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1822	78180201-001	limitador puerta	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1823	78180201-001	vidrio puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1824	78180201-001	vidrio puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1825	78180201-001	guia de vidrio puerta delantera	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1826	78180201-001	goma puerta delantera	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1827	78180201-001	reten mediaguia delantero exterior	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1828	78180201-001	goma sup pta	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1829	78180201-001	mediaguia delantero interior	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1830	78180201-001	extensión guardafango delantero	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1831	78180201-001	extensión guardafango trasero	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1832	78180201-001	seguro de guardafango	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000

ROBERTO RECALDE Mecánico Dental

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1833	78180201-001	seguro extensión guardafango	Unidad	VIAL	1	35.000	35.000
1834	78180201-001	cola de pato delantero	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1835	78180201-001	cola de pato trasero	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1836	78180201-001	bisagra pta trasera	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1837	78180201-001	limitador pta trasera	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1838	78180201-001	vidrio pta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1839	78180201-001	vidrio pta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1840	78180201-001	mediaguia tra int.	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1841	78180201-001	goma contorno trasero interior	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1842	78180201-001	goma contorno trasero exterior	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1843	78180201-001	panel de techo	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1844	78180201-001	vidrio trasero	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
1845	78180201-001	moldura parabrisa trasero	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1846	78180201-001	cable tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
1847	78180201-001	refuerzo paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1848	78180201-001	centro paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1849	78180201-001	paragolpe trasero niquelado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1850	78180201-001	paragolpe trasero niquelado derecho	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1851	78180201-001	tapa paragolpe trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1852	78180201-001	tapa paragolpe trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1853	78180201-001	moldura paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1854	78180201-001	soporte paragolpe trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1855	78180201-001	soporte paragolpe trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1856	78180201-001	tapa trasero carroceria	Unidad	EVENTO	1	1.610.000	1.610.000
1857	78180201-001	panel lateral carrocería derecho	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1858	78180201-001	panel lateral carrocería izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1859	78180201-001	manija tapa carroceria	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1860	78180201-001	espejo retrovisor izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1861	78180201-001	espejo retrovisor derecho	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1862	78180201-001	espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1863	78180201-001	cepillos limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1864	78180201-001	tapiceria	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1865	78180201-001	mano de obra por hora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1866	78180201-001	reparación envolvente de paragolpe delantero	Tonelada	EVENTO	1	560.000	560.000
1867	78180201-001	reparación panel de frente	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1868	78180201-001	reparación capot	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1869	78180201-001	reparación de guardabarro delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1870	78180201-001	reparación de guardabarro delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1871	78180201-001	reparación puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1872	78180201-001	reparación puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1873	78180201-001	reparación puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1874	78180201-001	reparación puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1875	78180201-001	reparación moldura de parabrisas	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1876	78180201-001	reparación extensión paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1877	78180201-001	reparación soporte carril paragolpe	Costo por Mil		1	105.000	105.000
1878	78180201-001	reparación soporte paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1879	78180201-001	reparación soporte paragolpe lateral	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1880	78180201-001	reparación soporte paragolpe corto	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1881	78180201-001	reparación tapa paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1882	78180201-001	reparación parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1883	78180201-001	reparación rejilla interior parrilla	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1884	78180201-001	reparación guardafango delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1885	78180201-001	reparación guardafango delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1886	78180201-001	reparación guardafango tras derecho	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1887	78180201-001	reparación guardafango tras izquierdo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1888	78180201-001	reparación bisagra puerta delantera	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1889	78180201-001	reparación extensión guardafango delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1890	78180201-001	reparación extensión guardafango trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1891	78180201-001	reparación bisagra puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1892	78180201-001	reparación panel de techo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1893	78180201-001	reparación de paragolpe trasero niquelado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000

ROBERTO MCCUDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1894	78180201-001	reparación de paragolpe trasero niquelado derecho	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1895	78180201-001	reparación de tapa paragolpe trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1896	78180201-001	reparación de tapa paragolpe trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1897	78180201-001	reparación de moldura paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1898	78180201-001	reparación soporte paragolpe trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1899	78180201-001	reparación soporte paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1900	78180201-001	reparación de tapa trasero carrocería	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1901	78180201-001	reparación panel lateral carrocería derecha	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1902	78180201-001	reparación panel lateral carrocería izquierda	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1903	78180201-001	manija tapa carrocería	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1904	78180101-006	juego de pastillas delanteros	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1905	78180101-006	discos de frenos delantero	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1906	78180101-006	mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1907	78180101-006	jgo de pastilla de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1908	78180101-006	discos de frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1909	78180101-006	cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1910	78180101-006	bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1911	78180101-006	caños flexibles de freno	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1912	78180101-006	sensor ABS de rueda izquierda	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1913	78180101-006	sensor ABS de reuda derecha	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1914	78180101-006	sensores de ABS de ruedas traseras	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1915	78180101-006	modulo con unidad hid. de ABS	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1916	78180101-006	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1917	78180101-006	rectificación de discos de frenos	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1918	78180101-004	amortiguadores delanteros	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1919	78180101-004	rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1920	78180101-004	bieletas estabilizadoras	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1921	78180101-004	bujes parrillas superior	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1922	78180101-004	bujes central estabilizador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000

ROBERTO BECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1923	78180101-004	parrilla de suspensión	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1924	78180101-004	porta maza	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1925	78180101-004	torreta	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1926	78180101-004	taqueadores	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1927	78180101-004	guardapolvo amort	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1928	78180101-004	espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1929	78180101-004	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1930	78180101-009	bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1931	78180101-009	automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1932	78180101-009	inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1933	78180101-009	jgo de carbones	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1934	78180101-009	motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1935	78180101-009	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1936	78180101-009	bobinado inducido	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1937	78180101-009	reparación arranque	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1938	78180101-009	mantenimiento arranque	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1939	78180101-009	reparación llave contacto	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1940	78180101-009	regulador alto voltaje	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1941	78180101-009	iodo rectificador	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1942	78180101-009	correa alternador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1943	78180101-009	rulemanes de alternador	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1944	78180101-009	polea de alternado	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1945	78180101-009	alternador completo	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
1946	78180101-009	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1947	78180101-009	bobinado alternado	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1948	78180101-009	reparación alternador	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1949	78180101-009	mantenimiento alternador	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1950	78180101-009	foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1951	78180101-009	foco de dos filamentos	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
1952	78180101-009	focos de un filamento	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
1953	78180101-009	focos busca huellas	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1954	78180101-009	foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1955	78180101-009	faro delantero	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
1956	78180101-009	faro trasero	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1957	78180101-009	faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1958	78180101-009	faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1959	78180101-009	conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1960	78180101-009	bulbo de marcha atras	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1961	78180101-009	bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1962	78180101-009	bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1963	78180101-009	interruptor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1964	78180101-009	control de apertura	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1965	78180101-009	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
1966	78180101-009	reparación motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1967	78180101-009	reparación palanca comando señalero/luces	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1968	78180101-009	reparación palanca comando limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1969	78180101-014	pistones	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1970	78180101-014	jgo de aros	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1971	78180101-014	juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1972	78180101-014	casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1973	78180101-014	casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1974	78180101-014	válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1975	78180101-014	válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1976	78180101-014	junta de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1977	78180101-014	arbol de levas adm	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1978	78180101-014	cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000
1979	78180101-014	bielas	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1980	78180101-014	turbo	Unidad	EVENTO	1	13.500.000	13.500.000
1981	78180101-014	tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	5.600.000	5.600.000
1982	78180101-014	arbol de levas de escape	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1983	78180101-014	junta de múltiple de adm	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1984	78180101-014	junta de múltiple de esc	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1985	78180101-014	junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1986	78180101-014	reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1987	78180101-014	conjunto alojamiento	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1988	78180101-014	resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1989	78180101-014	guía de válvulas	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1990	78180101-014	martilletes de val	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1991	78180101-014	reten guía de val.	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
1992	78180101-014	jgo de engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1993	78180101-014	cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1994	78180101-014	tensor de cadena de distrib	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
1995	78180101-014	soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1996	78180101-014	balanceador	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1997	78180101-014	calce lateral	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARÍA LORENA PAGANINI AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1998	78180101-014	soportes de motor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1999	78180101-014	mano de obra por hora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
2000	78180101-014	cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2001	78180101-014	reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2002	78180101-014	reparación silenciador	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
2003	78180101-014	limpieza radiador	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2004	78180101-014	limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2005	78180101-014	reparación de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
2006	78180101-014	rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
2007	78180101-014	reparación de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
2008	78180101-014	reparación de carter	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2009	78180101-014	rectificación asiento de válvula	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2010	78180101-014	cepillado de block	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
2011	78180101-014	rectificación arbol de leva	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
2012	78180101-014	reparación turbo compresor	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
2013	78180101-014	reparación radiador intercooler	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
2014	78180101-014	corona y piñon de dif. 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
2015	78180101-014	rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
2016	78180101-014	rulemanes de poñon	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
2017	78180101-014	rulemanes del túnel	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2018	78180101-014	reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
2019	78180101-014	tuerca de piñon	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
2020	78180101-014	guardapolvos de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
2021	78180101-014	tulipas de homoc. lado caja	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2022	78180101-014	espaciador	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2023	78180101-014	caja completa	Unidad	EVENTO	1	17.500.000	17.500.000
2024	78180101-014	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
2025	78180101-003	cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000
2026	78180101-003	precap	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
2027	78180101-003	guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
2028	78180101-003	muñequin	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2029	78180101-003	esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
2030	78180101-003	tuercas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
2031	78180101-003	llantas	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
2032	78180101-003	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
2033	78180101-016	radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
2034	78180101-016	bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lote 2 – Isuzu/Hyundai							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2035	78180101-016	ventilador radiador	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
2036	78180101-016	termostato	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
2037	78180101-016	junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
2038	78180101-016	manguera de radiador	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2039	78180101-016	juego de manguera de calefacción	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2040	78180101-016	condensador de A Ac	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
2041	78180101-016	evaporador de A Ac	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	1.470.000
2042	78180101-016	válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2043	78180101-016	filtro recibidor de A Ac	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
2044	78180101-016	gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
2045	78180101-016	compresor de A Ac	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
2046	78180101-016	polea compresor	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
2047	78180101-016	embrague compresor	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
2048	78180101-016	caño compresor	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2049	78180101-016	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
2050	78180101-016	reparación de radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2051	78180101-016	reparación bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2052	78180101-016	reparación ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2053	78180101-016	instalación eléctrica A/a	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2054	78180101-016	reparación compresor	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
2055	78180101-016	reparación llave comando A/a	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2056	78180101-016	reparación evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2057	78180101-016	reparación de condensador A/A	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2058	78180101-016	reparación electroventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2059	78180101-016	reparación ventilador cabina A/A	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2060	78180101-998	bolas de air bag de conductor	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
2061	78180101-998	bolas de air bag de acompañante	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
2062	78180101-998	disco de air bag bobina	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
2063	78180101-998	modulo de air bag	Unidad	EVENTO	1	2.415.000	2.415.000
2064	78180101-998	mano de obra por hora	Hora	EVENTO	1	15.000	15.000
2065	78180101-023	mecanismo levanta vidrios delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
2066	78180101-023	mecanismo levanta vidrios delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
2067	78180101-023	mecanismo levanta vidrios trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000

RODRIGO RECALDE
Mecanicar S.A.

MARIA LORENA SERVIA AZUCAS
Defensora General