Contrato N° 18/17

"Contrato de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el PRODERS – con Contrato Plurianual – ID N° 326.837, bajo la Modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/2017"

Este CONTRATO (en lo sucesivo denominado el "Contrato") se celebra el 11 *de agosto* de *2017*

Entre:

(1) El **Ministerio de Agricultura y Ganadería**, a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), domiciliada en la calle Nuestra Señora del Carmen N° 505 c/ Soldado Desconocido Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado en este acto, por la **Ing. Agr. ALBA ESTECHE DE SERVÍN** , con Cédula de Identidad N° 925.023, en su carácter de **DIRECTORA GENERAL**, nombrada por Decreto N° 5715 de fecha 08 de agosto de 2016, en adelante denominada la **"CONTRATANTE"**, por una parte, y

(2) La Firma **TALLER INTEGRAL S.A.**, con RUC N° 80053036-5, domiciliada en San Cosme N° 722 - Asunción, capital de la República del Paraguay, representado en este acto, por el **Señor FRANCISCO SOLANO RIVEROS SPERATTI**, con Cédula de Identidad N° 509.539 en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** en adelante denominada **"EL PROVEEDOR DE SERVICIOS"**,

Considerando:

(a) Que el Contratante ha solicitado al Proveedor de Servicios que preste ciertos servicios según se define en las Condiciones Generales del Contrato anexadas a este Contrato (en lo sucesivo denominados los "Servicios"), en el marco de la Licitación por Concurso de Oferta ***"Llamado Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el PRODERS – con Contrato Plurianual – ID N° 326.837, bajo la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/2017, para el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS)"*** ;

(b) Que el Proveedor de Servicios, después de declarar al Contratante que tiene las capacidades profesionales y los recursos de personal y técnicos, acuerda suministrar los Servicios en los términos y condiciones estipulados para este Contrato, al precio de contrato de ***monto máximo Gs. 350.000.000 (Guaraníes Trescientos Cincuenta Millones) y monto mínimo de Gs. 175.000.000 (Guaraníes Ciento Setenta y Cinco Millones)*** el cual se compone de la siguiente manera:

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Agr. Alba H. Esteche de Servín
Directora General
DINCAP

Taller Integral S.A.
RUC 80053036-5
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

LOTE 3 – MITSUBISHI
VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI
MODELO: TRITDN 4X4

								TALLER INTEGRAL S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1	1.1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	Cambio de Filtro de aceite.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	92.867	92.867
	1.2			Cambio de Filtro de combustible.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	107.240	107.240
	1.3			Cambio de Filtro de aire.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	118.020	118.020
	1.4			Cambio de Aceite motor (7 litros por evento).-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	308.467	308.467
	1.5			Mantenimiento de Bomba Inyectora.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	883.400	883.400
	1.6			Reparación completo de bomba inyectora.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	2.177.000	2.177.000
	1.7			Cambio de Cabo de acelerador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600
	1.8			Mantenimiento y calibración de picos inyectores.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	64.120	64.120
	1.9			Cambio de Picos inyectores.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	703.733	703.733
	1.10			Limpieza de tanque de combustible.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	92.867	92.867
	1.11			Cambio de Soporte motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133
	1.12			Cambio de tensor para correa dentada larga y/o cadena	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	890.587	890.587
	1.13			Cambio de correa dentada y/o cadena	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	991.200	991.200
	1.14			Cambio de Polea tensor Aire Acondicionado.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	2.725.331	2.725.331
	1.15			Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	179.107	179.107
	1.16			Cambio de Retén frente motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	128.800	128.800
	1.17			Cambio de Careta Superior Frente Motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	883.400	883.400
	1.19			Cambio de Retén bancada trasera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	308.467	308.467
	1.20			Cambio de Correa alternador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	128.800	128.800
	1.21			Cambio de Correa de Aire Acondicionado.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	128.800	128.800
	1.22			Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	128.800	128.800
	1.23			polea de cigüeñal	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.530.200	1.530.200
	1.24			engranaje frente motor	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	392.000	392.000
	1.26			Cambio de Junta tapa balancín.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	200.667	200.667
	1.27			Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	200.667	200.667
	1.28			Cambio de Reten media luna.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	64.120	64.120
	1.29			Cambio de Soporte caño de escape.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	171.920	171.920
	1.30			Cambio de Casquillo de bancada.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	452.200	452.200
	1.31			Cambio de Casquillo de biela.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	452.200	452.200
	1.32			Cambio de Buje de biela.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533

Ing. Agr. Alejo H. Esteche G.
Directora General

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	1.33			Cambio de Brazo de biela.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.063.067	1.063.067
	1.34			Cambio de Válvula de escape.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	175.513	175.513
	1.35			Cambio de Válvula de admisión.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	175.513	175.513
	1.36			Cambio de Guías de válvula.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	204.260	204.260
	1.37			Cambio de Pistón.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.817.667	1.817.667
	1.38			Cambio de juego de Aro.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.530.200	1.530.200
	1.39			Cambio de Camisa para cilindro.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.206.800	1.206.800
	1.40			Cambio de Bomba de aceite.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	3.075.333	3.075.333
	1.41			Cambio de Junta motor completo.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.314.600	1.314.600
	1.42			Cambio de Junta tapa motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	725.293	725.293
	1.43			Cambio de Eje de leva.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.673.933	1.673.933
	1.44			Cambio de Eje Cigüeñal.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	5.842.200	5.842.200
	1.45			Cambio de Eje flautín.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	883.400	883.400
	1.46			Cambio de Bancadita Nº 1.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600
	1.47			Cambio de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.- c/u	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533
	1.48			Cambio de Bancadita Nº 5.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600
	1.49			Cambio de Martillete de admisión.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	193.480	193.480
	1.50			Cambio de Martillete de escape.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	193.480	193.480
	1.51			Cambio de Eje balanceador largo.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.680.000	1.680.000
	1.52			Cambio de Eje balanceador corto.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.600.000	1.600.000
	1.53			reparación tapa motor	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.530.200	1.530.200
	1.54			Rectificación de cigüeñal.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	164.733	164.733
	1.55			Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	200.667	200.667
	1.56			Rectificar Tapa Motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	164.733	164.733
	1.57			Cambio buje de biela.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533
	1.58			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
				TOTAL GS.							**41.969.417**
2	2.1	78180101-002	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL.	Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	416.267	416.267
	2.2			Cambio de Cruceta de cardan	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	344.400	344.400
	2.4			Cambio de Centralizador de cardan.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	725.293	725.293
	2.5			Cambio de Eje de mando.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	2.967.533	2.967.533
	2.6			Cambio de Eje cuádruple.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	3.255.000	3.255.000
	2.7			Cambio de Engranaje de velocímetro.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133
	2.8			sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	775.600	775.600
	2.9			Cambio de Engranaje de primera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.781.734	1.781.734
	2.10			Cambio de Engranaje de segunda.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.781.734	1.781.734
	2.11			Cambio de Engranaje de tercera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.781.734	1.781.734
	2.12			Cambio de Engranaje de cuarta.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.781.733	1.781.733
				Cambio de Engranaje de quinta.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.853.600	1.853.600

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA — DIRECCIÓN NACIONAL DE Coord. y Adm. Sup. — DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Ing. Agr. Ma. H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 799

	2.14			Cambio de Sincronizadores 1ra A 5ta c/u-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.448.991	1.448.991
	2.15			Cambio de Retén eje de mando.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600
	2.16			Cambio de Retén cola caja.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600
	2.17			Cambio de Retén salida transferencia.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600
	2.18			cambio de Ruleman de caja c/u	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133
	2.21			Cambio de Rodillo eje de mando.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533
	2.22			Cambio de Junta caja.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600
	2.23			Cambio de Soporte caja.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133
	2.24			Soporte auxiliar de caja.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	416.267	416.267
	2.25			Cambio de Cambio de Corona.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	3.255.000	3.255.000
	2.26			Cambio de Piñón.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.817.667	1.817.667
	2.27			Cambio de Satélite y planetario.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.206.800	1.206.800
	2.28			Cambio de Ruleman lateral.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133
	2.29			Cambio de Ruleman piñón.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133
	2.30			Cambio de Junta diferencial.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533
	2.31			Cambio de Retén eje piñón.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600
	2.32			calce de diferencial cada uno	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	247.380	247.380
	2.33			Reparación de cuenta kilómetros.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	416.267	416.267
	2.34			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
				TOTAL GS.							**30.475.564**
3	3.1	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO	Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700
	3.2			Cambio de Brazo Z.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	750.167	750.167
	3.3			Cambio de Brazo pitman.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	750.167	750.167
	3.4			Cambio de Muñequin curvo interior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700
	3.5			Cambio de Muñequin corto lado rueda.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700
	3.6			Cambio de Rótula superior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700
	3.7			Cambio de Rótula inferior	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700
	3.8			buje tensor c/u		Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	257.880	257.880
	3.9			Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	3.265.500	3.265.500
	3.10			Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900
	3.11			Cambio de Ruleman de masa delantera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	304.593	304.593
	3.12			Cambio de Retén de masa delantera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	3.13			Cambio de Rodillo punta eje.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	175.233	175.233
	3.14			Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	103.367	103.367
	3.15			Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	318.967	318.967
	3.16			Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	318.966	318.966
	3.17			Cambio de Seguro palier punta eje.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	117.740	117.740
	3.18			Tuerca con seguro punta eje.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300
	3.19			Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900
	3.20			Cambio de Ruleman palier trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	390.833	390.833

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCIÓN NACIONAL de Coord. y Adm. de Proyectos DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Ing. Agr. Alba L. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	3.21			Cambio de Retén palier trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	3.22			Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	103.367	103.367
	2.34			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
				TOTAL GS.							**11.553.547**
4	4.1	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE	Cambio de Disco de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	956.667	956.667
	4.2			Cambio de Plato de presión.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.099.000	1.099.000
	4.3			Rectificación volante motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	351.750	351.750
	4.4			Cambio de Cojinete de empuje.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	565.250	565.250
	4.5			Cambio de Ruleman eje piloto.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	138.250	138.250
	4.6			Cambio de Horquilla de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	351.750	351.750
	4.7			Cambio de Fluido de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	67.083	67.083
	4.8			Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	209.417	209.417
	4.9			Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	636.417	636.417
	4.10			Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	138.250	138.250
	4.11			Cambio de Bomba central de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	778.750	778.750
	4.12			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
				TOTAL GS.							**5.326.417**
5	5.1	78180101-006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO	Cambio de Juego de pastilla de freno	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	642.367	642.367
	5.2			Cambio de fibra de freno trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	283.033	283.033
	5.3			Rectificación de disco de freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	70.000	70.000
	5.4			Rectificación de Tambor, trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	70.000	70.000
	5.5			Cambio Fluido de Freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	67.433	67.433
	5.6			Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	247.100	247.100
	5.7			Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	5.8			Cambio de Bomba central de freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900
	5.9			disco de freno	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	965.767	965.767
	5.10			tambor de freno	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	965.767	965.767
	5.11			Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	5.12			Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700
	5.13			Cambio de Regulador de zapata de freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	186.013	186.013
	5.14			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
				TOTAL GS.							**5.310.247**
6	6.1	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR	Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700
	6.2			Cambio de Manguera de radiador inferior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	6.3			Cambio de Manguera de radiador superior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	6.4			Cambio de Abrazadera para manguera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	45.873	45.873
	6.5			Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	88.993	88.993
	6.6			Cambio de Bomba de agua.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	6.7			Cambio de Tapa de Radiador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300
	6.8			Cambio de Aleta de ventilador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	426.767	426.767
	6.9			Cambio de Embrague de ventilador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.828.167	1.828.167
	6.10			Cambio de Tapón para blok.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300
	6.11			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
				TOTAL GS.							**4.481.167**
7	7.1	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA	Cambio de Buje elástico trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	196.793	196.793
	7.2			Cambio de Buje blindado.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	7.3			Cambio de Amortiguadores Traseros.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700
	7.4			Cambio de Taqueador trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	7.5			Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	67.433	67.433
	7.6			Cambio de Buje parrilla superior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	254.287	254.287
	7.7			Cambio de Buje parrilla inferior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	254.287	254.287
	7.8			Cambio de Buje barra estabilizador central.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300
	7.9			Buje barra estabilizador lateral.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300
	7.10			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
				TOTAL GS.							**1.970.267**
8	8.1	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	Cambio de Batería de 90 Amper.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	735.793	735.793
	8.2			Cambio de Flotador de combustible.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	642.367	642.367
	8.3			Cambio de Bujías Incandescentes.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	8.4			Cambio de Foco alta y baja	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	103.367	103.367
	8.5			Cambio de Faro trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.109.500	1.109.500
	8.6			Cambio de Faro delantero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.109.500	1.109.500
	8.7			Cambio de focos 1.y 2 filamento.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	53.060	53.060
	8.8			Cambio de Bulbo de temperatura.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	247.100	247.100
	8.9			Cambio de Bulbo presión de aceite.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	283.033	283.033
	8.10			Cambio de Bulbo de freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	283.033	283.033
	8.11			Cambio de Relay de señalero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	283.033	283.033
	8.12			Cambio de Automático de arranque.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	822.033	822.033
	8.13			Cambio de Bendix de arranque.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	822.033	822.033
	8.14			Cambio de Juego carbón de arranque.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	8.15			Cambio de Ruleman de arranque.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	117.740	117.740
	8.16			Reparación de campo de arranque.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	354.900	354.900
	8.17			Cambio de Colector de arranque.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	642.367	642.367
	8.18			Cambio de Inducido de arranque.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	714.233	714.233
	8.19			Reparación campo de alternador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	318.967	318.967
	8.20			Cambio de Plaqueta de diodos.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	786.100	786.100
	8.21			Cambio de Regulador de voltaje.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	786.100	786.100
	8.22			Cambio de Juego de carbón de alternador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACION DINCAP

Ing. Agr. Miguel Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

	8.23			Cambio de Ruleman de alternador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	117.740	117.740
	8.24			Cambio de Colector de alternador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700
	8.25			Cambio de Retén de alternador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	103.367	103.367
	8.26			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
				TOTAL GS.							**11.565.400**
9	9.1	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900
	9.2			Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	750.166	750.166
	9.3			Cambio de Manija levanta vidrio.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	9.4			Cambio de Manija de puerta interior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	9.5			Cambio de Manija de puerta exterior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167
	9.6			Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	132.113	132.113
	9.7			Cambio de Espejo retrovisor externo.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.109.500	1.109.500
	9.8			Cambio de Motor de limpia parabrisas.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.540.700	1.540.700
	9.9			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
				TOTAL GS.							**5.093.713**
10	10.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	107.240	107.240
				TOTAL GS.							**107.240**
11	20.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	73.500	73.500
12	12.1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo	Servicio de alineación	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	59.500	59.500
	12.2			Servicio de balanceo	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	77.000	77.000
	12.2			Servicio de gomería	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	38.500	38.500
				TOTAL GS.							**248.500**
				TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.							**118.101.479**

Monto Mínimo Adjudicado:	**Gs. 25.000.000 (Guaraníes Veinticinco Millones)**
Monto Máximo Adjudicado:	**Gs. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta Millones)**

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL de Coord. y Acts. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

LOTE 4 – RENAULT

VEHÍCULO: AUTOMOVIL

MARCA : RENAULT

MODELO: LOGAN

								TALLER INTEGRAL S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1	1.1	78180101-002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA	Reparación de caja de cambios mecánica completa con repuestos	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	15.123.500	15.123.500
	1.2			Cambio de caja de cambios	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	22.310.167	22.310.167
	1.3			Desmontaje y Montaje de caja	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	498.633	498.633
	1.4			Cambio de aceite para caja	1	Unidad	Evento	Gonher	México	247.100	247.100
	1.5			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**38.213.233**
2	2.1	78180101-003	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN	Cambio de Muñequin de dirección de ambos lados	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	462.700	462.700
	2.2			cambio de bomba de dirección	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	1.177.000	1.177.000
	2.3			reparación de cremallera	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.109.500	1.109.500
	2.4			Precap de dirección	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	283.033	283.033
	2.5			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	

Agr. Alba M. Esteche G.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

											33.833
										TOTAL GS.	**3.066.066**
3	3.1	78180101-0D4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA	Cambio de rotulas inferior	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	318.967	318.967
	3.2			Cambio de bujes de parrilla inferior	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	247.100	247.100
	3.3			Cambio de amortiguadores delanteros	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	498.633	498.633
	3.4			Cambio de amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	498.633	498.633
	3.5			Cambio de bujes de barra estabilizador	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	117.740	117.740
	3.6			cambio de torreta de amortiguador	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	426.767	426.767
	3.7			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**2.141.673**
4	4.1	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	Cambio de disco de embrague	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	786.100	786.100
	4.2			Cambio de cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	462.700	462.700
	4.3			Cambio de plato de presión	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	786.100	786.100
	4.4			Cambio de Ruleman piloto	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	139.300	139.300
	4.S			Fluido de embrague(carga y fluido)	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	67.433	67.433
	4.6			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.834	33.834
										TOTAL GS.	**2.275.467**
5	5.1	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO	rectificación de tambor de freno	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	70.000	70.000
	5.2			pistón de mordaza	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	247.100	247.100

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	5.3			Cambio de pastilla de freno	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	426.767	426.767
	5.4			Reparación de mordaza de freno de ambos lados	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	247.100	247.100
	5.5			Cambio de mordaza de freno de ambos lados	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	1.684.433	1.684.433
	5.6			Cambio de fibra de freno c/u	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	283.033	283.033
	5.7			Cambio de cabo de freno de mano	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	318.967	318.967
	5.8			Reparación de homocinética	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	390.833	390.833
	5.9			Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	893.900	893.900
	5.10			Cambio de cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	426.767	426.767
	5.11			Rectificación de disco de freno c/u	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	70.000	70.000
	5.12			Cambio de disco de frenos - ambos lados	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	64.236	64.236
	5.13			Fluido de freno (carga y fluido)	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	67.433	67.433
	5.14			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**5.224.402**
6	6.1	78180101-009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	Reparación de alternador	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	893.900	893.900
	6.2			Reparación de motor de arranque	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	750.167	750.167
	6.3			Reparación de luz de estacionamiento	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	283.033	283.033
	6.4			Cambio de focos	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	103.367	103.367
	6.5			Cambio de faros delanteros	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	893.900	893.900
	6.6			Cambio de faros Traseros	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	893.900	893.900

Ing. Agr. Alberto H. Esteche G.
Director General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	6.7			cambio de bujía	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	139.300	139.300
	6.8			Cambio de bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	247.100	247.100
	6.9			Cambio de bulbo de presión de aceite	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	247.100	247.100
	6.10			electro ventilador	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	1.684.433	1.684.433
	6.11			Cambio de bulbo de ventilador	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	283.033	283.033
	6.12			Cambio de brazo de elevación de vidrio de puertas	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	786.100	786.100
	6.13			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.834	33.834
										TOTAL GS.	**7.239.167**
7	7.1	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO	Cambio de espiral delantero - ambos lados	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	1.109.500	1.109.500
	7.2			Reparación de parrilla inferior	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833
	7.3			Cambio de parrilla inferior	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	893.900	893.900
	7.4			Alineación y balanceo de ruedas	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	211.167	211.167
	7.5			Servicio de gomería	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	31.500	31.500
	7.6			Cambio de llantas	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	462.700	462.700
	7.7			Cambio de cubiertas	1	Unidad	Evento	Lingiong	China	642.367	642.367
	7.8			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**3.775.800**
8	8.1	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR	Cambio de juego de pistón	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	1.684.433	1.684.433
	8.2			Cambio de juego aros	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina		

Ing. Agr. Luis H. Esteche G.
Director General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

							1.109.500	1.109.500
8.3	bomba de aceite	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	1.720.367	1.720.367
8.4	Cambio de correa dentada	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	893.900	893.900
8.5	tensor de correa dentada	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	786.100	786.100
8.6	Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	893.900	893.900
8.7	guía de correa dentada	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	642.367	642.367
8.8	Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	110.553	110.553
8.9	Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	88.993	88.993
8.10	Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	124.927	124.927
8.11	Cambio de soporte de motor	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	498.633	498.633
8.12	Cambio de correa de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	283.033	283.033
8.13	juego de junta motor	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	1.145.433	1.145.433
8.14	Reparación de radiador	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	462.700	462.700
8.15	Cambio de radiador	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	2.259.367	2.259.367
8.16	junta tapa motor	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	714.233	714.233
8.17	casquillo de biela y bancada	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	893.900	893.900
8.18	Cambio de aceite de motor	1	Unidad	Evento	Gonher	Mexico	254.287	254.287
8.19	Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.834	33.834
							TOTAL GS.	**14.600.460**

Ing. Agr. Alfo. H. Esteche G.
Directora General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

9	9.1	78180101-028	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	Cambio de cepillos limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	211.167	211.167
	9.2			Reparación del motor del limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	965.767	965.767
	9.3			cañería de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	462.700	462.700
	9.4			Carga de agua destilada	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	53.060	53.060
	9.5			Cambio de batería	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	678.300	678.300
	9.6			Carga de refrigerante	1	Kilogramo	Evento	Renault	Argentina	67.433	67.433
	9.7			carga de gas r134 ecológico	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	283.033	283.033
	9.8			Cambio del compresor del AA	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	3.265.500	3.265.500
	9.9			filtro de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	Renault	Argentina	735.793	735.793
	9.10			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.834	33.834
										TOTAL GS.	**6.756.587**
10	10.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	93.240	93.240
										TOTAL GS.	**93.240**
11	20.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	**1**	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	**73.500**	73.500
										TOTAL GS.	**73.500**
										TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	83.459.595

Monto Mínimo Adjudicado:	**Gs. 25.000.000 (Guaraníes Veinticinco Millones)**
Monto Máximo Adjudicado:	**Gs. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta Millones)**

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
Cap. Cosme 722
Capital - Departamentos

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL de Coord. y Adm. de Proyectos
UNCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonia con el ambiente.

LOTE 5 – NISSAN

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : NISSAN

MODELO: FRONTIER 4 X 4

										TALLER INTEGRAL S.A.		
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1	1.1	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	Cambio de aceite para motor	1	LITRO	Evento	Gonher	Mexico	354.900	354.900
	1.2			Cambio de filtro de aceite	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	103.367	103.367
	1.3			Cambio de filtro de aire	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	117.740	117.740
	1.4			Cambio de filtro de combustible	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	232.727	232.727
	1.5			correa de alternador	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	124.927	124.927
	1.6			Cambio de soporte motor	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
	1.7			Cambio de reten frente motor	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	139.300	139.300
	1.8			Cambio de juego de juntas	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.217.300	1.217.300
	1.9			Cambio de polea de tensor	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	426.767	426.767
	1.10			Cambio de Ruleman de tensor	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	1.11			Cambio de reten bancada	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	354.900	354.900
	1.12			Junta tapa balancín	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	211.167	211.167
	1.13			Cambio de casquillo de bancada	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

1.14			Cambio de casquillo de biela	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
1.15			Cambio de brazo de biela	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.361.033	1.361.033
1.16			Cambio de válvulas de escape y admisión	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	893.900	893.900
1.17			Cambio de Guías de válvulas	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	257.880	257.880
1.18			Cambio de pistón	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.828.167	1.828.167
1.19			Cambio de aro	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.540.700	1.540.700
1.20			Cambio de camisa para cilindro	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.361.033	1.361.033
1.21			Cambio bomba de aceite	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	2.079.700	2.079.700
1.22			Cambio de eje de leva	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	2.295.300	2.295.300
1.23			Cambio de flautín	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	15.159.433	15.159.433
1.25			Rectificación de cilindro	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
1.26			Rectificación de cigüeñal	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
1.27			junta tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	786.100	786.100
1.28			reparación de tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.432.900	1.432.900
1.29			Cambio de buje de biela	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
1.30			Reparación frente motor	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	247.100	247.100
1.31			Engranaje frente motor c/u	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	2.295.300	2.295.300
1.32			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
									TOTAL GS.	**37.016.376**
2.1	78180101-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIDN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Limpieza y reparación de radiador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	498.633	498.633
2.2			Cambio de tapa de radiador	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	139.300	139.300

Ing. H. Esteche G.
Directora General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

	2.3		DEL MOTOR	Cambio de mangueras	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	247.100	247.100
	2.4			Cambio de abrazaderas	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	53.060	53.060
	2.5			Cambio de radiador de agua	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	2.960.000	2.960.000
	2.6			Cambio de bomba de agua	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.361.033	1.361.033
	2.7			Cambio de ventilador radiador	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	498.633	498.633
	2.8			Cambio de termostato	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	211.167	211.167
	2.9			Carga de agua refrigerante para radiador	1	UNIDAD	Evento	Rad Cool	Paraguay	74.620	74.620
	2.10			embrague de ventilador	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.828.167	1.828.167
	2.11			Mano de Dbra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL G5.	**7.905.548**
3	3.1	78180101-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	UNIDAD	Evento	Gonher	Mexico	67.435	67.435
	3.2			reparación de sinfín de dirección	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.540.700	1.540.700
	3.3			brazo zeta dirección	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	786.100	786.100
	3.4			brazo pitman	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	822.033	822.033
	3.5			Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	2.040.000	2.040.000
	3.7			Mantenimiento y Reparación de bomba hidráulica	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	426.767	426.767
	3.9			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**5.716.870**
4	4.1	78180101-013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA	Cambio de picos inyectores	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	735.793	735.793
	4.2			cabezal de bomba inyectora	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.540.700	1.540.700
	4.8			bomba de presión interna	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	893.900	893.900

Ing. Agr. Mirta H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	4.4			Juego de junta bomba inyectora	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.109.500	1.109.500
	4.5			porta filtro de combustible	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	965.767	965.767
	4.6			Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900
	4.7			Limpieza y calibración de picos inyectores	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
	4.8			Cambio de cañerías	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	390.833	390.833
	4.9			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**6.667.595**
5	5.1	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION DEL TREN DELANTERO	Grasa para Masa	1	UNIDAD	Evento	777	Japon	67.435	67.435
	5.2			Cambio Muñequin corto lado rueda	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	426.767	426.767
	5.3			Cambio de rotula inferior	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	498.633	498.633
	5.4			Cambio de rotula superior	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	498.633	498.633
	5.5			Cambio de homocinética	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	2.259.367	2.259.367
	5.7			amortiguador delantero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
	5.8			Cambio brazo central de dirección	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.540.700	1.540.700
	5.9			Cambio Muñequin curvo interior	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	3.984.167	3.984.167
	5.10			Cambio buje parrilla superior	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	5.11			Cambio buje parilla inferior	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	5.12			Cambio Ruleman de masa delantera	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	318.967	318.967
	5.13			Cambio de reten de masa delantera	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	175.233	175.233
	5.14			Cambio de rodillo punta eje	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	175.233	175.233
	5.15			Cambio de guardapolvo de homocinética	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	390.833	390.833

Ing. Agr. Mag. H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	5.16			Cambio de seguro palier punta eje	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	117.740	117.740
	5.17			buje tensor	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	257.880	257.880
	5.18			Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	117.740	117.740
	5.19			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**11.891.929**
6	6.1	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION DEL TREN TRASERO	Grasa para Masa	1	UNIDAD	Evento	777	Japon	67.435	67.435
	6.2			Cambio de Ruleman palier trasero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	426.767	426.767
	6.3			Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	117.740	117.740
	6.4			Cambio de reten palier trasero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	211.167	211.167
	6.5			Cambio barra de torsión de suspensión	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.540.700	1.540.700
	6.6			grillete elástico	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	211.167	211.167
	6.7			Cambio amortiguador trasero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
	6.8			Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	117.740	117.740
	6.9			buje elástico	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	211.167	211.167
	6.10			elástico c/u	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	426.767	426.767
	6.11			centro elástico	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	186.013	186.013
	6.12			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**4.013.198**
	7.1	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	Cambio Fluido de Freno	1	UNIDAD	Evento	Seiken	Japon	67.435	67.435
	7.2			disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	965.767	965.767
	7.3			tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.037.633	1.037.633

Ing. Agr. Jorge H. Esteche G.
Director General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	7.5			Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	211.167	211.167
	7.6			Cambio juego reparación bomba central de freno	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	7.7			Cambio juego pastilla de freno	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	642.367	642.367
	7.8			Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	7.9			Cambio de fibras de freno	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	7.10			Cambio cabo freno de mano primario	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
	7.11			Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
	7.12			Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	426.767	426.767
	7.13			Cambio depresor de freno	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.361.033	1.361.033
	7.14			Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	247.100	247.100
	7.15			Cambio bomba auxiliar de freno	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.109.500	1.109.500
	7.16			Reparación servo freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.217.300	1.217.300
	7.17			Rectificación disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	70.000	70.000
	7.18			Rectificación tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	70.000	70.000
	7.19			Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
	7.20			Cambio bomba central de freno	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.361.033	1.361.033
	7.21			Cambio cilindro de freno trasero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	498.633	498.633
	7.22			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**11.556.769**
	8.1	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	Caño Flexible de Embrague	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	8.2			Fluido de Embrague	1	UNIDAD	Evento	Seiken	Japon	67.435	67.435

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

	8.3			Cambio bomba central de embrague	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	893.900	893.900
	8.4			Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	390.833	390.833
	8.5			Cambio bomba auxiliar de embrague	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	642.367	642.367
	8.6			Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	211.167	211.167
	8.7			Cambio plato de presión	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.432.900	1.432.900
	8.8			Cambio disco de embrague	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.217.300	1.217.300
	8.9			Cambio cojinete empuje	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	642.367	642.367
	8.10			Rectificación corona volante	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	354.900	354.900
	8.11			Cambio Ruleman piloto	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	139.300	139.300
	8.12			horquilla de embrague	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	426.767	426.767
	8.13			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**6.736.104**
9	9.1	78180101-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	Cambio de Engranaje de Velocímetro	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	498.633	498.633
	9.2			Reparación Alternador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.468.833	1.468.833
	9.3			Reparación motor de arranque	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.468.833	1.468.833
	9.4			Reparación motor limpia parabrisas	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	750.167	750.167
	9.5			Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	UNIOAO	Evento	Nissan	Japon	218.353	218.353
	9.6			Cambio de bocina	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.576.633	1.576.633
	9.7			Reparación de bocina	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
	9.8			Reparación desempañador	1	UNIOAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	211.167	211.167
				Cambio llave luz estacionamiento	1	UNIDAO	Evento	Nissan	Japon	318.967	318.967

Ing. Agr. Ana M. Esteche G.
Director General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

9.10		Cambio de focos	1	UNIDAD	Evento	Hella	Japon	103.367	103.367
9.11		Verificación y carga de batería	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	67.435	67.435
9.12		Confeccionar llave de contacto	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	139.300	139.300
9.13		Reparación de tablero instrumental	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	462.700	462.700
9.14		Cambio bulbo de temperatura	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
9.15		Cambio bulbo de aceite	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
9.16		bujías incandescente c/u	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	211.167	211.167
9.17		Cambio reloj marcador de combustible	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.828.167	1.828.167
9.18		Reparación auto radio	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	175.233	175.233
9.19		Cambio regulador de voltaje	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	714.233	714.233
9.20		Cambio faro delantero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.684.433	1.684.433
9.21		Cambio faro señalero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	390.833	390.833
9.22		Cambio faro trasero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.684.433	1.684.433
9.23		Cambio palanca comando señalero, luces	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.828.167	1.828.167
9.24		sensor de velocidad	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.109.500	1.109.500
9.25		Cambio terminal de batería	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	67.435	67.435
9.26		Colocar relay luz alta	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
9.27		placa de diodo	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	750.167	750.167
9.28		porta carbón	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	247.100	247.100
9.29		rotor de alternador	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	714.233	714.233
9.30		Mano de Dbra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835

Ing. Agr. Juan H. Esteche G.
Director General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

										TOTAL GS.	19.675.790
10	10.1	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA Y TRANSMISIÓN	anillo sincronizadores c/u	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.576.633	1.576.633
	10.2			Engranaje 1ra a 5ta c/u	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	2.295.300	2.295.300
	10.3			Eje ranurado	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	3.984.167	3.984.167
	10.4			Eje cuádruple	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	4.235.700	4.235.700
	10.5			Cambio de Ruleman eje ranurado	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	498.633	498.633
	10.6			Cambio de Ruleman cuádruple	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	498.633	498.633
	10.7			Cambio Reten cola caja	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	318.967	318.967
	10.8			Cambio Reten eje de mando	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	318.967	318.967
	10.9			Cambio Juego junta caja	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	390.833	390.833
	10.10			Cambio Soporte de caja	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	498.633	498.633
	10.11			Cambio de aceite para caja	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	10.12			varilla selector	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	426.767	426.767
	10.13			Cambio de Corona y piñón diferencial	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	4.702.833	4.702.833
	10.14			Cambio juego de junta diferencial	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	426.767	426.767
	10.15			Cambio de arandela o calce engranaje satélite	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	257.880	257.880
	10.16			Cambio de arandela o calce engranaje planetario	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	257.880	257.880
	10.17			Cambio de Rulemanes diferencial	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
	10.18			Cambio de Rulemanes piñón	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
	10.19			satélite y planetario c/u	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	1.217.300	1.217.300
	10.20			reparación de túnel	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.828.167	1.828.167

Ing. Agr. Ana H. Esteche G.
Directora General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

	10.21			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**24.976.328**
11	11.1	78180101-016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	Aceite de compresor	1	UNIDAD	Evento	Movil	EEUU	117.740	117.740
	11.2			Cambio de Bobina	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	893.900	893.900
	11.3			Cambio de Compresor	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	5.780.833	5.780.833
	11.4			Reparación de compresor	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.828.167	1.828.167
	11.5			Cambio de Evaporador	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	3.624.833	3.624.833
	11.6			Cambio de filtro	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	739.387	739.387
	11.7			Cambio de caños	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	462.700	462.700
	11.8			Carga de gas para acondicionador de aire	1	UNIDAD	Evento	Dupont	EEUU	283.033	283.033
	11.9			Cambio de condensador	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	3.624.833	3.624.833
	11.10			Cambio de correa	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	139.300	139.300
	11.11			Instalación eléctrica	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	139.300	139.300
	11.12			Juego de junta y reten	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	893.900	893.900
	11.13			Ruleman tensor de correa	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	67.435	67.435
	11.14			termostato	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	11.15			válvula de expansión de aire	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	642.367	642.367
	11.16			reparación de condensador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	354.900	354.900
	11.17			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**19.909.496**
12	12.1	78180101-018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	Cambio flotador tanque de combustible	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	642.367	642.367

Ing. Agr. Ana H. Esteche G.
Directora General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

	12.2		TANQUE DE COMBUSTIBLE	Cambio caños combustible	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	247.100	247.100
	12.3			Reparación flotador tanque de combustible	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	247.100	247.100
	12.4			Limpieza de tanque de combustible	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	354.900	354.900
	12.5			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**1.525.302**
13	13.1	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Reparación de Batería 90 amp.	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	735.793	735.793
										TOTAL GS.	**735.793**
14	14.1	78180101-001	SISTEMA DE RUEDA LIBRE Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	Servicio de alineación y balanceo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	211.167	211.167
	14.2			Servicio de gomería	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	38.500	38.500
	14.3			Reparación del sistema de rueda libre	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	642.367	642.367
										TOTAL GS.	**892.034**
15	15.1	78180101-023	MANTENIMIENTO, REPARAC. O COLOCAC. DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	Mantenimiento y Reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	49.863	49.863
	15.2			Cambio de Vidrios de puerta trasera	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	893.900	893.900
	15.3			Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	893.900	893.900
	15.4			Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	822.033	822.033
	15.5			Cambio espejo retrovisor interior	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	283.033	283.033
	15.6			Reparación de asientos delanteros y traseros	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	283.033	283.033
	15.7			Reparación de cerradura	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900
	15.8			Cambio cerradura de puertas	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	426.767	426.767
	15.9			Cambio de Vidrio de puerta delantero	1	UNIDAD	Evento	Nissan	Japon	893.900	893.900
	15.10			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller	Paraguay		33.835

Ing. Agr. Alberto Esteche G.
Director General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

								Integral		33.835	
										TOTAL GS.	**5.474.164**
16	16.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	98.376	98.376
										TOTAL GS.	**98.376**
17	17.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	73.500	73.500
										TOTAL GS.	**73.500**
										TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	**164.865.172**

Monto Mínimo Adjudicado:	**Gs. 25.000.000 (Guaraníes Veinticinco Millones)**
Monto Máximo Adjudicado:	**Gs. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta Millones)**

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION NACIONAL DE COORD. Y GESTION DE PROYECTOS
DIRECCION GENERAL DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

LOTE 6 – CHEVROLET												
VEHÍCULO: CAMIONETA												
MARCA : CHEVROLET												
MODELO: BLAZER												
									TALLER INTEGRAL S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1	1.1	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTDR	Cambio de aceite para motor	1	UNIDAD	Evento	Gonher	Mexico	318.967	318.967
	1.2			Cambio de filtro de aceite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367
	1.3			Cambio de filtro de aire	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	124.927	124.927
	1.4			Cambio de filtro de combustible	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300
	1.5			CAMBID DE CORREA UNICA PK	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	1.6			Cambio de soporte motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900
	1.7			Cambio de reten frente motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300
	1.8			Cambio de juego de juntas	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	1.9			Cambio de polea de tensor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	390.833	390.833
	1.10			tensor de correa pk	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	505.000	505.000
	1.11			Cambio de reten bancada	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	318.967	318.967
	1.12			Junta tapa balancín	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	1.13			Cambio de casquillo de bancada	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900
	1.14			Cambio de casquillo de biela	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil		

Ing. Agr. Alfio H. Esteche G.
Director General
DINCAP

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL de Control de Calidad de Insumos

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

										354.900	354.900
	1.15			Cambio de brazo de biela	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	1.16			Cambio de válvulas de escape y admisión	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880
	1.17			Cambio de Guías de válvulas	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880
	1.18			Cambio de juego de pistón	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.109.500	1.109.500
	1.19			Cambio de juego de aro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	1.20			Cambio de camisa para cilindro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	1.21			Cambio bomba de aceite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	2.259.367	2.259.367
	1.22			Cambio de eje de leva	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.109.500	1.109.500
	1.24			botador hidráulico c/u	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	186.013	186.013
	1.25			junta tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633
	1.26			juego de junta motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	1.27			radiador de aceite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.828.167	1.828.167
	1.28			reparación de tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.361.033	1.361.033
	1.29			Cambio de buje de biela	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100
	1.30			engranaje frente motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	2.176.720	2.176.720
	1.31			tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	6.858.833	6.858.833
	1.32			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**26.253.520**
2	2.1	78180101-015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR	Limpieza y reparación de radiador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	426.767	426.767
	2.2			Cambio de tapa de radiador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	2.3			Cambio de mangueras	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	2.4			Cambio de abrazaderas	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	67.433	67.433
	2.5			Cambio de radiador de agua	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	998.000	998.000
	2.6			Cambio de bomba de agua	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.217.300	1.217.300
	2.7			embrague de ventilador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700
	2.8			Cambio de termostato	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	2.9			Carga de agua refrigerante para radiador	1	UNIDAD	Evento	Rad Cool	Paraguay	67.433	67.433
	2.10			paleta de ventilador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900
	2.11			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**5.268.000**
	3.1			Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	LITRO	Evento	Gonher	Mexico	67.433	67.433
	3.2			reparación de sinfín de dirección	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.454.460	1.454.460
	3.3			columna de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	3.4			cruceta de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
3	3.5	78180101-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	4.199.767	4.199.767
	3.6			reparación de bomba de dirección	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833
	3.7			cardanico de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	3.8			reparación de columna de dirección	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900
	3.9			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**8.356.460**
4	4.1	78180101-013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA	Cambio de picos inyectores	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.361.033	1.361.033

Ing. Agr. Luis V. Esteche G.
Director General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	4.2			cabezal de bomba inyectora	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700
	4.3			juego de reparo de bomba inyectora	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	4.4			bomba depresión interna	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	786.100	786.100
	4.5			disco de leva y rodillo	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	786.100	786.100
	4.6			Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900
	4.7			Limpieza y calibración de picos inyectores	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367
	4.8			Cambio de cañitos	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	283.033	283.033
	4.9			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**6.681.966**
5	5.1	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION DEL TREN DELANTERO	Grasa para Masa	1	UNIDAD	Evento	777	Japon	67.433	67.433
	5.2			Cambio Muñequin corto lado rueda	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	5.3			Cambio de rotula inferior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	318.967	318.967
	5.4			Cambio de rotula superior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	318.967	318.967
	5.5			Cambio de homocinética	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.684.433	1.684.433
	5.6			Cambio brazo zeta dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	750.167	750.167
	5.7			Cambio brazo pitman de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367
	5.8			Cambio brazo central de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	5.9			Cambio Muñequin curvo interior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	5.10			Cambio buje parrilla superior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	5.11			Cambio buje parilla inferior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	5.12			Cambio Ruleman de masa delantera	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.037.633	1.037.633

Ing. Alberto Esteche G.
Director General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	5.13			reparación de punta eje	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	750.167	750.167
	5.14			taqueador de parrilla	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	5.15			Cambio de guardapolvo de homocinética	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900
	5.16			Cambio de seguro palier punta eje	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367
	5.17			Cambio amortiguador delantero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767
	5.18			Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367
	5.19			bieleta estabilizadora	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	5.20			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**8.358.002**
6	6.1	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION DEL TREN TRASERO	Grasa para Masa	1	UNIDAD	Evento	777	Japon	67.433	67.433
	6.2			Cambio de Ruleman palier trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700
	6.3			Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	117.740	117.740
	6.4			Cambio de reten palier trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100
	6.5			Cambio barra de torsión de suspensión	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	6.6			palier trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700
	6.7			Cambio amortiguador trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767
	6.8			Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	117.740	117.740
	6.9			bujes traseros c/u	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	6.10			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**4.119.080**
7	7.1	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	Cambio Fluido de Freno	1	UNIDAD	Evento	Saiken	Japon	67.433	67.433

Ing. Agr. Alfredo R. Esteche G.
Director General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	7.2			disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	7.3			tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	7.4			reparación de perno de mordaza	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	139.300	139.300
	7.5			Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	175.233	175.233
	7.6			Cambio juego reparación bomba central de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100
	7.7			Cambio juego pastilla de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900
	7.8			Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100
	7.9			Cambio de fibras de freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	257.880	257.880
	7.10			Cambio cabo freno de mano primario	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880
	7.11			Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	7.12			Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	7.13			Cambio depresor de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700
	7.14			Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	7.15			Cambio bomba auxiliar de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633
	7.16			Reparación servo freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	750.167	750.167
	7.17			Rectificación disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	70.000	70.000
	7.18			Rectificación tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	70.000	70.000
	7.19			Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100
	7.20			Cambio bomba central de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	7.21			Cambio cilindro de freno trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767
	7.22			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833

Ing. Agr. Alberto Estecche G.
Director General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

										TOTAL GS.	**8.842.959**
8	8.1	78180101-00S	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	Caño Flexible de Embrague	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	8.2			Fluido de Embrague	1	LITRO	Evento	Saiken	Japon	67.433	67.433
	8.3			Cambio bomba central de embrague	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	8.4			Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	175.233	175.233
	8.5			Cambio plato de presión	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	965.768	965.768
	8.6			Cambio disco de embrague	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	8.7			Cambio cojinete empuje	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	8.8			Rectificación corona volante	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833
	8.9			Cambio Ruleman piloto	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300
	8.10			volante motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	3.049.900	3.049.900
	8.11			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**7.787.033**
9	9.1	78180101-009	MANTENIMIETNO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	Cambio de Engranaje de Velocímetro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	9.2			Reparación Alternador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.325.100	1.325.100
	9.3			Reparación motor de arranque	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.325.100	1.325.100
	9.4			Reparación motor limpia parabrisas	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	750.167	750.167
	9.5			Cambio de bocina	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	186.013	186.013
	9.6			Reparación de bocina	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
	9.7			Reparación mecanismo levanta vidrio	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833
	9.8			Reparación desempañador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833

Ing. Agr. Alberto J. Esteche G.
Director General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	9.9	Cambio llave luz estacionamiento	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	9.10	Cambio de focos	1	UNIDAD	Evento	Heila	Alemania	103.367	103.367
	9.11	Verificación y carga de batería	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
	9.12	Confeccionar llave de contacto	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	139.300	139.300
	9.13	Reparación de tablero instrumental	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	283.033	283.033
	9.14	Cambio bulbo de temperatura	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100
	9.15	Cambio bulbo de aceite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	9.16	rotor de alternador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700
	9.17	Cambio reloj marcador de combustible	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767
	9.18	Reparación auto radio	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	211.167	211.167
	9.19	Cambio regulador de voltaje	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	642.367	642.367
	9.20	Cambio cerradura de puertas	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700
	9.21	Cambio faro delantero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.109.500	1.109.500
	9.22	Cambio faro señalero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	390.833	390.833
	9.23	Cambio faro trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.109.500	1.109.500
	9.24	Cambio palanca comando señalero, luces	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700
	9.25	Cabo de velocímetro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	175.233	175.233
	9.26	Cambio terminal de batería	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	67.433	67.433
	9.27	Colocar relay luz alta	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300
	9.28	relay de señalero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167
	9.29	campo de alternador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700

Ing. Agr. Alberto Esteche G.
Director General
DIPCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

	9.30			placa de diodo	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	642.367	642.367
	9.31			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**14.213.080**
10	10.1	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIDN DE CAJA Y TRANSMISIÓN	anillo sincronizadores c/u	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.217.300	1.217.300
	10.2			Engranaje 1ra a 5ta c/u	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.576.633	1.576.633
	10.3			Eje ranurado	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	2.978.033	2.978.033
	10.4			Eje cuádruple	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	3.265.500	3.265.500
	10.5			Cambio de Ruleman eje ranurado	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700
	10.6			Cambio de Ruleman cuádruple	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700
	10.7			Cambio Reten cola caja	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	10.8			Cambio Reten eje de mando	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	10.9			Cambio Juego junta caja	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	265.067	265.067
	10.10			Cambio Soporte de caja	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900
	10.11			Cambio de aceite para caja	1	LITRO	Evento	Gonher	Mexico	211.167	211.167
	10.12			horquilla de selector	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	390.833	390.833
	10.13			Cambio de Corona y piñón diferencial	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	4.343.500	4.343.500
	10.14			Cambio juego de junta diferencial	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	390.833	390.833
	10.15			Cambio de arandela o calce engranaje satélite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880
	10.16			Cambio de arandela o calce engranaje planetario	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880
	10.17			Cambio de Rulemanes diferencial	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633
	10.18			Cambio de Rulemanes piñón	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633

Ing. Agr. Alfredo Esteche G.
Director General

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	10.19			Cambio de perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367
	10.20			reparación de túnel	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.540.700	1.540.700
	10.21			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**19.676.158**
11	11.1	78180101-016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	Aceite de compresor	1	LITRO	Evento	Movil	EEUU	74.620	74.620
	11.2			Cambio de Bobina	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	750.167	750.167
	11.3			Cambio de Compresor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	3.624.833	3.624.833
	11.4			Reparación de compresor	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.684.433	1.684.433
	11.5			Cambio de Evaporador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	3.265.500	3.265.500
	11.6			Cambio de filtro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	750.167	750.167
	11.7			Cambio de caños	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767
	11.8			Carga de gas para acondicionador de aire	1	KG	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	11.9			Cambio de condensador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	2.187.500	2.187.500
	11.10			Cambio de correa	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	11.11			Instalación eléctrica	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	247.100	247.100
	11.12			Juego de junta y reten	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	11.13			Ruleman tensor de correa	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100
	11.14			termostato	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033
	11.15			válvula de expansión de aire	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633
	11.16			válvula de carga	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	189.607	189.607
	11.17			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833

Ing. Agr. Alfredo Esteche G.
Director General
DINCAR

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

										TOTAL GS.	**15.723.259**
12	12.1	78180101-018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Cambio flotador tanque de combustible	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767
	12.2			cambio caño combustible	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100
	12.3			Reparación flotador tanque de combustible	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	283.033	283.033
	12.4			Limpieza de tanque de combustible	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	247.100	247.100
	12.5			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833
										TOTAL GS.	**1.237.833**
13	13.1	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Reparación de Batería 90 amp.	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	642.367	642.367
										TOTAL GS.	**642.367**
14	14.1	78180101-001	SISTEMA DE RUEDA LIBRE Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	Servicio de alineación	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	175.233	175.233
	14.2			Servicio de balanceo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
	14.3			Servicio de gomería	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	28.000	28.000
										TOTAL GS.	**306.600**
15	15.1	78180101-023	MANTENIMIENTO, REPARAC. O COLOCAC. DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	Mantenimiento y Reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833
	15.2			Cambio de Vidrios de puerta trasera	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	750.167	750.167
	15.3			Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	15.4			Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900
	15.5			Cambio espejo retrovisor interior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	175.233	175.233
	15.6			Reparación de cerradura	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	247.100	247.100
	15.7			Cambio de Vidrio de puerta delantero	1	UNIDAD	Evento			750.167	750.167
	15.8			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller	Paraguay		

Ing. M. Esteche G.
Director General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

								Integral		33.833	33.833
										TOTAL GS.	**4.135.133**
16	16.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	63.000	63.000
										TOTAL GS.	**63.000**
17	17.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	73.500	73.500
										TOTAL GS.	**73.500**
										TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	**131.737.950**

Monto Mínimo Adjudicado:	**Gs. 25.000.000 (Guaraníes Veinticinco Millones)**
Monto Máximo Adjudicado:	**Gs. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta Millones)**

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA * DIRECCIÓN GENERAL DINCAP * DIRECCIÓN NACIONAL de Coord. y Adm. de Proyectos

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

LOTE 7 – MERCEDES

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : MERCEDES BENZ

MODELO: G 290

								TALLER INTEGRAL S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1	1.1	78180101-001	CHAPERIA Y PINTURA	Puerta delantera izquierda	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
	1.2			Puerta delantera derecha	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
	1.3			Puerta trasera izquierda	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
	1.4			Puerta trasera derecha	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
	1.5			Capot	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.259.367	2.259.367
	1.6			Tapa valijera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.900.033	1.900.033
	1.8			Guardabarros delantero izquierdo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500
	1.9			Guardabarros delantero derecho	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500
	1.10			Guardabarros trasero izquierdo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500
	1.11			Guardabarros trasero derecho	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500
	1.12			Panel superior e inferior delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.684.433	1.684.433
	1.13			Panel superior e inferior trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.684.433	1.684.433
	1.14			Paragolpes delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.935.967	1.935.967
				Paragolpes trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.935.967	1.935.967
				Bases paragolpes delantero ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania		

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

										750.167	750.167
	1.17			8ases paragolpes trasero ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167
	1.18			Parabrisas delantero original	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.040.000	2.040.000
	1.19			Parabrisas trasero original	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.978.033	2.978.033
	1.20			Retrovisor delantero derecho e izquierdo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.720.367	1.720.367
	1.21			Vidrios puerta delantera original	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.181.367	1.181.367
	1.22			Vidrios puerta trasera original	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.181.367	1.181.367
	1.24			Cambio de picaporte puerta delantera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
	1.25			Cambio de picaporte puerta trasera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
	1.26			Cambio cerradura puerta delantera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	965.767	965.767
	1.27			Cambio cerradura puerta trasera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	965.767	965.767
	1.28			Cambio cerradura de capot	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	965.767	965.767
	1.29			Cambio cabo cerradura capot	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500
	1.30			Cambio mecanismo levantavidrios	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700
	1.31			Cambio manija levantavidrios puerta	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	211.167	211.167
	1.32			Cambio de 4 (cuatro) guías de vidrio de puerta	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.331.233	2.331.233
	1.33			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.831	33.831
										TOTAL GS.	**41.795.334**
2	2.2	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Campana de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.259.367	2.259.367
	2.3			Cardán de caja reductora	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.768.567	3.768.567
	2.4			Cardán nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	4.702.833	4.702.833
				Cemento	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433

Ing. Agr. Ana H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

2.6		Centralizador cardán	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900
2.7		Cojinete hidráulico de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.001.700	1.001.700
2.9		Corona piñón	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	6.858.833	6.858.833
2.10		Crucetas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
2.11		Eje cuádruple	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	4.415.367	4.415.367
2.12		Eje de mando	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	4.451.300	4.451.300
2.14		anillos sincronizadores c/u	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.695.213	1.695.213
2.15		engranaje 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. MT c/u	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.510.900	2.510.900
2.17		Juego de rodillos de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767
2.18		Juego de Ruleman de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
2.19		Juego engranaje caja reductora	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.978.033	2.978.033
2.20		Palier nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.546.833	2.546.833
2.25		Retén piñón	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	354.900	354.900
2.26		Retén salida caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	354.900	354.900
2.27		Ruleman de eje ranurado	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
2.28		Ruleman eje corto	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
2.29		Ruleman lateral de corona	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
2.30		Ruleman lateral de eje	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
2.31		Ruleman piñón	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
2.33		Soportes de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233
2.35		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.836	33.836
								TOTAL GS.	**43.525.346**

Ing. Agr. Edo H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	3.2			Buje estabilizador delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300
	3.3			Buje estabilizador trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300
	3.4			Buje parrilla superior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
	3.5			Buje parrilla inferior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
	3.6			Buje tensor delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	257.880	257.880
	3.7			Buje tensor trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	257.880	257.880
	3.8			Buje elástico	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	211.167	211.167
	3.9			Brazo Z	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900
	3.10			Brazo Pitman	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900
	3.11			Centro elástico	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	822.033	822.033
3	3.12	78180101-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSIÓN	Rulemanes de masa delantera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	211.167	211.167
	3.13			Amortiguadores delanteros	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900
	3.14			Espirales	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233
	3.15			Bujes de amortiguadores	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433
	3.16			Barras estabilizadoras	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500
	3.17			Rulemanes de masa trasera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
	3.18			Grillete de elásticos	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	211.167	211.167
	3.19			Amortiguadores traseros	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	671.113	671.113
	3.20			Brazo de parrilla superior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700
	3.21			Brazo de parrilla inferior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700
	3.22			Buje blindado de elástico	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	3.23			Cazueleta de amortiguadores	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233
	3.24			Cañonera o mástil de dirección	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
	3.27			Muñequines de dirección	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700
	3.28			Bomba de dirección hidráulica	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.624.833	3.624.833
	3.29			Alineación y Balanceo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	139.300	139.300
	3.30			Servicio de gomería	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	28.000	28.000
	3.31			Rótula superior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700
	3.32			Rótula inferior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700
	3.33			Reparación sinfín de dirección	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.540.700	1.540.700
	3.34			Juegos bujes Z	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100
	3.35			Bieleta de estabilizador delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
	3.36			Bieleta de estabilizador trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
	3.37			Taqueador de parrilla superior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100
	3.38			Taqueador de parrilla inferior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100
	3.39			Taqueador de elástico trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100
	3.40			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**22.738.706**
4	4.3	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO	Pastillas de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233
	4.4			Disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.217.300	1.217.300
	4.5			Reparación de sistema servo freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700
	4.6			Fibra de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033

Ing. Agr. Ivan A. Esteche G.
Director General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

	4.7			Rectificación de tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	70.000	70.000
	4.8			Juego de cubetas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300
	4.9			Cambio depresor de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700
	4.10			Cabo freno de mano	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767
	4.11			Bomba central de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.546.833	2.546.833
	4.12			Rectificación de disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	70.000	70.000
	4.13			Cilindro de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233
	4.14			Zapata de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
	4.15			Mordanza de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.265.500	3.265.500
	4.16			Tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.454.460	1.454.460
	4.17			Caño flexible de Freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100
	4.18			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835
										TOTAL GS.	**14.547.027**
5	5.2	78180101-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	786.100	786.100
	5.3			Mantenimiento de alternador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	103.367	103.367
	5.4			Luces faro delantero alta	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300
	5.5			Luces faro delantero baja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300
	5.6			Luces faro trasero retroceso	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433
	5.7			Luces faro trasero estacionamiento	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433
	5.8			Luces faro trasero giro	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433
	5.9			Fusibles	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433

Ing. Agr. Ana H. Esteche G.
Directora General
DNCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

5.10	Relai	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	175.233	175.233
5.11	Reparación básica de tablero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	390.833	390.833
5.12	Mantenimiento motor arranque	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900
5.13	Motor limpia parabrisas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
5.14	Bulbo de temperatura	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
5.15	Porta carbón de arranque	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100
5.16	Juego de bujías incandescentes	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100
5.17	Electro ventilador de motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
5.18	Electro ventilador de aire acondicionado	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.259.367	2.259.367
5.19	Alternador nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.984.167	3.984.167
5.20	Motor arranque nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.696.700	3.696.700
5.21	Motor limpia parabrisas nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
5.22	Bocina nueva	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
5.23	placa de diodo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100
5.24	rotor de alternador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167
5.25	campo de alternador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167
5.26	Rotor arranque	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167
5.27	Bendix	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	B93.900
5.28	Automático	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	836.407	836.407
5.29	Regulador voltaje	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	786.100	786.100
	Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.832	33.832

Ing. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

										TOTAL GS.	25.975.740
6	6.1	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	engranaje frente motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.295.300	2.295.300
	6.3			Juego de retenes	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	390.833	390.833
	6.4			Soporte motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	642.367	642.367
	6.5			Juego de válvulas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700
	6.7			Juego de aros	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.217.300	1.217.300
	6.8			Juego de camisas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.217.300	1.217.300
	6.9			Juego de pistones	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
	6.10			Juego de casquillos de biela	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
	6.11			Juego casquillo de bancada	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
	6.12			calce lateral	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
	6.13			termostato	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
	6.14			Rectificación de válvulas	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
	6.15			Rectificación de cilindros	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
	6.16			Reparación limpieza y calibración de bombas	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900
	6.17			Reparación limpieza y calibración de picos	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367
	6.18			Reparación y mantenimiento de turbo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	2.259.367	2.259.367
	6.19			Pico inyector c/u	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900
	6.20			Polea tensor de correa única	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700
	6.21			Ruleman polea	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	390.833	390.833
	6.22			Brazo de biela	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700

Ing. Agr. Y. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

6.23		Junta tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167
6.24		Juego de junta motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.361.033	1.361.033
6.26		Buje de biela	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
6.30		Bomba de aceite	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.978.033	2.978.033
6.31		Reparación de radiador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900
6.32		Bomba de agua	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700
6.33		Caño de radiador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100
6.34		Tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	10.811.500	10.811.500
6.36		Eje balancín	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167
6.38		Seguro de válvula	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	103.367	103.367
6.41		Cambio aceite motor	1	UNIDAD	Evento	Gonher	Mexico	354.900	354.900
6.42		Cambio de filtro de aceite	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	117.740	117.740
6.43		Cambio de filtro de aire	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300
6.44		Cambio de filtro de trampa de agua	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
6.45		Cambio de filtro de combustible	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033
6.46		Cambio de fluido de dirección hidráulica	1	UNIDAD	Evento	Gonher	Mexico	67.433	67.433
6.47		Cambio de fluido de freno	1	UNIDAD	Evento	Saiken	Japon	67.433	67.433
6.48		Embrague de ventilador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.259.367	2.259.367
6.49		Paleta de ventilador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167
6.50		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.834	33.834
								TOTAL GS.	**42.600.040**

Ing. Agr. Alfredo H. Esteche G.
Director General
DINCAP

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260

7	7.2	78180101-016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE	Carga de gas	1	UNIDAD	Evento	Dupont	EEUU	283.033	283.033
	7.3			Evaporador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.265.500	3.265.500
	7.6			Reparación de compresor	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.109.500	1.109.500
	7.7			Compresor nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	4.415.367	4.415.367
	7.8			Caño de alta presión	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767
	7.9			Filtro	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	642.367	642.367
	7.10			Válvula expansora	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	570.500	570.500
	7.11			Manguera de alta y baja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633
	7.12			Embrague de compresor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700
	7.13			Termostato de a.a.	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767
	7.14			Preostato	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767
	7.15			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.832	33.832
										TOTAL GS.	**13.639.733**
8	8.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	93.240	93.240
										TOTAL GS.	**93.240**
9	9.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	**73.500**	73.500
										TOTAL GS.	**73.500**
										TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	204.988.666

Monto Mínimo Adjudicado:	**Gs. 25.000.000 (Guaraníes Veinticinco millones)**
Monto Máximo Adjudicado:	**Gs. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta Millones)**

Ver. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

(c) Que el Contratante ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado el "Banco") para sufragar parcialmente el costo de los Servicios y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo a fin de efectuar pagos elegibles conforme a este Contrato, quedando entendido que (i) el Banco solo efectuará pagos a pedido del Contratante y previa aprobación por el Banco, (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Convenio de Préstamo y (iii) nadie más que el Contratante podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del Préstamo o cualquier reclamación sobre los mismos.

POR LO TANTO, las Partes convienen en lo siguiente:

1. Los siguientes documentos serán considerados parte del presente Contrato y serán leídos e interpretados como parte integral de este Acuerdo, y la prelación de los documentos será en el siguiente orden:

(a) Este Contrato;
(b) Oferta del Proveedor de Servicios;
(c) Las Condiciones Especiales de Contrato;
(d) Las Condiciones Generales de Contrato
(e) Las Especificaciones Técnicas presentadas por el Proveedor de Servicios
(f) El/la Calendario de Actividades / Lista de Cantidades cotizado; y
(g) Los siguientes Apéndices: *[**Nota**: Si cualquiera de estos Apéndices no se utiliza, las palabras "No Aplica" deben insertarse a continuación al lado del título del Apéndice y en la hoja anexada al presente que lleva el título de ese Apéndice].*

Apéndice A: Descripción de los Servicios
Apéndice B: Calendario de Pagos ***NO APLICA***
Apéndice C: Personal Clave y Subcontratistas ***NO APLICA***
Apéndice D: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Extranjera ***NO APLICA***
Apéndice E: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Local
Apéndice F: Servicios e Instalaciones Proporcionadas por el Contratante ***NO APLICA***

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Agr. Ariel Estecho C.
Director General

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Apéndice G: Compensación por Incentivo de Desempeño ***NO APLICA***

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Proveedor de Servicios serán los estipulados en el Contrato, en particular los siguientes:

(a) El Proveedor de Servicios proporcionará los Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato; y

(b) El Contratante efectuará los pagos al Proveedor de Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la fecha antes consignada.

Por la Contratante
Ministerio de Agricultura y Ganadería

.....

ING. AGR. ALBA H. ESTECHE DE SERVIN
Directora General – DINCAP

Por el Proveedor de Servicios
Taller Integral S.A.

.....

Sr. FRANCISCO SOLANO RIVEROS SPERATTI
Representante Legal

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1 A menos que el contexto lo requiera de otra manera, los siguientes términos, cuando sean empleados, tendrán los significados que se indican a continuación:

(a) El **Mediador** es la persona nombrada conjuntamente con el Contratante y el Contratista para solucionar las controversias en la primera instancia, según lo estipulado en las Cláusulas 39 de las Condiciones Especiales del Contrato;

(b) "Calendario de Actividades" es la lista de ítems de Servicios con sus precios que van a ejecutarse por el Proveedor de Servicios que forma parte de su Oferta;

(c) "Banco" significa el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;

O

(c) "Asociación" significa la Asociación Internacional de Fomento;

(d) "Fecha de Terminación" significa la fecha de terminación de los servicios por parte del Proveedor de Servicios según lo certifique el Contratante;

(e) "Contrato" significa el Contrato firmado por las Partes, al cual se adjuntan estas Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con todos los documentos señalados en la lista de la Cláusula 1 de dicho Contrato firmad

(f) "Precio de Contrato" significa el precio que va a ser pagado por la ejecución de los Servicios, en conformidad con la Cláusula 30.1;

(g) "Tarifas Diarias" significa el trabajo realizado sujeto a pago periódico para los empleados y equipo del Proveedor de Servicios, además de los pagos de materiales y administración;

(h) "Contratante" significa la parte que contrata al Proveedor de Servicios;

(i) "Moneda extranjera" significa cualquier moneda diferente a la moneda del país del Prestatario;

(j) "CGC" significa Condiciones Generales del Contrato;

(k) "Gobierno" significa el Gobierno del país del Contratante;

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Agr. Alberto H. Esteche G.
Director General
DCAP

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Sección VI. Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 A menos que el contexto lo requiera de otra manera, los siguientes términos, cuando sean empleados, tendrán los significados que se indican a continuación:

(a) El **Mediador** es la persona nombrada conjuntamente con el Contratante y el Contratista para solucionar las controversias en la primera instancia, según lo estipulado en las Cláusulas 39 de las Condiciones Especiales del Contrato;

(b) "Calendario de Actividades" es la lista de ítems de Servicios con sus precios que van a ejecutarse por el Proveedor de Servicios que forma parte de su Oferta;

(c) "Banco" significa el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;

O

(c) "Asociación" significa la Asociación Internacional de Fomento;

(d) "Fecha de Terminación" significa la fecha de terminación de los servicios por parte del Proveedor de Servicios según lo certifique el Contratante;

(e) "Contrato" significa el Contrato firmado por las Partes, al cual se adjuntan estas Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con todos los documentos señalados en la lista de la Cláusula 1 de dicho Contrato firmad

(f) "Precio de Contrato" significa el precio que va a ser pagado por la ejecución de los Servicios, en conformidad con la Cláusula 30.1;

(g) "Tarifas Diarias" significa el trabajo realizado sujeto a pago periódico para los empleados y equipo del Proveedor de Servicios, además de los pagos de materiales y administración;

(h) "Contratante" significa la parte que contrata al Proveedor de Servicios;

(i) "Moneda extranjera" significa cualquier moneda diferente a la moneda del país del Prestatario;

(j) "CGC" significa Condiciones Generales del Contrato;

(k) "Gobierno" significa el Gobierno del país del Contratante;

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Agr. Aldo H. Esteche G.
Director General
DINCAP

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

(l) "Moneda local" significa la moneda del país del Contratante;

(m) "Miembro" en caso de que el Proveedor de Servicios sea una asociación en participación, significa cualquiera de las firmas; "Miembros" significa todas las firmas, y "Miembro Responsable" significa la firma especificada en el Contrato para actuar en su nombre al ejercitar todos los derechos y obligaciones del Proveedor de Servicios para con el Contratante bajo este Contrato;

(n) "Parte" significa el Contratante o el Proveedor de Servicios, según sea el caso, y "Partes" significa el Contratante y el Proveedor de los Servicios;

(o) "Personal" significa los empleados contratados por el Proveedor de Servicios o por cualquier Subcontratista como empleados y asignado a la ejecución de los Servicios o cualquier parte de los mismos;

(p) "Proveedor de Servicios" es una persona u organización corporativa cuya Oferta para proporcionar los servicios ha sido aceptada por el Contratante;

(q) "Oferta del Proveedor de Servicios" significa el documento de licitación completo presentado por el Proveedor de Servicios al Contratante;

(r) "CEC" significará Condiciones Especiales del Contrato por las cuales pueden modificar o complementar las CGC;

(s) "Especificaciones" significa las especificaciones del servicio incluidas en los documentos de licitación presentado por el Proveedor de Servicios al Contratante;

(t) "Servicios" significa el trabajo que va a ejecutar el Proveedor de Servicios conforme a este Contrato, según se describe en el Apéndice A y en las Especificaciones y el/la Calendario de Actividades / Lista de Cantidades incluido en la Oferta del Proveedor de Servicios.

(u) "Subcontratista" significa cualquier entidad con la que el Proveedor de Servicios subcontrata cualquier parte de los Servicios en conformidad con las disposiciones de la Cláusula 19.1.

2. Ley Aplicable 2.1 El Contrato deberá ser interpretado de acuerdo con las leyes del país del Contratante, salvo lo especificado de otro modo en las **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**.

3. Idioma 3.1 Este Contrato ha sido ejecutado en el idioma especificado en las **CEC**, el cual será el idioma obligatorio y regulador para todos los asuntos concernientes al significado o la interpretación de este Contrato.

4. Notificaciones 4.1 Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por escrito, y se considerará que se ha cursado o dado tal modificación, solicitud o aprobación autorizado de la

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Parte a la que está dirigida la comunicación, o cuando se haya enviado por correo certificado, télex, telegrama, fax o correo electrónico a dicha Parte a la dirección especificada en las **CEC**.

5. Lugar Donde se Prestarán los Servicios

5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A, en las especificaciones y, cuando no se especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar.

6. Representantes Autorizados

6.1 Los funcionarios indicados en las **CEC** podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Proveedor de Servicios deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.

7. Inspección y Auditoria por Parte del Banco

7.1 El Proveedor de Servicios permitirá al Banco que inspeccione sus cuentas y registros relacionados con la ejecución de los Servicios, y que los audite a través de auditores nombrados por el Banco, si así lo requiere el Banco.

8. Impuestos y Derechos

8.1 El Proveedor de Servicios, el Subcontratista y el Personal pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la Ley Aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

B. Inicio, Cumplimiento, Modificación y Rescisión del Contrato

9. Entrada en Vigor del Contrato

9.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas partes o en otra fecha posterior según se declare en las **CEC**.

10. Comienzo de la Prestación de los Servicios

10.1 *Programa:* Antes del comienzo de los servicios, el Proveedor de Servicios presentará al Contratante para su aprobación un Programa de Trabajo que muestre las metodologías y calendario de actividades. Los servicios deberán realizarse de acuerdo con el Programa aprobado y sus actualizaciones.

10.2 *Fecha de arranque:* El Proveedor de Servicios empezará a proveer los Servicios treinta (30) días después de la fecha en que el Contrato entra en vigor, o en aquella otra fecha que se especifique en las **CEC**.

11. Expiración del Contrato

11.1 A menos que se rescinda con anterioridad conforme a lo dispuesto en la Cláusula 14 de estas CGC, el Proveedor de Servicios concluirá las actividades en la Fecha Estimada de Terminación que se especifica en las **CEC**. Si el Proveedor de Servicios no concluye las actividades en la Fecha Estimada de Terminación, estará obligado a pagar daños conforme a la Cláusula 22. En este caso, la Fecha de Terminación será la fecha de conclusión de

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Lic. Alba M. Esteche G.
Directora General
DINAP

todas las actividades.

12. Modificaciones

12.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios o el Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes, y dicha modificación no entrará en vigor hasta que el Banco o la Asociación, según sea el caso, haya expresado su conformidad.

13. Fuerza Mayor

13.1 *Definición:* Para los efectos de este Contrato, "Fuerza Mayor", significa un acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes y que hace que el cumplimiento de sus obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tan poco viable que pueda considerarse razonablemente imposible en atención a las circunstancias.

13.2 *Incumplimiento del Contrato:* La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como incumplimiento del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor y que la Parte afectada por tal evento (a) haya adoptado todas las precauciones razonables, puesto debido cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato, y (b) haya informado a la otra Parte tan pronto como fue posible acerca de la ocurrencia de dicho evento.

13.3 *Prórroga de Plazos:* Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor.

13.4 *Pagos:* Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor de Servicios tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

14. Rescisión

14.1 *Por el Contratante:* El Contratante podrá rescindir este Contrato, mediante una notificación escrita de rescisión por escrito al Proveedor de Servicios con no menos de 30 días de anticipación, a ser dada después de la ocurrencia de cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (d) de esta Cláusula 14.1:

(a) si el Proveedor de Servicios no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Agr. Aldo H. Esteche
Director General
DINCAP

Contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de dicha notificación, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b) si el Proveedor de Servicios estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c) si el Proveedor de Servicios, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) días; o

(d) si, a juicio del Contratante, el Proveedor de Servicios ha participado en prácticas corruptas o fraudulentas al competir por obtener el Contrato o durante su ejecución.

A los efectos de esta cláusula:

(i) "práctica corrupta"[1] significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona.

(ii) "práctica fraudulenta"[2] significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;

(iii) "práctica de colusión"[3] significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

(iv) "práctica coercitiva"[4] significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquier persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

(v) "práctica de obstrucción" significa

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente

[1] Para los fines de estas Normas, "persona" se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este contexto, "funcionario público" incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

[2] Para los fines de estas Normas, "persona" significa un funcionario público; los términos "beneficio" y "obligación" se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término "actuación u omisión" debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

[3] Para los fines de estas Normas, "personas" se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

[4] Para los fines de estas Normas, "persona" se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

Directora General
DINCAP

Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

RUC: 80053036-5
021 211-260

una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la cláusula IAL 3.2.

14.2 *Por el Proveedor de Servicios:* El Proveedor de Servicios, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) y (b) de esta Cláusula 14.2;

(a) si el Contratante no pagara una suma adeudada al Proveedor de Servicios en virtud de este Contrato, y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia conforme a las Cláusulas 38 y 39 , dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Proveedor de Servicios respecto de la mora en el pago; o

(b) si el Proveedor de Servicios, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo mayor de sesenta (60) días.

14.3 *Suspensión del Préstamo o Crédito:* En el evento de que el Banco Mundial suspenda el Préstamo o Crédito al Contratante, del cual son hechos parte de los pagos al Proveedor de Servicios:

(a) El Contratante está obligado a notificar al Proveedor de Servicios de tal suspensión dentro de los 7 días de recibir la notificación de suspensión del Banco Mundial.

(b) Si el Proveedor del Servicio no ha recibido las sumas adeudadas a la fecha establecida en las CEC, de acuerdo con la Claúsula 33.1 el Proveedor de Servicio podrá inmediatamente emitir una notificación de rescisión a 14 días.

14.4 *Pago al Rescindirse el Contrato:* Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 14.1 o 14.2, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Proveedor de Servicios:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 29 de estas CGC, por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión;

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Agr. Alba H. Esteche
Directora General
DINCAR

(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los párrafos (a), (b), (d) de la Cláusula 14.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión expedita y ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso del Personal.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

C. Obligaciones del Proveedor de Servicios

15. Generalidades

15.1 El Proveedor de Servicios prestará los Servicios de acuerdo con las Especificaciones y el/la Calendario de Actividades / Lista de Cantidades, y cumplirá sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Proveedor de Servicios actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses legítimos del Contratante en los acuerdos a que llegue con uno o más Subcontratistas o con terceras partes.

16. Conflicto de Intereses

16.1 *Prohibición al Proveedor de Servicios de Aceptar Comisiones, Descuentos, etc.:* La remuneración del Proveedor de Servicios en relación con este Contrato o con los Servicios será únicamente la estipulada en la Cláusula 30 de estas CGC y el Proveedor de Servicios no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, y el Proveedor de Servicios hará todo lo posible por asegurar que ningún Subcontratista, ni el Personal, como tampoco los agentes del Proveedor de Servicios o del Subcontratista, reciban ninguna de tales remuneraciones.

16.2 *Prohibición al Proveedor de Servicios y a sus Socios de Participar en Ciertas Actividades:* El Proveedor de Servicios acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni el Proveedor de Servicios ni ninguno de sus socios como tampoco ningún Subcontratista ni ninguna de sus filiales podrán suministrar los productos, trabajos o servicios (diferentes de los Servicios y cualquier continuación de los mismos) para cualquier proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

16.3 *Prohibición de Desarrollar Actividades Incompatibles:* Ni el Proveedor de Servicios, ni sus Subcontratista o ni su Personal podrán desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a) durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del Gobierno que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato;

(b) durante la vigencia de este Contrato, ni el Proveedor de Servicios ni sus Subcontratistas contratarán

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Agr. Alfio H. Esteche G.
Director General
DACAP

empleados públicos en servicio activo o que se encuentren en cualquier tipo de licencia, para llevar a cabo cualquier actividad bajo este Contrato;

(c) una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las **CEC**.

17. Confidencialidad

17.1 Ni el Proveedor de Servicios ni ningún Subcontratista, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último.

18. Seguros que Deberá Contratar el Proveedor de Servicios

18.1 El Proveedor de Servicios (a) contratará y mantendrá, y hará que todo Subcontratista contrate y mantenga, a su propio costo (o al del Subcontratista, según el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos, y por las coberturas que se indican en las **CEC**; y (b) a petición del Contratante, presentará ante el Contratante pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

19. Acciones del Proveedor de Servicio que Requieren la Aprobación Previa del Contratante

19.1 El Proveedor de Servicios deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(a) celebrar un subcontrato para la ejecución de cualquier parte de los Servicios;

(b) designar aquellos miembros del Personal no señalados por nombre en la lista del Apéndice C ("Personal Clave y Subcontratistas");

(c) cambiar el Programa de Actividades; y

(d) cualquier otra acción que pueda estar especificada en las **CEC**.

20. Obligación de Presentar Informes

20.1 El Proveedor de Servicios presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en el Apéndice B en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dicho Apéndice.

21. Propiedad de los Documentos Preparados por el Proveedor de Servicios

21.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y programas de computación preparados por el Proveedor de Servicios para el Contratante en virtud de la Cláusula 20.1 pasarán a ser propiedad del Contratante, a quien el Proveedor de Servicios los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Proveedor de Servicios podrá conservar una copia de dichos documentos y programas de computación. En las **CEC** se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos documentos y programas de computación en el futuro.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

22. Liquidación

22.1 *Liquidación de Daños y Perjuicios:* El Proveedor de

Ing. Agr. Abel H. Galeano
Director General
DNCAP

de Daños y Perjuicios

Servicios pagará al Contratante la liquidación de daños y perjuicios de acuerdo a la tarifa diaria establecida en las CEC por cada día que la Fecha de Terminación sea posterior a la Fecha Estimada de Terminación. El monto total a pagar por la liquidación de los daños y perjuicios no excederá el monto definido en las **CEC**. El Contratante puede deducir la liquidación de los daños y perjuicios de los pagos que se adeudan al Proveedor de Servicios. El pago de la liquidación de daños y perjuicios no afectará las responsabilidades del Proveedor de Servicios.

22.2 *Corrección por Exceso de Pago:* Si la Fecha Estimada de Terminación se amplía después de que los daños y perjuicios fueron liquidados, el Contratante deberá corregir cualquier exceso de pago de los daños y perjuicios por el Proveedor de Servicios ajustando el siguiente certificado de pago. El Proveedor de Servicios deberá recibir pago de intereses sobre el excedente, calculado a partir de la fecha de pago a la fecha de devolución, en las tasas especificadas en la Cláusula 33.1.

22.3 *Sanción por falta de cumplimiento:* Si el Proveedor de Servicios no ha corregido un defecto dentro del tiempo especificado en el aviso del Contratante, entonces pagará una sanción por falta de cumplimiento. El monto a pagar se calculará como un porcentaje del costo de hacer que se corrija el defecto, valuado según lo descrito en la cláusula 37.1 y especificado en las **CEC**.

23. Garantía de Cumplimiento del Contrato

23.1 El Proveedor de Servicios proporcionará una Garantía de Cumplimiento del Contrato al Contratante a más tardar en la fecha especificada en la Carta de Aceptación. La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá expedirse en un monto y forma y por un banco o fiador aceptable para el Contratante, y deberá ser determinada en los tipos y proporciones de monedas en que el Precio de Contrato será pagadero. La Garantía de Cumplimiento del Contrato tendrá validez hasta una fecha de veintiocho (28) días de la Fecha de Terminación en caso de una Garantía Bancaria, y hasta un año de la Fecha de Terminación del Contrato en caso de una Fianza de Cumplimiento.

D. Personal del Proveedor de Servicios

24. Descripción del Personal

24.1 Los títulos, descripción de los trabajos acordados y calificaciones mínimas individuales tiempo estimado comprometido en la ejecución de los servicios del Personal Clave del Proveedor de Servicios que se describen en el Apéndice C. El Personal Clave y los Subcontratistas señalados en la lista por título y

Lic. Francisco Riveros S.

Ing. Agr. Ana H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

nombre en el Apéndice C son aprobados por medio del presente por el Contratante.

25. Remoción y/o Sustitución del Personal

25.1

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuarán cambios en la composición del Personal Clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal Clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Proveedor de Servicios éste lo reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b) Si el Contratante (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal, o (ii) tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, el Proveedor de Servicios, a petición por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuyas calificaciones y experiencias sean aceptables al Contratante.

(c) El Proveedor de Servicios no demandará costos adicionales que surjan de la remoción y/o sustitución de Personal.

E. Obligaciones del Contratante

26. Asistencia y Exenciones

26.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno otorgue al Proveedor de Servicios aquella asistencia y exenciones según lo especificado en las **CEC**.

27. Modificación de la Ley Aplicable

27.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la Ley Aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución de los gastos reembolsables pagaderos al Proveedor de Servicios en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos estipulados en las Cláusulas 30.1 (a) o (b), según sea el caso.

28. Servicios e Instalaciones

28.1 El Contratante facilitará al Proveedor de Servicios y al Personal, para los fines de los Servicios, los servicios e instalaciones señalados bajo el Apéndice F.

F. Pagos al Proveedor de Servicios

29. Remuneración a Suma Alzada

29.1 La remuneración del Proveedor de Servicios no deberá exceder el Precio de Contrato y deberá ser una suma alzada fija incluyendo los costos de todos los Subcontratistas y todos los demás costos incurridos por

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Ing. Agr. Alfredo R. Esteche U.
Director General
DINCAP

Taller Integral S.A.
021 211 208
San Cosme 722

los Proveedores de Servicios al ejecutar los Servicios descritos en el Apéndice A. Excepto lo estipulado en la Cláusula 27.1, el Precio de Contrato solamente puede aumentar más que los montos declarados en la Cláusula 30.1 si las Partes acordaron pagos adicionales de acuerdo con las Cláusulas 12.1 y 31.

30. Precio de Contrato

30.1

(a) El precio a pagar en moneda local se estipula en las **CEC**.

(b) El precio a pagar en moneda extranjera se estipula en **CEC**.

31. Pago de Servicios Adicionales, Compensaciones e Incentivos

31.1 Con el fin de determinar la remuneración adeudada por los servicios adicionales según se acuerda en la Cláusula 12.1, se proporciona un desglose del precio a suma alzada en los Apéndices D y E.

31.2 Si las **CEC** lo especifican, el Proveedor de Servicios recibirá el pago de Compensaciones e Incentivos según se estipula en el apéndice de Compensaciones e Incentivos.

32. Términos y Condiciones de Pago

32.1 Los pagos se harán al Proveedor de Servicios y de acuerdo con la relación de pagos establecida en las **CEC**. A menos que se estipule de otro modo en las **CEC**, el pago por anticipo (Anticipo por Traslados, Materiales y Suministros) deberá hacerse contra la provisión por parte del Proveedor de Servicios de una garantía bancaria por la misma cantidad, y deberá tener validez por el periodo declarado en las **CEC**. Cualquier otro pago deberá hacerse después de que se cumplió con las condiciones señaladas en las **CEC** para dicho pago y de que el Proveedor de Servicios presentó una factura al Contratante especificando el monto adeudado.

33. Intereses sobre Pagos Atrasados

33.1 Si el Contratante se demora en los pagos más de quince (15) días de la fecha de pago establecida en las **CEC**, deberá pagar intereses al Proveedor de Servicios por cada día de demora en la tasa fijada en las **CEC**.

34. Ajuste de Precios

34.1 Los precios se ajustarán debido a fluctuaciones en el costo de los insumos solamente si las **CEC** lo estipulan. Si se estipula de ese modo, los montos certificados de cada pago, después de deducir el Adelanto, deberán ajustarse aplicando el factor de ajuste de precios respectivo para los montos de pago adeudados en cada moneda. Una fórmula separada del tipo indicado a continuación aplica para cada moneda del Contrato:

$$\mathbf{P_c = A_c + B_c\ Lmc/Loc + C_c\ Imc/Ioc}$$

Donde:

P_c es el factor de ajuste para la porción del Precio de Contrato a pagar en la moneda específica "c".

A_c, B_c y C_c son los coeficientes especificados en las

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Agr. Albert Esteche G.
Director General
DINCAP

Integral S.A.
021 211-280
San Cosme 722

CEC, que representan: A_c la porción no ajustable; B_c la porción ajustable en relación con los costos de mano de obra y C_c la porción ajustable para los insumos, del Precio de Contrato a pagar en esa moneda específica "c"; y

Lmc es el índice prevaleciente el primer día del mes de la fecha de factura correspondiente y Loc es el índice prevaleciente veintiocho (28) días antes de la apertura de Ofertas para mano de obra; ambos en la moneda específica "c".

Imc es el índice prevaleciente el primer día del mes de la fecha de factura correspondiente e Ioc es el índice prevaleciente veintiocho (28) días antes de la apertura de Ofertas para otros insumos a pagar; ambos en la moneda específica "c".

Si el factor de ajuste del precio es aplicado en una moneda diferente a la moneda de la fuente del índice para el incremento de un insumo en particular, se aplicará un factor de corrección Zo/Zn al respectivo factor del componente de pn para la fórmula de moneda relevante. Zo es el número de unidades de la moneda del país del índice, equivalente a una unidad de la moneda de pago al día del índice de base, y Zn es el número correspondiente de unidades de dicha moneda al día del índice actual.

34.2 Si el valor de un índice se modifica después de que ha sido usado en un cálculo, se corregirá el cálculo y se hará un ajuste en el siguiente pago. Se considerará que el valor del índice toma en consideración todos los cambios en los costos.

35. Tarifas Diarias

35.1 Las tarifas diarias se usarán para pequeños trabajos adicionales solamente cuando el Contratante ha dado instrucciones escritas por anticipado para que el trabajo adicional se pague de esta forma.

35.2 Todo trabajo que debe ser pagado como tarifas diarias deberá ser registrado por el Proveedor de Servicios en los formatos aprobados por el Contratante. Cada formato lleno deberá ser verificado y firmado por el representante del Contratante según se indica en la Cláusula 29 dentro de dos días del trabajo que se está haciendo.

35.3 El Proveedor de Servicios deberá pagar por los trabajos diarios con sujeción a la obtención de los formatos firmados para tarifas diarias según se indica en la Cláusula 35.2.

G. Control de Calidad

36. Identificación de Defectos

36.1 Los principios y modalidades de la Inspección de los Servicios por el Contratante serán los establecidos en la **CEC**. El Contratante deberá verificar el cumplimiento

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Ing. Agr. Alba [illegible]
Directora

del Proveedor de Servicios y notificarle acerca de cualquier defecto que se detecte. Dicha verificación no deberá afectar las responsabilidades del Proveedor de Servicios. El Contratante puede dar instrucciones al Proveedor de Servicios para que identifique un defecto y revele y pruebe cualquier servicio que el Contratante considera que tiene un defecto. El Período de Responsabilidad por Defectos es el definido en las **CEC**.

37. Corrección de Defectos y Sanción por Falta de Cumplimiento

37.1

(a) El Contratante dará aviso al Proveedor de Servicios de cualquier defecto antes de que termine el Contrato. El periodo de responsabilidad por defectos deberá ampliarse todo el tiempo que se necesite para que se corrijan los defectos.

(b) Cada vez que se dé aviso de un defecto, el Proveedor de Servicios corregirá el defecto notificado dentro del lapso de tiempo especificado por el aviso del Contratante.

(c) Si el Proveedor de Servicios no ha corregido un defecto dentro del tiempo especificado en el aviso del Contratante, éste evaluará el costo de tener que corregir el defecto, el Proveedor de Servicios pagará esta cantidad y una sanción por falta de cumplimiento se calculará según lo que se describe en la Cláusula 22.

H. Solución de Controversias

38. Solución Amigable

38.1 Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación.

39. Solución de Controversias

39.1 Si surge cualquier controversia entre el Contratante y el Proveedor de Servicios en conexión con, o surgido de, el Contrato o la prestación de los Servicios, ya sea durante la ejecución de los mismos o después de su terminación, el asunto deberá ser remitido al Mediador dentro de los catorce (14) días de la notificación del desacuerdo de una parte a la otra.

39.2 El Mediador dará una decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días de recibida la notificación de una controversia.

39.3 El Mediador deberá recibir pago por hora en la tarifa especificada en los Datos de Licitación y las **CEC**, junto con los gastos reembolsables de los tipos especificados en las **CEC** y el costo deberá dividirse en partes iguales entre el Contratante y el Proveedor de Servicios, independientemente de la decisión a la que llegue el Mediador. Cualquiera de las partes puede remitir la decisión del Mediador a un Árbitro dentro de los veintiocho (28) días después de la decisión escritaglobal

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Alfredo R. Estecche
Director General
ANCAP

Taller Integral S.A.
San Cosme 722

Mediador. Si ninguna de las partes remite la controversia a arbitraje dentro de los anteriores veintiocho (28) días, la decisión del Mediador será definitiva y obligatoria.

39.4 El arbitraje deberá conducirse de acuerdo con el procedimiento arbitral publicado por la institución mencionada y el lugar que aparece en las **CEC**.

39.5 Si el Mediador renuncia o fallece, o si el Contratante o el Proveedor de Servicios están de acuerdo en que el Mediador no opera en conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Proveedor de Servicios nombrarán conjuntamente un nuevo Mediador. En caso de desacuerdo entre el Contratante y el Proveedor de Servicios, dentro de treinta (30) días, el Mediador será nombrado por la Autoridad de Nombramiento nombrada en las **CEC** a solicitud de cualquiera de las partes, dentro de los catorce (14) días de recibida dicha solicitud.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba L. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Condiciones Especiales del Contrato

Número de Cláusula de las CGC	Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales del Contrato
1.1 (c)	"Banco" significa el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
2.1	La Ley Aplicable es: la de la ***República del Paraguay***.
3.1	El idioma es **español**.
4.1	Las Direcciones son: Contratante: ***Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)*** Dirección: **Nuestra Señora del Carmen N° 505 esquina Soldado Desconocido, Barrio Manorá - Asunción** Teléfono: **(+595 21) 622 306**
6.1	Los Representantes autorizados son: Del Contratante: **Ing. Agr. Alba Esteche** con C.I. N° 925.023, en su carácter de Directora General de la DINCAP, designada por Decreto N° 5715 de fecha 08 de agosto de 2017. La administración del contrato estará a cargo del ÁREA DE TRANSPORTE DEL PRODERS, la que tendrá a su cargo la fiscalización y control de que los servicios hayan sido proveídos de acuerdo a los términos de referencia de la Contratación del proceso de llamado, el contrato y será el responsable de la aprobación de los pagos conforme solicitud del Taller Contratado.
9.1	La fecha en que este contrato entrará en efecto es la fecha de firma del contrato.
10.2	La fecha de inicio para el comienzo de los Servicios es ***conforme a la Orden de Servicio emitida.***
11.1	La fecha estimada de terminación es: ***31 de diciembre de 2018 o hasta el cumplimiento total de las obligaciones.***
16.3 (c)	Las actividades prohibidas luego de la terminación del Contrato son: *"**no se establecen condiciones especiales**"*
18.1	**NO APLICA**
19.1 (d)	Las otras acciones son: **NO APLICA**
21.1	Las restricciones en el uso de documentos elaborados por el Proveedor de Servicios son: **NO APLICA**
22.1	El coeficiente para la liquidación por daños y perjuicios es del La tarifa diaria por daños y perjuicios es: **cero punto cero cinco por ciento (*0.05%*)** *por día.* El monto máximo de daños y perjuicios para todo el Contrato es **diez por ciento (*10%*)** del precio de Contrato final. El porcentaje [del costo de tener un defecto corregido] que debe usarse para el cálculo de la sanción por falta de cumplimiento es

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

Ing. Agr. Alba H. Esteche
Directora General

	100%.
22.3	El porcentaje del costo de tener un defecto corregido que debe usarse para el cálculo de la sanción por falta de cumplimiento es del 0.5 por ciento por día de atraso en la corrección del defecto.
23.1	El Licitante seleccionado tendrá un plazo de 21 días después de la fecha de notificación de adjudicación para presentar la Garantía de Cumplimiento La Garantía de Cumplimiento aceptable para el Contratante deberá tener la Forma Estándar de **Garantía Bancaria ó Fianza** emitida por una aseguradora. La fianza emitida por una aseguradora NO es equivalente a Póliza de Seguro de Caución. El monto de la garantía por cumplimiento será el equivalente al 10% **del monto máximo del contrato** y deberá efectuarse en la moneda del contrato. La Garantía de Cumplimiento deberá tener validez, por lo menos, hasta 28 días posteriores a la conformidad de prestación del servicio emitida por el Contratante (Certificado de Terminación). A los efectos de la emisión de la garantía de seriedad de la oferta el beneficiario de la misma es **El Proyecto es de Desarrollo Rural Sostenible – PRODERS – Convenio de Préstamo BIRF N° 8316-PY** , *la dirección* **Marcelino Noutz N° 839 c7 Sargento Gauto**
26.1	**NO APLICA**
29.1	El precio del Contrato constituye la única remuneración del proveedor por la prestación de sus servicios
30.1 (a)	El precio a pagar en moneda local es: Lotes / Descripción / Monto Mínimo Gs. (IVA Incluido) / Monto Máximo Gs. (IVA Incluido) 3 MITSUBISHI 75.000.000 150.000.000 4 RENAULT 25.000.000 50.000.000 5 NISSAN 25.000.000 50.000.000 6 CHEVROLET 25.000.000 50.000.000 7 MERCEDES 25.000.000 50.000.000 Totalizando así a pagar por **Gs. 350.000.000 (Guaraníes Trescientos Cincuenta Millones) Monto Máximo y Gs. 175.000.000 (Guaraníes Ciento Setenta y Cinco Millones)**
30.1 (b)	El precio a pagar en moneda extranjera es: **NO APLICA**
31.2	**NO APLICA**
32.1	Los pagos deben hacerse de acuerdo con la siguiente relación: Los pagos se realizarán en guaraníes, por los Servicios prestados; previa aprobación por la Contratante y de acuerdo a la disponibilidad del Plan Financiero, Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. La solicitud de pago del Proveedor, deberá realizarse por escrito, dirigido al PROYECTO PRODERS; en la misma deberá constar el Nro. del Contrato y la Resolución de Adjudicación, adjuntado los siguientes documentos: • Orden de Compra y/o Servicio, emitida por el PRODERS

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Agr. Aldo H. Estecho
Directora General
DPTO. ADQUISICIONES

Integral S.A.
021 211-260
San Cosme 722

	(Copia simple). • Factura Legal (Original). • Nota de Remisión y/o Servicio y/o Informe técnico del servicio (Original). • Ultima declaración de IVA, copia autenticada • Certificado de Cumplimiento Tributario vigente, copia autenticada. Este pago se hará en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios. Asimismo se retendrá el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, modificada por la Ley 3439/2007. Siendo el llamado Plurianual, la partida presupuestaria prevista para el ejercicio siguiente, se encuentra supeditada a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal 2018.
33.1	Los pagos se realizarán en guaraníes, dentro de los sesenta (60) días calendarios de recibida la factura, por los bienes entregados y/o los Servicios prestados; previa aprobación por el Programa y de acuerdo a la disponibilidad del Plan Financiero, Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda y los documentos pertinentes especificados en la Cláusula 6.4, y dentro **90 calendarios días** en el caso del pago final. La tasa de interés es [*0.5*] cero punto cinco por ciento.
34.1	***Los precios no serán ajustables***
36.1	**NO APLICA**
39.3	**NO APLICA**
39.4	Se modifica la cláusula 39.4 por el siguiente texto: "En caso de ser necesario, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la figura de "avenimiento", actuara como mediador, conforme lo establecido en el Capítulo II de la ley N° 2051/03, aplicado al presente procedimiento de manera supletoria. En caso de no llegar a un acuerdo en el proceso de avenimiento, se podrá dirimir en la instancia judicial conforme la legislación paraguaya vigente.-"

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL de Coord. y Adm. de Proyectos DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Ing. Agr. Ana H. Esteche C.
Directora General
DINCAP