CONTRATO N° 57/2019

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, con **RUC N° 80007577-3**, domiciliada en **Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 Campus Universitario de San Lorenzo**, República del Paraguay, representada para este acto por la **Srita. Decana Prof. Dra. Dora Elizabeth Núñez Grüner**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MOLINAS IMPORT.**, domiciliada en Montevideo 955 c/ Piribebuy, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **MIGUEL ALBERTO MOLINAS**, con Cédula de Identidad N° 2.115.390, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas que se encuentran en el Anexo C de la Carta de Invitación. En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del Pliego de Bases y Condiciones, prevalecerán éstas últimas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 361.864.**

Esta contratación es PLURIANUAL 2019, 2020 y 2021, por lo que las Partidas Presupuestarias correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y 2021 estarán supeditados a la aprobación y a la asignación del Presupuesto y el Plan Financiero institucional en el ejercicio fiscal correspondiente.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 16/2019**, convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 586/2019

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	1	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**23.014.845**
2	1.1	Juego de pistón	Unidad	1	EVENTO	882.000
3	1.2	Juego de camisa	Unidad	1	EVENTO	588.000

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
Email: molinas[illegible]@hotmail.com

4	1.3	Casquillo de biela	Unidad	1	EVENTO	132.300
5	1.4	Casquillo de bancada	Unidad	1	EVENTO	175.137
6	1.5	Casquillo de leva	Unidad	1	EVENTO	98.000
7	1.6	Cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	2.562.700
8	1.7	Biela	Unidad	1	EVENTO	245.000
9	1.8	Balanceador	Unidad	1	EVENTO	264.600
10	1.9	Buje de biela	Unidad	1	EVENTO	333.200
11	1.10	Juego de aros	Unidad	1	EVENTO	321.639
12	1.11	Guías de válvulas	Unidad	1	EVENTO	480.752
13	1.12	Juego de válvulas	Unidad	1	EVENTO	294.000
14	1.13	Juego de reten de válvulas	Unidad	1	EVENTO	137.200
15	1.14	Válvulas de Admisión	Unidad	1	EVENTO	88.200
16	1.15	Válvulas de Escape	Unidad	1	EVENTO	98.000
17	1.16	Árbol de levas de Escape	Unidad	1	EVENTO	588.000
18	1.17	Junta de múltiple de admisión	Unidad	1	EVENTO	98.000
19	1.18	Junta de múltiple de escape	Unidad	1	EVENTO	98.000
20	1.19	Calce lateral	Unidad	1	EVENTO	130.501
21	1.20	Teciado balancín	Unidad	1	EVENTO	78.400
22	1.21	Rectificación de cilindros	Unidad	1	EVENTO	200.000
23	1.22	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	200.000
24	1.23	Rectificación de leva	Unidad	1	EVENTO	100.000
25	1.24	Rectificación de eje de leva balanceador	Unidad	1	EVENTO	122.500
26	1.25	Cepillado de tapa motor	Unidad	1	EVENTO	123.916
27	1.26	Correa dentada	Unidad	1	EVENTO	424.127
28	1.27	Cambiar polea ruleman tensor de correas	Unidad	1	EVENTO	156.800
29	1.28	Cambiar correa / cadena de distribución	Unidad	1	EVENTO	98.000
30	1.29	Bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO	4.655.000
31	1.30	Reparación de bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO	431.200

Molinas Impor
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas.rol@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS – DECANO – UNA

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

32	1.31	Mantenimiento y limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO	294.000
33	1.32	Mantenimiento y limpieza de picos inyector	Unidad	1	EVENTO	294.000
34	1.33	Picos inyectores	Unidad	1	EVENTO	1.274.000
35	1.34	Turbo	Unidad	1	EVENTO	2.450.000
36	1.35	Mantenimiento de turbo	Unidad	1	EVENTO	171.500
37	1.36	Reparación de turbo	Unidad	1	EVENTO	1.200.000
38	1.37	Indicador nivel de aceite	Unidad	1	EVENTO	88.200
39	1.38	Tubo medidor de aceite	Unidad	1	EVENTO	98.000
40	1.39	Aceite motor por litro	Unidad	1	EVENTO	28.420
41	1.40	Filtro de aceite	Unidad	1	EVENTO	137.200
42	1.41	Filtro de aire	Unidad	1	EVENTO	90.650
43	1.42	Filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	171.500
44	1.43	Cambiar polea de cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
45	1.44	Cabo de velocímetro	Unidad	1	EVENTO	264.600
46	1.45	Cabo acelerador	Unidad	1	EVENTO	473.404
47	1.46	Ruleman tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	103.098
48	1.47	Reten frente motor	Unidad	1	EVENTO	75.950
49	1.48	Junta balancin	Unidad	1	EVENTO	51.651
50	1.49	Soporte motor	Unidad	1	EVENTO	318.500
51	**2**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**6.014.750**
52	2.1	Sincronizador de 1ra.	Unidad	1	EVENTO	107.800
53	2.2	Sincronizador de 2da.	Unidad	1	EVENTO	107.800
54	2.3	Sincronizador de 3ra.	Unidad	1	EVENTO	107.800
55	2.4	Sincronizador de 4ta.	Unidad	1	EVENTO	107.800
56	2.5	Sincronizador de 5ta.	Unidad	1	EVENTO	107.800
57	2.6	Eje ranurado	Unidad	1	EVENTO	122.500
58	2.7	Ruleman eje ranurado	Unidad	1	EVENTO	73.500

Molinas Impor
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas

Misión: *"Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"*
Visión: *"Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"*

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

59	2.8	Eje de mando	Unidad	1	EVENTO	122.500
60	2.9	Ruleman eje de mando	Unidad	1	EVENTO	137.200
61	2.10	Eje cuádruple	Unidad	1	EVENTO	171.500
62	2.11	Ruleman	Unidad	1	EVENTO	137.200
63	2.12	Rodillo	Unidad	1	EVENTO	147.000
64	2.13	Engranaje de 1ra.	Unidad	1	EVENTO	588.000
65	2.14	Engranaje de 2da.	Unidad	1	EVENTO	588.000
66	2.15	Engranaje de 3ra.	Unidad	1	EVENTO	588.000
67	2.16	Engranaje de 4ta.	Unidad	1	EVENTO	588.000
68	2.17	Engranaje de 5ta.	Unidad	1	EVENTO	588.000
69	2.18	Engranaje de marcha atrás	Unidad	1	EVENTO	735.000
70	2.19	Reten selector de cambio	Unidad	1	EVENTO	73.500
71	2.20	Juego de juntas de caja	Unidad	1	EVENTO	318.500
72	2.21	Aceite para caja por litro	Unidad	1	EVENTO	24.500
73	2.22	Cabo de Cambio	Unidad	1	EVENTO	252.350
74	2.23	Soporte caja	Unidad	1	EVENTO	220.500
75	**3**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DIFERENCIAL DELANTERO - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**2.266.231**
76	3.1	Corona y piñón	Unidad	1	EVENTO	1.146.669
77	3.2	Ruleman de piñón	Unidad	1	EVENTO	171.500
78	3.3	Ruleman bancada de corona	Unidad	1	EVENTO	220.500
79	3.4	Calce satelite y planetario	Unidad	1	EVENTO	269.500
80	3.5	Engranaje satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	255.202
81	3.6	Perno de satélite	Unidad	1	EVENTO	107.800
82	3.7	Reten de pinon	Unidad	1	EVENTO	68.600
83	3.8	Aceite diferencial delantero por litro	Unidad	1	EVENTO	26.460
84	**4**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.178.748**
85	4.1	Corona y piñon	Unidad	1	EVENTO	146.669

Molinas Impon
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas.[illegible]@hotmail.com

Misión: "Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"
Visión: "Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"

Dra. Dra. Carmen Núñez Griner
DECANA
FCV - UNA

86	4.2	Ruleman de piñón	Unidad	1	EVENTO	163.431
87	4.3	Ruleman lateral de corona	Unidad	1	EVENTO	163.431
88	4.4	Calce satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	708.155
89	4.5	Engranaje satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	255.202
90	4.6	Perno de satélite	Unidad	1	EVENTO	107.800
91	4.7	Reten de piñón	Unidad	1	EVENTO	68.600
92	4.8	Juego placa de embrague (Autoblocante)	Unidad	1	EVENTO	245.000
93	4.9	Juego arandela de empuje (Autoblocante)	Unidad	1	EVENTO	294.000
94	4.10	Aceite diferencial trasero por litro	Unidad	1	EVENTO	26.460
95	**5**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**7.180.585**
96	5.1	Munequin c/u	Unidad	1	EVENTO	149.085
97	5.2	Extremo de dirección c/u	Unidad	1	EVENTO	392.000
98	5.3	Barra larga de dirección	Unidad	1	EVENTO	735.000
99	5.4	Amortiguador de dirección	Unidad	1	EVENTO	220.500
100	5.5	Barra curbo	Unidad	1	EVENTO	392.000
101	5.6	Brazo Z	Unidad	1	EVENTO	269.500
102	5.7	Brazo pitman	Unidad	1	EVENTO	416.500
103	5.8	Árbol de dirección	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
104	5.9	Reparación Sinfín	Unidad	1	EVENTO	1.102.500
105	5.10	Reparación cremallera	Unidad	1	EVENTO	882.000
106	5.11	Prekat	Unidad	1	EVENTO	196.000
107	5.12	Guardapolvo cremallera	Unidad	1	EVENTO	88.200
108	5.13	Reparación bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	906.500
109	5.14	Cano de alta presión	Unidad	1	EVENTO	147.000
110	5.15	Correa de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	58.800
111	6	**SERVICIO DE: REPARACION DE SUSPENSION - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**4.535.076**
112	6.1	Amortiguadores delanteros	Unidad	1	EVENTO	357.317

de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas73py@hotmail.com

Misión: *Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social.*
Visión: *"Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"*

113	6.2	Bujes parrilla superior	Unidad	1	EVENTO	107.800
114	6.3	Bujes parrilla inferior	Unidad	1	EVENTO	102.900
115	6.4	Rotulas superior	Unidad	1	EVENTO	210.700
116	6.5	Rotulas inferior	Unidad	1	EVENTO	305.395
117	6.6	Bujes parrilla estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	107.800
118	6.7	Bieleta barra estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	303.563
119	6.8	Taqueadores	Unidad	1	EVENTO	98.000
120	6.9	Barra de torsión	Unidad	1	EVENTO	784.000
121	6.10	Regulador barra de torsión	Unidad	1	EVENTO	39.131
122	6.11	Bujes elásticos trasero	Unidad	1	EVENTO	147.000
123	6.12	Encurvar elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	294.000
124	6.13	Grillete elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	107.800
125	6.14	1ra. Hoja elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	73.500
126	6.15	2da. Hoja elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	73.500
127	6.16	Centralizador elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	122.500
128	6.17	Amortiguadores trasero	Unidad	1	EVENTO	357.317
129	6.18	Espiral de suspensión delantero	Unidad	1	EVENTO	58.800
130	6.19	Bujes horizontal delantero	Unidad	1	EVENTO	206.061
131	6.20	Bujes tensor soporte diferencial delantero	Unidad	1	EVENTO	58.800
132	6.21	Espiral de suspensión trasero	Unidad	1	EVENTO	274.737
133	6.22	Torreta superior de amortiguador	Unidad	1	EVENTO	256.255
134	6.23	Guardapolvo de amortig. con taqueador	Unidad	1	EVENTO	88.200
135	**7**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.314.455**
136	7.1	Ruleman masa interior delantero	Unidad	1	EVENTO	214.403
137	7.2	Ruleman masa exterior delantero	Unidad	1	EVENTO	555.577
138	7.3	Reten de masa delantero	Unidad	1	EVENTO	122.500
139	7.4	Ruleman caraza	Unidad	1	EVENTO	73.500

import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Misión: *"Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"*
Visión: *"Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"*

Dra. Rosa Elisa Núñez Griner
DECANA
FCV - UNA

140	7.5	Reten carcaza	Unidad	1	EVENTO	107.800
141	7.6	Reten palier delantero	Unidad	1	EVENTO	98.000
142	7.7	Homocinética	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
143	7.8	Guardapolvo homocinética	Unidad	1	EVENTO	451.224
144	7.9	Guardapolvo trizeta	Unidad	1	EVENTO	73.500
145	7.10	Ruleman rodillo punta eje	Unidad	1	EVENTO	112.700
146	7.11	Ruleman doble de masa delantero	Unidad	1	EVENTO	269.500
147	7.12	Prisionero de rueda	Unidad	1	EVENTO	10.751
148	**8**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**1.454.462**
149	8.1	Prisionero de rueda	Unidad	1	EVENTO	10.751
150	8.2	Ruleman palier trasero	Unidad	1	EVENTO	1.039.461
151	8.3	Reten palier trasero	Unidad	1	EVENTO	78.400
152	8.4	Reten de masa trasero	Unidad	1	EVENTO	78.400
153	8.5	Palier trasero	Unidad	1	EVENTO	90.650
154	8.6	Cruceta cardan	Unidad	1	EVENTO	156.800
155	**9**	**SERVICIO DE: REPARACION DE EMBRAGUE - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**2.268.700**
156	9.1	Disco de embrague	Unidad	1	EVENTO	539.000
157	9.2	Plato de presión	Unidad	1	EVENTO	392.000
158	9.3	Cojinete de empuje	Unidad	1	EVENTO	318.500
159	9.4	Horquilla o soporte de cojinete de empuje	Unidad	1	EVENTO	171.500
160	9.5	Ruleman piloto	Unidad	1	EVENTO	68.600
161	9.6	Juego de reparo bomba central de embrague	Unidad	1	EVENTO	156.800
162	9.7	Bomba central de embrague	Unidad	1	EVENTO	264.600
163	9.8	Juego de reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	EVENTO	171.500
164	9.9	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	EVENTO	107.800
165	9.10	Fluido de embrague	Unidad	1	EVENTO	9.800
166	9.11	Cano flexible de embrague	Unidad	1	EVENTO	68.600

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-Mail: molinas.import@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DECANATO FCV - UNA

167	**10**	**SERVICIO DE: REPARACION DE FRENO - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**5.139.961**
168	10.1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	434.301
169	10.2	Rectificar discos de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	88.200
170	10.3	Cano flexible de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	39.131
171	10.4	Cano flexible de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	39.131
172	10.5	Bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	318.500
173	10.6	Juego de reparo bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	191.206
174	10.7	Juego de reparo mordaza de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	156.800
175	10.8	Depresor de freno	Unidad	1	EVENTO	195.887
176	10.9	Fibra de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	294.000
177	10.10	Rectificación Tambor de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	196.000
178	10.11	Cilindro de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	1.689.081
179	10.12	Cabo de freno de mano	Unidad	1	EVENTO	264.600
180	10.13	Regulación de freno de mano	Unidad	1	EVENTO	13.230
181	10.14	Juego de reparo freno trasero	Unidad	1	EVENTO	169.841
182	10.15	Pastillas de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	254.761
183	10.16	Seguro de Pastillas de freno	Unidad	1	EVENTO	254.761
184	10.17	Fluido de freno por litro	Unidad	1	EVENTO	24.500
185	10.18	Disco de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	516.031
186	**11**	**SERVICIO DE: REPARACION DE FRENO ABS - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**4.174.800**
187	11.1	Sensor ABS Del. LH	Unidad	1	EVENTO	242.550
188	11.2	Sensor ABS Del. RH	Unidad	1	EVENTO	242.550
189	11.3	Sensor ABS Tras. LH	Unidad	1	EVENTO	233.730
190	11.4	Sensor ABS Tras. RH	Unidad	1	EVENTO	233.730
191	11.5	Engranaje de Sensor de la rueda ABS	Unidad	1	EVENTO	233.730
192	11.6	Módulo Hidráulico ABS	Unidad	1	EVENTO	2.851.310
193	11.7	Juego de reparo de ABS	Unidad	1	EVENTO	137.200
194	**12**	**SERVICIO DE: REPARACION PARTE ELECTRICA - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**19.271.019**

E-mail: molinas76py@hotmail.com

195	12.1	Faro delantero c/u	Unidad	1	EVENTO	925.910
196	12.2	Faro trasero c/u	Unidad	1	EVENTO	316.959
197	12.3	Faro de posición c/u	Unidad	1	EVENTO	117.376
198	12.4	Faro de busca huella c/u	Unidad	1	EVENTO	318.500
199	12.5	Faro Techo	Unidad	1	EVENTO	161.700
200	12.6	Faro Techo Frente	Unidad	1	EVENTO	78.400
201	12.7	Foco alta y baja	Unidad	1	EVENTO	156.800
202	12.8	Focos de filamentos	Unidad	1	EVENTO	14.700
203	12.9	Focos de 1 filamento	Unidad	1	EVENTO	8.820
204	12.10	Focos de busca huela	Unidad	1	EVENTO	63.700
205	12.11	Focos de luz de techo c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
206	12.12	Focos de luz de chapa c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
207	12.13	Focos de luz de puertas delanteras c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
208	12.14	Focos de luz de puertas corredizas c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
209	12.15	Focos de luz de freno c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
210	12.16	Focos de tercera luz de freno	Unidad	1	EVENTO	9.800
211	12.17	Palanca comando de se?alero	Unidad	1	EVENTO	666.306
212	12.18	Tambor y llave de contacto	Unidad	1	EVENTO	255.202
213	12.19	Terminal de batería	Unidad	1	EVENTO	74.053
214	12.20	Alternador	Unidad	1	EVENTO	588.000
215	12.21	Reparación de alternador	Unidad	1	EVENTO	264.600
216	12.22	Ruleman de alternador	Unidad	1	EVENTO	68.600
217	12.23	Rotor de Alternador	Unidad	1	EVENTO	102.900
218	12.24	Estator de Alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
219	12.25	Correa de Alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
220	12.26	Polea de alternador	Unidad	1	EVENTO	205.800
221	12.27	Despresor de freno del alternador	Unidad	1	EVENTO	245.000
222	12.28	Rebobinado de alternador	Unidad	1	EVENTO	294.000

Molinas Impor
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
Email: molinas16@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
DECANATO - UNA

223	12.29	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
224	12.30	Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
225	12.31	Interruptor de busca huella	Unidad	1	EVENTO	73.500
226	12.32	Regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	516.950
227	12.33	Plaqueta de diodo	Unidad	1	EVENTO	258.051
228	12.34	Reten depresor	Unidad	1	EVENTO	98.000
229	12.35	Relay de señalero	Unidad	1	EVENTO	194.971
230	12.36	Carcasa de arranque	Unidad	1	EVENTO	56.806
231	12.37	Campana de arranque	Unidad	1	EVENTO	73.500
232	12.38	Bendix de arranque	Unidad	1	EVENTO	588.000
233	12.39	Carbón de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	147.000
234	12.40	Porta Carbón de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	98.000
235	12.41	Plaqueta de automático	Unidad	1	EVENTO	482.621
236	12.42	Inducibo	Unidad	1	EVENTO	206.033
237	12.43	Relay de aire	Unidad	1	EVENTO	107.800
238	12.44	Campo de arranque	Unidad	1	EVENTO	206.033
239	12.45	Ruleman de arranque	Unidad	1	EVENTO	58.800
240	12.46	Reductora de arranque	Unidad	1	EVENTO	117.600
241	12.47	Motor limpia parabrisas	Unidad	1	EVENTO	1.327.296
242	12.48	Sistema de cepillo limpia parabrisas	Unidad	1	EVENTO	171.500
243	12.49	Bujias incandescentes	Unidad	1	EVENTO	39.131
244	12.50	Bulbo de aceite	Unidad	1	EVENTO	97.503
245	12.51	Bulbo de electro ventilador	Unidad	1	EVENTO	294.000
246	12.52	Bulbo de temperatura	Unidad	1	EVENTO	294.000
247	12.53	Bulbo de reversa	Unidad	1	EVENTO	303.800
248	12.54	Bulbo de freno	Unidad	1	EVENTO	58.800
249	12.55	Relay de arranque	Unidad	1	EVENTO	50.973
250	12.56	Relay para parte electrica	Unidad	1	EVENTO	147.000

Molinas Import
Mariscal Francisco Solano López
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinasimport@gmail.com

Dra. Ruth Ortiz Grainer
DECANA
FCV - UNA

251	12.57	Plaqueta eléctrica de acond. De aire	Unidad	1	EVENTO	1.739.036
252	12.58	Fusible p/u	Unidad	1	EVENTO	20.752
253	12.59	Ficha para parte eléctrica	Unidad	1	EVENTO	20.752
254	12.60	Bocina	Unidad	1	EVENTO	189.372
255	12.61	Bobina de parte eléctrica	Unidad	1	EVENTO	189.372
256	12.62	Bujía para motor	Unidad	1	EVENTO	38.710
257	12.63	Cable para bujía	Unidad	1	EVENTO	73.500
258	12.64	Distribuidor de corriente para motor	Unidad	1	EVENTO	189.372
259	12.65	Tapa Distribuidor de corriente para motor	Unidad	1	EVENTO	68.600
260	12.66	Rotor de distribución de corriente para motor	Unidad	1	EVENTO	107.800
261	12.67	Marcador de combustible unidad tanque	Unidad	1	EVENTO	588.000
262	12.68	Reparación de encendedor eléctrico	Unidad	1	EVENTO	27.440
263	12.69	Encendedor eléctrico	Unidad	1	EVENTO	45.276
264	12.70	Reparación de auto radio	Unidad	1	EVENTO	60.025
265	12.71	Perilla de estacionamiento	Unidad	1	EVENTO	61.740
266	12.72	Panel digital de control de audio y sonido	Unidad	1	EVENTO	1.000.000
267	12.73	Reparación de Panel digital de control de audio y sonido	Unidad	1	EVENTO	300.000
268	12.74	Perilla de levanta vidrio	Unidad	1	EVENTO	303.800
269	12.75	Comando central de levanta vidrio	Unidad	1	EVENTO	343.000
270	12.76	Mecanismos de lev vid delant izq.	Unidad	1	EVENTO	318.500
271	12.77	Mecanismos de lev vid delant der.	Unidad	1	EVENTO	318.500
272	12.78	Motor Levanta vidrio Del. LH	Unidad	1	EVENTO	318.500
273	12.79	Motor Levanta vidrio Del. RH	Unidad	1	EVENTO	318.500
274	12.80	Retrovisor eléctrico	Unidad	1	EVENTO	260.166
275	12.81	Antena centro techo	Unidad	1	EVENTO	260.166
276	12.82	Batería	Unidad	1	EVENTO	450.000
277	12.83	Verificación y recarga de batería	Unidad	1	EVENTO	13.446
278	**13**	**SERVICIO DE GOMERIA - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**845.985**

Molinas Impor
Miguel Molinas
Mariscal Lopez 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: Molinas

DECANATO DE CIENCIA
FCV - UNA

279	13.1	Montaje, desmontaje e instalación de llantas y neumáticos	Unidad	1	EVENTO	29.400
280	13.2	Cubierta	Unidad	1	EVENTO	367.500
281	13.3	Reparación de Cubierta - parchado	Unidad	1	EVENTO	14.700
282	13.4	Cámara para cubierta	Unidad	1	EVENTO	14.700
283	13.5	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1	EVENTO	32.340
284	13.6	Tapa pico de válvula para rueda	Unidad	1	EVENTO	245
285	13.7	Llantas	Unidad	1	EVENTO	245.000
286	13.8	Reparación de Llanta	Unidad	1	EVENTO	98.000
287	13.9	Taza Rueda	Unidad	1	EVENTO	44.100
288	**14**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.177.685**
289	14.1	Bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	606.991
290	14.2	Reparación de Bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	333.200
291	14.3	Radiador	Unidad	1	EVENTO	980.000
292	14.4	Reparación Radiador	Unidad	1	EVENTO	220.500
293	14.5	Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	29.400
294	14.6	Junta Bomba Agua	Unidad	1	EVENTO	78.263
295	14.7	Ventilador de radiador	Unidad	1	EVENTO	78.263
296	14.8	Reservorio de agua radiador	Unidad	1	EVENTO	242.281
297	14.9	Agua refrigerante c/aditivo por litro	Unidad	1	EVENTO	4.900
298	14.10	Paleta ventilador	Unidad	1	EVENTO	229.258
299	14.11	Cano salida de agua de reservorio	Unidad	1	EVENTO	65.929
300	14.12	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	EVENTO	58.800
301	14.13	Manguera de radiador superior	Unidad	1	EVENTO	58.800
302	14.14	Guía ventilador	Unidad	1	EVENTO	29.400
303	14.15	Tapa radiador	Unidad	1	EVENTO	58.800
304	14.16	Goma soporte radiador	Unidad	1	EVENTO	44.100
305	14.17	Enfriador de aceite	Unidad	1	EVENTO	29.400

Molinas Impon
de Miguel Molinas
Montevideo 555 Asunción
Cel. 0962 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

FCV - UNA

306	14.18	Termostato de agua	Unidad	1	EVENTO	29.400
307	**15**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE DE ACONDICIONADO - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**7.310.682**
308	15.1	Compresor	Unidad	1	EVENTO	2.940.000
309	15.2	Embrague de compresor	Unidad	1	EVENTO	171.500
310	15.3	Disco de Compresor A/C	Unidad	1	EVENTO	150.920
311	15.4	Bobina Compresor A/C	Unidad	1	EVENTO	360.150
312	15.5	Polea Compresor A/C	Unidad	1	EVENTO	342.020
313	15.6	Reten Compresor	Unidad	1	EVENTO	58.800
314	15.7	Correa de aire acondicionado	Unidad	1	EVENTO	37.730
315	15.8	Evaporizador	Unidad	1	EVENTO	435.610
316	15.9	Filtro de aire interno	Unidad	1	EVENTO	68.600
317	15.10	Carga de gas R 134 Ecológico	Unidad	1	EVENTO	108.662
318	15.11	Actuador	Unidad	1	EVENTO	142.590
319	15.12	Manguera de alta y baja	Unidad	1	EVENTO	154.350
320	15.13	Juego de mangueras de calefacción	Unidad	1	EVENTO	154.350
321	15.14	Mantenimiento del sistema de aire acondicionado	Unidad	1	EVENTO	220.500
322	15.15	Presostato	Unidad	1	EVENTO	82.320
323	15.16	Comando Interruptor A/C	Unidad	1	EVENTO	812.910
324	15.17	Comando Interruptor de velocidad de aire	Unidad	1	EVENTO	812.910
325	15.18	Termostato de A.A.	Unidad	1	EVENTO	102.900
326	15.19	Junta de Termostato	Unidad	1	EVENTO	9.800
327	15.20	Valvula expansora	Unidad	1	EVENTO	144.060
328	**16**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**18.183.400**
329	16.1	Cano de escape	Unidad	1	EVENTO	308.700
330	16.2	Goma soporte de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	58.800
331	16.3	Flexible de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	122.500
332	16.4	Reparación de silenciador de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	122.500

Molinas Import
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51

DECANATO FCV-UNA

333	16.5	Prisionero de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	58.800
334	16.6	Membrana aislante de calor	Unidad	1	EVENTO	154.350
335	16.7	Reparación de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	109.760
336	16.8	Tanque Deposito Limpiaparabrisas	Unidad	1	EVENTO	109.760
337	16.9	Chapería completa, preparada para pintar	Unidad	1	EVENTO	960.400
338	16.10	Reparación Tapa tanque	Unidad	1	EVENTO	107.800
339	16.11	Pulido completo	Unidad	1	EVENTO	294.000
340	16.12	Pintura completa, incluyendo calcomanía y logos	Unidad	1	EVENTO	1.200.000
341	16.13	Pintura de llantas	Unidad	1	EVENTO	39.200
342	16.14	Cambio de guardabarros delanteros	Unidad	1	EVENTO	916.300
343	16.15	Cambio de guardabarros traseros	Unidad	1	EVENTO	377.300
344	16.16	Reparación de paragolpes delanteros y pintado	Unidad	1	EVENTO	188.650
345	16.17	Reparación de paragolpes traseros y pintado	Unidad	1	EVENTO	301.840
346	16.18	Cambio de envolvente interior de guardabarro	Unidad	1	EVENTO	85.750
347	16.19	Cepillo de limpia parabrisas	Unidad	1	EVENTO	29.400
348	16.20	Mecanismo de abertura manual de vidrio trasero	Unidad	1	EVENTO	156.800
349	16.21	Compartimiento de carga completo	Unidad	1	EVENTO	392.000
350	16.22	Panel Frontal	Unidad	1	EVENTO	872.200
351	16.23	Rejilla Aire	Unidad	1	EVENTO	147.000
352	16.24	Guantera	Unidad	1	EVENTO	245.000
353	16.25	Cenicero	Unidad	1	EVENTO	127.400
354	16.26	Parasol LH/RH	Unidad	1	EVENTO	156.800
355	16.27	Bisagra Capot	Unidad	1	EVENTO	44.100
356	16.28	Panel Techo	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
357	16.29	Tapa Trasera	Unidad	1	EVENTO	1.274.000
358	16.30	Panel de Puerta Del.	Unidad	1	EVENTO	1.259.300
359	16.31	Panel Puerta Tras. Corrediza	Unidad	1	EVENTO	1.197.070
360	16.32	Cerradura Pta. Del.	Unidad	1	EVENTO	194.530

Molinas Impor
Montevideo 855 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas1964@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION DECANATO

361	16.33	Cerradura Pta. Corrediza	Unidad	1	EVENTO	281.750
362	16.34	Cerradura Tapa Tras.	Unidad	1	EVENTO	245.000
363	16.35	Juego Cerraduras con Llave	Unidad	1	EVENTO	600.250
364	16.36	Manija puerta externa	Unidad	1	EVENTO	159.250
365	16.37	Manija puerta interna	Unidad	1	EVENTO	56.350
366	16.38	Manija Interna puerta Corrediza	Unidad	1	EVENTO	145.530
367	16.39	Manija Externa puerta Corrediza	Unidad	1	EVENTO	145.530
368	16.40	Amortiguador Tapa Trasera	Unidad	1	EVENTO	171.500
369	16.41	Aleron Trasero	Unidad	1	EVENTO	171.500
370	16.42	Retrovisor Pta. Del. LH	Unidad	1	EVENTO	171.500
371	16.43	Retrovisor Pta. Del. RH	Unidad	1	EVENTO	171.500
372	16.44	Moldura Pta. Del. LH	Unidad	1	EVENTO	350.350
373	16.45	Moldura Pta. Del. RH	Unidad	1	EVENTO	350.350
374	16.46	Moldura Pta. Corrediza LH	Unidad	1	EVENTO	477.750
375	16.47	Moldura Pta. Corrediza RH	Unidad	1	EVENTO	477.750
376	16.48	Moldura Parabrisa Del.	Unidad	1	EVENTO	174.930
377	16.49	Moldura Delantero	Unidad	1	EVENTO	100.450
378	16.50	Moldura Trasero	Unidad	1	EVENTO	154.350
379	16.51	Moldura Central Zocalo	Unidad	1	EVENTO	291.550
380	16.52	Goma Puertas	Unidad	1	EVENTO	137.200
381	16.53	Goma Pta. Corrediza	Unidad	1	EVENTO	155.820
382	16.54	Goma Tapa Trasera	Unidad	1	EVENTO	134.750
383	16.55	Guardafango Del.	Unidad	1	EVENTO	96.530
384	16.56	Guardafango Tras.	Unidad	1	EVENTO	124.950
385	**17**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO O REPARACION DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**2.039.380**
386	17.1	Tapizado de asientos delanteros LH	Unidad	1	EVENTO	171.500
387	17.2	Tapizado de asientos delanteros RH	Unidad	1	EVENTO	171.500

Molinas Impor.
Ing. Ricardo Molinas
Montevideo 9007 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: ricardo_molinas78py@hotmail.com

388	17.3	Tapizado de asientos de pasajeros	Unidad	1	EVENTO	171.500
389	17.4	Tapizado de puertas del. Izq.	Unidad	1	EVENTO	102.900
390	17.5	Tapizado de puertas del. der.	Unidad	1	EVENTO	102.900
391	17.6	Tapizado de puerta corrediza Izq.	Unidad	1	EVENTO	205.800
392	17.7	Tapizado de puerta corrediza der.	Unidad	1	EVENTO	205.800
393	17.8	Tapizado de techo	Unidad	1	EVENTO	254.800
394	17.9	Tapizado de piso	Unidad	1	EVENTO	226.380
395	17.10	Juego de alfombras de goma	Unidad	1	EVENTO	132.300
396	17.11	Limpieza integral de tapizado	Unidad	1	EVENTO	294.000
397	**18**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO, REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJO VEHICULAR - HYUNDAI H-1**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**5.571.790**
398	18.1	Espejo Interior	Unidad	1	EVENTO	29.400
399	18.2	Espejo Retrovisor	Unidad	1	EVENTO	356.230
400	18.3	Parabrisa delantero	Unidad	1	EVENTO	931.000
401	18.4	Parabrisa trasero	Unidad	1	EVENTO	686.000
402	18.5	Vidrio Pta. Del. LH	Unidad	1	EVENTO	365.540
403	18.6	Vidrio Pta. Del. RH	Unidad	1	EVENTO	365.540
404	18.7	Vidrio Pta. Trasera LH	Unidad	1	EVENTO	365.540
405	18.8	Vidrio Pta. Trasera RH	Unidad	1	EVENTO	365.540
406	18.9	Vidrio puerta corrediza LH	Unidad	1	EVENTO	712.950
407	18.10	Vidrio puerta corrediza RH	Unidad	1	EVENTO	712.950
408	18.11	Vidrio Fijo Laterales	Unidad	1	EVENTO	171.500
409	18.12	Pulido completo	Unidad	1	EVENTO	294.000
410	18.13	Colocación de polarizado parabrisa delantero	Unidad	1	EVENTO	58.800
411	18.14	Colocación de polarizado parabrisa trasero	Unidad	1	EVENTO	53.900
412	18.15	Colocación de polarizado vidrio delantero LH	Unidad	1	EVENTO	14.700
413	18.16	Colocación de polarizado vidrio delantero RH	Unidad	1	EVENTO	14.700
414	18.17	Colocación de polarizado vidrio trasero LH - puerta corrediza	Unidad	1	EVENTO	22.050

Molinas Import.
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel.: 0982 9[illegible]
E-mail: molinas[illegible]@hotmail.com

DECANATO
FCV - UNA

415	18.18	Colocación de polarizado vidrio trasero RH - puerta corrediza	Unidad	1	EVENTO	22.050
416	18.19	Colocación de polarizado vidrio fijo lateral LH	Unidad	1	EVENTO	14.700
417	18.20	Colocación de polarizado vidrio fijo lateral RH	Unidad	1	EVENTO	14.700
418	**19**	**SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOLSAS DE AIRE - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**8.682.800**
419	19.1	Air Bag Conductor	Unidad	1	EVENTO	2.261.350
420	19.2	Air Bag Pasajero	Unidad	1	EVENTO	3.050.250
421	19.3	Disco Air Bag	Unidad	1	EVENTO	281.750
422	19.4	Modulo Control Air Bag	Unidad	1	EVENTO	1.624.350
423	19.5	Cinturón Seguridad LH	Unidad	1	EVENTO	480.200
424	19.6	Cinturón Seguridad RH	Unidad	1	EVENTO	480.200
425	19.7	Hebilla Cinturón LH	Unidad	1	EVENTO	252.350
426	19.8	Hebilla Cinturón RH	Unidad	1	EVENTO	252.350
427	**20**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - HYUNDAI H-1 MINIBUS**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**5.923.610**
428	20.1	Tanque de Combustible	Unidad	1	EVENTO	944.230
429	20.2	Tapa Tanque de Combustible	Unidad	1	EVENTO	944.230
430	20.3	Bomba Combustible	Unidad	1	EVENTO	468.930
431	20.4	Bomba Alimentadora de Combustible	Unidad	1	EVENTO	468.930
432	20.5	Flotador Combustible	Unidad	1	EVENTO	185.710
433	20.6	Sensor filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	185.710
434	20.7	Pedal Acelerador	Unidad	1	EVENTO	350.350
435	20.8	Conjunto soporte filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	171.500
436	20.9	Solenoide Bomba Alta	Unidad	1	EVENTO	73.500
437	20.10	Sensor de presión Common Rail	Unidad	1	EVENTO	245.000
438	20.11	Limitador de presión del Common Rail	Unidad	1	EVENTO	185.710
439	20.12	Juego de Canos de Combustible	Unidad	1	EVENTO	185.710
440	20.13	Manguera de conexión de tanque de Combustible	Unidad	1	EVENTO	171.500
441	20.14	Sensor de temperatura combustible	Unidad	1	EVENTO	735.000

Molinas Import
Mil Molinas
Montevideo 935 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

442	20.15	Sensor presión combustible	Unidad	1	EVENTO	171.500
443	20.16	Tubo common rail	Unidad	1	EVENTO	171.500
444	20.17	Válvula EGR	Unidad	1	EVENTO	264.600
445	**21**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**32.960.033**
446	21.1	Juego de pistón	Unidad	1	EVENTO	1.078.000
447	21.2	Juego de camisa	Unidad	1	EVENTO	588.000
448	21.3	Casquillo de biela	Unidad	1	EVENTO	147.000
449	21.4	Casquillo de bancada	Unidad	1	EVENTO	196.000
450	21.5	Casquillo de leva	Unidad	1	EVENTO	122.500
451	21.6	Cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	2.562.700
452	21.7	Biela	Unidad	1	EVENTO	245.000
453	21.8	Balanceador	Unidad	1	EVENTO	264.600
454	21.9	Buje de biela	Unidad	1	EVENTO	171.500
455	21.10	Juego de aros	Unidad	1	EVENTO	321.639
456	21.11	Guías de válvulas	Unidad	1	EVENTO	480.752
457	21.12	Juego de válvulas	Unidad	1	EVENTO	1.090.400
458	21.13	Juego de reten de válvulas	Unidad	1	EVENTO	395.033
459	21.14	Válvulas de Admisión	Unidad	1	EVENTO	98.000
460	21.15	Válvulas de Escape	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
461	21.16	Árbol de levas de Escape	Unidad	1	EVENTO	147.000
462	21.17	Junta de múltiple de admisión	Unidad	1	EVENTO	122.500
463	21.18	Junta de múltiple de escape	Unidad	1	EVENTO	137.200
464	21.19	Calce lateral	Unidad	1	EVENTO	130.501
465	21.20	Teclado balancín	Unidad	1	EVENTO	171.500
466	21.21	Rectificación de cilindros	Unidad	1	EVENTO	78.263
467	21.22	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	858.705
468	21.23	Rectificación de leva	Unidad	1	EVENTO	171.500

Molinas Import.
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas1764@hotmail.com

469	21.24	Rectificación de eje de leva balanceador	Unidad	1	EVENTO	186.200
470	21.25	Cepillado de tapa motor	Unidad	1	EVENTO	220.500
471	21.26	Correa dentada	Unidad	1	EVENTO	424.127
472	21.27	Cambiar polea ruleman tensor de correas	Unidad	1	EVENTO	122.500
473	21.28	Cambiar correa / cadena de distribución	Unidad	1	EVENTO	196.000
474	21.29	Bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO	8.000.000
475	21.30	Reparación de bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO	1.400.000
476	21.31	Mantenimiento y limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO	196.000
477	21.32	Mantenimiento y limpieza de picos inyector	Unidad	1	EVENTO	93.100
478	21.33	Picos inyectores	Unidad	1	EVENTO	1.274.000
479	21.34	Turbo	Unidad	1	EVENTO	4.468.800
480	21.35	Mantenimiento de turbo	Unidad	1	EVENTO	882.000
481	21.36	Reparación de turbo	Unidad	1	EVENTO	1.300.000
482	21.37	Indicador nivel de aceite	Unidad	1	EVENTO	117.600
483	21.38	Tubo medidor de aceite	Unidad	1	EVENTO	147.000
484	21.39	Aceite motor por litro	Unidad	1	EVENTO	26.460
485	21.40	Filtro de aceite	Unidad	1	EVENTO	147.000
486	21.41	Filtro de aire	Unidad	1	EVENTO	117.600
487	21.42	Filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	220.500
488	21.43	Cambiar polea de cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
489	21.44	Cabo de velocímetro	Unidad	1	EVENTO	294.000
490	21.45	Cabo acelerador	Unidad	1	EVENTO	473.404
491	21.46	Ruleman tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	103.098
492	21.47	Reten frente motor	Unidad	1	EVENTO	137.200
493	21.48	Junta balancín	Unidad	1	EVENTO	51.651
494	21.49	Soporte motor	Unidad	1	EVENTO	833.000
495	**22**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJA - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**27.101.831**
496	22.1	Caja de transferencias	Unidad	1	EVENTO	4.900.000

Molinas Import
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas...@hotmail.com

497	22.2	Modulo control	Unidad	1	EVENTO	3.332.000
498	22.3	Inhibidor	Unidad	1	EVENTO	588.000
499	22.4	Interruptor	Unidad	1	EVENTO	686.000
500	22.5	Generador de pulso A	Unidad	1	EVENTO	833.000
501	22.6	Generador de pulso B	Unidad	1	EVENTO	882.000
502	22.7	Homocinéticas	Unidad	1	EVENTO	784.000
503	22.8	Masas delanteras	Unidad	1	EVENTO	2.205.000
504	22.9	Punta ejes	Unidad	1	EVENTO	294.000
505	22.10	Masas traseras	Unidad	1	EVENTO	1.078.000
506	22.11	Cardan completo	Unidad	1	EVENTO	588.000
507	22.12	Crucetas cardan	Unidad	1	EVENTO	245.000
508	22.13	Centralizador del cardan	Unidad	1	EVENTO	220.500
509	22.14	Cabo de cambio	Unidad	1	EVENTO	147.000
510	22.15	Convertidor	Unidad	1	EVENTO	2.450.000
511	22.16	Carter	Unidad	1	EVENTO	122.500
512	22.17	Juego de discos TA	Unidad	1	EVENTO	735.000
513	22.18	Conjunto de discos TA	Unidad	1	EVENTO	588.000
514	22.19	Reten selector de cambio	Unidad	1	EVENTO	39.131
515	22.20	Juego de juntas de caja	Unidad	1	EVENTO	147.000
516	22.21	Aceite para caja por litro	Unidad	1	EVENTO	44.100
517	22.22	Filtro para caja automática	Unidad	1	EVENTO	117.600
518	22.23	Reparación de turbina (Caja automática)	Unidad	1	EVENTO	980.000
519	22.24	Caja de valvulas (Caja automática)	Unidad	1	EVENTO	2.940.000
520	22.25	Juego de reparación (Caja automática)	Unidad	1	EVENTO	1.715.000
521	22.26	Soporte caja	Unidad	1	EVENTO	441.000
522	**23**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DIFERENCIAL DELANTERO - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**10.100.717**
523	23.1	Caja completa de diferencial	Unidad	1	EVENTO	4.500.000

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas.pluvio@hotmail.com

524	23.2	Corona y piñón de dif. 4 x 4	Unidad	1	EVENTO	3.185.000
525	23.3	Ruleman de piñón	Unidad	1	EVENTO	490.000
526	23.4	Ruleman bancada de corona	Unidad	1	EVENTO	539.000
527	23.5	Calce satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	708.155
528	23.6	Engranaje satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	255.202
529	23.7	Perno de satélite	Unidad	1	EVENTO	147.000
530	23.8	Reten de piñón	Unidad	1	EVENTO	98.000
531	23.9	Tuerca de piñón	Unidad	1	EVENTO	29.400
532	23.10	Espaciador	Unidad	1	EVENTO	122.500
533	23.11	Aceite diferencial delantero por litro	Unidad	1	EVENTO	26.460
534	**24**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.109.746**
535	24.1	Corona y piñón	Unidad	1	EVENTO	1.146.669
536	24.2	Ruleman de pinon	Unidad	1	EVENTO	163.431
537	24.3	Ruleman lateral de corona	Unidad	1	EVENTO	163.431
538	24.4	Calce satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	708.155
539	24.5	Engranaje satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	73.500
540	24.6	Perno de satélite	Unidad	1	EVENTO	117.600
541	24.7	Reten de piñón	Unidad	1	EVENTO	171.500
542	24.8	Juego placa de embrague (Autoblocante)	Unidad	1	EVENTO	245.000
543	24.9	Juego arandela de empuje (Autoblocante)	Unidad	1	EVENTO	294.000
544	24.10	Aceite diferencial trasero por litro	Unidad	1	EVENTO	26.460
545	**25**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**6.360.200**
546	25.1	Munequin c/u	Unidad	1	EVENTO	264.600
547	25.2	Extremo de dirección c/u	Unidad	1	EVENTO	392.000
548	25.3	Barra larga de dirección	Unidad	1	EVENTO	980.000
549	25.4	Amortiguador de dirección	Unidad	1	EVENTO	264.600
550	25.5	Barra corta	Unidad	1	EVENTO	147.000

Moli Barcelpori
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0[illegible]
E-mail: moli[illegible]hotmail.com

FOLIO NATO

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

551	25.6	Brazo Z	Unidad	1	EVENTO	196.000
552	25.7	Brazo pitman	Unidad	1	EVENTO	264.600
553	25.8	Árbol de dirección	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
554	25.9	Reparación Sinfín	Unidad	1	EVENTO	588.000
555	25.10	Reparación cremallera	Unidad	1	EVENTO	906.500
556	25.11	Prekat	Unidad	1	EVENTO	171.500
557	25.12	Guardapolvo cremallera	Unidad	1	EVENTO	68.600
558	25.13	Reparación bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	588.000
559	25.14	Cano de alta presión	Unidad	1	EVENTO	147.000
560	25.15	Correa de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	156.800
561	**26**	**SERVICIO DE: REPARACIÓN DE SUSPENSION - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**5.654.015**
562	26.1	Amortiguadores delanteros	Unidad	1	EVENTO	357.317
563	26.2	Bujes parrilla superior	Unidad	1	EVENTO	107.800
564	26.3	Bujes parrilla inferior	Unidad	1	EVENTO	122.500
565	26.4	Rotulas superior	Unidad	1	EVENTO	220.500
566	26.5	Rotulas inferior	Unidad	1	EVENTO	305.395
567	26.6	Bujes parrilla estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	107.800
568	26.7	Bieleta barra estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	303.563
569	26.8	Taqueadores	Unidad	1	EVENTO	98.000
570	26.9	Barra de torsión	Unidad	1	EVENTO	1.034.000
571	26.10	Regulador barra de torsión	Unidad	1	EVENTO	147.000
572	26.11	Bujes elásticos trasero	Unidad	1	EVENTO	68.600
573	26.12	Encurvar elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	294.000
574	26.13	Grillete elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	107.800
575	26.14	1ra. Hoja elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	73.500
576	26.15	2da. Hoja elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	73.500
577	26.16	Centralizador elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	73.500
578	26.17	Amortiguadores trasero	Unidad	1	EVENTO	357.317

Montevideo 955 / Asunción

Misión: "Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"
Visión: "Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"

Dra. Ana Rosa Ortiz Grüner
DECANA
FCV - UNA

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

579	26.18	Bujes elásticos delantero	Unidad	1	EVENTO	686.000
580	26.19	Espiral de suspensión delantero	Unidad	1	EVENTO	251.539
581	26.20	Bujes horizontal delantero	Unidad	1	EVENTO	206.061
582	26.21	Bujes tensor soporte diferencial delantero	Unidad	1	EVENTO	39.131
583	26.22	Espiral de suspensión trasero	Unidad	1	EVENTO	274.737
584	26.23	Torreta superior de amortiguador	Unidad	1	EVENTO	256.255
585	26.24	Guardapolvo de amortig. con taqueador	Unidad	1	EVENTO	88.200
586	**27**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.127.831**
587	27.1	Ruleman masa interior delantero	Unidad	1	EVENTO	214.403
588	27.2	Ruleman masa exterior delantero	Unidad	1	EVENTO	555.577
589	27.3	Reten de masa delantero	Unidad	1	EVENTO	122.500
590	27.4	Ruleman carcaza	Unidad	1	EVENTO	73.500
591	27.5	Reten carcaza	Unidad	1	EVENTO	107.800
592	27.6	Reten palier delantero	Unidad	1	EVENTO	98.000
593	27.7	Homocinética	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
594	27.8	Guardapolvo homocinética	Unidad	1	EVENTO	264.600
595	27.9	Guardapolvo trizeta	Unidad	1	EVENTO	73.500
596	27.10	Ruleman rodillo punta eje	Unidad	1	EVENTO	112.700
597	27.11	Ruleman doble de masa delantero	Unidad	1	EVENTO	269.500
598	27.12	Prisionero de rueda	Unidad	1	EVENTO	10.751
599	**28**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**2.740.712**
600	28.1	Prisionero de rueda	Unidad	1	EVENTO	10.751
601	28.2	Ruleman palier trasero	Unidad	1	EVENTO	1.039.461
602	28.3	Reten palier trasero	Unidad	1	EVENTO	245.000
603	28.4	Reten de masa trasero	Unidad	1	EVENTO	147.000
604	28.5	Palier trasero	Unidad	1	EVENTO	980.000
605	28.6	Cruceta cardan	Unidad	1	EVENTO	318.500

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Misión: *"Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"*
Visión: *"Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"*

606	**29**	**SERVICIO DE: REPARACION DE FRENO - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**5.634.755**
607	29.1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	434.301
608	29.2	Rectificar discos de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	196.000
609	29.3	Cano flexible de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	39.131
610	29.4	Cano flexible de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	39.131
611	29.5	Bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	220.500
612	29.6	Juego de reparo bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	588.000
613	29.7	Juego de reparo mordaza de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	245.000
614	29.8	Depresor de freno	Unidad	1	EVENTO	195.887
615	29.9	Fibra de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	294.000
616	29.10	Rectificación Tambor de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	196.000
617	29.11	Cilindro de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	1.689.081
618	29.12	Cabo de freno de mano	Unidad	1	EVENTO	264.600
619	29.13	Regulación de freno de mano	Unidad	1	EVENTO	13.230
620	29.14	Juego de reparo freno trasero	Unidad	1	EVENTO	169.841
621	29.15	Pastillas de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	254.761
622	29.16	Seguro de Pastillas de freno	Unidad	1	EVENTO	254.761
623	29.17	Fluido de freno por litro	Unidad	1	EVENTO	24.500
624	29.18	Disco de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	516.031
625	**30**	**SERVICIO DE: REPARACION DE FRENO ABS - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**4.174.800**
626	30.1	Sensor ABS Del. LH	Unidad	1	EVENTO	242.550
627	30.2	Sensor ABS Del. RH	Unidad	1	EVENTO	242.550
628	30.3	Sensor ABS Tras. LH	Unidad	1	EVENTO	233.730
629	30.4	Sensor ABS Tras. RH	Unidad	1	EVENTO	233.730
630	30.5	Engranaje de Sensor de la rueda ABS	Unidad	1	EVENTO	233.730
631	30.6	Modulo Hidráulico ABS	Unidad	1	EVENTO	2.851.310
632	30.7	Juego de reparo de ABS	Unidad	1	EVENTO	137.200
633	**31**	**SERVICIO DE: REPARACION PARTE ELECTRICA - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**30.217.295**

MOINOS WILSON
Montevideo 965 / Encarnación
Cel: 0982 93 72 51

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS VITAM IMPENDERE VERO DECANATO FCV-UNA

634	31.1	Faro delantero c/u	Unidad	1	EVENTO	2.205.000
635	31.2	Faro trasero c/u	Unidad	1	EVENTO	1.960.000
636	31.3	Faro de posición c/u	Unidad	1	EVENTO	117.376
637	31.4	Faro de busca huella c/u	Unidad	1	EVENTO	318.500
638	31.5	Faro Techo	Unidad	1	EVENTO	161.700
639	31.6	Faro Techo Frente	Unidad	1	EVENTO	78.400
640	31.7	Foco alta y baja	Unidad	1	EVENTO	156.800
641	31.8	Focos de filamentos	Unidad	1	EVENTO	14.700
642	31.9	Focos de 1 filamento	Unidad	1	EVENTO	8.820
643	31.10	Focos de busca huela	Unidad	1	EVENTO	63.700
644	31.11	Focos de luz de techo c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
645	31.12	Focos de luz de chapa c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
646	31.13	Focos de luz de puertas delanteras c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
647	31.14	Focos de luz de freno c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
648	31.15	Focos de tercera luz de freno	Unidad	1	EVENTO	9.800
649	31.16	Palanca comando de senalero	Unidad	1	EVENTO	666.306
650	31.17	Tambor y llave de contacto	Unidad	1	EVENTO	255.202
651	31.18	Terminal de bateria	Unidad	1	EVENTO	74.053
652	31.19	Alternador	Unidad	1	EVENTO	1.470.000
653	31.20	Reparación de alternador	Unidad	1	EVENTO	318.500
654	31.21	Ruleman de alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
655	31.22	Rotor de Alternador	Unidad	1	EVENTO	102.900
656	31.23	Estator de Alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
657	31.24	Correa de Alternador	Unidad	1	EVENTO	196.000
658	31.25	Polea de alternador	Unidad	1	EVENTO	343.000
659	31.26	Despresor de freno del alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
660	31.27	Rebobinado de alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
661	31.28	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel.: 0982 63 72 51
E-mail: molinas.py@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION DECANATO UNA

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

662	31.29	Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
663	31.30	Interruptor de busca huella	Unidad	1	EVENTO	148.225
664	31.31	Regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	516.950
665	31.32	Plaqueta de diodo	Unidad	1	EVENTO	258.051
666	31.33	Reten depresor	Unidad	1	EVENTO	47.432
667	31.34	Relay de señalero	Unidad	1	EVENTO	194.971
668	31.35	Carcasa de arranque	Unidad	1	EVENTO	56.806
669	31.36	Campana de arranque	Unidad	1	EVENTO	122.500
670	31.37	Bendix de arranque	Unidad	1	EVENTO	196.000
671	31.38	Carbón de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	122.500
672	31.39	Porta Carbón de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	56.806
673	31.40	Plaqueta de automático	Unidad	1	EVENTO	482.621
674	31.41	inducibo	Unidad	1	EVENTO	352.800
675	31.42	Relay de aire	Unidad	1	EVENTO	50.973
676	31.43	Campo de arranque	Unidad	1	EVENTO	206.033
677	31.44	Ruleman de arranque	Unidad	1	EVENTO	206.033
678	31.45	Reductora de arranque	Unidad	1	EVENTO	206.033
679	31.46	Motor de arranque completo	Unidad	1	EVENTO	1.029.000
680	31.47	Motor limpia parabrisas delantero	Unidad	1	EVENTO	1.327.296
681	31.48	Sistema de cepillo limpia parabrisas delantero	Unidad	1	EVENTO	245.000
682	31.49	Motor limpia parabrisa trasero	Unidad	1	EVENTO	784.000
683	31.50	Sistema de cepillo limpia parabrisa trasero	Unidad	1	EVENTO	441.000
684	31.51	Bujias incandescentes	Unidad	1	EVENTO	39.131
685	31.52	Bulbo de aceite	Unidad	1	EVENTO	97.503
686	31.53	Bulbo de electro ventilador	Unidad	1	EVENTO	1.074.477
687	31.54	Bulbo de temperatura	Unidad	1	EVENTO	220.500
688	31.55	Bulbo de reversa	Unidad	1	EVENTO	107.800
689	31.56	Bulbo de freno	Unidad	1	EVENTO	58.800

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0962 93 72 51
E-mail: molinas75@hotmail.com

Misión: *"Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"*
Visión: *"Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"*
DECANO
FCV - UNA

690	31.57	Relay de arranque	Unidad	1	EVENTO	117.600
691	31.58	Relay para parte eléctrica	Unidad	1	EVENTO	98.000
692	31.59	Plaqueta eléctrica de acond. De aire	Unidad	1	EVENTO	1.739.036
693	31.60	Fusible p/u	Unidad	1	EVENTO	24.500
694	31.61	Ficha para parte eléctrica	Unidad	1	EVENTO	29.400
695	31.62	Bocina	Unidad	1	EVENTO	189.372
696	31.63	Bobina de parte eléctrica	Unidad	1	EVENTO	189.372
697	31.64	Bujía para motor	Unidad	1	EVENTO	98.000
698	31.65	Cable para bujía	Unidad	1	EVENTO	189.372
699	31.66	Distribuidor de corriente para motor	Unidad	1	EVENTO	189.372
700	31.67	Tapa Distribuidor de corriente para motor	Unidad	1	EVENTO	189.372
701	31.68	Rotor de distribución de corriente para motor	Unidad	1	EVENTO	189.372
702	31.69	Marcador de combustible unidad tanque	Unidad	1	EVENTO	1.715.000
703	31.70	Reparación de encendedor eléctrico	Unidad	1	EVENTO	27.440
704	31.71	Encendedor eléctrico	Unidad	1	EVENTO	45.276
705	31.72	Reparación de auto radio	Unidad	1	EVENTO	60.025
706	31.73	Perilla de estacionamiento	Unidad	1	EVENTO	61.740
707	31.74	Perilla de desplazamiento de asiento	Unidad	1	EVENTO	61.740
708	31.75	Panel digital de control de audio y sonido	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
709	31.76	Reparación de Panel digital de control de audio y sonido	Unidad	1	EVENTO	465.500
710	31.77	Comando central de control de audio y sonido de volante	Unidad	1	EVENTO	686.000
711	31.78	Reparación de Comando central de control de audio y sonido de volante	Unidad	1	EVENTO	318.500
712	31.79	Reparación de Perilla de acción de funciones de audio y sonido del volante	Unidad	1	EVENTO	61.740
713	31.80	Comando central de bloqueo de puertas	Unidad	1	EVENTO	343.000
714	31.81	Perilla de levanta vidrio	Unidad	1	EVENTO	61.740
715	31.82	Comando central de levanta vidrio	Unidad	1	EVENTO	343.000
716	31.83	Mecanismos de lev vid delant izq.	Unidad	1	EVENTO	318.500
717	31.84	Mecanismos de lev vid delant der.	Unidad	1	EVENTO	318.500

Molinas Import
de Miguel Molinas
Mariscal Lopez Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas79pv@hotmail.com

Prof. Dr. Oscar Mitre Griner
DECANO
FCV - UNA

718	31.85	Mecanismos de lev vid tras izq.	Unidad	1	EVENTO	318.500
719	31.86	Mecanismos de lev vid tras der.	Unidad	1	EVENTO	318.500
720	31.87	Motor Levanta vidrio Del. LH	Unidad	1	EVENTO	318.500
721	31.88	Motor Levanta vidrio Del. RH	Unidad	1	EVENTO	318.500
722	31.89	Motor Levanta vidrio Tras. LH	Unidad	1	EVENTO	318.500
723	31.90	Motor Levanta vidrio Tras. RH	Unidad	1	EVENTO	318.500
724	31.91	Retrovisor eléctrico	Unidad	1	EVENTO	260.166
725	31.92	Antena centro techo	Unidad	1	EVENTO	260.166
726	31.93	Batería	Unidad	1	EVENTO	318.500
727	31.94	Verificación y recarga de batería	Unidad	1	EVENTO	13.446
728	**32**	**SERVICIO DE: GOMERIA - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**1.480.800**
729	32.1	Montaje, desmontaje e instalación de llantas y neumáticos	Unidad	1	EVENTO	29.400
730	32.2	Cubierta	Unidad	1	EVENTO	411.600
731	32.3	Cámara para cubierta	Unidad	1	EVENTO	73.500
732	32.4	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1	EVENTO	39.200
733	32.5	Tapa pico de válvula para rueda	Unidad	1	EVENTO	1.000
734	32.6	Llantas	Unidad	1	EVENTO	735.000
735	32.7	Reparación de Llanta	Unidad	1	EVENTO	147.000
736	32.8	Taza Rueda	Unidad	1	EVENTO	44.100
737	**33**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**5.358.322**
738	33.1	Bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	606.991
739	33.2	Reparación de Bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	333.200
740	33.3	Radiador	Unidad	1	EVENTO	1.960.000
741	33.4	Reparación Radiador	Unidad	1	EVENTO	196.000
742	33.5	Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	220.500
743	33.6	Junta Bomba Agua	Unidad	1	EVENTO	78.263
744	33.7	Ventilador de radiador	Unidad	1	EVENTO	857.500

Molinas Import
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
Email: importmolinas@hotmail.com

DECANO
FCV - UNA

745	33.8	Reservorio de agua radiador	Unidad	1	EVENTO	242.281
746	33.9	Agua refrigerante c/aditivo por litro	Unidad	1	EVENTO	4.900
747	33.10	Paleta ventilador	Unidad	1	EVENTO	229.258
748	33.11	Cano salida de agua de reservorio	Unidad	1	EVENTO	65.929
749	33.12	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	EVENTO	98.000
750	33.13	Manguera de radiador superior	Unidad	1	EVENTO	98.000
751	33.14	Guía ventilador	Unidad	1	EVENTO	29.400
752	33.15	Tapa radiador	Unidad	1	EVENTO	68.600
753	33.16	Goma soporte radiador	Unidad	1	EVENTO	44.100
754	33.17	Enfriador de aceite	Unidad	1	EVENTO	29.400
755	33.18	Termostato de agua	Unidad	1	EVENTO	196.000
756	**34**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE DE ACONDICIONADO - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**11.480.700**
757	34.1	Compresor	Unidad	1	EVENTO	4.018.000
758	34.2	Embrague de compresor	Unidad	1	EVENTO	245.000
759	34.3	Disco de Compresor A/C	Unidad	1	EVENTO	150.920
760	34.4	Bobina Compresor A/C	Unidad	1	EVENTO	360.150
761	34.5	Polea Compresor A/C	Unidad	1	EVENTO	342.020
762	34.6	Reten Compresor	Unidad	1	EVENTO	68.600
763	34.7	Correa de aire acondicionado	Unidad	1	EVENTO	68.600
764	34.8	Evaporizador	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
765	34.9	Filtro de aire interno	Unidad	1	EVENTO	68.600
766	34.10	Carga de gas R 134 Ecológico	Unidad	1	EVENTO	147.000
767	34.11	Actuador	Unidad	1	EVENTO	142.590
768	34.12	Manguera de alta y baja	Unidad	1	EVENTO	196.000
769	34.13	Juego de mangueras de calefacción	Unidad	1	EVENTO	1.470.000
770	34.14	Mantenimiento del sistema de aire acondicionado	Unidad	1	EVENTO	264.600
771	34.15	Presostato	Unidad	1	EVENTO	171.500

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0962 93 72 51
Email: [illegible]@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – DECANATURA

772	34.16	Comando Interruptor A/C	Unidad	1	EVENTO	812.910
773	34.17	Comando Interruptor de velocidad de aire	Unidad	1	EVENTO	812.910
774	34.18	Termostato de A.A.	Unidad	1	EVENTO	171.500
775	34.19	Junta de Termostato	Unidad	1	EVENTO	9.800
776	34.20	Válvula expansora	Unidad	1	EVENTO	735.000
777	**35**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**19.111.912**
778	35.1	Cano de escape	Unidad	1	EVENTO	308.700
779	35.2	Goma soporte de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	58.800
780	35.3	Flexible de cao de escape	Unidad	1	EVENTO	122.500
781	35.4	Reparación de silenciador de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	122.500
782	35.5	Prisionero de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	58.800
783	35.6	Membrana aislante de calor	Unidad	1	EVENTO	154.350
784	35.7	Reparación de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	109.760
785	35.8	Tanque Deposito Limpiaparabrisas	Unidad	1	EVENTO	109.760
786	35.9	Chapería completa, preparada para pintar	Unidad	1	EVENTO	960.400
787	35.10	Reparación Tapa tanque	Unidad	1	EVENTO	107.800
788	35.11	Pulido completo	Unidad	1	EVENTO	294.000
789	35.12	Pintura completa, incluyendo calcomanía y logos	Unidad	1	EVENTO	2.450.000
790	35.13	Pintura de llantas	Unidad	1	EVENTO	39.200
791	35.14	Cambio de guardabarros delanteros	Unidad	1	EVENTO	377.300
792	35.15	Cambio de guardabarros traseros	Unidad	1	EVENTO	377.300
793	35.16	Reparación de paragolpes delanteros y pintado	Unidad	1	EVENTO	188.650
794	35.17	Reparación de paragolpes traseros y pintado	Unidad	1	EVENTO	301.840
795	35.18	Cambio de envolvente interior de guardabarros	Unidad	1	EVENTO	85.750
796	35.19	Cepillo de limpia parabrisas delantero	Unidad	1	EVENTO	39.200
797	35.20	Cepillo de limpia parabrisas trasero	Unidad	1	EVENTO	19.600
798	35.21	Compartimiento de carga completo	Unidad	1	EVENTO	392.000

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 12 31
E-mail: molinas.import@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIA
DECANATO
FCV-UNA

799	35.22	Panel Frontal	Unidad	1	EVENTO	872.200
800	35.23	Rejilla Aire delantero	Unidad	1	EVENTO	147.000
801	35.24	Rejilla Aire trasero	Unidad	1	EVENTO	147.000
802	35.25	Guantera central	Unidad	1	EVENTO	245.000
803	35.26	Guantera sobre panel frontal	Unidad	1	EVENTO	245.000
804	35.27	Guantera lado acompañante	Unidad	1	EVENTO	245.000
805	35.28	Cenicero	Unidad	1	EVENTO	127.400
806	35.29	Parasol LH/RH	Unidad	1	EVENTO	156.800
807	35.30	Bisagra Capot	Unidad	1	EVENTO	44.100
808	35.31	Panel Techo	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
809	35.32	Tapa Trasera	Unidad	1	EVENTO	1.274.000
810	35.33	Panel de Puerta Del.	Unidad	1	EVENTO	1.259.300
811	35.34	Panel de Puerta Tras.	Unidad	1	EVENTO	882.000
812	35.35	Cerradura Pta. Del. Izq.	Unidad	1	EVENTO	392.000
813	35.36	Cerradura Pta. Del. der.	Unidad	1	EVENTO	392.000
814	35.37	Cerradura Pta. Tras. izq.	Unidad	1	EVENTO	294.000
815	35.38	Cerradura Pta. Tras. der.	Unidad	1	EVENTO	294.000
816	35.39	Cerradura Tapa Tras.	Unidad	1	EVENTO	245.000
817	35.40	Juego Cerraduras con Llave	Unidad	1	EVENTO	600.250
818	35.41	Manija puerta externa	Unidad	1	EVENTO	159.250
819	35.42	Manija puerta interna	Unidad	1	EVENTO	56.350
820	35.43	Amortiguador Tapa Trasera	Unidad	1	EVENTO	106.820
821	35.44	Alerón Trasero	Unidad	1	EVENTO	705.110
822	35.45	Retrovisor Pta. Del. LH	Unidad	1	EVENTO	260.166
823	35.46	Retrovisor Pta. Del. RH	Unidad	1	EVENTO	260.166
824	35.47	Moldura Pta. Del. LH	Unidad	1	EVENTO	350.350
825	35.48	Moldura Pta. Del. RH	Unidad	1	EVENTO	350.350
826	35.49	Moldura Parabrisa Del.	Unidad	1	EVENTO	174.930

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel.: 0982 93 72 51
E-mail: molinas.cev@hotmail.com

Misión: "Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"
Visión: "Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"

FCV - UNA

827	35.50	Moldura Delantero	Unidad	1	EVENTO	100.450
828	35.51	Moldura Trasero	Unidad	1	EVENTO	154.350
829	35.52	Moldura Central Zócalo	Unidad	1	EVENTO	291.550
830	35.53	Goma Puertas	Unidad	1	EVENTO	20.580
831	35.54	Goma Tapa Trasera	Unidad	1	EVENTO	134.750
832	35.55	Guardafango Del.	Unidad	1	EVENTO	96.530
833	35.56	Guardafango Tras.	Unidad	1	EVENTO	124.950
834	**36**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO O REPARACION DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**2.748.900**
835	36.1	Tapizado de asientos delanteros LH	Unidad	1	EVENTO	264.600
836	36.2	Tapizado de asientos delanteros RH	Unidad	1	EVENTO	264.600
837	36.3	Tapizado de asientos de pasajeros	Unidad	1	EVENTO	264.600
838	36.4	Tapizado de puerta del. Izq.	Unidad	1	EVENTO	245.000
839	36.5	Tapizado de puerta del. der.	Unidad	1	EVENTO	245.000
840	36.6	Tapizado de puerta tras. Izq.	Unidad	1	EVENTO	254.800
841	36.7	Tapizado de puerta tras. der.	Unidad	1	EVENTO	254.800
842	36.8	Tapizado de techo	Unidad	1	EVENTO	259.700
843	36.9	Tapizado de piso	Unidad	1	EVENTO	254.800
844	36.10	Juego de alfombras de goma	Unidad	1	EVENTO	147.000
845	36.11	Limpieza integral de tapizado	Unidad	1	EVENTO	294.000
846	**37**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO, REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJO VEHICULAR - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.861.690**
847	37.1	Espejo Interior	Unidad	1	EVENTO	29.400
848	37.2	Espejo Retrovisor	Unidad	1	EVENTO	356.230
849	37.3	Parabrisa delantero	Unidad	1	EVENTO	784.000
850	37.4	Parabrisa trasero	Unidad	1	EVENTO	588.000
851	37.5	Vidrio Pta. Del. LH	Unidad	1	EVENTO	365.540
852	37.6	Vidrio Pta. Del. RH	Unidad	1	EVENTO	365.540

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas7spv@hotmail.com

Misión: "Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"
Visión: "Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DECANATO FCV - UNA

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

853	37.7	Vidrio Pta. Trasera LH	Unidad	1	EVENTO	365.540
854	37.8	Vidrio Pta. Trasera RH	Unidad	1	EVENTO	365.540
855	37.9	Vidrio lateral fijo	Unidad	1	EVENTO	171.500
856	37.10	Pulido completo	Unidad	1	EVENTO	294.000
857	37.11	Colocación de polarizado parabrisa delantero	Unidad	1	EVENTO	58.800
858	37.12	Colocación de polarizado parabrisa trasero	Unidad	1	EVENTO	44.100
859	37.13	Colocación de polarizado vidrio delantero LH	Unidad	1	EVENTO	14.700
860	37.14	Colocación de polarizado vidrio delantero RH	Unidad	1	EVENTO	14.700
861	37.15	Colocación de polarizado vidrio trasero LH	Unidad	1	EVENTO	14.700
862	37.16	Colocación de polarizado vidrio trasero RH	Unidad	1	EVENTO	14.700
863	37.17	Colocación de polarizado vidrios Fijos Laterales	Unidad	1	EVENTO	14.700
864	**38**	**SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOLSAS DE AIRE - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**9.902.900**
865	38.1	Air Bag Conductor	Unidad	1	EVENTO	2.751.350
866	38.2	Air Bag Pasajero	Unidad	1	EVENTO	3.050.250
867	38.3	Disco Air Bag	Unidad	1	EVENTO	281.750
868	38.4	Modulo Control Air Bag	Unidad	1	EVENTO	1.624.350
869	38.5	Cinturón Seguridad LH	Unidad	1	EVENTO	845.250
870	38.6	Cinturón Seguridad RH	Unidad	1	EVENTO	845.250
871	38.7	Hebilla Cinturón LH	Unidad	1	EVENTO	252.350
872	38.8	Hebilla Cinturón RH	Unidad	1	EVENTO	252.350
873	**39**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - HYUNDAI SANTA FE**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**24.754.800**
874	39.1	Tanque de Combustible	Unidad	1	EVENTO	944.230
875	39.2	Tapa Tanque de Combustible	Unidad	1	EVENTO	450.800
876	39.3	Bomba Combustible	Unidad	1	EVENTO	833.000
877	39.4	Bomba de alta presión	Unidad	1	EVENTO	4.753.000
878	39.5	Flotador Combustible	Unidad	1	EVENTO	441.000
879	39.6	Sensor Nivel de combustible	Unidad	1	EVENTO	185.710

Mariaswiport
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción

DECANATO
UNA

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

880	39.7	Conjunto de Pedal Acelerador	Unidad	1	EVENTO	350.350
881	39.8	Conjunto soporte filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	171.500
882	39.9	Válvula de Solenoide	Unidad	1	EVENTO	294.000
883	39.10	Sensor de presión Common Rail	Unidad	1	EVENTO	1.470.000
884	39.11	Limitador de presión del Common Rail	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
885	39.12	Juego de Canos de Combustible	Unidad	1	EVENTO	1.960.000
886	39.13	Manguera de conexión de tanque de Combustible	Unidad	1	EVENTO	1.960.000
887	39.14	Sensor de temperatura combustible	Unidad	1	EVENTO	185.710
888	39.15	Sensor presión combustible	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
889	39.16	Sensor posición de cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	343.000
890	39.17	Sensor posición de árbol de levas	Unidad	1	EVENTO	588.000
891	39.18	Sensor de flujo de aire	Unidad	1	EVENTO	588.000
892	39.19	Tubo common rail	Unidad	1	EVENTO	171.500
893	39.20	Válvula de comtrol de aire	Unidad	1	EVENTO	980.000
894	39.21	Válvula EGR	Unidad	1	EVENTO	980.000
895	39.22	Unidad de Control	Unidad	1	EVENTO	4.655.000
896	**40**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**16.818.242**
897	40.1	Juego de pistón	Unidad	1	EVENTO	313.600
898	40.2	Juego de camisa	Unidad	1	EVENTO	99.519
899	40.3	Casquillo de biela	Unidad	1	EVENTO	26.950
900	40.4	Casquillo de bancada	Unidad	1	EVENTO	175.137
901	40.5	Casquillo de leva	Unidad	1	EVENTO	171.500
902	40.6	Cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	2.562.700
903	40.7	Biela	Unidad	1	EVENTO	245.000
904	40.8	Balanceador	Unidad	1	EVENTO	264.600
905	40.9	Buje de biela	Unidad	1	EVENTO	211.215
906	40.10	Juego de aros	Unidad	1	EVENTO	321.639
907	40.11	Guías de válvulas	Unidad	1	EVENTO	336.526

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
Email: molinas1985@gmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
DECANATURA
FCV - UNA

908	40.12	Juego de válvulas	Unidad	1	EVENTO	763.280
909	40.13	Juego de reten de válvulas	Unidad	1	EVENTO	276.523
910	40.14	Válvulas de Admisión	Unidad	1	EVENTO	98.000
911	40.15	Válvulas de Escape	Unidad	1	EVENTO	98.000
912	40.16	Árbol de levas de Escape	Unidad	1	EVENTO	441.000
913	40.17	Junta de múltiple de admisión	Unidad	1	EVENTO	98.000
914	40.18	Junta de múltiple de escape	Unidad	1	EVENTO	98.000
915	40.19	Calce lateral	Unidad	1	EVENTO	130.501
916	40.20	Teclado balancín	Unidad	1	EVENTO	73.500
917	40.21	Rectificación de cilindros	Unidad	1	EVENTO	78.263
918	40.22	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	251.093
919	40.23	Rectificación de leva	Unidad	1	EVENTO	52.175
920	40.24	Rectificación de eje de leva balanceador	Unidad	1	EVENTO	156.800
921	40.25	Cepillado de tapa motor	Unidad	1	EVENTO	123.916
922	40.26	Correa dentada	Unidad	1	EVENTO	298.900
923	40.27	Cambiar polea ruleman tensor de correas	Unidad	1	EVENTO	68.600
924	40.28	Cambiar correa / cadena de distribución	Unidad	1	EVENTO	73.500
925	40.29	Bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO	2.915.500
926	40.30	Reparación de bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO	161.700
927	40.31	Mantenimiento y limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO	58.800
928	40.32	Mantenimiento y limpieza de picos inyector	Unidad	1	EVENTO	49.000
929	40.33	Picos inyectores	Unidad	1	EVENTO	548.800
930	40.34	Turbo	Unidad	1	EVENTO	1.862.000
931	40.35	Mantenimiento de turbo	Unidad	1	EVENTO	66.150
932	40.36	Reparación de turbo	Unidad	1	EVENTO	490.000
933	40.37	Indicador nivel de aceite	Unidad	1	EVENTO	29.400
934	40.38	Tubo medidor de aceite	Unidad	1	EVENTO	29.400
935	40.39	Aceite motor por litro	Unidad	1	EVENTO	22.050

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76@hotmail.com

936	40.40	Filtro de aceite	Unidad	1	EVENTO	30.625
937	40.41	Filtro de aire	Unidad	1	EVENTO	52.634
938	40.42	Filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	318.500
939	40.43	Cambiar polea de cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
940	40.44	Cabo de velocímetro	Unidad	1	EVENTO	98.000
941	40.45	Cabo acelerador	Unidad	1	EVENTO	332.220
942	40.46	Ruleman tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	103.098
943	40.47	Reten frente motor	Unidad	1	EVENTO	73.500
944	40.48	Junta balancín	Unidad	1	EVENTO	51.651
945	40.49	Soporte motor	Unidad	1	EVENTO	391.777
946	**41**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**2.157.960**
947	41.1	Sincronizador de 1ra.	Unidad	1	EVENTO	58.800
948	41.2	Sincronizador de 2da.	Unidad	1	EVENTO	58.800
949	41.3	Sincronizador de 3ra.	Unidad	1	EVENTO	58.800
950	41.4	Sincronizador de 4ta.	Unidad	1	EVENTO	58.800
951	41.5	Sincronizador de 5ta.	Unidad	1	EVENTO	58.800
952	41.6	Eje ranurado	Unidad	1	EVENTO	98.000
953	41.7	Ruleman eje ranurado	Unidad	1	EVENTO	78.400
954	41.8	Eje de mando	Unidad	1	EVENTO	78.400
955	41.9	Ruleman eje de mando	Unidad	1	EVENTO	88.200
956	41.10	Eje cuádruple	Unidad	1	EVENTO	98.000
957	41.11	Ruleman	Unidad	1	EVENTO	107.800
958	41.12	Rodillo	Unidad	1	EVENTO	122.500
959	41.13	Engranaje de 1ra.	Unidad	1	EVENTO	85.750
960	41.14	Engranaje de 2da.	Unidad	1	EVENTO	85.750
961	41.15	Engranaje de 3ra.	Unidad	1	EVENTO	85.750
962	41.16	Engranaje de 4ta.	Unidad	1	EVENTO	85.750
963	41.17	Engranaje de 5ta.	Unidad	1	EVENTO	85.750

Molinas Import
Nicolas Molinas
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas[illegible]

DECANATO

964	41.18	Engranaje de marcha atrás	Unidad	1	EVENTO	78.400
965	41.19	Reten selector de cambio	Unidad	1	EVENTO	63.700
966	41.20	Juego de juntas de caja	Unidad	1	EVENTO	122.500
967	41.21	Aceite para caja por litro	Unidad	1	EVENTO	26.460
968	41.22	Cabo de Cambio	Unidad	1	EVENTO	252.350
969	41.23	Soporte caja	Unidad	1	EVENTO	220.500
970	**42**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DIFERENCIAL DELANTERO - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**2.575.979**
971	42.1	Corona y piñón	Unidad	1	EVENTO	1.146.669
972	42.2	Ruleman de piñón	Unidad	1	EVENTO	163.431
973	42.3	Ruleman bancada de corona	Unidad	1	EVENTO	163.431
974	42.4	Calce satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	708.155
975	42.5	Engranaje satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	255.202
976	42.6	Perno de satélite	Unidad	1	EVENTO	39.131
977	42.7	Reten de pinon	Unidad	1	EVENTO	73.500
978	42.8	Aceite diferencial delantero por litro	Unidad	1	EVENTO	26.460
979	**43**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.026.848**
980	43.1	Corona y piñón	Unidad	1	EVENTO	1.146.669
981	43.2	Ruleman de piñón	Unidad	1	EVENTO	163.431
982	43.3	Ruleman lateral de corona	Unidad	1	EVENTO	163.431
983	43.4	Calce satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	708.155
984	43.5	Engranaje satélite y planetario	Unidad	1	EVENTO	255.202
985	43.6	Perno de satélite	Unidad	1	EVENTO	73.500
986	43.7	Reten de piñón	Unidad	1	EVENTO	98.000
987	43.8	Juego placa de embrague (Autoblocante)	Unidad	1	EVENTO	196.000
988	43.9	Juego arandela de empuje (Autoblocante)	Unidad	1	EVENTO	196.000
989	43.10	Aceite diferencial trasero por litro	Unidad	1	EVENTO	26.460
990	**44**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**4.787.915**

Mónica Irigoyen
de Misiones
Montevideo 955 / Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: monica.irigoyen@hotmail.com

991	44.1	Munequin c/u	Unidad	1	EVENTO	149.085
992	44.2	Extremo de dirección c/u	Unidad	1	EVENTO	392.000
993	44.3	Barra larga de dirección	Unidad	1	EVENTO	171.500
994	44.4	Amortiguador de dirección	Unidad	1	EVENTO	122.500
995	44.5	Barra curbo	Unidad	1	EVENTO	107.800
996	44.6	Brazo Z	Unidad	1	EVENTO	220.500
997	44.7	Brazo pitman	Unidad	1	EVENTO	392.000
998	44.8	Árbol de dirección	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
999	44.9	Reparación Sinfín	Unidad	1	EVENTO	588.000
1000	44.10	Reparación cremallera	Unidad	1	EVENTO	214.130
1001	44.11	Prekat	Unidad	1	EVENTO	490.000
1002	44.12	Guardapolvo cremallera	Unidad	1	EVENTO	245.000
1003	44.13	Reparación bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	318.500
1004	44.14	Cano de alta presión	Unidad	1	EVENTO	73.500
1005	44.15	Correa de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	78.400
1006	**45**	**SERVICIO DE: REPARACION DE SUSPENSION - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**4.273.562**
1007	45.1	Amortiguadores delanteros	Unidad	1	EVENTO	357.317
1008	45.2	Bujes parrilla superior	Unidad	1	EVENTO	58.800
1009	45.3	Bujes parrilla inferior	Unidad	1	EVENTO	58.800
1010	45.4	Rotulas superior	Unidad	1	EVENTO	78.400
1011	45.5	Rotulas inferior	Unidad	1	EVENTO	305.395
1012	45.6	Bujes parrilla estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	49.000
1013	45.7	Bieleta barra estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	303.563
1014	45.8	Taqueadores	Unidad	1	EVENTO	34.864
1015	45.9	Barra de torsión	Unidad	1	EVENTO	1.034.000
1016	45.10	Regulador barra de torsión	Unidad	1	EVENTO	39.131
1017	45.11	Bujes elásticos trasero	Unidad	1	EVENTO	39.131
1018	45.12	Encurvar elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	39.131

Mónica Molinas
de Miguel Molinas
Matrícula 855 Asunción
Cel. 0962 [illegible]
E-mail: molinas76py@hotmail.com

1019	45.13	Grillete elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	39.131
1020	45.14	1ra. Hoja elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	73.500
1021	45.15	2da. Hoja elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	73.500
1022	45.16	Centralizador elástico trasero	Unidad	1	EVENTO	63.700
1023	45.17	Amortiguadores trasero	Unidad	1	EVENTO	357.317
1024	45.18	Perno elástico	Unidad	1	EVENTO	63.700
1025	45.19	Espiral de suspensión delantero	Unidad	1	EVENTO	251.539
1026	45.20	Bujes horizontal delantero	Unidad	1	EVENTO	206.061
1027	45.21	Bujes tensor soporte diferencial delantero	Unidad	1	EVENTO	156.800
1028	45.22	Espiral de suspensión trasero	Unidad	1	EVENTO	274.737
1029	45.23	Torreta superior de amortiguador	Unidad	1	EVENTO	256.255
1030	45.24	Guardapolvo de amortig. con taqueador	Unidad	1	EVENTO	59.790
1031	**46**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**2.481.031**
1032	46.1	Ruleman masa interior delantero	Unidad	1	EVENTO	214.403
1033	46.2	Ruleman masa exterior delantero	Unidad	1	EVENTO	555.577
1034	46.3	Reten de masa delantero	Unidad	1	EVENTO	107.800
1035	46.4	Ruleman carcaza	Unidad	1	EVENTO	58.800
1036	46.5	Reten carcaza	Unidad	1	EVENTO	73.500
1037	46.6	Reten palier delantero	Unidad	1	EVENTO	88.200
1038	46.7	Homocinética	Unidad	1	EVENTO	857.500
1039	46.8	Guardapolvo homocinética	Unidad	1	EVENTO	318.500
1040	46.9	Guardapolvo trizeta	Unidad	1	EVENTO	63.700
1041	46.10	Ruleman rodillo punta eje	Unidad	1	EVENTO	73.500
1042	46.11	Ruleman doble de masa delantero	Unidad	1	EVENTO	58.800
1043	46.12	Prisionero de rueda	Unidad	1	EVENTO	10.751
1044	**47**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**1.349.112**
1045	47.1	Prisionero de rueda	Unidad	1	EVENTO	10.751

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 [illegible] 51
E-mail: molinas[illegible]@hotmail.com

Dra. [illegible]
DECANATO
FCV

1046	47.2	Ruleman palier trasero	Unidad	1	EVENTO	1.039.461
1047	47.3	Reten palier trasero	Unidad	1	EVENTO	58.800
1048	47.4	Reten de masa trasero	Unidad	1	EVENTO	58.800
1049	47.5	Palier trasero	Unidad	1	EVENTO	73.500
1050	47.6	Cruceta cardan	Unidad	1	EVENTO	107.800
1051	48	SERVICIO DE: REPARACION DE EMBRAGUE - HYUNDAI H100	Unidad	1	EVENTO	2.790.060
1052	48.1	Disco de embrague	Unidad	1	EVENTO	264.600
1053	48.2	Plato de presión	Unidad	1	EVENTO	171.500
1054	48.3	Cojinete de empuje	Unidad	1	EVENTO	220.500
1055	48.4	Horquilla o soporte de cojinete de empuje	Unidad	1	EVENTO	269.500
1056	48.5	Ruleman piloto	Unidad	1	EVENTO	82.810
1057	48.6	Juego de reparo bomba central de embrague	Unidad	1	EVENTO	318.500
1058	48.7	Bomba central de embrague	Unidad	1	EVENTO	588.000
1059	48.8	Juego de reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	EVENTO	274.400
1060	48.9	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	EVENTO	480.200
1061	48.10	Fluido de embrague	Unidad	1	EVENTO	9.800
1062	48.11	Cano flexible de embrague	Unidad	1	EVENTO	110.250
1063	**49**	**SERVICIO DE: REPARACION DE FRENO - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**5.032.405**
1064	49.1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	434.301
1065	49.2	Rectificar discos de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	215.600
1066	49.3	Cano flexible de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	73.500
1067	49.4	Cano flexible de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	73.500
1068	49.5	Bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	191.206
1069	49.6	Juego de reparo bomba central de freno	Unidad	1	EVENTO	191.206
1070	49.7	Juego de reparo mordaza de freno delantero	Unidad	1	EVENTO	245.000
1071	49.8	Depresor de freno	Unidad	1	EVENTO	195.887
1072	49.9	Fibra de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	122.500
1073	49.10	Rectificación tambor de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	220.500

Molinas Impon
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinasimpon@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
DECANATO
FCV - UNA

1074	49.11	Cilindro de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	1.689.081
1075	49.12	Cabo de freno de mano	Unidad	1	EVENTO	147.000
1076	49.13	Regulación de freno de mano	Unidad	1	EVENTO	13.230
1077	49.14	Juego de reparo freno trasero	Unidad	1	EVENTO	169.841
1078	49.15	Pastillas de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	254.761
1079	49.16	Seguro de Pastillas de freno	Unidad	1	EVENTO	254.761
1080	49.17	Fluido de freno por litro	Unidad	1	EVENTO	24.500
1081	49.18	Disco de freno trasero	Unidad	1	EVENTO	516.031
1082	**50**	**SERVICIO DE: REPARACION DE FRENO ABS - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.185.490**
1083	50.1	Sensor ABS Del. LH	Unidad	1	EVENTO	242.550
1084	50.2	Sensor ABS Del. RH	Unidad	1	EVENTO	242.550
1085	50.3	Sensor ABS Tras. LH	Unidad	1	EVENTO	233.730
1086	50.4	Sensor ABS Tras. RH	Unidad	1	EVENTO	233.730
1087	50.5	Engranaje de Sensor de la rueda ABS	Unidad	1	EVENTO	233.730
1088	50.6	Módulo Hidráulico ABS	Unidad	1	EVENTO	1.862.000
1089	50.7	Juego de reparo de ABS	Unidad	1	EVENTO	137.200
1090	**51**	**SERVICIO DE: REPARACION PARTE ELECTRICA - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**21.802.335**
1091	51.1	Faro delantero c/u	Unidad	1	EVENTO	925.910
1092	51.2	Faro trasero c/u	Unidad	1	EVENTO	316.959
1093	51.3	Faro de posición c/u	Unidad	1	EVENTO	117.376
1094	51.4	Faro de busca huella c/u	Unidad	1	EVENTO	318.500
1095	51.5	Faro Techo	Unidad	1	EVENTO	161.700
1096	51.6	Foco alta y baja	Unidad	1	EVENTO	156.800
1097	51.7	Focos de filamentos	Unidad	1	EVENTO	14.700
1098	51.8	Focos de 1 filamento	Unidad	1	EVENTO	8.820
1099	51.9	Focos de busca huela	Unidad	1	EVENTO	63.700
1100	51.10	Focos de luz de techo c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
1101	51.11	Focos de luz de chapa c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800

Molinas Impor
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: [illegible]@hotmail.com

DECANATO
FCV - UNA

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

1102	51.12	Focos de luz de freno c/u	Unidad	1	EVENTO	9.800
1103	51.13	Palanca comando de señalero	Unidad	1	EVENTO	666.306
1104	51.14	Tambor y llave de contacto	Unidad	1	EVENTO	255.202
1105	51.15	Terminal de batería	Unidad	1	EVENTO	74.053
1106	51.16	Alternador	Unidad	1	EVENTO	588.000
1107	51.17	Reparación de alternador	Unidad	1	EVENTO	102.900
1108	51.18	Ruleman de alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
1109	51.19	Rotor de Alternador	Unidad	1	EVENTO	102.900
1110	51.20	Estator de Alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
1111	51.21	Correa de Alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
1112	51.22	Polea de alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
1113	51.23	Despresor de freno del alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
1114	51.24	Rebobinado de alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
1115	51.25	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
1116	51.26	Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	EVENTO	148.225
1117	51.27	Interruptor de busca huella	Unidad	1	EVENTO	148.225
1118	51.28	Regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	516.950
1119	51.29	Plaqueta de diodo	Unidad	1	EVENTO	258.051
1120	51.30	Reten depresor	Unidad	1	EVENTO	73.500
1121	51.31	Relay de señalero	Unidad	1	EVENTO	194.971
1122	51.32	Carcasa de arranque	Unidad	1	EVENTO	56.806
1123	51.33	Campana de arranque	Unidad	1	EVENTO	56.806
1124	51.34	Bendix de arranque	Unidad	1	EVENTO	56.806
1125	51.35	Carbón de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	56.806
1126	51.36	Porta Carbón de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	56.806
1127	51.37	Plaqueta de automático	Unidad	1	EVENTO	482.621
1128	51.38	Inducibo	Unidad	1	EVENTO	206.033
1129	51.39	Relay de aire	Unidad	1	EVENTO	50.973

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 54
E-mail: molinas76ov@hotmail.com

Misión: *"Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"*
Visión: *"Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"*
FCV - UNA

1130	51.40	Campo de arranque	Unidad	1	EVENTO	206.033
1131	51.41	Ruleman de arranque	Unidad	1	EVENTO	206.033
1132	51.42	Reductora de arranque	Unidad	1	EVENTO	206.033
1133	51.43	Motor limpia parabrisas	Unidad	1	EVENTO	1.327.296
1134	51.44	Sistema de cepillo limpia parabrisas	Unidad	1	EVENTO	825.910
1135	51.45	Bujías incandescentes	Unidad	1	EVENTO	39.131
1136	51.46	Bulbo de aceite	Unidad	1	EVENTO	97.503
1137	51.47	Bulbo de electro ventilador	Unidad	1	EVENTO	1.074.477
1138	51.48	Bulbo de temperatura	Unidad	1	EVENTO	1.074.477
1139	51.49	Bulbo de reversa	Unidad	1	EVENTO	1.074.477
1140	51.50	Bulbo de freno	Unidad	1	EVENTO	58.800
1141	51.51	Relay de arranque	Unidad	1	EVENTO	50.973
1142	51.52	Relay para parte eléctrica	Unidad	1	EVENTO	50.973
1143	51.53	Plaqueta eléctrica de acond. De aire	Unidad	1	EVENTO	1.739.036
1144	51.54	Fusible p/u	Unidad	1	EVENTO	24.500
1145	51.55	Ficha para parte eléctrica	Unidad	1	EVENTO	39.200
1146	51.56	Bocina	Unidad	1	EVENTO	189.372
1147	51.57	Bobina de parte eléctrica	Unidad	1	EVENTO	189.372
1148	51.58	Bujía para motor	Unidad	1	EVENTO	189.372
1149	51.59	Cable para bujía	Unidad	1	EVENTO	189.372
1150	51.60	Distribuidor de corriente para motor	Unidad	1	EVENTO	189.372
1151	51.61	Tapa Distribuidor de corriente para motor	Unidad	1	EVENTO	189.372
1152	51.62	Rotor de distribución de corriente para motor	Unidad	1	EVENTO	189.372
1153	51.63	Marcador de combustible unidad tanque	Unidad	1	EVENTO	1.715.000
1154	51.64	Reparación de encendedor eléctrico	Unidad	1	EVENTO	27.440
1155	51.65	Encendedor eléctrico	Unidad	1	EVENTO	45.276
1156	51.66	Reparación de auto radio	Unidad	1	EVENTO	60.025
1157	51.67	Perilla desestacionamiento	Unidad	1	EVENTO	61.740

Molinas Import
Molinas
Montevideo 233 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas...@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DECANATO FCV - UNA

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

1158	51.68	Perilla de levanta vidrio	Unidad	1	EVENTO	61.740
1159	51.69	Comando central de levanta vidrio	Unidad	1	EVENTO	343.000
1160	51.70	Mecanismos de lev vid delant izq.	Unidad	1	EVENTO	318.500
1161	51.71	Mecanismos de lev vid delant der.	Unidad	1	EVENTO	318.500
1162	51.72	Mecanismos de lev vid tras izq	Unidad	1	EVENTO	318.500
1163	51.73	Mecanismos de lev vid tras der.	Unidad	1	EVENTO	318.500
1164	51.74	Motor Levanta vidrio Del. LH	Unidad	1	EVENTO	318.500
1165	51.75	Motor Levanta vidrio Del. RH	Unidad	1	EVENTO	318.500
1166	51.76	Retrovisor eléctrico	Unidad	1	EVENTO	260.166
1167	51.77	Antena techo	Unidad	1	EVENTO	260.166
1168	51.78	Batería	Unidad	1	EVENTO	318.500
1169	51.79	Verificación y recarga de batería	Unidad	1	EVENTO	13.446
1170	**52**	**SERVICIO DE: GOMERIA - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**914.585**
1171	52.1	Montaje, desmontaje e instalación de llantas y neumáticos	Unidad	1	EVENTO	29.400
1172	52.2	Cubierta	Unidad	1	EVENTO	416.500
1173	52.3	Reparación de Cubierta - parchado	Unidad	1	EVENTO	14.700
1174	52.4	Cámara para cubierta	Unidad	1	EVENTO	14.700
1175	52.5	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1	EVENTO	32.340
1176	52.6	Tapa pico de válvula para rueda	Unidad	1	EVENTO	245
1177	52.7	Llantas	Unidad	1	EVENTO	245.000
1178	52.8	Reparación de Llanta	Unidad	1	EVENTO	98.000
1179	52.9	Taza Rueda	Unidad	1	EVENTO	63.700
1180	**53**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.079.685**
1181	53.1	Bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	606.991
1182	53.2	Reparación de Bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	333.200
1183	53.3	Radiador	Unidad	1	EVENTO	980.000
1184	53.4	Reparación Radiador	Unidad	1	EVENTO	122.500

Molinas Import
de Miguel Molinas
955 Asunción
Cel. 0982 93 95 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Misión: *"Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"*
Visión: *"Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"*

DECANATO
FCV - UNA

1185	53.5	Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	29.400
1186	53.6	Junta Bomba Agua	Unidad	1	EVENTO	78.263
1187	53.7	Ventilador de radiador	Unidad	1	EVENTO	78.263
1188	53.8	Reservorio de agua radiador	Unidad	1	EVENTO	242.281
1189	53.9	Agua refrigerante c/aditivo por litro	Unidad	1	EVENTO	4.900
1190	53.10	Paleta ventilador	Unidad	1	EVENTO	229.258
1191	53.11	Cano salida de agua de reservorio	Unidad	1	EVENTO	65.929
1192	53.12	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	EVENTO	58.800
1193	53.13	Manguera de radiador superior	Unidad	1	EVENTO	58.800
1194	53.14	Guía ventilador	Unidad	1	EVENTO	29.400
1195	53.15	Tapa radiador	Unidad	1	EVENTO	58.800
1196	53.16	Goma soporte radiador	Unidad	1	EVENTO	44.100
1197	53.17	Enfriador de aceite	Unidad	1	EVENTO	29.400
1198	53.18	Termostato de agua	Unidad	1	EVENTO	29.400
1199	**54**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE DE ACONDICIONADO - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**6.063.632**
1200	54.1	Compresor	Unidad	1	EVENTO	2.058.000
1201	54.2	Embrague de compresor	Unidad	1	EVENTO	171.500
1202	54.3	Disco de Compresor A/C	Unidad	1	EVENTO	150.920
1203	54.4	Bobina Compresor A/C	Unidad	1	EVENTO	360.150
1204	54.5	Polea Compresor A/C	Unidad	1	EVENTO	342.020
1205	54.6	Reten Compresor	Unidad	1	EVENTO	58.800
1206	54.7	Correa de aire acondicionado	Unidad	1	EVENTO	37.730
1207	54.8	Evaporizador	Unidad	1	EVENTO	343.000
1208	54.9	Filtro de aire interno	Unidad	1	EVENTO	68.600
1209	54.10	Carga de gas R 134 Ecológico	Unidad	1	EVENTO	108.662
1210	54.11	Actuador	Unidad	1	EVENTO	142.590
1211	54.12	Manguera de alta y baja	Unidad	1	EVENTO	154.350

Molinas Impr
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION DECANATO

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"

1212	54.13	Juego de mangueras de calefacción	Unidad	1	EVENTO	154.350
1213	54.14	Mantenimiento del sistema de aire acondicionado	Unidad	1	EVENTO	220.500
1214	54.15	Presostato	Unidad	1	EVENTO	171.500
1215	54.16	Comando Interruptor A/C	Unidad	1	EVENTO	637.000
1216	54.17	Comando Interruptor de velocidad de aire	Unidad	1	EVENTO	637.000
1217	54.18	Termostato de A.A.	Unidad	1	EVENTO	93.100
1218	54.19	Junta de Termostato	Unidad	1	EVENTO	9.800
1219	54.20	Válvula expansora	Unidad	1	EVENTO	144.060
1220	**55**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**13.067.272**
1221	55.1	Cano de escape	Unidad	1	EVENTO	308.700
1222	55.2	Goma soporte de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	58.800
1223	55.3	Flexible de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	122.500
1224	55.4	Reparación de silenciador de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	122.500
1225	55.5	Prisionero de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	58.800
1226	55.6	Membrana aislante de calor	Unidad	1	EVENTO	154.350
1227	55.7	Reparación de cano de escape	Unidad	1	EVENTO	109.760
1228	55.8	Tanque Deposito Limpiaparabrisas	Unidad	1	EVENTO	109.760
1229	55.9	Chapería completa, preparada para pintar	Unidad	1	EVENTO	960.400
1230	55.10	Reparación Tapa tanque	Unidad	1	EVENTO	107.800
1231	55.11	Pulido completo	Unidad	1	EVENTO	294.000
1232	55.12	Pintura completa, incluyendo calcomanía y logos	Unidad	1	EVENTO	686.000
1233	55.13	Pintura de llantas	Unidad	1	EVENTO	39.200
1234	55.14	Cambio de guardabarros delanteros	Unidad	1	EVENTO	377.300
1235	55.15	Cambio de guardabarros traseros	Unidad	1	EVENTO	377.300
1236	55.16	Reparación de paragolpes delanteros y pintado	Unidad	1	EVENTO	188.650
1237	55.17	Reparación de paragolpes traseros y pintado	Unidad	1	EVENTO	301.840
1238	55.18	Cambio de envolvente interior de guardabarro	Unidad	1	EVENTO	85.750

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Misión: "Aportar a la sociedad Profesionales Veterinarios con compromiso social"
Visión: "Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay"

Prof. Dra. Carmen Nunez Griner
DECANA
FCV - UNA

1239	55.19	Cepillo de limpia parabrisas	Unidad	1	EVENTO	29.400
1240	55.20	Mecanismo de abertura manual de vidrio trasero	Unidad	1	EVENTO	92.610
1241	55.21	Compartimiento de carga completo (carrocería trasera)	Unidad	1	EVENTO	392.000
1242	55.22	Panel Frontal	Unidad	1	EVENTO	872.200
1243	55.23	Rejilla Aire	Unidad	1	EVENTO	147.000
1244	55.24	Guantera	Unidad	1	EVENTO	245.000
1245	55.25	Cenicero	Unidad	1	EVENTO	127.400
1246	55.26	Parasol LH/RH	Unidad	1	EVENTO	156.800
1247	55.27	Bisagra Capot	Unidad	1	EVENTO	44.100
1248	55.28	Tapa Trasera	Unidad	1	EVENTO	294.000
1249	55.29	Tapa lateral	Unidad	1	EVENTO	441.000
1250	55.30	Panel de Puerta Del.	Unidad	1	EVENTO	612.500
1251	55.31	Panel de Puerta Tras.	Unidad	1	EVENTO	490.000
1252	55.32	Cerradura Pta. Del.	Unidad	1	EVENTO	194.530
1253	55.33	Juego Cerraduras con Llave	Unidad	1	EVENTO	600.250
1254	55.34	Manija puerta externa	Unidad	1	EVENTO	159.250
1255	55.35	Manija puerta interna	Unidad	1	EVENTO	56.350
1256	55.36	Retrovisor Pta. Del. LH	Unidad	1	EVENTO	260.166
1257	55.37	Retrovisor Pta. Del. RH	Unidad	1	EVENTO	260.166
1258	55.38	Moldura Pta. Del. LH	Unidad	1	EVENTO	350.350
1259	55.39	Moldura Pta. Del. RH	Unidad	1	EVENTO	350.350
1260	55.40	Moldura Parabrisa Del.	Unidad	1	EVENTO	174.930
1261	55.41	Moldura Delantero	Unidad	1	EVENTO	100.450
1262	55.42	Moldura Trasero	Unidad	1	EVENTO	154.350
1263	55.43	Moldura Central Zócalo	Unidad	1	EVENTO	291.550
1264	55.44	Goma Puertas	Unidad	1	EVENTO	20.580
1265	55.45	Guardafango Del.	Unidad	1	EVENTO	96.530
1266	55.46	Guardafango Tras.	Unidad	1	EVENTO	124.950

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo Asunción
Cel. 0982 93 72 51
E-mail: molinas76pv@hotmail.com

FCV - UNA

1267	55.47	Cinturón Seguridad LH	Unidad	1	EVENTO	480.200
1268	55.48	Cinturón Seguridad RH	Unidad	1	EVENTO	480.200
1269	55.49	Hebilla Cinturón LH	Unidad	1	EVENTO	252.350
1270	55.50	Hebilla Cinturón RH	Unidad	1	EVENTO	252.350
1271	**56**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO O REPARACION DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**1.779.680**
1272	56.1	Tapizado de asientos delanteros LH	Unidad	1	EVENTO	264.600
1273	56.2	Tapizado de asientos delanteros RH	Unidad	1	EVENTO	264.600
1274	56.3	Tapizado de asientos de pasajeros	Unidad	1	EVENTO	264.600
1275	56.4	Tapizado de puertas	Unidad	1	EVENTO	171.500
1276	56.5	Tapizado de techo	Unidad	1	EVENTO	171.500
1277	56.6	Tapizado de piso	Unidad	1	EVENTO	226.380
1278	56.7	Juego de alfombras de goma	Unidad	1	EVENTO	122.500
1279	56.8	Limpieza integral de tapizado	Unidad	1	EVENTO	294.000
1280	**57**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO, REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJO VEHICULAR - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**3.120.810**
1281	57.1	Espejo Interior	Unidad	1	EVENTO	29.400
1282	57.2	Espejo Retrovisor	Unidad	1	EVENTO	356.230
1283	57.3	Parabrisa delantero	Unidad	1	EVENTO	784.000
1284	57.4	Parabrisa trasero	Unidad	1	EVENTO	294.000
1285	57.5	Vidrio Pta. Del. LH	Unidad	1	EVENTO	365.540
1286	57.6	Vidrio Pta. Del. RH	Unidad	1	EVENTO	365.540
1287	57.7	Vidrio Pta. Trasera LH	Unidad	1	EVENTO	294.000
1288	57.8	Vidrio Pta. Trasera RH	Unidad	1	EVENTO	294.000
1289	57.9	Pulido completo	Unidad	1	EVENTO	147.000
1290	57.10	Colocación de polarizado parabrisa delantero	Unidad	1	EVENTO	73.500
1291	57.11	Colocación de polarizado parabrisa trasero	Unidad	1	EVENTO	58.800
1292	57.12	Colocación de polarizado vidrio delantero LH	Unidad	1	EVENTO	14.700

Obligaciones Impuestos
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel. 0981 283 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

DECANATO - UNA

1293	57.13	Colocación de polarizado vidrio delantero RH	Unidad	1	EVENTO	14.700
1294	57.14	Colocación de polarizado vidrio trasero LH	Unidad	1	EVENTO	14.700
1295	57.15	Colocación de polarizado vidrio trasero RH	Unidad	1	EVENTO	14.700
1296	**58**	**SERVICIO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - HYUNDAI H100**	**Unidad**	**1**	**EVENTO**	**4.847.080**
1297	58.1	Tanque de Combustible	Unidad	1	EVENTO	944.230
1298	58.2	Tapa Tanque de Combustible	Unidad	1	EVENTO	944.230
1299	58.3	Bomba Combustible	Unidad	1	EVENTO	468.930
1300	58.4	Bomba Alimentadora de Combustible	Unidad	1	EVENTO	220.500
1301	58.5	Flotador Combustible	Unidad	1	EVENTO	185.710
1302	58.6	Sensor filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	185.710
1303	58.7	Pedal Acelerador	Unidad	1	EVENTO	350.350
1304	58.8	Conjunto soporte filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	171.500
1305	58.9	Solenoide Bomba Alta	Unidad	1	EVENTO	73.500
1306	58.10	Juego de Canos de Combustible	Unidad	1	EVENTO	185.710
1307	58.11	Manguera de conexión de tanque de Combustible	Unidad	1	EVENTO	185.710
1308	58.12	Sensor de temperatura combustible	Unidad	1	EVENTO	588.000
1309	58.13	Sensor presión combustible	Unidad	1	EVENTO	171.500
1310	58.14	Válvula EGR	Unidad	1	EVENTO	171.500
					Precio Total	**446.584.606**

Monto mínimo	**Gs. 75.000.000.-** (Guaraníes setenta y cinco millones)
Monto máximo	**Gs. 150.000.000.-** (Guaraníes ciento cincuenta millones)

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la formalización de la misma hasta el 31 de diciembre de 2021.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas7sov@hotmail.com

Los bienes / servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 Campus UNA – Dirección de Administración y Finanzas - Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA Sede San Lorenzo, en el horario de 07:30 a 17:00 hs., de lunes a viernes.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, la cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay al día 16 mes diciembre y año 2019.

Molinas Import
de Miguel Molinas
Miguel Alberto Molinas
SR. MIGUEL ALBERTO MOLINAS
REPRESENTANTE LEGAL
E-mail: molinas76@hotmail.com
MOLINAS IMPORT

Prof. Dra. DORA ELIZABETH NUÑEZ GRÜNER
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS U.N.A.