Vº Bº
Asesoria Legal BNF
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

Contrato Abierto BNF- P Nº 089 /2012

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

Entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, domiciliado en las calles Independencia Nacional y 25 de Mayo, República del Paraguay, representado para este acto por **LIC. AGUSTÍN SILVERA ORUÉ**, con Cédula de Identidad N°423.057, denominada en adelante **BNF**, por una parte, y, por la otra, la firma, **CANTERO S.A.**, con Registro Único del Contribuyente N° 80051886-1, domiciliada en las calles 22 de junio e/ Gral. Delgado, de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el señor **RICARDO CANTERO SANCHEZ**, con Cédula de Identidad Civil N° 785.387, en calidad de Presidente, denominada en adelante **VENDEDOR**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS"**, para el **LOTE N° 2: Reparación del Sistema Eléctrico** con un **monto máximo de G. 220.000.000 (Guaraníes: Doscientos veinte millones)** y un **monto mínimo de G. 110.000.000 (Guaraníes: Ciento diez millones)**, y para el **LOTE N° 7: Rectificación de Motor hasta un monto máximo de G. 200.000.000 (Guaraníes: Doscientos millones) y un monto mínimo de G. 100.000.000 (Guaraníes: Cien millones)**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El **VENDEDOR**, prestará servicios de Reparación de Partes de Vehículos al **BNF**, en adelante llamado Servicios en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones.
b. Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
c. La oferta del **VENDEDOR** presentada en fecha 22 de diciembre de 2011.
d. La Resolución de Adjudicación N° 5 Acta 47 de fecha 23 de abril de 2012, del Consejo de Administración del **BNF** y su respectiva notificación.
e. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo **240**, objeto del gasto específico **"GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES"**, incluido en el Presupuesto General de la Nación.----------

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código **Nº 69 /2011**, **ID Nº 216787/2011**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 12/2011, convocado por el Banco Nacional de Fomento, según Resolución N° 4 Acta 163 de fecha 21 de noviembre de 2011. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 5 Acta 47 de fecha 23 de abril de 2012, ambas del Consejo de Administración del **BNF**.-----

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

OFERENTE: CANTERO SA				
LOTE Nº 2:				
Ítems	Descripción Del Servicio	**Contrato Abierto**		
1 al 620	Reparación del Sistema Eléctrico	Precio total del Lote N° 2	Monto Máximo	Monto Mínimo
		Gs. 118.575.600	Gs. 220.000.000	Gs. 110.000.000
		PRECIO TOTAL LOTE Nº 2: Gs. 118.575.600 **Son Guaraníes: Ciento diez y ocho millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos. Incluido el Impuesto al Valor Agregado.**		
LOTE Nº 7:				
Ítems	**Descripción Del Servicio**	**Contrato Abierto**		
1 al 280	Rectificación de Motor	Precio total del Lote N° 7	Monto Máximo	Monto Mínimo
		Gs. 61.362.000	Gs. 200.000.000	Gs. 100.000.000
		PRECIO TOTAL LOTE Nº 7: Gs. 61.362.000 **Son Guaraníes: Sesenta y un millones trescientos sesenta y dos mil. Incluido el Impuesto al Valor Agregado.**		
Total Contrato Abierto Lote N° 2 y Lote N° 7 adjudicado a CANTERO SA		**Monto Máximo: Gs. 420.000.000** **Monto Mínimo: Gs. 210.000.000**		

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 Asunción, Py.

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

LOTE Nº 2: Reparación del Sistema Eléctrico: CANTERO SA MONTO MAXIMO G. 220.000.000 MONTO MINIMO G. 110.000.000						
Ítems	**Descripción**	**Marca/ Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario con Mano de Obra y Repuestos Originales IVA. INCLUIDO G.**
1	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.716.000
2	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	145.200
3	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	211.200
4	SISTEMA DE ALTERNADO - Rebobinado de campo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
5	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	290.400
6	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	39.600
7	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
8	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
9	SISTEMA DE ALTERNADOR - Ruleman para alternador para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

10	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
11	SISTEMA DE ALTERNADOR - Polea para alternador para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400
12	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
13	PARTES DE TORNERIA ALTERNADOR - Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
14	PARTES DE TORNERIA ALTERNADOR - Encamisado de tapa alojamiento de ruleman para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	33.000
15	PARTES DE TORNERIA ALTERNADOR - Rectificación de colector para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
16	PARTES DE TORNERIA ALTERNADOR - Bujes soporte alternador para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	52.800
17	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.980.000
18	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Rebobinado del inducido para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	237.600
19	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Rebobinado del campo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
20	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Rectificación del Colector para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

21	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Juego de carbones motor de arranque para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
22	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Porta carbón para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	99.000
23	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Automático para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
24	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Engranaje de acople (Vendix) para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
25	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Ruleman para motor de arranque para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
26	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Engranaje de reducción para vehículo Mitsubishi Montero mod. mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	316.800
27	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Arandelas de calce para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.640
28	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
29	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje enducido para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
30	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
31	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Soldadura de torpedo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200

AGUSTIN SILVERA CRUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel. 281 795 - As. F.

32	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	792.000
33	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH y RH para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660.000
34	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Faro de luz techo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
35	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay de freno para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
36	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay señalero para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
37	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para limpia parabrisas para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
38	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para bocina para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
39	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para luz alta y baja para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
40	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
41	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio Fusibles para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py.

42	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de porta fusibles para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	462.000
43	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Llave de luz para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	369.600
44	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bujías incandescentes para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
45	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
46	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
47	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de freno para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
48	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de aceite para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
49	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
50	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	211.200
51	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Cepillo limpia parabrisas para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py.

52	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
53	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminales de cable (ENCHUFES) para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660
54	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Motor limpia parabrisas para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	594.000
55	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
56	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
57	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
58	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz tablero para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
59	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bocina para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
60	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminal bornes de batería para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
61	SISTEMA DE ELCTRICIDAD - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	330.000

AGUSTÍN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

62	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro para vehículo Mitsubishi Montero mod. 92/2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
63	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.716.000
64	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	145.200
65	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	211.200
66	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de campo para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
67	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	290.400
68	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	39.600
69	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
70	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
71	SISTEMA DE ALTERNADOR - Ruleman para alternador para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
72	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 785 - As. Py.

73	SISTEMA DE ALTERNADOR - Polea para alternador para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400
74	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
75	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
76	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Encamisado de tapa alojamiento de ruleman para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	33.000
77	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rectificación de colector para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
78	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Bujes soporte alternador para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	52.800
79	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.980.000
80	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del inducido para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	237.600
81	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del campo para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
82	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rectificación del Colector para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 / As. Py.

83	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Juego de carbones motor de arranque para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
84	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Porta carbón para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	99.000
85	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Automático para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
86	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de acople (Vendix) para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
87	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Ruleman para motor de arranque	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
88	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de reducción para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	316.800
89	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Arandelas de calce para vehículos Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.640
90	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
91	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje inducido para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
92	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
93	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Soldadura de torpedo para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200

AGUSTIN SILVERA DRUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

94	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	792.000
95	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH Y RH para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660.000
96	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación Faro de luz techo para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
97	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Relay de freno para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
98	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Relay señalero para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
99	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de relay para limpia parabrisas para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
100	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de relay para bocina para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
101	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de relay para luz alta y baja para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
102	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
103	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio Fusibles para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281795 - Asunción

104	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de porta fusibles para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	462.000
105	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Llave de luz para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	369.600
106	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bujías incandescentes para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
107	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
108	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
109	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bulbo de freno para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
110	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bulbo de aceite para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
111	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
112	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	211.200
113	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Cepillo limpia parabrisas para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

114	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
115	SISTEMA ELECTRICO - Terminales de cable (ENCHUFES) para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660
116	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Motor limpia parabrisas para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	594.000
117	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
118	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
119	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
120	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Foco luz tablero para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
121	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bocina para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
122	SISTEMA ELECTRICO - Terminal bornes de batería para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
123	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	330.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

124	SISTEMA ELECTRICO - provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro para vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
125	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.716.000
126	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	145.200
127	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	211.200
128	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de campo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
129	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	290.400
130	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	39.600
131	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
132	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
133	SISTEMA DE ALTERNADOR - Ruleman para alternador para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
134	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC. 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

135	SISTEMA DE ALTERNADOR - Polea para alternador para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400
136	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
137	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
138	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Encamisado de tapa alojamiento de ruleman para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	33.000
139	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rectificación de colector para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
140	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Bujes soporte alternador para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	52.800
141	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.980.000
142	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del inducido para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	237.600
143	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del campo para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
144	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rectificación del Colector para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 Asunción

145	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Juego de carbones motor de arranque para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
146	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Porta carbón para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	99.000
147	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Automático para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
148	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de acople (Vendix) para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
149	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Ruleman para motor de arranque para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
150	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de reducción para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	316.800
151	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Arandelas de calce para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.640
152	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
153	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje inducido para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
154	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400

AGUSTIN SILVERA OBUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051885-
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 221 795 - Asunción

155	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Soldadura de torpedo para vehículos Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
156	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	792.000
157	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH Y RH para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660.000
158	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación Faro de luz techo para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
159	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Relay de freno para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
160	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Relay señalero para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
161	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de relay para limpia parabrisas para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
162	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de relay para bocina para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
163	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de relay para luz alta y baja para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
164	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

165	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio Fusibles para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
166	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de porta fusibles para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	462.000
167	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Llave de luz para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	369.600
168	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bujías incandescentes para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
169	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
170	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
171	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bulbo de freno para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
172	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bulbo de aceite para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
173	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
174	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	211.200

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051880-1
22 de Junio c. Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

175	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Cepillo limpia parabrisas para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
176	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
177	SISTEMA ELECTRICO - Terminales (enchufes) de cable para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660
178	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Motor limpia parabrisas para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	594.000
179	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
180	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
181	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
182	SISTEMA ELECTRICO - Provisión y cambio de Foco luz tablero para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
183	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Bocina para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
184	SISTEMA ELECTRICO - Terminal bornes de batería para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
185	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	330.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

186	SISTEMA ELECTRICO - Provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro para vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
187	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.112.000
188	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	145.200
189	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	211.200
190	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de campo p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
191	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	290.400
192	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	39.600
193	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
194	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
195	SISTEMA DE ALTERNADOR - Ruleman para alternador p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
196	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
197	SISTEMA DE ALTERNADOR - Polea para alternador p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400
198	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor p/vehículo	Original - Japonés	Evento		1	105.600

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

	Nissan Terrano II mod. 1997			N/A		
199	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
200	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Encamisado de tapa alojamiento de ruleman p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	33.000
201	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rectificación de colector p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
202	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Bujes soporte alternador p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	52.800
203	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.980.000
204	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del enducido p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	237.600
205	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del campo p/ vehículos Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
206	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rectificación del Colector p/vehículos Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
207	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Juego de carbones motor de arranque p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
208	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Porta carbón p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	99.000
209	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Automático p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

210	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de acople (Vendix) p/vehículos Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
211	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Ruleman para motor de arranque p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
212	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de reducción p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	316.800
213	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Arandelas de calce p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.640
214	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
215	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje inducido p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
216	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
217	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)- Soldadura de torpedo p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
218	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	792.000
219	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH Y RH p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660.000
220	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Faro de luz techo p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

221	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay de freno p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
222	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay señalero p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
223	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para limpia parabrisas p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
224	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para bocina p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
225	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para luz alta y baja p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
226	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
227	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio Fusibles p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
228	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de porta fusibles p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	462.000
229	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Llave de luz p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	369.600
230	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bujías incandescentes p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
231	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281795 - Asunción

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

232	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
233	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de freno p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
234	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de aceite p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
235	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
236	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	211.200
237	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Cepillo limpia parabrisa p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
238	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
239	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminales de cable p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660
240	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Motor limpia parabrisa p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	594.000
241	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997 p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
242	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051860-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

243	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
244	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz tablero p/ vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
245	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bocina p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
246	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminal bornes de batería p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
247	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	330.000
248	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
249	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.122.000
250	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
251	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
252	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de campo p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	112.200
253	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero
RUC: 80051880-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

Vº Bº
Asesoría Legal BNF
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

254	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
255	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	46.200
256	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	10.560
257	SISTEMA DE ALTERNADOR- Ruleman para alternador p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
258	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	10.560
259	SISTEMA DE ALTERNADOR - Polea para alternador p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	132.000
260	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	72.600
261	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	15.840
262	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Encamisado de tapa alojamiento de ruleman p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
263	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rectificación de colector p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
264	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Bujes soporte alternador p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	7.920

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

265	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.254.000
266	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del enducido p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	118.800
267	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del campo p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	105.600
268	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rectificación del Colector p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
269	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Juego de carbones motor de arranque p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
270	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Porta carbón p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	63.360
271	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Automático p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
272	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de acople (Vendi) p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
273	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Ruleman para motor de arranque p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	15.840
274	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de reducción p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	237.600
275	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Arandelas de calce p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.640

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

276	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
277	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje inducido p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
278	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
279	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) Soldadura de torpedo p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
280	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
281	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH Y RH p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	264.000
282	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Faro de luz techo p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
283	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay de freno p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	52.800
284	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay señalero p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	99.000
285	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para limpia parabrisas p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	52.800

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

286	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para bocina p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	52.800
287	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para luz alta y baja p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
288	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
289	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio Fusibles p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
290	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de porta fusibles p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400
291	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Llave de luz p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	422.400
292	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bujías incandescentes p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
293	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	158.400
294	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	66.000
295	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de freno p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
296	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de aceite p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	66.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py.

297	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
298	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
299	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Juego Cepillo limpia parabrisa p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	29.040
300	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
301	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminales (enchufes) de cable p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660
302	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Motor limpia parabrisa p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	594.000
303	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
304	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
305	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	39.600
306	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz tablero p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
307	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bocina p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

308	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminal bornes de batería p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	15.840
309	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	396.000
310	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
311	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.716.000
312	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	145.200
313	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	211.200
314	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de campo p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
315	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	290.400
316	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	39.600
317	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
318	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py.

319	SISTEMA DE ALTERNADOR - Ruleman para alternador p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
320	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
321	SISTEMA DE ALTERNADOR - Polea para alternador p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400
322	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
323	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
324	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Encamisado de tapa alojamiento de ruleman p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	33.000
325	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rectificación de colector p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
326	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Bujes soporte alternador p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	52.800
327	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.980.000
328	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del inducido p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	237.600
329	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del campo p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051830-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción - Py

330	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rectificación del Colector p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
331	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Juego de carbones motor de arranque p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
332	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Porta carbón p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	99.000
333	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE – Automático p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
334	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de acople (Vendix) p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
335	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Ruleman para motor de arranque p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
336	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de reducción p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	316.800
337	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - arandelas de calce p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.640
338	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
339	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje inducido p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
340	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

341	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)- Soldadura de torpedo p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
342	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	792.000
343	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH Y RH p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660.000
344	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Faro de luz techo p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
345	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay de freno p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
346	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay señalero p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
347	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para limpia parabrisas p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
348	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para bocina p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
349	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para luz alta y baja p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
350	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py

351	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio Fusibles p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
352	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de porta fusibles p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	462.000
353	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Llave de luz p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	369.600
354	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bujías incandescentes p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
355	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
356	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
357	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de freno p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
358	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de aceite p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
359	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
360	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	211.200

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A
RUC: 80051836-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción - Py

361	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Juego Cepillo limpia parabrisa p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
362	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
363	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminales (enchufes) de cable p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660
364	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Motor limpia parabrisa p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	594.000
365	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997 p vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
366	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
367	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
368	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz tablero p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
369	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bocina p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
370	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminal bornes de batería p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
371	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	330.000

Cantero S.A.
RUC: 80051836-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

372	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro p/vehículo Toyota Land Cruiser (azul) mod. 1998	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
373	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.716.000
374	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	145.200
375	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	211.200
376	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de campo p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
377	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	290.400
378	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	39.600
379	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
380	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
381	SISTEMA DE ALTERNADOR - Ruleman para alternador p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
382	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
383	SISTEMA DE ALTERNADOR - Polea para alternador p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400
384	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051880-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción - Py

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

385	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
386	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Encamisado de tapa alojamiento de ruleman p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	33.000
387	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rectificación de colector p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
388	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Bujes soporte alternador p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	52.800
389	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.980.000
390	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE- Rebobinado del inducido p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	237.600
391	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE- Rebobinado del campo p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
392	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rectificación del Colector p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
393	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE-Juego de carbones motor de arranque p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
394	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Porta carbón p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	99.000
395	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Automático p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
396	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de acople (Vendi) p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

397	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Ruleman para motor de arranque p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
398	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - engranaje de reducción p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	316.800
399	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Arandelas de calce p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.640
400	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
401	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje inducido p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
402	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
403	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Soldadura de torpedo p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
404	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	792.000
405	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH Y RH p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660.000
406	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Faro de luz techo p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
407	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay de freno p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero
RUC: 80051869-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281795 - As

408	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay señalero p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
409	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para limpia parabrisas p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
410	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para bocina p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
411	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para luz alta y baja p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
412	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
413	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio Fusibles p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
414	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de porta fusibles p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	462.000
415	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Llave de luz p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	369.600
416	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bujías incandescentes p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
417	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
418	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051836-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

419	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de freno p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
420	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de aceite p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
421	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
422	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	211.200
423	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Juego Cepillo limpia parabrisa p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
424	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
425	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminales (enchufes) de cable p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660
426	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Motor limpia parabrisa p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	594.000
427	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
428	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
429	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
430	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz tablero p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 796 - Asunción - Py

431	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bocina p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
432	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminal bornes de batería p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
433	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	330.000
434	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
435	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original - Koreano	Evento	N/A	1	1.716.000
436	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	145.200
437	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	211.200
438	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de campo p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
439	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	290.400
440	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	39.600
441	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	184.800
442	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	19.800
443	SISTEMA DE ALTERNADOR - ruleman para alternador p furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	26.400
444	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	19.800

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

445	SISTEMA DE ALTERNADOR - Polea para alternador p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	224.400
446	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	105.600
447	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
448	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Encamisado de tapa alojamiento de ruleman p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	33.000
449	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rectificación de colector p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
450	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Bujes soporte alternador p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	52.800
451	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	1.980.000
452	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del inducido p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	237.600
453	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del campo p/ furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
454	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rectificación del Colector p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
455	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Juego de carbones motor de arranque p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	59.400
456	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Porta carbón p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	99.000
457	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Automático p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	184.800

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051885-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

458	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de acople (Vendix) p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	303.600
459	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Ruleman para motor de arranque p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	26.400
460	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de reducción p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	316.800
461	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Arandelas de calce p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	2.640
462	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
463	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje inducido p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
464	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
465	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Soldadura de torpedo p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
466	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	792.000
467	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH Y RH p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	660.000
468	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Faro de luz techo p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	79.200
469	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay de freno p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	59.400

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051685-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py

470	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay señalero p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	92.400
471	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - provisión e instalación de relay para limpia parabrisas p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	59.400
472	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para bocina p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	105.600
473	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - provisión e instalación de relay para luz alta y baja p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	105.600
474	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	198.000
475	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio Fusibles p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	26.400
476	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de porta fusibles p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	462.000
477	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Llave de luz p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	369.600
478	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bujías incandescentes p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	105.600
479	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	303.600
480	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	92.400
481	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de freno p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	79.200

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

482	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de aceite p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	79.200
483	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	105.600
484	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	211.200
485	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Juego Cepillo limpia parabrisa p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	33.000
486	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	171.600
487	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminales de cable (enchufes) p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	660
488	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Motor limpia parabrisa p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	594.000
489	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	33.000
490	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	3.960
491	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	3.960
492	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz tablero p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	13.200
493	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bocina p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	105.600
494	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminal bornes de batería p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	105.600

Cantero S.A.
RUC: 80051880-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py.

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos Jurídicos Administrativos

495	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	330.000
496	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro p/furgón Kia Pregio mod. 1999	Original koreano	Evento	N/A	1	92.400
497	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.716.000
498	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	145.200
499	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	211.200
500	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de campo p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
501	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	290.400
502	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	39.600
503	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
504	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
505	SISTEMA DE ALTERNADOR - Ruleman para alternador p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
506	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
507	SISTEMA DE ALTERNADOR- Polea para alternador p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400
508	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 / Asunción

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

509	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800
510	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Encamisado de tapa alojamiento de ruleman p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	33.000
511	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rectificación de colector p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
512	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Bujes soporte alternador p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	52.800
513	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.980.000
514	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del inducido p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	237.600
515	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del campo p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
516	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rectificación del Colector p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
517	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Juego de carbones motor de arranque p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
518	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Porta carbón p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	99.000
519	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Automático p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
520	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de acople (Vendi) p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

521	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Ruleman para motor de arranque p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
522	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de reducción p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	316.800
523	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Arandelas de calce p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.640
524	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
525	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje inducido p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
526	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
527	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Soldadura de torpedo p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
528	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	792.000
529	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH Y RH p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660.000
530	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Faro de luz techo p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
531	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay de freno p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
532	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay señalero p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py.

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

533	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para limpia parabrisas p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
534	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para bocina p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
535	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para luz alta y baja p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
536	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
537	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio Fusibles p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
538	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de porta fusibles p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	462.000
539	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Llave de luz p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	369.600
540	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bujías incandescentes p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
541	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
542	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
543	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de freno p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
544	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de aceite p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200

Canteros S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

545	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
546	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	211.200
547	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Juego Cepillo limpia parabrisa p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
548	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
549	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminales de cable (enchufes) p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660
550	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Motor limpia parabrisa p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	594.000
551	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
552	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
553	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
554	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz tablero p/ Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
555	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bocina p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
556	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminal bornes de batería p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
557	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	330.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051836-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

558	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro p/Mitsubishi Canter mod. 1991	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
559	SISTEMA DE ALTERNADOR - Provisión e instalación de alternador nuevo p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.716.000
560	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones depresor p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	145.200
561	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de rotor p/ Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	211.200
562	SISTEMA DE ALTERNADOR - Rebobinado de campo p/ Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
563	SISTEMA DE ALTERNADOR - Plaqueta de diodo p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	290.400
564	SISTEMA DE ALTERNADOR - Cambio de diodos rectificadores p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	39.600
565	SISTEMA DE ALTERNADOR - Regulador de voltaje p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
566	SISTEMA DE ALTERNADOR - Reten depresor de freno p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
567	SISTEMA DE ALTERNADOR - Ruleman para alternador p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
568	SISTEMA DE ALTERNADOR - Juego de carbones del alternador p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	19.800
569	SISTEMA DE ALTERNADOR- Polea para alternador p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	224.400
570	SISTEMA DE ALTERNADOR - Colector de rotor p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
571	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten p/ Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	19.800

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción - Py

572	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Encamisado de tapa alojamiento de ruleman p/ Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	33.000
573	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Rectificación de colector p/ Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	6.600
574	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR) Bujes soporte alternador p/ Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	52.800
575	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Provisión e instalación de Motor de arranque nuevo p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	1.980.000
576	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del inducido p/ Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	237.600
577	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rebobinado del campo p/ Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	158.400
578	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Rectificación del Colector p/Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
579	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE -Juego de carbones motor de arranque p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
580	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Porta carbón p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	99.000
581	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Automático p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	184.800
582	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de acople (Vendix) p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
583	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Ruleman para motor de arranque p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
584	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Engranaje de reducción p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	316.800

Cantero S.A.
RUC. 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py.

AGUSTIN SILVERA CRUE
Presidente

585	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE - Arandelas de calce p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	2.640
586	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Rellenar y tornear asiento de ruleman p/Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
587	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Confección de buje inducido p/Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
588	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Encamisado de buje reductora p/Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	26.400
589	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE) - Soldadura de torpedo p/Microbús Izusu mod. 1985	Cantero SA Paraguay	Evento	N/A	1	13.200
590	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz delantero RH - LH p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	792.000
591	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro luz trasero LH Y RH p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660.000
592	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Faro de luz techo p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
593	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay de freno p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
594	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay señalero p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
595	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para limpia parabrisas p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	59.400
596	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para bocina p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

597	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de relay para luz alta y baja p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
598	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de faros auxiliares (reflectores) de 100 w p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	198.000
599	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio Fusibles p/Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	26.400
600	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de porta fusibles p/Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	462.000
601	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Llave de luz p/Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	369.600
602	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bujías incandescentes p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
603	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Relay precalentador temporizador p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	303.600
604	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de temperatura p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400
605	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de freno p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
606	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo de aceite p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	79.200
607	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bulbo marcha atrás p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
608	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Faro señalero esquinero p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	211.200

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

609	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Juego Cepillo limpia parabrisas p/Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
610	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación Tambor de llave de contacto p/Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	171.600
611	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminales de cable (enchufes) p/Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	660
612	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - provisión e instalación de Motor limpia parabrisas p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	594.000
613	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz alta y baja p/ Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	33.000
614	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 1 filamento p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
615	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco de 2 Filamentos p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	3.960
616	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión y cambio de Foco luz tablero p/ Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	13.200
617	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Bocina p/Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
618	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Terminal bornes de batería p/Microbús Izusu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	105.600
619	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Flotador de tanque de combustible p/Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	330.000
620	SISTEMA DE ELECTRICIDAD - Provisión e instalación de Engranaje con sensor de velocímetro p/Microbús Isuzu mod. 1985	Original - Japonés	Evento	N/A	1	92.400

AGUSTIN SILVERA CRUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC. 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel. 281 795 - As. Py

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

Son Guaraníes: Ciento diez y ocho millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos. Incluido el Impuesto al Valor Agregado.	**118.575.600**

LOTE Nº7: RECTIFICACION DE MOTOR
MONTO MAXIMO: G:200.000.000
MONTO MINIMO: G: 100.000.000

Ítems	Descripción	Marca/ Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Pecio Unitario con Mano de Obra y Repuestos Originales IVA. INCLUIDO (G.)
1	Rectificación del motor 4D56 Ajuste de biela y bancada p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/ 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
2	Rectificación del motor 4D56 Ajuste de leva p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
3	Rectificación del motor 4D56 Asiento de escape (fresar) p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/ 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000
4	Rectificación del motor 4D56 Asiento de válvula p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
5	Rectificación del motor 4D56 Alineación brazo de biela p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/ 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
6	Rectificación del motor 4D56 Bruñida de cilindro p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
7	Rectificación del motor 4D56 Cambio de guía de válvula p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/ 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
8	Rectificación del motor 4D56 Cambio y torneado de camisa p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/ 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

9	Rectificación del motor 4D56 Cepillado de block p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/ 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
10	Rectificación del motor 4D56Cepillado de tapa p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
11	Rectificación del motor 4D56 Control altura de pistón p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
12	Rectificación del motor 4D56 Servic de bomba de aceite p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000
13	Rectificación del motor 4D56 Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989 1992 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
14	Rectificación del motor 4D56 Base reten trasero p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
15	Rectificación del motor 4D56 Esmerilar y armar tapa p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/ 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
16	Rectificación del motor 4D56 Interior de biela p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
17	Rectificación del motor 4D56 Interior de bancada p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
18	Rectificación del motor 4D56 Chaveta de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500
19	Rectificación del motor 4D56 Manrilar túnel de leva p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
20	Rectificación del motor 4D56 Probada de tapa motor p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
21	Rectificación del motor 4D56 Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Mitsubishi Montero mod.	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

	1989/1992/2000					
22	Rectificación del motor 4D56 Rectificación de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
23	Rectificación del motor 4D56 Rectificación de cilindro p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
24	Rectificación del motor 4D56 Rectificación de eje de leva p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
25	Rectificación del motor 4D56 Rectificación válvula p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
26	Rectificación del motor 4D56 Tornear juego buje de leva p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
27	Rectificación del motor 4D56 Tornear y alinear biela p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
28	Rectificación del motor 4D56 Armado de motor p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1989/1992/2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000
29	Rectificación del motor 4M4 Ajuste de biela y bancada p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
30	Rectificación del motor 4M4 Ajuste de leva p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
31	Rectificación del motor 4M4 Asiento de escape (fresar) p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000
32	Rectificación del motor 4M4 Asiento de válvula p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
33	Rectificación del motor 4M4 Alineación brazo de biela p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.. 281 795 - As. Py.

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

34	Rectificación del motor 4M4 Bruñida de cilindro p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
35	Rectificación del motor 4M4 Cambio de guía de válvula p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
36	Rectificación del motor 4M4 Cambio y torneado de camisa p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
37	Rectificación del motor 4M4 Cepillado de block p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
38	Rectificación del motor 4M4 Cepillado de tapa p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
39	Rectificación del motor 4M4 Control altura de pistón p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
40	Rectificación del motor 4M4 Servicio de bomba de aceite p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000
41	Rectificación del motor 4M4 Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
42	Rectificación del motor 4M4 Base reten trasero p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
43	Rectificación del motor 4M4 Esmerilar y armar tapa p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
44	Rectificación del motor 4M4 Interior de biela p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
45	Rectificación del motor 4M4 Interior de bancada p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
46	Rectificación del motor 4M4 Chaveta de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción - Py

47	Rectificación del motor 4M4 Manrilar túnel de leva p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
48	Rectificación del motor 4M4 Probada de tapa motor p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
49	Rectificación del motor 4M4 Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
50	Rectificación del motor 4M4 Rectificación de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
51	Rectificación del motor 4M4 Rectificación de cilindro p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
52	Rectificación del motor 4M4 Rectificación de eje de leva p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
53	Rectificación del motor 4M4 Rectificación válvula p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
54	Rectificación del motor 4M4 Tornear juego buje de leva p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
55	Rectificación del motor 4M4 Tornear y alinear biela p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
56	Rectificación del motor 4M4 Armado de motor p/vehículo Mitsubishi Montero Intercooler mod. 2000	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000
57	Rectificación del motor 4D55 Ajuste de biela y bancada p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
58	Rectificación del motor 4D55 Ajuste de leva p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
59	Rectificación del motor 4D55 Asiento de escape (fresar) p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

60	Rectificación del motor 4D55 Asiento de válvula p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
61	Rectificación del motor 4D55 Alineación brazo de biela p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
62	Rectificación del motor 4D55 Brunida de cilindro p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
63	Rectificación del motor 4D55 Cambio de guía de válvula p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
64	Rectificación del motor 4D55 Cambio y torneado de camisa p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
65	Rectificación del motor 4D55 Cepillado de block p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
66	Rectificación del motor 4D55 Cepillado de tapa p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
67	Rectificación del motor 4D55 Control altura de pistón p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
68	Rectificación del motor 4D55 Servic de bomba de aceite p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000
69	Rectificación del motor 4D55 Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
70	Rectificación del motor 4D55 Base reten trasero p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
71	Rectificación del motor 4D55 Esmerilar y armar tapa p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
72	Rectificación del motor 4D55 Interior de biela p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

73	Rectificación del motor 4D55 Interior de bancada p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
74	Rectificación del motor 4D55 Chaveta de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500
75	Rectificación del motor 4D55 Manrilar túnel de leva p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
76	Rectificación del motor 4D55 Probada de tapa motor p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
77	Rectificación del motor 4D55 Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985 1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
78	Rectificación del motor 4D55 Rectificación de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
79	Rectificación del motor 4D55 Rectificación de cilindro p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
80	Rectificación del motor 4D55 Rectificación de eje de leva p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
81	Rectificación del motor 4D55 Rectificación válvula p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
82	Rectificación del motor 4D55 Tornear juego buje de leva p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
83	Rectificación del motor 4D55 Tornear y alinear biela p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
84	Rectificación del motor 4D55 Armado de motor p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1987	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000
85	Rectificación del motor TD 27 Ajuste de biela y bancada p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
86	Rectificación del motor TD 27 Ajuste de leva p/vehículo Nissan Terrano II	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

	mod. 1997					
87	Rectificación del motor TD 27 Asiento de escape (fresar) p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000
88	Rectificación del motor TD 27 Asiento de válvula p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
89	Rectificación del motor TD 27 Alineación brazo de biela p/vehículo Mitsubishi Montero mod. 1985/1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
90	Rectificación del motor TD 27 Bruñida de cilindro p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
91	Rectificación del motor TD 27 Cambio de guía de válvula p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
92	Rectificación del motor TD 27 Cambio y torneado de camisa p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
93	Rectificación del motor TD 27 Cepillado de block p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
94	Rectificación del motor TD 27 Cepillado de tapa p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
95	Rectificación del motor TD 27 Control altura de pistón p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
96	Rectificación del motor TD 27 Servicio de bomba de aceite p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000
97	Rectificación del motor TD 27 Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
98	Rectificación del motor TD 27 Base reten trasero p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
99	Rectificación del motor TD 27 Esmerilar y armar tapa p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
100	Rectificación del motor TD 27 Interior de biela p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051383-1
22 de Junio c/ Gral. Dolgoy
Tel.: 281 795 - Asu. Py

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

101	Rectificación del motor TD 27 Interior de bancada p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
102	Rectificación del motor TD 27Chaveta de cigüeñal p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500
103	Rectificación del motor TD 27 Manrilar túnel de leva p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
104	Rectificación del motor TD 27 Probada de tapa motor p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
105	Rectificación del motor TD 27 Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
106	Rectificación del motor TD 27 Rectificación de cigüeñal p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
107	Rectificación del motor TD 27 Rectificación de cilindro p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
108	Rectificación del motor TD 27 Rectificación de eje de leva p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
109	Rectificación del motor TD 27 Rectificación válvula p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
110	Rectificación del motor TD 27 Tornear juego buje de leva p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
111	Rectificación del motor TD 27 Tornear y alinear biela p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
112	Rectificación del motor TD 27 Armado de motor p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000
113	Rectificación del motor 2H Ajuste de biela y bancada p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
114	Rectificación del motor 2H Ajuste de leva p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - As. Py.

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

115	Rectificación del motor 2H Asiento de escape (fresar) p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000
116	Rectificación del motor 2H Asiento de válvula p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
117	Rectificación del motor 2H Alineación brazo de biela p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
118	Rectificación del motor 2H Bruñida de cilindro p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
119	Rectificación del motor 2H Cambio de guía de válvula p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
120	Rectificación del motor 2H Cambio y torneado de camisa p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
121	Rectificación del motor 2H Cepillado de block p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
122	Rectificación del motor 2H Cepillado de tapa p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
123	Rectificación del motor 2H Control altura de pistón p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
124	Rectificación del motor 2H Servic de bomba de aceite p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000
125	Rectificación del motor 2H Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
126	Rectificación del motor 2H Base reten trasero p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
127	Rectificación del motor 2H Esmerilar y armar tapa p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281795 - As. P.

128	Rectificación del motor 2H Interior de biela p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
129	Rectificación del motor 2H Interior de bancada p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
130	Rectificación del motor 2H Chaveta de cigüeñal p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500
131	Rectificación del motor 2H Manrilar túnel de leva p/vehículo Nissan Terrano II mod. 1997	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
132	Rectificación del motor 2H Probada de tapa motor p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
133	Rectificación del motor 2H Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
134	Rectificación del motor 2H Rectificación de cigüeñal p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
135	Rectificación del motor 2H Rectificación de cilindro p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
136	Rectificación del motor 2H Rectificación de eje de leva p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
137	Rectificación del motor 2H Rectificación válvula p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
138	Rectificación del motor 2H Tornear juego buje de leva p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
139	Rectificación del motor 2H Tornear y alinear biela p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
140	Rectificación del motor 2H Armado de motor p/vehículo Toyota Land Cruiser (rojo) mod. 1989	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero
RUC: 80051856-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

141	Rectificación del motor IHD Ajuste de biela y bancada p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
142	Rectificación del motor IHD Ajuste de leva p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
143	Rectificación del motor IHD Asiento de escape (fresar) p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000
144	Rectificación del motor IHD Asiento de válvula p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
145	Rectificación del motor IHD Alineación brazo de biela p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
146	Rectificación del motor IHD Bruñida de cilindro p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
147	Rectificación del motor IHD Cambio de guía de válvula p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
148	Rectificación del motor IHD Cambio y torneado de camisa p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
149	Rectificación del motor IHD Cepillado de block p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
150	Rectificación del motor IHD Cepillado de tapa p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
151	Rectificación del motor IHD Control altura de pistón p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
152	Rectificación del motor IHD Servicio de bomba de aceite p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000
153	Rectificación del motor IHD Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 793 - Asu. Py

154	Rectificación del motor IHD Base reten trasero p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
155	Rectificación del motor IHD Esmerilar y armar tapa p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
156	Rectificación del motor IHD Interior de biela p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
157	Rectificación del motor IHD Interior de bancada p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
158	Rectificación del motor IHD Chaveta de cigüeñal p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500
159	Rectificación del motor IHD Manrilar túnel de leva p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
160	Rectificación del motor IHD Probada de tapa motor p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
161	Rectificación del motor IHD Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
162	Rectificación del motor IHD Rectificación de cigüeñal p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
163	Rectificación del motor IHD Rectificación de cilindro p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
164	Rectificación del motor IHD Rectificación de eje de leva p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
165	Rectificación del motor IHD Rectificación válvula p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
166	Rectificación del motor IHD Tornear juego buje de leva p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El Banco que impulsa el desarrollo del país

167	Rectificación del motor IHD Tornear y alinear biela p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
168	Rectificación del motor IHD Armado de motor p/vehículo Toyota Land Cruiser VX (azul) mod. 1998	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000
169	Rectificación del motor 2L Ajuste de biela y bancada p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
170	Rectificación del motor 2L Ajuste de leva p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
171	Rectificación del motor 2L Asiento de escape (fresar) p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000
172	Rectificación del motor 2L Asiento de válvula p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
173	Rectificación del motor 2L Alineación brazo de biela p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
174	Rectificación del motor 2L Bruñida de cilindro p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
175	Rectificación del motor 2L Cambio de guía de válvula p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
176	Rectificación del motor 2L Cambio y torneado de camisa p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
177	Rectificación del motor 2L Cepillado de block p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
178	Rectificación del motor 2L Cepillado de tapa p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
179	Rectificación del motor 2L Control altura de pistón p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
180	Rectificación del motor 2L Servicio de bomba de aceite p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC. 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py

181	Rectificación del motor 2L Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
182	Rectificación del motor 2L Base reten trasero p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
183	Rectificación del motor 2L Esmerilar y armar tapa p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
184	Rectificación del motor 2L Interior de biela p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
185	Rectificación del motor 2L Interior de bancada p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
186	Rectificación del motor 2LChaveta de cigüeñal p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500
187	Rectificación del motor 2L Manrilar túnel de leva p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
188	Rectificación del motor 2L Probada de tapa motor p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
189	Rectificación del motor 2L Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
190	Rectificación del motor 2L Rectificación de cigüeñal p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
191	Rectificación del motor 2L Rectificación de cilindro p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
192	Rectificación del motor 2L Rectificación de eje de leva p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
193	Rectificación del motor 2L Rectificación válvula p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
194	Rectificación del motor 2L Tornear juego buje de leva p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

195	Rectificación del motor 2L Tornear y alinear biela p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
196	Rectificación del motor 2L Armado de motor p/vehículo Toyota Cressida mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000
197	Rectificación del motor 2J Ajuste de biela y bancada p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
198	Rectificación del motor 2J Ajuste de leva p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
199	Rectificación del motor 2J Asiento de escape (fresar) p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000
200	Rectificación del motor 2J Asiento de válvula p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
201	Rectificación del motor 2J Alineación brazo de biela p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
202	Rectificación del motor 2J Bruñida de cilindro p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
203	Rectificación del motor 2J Cambio de guía de válvula p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
204	Rectificación del motor 2JCambio y torneado de camisa p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
205	Rectificación del motor 2J Cepillado de block p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
206	Rectificación del motor 2J Cepillado de tapa p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
207	Rectificación del motor 2J Control altura de pistón p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
208	Rectificación del motor 2J Servic de bomba de aceite p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000
209	Rectificación del motor 2J Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
210	Rectificación del motor 2J Base reten trasero p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - A.S. Py.

211	Rectificación del motor 2J Esmerilar y armar tapa p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
212	Rectificación del motor 2J Interior de biela p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
213	Rectificación del motor 2J Interior de bancada p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
214	Rectificación del motor 2JChaveta de cigüeñal p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500
215	Rectificación del motor 2J Manrilar túnel de leva p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
216	Rectificación del motor 2J Probada de tapa motor p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
217	Rectificación del motor 2J Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
218	Rectificación del motor 2J Rectificación de cigüeñal p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
219	Rectificación del motor 2J Rectificación de cilindro p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
220	Rectificación del motor 2J Rectificación de eje de leva p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
221	Rectificación del motor 2J Rectificación válvula p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
222	Rectificación del motor 2J Tornear juego buje de leva p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
223	Rectificación del motor 2J Tornear y alinear biela p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
224	Rectificación del motor 2J Armado de motor p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000
225	Rectificación del motor 4D31 Ajuste de biela y bancada p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
226	Rectificación del motor 4D31 Ajuste de leva p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero
RUC: 8005 1825 1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

227	Rectificación del motor 4D31 Asiento de escape (fresar) p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000
228	Rectificación del motor 4D31 Asiento de válvula p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
229	Rectificación del motor 4D31 Alineación brazo de biela p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
230	Rectificación del motor 4D31 Bruñida de cilindro p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
231	Rectificación del motor 4D31 Cambio de guía de válvula p/vehículo Kia Pregio mod. 1999	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
232	Rectificación del motor 4D31 Cambio y torneado de camisa p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
233	Rectificación del motor 4D31 Cepillado de block p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
234	Rectificación del motor 4D31 Cepillado de tapa p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
235	Rectificación del motor 4D31 Control altura de pistón p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
236	Rectificación del motor 4D31 Servicio de bomba de aceite p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000
237	Rectificación del motor 4D31 Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
238	Rectificación del motor 4D31 Base reten trasero p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
239	Rectificación del motor 4D31Esmerilar y armar tapa p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
240	Rectificación del motor 4D31 Interior de biela p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
241	Rectificación del motor 4D31 Interior de bancada p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

242	Rectificación del motor 4D31 Chaveta de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500
243	Rectificación del motor 4D31 Manrilar túnel de leva p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
244	Rectificación del motor 4D31 Probada de tapa motor p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
245	Rectificación del motor 4D31 Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
246	Rectificación del motor 4D31 Rectificación de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
247	Rectificación del motor 4D31 Rectificación de cilindro p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
248	Rectificación del motor 4D31Rectificación de eje de leva p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
249	Rectificación del motor 4D31 Rectificación válvula p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
250	Rectificación del motor 4D31 Tornear juego buje de leva p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
251	Rectificación del motor 4D31 Tornear y alinear biela p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
252	Rectificación del motor 4D31 Armado de motor p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000
253	Rectificación del motor Ajuste de biela y bancada p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
254	Rectificación del motor Ajuste de leva p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
255	Rectificación del motor Asiento de escape (fresar) p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	72.000

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero
RUC: 80051853-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

256	Rectificación del motor Asiento de válvula p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
257	Rectificación del motor Alineación brazo de biela p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
258	Rectificación del motor Bruñida de cilindro p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	27.000
259	Rectificación del motor Cambio de guía de válvula p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
260	Rectificación del motor Cambio y torneado de camisa p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
261	Rectificación del motor Cepillado de block p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
262	Rectificación del motor Cepillado de tapa p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
263	Rectificación del motor Control altura de pistón p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	792.000
264	Rectificación del motor Servic de bomba de aceite p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	720.000
265	Rectificación del motor Encamisado base reten de cigüeñal p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
266	Rectificación del motor Base reten trasero p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	54.000
267	Rectificación del motor Esmerilar y armar tapa p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	225.000
268	Rectificación del motor Interior de biela p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
269	Rectificación del motor Interior de bancada p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	135.000
270	Rectificación del motor Chaveta de cigüeñal p/vehículo Mitsubishi Canter mod. 1991	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	13.500

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu Py

271	Rectificación del motor Manrilar túnel de leva p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
272	Rectificación del motor Probada de tapa motor p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	45.000
273	Rectificación del motor Rebajar cabeza de pistón p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
274	Rectificación del motor Rectificación de cigüeñal p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	90.000
275	Rectificación del motor Rectificación de cilindro p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
276	Rectificación del motor Rectificación de eje de leva p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	36.000
277	Rectificación del motor Rectificación válvula p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	20.700
278	Rectificación del motor Tornear juego buje de leva p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	99.000
279	Rectificación del motor Tornear y alinear biela p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	18.000
280	Rectificación del motor Armado de motor p/vehículo Microbús Isuzu mod. 1985	Original/CanteroSA	Evento	N/A	1	2.700.000
Son Guaraníes: Sesenta y un millones trescientos sesenta y dos mil, Incluido el Impuesto al Valor Agregado						**61.362.000**

5.1 En consideración a los pagos que el **BNF** hará al **VENDEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, el **VENDEDOR** se compromete a proveer los Servicios al **BNF** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.----------

5.2 El **BNF** se compromete a pagar al **VENDEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asunción

pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------

5.3 Las formas y condiciones de pago al **VENDEDOR** en virtud del Contrato serán las siguientes: El **BNF** pagará al **VENDEDOR** en Guaraníes, dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura correspondiente, acompañada de una descripción pormenorizada del móvil y del servicio realizado, una vez recepcionados los vehículos a entera satisfacción del **BNF**, **División Servicios Generales - Sección Talleres y Mantenimiento**.----------

El **BNF** no otorgará anticipos para ésta Contratación. Los pagos se efectuarán una vez emitido el Código de Contratación, requisito indispensable para efectuar el pago correspondiente..----------

5.4 El plazo de pago después del cual el **BNF** deberá pagar interés al **VENDEDOR** es: Una vez vencido el plazo establecido en las condiciones de pago. La tasa de interés que se aplicará es del: 0,1 % (cero coma uno por ciento), sobre cada factura por cada mes de atraso en el pago de la factura correspondiente.----------

5.5 El precio del contrato estará sujeto a reajustes: El ajuste de precios será cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% (quince por ciento) sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. La formula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

$$R = \frac{P \times I.PC.BCP}{15\%}$$

P= Precio del Servicio
I.I. BCP= Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay
15%= Mínimo necesario para reajuste del precio

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aún no ejecutados; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los servicios que fueron ejecutados antes de la verificación del reajuste.----------

5.6 El valor de las multas será: el 0,5% (Cero coma cinco por ciento) de cada factura, por cada 3 (tres) días de retraso en la entrega del vehículo reparado, hasta que se logre el cumplimiento de las obligaciones de entrega o ejecución, hasta alcanzar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato abierto, no debiendo las multas superar el monto de

Cantero S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py.

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

la Garantía de Cumplimiento de Contrato Abierto. (10% del valor total del mismo). Una vez que se llegue a dicho monto, el **BNF** podrá poner término al Contrato.----------

5.7 Las inspecciones y pruebas se realizarán en: Sección Talleres y Mantenimiento del **BNF**, como en el taller del oferente adjudicado.----------

5.8 Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación Las inspecciones y pruebas se llevarán a cabo tanto en la Sección Talleres y Mantenimiento del **BNF**, como en el taller del **VENDEDOR**, a través de un funcionario autorizado por el **BNF** y el personal autorizado por el TALLER. Ante cualquier situación de desperfecto ocurrido en los trabajos realizados el TALLER deberá realizar la reparación y/o el mantenimiento correspondiente inmediatamente.----------

5.9 El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es del: **10% del valor total del Contrato Abierto.** La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el **VENDEDOR** dentro de los **10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. Art. 39 de la ley 2051/03** ----------

5.10 El período de validez de la Garantía será: Los Servicios de mantenimiento y/o reparación, tanto en repuestos como en mano de obra deberán contar con una garantía mínima de 1 (un) año.----------

5.11 El plazo para reparar o remplazar los bienes será: Una vez entregados los vehículos reparados por el **VENDEDOR**, y si estos, estando en funcionamiento vuelven a sufrir el mismo desperfecto, la Sección Talleres y Mantenimiento emitirá un reclamo por escrito al **VENDEDOR**, a fin de que éste en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, solucione el desperfecto y vuelva a poner en funcionamiento el móvil reparado.----------

5.12 **POLIZA DE SEGURO:** El **VENDEDOR** deberá presentar a la firma del contrato, una Póliza de Seguro de Cobertura contra todo riesgo para los Vehículos del **BNF**, para asegurar el cabal, eficiente y oportuno resarcimiento en caso de daño a los mismos, mientras se hallen en talleres del oferente.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato es desde su suscripción y por el tiempo de 12 (doce) meses.----------

Cantero
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 231 795 - Asunción

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Plan de Entregas

Lotes	Descripción de los Servicios	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha de entrega de los Servicios
2 Comprende del Item N° 1 al Item N° 620	Reparación del Sistema Eléctrico	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.
7 Comprende del Item N° 1 al Item N° 280	Rectificación del Motor	1	Unidad	En los talleres de la firma adjudicada, y los vehículos reparados serán entregados en la Sección Talleres y Mantenimiento del BNF, sito en Avda. Artigas c/ Perú.	8 (ocho) días calendario, contados a partir de la recepción del vehículo, por parte de la firma adjudicada.

7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay.----------

AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Cantero S.A.
RUC 80051886-1
2ª de Junio c/ Gral. Delgado
Tel. 281 795 - As. Py.

8. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.----------

En TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de Contrato de conformidad con las leyes de la República del Paraguay, en el día 16 del mes de mayo del año 2012.----------

Firmado por _____ **BNF**
AGUSTIN SILVERA ORUE
Presidente

Firmado por _____ **VENDEDOR**

Canteros S.A.
RUC: 80051886-1
22 de Junio c/ Gral. Delgado
Tel.: 281 795 - Asu. Py