COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N°30 /2023

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE– AD REFERÉNDUM

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ,** con **C.I. N° 3.184.572**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS**, con **C.I. N° 2.301.236**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **ANTONIO RAMÓN FERNÁNDEZ ALFONSO C.I. N° 753733**, quien concurre en representación de la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** con **RUC N° 753733-6,** en su carácter de **PROPIETARIO**, con domicilio en Boquerón N° 1592 c/ Benito Juarez, Barrio 4to - Luque - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato Abierto de **"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE– AD REFERENDUM"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2023; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:-------

1. **Cláusula Primera: Objeto.**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la **Contratación Directa N° 23/2023 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE – AD REFERENDUM"**, con **ID N° 422.550**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. ----------

2. **Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.**

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato; ----------
b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; ----------
c) Los datos cargados en el SICP (reporte); ----------
d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
e) La Orden Particular N° 108 de fecha 09 de marzo de 2023, emitida por la Contratante y su respectiva notificación; ----------
f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; ----------
g) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante; ----------

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – SEÑOR JURIDICO – C.F. N° 4

h) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios. ----------

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3. <u>Cláusula Tercera</u>: Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el Compromiso Derivado Del Contrato.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **422.550.** ----------

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2023	1	1	46	243	10	1	99	11.500.000
2023	1	1	47	243	10	1	99	15.000.000
2023	1	1	48	243	30	1	99	12.000.000
2023	1	1	49	243	10	1	99	50.000.000
2023	1	1	50	243	10	1	99	12.000.000
2023	1	1	51	243	10	1	99	5.000.000
2023	1	1	52	243	10	1	99	10.000.000
2023	1	1	53	243	10	1	99	15.000.000
2023	1	1	54	243	10	1	99	5.000.000
2023	1	1	54	243	30	1	99	15.000.000
TOTAL								**150.500.000**

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – C.F. Nº 4

4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa FAP Nº 23/2023 **"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE – AD REFERENDUM"**, con **ID Nº 422.550**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 4 "Comando de la Fuerza Aérea". La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 108, de fecha 09 de marzo de 2023. ----------

5. Cláusula Quinta: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

LOTE NRO 1: COMREGAER							
COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2019**					
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**503.625**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2020**					
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**503.625**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2021**					
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**503.625**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2067**					
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**503.625**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 2168**					
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
5.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
5.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**898.625**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 2169**					
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
5.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
5.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**898.625**
		TOTAL LOTE Nº 1					**3.811.750**
MONTO MINIMO						**2.500.000**	
MONTO MAXIMO						**5.000.000**	

LOTE NRO 2: IBA							
COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 9.000 BTU Rotulado Nº 9989**					
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — ASESOR JURIDICO — C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**444.375**
2	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9990, ubicado en el GAT**					
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
2.2		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
2.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
2.4		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
2.5		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
2.6		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.7		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**651.750**
3	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9991, ubicado en el GAT**					
3.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
3.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.5		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**493.750**
4	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9992, ubicado en el GAT**					
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**483.875**
5	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca Tokyo tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9993, ubicado en el GAI**					
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**483.875**
6	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9994, ubicado en el GAI**					
6.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4
REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
6.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.5		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**493.750**
7	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9995, ubicado en el GAI**					
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
7.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**483.875**
8	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9996, ubicado en el GAI**					
8.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.5		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**493.750**
9	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9997, ubicado en el GATE**					
9.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**483.875**
10	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9998, ubicado en el GATE**					
10.1		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
10.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
10.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.A. DE LA NACION — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — ASESOR JURIDICO — C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA F.A. DE LA NACION — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**503.500**
11	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9999, ubicado en el GATE**					
11.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
11.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
11.5		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**493.750**
12	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10000, ubicado en el G-4**					
12.1		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
12.3		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
12.5		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**691.250**
13	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10001, ubicado en el G-4**					
13.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
13.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**681.375**
14	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10153, ubicado en el G-6**					
14.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
14.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
14.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
14.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
14.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
14.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
14.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
14.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**543.125**
15	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10154, ubicado en el G-2**					
15.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
15.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

15.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
15.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
15.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
15.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
15.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
15.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
							543.125
16	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10155, ubicado en el G-1**					
16.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
16.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
16.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
16.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
16.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
16.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
		TOTAL					**553.000**
17	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10156, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**					
17.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
17.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
17.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
17.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
17.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
17.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
		TOTAL					**553.000**
18	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10157, ubicado en la AYUDANTIA COMIBA**					
18.1		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
18.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
18.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
18.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
18.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
18.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
18.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
18.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**543.125**
19	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10158, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**					
19.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
19.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
19.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
19.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
19.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
19.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
		TOTAL					**553.000**

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4 – REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4 – REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

20	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10159, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**					
20.1		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
20.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
20.3		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
20.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**562.875**
21	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10002, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia**					
21.1		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
21.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
21.3		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
21.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
21.5		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
21.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**691.250**
22	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10003, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia**					
22.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
22.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
22.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
22.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
22.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
22.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
22.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
22.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
22.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
22.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**898.625**
23	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10004, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA**					
23.1		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
23.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
23.3		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
23.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
23.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
23.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
23.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
23.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
23.9		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
23.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
23.11		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
		TOTAL					**918.375**
24	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP**					

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

24.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
24.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
24.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
24.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
24.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
24.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
24.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
24.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
24.9		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
24.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**898.625**
25	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10006, ubicado en el SALON VIP**					
25.1		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
25.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
25.3		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
25.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
25.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
25.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
25.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
25.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
25.9		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
25.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
25.11		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
		TOTAL					**918.375**
26	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA**					
26.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
26.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
26.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
26.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
26.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
26.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
26.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
26.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
26.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
26.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**898.625**
TOTAL LOTE Nº 2							**15.957.875**
MONTO MINIMO						**25.000.000**	
MONTO MAXIMO						**50.000.000**	

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

LOTE NRO 3: SETAM							
COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 10.584, ubicado en la Ayudantia del GTA.**					
1.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.7		Cambio y provisi?n de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
1.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**701.000**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadron SETAM.**					
2.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.7		Cambio y provisi?n de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**701.000**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 6046 , ubicado en la Sala de Tecnicos del GTA.**					
3.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.7		Cambio y provisi?n de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
3.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**701.000**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9763 , ubicado en la oficina del Cmdte Escuadron Material del GTA.**					
4.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
NAMCERO

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

4.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.7		Cambio y provisi?n de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**701.000**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA**					
5.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**503.500**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta**					
6.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
6.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
6.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
6.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**641.875**
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**					
7.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
7.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
7.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
7.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.9		Reparacion de Condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**859.125**
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.672 , ubicado en la Sala de Espera de la Comandancia del GTA.**					
8.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
8.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FZA. DE LA AVIACION COMANDO DE LA FUERZA AEREA ASESOR JURIDICO C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.7		Reparacion de Condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**760.375**
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10.308, ubicado en la Comandancia del GTA.**					
9.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
9.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**641.875**
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9981, ubicado en la Sala de espera de la Comandancia del GTA.**					
10.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
10.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
10.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**641.875**
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9983 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**					
11.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
11.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
11.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
11.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
11.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
11.9		Reparacion de Condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
11.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**859.125**
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9982 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja.**					
12.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
12.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

12.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
12.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
12.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**641.875**
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado Nº 11.163, ubicado en el auta del GTA.**					
13.1		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
13.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
13.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**641.875**
		TOTAL LOTE Nº 3					**8.995.500**
MONTO MINIMO						**6.000.000**	
MONTO MAXIMO						**12.000.000**	

LOTE NRO 4: BAT							
COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº1356, ubicado en la Comandancia del Batallon pcd.**					
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**503.625**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº1352, ubicado en el G-1 de la BAT**					
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**503.625**

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1353, ubicado en la Ayudantia de la Jefatura de Estado Mayor de la BAT**					
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
							503.625
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1355, ubicado en la Direccion Administradiva de la BAT**					
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**503.625**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1813, ubicado en la Sala de Lactania de la BAT.**					
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
5.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**395.000**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1815, ubicado en la Ayudantia de la BAT.**					
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
6.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**395.000**
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1816, ubicado en G-6 de la BAT.**					
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
7.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**395.000**

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1371, ubicado en la Armeria del Batallon de Apoyo y Servicio**					
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
8.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
8.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
8.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
8.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
8.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.19		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.21		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
8.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**2.133.000**
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N°1407, ubicado en el Salon Auditorio de la BAT**					
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
9.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.11		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
9.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.13		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
9.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**1.441.750**
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 1868, unicado en la Primera Compañía del Batallon PCD N°1 de la BAT**					
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – CENTRO FINANCIERO

10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
10.9		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
10.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
10.11		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
10.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
10.13		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
10.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
10.15		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	276.500	276.500
10.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**2.182.375**
		TOTAL LOTE Nº 4					**8.956.625**
MONTO MINIMO						**6.000.000**	
MONTO MAXIMO						**12.000.000**	

LOTE NRO 5: COMFAER							
COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 4701.**					
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**543.125**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 4702.**					
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
		TOTAL					**562.750**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 4703.**					
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.3		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
3.5		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
							503.625
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 4704.**					
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**543.125**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 4705.**					
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**543.125**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 5030.**					
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**543.125**
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 5031.**					
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**543.125**
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 5032.**					
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4
REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA

8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**543.125**
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 18.000 BTU Rotulado Nº 2553.**					
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.5		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.7		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
9.9		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**987.500**
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 4696.**					
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
		TOTAL					**661.625**
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 4697.**					
11.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
11.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
11.5		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**681.375**
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 4698.**					
12.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
12.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
12.5		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**681.375**
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 4699.**					
13.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
13.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**720.875**
14	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 4700.**					
14.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
14.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
14.3		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
14.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**592.500**
15	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 5033.**					
15.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
15.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
15.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
15.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
15.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
15.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
15.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
15.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**711.000**
16	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 5034.**					
16.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
16.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
16.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
16.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
16.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
16.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
16.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
16.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**720.875**
17	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 3206.**					
17.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
17.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
17.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
17.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
17.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
17.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
17.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
17.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

		TOTAL					**681.375**
18	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 3207.**					
18.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
18.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
18.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
18.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
18.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
18.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
18.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
18.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**750.500**
19	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 328.**					
19.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
19.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
19.3		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
19.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**345.625**
20	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5200.**					
20.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
20.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
20.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
20.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
20.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
20.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
20.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
20.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
20.9		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
20.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**908.500**
21	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5201.**					
21.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
21.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
21.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
21.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
21.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
21.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
21.7		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
21.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**898.625**
22	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5202.**					

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

22.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
22.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
22.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
22.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
22.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
22.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
22.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
22.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
22.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
22.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**888.750**
23	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5203.**					
23.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
23.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
23.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
23.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
23.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
23.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
23.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
23.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
23.9		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
23.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**918.375**
24	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5204.**					
24.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
24.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
24.3		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
24.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
24.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
24.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
24.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
24.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
24.9		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
24.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
24.11		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
24.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**888.750**
25	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado Nº 2830.**					
25.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
25.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
25.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
25.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.A. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

25.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
25.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
25.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
25.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
25.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
25.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**809.750**
26	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado Nº 2834.**					
26.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
26.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
26.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
26.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
26.5		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
26.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**829.500**
27	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado Nº3195.**					
27.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
27.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
27.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
27.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
27.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
27.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
27.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
27.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
27.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
27.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**898.625**
28	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado Nº3205.**					
28.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
28.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
28.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
28.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
28.5		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
28.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
28.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
28.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**760.375**
29	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado Nº 5198.**					
29.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

29.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
29.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
29.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
29.5		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
29.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
29.7		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
29.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**1.076.375**
30	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado Nº 5199.**					
30.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
30.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
30.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
30.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
30.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
30.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
30.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
30.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
30.9		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
30.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**1.027.000**
31	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado Nº 5190.**					
31.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
31.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
31.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
31.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
31.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
31.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
31.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
31.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
31.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
31.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
31.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500
31.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
31.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
31.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
31.15		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
31.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
31.17		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
31.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
		TOTAL					**2.123.125**
32	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado Nº 5191.**					
32.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
32.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375

COMPU NEWA & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

32.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
32.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
32.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
32.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
32.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
32.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
32.9		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
32.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
32.11		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375
32.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
32.13		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
32.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
		TOTAL					**2.123.125**
33	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4694**					
33.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
33.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
33.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
33.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
33.5		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
33.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
33.7		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
33.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
33.9		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
33.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
33.11		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	493.750	493.750
33.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
33.13		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375
33.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
		TOTAL					**2.409.500**
34	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4695.**					
34.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
34.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
34.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
34.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
34.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
34.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
34.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
34.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
34.9		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
34.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
34.11		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	276.500	276.500
34.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
34.13		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FAA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LA FAA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – CENTRO FINANCIERO N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

34.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
		TOTAL					**2.340.375**
		TOTAL LOTE Nº 5					**30.760.500**
MONTO MINIMO						**7.500.000**	
MONTO MAXIMO						**15.000.000**	

LOTE NRO 6: CUARTEL GENERAL							
COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado Nº 803.**					
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
1.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
1.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
1.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
1.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
1.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
1.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
1.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
1.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
1.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**1.481.125**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado Nº 804.**					
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
2.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.A. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – INSPECTOR GENERAL

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

2.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
2.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
2.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
2.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
2.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
2.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
2.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**1.481.125**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 805.**					
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
3.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
3.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
3.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
3.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
3.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
3.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
3.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
3.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
3.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**1.481.125**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 806.**					
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
4.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
4.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
4.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
4.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

4.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
4.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
4.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
4.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
4.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**1.481.125**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 18.000 BTU Rotulado Nº 2836.**					
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**622.125**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado Nº 1805.**					
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.7		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
6.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
6.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
6.11		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**1.066.500**
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado Nº 5158.**					
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.3		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
7.5		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**622.125**
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado Nº 2328.**					
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FFAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
SEÑOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

8.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.9		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
8.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**819.625**
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midea 18000 BTU Rotulado N°1804.**					
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
9.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
9.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
9.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**1.027.000**
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado Nº 1806.**					
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
10.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
10.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
10.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
10.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**1.027.000**
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado Nº 1807.**					
11.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
11.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
11.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
11.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.A. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS F.A. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

11.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
11.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
11.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
11.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
11.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**1.027.000**
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado Nº 5159.**					
12.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
12.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
12.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
12.7		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
12.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
12.9		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
12.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
12.11		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
12.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**948.000**
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado Nº 1802.**					
13.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
13.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
13.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
13.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
13.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
13.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
13.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
13.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
13.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**1.323.250**
		TOTAL LOTE Nº 6					**14.407.125**
MONTO MINIMO						**5.750.000**	
MONTO MAXIMO						**11.500.000**	

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

LOTE NRO 7: BRIGADA LOGISTICA							
COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT Nº 3169 UBICADO EN LA DSS MARCA TOKYO**					
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
1.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
1.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
1.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
1.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
1.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
1.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
1.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
1.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
1.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
1.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
1.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
1.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
1.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
1.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
1.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
1.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
1.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**2.804.375**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT Nº 2373 UBICADO EN LA AYUDANTIA MARCA MIDEA**					
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.A. DE LA NACION — ASESOR JURIDICO C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA F.A. DE LA NACION — CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
2.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
2.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
2.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
2.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
2.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
2.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
2.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
2.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
2.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
2.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
2.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
2.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
2.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
2.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
2.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
2.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**2.804.375**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT Nº 2972 MARCA TOKYO UBICADO EN EL G1**					
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
3.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
3.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
3.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
3.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
3.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
3.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
3.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
3.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

3.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
3.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
3.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
3.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
3.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
3.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
3.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
3.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**2.982.250**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT N° 3168 MARCA TOKYO UBICADO EN LA DSS**					
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
4.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
4.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
4.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
4.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
4.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
4.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
4.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
4.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
4.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
4.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
4.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
4.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
4.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

4.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**2.982.250**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT N° 3139 MARCA TOKYO UBICADO EN EL SEMAER**					
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
5.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
5.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
5.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
5.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
5.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
5.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
5.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
5.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
5.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
5.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
5.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
5.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
5.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
5.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**2.982.250**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT N° 3284 MARCA JAM UBICADO EN EL G3**					
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
6.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
6.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

6.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
6.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	88.875	88.875
6.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
6.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
6.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
6.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
6.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
6.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
6.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
6.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
6.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
6.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
6.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
		TOTAL					**2.982.250**
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU ROT Nº 2412, MARCA MATSUI UBICADO EN LA DSI**					
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
7.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
7.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
7.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500
7.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
7.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
7.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
7.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
7.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
7.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
7.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

7.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
7.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375
7.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
7.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
7.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
		TOTAL					**3.653.750**
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU ROT Nº 2252, MARCA MIDEA UBICADO EN LA DAF**					
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
8.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
8.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500
8.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
8.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
8.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
8.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
8.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
8.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375
8.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
8.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
8.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
		TOTAL					**3.653.750**
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU ROT Nº 2947, MARCA JET UBICADO EN LA DSI**					
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375

COMPU NEWS & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FFA. DE LA NACION — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — ASESOR JURIDICO — C.F. Nº 4

9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
9.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
9.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
9.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
9.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
9.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
9.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
9.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
9.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
9.23		Cambios de robinetes	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.24		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.25		Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts)	Unidad	EVENTO	1	493.750	493.750
9.26		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.27		Cambio de aleta del ventilador	Unidad	EVENTO	1	276.500	276.500
9.28		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.29		Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	444.375	444.375
9.30		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
		TOTAL					**4.404.250**
		TOTAL LOTE Nº 7					**29.249.500**
MONTO MINIMO						**7.500.000**	
MONTO MAXIMO						**15.000.000**	

LOTE NRO 8: CIAERE							
COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado Nº 12005-04-84-2023**					
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

1.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**582.625**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado Nº 12005-04-84-2024**					
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**582.625**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, MARCA JET.Rotulado Nº 12005-04-84-1426**					
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**483.875**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA MATSUI DE 18.000 BTU F/C. Rotulado 12005-04-84-2032**					
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**483.875**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, MARCA JET. ROTULADO Nº 12005-04-84-1425**					
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**622.125**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA JET DE 18.000 BTU ROTULADO Nº 12005-04-84-2938**					
6.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
6.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
6.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
6.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
6.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**622.125**

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA RDC DE 18.000 BTU ROTULADO Nº 12005-04-84-1319**					
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**622.125**
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire TIPO SPLIT DE 18000 BTU, MARCA JET. ROTULADO Nº 12005-04-84-2941**					
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**622.125**
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU MARCA JET.ROTULADO Nº 12005-04-84-2939**					
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
		TOTAL					**622.125**
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE TECHO, DE 36.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO, MARCA JAM. ROTULADO Nº 12005-04-84-1718**					
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
10.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
10.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
10.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
10.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500
10.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
10.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
10.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
10.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

10.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
10.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**1.905.875**
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionado TIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO Nº 12005-04-84-1421**					
11.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
11.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
11.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
11.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
11.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
11.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
11.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
11.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
11.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
11.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
11.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500
11.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
11.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
11.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
11.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
11.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
11.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
11.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
11.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
11.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
11.21		Cambio de tuercas campana	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
11.22		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.875	9.875
		TOTAL					**2.202.125**
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tTIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO Nº 12005-04-84-1422**					
12.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
12.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
12.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
12.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
12.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
12.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
12.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
12.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
12.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
12.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
12.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500
12.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
12.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	98.750	98.750
12.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
12.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

12.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
12.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
12.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
12.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
12.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**2.142.875**
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT - MARCA JAM DE 60000 BTU MODELO JC - 60 ZHRA.- ROTULADO N° 12005-04-84-2479**					
13.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625
13.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
13.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
13.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.5		Cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
13.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.7		Cambio de serpentin	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
13.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.625	29.625
13.9		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
13.10		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
13.11		Cambio de rulemanes de forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
13.12		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
13.13		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	Unidad	EVENTO	1	148.125	148.125
13.14		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
13.15		Cambio y reparacion de placa electronica con control	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
13.16		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
13.17		Reparacion del condensador	Unidad	EVENTO	1	296.250	296.250
13.18		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
13.19		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
13.20		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**2.646.500**
		TOTAL LOTE N° 8					**14.141.000**
MONTO MINIMO						**10.000.000**	
MONTO MAXIMO						**20.000.000**	

LOTE NRO 9: PGA							
COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4577, ubicado en la Jefatura del CIVA.**					
1.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
1.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
1.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4
REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

1.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
1.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
1.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
1.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**740.625**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. Nº 4344, ubicado en la Oficina de Operaciones del CIVA**					
2.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
2.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
2.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
2.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
2.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
2.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**740.625**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU, Rot. Nº 4354, ubicado en la Ayudantia de la PGA.**					
3.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
3.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
3.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
3.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
3.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
3.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
3.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**740.625**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. Nº 4342, ubicado en la Oficina de Planes.**					
4.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
4.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
4.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	158.000	158.000
4.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
4.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
4.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
4.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
4.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**740.625**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. Nº 4351, ubicado en la Oficina de la DAF**					
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

5.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
5.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**780.125**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. Nº 1002, ubicado en el Dormitorio Masculino**					
5.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
5.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
5.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
5.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
5.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
5.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
5.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**780.125**
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. Nº 1003, ubicado en la Sala de Reuniones**					
7.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
7.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
7.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
7.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
7.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**582.625**
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. Nº 1004, ubicado en la Sala de Reuniones**					
8.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
8.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
8.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
8.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
8.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
8.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
8.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**780.125**
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. Nº 1006, ubicado en la Sala de Reuniones**					
9.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
9.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	197.500	197.500
9.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
9.5		Limpieza de serpentin	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
9.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
9.7		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

9.8		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**780.125**
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU, Rot. Nº 4362, Ubicado en la Sala de Informática**					
10.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
10.2		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.375	49.375
10.3		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	246.875	246.875
10.4		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
10.5		Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios	Unidad	EVENTO	1	217.250	217.250
10.6		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.750	19.750
		TOTAL					**819.625**
		TOTAL LOTE Nº 9					**7.485.250**
MONTO MINIMO						**5.000.000**	
MONTO MAXIMO						**10.000.000**	

Monto Máximo Total: 150.500.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones quinientos mil).

Monto Mínimo Total: 75.250.000 (Guaraníes setenta y cinco millones doscientos cincuenta mil).

Monto total adjudicado a la empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS,** con **RUC Nº 753733-6** es de **Gs. 150.500.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones quinientos mil).**----------

6. Cláusula Sexta: Condiciones de Pago.

6.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes. ----------

6.2 Los pagos se realizarán conforme las disponibilidades del Plan Financiero Institucional aprobado por el Ministerio de Hacienda, una vez que el Ministerio de Hacienda habilite el plan de Caja y los fondos efectivamente a la Contratante. ----------

6.3 De la factura se deducirán: ----------

- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA; ----------
- El 3% del Impuesto a la Renta; ----------
- El (0,5%) Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41° de la Ley 2.051/03. ---------

6.4 El Proveedor presentará la/s Factura/s a Crédito en la Oficina de la Unidad/es Responsable/es.-

6.5 El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor. ----------

6.6 El Proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

transferencia recibida en su Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación. ----------

7. <u>Cláusula Séptima:</u> Descripción de los Bienes y/o servicios.

<u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS</u>

LOTE N° 1 - UR 320/51 COMREGAER				
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2019**			
1.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
1.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
1.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
1.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2020**			
2.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
2.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
2.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
2.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2021**			
3.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
3.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
3.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
3.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2067**			
4.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
4.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.4	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
4.5	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2168**			
5.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
5.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
5.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

5.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
5.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
5.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
5.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 2169**			
6.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
6.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
6.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
6.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
6.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
6.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

LOTE Nº 2 - 311/49 IBA				
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**
1	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 9.000 BTU Rotulado Nº 9989**			
1.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
1.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
1.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9990, ubicado en el GAT**			
2.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
2.2	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
2.3	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.4	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
2.5	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.6	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
2.7	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9991, ubicado en el GAT**			
3.1	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
3.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.3	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
3.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.5	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
3.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9992, ubicado en el GAT**			

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.A.A. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

4.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
4.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.3	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
4.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
4.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.7	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
4.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca Tokyo tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9993, ubicado en el GAI**			
5.1	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
5.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.3	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
5.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9994, ubicado en el GAI**			
6.1	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
6.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.3	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
6.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.5	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
6.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9995, ubicado en el GAI**			
7.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
7.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.3	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
7.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
7.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.7	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
7.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9996, ubicado en el GAI**			
8.1	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
8.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.3	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
8.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.5	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
8.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9997, ubicado en el GATE**			
9.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
9.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.3	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
9.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

9.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.7	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
9.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9998, ubicado en el GATE**			
10.1	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
10.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.3	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
10.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
10.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.7	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
10.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 9999, ubicado en el GATE**			
11.1	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
11.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.3	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
11.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.5	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
11.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10000, ubicado en el G-4**			
12.1	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
12.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.3	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
12.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.5	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
12.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10001, ubicado en el G-4**			
13.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
13.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
13.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
13.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.7	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
13.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
14	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 10153, ubicado en el G-6**			
14.1	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
14.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
14.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
14.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
14.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
14.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FFAA DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – C.F. ASESOR JURIDICO Nº 4 – REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4 – REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

14.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
14.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
15	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10154, ubicado en el G-2**			
15.1	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
15.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
15.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
15.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
15.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
15.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
15.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
15.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
16	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10155, ubicado en el G-1**			
16.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
16.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
16.3	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
16.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
16.5	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
16.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
17	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10156, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**			
17.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
17.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
17.3	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
17.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
17.5	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
17.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
18	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10157, ubicado en la AYUDANTIA COMIBA**			
18.1	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
18.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
18.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
18.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
18.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
18.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
18.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
18.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
19	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10158, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**			
19.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
19.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
19.3	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
19.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
19.5	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
19.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FAA DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – ASESOR JURIDICO C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FAA DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – C.F. N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

20	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10159, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**			
20.1	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
20.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
20.3	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
20.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
21	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10002, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia**			
21.1	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
21.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
21.3	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
21.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
21.5	Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
21.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10003, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia**			
22.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
22.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
22.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
22.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
22.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
22.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10004, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA**			
23.1	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
23.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23.3	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
23.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23.5	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
23.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23.7	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
23.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23.9	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
23.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23.11	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento
24	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP**			
24.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
24.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
24.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.A. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

24.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
24.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24.9	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
24.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10006, ubicado en el SALON VIP**			
25.1	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
25.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25.3	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
25.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25.5	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
25.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25.7	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
25.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25.9	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
25.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25.11	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
26	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA**			
26.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
26.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
26.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
26.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
26.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
26.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
26.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
26.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
26.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento

LOTE N° 3 - 402/48SETAM				
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Presentación**
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, ubicado en la Ayudantia del GTA.**			
1.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
1.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
1.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
1.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.7	Cambio y provisión de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
1.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadron SETAM.**			
2.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.A. DE LA NACION — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — ASESOR JURIDICO C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

2.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
2.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
2.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.7	Cambio y provisión de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
2.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 6046 , ubicado en la Sala de Tecnicos del GTA.**			
3.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
3.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
3.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
3.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.7	Cambio y provisión de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
3.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9763 , ubicado en la oficina del Cmdte Escuadron Material del GTA.**			
4.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
4.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
4.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
4.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.7	Cambio y provisión de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
4.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA**			
5.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
5.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
5.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
5.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta**			
6.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
6.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
6.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
6.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
6.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**			
7.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento

COMPU NEWS & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

7.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
7.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
7.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
7.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.9	Reparacion de Condensador	1	Unidad	Evento
7.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.672 , ubicado en la Sala de Espera de la Comandancia del GTA.**			
8.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
8.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
8.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
8.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.7	Reparacion de Condensador	1	Unidad	Evento
8.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10.308, ubicado en la Comandancia del GTA.**			
9.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
9.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
9.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
9.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
9.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9981, ubicado en la Sala de espera de la Comandancia del GTA.**			
10.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
10.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
10.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
10.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
10.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9983 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja**			
11.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
11.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
11.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
11.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
11.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FZA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FZA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
DIRECTOR

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

11.9	Reparacion de Condensador	1	Unidad	Evento
11.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9982 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja.**			
12.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
12.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
12.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
12.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
12.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 11.163, ubicado en el auta del GTA.**			
13.1	Carga de gas	1	Unidad	Evento
13.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
13.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
13.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
13.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

LOTE N° 4 - 312 BAT				
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Presentación**
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1356, ubicado en la Comandancia del Batallon pcd.**			
1.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
1.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
1.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
1.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1352, ubicado en el G-1 de la BAT**			
2.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
2.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
2.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
2.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N°1353, ubicado en la Ayudantia de la Jefatura de Estado Mayor de la BAT**			
3.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
3.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
3.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – C.F. Nº 4 – SECTOR JURIDICO

3.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº1355, ubicado en la Direccion Administradiva de la BAT**			
4.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
4.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
4.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
4.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado Nº1813, ubicado en la Sala de Lactania de la BAT.**			
5.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
5.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.3	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
5.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
5.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº1815, ubicado en la Ayudantía de la BAT.**			
6.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
6.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.3	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
6.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
6.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº1816, ubicado en G-6 de la BAT.**			
7.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
7.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.3	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
7.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
7.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº1371, ubicado en la Armeria del Batallon de Apoyo y Servicio**			
8.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
8.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
8.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
8.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
8.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
8.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
8.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
8.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
8.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
8.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.19	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
8.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.21	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
8.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FFAA COMANDO DE LA FUERZA AÉREA ASESOR JURIDICO C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FFAA COMANDO DE LA FUERZA AÉREA CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

9	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N°1407, ubicado en el Salon Auditorio de la BAT**			
9.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
9.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
9.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
9.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
9.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.9	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
9.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.11	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
9.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.13	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
9.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 1868, unicado en la Primera Compañía del Batallon PCD N°1 de la BAT**			
10.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
10.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
10.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
10.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.7	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
10.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.9	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
10.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.11	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
10.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.13	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
10.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.15	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
10.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

LOTE N° 5 - 310 - 47 COMFAER				
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Presentación**
1	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4701.**			
1.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
1.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
1.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
1.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4702.**			
2.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
2.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.3	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.F.A.A. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS F.F.A.A. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

2.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.5	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
2.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 4703.**			
3.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
3.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.3	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
3.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.5	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
3.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 4704.**			
4.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
4.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
4.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.5	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
4.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 4705.**			
5.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
5.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
5.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
5.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 5030.**			
6.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
6.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
6.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
6.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 5031.**			
7.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
7.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
7.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
7.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado Nº 5032.**			
8.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
8.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
8.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

8.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
8.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 18.000 BTU Rotulado N° 2553.**			
9.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
9.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
9.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.5	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
9.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.7	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
9.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.9	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
9.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4696.**			
10.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
10.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
10.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.5	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
10.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4697.**			
11.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
11.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
11.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.5	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
11.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4698.**			
12.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
12.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
12.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.5	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
12.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4699.**			
13.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
13.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
13.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
13.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.7	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
13.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

14	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 4700.**			
14.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
14.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
14.3	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
14.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
15	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 5033.**			
15.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
15.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
15.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
15.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
15.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
15.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
15.7	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
15.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
16	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 5034.**			
16.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
16.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
16.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
16.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
16.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
16.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
16.7	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
16.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
17	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 3206.**			
17.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
17.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
17.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
17.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
17.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
17.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
17.7	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
17.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
18	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado Nº 3207.**			
18.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
18.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
18.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
18.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
18.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
18.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
18.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
18.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
19	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 328.**			
19.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
19.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FFAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

19.3	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
19.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
20	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5200.**			
20.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
20.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
20.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
20.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
20.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
20.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
20.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
20.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
20.9	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
20.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
21	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5201.**			
21.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
21.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
21.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
21.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
21.5	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
21.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
21.7	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
21.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5202.**			
22.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
22.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
22.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22.5	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
22.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
22.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
22.9	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
22.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5203.**			
23.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
23.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
23.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
23.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23.7	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
23.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
23.9	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
23.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado Nº 5204.**			

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF. AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

24.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
24.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24.3	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
24.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24.5	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
24.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24.7	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
24.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24.9	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
24.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
24.11	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
24.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado Nº 2830.**			
25.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
25.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
25.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
25.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
25.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
25.9	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
25.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
26	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado Nº 2834.**			
26.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
26.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
26.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
26.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
26.5	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
26.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
27	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado Nº3195.**			
27.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
27.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
27.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
27.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
27.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
27.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
27.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
27.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
27.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
27.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
28	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado Nº3205.**			
28.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
28.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
28.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
28.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FFAA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

28.5	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
28.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
28.7	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
28.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
29	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado Nº 5198.**			
29.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
29.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
29.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
29.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
29.5	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
29.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
29.7	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
29.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
30	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado Nº 5199.**			
30.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
30.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
30.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
30.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
30.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
30.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
30.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
30.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
30.9	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
30.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
31	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado Nº 5190.**			
31.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
31.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
31.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
31.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
31.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
31.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
31.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
31.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
31.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
31.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
31.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
31.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
31.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
31.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
31.15	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
31.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
31.17	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
31.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
32	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado Nº 5191.**			
32.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
32.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4
REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

32.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
32.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
32.5	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
32.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
32.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
32.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
32.9	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
32.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
32.11	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
32.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
32.13	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
32.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
33	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado Nº 4694**			
33.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
33.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
33.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
33.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
33.5	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
33.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
33.7	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
33.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
33.9	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
33.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
33.11	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
33.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
33.13	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
33.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
34	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado Nº 4695.**			
34.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
34.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
34.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
34.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
34.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
34.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
34.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
34.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
34.9	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
34.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
34.11	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
34.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
34.13	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
34.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

LOTE Nº 6 - 414 - 46 CUARTEL GENERAL				
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Presentación**

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECTOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

1	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado Nº 803.**			
1.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
1.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
1.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
1.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
1.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
1.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
1.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
1.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
1.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
1.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado Nº 804.**			
2.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
2.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
2.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
2.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
2.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
2.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
2.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
2.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
2.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
2.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado Nº 805.**			
3.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
3.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
3.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
3.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
3.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA F.A.A. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL CHACO
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA F.A.A. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL CHACO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

3.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
3.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
3.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
3.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
3.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
3.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 806.**			
4.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
4.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
4.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
4.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
4.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
4.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
4.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
4.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
4.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
4.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 18.000 BTU Rotulado N° 2836.**			
5.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
5.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
5.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
5.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado N° 1805.**			
6.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
6.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
6.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
6.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.7	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
6.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.9	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
6.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.11	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA DE LA NACIÓN
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

6.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado Nº 5158.**			
7.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
7.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.3	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
7.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.5	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
7.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado Nº 2328.**			
8.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
8.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
8.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
8.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.7	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
8.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.9	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
8.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midea 18000 BTU Rotulado Nº1804.**			
9.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
9.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
9.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
9.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
9.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
9.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
9.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado Nº 1806.**			
10.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
10.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
10.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
10.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
10.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
10.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
10.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado Nº 1807.**			

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF. AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
C.F. Nº 4 DR. JURIDICO

11.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
11.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
11.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
11.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
11.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
11.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
11.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 5159.**			
12.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
12.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
12.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
12.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.7	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
12.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.9	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
12.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.11	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
12.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1802.**			
13.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
13.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
13.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
13.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
13.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
13.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
13.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
13.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
13.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

LOTE N° 7 - 314 BRIGADA LOGISTICA				
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Presentación**

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. N° 4 – REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – C.F. N° 4 – REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT Nº 3169 UBICADO EN LA DSS MARCA TOKYO**			
1.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
1.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
1.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
1.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
1.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
1.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
1.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
1.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
1.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
1.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.19	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento
1.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
1.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.23	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
1.24	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.25	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
1.26	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.27	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
1.28	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.29	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
1.30	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT Nº 2373 UBICADO EN LA AYUDANTIA MARCA MIDEA**			
2.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
2.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
2.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
2.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
2.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
2.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
2.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
2.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
2.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
2.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AERA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4
REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AERA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2.19	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
2.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
2.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.23	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
2.24	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.25	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
2.26	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.27	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
2.28	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.29	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
2.30	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT Nº 2972 MARCA TOKYO UBICADO EN EL G1**			
3.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
3.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
3.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
3.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
3.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
3.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
3.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
3.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
3.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
3.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.19	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
3.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
3.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.23	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
3.24	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.25	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
3.26	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.27	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
3.28	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.29	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
3.30	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT Nº 3168 MARCA TOKYO UBICADO EN LA DSS**			
4.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
4.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
4.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
4.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPÚBLICA DEL URUGUAY – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPÚBLICA DEL URUGUAY – CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

4.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
4.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
4.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
4.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
4.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
4.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
4.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.19	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento
4.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
4.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.23	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
4.24	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.25	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
4.26	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.27	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
4.28	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.29	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
4.30	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT Nº 3139 MARCA TOKYO UBICADO EN EL SEMAER**			
5.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
5.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
5.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
5.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
5.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
5.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	.Unidad	Evento
5.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
5.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
5.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
5.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.19	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento
5.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
5.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.23	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
5.24	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.25	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
5.26	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.27	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

5.28	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.29	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
5.30	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROT Nº 3284 MARCA JAM UBICADO EN EL G3**			
6.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
6.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
6.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
6.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
6.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
6.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
6.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
6.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
6.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
6.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.19	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
6.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
6.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.23	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
6.24	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.25	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
6.26	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.27	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
6.28	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.29	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
6.30	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU ROT Nº 2412, MARCA MATSUI UBICADO EN LA DSI**			
7.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
7.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
7.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
7.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
7.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
7.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
7.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
7.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento

COMPU & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

7.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
7.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.19	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
7.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
7.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.23	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
7.24	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.25	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
7.26	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.27	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
7.28	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.29	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
7.30	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU ROT Nº 2252, MARCA MIDEA UBICADO EN LA DAF**			
8.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
8.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
8.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
8.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
8.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
8.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
8.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
8.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
8.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
8.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.19	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
8.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
8.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.23	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
8.24	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.25	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
8.26	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.27	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
8.28	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.29	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
8.30	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU ROT Nº 2947, MARCA JET UBICADO EN LA DSI**			
9.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
9.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
9.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

9.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
9.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
9.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
9.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
9.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
9.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
9.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
9.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.19	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
9.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
9.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.23	Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento
9.24	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.25	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento
9.26	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.27	Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento
9.28	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.29	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento
9.30	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

LOTE Nº 8 - 313 CIAERE				
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Presentación**
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado Nº 12005-04-84-2023**			
1.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
1.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
1.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
1.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA TOKIO DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO. Rotulado Nº 12005-04-84-2024**			
2.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
2.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
2.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
2.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, MARCA JET.Rotulado Nº 12005-04-84-1426**			

COMPU NET & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA NACIONAL * ASESOR JURIDICO C.F. Nº 4 *

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

3.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
3.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
3.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA MATSUI DE 18.000 BTU F/C. Rotulado 12005-04-84-2032**			
4.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
4.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
4.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, F/C CON CONTROL REMOTO, MARCA JET. ROTULADO Nº 12005-04-84-1425**			
5.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
5.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
5.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
5.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA JET DE 18.000 BTU ROTULADO Nº 12005-04-84-2938**			
6.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
6.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
6.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
6.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split MARCA RDC DE 18.000 BTU ROTULADO Nº 12005-04-84-1319**			
7.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
7.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
7.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
7.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire TIPO SPLIT DE 18000 BTU, MARCA JET. ROTULADO Nº 12005-04-84-2941**			
8.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
8.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
8.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
8.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU MARCA JET.ROTULADO Nº 12005-04-84-2939**			
9.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
9.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
9.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

9.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
9.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE TECHO, DE 36.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO, MARCA JAM. ROTULADO Nº 12005-04-84-1718**			
10.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
10.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
10.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
10.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
10.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
10.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
10.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
10.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
10.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
10.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionado TIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO Nº 12005-04-84-1421**			
11.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
11.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
11.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
11.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
11.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
11.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
11.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
11.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
11.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
11.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.19	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
11.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
11.21	Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento
11.22	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tTIPO SPLIT DE TECHO, MARCA TOKYO DE 48.000 BTU, F/C, CON CONTROL REMOTO. .ROTULADO Nº 12005-04-84-1422**			
12.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FZA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ASESOR JURIDICO
C.F. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

12.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
12.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
12.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
12.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
12.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
12.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
12.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
12.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
12.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
12.19	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento
12.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13	**Servicio de mantenimiento y reparación de ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT - MARCA JAM DE 60000 BTU MODELO JC - 60 ZHRA.- ROTULADO Nº 12005-04-84-2479**			
13.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
13.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
13.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.5	Cambio de contactor	1	Unidad	Evento
13.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.7	Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento
13.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.9	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
13.10	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.11	Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento
13.12	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.13	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento
13.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.15	Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento
13.16	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.17	Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento
13.18	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
13.19	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento
13.20	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

LOTE Nº 9 - 401 PGA				
Item	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Presentación**
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. Nº 4577, ubicado en la Jefatura del CIVA.**			
1.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
1.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA ASESOR JURIDICO C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMANDO DE LA FUERZA AÉREA CENTRO FINANCIERO Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

1.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
1.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
1.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
1.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
1.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4344, ubicado en la Oficina de Operaciones del CIVA**			
2.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
2.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
2.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
2.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
2.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
2.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU, Rot. N° 4354, ubicado en la Ayudantia de la PGA.**			
3.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
3.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
3.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
3.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
3.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
3.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4342, ubicado en la Oficina de Planes.**			
4.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
4.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
4.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
4.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
4.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
4.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. N° 4351, ubicado en la Oficina de la DAF**			
5.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
5.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
5.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
5.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
5.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
5.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1002, ubicado en el Dormitorio Masculino**			
6.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
6.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FAA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PERU
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

6.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
6.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
6.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
6.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
6.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. Nº 1003, ubicado en la Sala de Reuniones**			
7.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
7.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
7.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
7.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
7.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. Nº 1004, ubicado en la Sala de Reuniones**			
8.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
8.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
8.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
8.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
8.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
8.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. Nº 1006, ubicado en la Sala de Reuniones**			
9.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
9.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
9.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.5	Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento
9.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
9.7	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
9.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU, Rot. Nº 4362, Ubicado en la Sala de Informática**			
10.1	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento
10.2	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.3	Carga de gas	1	Unidad	Evento
10.4	Mano de Obra	1	Unidad	Evento
10.5	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento
10.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento

8. <u>Cláusula Octava</u>: Plazo, lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes y/o Servicios.

8.1 La entrega de los bienes y/o servicios podrá ser solicitada a partir de la firma del contrato, por parte del Departamento de Administración y Finanzas de la Unidad/es Responsable/es, DAF del Comando de la Fuerza Aérea, Primera Brigada Aérea, Brigada Aerotransportada "SP", Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas, Administración y Finanzas del

COMPU NEWS & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FF. AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – ASESOR JURIDICO – C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FF. AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – CENTRO FINANCIERO Nº 4

Cuartel General, Brigada Logística, Comando de Regiones Aéreas, Prefectura General Aeronáutica y Servicio de Transporte Aéreo Militar. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra y/o Servicio, debidamente firmada por el responsable de la línea presupuestaria, y enviada al Proveedor. ----------

8.2 La provisión de los bienes y/o servicios adjudicados se realizará previa coordinación con el Departamento de Administración y Finanzas de la Unidad/es Responsable/es, DAF del Comando de la Fuerza Aérea, Primera Brigada Aérea, Brigada Aerotransportada "SP", Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas, Administración y Finanzas del Cuartel General, Brigada Logística, Comando de Regiones Aéreas, Prefectura General Aeronáutica y Servicio de Transporte Aéreo Militar, en los Depósitos de cada unidad/es responsable/es, en el horario de 07:00 a 11:30 horas y de 14:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes (días hábiles) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completada por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción. --

8.3 **Dirección de Entrega:** Comando de la Fuerza Aérea, (Lote N° 1) Comando de Regiones Aéreas, , (Lote N° 4) Brigada Aerotransportada "SP", (Lote N° 5) Comando de Fuerza Aérea, (Lote N° 6) Administración y Finanzas de la Fuerza Aérea, (Lote N° 7) Brigada Logística y (Lote N° 8) Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas, sito en Ruta Gral. Aquino km 11 ½ - Luque y (Lote N° 2) Primera Brigada Aérea, (Lote N° 3) Servicio de Transporte Aéreo Militar y (Lote N° 9) Prefectura General Aeronáutica , sito en Avda. Autopista rotonda Confederación Sudamericana de Futbol Base Aérea Silvio Pettirossi - Luque.----------

8.4 **El plazo de entrega de los bienes y/o servicios serán a más tardar dentro de 3 (tres) días corridos** de recepcionada la respectiva orden de compra y/o servicio por parte del PROVEEDOR. ----------

8.5 En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Contractuales, establecidas en el presente PBC. ----------

8.6 El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción. ----------

8.7 **El Comité de Recepción de bienes y/o servicios,** actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes y/o servicios al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes y/o servicios adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición. -------

COMPU NET & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA DE LA NACION * ASESOR JURIDICO * C.F. N° 4 *

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION * C.F. N° 4 *

8.8 - En caso de rechazo de los bienes y/o servicios, el plazo para la reposición de los mismos será de 3 (tres) días corridos, una vez rechazada la recepción de los mismos, debiendo hacer constar en un acta el procedimiento realizado. ----------

9. <u>Clausula Novena: Administración del Contrato.</u>

La administración del presente Contrato estará a cargo del Departamento de Administración y Finanzas de la Fuerza Aérea Paraguaya. ----------

10. <u>Cláusula Décima: Idioma.</u>

El Contrato, así como toda correspondencia y documentos relativos al mismo que intercambien el Proveedor y la Contratante, deberán redactarse en el idioma español. ----------

11. <u>Cláusula Decimoprimera: Vigencia del Contrato.</u>

El presente contrato tendrá vigencia desde la suscripción del mismo, hasta el 31 de diciembre del 2023. ----------

12. <u>Cláusula Decimosegunda: Forma y Términos para Garantizar el Cumplimiento del Contrato.</u>

a. El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato en un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo la forma de Declaración Jurada. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Proveedor dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la suscripción del presente Contrato, salvo que la entrega de la totalidad de los bienes y/o servicios adjudicados se realice dentro del citado plazo, en cuyo caso deberá entregarse la Garantía de cumplimiento con la entrega total de los bienes y/o servicios. -------

b. La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo. ----------

c. La liberación y devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato tendrá lugar a más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha del cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del presente contrato. ----------

d. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la Contratante podrá adjudicar el Contrato en

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA ASESOR JURIDICO C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA CENTRO FINANCIERO Nº 4

la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36° de la Ley N° 2051/03. ----------

e. La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Proveedor, conforme a la ley y al contrato. ------

13. <u>Cláusula Decimotercera:</u> Multas.

a. El valor de las multas será: 0,01% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. ----------

b. Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59° inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. -

c. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

14. <u>Cláusula Décimocuarta</u>: Cesión.

El Proveedor no podrá ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen adquirido en virtud del Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Contratante. ----------

15. <u>Cláusula Decimoquinta</u>: Causales y Procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado anticipadamente o rescindir el Contrato.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas. ----------

16. <u>Cláusula Decimosexta</u>: Terminación del Contrato.

Se dará por terminado el presente contrato por las siguientes causas: ----------

a. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; ----------

b. Por mutuo acuerdo de las partes; ----------

c. Por sentencia ejecutoria de la autoridad jurisdiccional, que declare su nulidad, resolución o rescisión del contrato; ----------

COMPU NEWS & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA DE LA NACIÓN – ASESOR JURIDICO C.F. N° 4

d. Por decisión unilateral de la Contratante, en caso de incumplimiento del Proveedor; -------

e. Por muerte del Proveedor, o por disolución de la persona jurídica, siempre que esta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita, están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con entidades del sector público y a comunicar a las contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución. ----------

17. **<u>Cláusula Decimoséptima</u>: Rescisión de Contrato.**

a. La Contratante podrá rescindir administrativamente el contrato en los siguientes casos: -------

   a. Por incumplimiento del Proveedor; ----------

   b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato;-

   c. Por suspensión de los trabajos, imputable al Proveedor, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; ----------

   d. Por fraude o colusión debidamente comprobado del Proveedor desde la adjudicación hasta la finalización del contrato; ----------

   e. Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley, y; ----------

   f. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza. ----------

b. La Contratante iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a aquel en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales. ----------

18. <u>Cláusula Decimoctava</u>: Terminación por cumplimiento.

El contrato terminará por el cumplimiento de las obligaciones asumidas en él. ----------

19. <u>Cláusula Decimonovena</u>: Terminación por Quiebras o Insolvencia.

La Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento y por escrito, una vez que el Proveedor entrase en quiebra o insolvencia. En este caso, la rescisión será sin indemnización alguna para el Proveedor, sin perjuicio que dicha terminación no perjudique o afecte ningún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener la Contratante. ----------

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA ASESOR JURIDICO C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA CENTRO FINANCIERO Nº 4

20. <u>Cláusula Vigésima</u>: Terminación por Conveniencia.

La Contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al Proveedor. La notificación indicará que la razón de la terminación se debe a la conveniencia de la Contratante, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del Proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.-

21. <u>Cláusula Vigesimoprimera</u>: Terminación por Mutuo Acuerdo.

a. Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. ----------

b. En cuanto a lo referente a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del Proveedor se estará a lo establecido en el Art. 58° de la Ley 2051/03. ----------

c. Se consideran causales de rescisión del contrato: ----------

   a. Provisión de bienes y/o servicios que no reúnan los requisitos establecidos en las Órdenes de Compra/ y/o Servicios con sus respectivas características técnicas. ----------

   b. El rechazo por dos veces consecutivas o alternadas de bienes y/o servicios no aptos y que fueron entregados por el Proveedor. ----------

   c. Falta de entrega de la Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato en la Unidad Responsable, en el plazo estipulado. ----------

   d. Las demás causas establecidas en el Art. 59° de la Ley 2051/03. ----------

22. <u>Cláusula Vigesimosegunda</u>: Prórroga de los Plazos.

a. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen impedimentos para la oportuna provisión de los bienes y/o servicios, el Proveedor notificará con prontitud y por escrito a la Contratante, e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración. Tan pronto como sea posible después de recibir la notificación, la Contratante evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la provisión de los bienes y/o servicios. En estos casos, la prórroga será ratificada por las partes mediante adenda al Contrato. ----------

b. Excepto en los casos de Fuerza Mayor, o a menos que se hubiese acordado una prórroga, cualquier retraso por parte del Proveedor en la provisión de los bienes y/o servicios o en completar el Contrato, lo hará responsable del pago de las multas. ----------

23. <u>Cláusula Vigesimotercera</u>: Fuerza Mayor.

a. El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su garantía de fiel cumplimiento, al pago de

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FFAA DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – ASESOR JURIDICO C.F. Nº 4

multas ni a la terminación del Contrato por incumplimiento, si, la demora en la ejecución o falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, fuese el resultado de un evento de fuerza mayor. ----------

b. Para propósito de esta Cláusula, se entenderá por "fuerza mayor" cualquier evento o situación que estando fuera del control del Proveedor, es imprevisible, inevitable y que no provenga ni de negligencia ni de la falta de cuidado del Proveedor. Estos eventos podrán incluir sin que la enumeración sea taxativa, actos de la Contratante en ejercicio de su calidad soberana guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentena y embargos que afecten la carga. ----------

c. Si se presentase una situación de fuerza mayor, el Proveedor notificará a la brevedad y por escrito a la Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones diferentes de la Contratante, el Proveedor continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente. ----------

24. <u>Cláusula Vigesimocuarta</u>: Notificaciones.

a. Toda notificación entre las partes en virtud de este Contrato se hará por escrito a la dirección indicada de la Contratante. "Por Escrito" significa una comunicación escrita con prueba de recepción. ----------

b. Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la misma.-

25. <u>Cláusula Vigesimoquinta</u>: Legislación Aplicable.

El contrato se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes de la República del Paraguay.

26. <u>Cláusula Vigesimosexta:</u> Solución de Controversias.

a. Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. ----------

b. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. ----------

c. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA DE LA NACIÓN – ASESOR JURÍDICO – C.F. Nº 4

d. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

27. <u>Cláusula Vigesimoséptima</u>: Anulación de la Adjudicación.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 22 días del mes de Marzo de 2023. -----

COMPU NEW & ASOCIADOS

ANTONIO RAMÓN FERNÁNDEZ ALFONSO
PROPIETARIO – COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4

JÉSICA ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM – DIRECTOR del CF Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – ASESOR JURÍDICO – C.F. Nº 4

BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS
CAP JM - ASESORA JURÍDICA CF Nº 4