Contrato N° 46 /13

EL MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERÍA, a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos – DINCAP, con domicilio en la calle Alberdi Nº 226 entre Pte. Franco y Palma, Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado en este acto, por el Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala, con C.I. Nº 1.784.091, en su carácter de DIRECTOR GENERAL, en adelante denominada la **"CONTRATANTE"**, por una parte, y por la otra parte la firma **SERVICIOS RE,** domiciliada en Pai Pérez esq. Nicaragua, Asunción, Republica del Paraguay; representada por el Sr. Arnulfo A. Ruffinelli F., con RUC N° 870189-0, en su carácter de Propietario, en el carácter invocado y en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, y denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, de común acuerdo, convienen en celebrar el presente contrato para el **"ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS",** bajo la Modalidad de Contratación Directa con Contrato Abierto Plurianual, y realizado en el marco del Proyecto Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMRN), que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecerlos los derechos y las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, en relación a la Contratación Directa dentro del llamado **"REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO"**, adjudicada por Resolución MAG Nº 981 del 05 de Julio del 2013 y cuyos servicios detallados del presente llamado serán proveídos por EL PROVEEDOR, a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación N° 1075, emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 23

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director General - DINCAP

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2013	3	7	0	2	240	10	1	99	28.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 258.269.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 258.269, convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (SUOC-DINCAP). La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1075 de fecha 30 de Julio del 2013.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

					SERVICIOS R.E.				
ITEM	CODIGO CATALOGO	BREVE DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MANO DE OBRA	REPUESTOS	MARCA	PROCEDENCIA	MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)
CAMIONETA ISUZU KB2500									
1	78180101-006	REPARACION SISTEMA DE FRENO							
1.1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO	Unidad	Evento	1.000	1.500	Isuzu	Japón	2.500
1.2		REGULACION DE FRENO	Unidad	Evento	1.000	1.500	Isuzu	Japón	2.500
1.3		PASTILLAS DE FRENO	Unidad	Evento	200.000	250.000	Isuzu	Japón	450.000
1.4		DISCO DE FRENO	Unidad	Evento	20.000	150.000	Isuzu	Japón	170.000
1.5		REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	Evento	50.000	50.000	Isuzu	Japón	100.000
1.6		FIBRA DE FRENO	Unidad	Evento	200.000	250.000	Isuzu	Japón	450.000
1.7		RECTIFICACION DE TABOR DE FRENO	Unidad	Evento	70.000	1.000	Isuzu	Japón	71.000
1.8		JUEGO DE CUBETAS	Unidad	Evento	30.000	30.000	Isuzu	Japón	60.000
1.9		CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	Unidad	Evento	50.000	200.000	Isuzu	Japón	250.000
1.10		CABO FRENO DE MANO	Unidad	Evento	50.000	100.000	Isuzu	Japón	150.000
1.11		BOMBA CENTRAL DE	Unidad	Evento	50.000	150.000	Isuzu	Japón	200.000

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automovil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director General - DINCAP

		FRENO							
1.12		RECTIFCACION DE DISCO DE FRENO	Unidad	Evento	65.000	1.000	Isuzu	Japón	66.000
1.13		CILINDRO DE FRENO	Unidad	Evento	20.000	60.000	Isuzu	Japón	80.000
1.14		ZAPATA DE FRENO	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
1.15		MORDANZA DE FRENO	Unidad	Evento	50.000	50.000	Isuzu	Japón	100.000
1.16		TAMBOR DE FRENO	Unidad	Evento	20.000	160.000	Isuzu	Japón	180.000
1.17		CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	Evento	30.000	100.000	Isuzu	Japón	130.000
2	**78180101-004**	**REPARACION SUSPENSION**							
2.1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION	Unidad	Evento	1.000	1.500	Isuzu	Japón	2.500
2.2		BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	Unidad	Evento	50.000	50.000	Isuzu	Japón	100.000
2.3		BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.4		BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	Evento	50.000	150.000	Isuzu	Japón	200.000
2.5		BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	Evento	50.000	100.000	Isuzu	Japón	150.000
2.6		BUJE TENSOR DELANTERO	Unidad	Evento	100.000	100.000	Isuzu	Japón	200.000
2.7		BUJE TENSOR TRASERO	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.8		BUJE ELASTICO	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
2.9		BRAZO ZETA	Unidad	Evento	80.000	250.000	Isuzu	Japón	330.000
2.10		BRAZO PITMAN	Unidad	Evento	80.000	200.000	Isuzu	Japón	280.000
2.11		CENTRO ELASTICO	Unidad	Evento	5.000	10.000	Isuzu	Japón	15.000
2.12		RULEMANES DE MASA DELANTERO	Unidad	Evento	50.000	80.000	Isuzu	Japón	130.000
2.13		AMORTIGUADORES DELANTEROS	Unidad	Evento	50.000	180.000	Isuzu	Japón	230.000
2.14		ESPIRALES	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.15		BUJES DE AMORTIGUADORES	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
2.16		BARRAS ESTABILIZADORAS	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
2.17		RULEMANES DE MASA TRASERO	Unidad	Evento	80.000	100.000	Isuzu	Japón	180.000
2.18		GRILLETE DE ELASTICOS	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
2.19		AMORTIGUADORES TRASEROS	Unidad	Evento	50.000	180.000	Isuzu	Japón	230.000
2.20		BRAZO DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
2.21		BRAZO DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
2.22		BUJE BLINDADO DE ELASTICO	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
2.23		CAZUELETA DE AMORTIGUADORES	Unidad	Evento	250	2.540	Isuzu	Japón	2.790
2.24		CAÑONERA O MASTIL DE DIRECCION	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
2.25		AMORTIGUADOR DE DIRECCION	Unidad	Evento	50.000	250.000	Isuzu	Japón	300.000
2.26		BRAZO ESTABILIZADOR LATERALES	Unidad	Evento	1.500	1.000	Isuzu	Japón	2.500
2.27		JUEGO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
2.28		BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	Evento	30.000	250.000	Isuzu	Japón	280.000
2.29		ALINEACION Y	Unidad	Evento	30.000	10.000	Isuzu	Japón	40.000

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala
Director General - DINCAP

		BALANCEO							
2.30		ROTULA SUPERIOR	Unidad	Evento	80.000	150.000	Isuzu	Japón	230.000
2.31		ROTULA INFERIOR	Unidad	Evento	80.000	200.000	Isuzu	Japón	280.000
2.32		ELASTICO DELANTERO	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.33		ELASTICO TRASERO	Unidad	Evento	50.000	150.000	Isuzu	Japón	200.000
2.34		REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	Unidad	Evento	150.000	300.000	Isuzu	Japón	450.000
2.35		JUEGO BUJES ZETA	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
2.36		EXTREMOS DE DIRECCION	Unidad	Evento	80.000	150.000	Isuzu	Japón	230.000
2.37		BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.38		BIELETA DE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.39		CREMALLERA DE DIRECCION	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.40		BUJES DE CREMALLERA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.41		TERMINAL DE CREMALLERA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.42		GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.43		HOMOCINETICA	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
2.44		BARRA DE TORSION	Unidad	Evento	50.000	50.000	Isuzu	Japón	100.000
2.45		JGO REPA.PERNO PIVOT	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
2.46		TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
2.47		TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
2.48		TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	Unidad	Evento	1.500	1.500	Isuzu	Japón	3.000
2.49		GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	Unidad	Evento	50.000	80.000	Isuzu	Japón	130.000
2.50		GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	Evento	50.000	80.000	Isuzu	Japón	130.000
3	**78180101-009**	**REPARACION SISTEMA ELECTRICO**							
3.1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	Unidad	Evento	1.000	1.000	Isuzu	Japón	2.000
3.2		BATERIA	Unidad	Evento	10.000	550.000	Isuzu	Japón	560.000
3.3		MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	Unidad	Evento	100.000	100.000	Isuzu	Japón	200.000
3.4		LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	Unidad	Evento	20.000	35.000	Isuzu	Japón	55.000
3.5		LUCES FARO TRASERO (RETR.ESTAC.GIRO)	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japón	40.000
3.6		FUSIBLES	Unidad	Evento	2.000	2.000	Isuzu	Japón	4.000
3.7		RELAY	Unidad	Evento	30.000	30.000	Isuzu	Japón	60.000
3.8		REPARACION BASICA DE TABLERO	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
		MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE	Unidad	Evento	100.000	100.000	Isuzu	Japón	200.000
		MOTOR LIMPIA PARABRISA	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director General - DINCAP

3.11		BULBO TEMPERATURA	Unidad	Evento	10.000	20.000	Isuzu	Japón	30.000
3.12		PORTA CARBON DE ARRANQUE	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
3.13		JUEGO BUJIA INCANDESCENTE	Unidad	Evento	50.000	160.000	Isuzu	Japón	210.000
3.14		ELECTROVENTILADOR DE MOTOR	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
3.15		ELECTRO VENTILADOR AIREACONDICIONADO	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
3.16		ALTERNADOR NUEVO	Unidad	Evento	50.000	650.000	Isuzu	Japón	700.000
3.17		MOTOR ARRANQUE NUEVO	Unidad	Evento	50.000	650.000	Isuzu	Japón	700.000
3.18		MOTOR LIMPIA PARABRISA NUEVO	Unidad	Evento	20.000	40.000	Isuzu	Japón	60.000
3.19		BOCINA NUEVO	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
3.20		SOLENOIDE	Unidad	Evento	20.000	60.000	Isuzu	Japón	80.000
3.21		BULBO DE ARRANQUE	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
3.22		REBOBINADO NUEVO	Unidad	Evento	50.000	150.000	Isuzu	Japón	200.000
3.23		ROTOR	Unidad	Evento	50.000	50.000	Isuzu	Japón	100.000
3.24		BENDIX	Unidad	Evento	50.000	100.000	Isuzu	Japón	150.000
3.25		AUTOMATICO	Unidad	Evento	100.000	200.000	Isuzu	Japón	300.000
3.26		REGULADOR VOLTAJE	Unidad	Evento	100.000	200.000	Isuzu	Japón	300.000
3.27		RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	Unidad	Evento	100.000	100.000	Isuzu	Japón	200.000
4	**78180101-002**	**REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION**							
4.1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION	Unidad	Evento	1.000	1.000	Isuzu	Japón	2.000
4.2		DISCO EMBRAGUE	Unidad	Evento	200.000	300.000	Isuzu	Japón	500.000
4.3		REGULACION DE EMBRAGUE M.O	Unidad	Evento	1.500	1.500	Isuzu	Japón	3.000
4.4		PLATO PRESION	Unidad	Evento	200.000	300.000	Isuzu	Japón	500.000
4.5		COJINETE DE EMPUJE	Unidad	Evento	100.000	200.000	Isuzu	Japón	300.000
4.6		VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
4.7		COJINETE HIDRAULICO DE CAJA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
4.8		SOPORTES DE CAJA	Unidad	Evento	100.000	250.000	Isuzu	Japón	350.000
4.9		REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO	Unidad	Evento	1.000	1.000	Isuzu	Japón	2.000
4.10		REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	Unidad	Evento	300.000	800.000	Isuzu	Japón	1.100.000
4.11		CRUZETAS	Unidad	Evento	100.000	200.000	Isuzu	Japón	300.000
4.12		BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	Unidad	Evento	1.000	1.000	Isuzu	Japón	2.000
4.13		REPARACION DE CAJA REDUCT 4X4 M.O.	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
4.14		RULEMAN RODILLO	Unidad	Evento	3.000	5.000	Isuzu	Japón	8.000
4.15		RULEMAN EJE CORTO	Unidad	Evento	2.000	2.500	Isuzu	Japón	4.500
4.16		RULEMAN DE EJE RANURADO	Unidad	Evento	2.500	3.200	Isuzu	Japón	5.700
4.17		RULEMAN LATERAL DE EJE	Unidad	Evento	1.800	2.700	Isuzu	Japón	4.500
4.18		RULEMAN LATERAL DE CORONA	Unidad	Evento	2.800	3.200	Isuzu	Japón	6.000
4.19		RULEMAN PIÑON	Unidad	Evento	100.000	100.000	Isuzu	Japón	200.000
4.20		CORONA PIÑON	Unidad	Evento	100.000	200.000	Isuzu	Japón	300.000

Servicios R. E
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automovil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director General - DINCAP

4.21		RETEN PIÑON	Unidad	Evento	100.000	100.000	Isuzu	Japón	200.000
4.22		RETEN SALIDA CAJA	Unidad	Evento	50.000	100.000	Isuzu	Japón	150.000
4.23		EJE RANURADO	Unidad	Evento	2.800	15.000	Isuzu	Japón	17.800
4.24		CEMENTO	Unidad	Evento	20.000	40.000	Isuzu	Japón	60.000
4.25		HORQUILLA DE EMBRAGUE	Unidad	Evento	20.000	50.000	Isuzu	Japón	70.000
4.26		BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	Evento	50.000	150.000	Isuzu	Japón	200.000
4.27		BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	Evento	50.000	120.000	Isuzu	Japón	170.000
4.28		JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	Unidad	Evento	2.500	3.700	Isuzu	Japón	6.200
4.29		EJE DE MANDO	Unidad	Evento	2.500	4.200	Isuzu	Japón	6.700
4.30		EJE CUADRUPE	Unidad	Evento	2.500	17.000	Isuzu	Japón	19.500
4.31		CAMPANA DE CAJA	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
4.32		CARDAN NUEVO	Unidad	Evento	5.000	10.000	Isuzu	Japón	15.000
4.33		CENTRALIZADOR CARDAN	Unidad	Evento	100.000	200.000	Isuzu	Japón	300.000
4.34		PALIER NUEVO	Unidad	Evento	50.000	120.000	Isuzu	Japón	170.000
4.35		CARDAN DE CAJA REDUCTORA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
4.36		JUEGO DE RULEMAN DE CAJA	Unidad	Evento	2.800	3.700	Isuzu	Japón	6.500
4.37		JUEGO DE RODILLOS DE CAJA	Unidad	Evento	2.500	1.800	Isuzu	Japón	4.300
4.38		JUEGO DE ENGRANAJE 1a.2a.3a.4a.5a.MT	Unidad	Evento	8.500	12.000	Isuzu	Japón	20.500
4.39		JUEGO ENGRANAJE CAJA REDUCTORA	Unidad	Evento	4.500	6.800	Isuzu	Japón	11.300
5	**78180101-014**	**REPARACION DE MOTOR**							
5.1		DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR	Unidad	Evento	1.500	1.500	Isuzu	Japón	3.000
5.2		JUEGO DE RETENES	Unidad	Evento	2.000	4.500	Isuzu	Japón	6.500
5.3		SOPORTE MOTOR	Unidad	Evento	50.000	100.000	Isuzu	Japón	150.000
5.4		JUEGO DE VALVULAS	Unidad	Evento	5.000	10.000	Isuzu	Japón	15.000
5.5		CORREA DENTADA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
5.6		JUEGO DE AROS	Unidad	Evento	5.000	10.000	Isuzu	Japón	15.000
5.7		JUEGO DE CAMISAS	Unidad	Evento	6.000	8.000	Isuzu	Japón	14.000
5.8		JUEGO DE PISTONES	Unidad	Evento	12.000	18.000	Isuzu	Japón	30.000
5.9		JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	Unidad	Evento	6.000	8.500	Isuzu	Japón	14.500
5.10		JUEGO CASQUILLOS DE BANCADA	Unidad	Evento	6.000	9.000	Isuzu	Japón	15.000
5.11		CORONA MOTOR	Unidad	Evento	5.000	8.500	Isuzu	Japón	13.500
5.12		TERMOSTATO	Unidad	Evento	3.000	6.000	Isuzu	Japón	9.000
5.13		RECTIFICACION DE VALVULAS	Unidad	Evento	4.000	6.000	Isuzu	Japón	10.000
5.14		RECTIFICACION DE CILINDROS	Unidad	Evento	3.000	2.000	Isuzu	Japón	5.000
5.15		REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	Unidad	Evento	100.000	450.000	Isuzu	Japón	550.000
5.16		REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japón	40.000

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 23

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala
Director General - DINCAP

5.17		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
5.18		PICOS INYECTORES	Unidad	Evento	50.000	150.000	Isuzu	Japón	200.000
5.19		POLEA TENSOR	Unidad	Evento	1.500	1.500	Isuzu	Japón	3.000
5.20		RULEMAN POLEA	Unidad	Evento	1.200	1.320	Isuzu	Japón	2.520
5.21		BRAZO DE BIELA	Unidad	Evento	4.500	6.000	Isuzu	Japón	10.500
5.22		JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	Evento	100.000	150.000	Isuzu	Japón	250.000
5.23		JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	Evento	50.000	50.000	Isuzu	Japón	100.000
5.24		CALCE LATERAL	Unidad	Evento	3.000	2.500	Isuzu	Japón	5.500
5.25		BUJE DE BIELA	Unidad	Evento	2.500	3.000	Isuzu	Japón	5.500
5.26		BUJE DE LEVA	Unidad	Evento	1.800	3.200	Isuzu	Japón	5.000
5.27		RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
5.28		ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
5.29		BOMBA DE ACEITE	Unidad	Evento	1.800	2.600	Isuzu	Japón	4.400
5.30		REPARACION DE RADIADOR	Unidad	Evento	100.000	100.000	Isuzu	Japón	200.000
5.31		BOMBA DE AGUA	Unidad	Evento	100.000	200.000	Isuzu	Japón	300.000
5.32		CAÑO DE RADIADOR	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japón	40.000
5.33		TAPA MOTOR	Unidad	Evento	15.000	45.000	Isuzu	Japón	60.000
5.34		MARTILLO BALANCIN	Unidad	Evento	5.000	5.800	Isuzu	Japón	10.800
5.35		EJE BALANCIN	Unidad	Evento	5.000	6.000	Isuzu	Japón	11.000
5.36		PICO INYECTOR COMBUSTIBLE DE BLOCK	Unidad	Evento	2.000	3.800	Isuzu	Japón	5.800
5.37		SEGURO DE VALVULA	Unidad	Evento	1.200	1.500	Isuzu	Japón	2.700
5.38		EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	Evento	2.400	2.830	Isuzu	Japón	5.230
5.39		EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	Evento	2.400	2.600	Isuzu	Japón	5.000
5.40		CAMBIO ACEITE MOTOR	Unidad	Evento	50.000	320.000	Valvoline	Alemán	370.000
5.41		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	Evento	30.000	60.000	Isuzu	Japón	90.000
5.42		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	Unidad	Evento	30.000	70.000	Isuzu	Japón	100.000
5.43		CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	Evento	10.000	20.000	Isuzu	Japón	30.000
5.44		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	Evento	30.000	65.000	Isuzu	Japón	95.000
5.45		CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	Unidad	Evento	10.000	15.000	Isuzu	Japón	25.000
5.46		CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
5.47		EMBRAGUE DE VENTILADOR	Unidad	Evento	20.000	100.000	Isuzu	Japón	120.000
5.48		PALETA DE VENTILADOR	Unidad	Evento	50.000	120.000	Isuzu	Japón	170.000
5.49		SERVICIO DE M.O REPARACIÓN DE MOTOR	Unidad	Evento	20.000	10.000	Isuzu	Japón	30.000
6	**78180101-016**	**ACONDICIONADOR DE AIRE**							
6.1		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A	Unidad	Evento	150.000	300.000	Isuzu	Japón	450.000
6.2		[illegible] GAS	Unidad	Evento	100.000	200.000	Isuzu	Japón	300.000

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala
Director General - DINCAP

6.3		EVAPORADOR	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
6.4		CARGA DE GAS R12	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
6.5		CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
6.6		REPARACION DE COMPRESOR	Unidad	Evento	200.000	600.000	Isuzu	Japón	800.000
6.7		COMPRESOR NUEVO	Unidad	Evento	200.000	750.000	Isuzu	Japón	950.000
6.8		CAÑO DE ALTA PRESION	Unidad	Evento	100.000	100.000	Isuzu	Japón	200.000
6.9		FILTRO	Unidad	Evento	30.000	100.000	Isuzu	Japón	130.000
6.10		VALVULA EXPANSORA	Unidad	Evento	15.000	10.000	Isuzu	Japón	25.000
6.11		MANGUERA DE ALTA Y BAJA	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
6.12		EMBRAGUE DE COMPRESOR	Unidad	Evento	6.000	4.000	Isuzu	Japón	10.000
6.13		TERMOSTATO DE A/A	Unidad	Evento	2.500	3.500	Isuzu	Japón	6.000
6.14		PREOSTATO	Unidad	Evento	2.800	1.500	Isuzu	Japón	4.300
7	**78180201-001**	**CHAPERIA Y PINTURA**							
7.1		PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.2		PUERTA DELANTERA DERECHA	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.3		PUERTA TRASERA IZQUIERDA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
7.4		PUERTA TRASERA DERECHA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
7.5		CAPOT	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.6		TAPA VALIJERA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
7.7		TECHO	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.8		GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.9		GUARDABARRO DELANTERO DERECHO	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.10		GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japón	40.000
7.11		GUARDABARRO TRASERO DERECHO	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japón	40.000
7.12		PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japón	40.000
7.13		PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
7.14		PARAGOLPE DELANTERO	Unidad	Evento	20.000	80.000	Isuzu	Japón	100.000
7.15		PARAGOLPE TRASERO	Unidad	Evento	20.000	80.000	Isuzu	Japón	100.000
7.16		BASES PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japón	40.000
7.17		BASES PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japon	40.000
7.18		PARABRISA DELANTERO ORIGINAL	Unidad	Evento	50.000	200.000	Isuzu	Japón	250.000
7.19		PARABRISA TRASERO ORIGINAL	Unidad	Evento	50.000	150.000	Isuzu	Japón	200.000
7.20		RETROVISOR DELANTERO DERECHO E IZQUIERDO	Unidad	Evento	30.000	50.000	Isuzu	Japón	80.000
7.21		MOLDURIOS PUERTA DELANTERA ORIGINAL	Unidad	Evento	30.000	70.000	Isuzu	Japón	100.000

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General · Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director General - DINCAP

7.22		VIDRIOS PUERTA TRASERA ORIGINAL	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
7.23		CHASSIS NUEVO	Unidad	Evento	20.000	40.000	Isuzu	Japón	60.000
7.24		CAMBIO DE PICAPORTE PUERTA DELANTERA	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.25		CAMBIO DE PICAPORTE PUERTA TRASERA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
7.26		CAMBIO CERRADURA PUERTA DELANTERA	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
7.27		CAMBIO CERRADURA PUERTA TRASERA	Unidad	Evento	250	250	Isuzu	Japón	500
7.28		CAMBIO CERRADURA DE CAPOT	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.29		CAMBIO CABO CERRADURA CAPOT	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.30		CAMBIO MECANISMO LEVANTA VIDRIO	Unidad	Evento	20.000	30.000	Isuzu	Japón	50.000
7.31		CAMBIO MANIJA LEVANTA VIDRIO PUERTA	Unidad	Evento	10.000	20.000	Isuzu	Japón	30.000
7.32		CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA	Unidad	Evento	20.000	25.000	Isuzu	Japón	45.000
7.33		CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA	Unidad	Evento	10.000	10.000	Isuzu	Japón	20.000
7.34		CAMBIO DE PERNO VISAGRA PUERTA	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japón	40.000
7.35		CAMBIO DE GOMA DE PUERTA	Unidad	Evento	20.000	20.000	Isuzu	Japón	40.000
7.36		REPARAR Y AJUSTAR TABLERO	Unidad	Evento	5.000	5.000	Isuzu	Japón	10.000
		CAMIONETA MERCEDES BENZ 260 GDT							
8	**78180101-006**	**REPARACION SISTEMA DE FRENO**							
8.1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	Mercedes	Alemania	2.000
8.2		REGULACION DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	Mercedes	Alemania	2.000
8.3		PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	200.000	300.000	Mercedes	Alemania	500.000
8.4		DISCO DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	20.000	120.000	Mercedes	Alemania	140.000
8.5		REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	Mercedes	Alemania	300.000
8.6		FIBRA DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	200.000	300.000	Mercedes	Alemania	500.000
8.7		RECTIFICACION DE TABOR DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	65.000	1.000	Mercedes	Alemania	66.000
8.8		JUEGO DE CUBETAS	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
8.9		CAMBIO DEPRESOR DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	50.000	100.000	Mercedes	Alemania	150.000
8.10		CABO FRENO DE MANO	UNIDAD	EVENTO	80.000	120.000	Mercedes	Alemania	200.000
8.11		BOMBA CENTRAL DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	80.000	200.000	Mercedes	Alemania	280.000
8.12		RECTIFCACION DE DISCO DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	65.000	1.000	Mercedes	Alemania	66.000
8.13		CILINDRO DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	10.000	40.000	Mercedes	Alemania	50.000
8.14		ZAPATA DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
8.15		MORDANZA DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	Mercedes	Alemania	70.000
8.16		TAMBOR DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	10.000	100.000	Mercedes	Alemania	110.000
8.17		CAÑO FLEXIBLE DE	UNIDAD	EVENTO	50.000	100.000	Mercedes	Alemania	150.000

Servicios R. E.
Arquito Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director General - DINCAP

		FRENO							
9	**78180101-004**	**REPARACION SUSPENSION**							
9.1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	Mercedes	Alemania	2.000
9.2		BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	60.000	90.000	Mercedes	Alemania	150.000
9.3		BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	UNIDAD	EVENTO	40.000	65.000	Mercedes	Alemania	105.000
9.4		BUJE PARRILLA SUPERIOR	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
9.5		BUJE PARRILLA INFERIOR	UNIDAD	EVENTO	100.000	140.000	Mercedes	Alemania	240.000
9.6		BUJE TENSOR DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	90.000	120.000	Mercedes	Alemania	210.000
9.7		BUJE TENSOR TRASERO	UNIDAD	EVENTO	90.000	120.000	Mercedes	Alemania	210.000
9.8		BUJE ELASTICO	UNIDAD	EVENTO	30.000	40.000	Mercedes	Alemania	70.000
9.9		BRAZO ZETA	UNIDAD	EVENTO	800	700	Mercedes	Alemania	1.500
9.10		BRAZO PITMAN	UNIDAD	EVENTO	80.000	140.000	Mercedes	Alemania	220.000
9.11		CENTRO ELASTICO	UNIDAD	EVENTO	2.000	2.000	Mercedes	Alemania	4.000
9.12		RULEMANES DE MASA DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	70.000	100.000	Mercedes	Alemania	170.000
9.13		AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	EVENTO	100.000	650.000	Mercedes	Alemania	750.000
9.14		ESPIRALES	UNIDAD	EVENTO	10.000	12.000	Mercedes	Alemania	22.000
9.15		BUJES DE AMORTIGUADORES	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
9.16		BARRAS ESTABILIZADORAS	UNIDAD	EVENTO	1.500	1.500	Mercedes	Alemania	3.000
9.17		RULEMANES DE MASA TRASERO	UNIDAD	EVENTO	80.000	100.000	Mercedes	Alemania	180.000
9.18		GRILLETE DE ELASTICOS	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
9.19		AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	EVENTO	100.000	650.000	Mercedes	Alemania	750.000
9.20		BRAZO DE PARRILLA SUPERIOR	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
9.21		BRAZO DE PARRILLA INFERIOR	UNIDAD	EVENTO	2.000	2.000	Mercedes	Alemania	4.000
9.22		BUJE BLINDADO DE ELASTICO	UNIDAD	EVENTO	30.000	30.000	Mercedes	Alemania	60.000
9.23		CAZUELETA DE AMORTIGUADORES	UNIDAD	EVENTO	80.000	150.000	Mercedes	Alemania	230.000
9.24		CAÑONERA O MASTIL DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	2.000	2.000	Mercedes	Alemania	4.000
9.25		AMORTIGUADOR DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	30.000	120.000	Mercedes	Alemania	150.000
9.26		BRAZO ESTABILIZADOR LATERALES	UNIDAD	EVENTO	2.500	2.500	Mercedes	Alemania	5.000
9.27		JUEGO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	2.500	2.500	Mercedes	Alemania	5.000
9.28		BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	Mercedes	Alemania	130.000
9.29		ALINEACION Y BALANCEO	UNIDAD	EVENTO	30.000	10.000	Mercedes	Alemania	40.000
9.30		ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
9.31		ROTULA INFERIOR	UNIDAD	EVENTO	100.000	300.000	Mercedes	Alemania	400.000
9.32		ELASTICO DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	200.000	200.000	Mercedes	Alemania	400.000
9.33		ELASTICO TRASERO	UNIDAD	EVENTO	200.000	200.000	Mercedes	Alemania	400.000

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automovil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director General - DINCAP

9.34		REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	120.000	300.000	Mercedes	Alemania	420.000
9.35		JUEGO BUJES ZETA	UNIDAD	EVENTO	2.000	2.000	Mercedes	Alemania	4.000
9.36		EXTREMOS DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	Mercedes	Alemania	300.000
9.37		BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	90.000	150.000	Mercedes	Alemania	240.000
9.38		BIELETA DE ESTABILIZADOR TRASERO	UNIDAD	EVENTO	90.000	100.000	Mercedes	Alemania	190.000
9.39		CREMALLERA DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
9.40		BUJES DE CREMALLERA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
9.41		TERMINAL DE CREMALLERA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
9.42		GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
9.43		HOMOCINETICA	UNIDAD	EVENTO	100.000	300.000	Mercedes	Alemania	400.000
9.44		BARRA DE TORSION	UNIDAD	EVENTO	2.000	2.000	Mercedes	Alemania	4.000
9.45		JGO REPA.PERNO PIVOT	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
9.46		TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
9.47		TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	Mercedes	Alemania	40.000
9.48		TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1.500	1.500	Mercedes	Alemania	3.000
9.49		GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	UNIDAD	EVENTO	80.000	80.000	Mercedes	Alemania	160.000
9.50		GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	UNIDAD	EVENTO	80.000	80.000	Mercedes	Alemania	160.000
10	**78180101-009**	**REPARACION SISTEMA ELECTRICO**							
10.1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO	1.500	1.500	Mercedes	Alemania	3.000
10.2		BATERIA	UNIDAD	EVENTO	10.000	540.000	Mercedes	Alemania	550.000
10.3		MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	UNIDAD	EVENTO	100.000	100.000	Mercedes	Alemania	200.000
10.4		LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	UNIDAD	EVENTO	20.000	35.000	Mercedes	Alemania	55.000
10.5		LUCES FARO TRASERO (RETR.ESTAC.GIRO)	UNIDAD	EVENTO	30.000	30.000	Mercedes	Alemania	60.000
10.6		FUSIBLES	UNIDAD	EVENTO	2.000	3.000	Mercedes	Alemania	5.000
10.7		RELAY	UNIDAD	EVENTO	30.000	30.000	Mercedes	Alemania	60.000
10.8		REPARACION BASICA DE TABLERO	UNIDAD	EVENTO	20.000	10.000	Mercedes	Alemania	30.000
10.9		MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	EVENTO	150.000	200.000	Mercedes	Alemania	350.000
10.10		MOTOR LIMPIA PARABRISA	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	Mercedes	Alemania	40.000
10.11		BULBO TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
10.12		PORTA CARBON DE ARRANQUE	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
10.13		JUEGO BUJIA INCANDESCENTE	UNIDAD	EVENTO	100.000	360.000	Mercedes	Alemania	460.000
10.14		ELECTROVENTILADOR DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	80.000	250.000	Mercedes	Alemania	330.000

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala
Director General - DINCAP

10.15		ELECTRO VENTILADOR AIREACONDICIONADO	UNIDAD	EVENTO	80.000	250.000	Mercedes	Alemania	330.000
10.16		ALTERNADOR NUEVO	UNIDAD	EVENTO	50.000	650.000	Mercedes	Alemania	700.000
10.17		MOTOR ARRANQUE NUEVO	UNIDAD	EVENTO	50.000	650.000	Mercedes	Alemania	700.000
10.18		MOTOR LIMPIA PARABRISA NUEVO	UNIDAD	EVENTO	20.000	25.000	Mercedes	Alemania	45.000
10.19		BOCINA NUEVO	UNIDAD	EVENTO	30.000	30.000	Mercedes	Alemania	60.000
10.20		SOLENOIDE	UNIDAD	EVENTO	30.000	30.000	Mercedes	Alemania	60.000
10.21		BULBO DE ARRANQUE	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
10.22		REBOBINADO NUEVO	UNIDAD	EVENTO	100.000	150.000	Mercedes	Alemania	250.000
10.23		ROTOR	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	Mercedes	Alemania	40.000
10.24		BENDIX	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	Mercedes	Alemania	40.000
10.25		AUTOMATICO	UNIDAD	EVENTO	50.000	150.000	Mercedes	Alemania	200.000
10.26		REGULADOR VOLTAJE	UNIDAD	EVENTO	100.000	100.000	Mercedes	Alemania	200.000
10.27		RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	UNIDAD	EVENTO	100.000	150.000	Mercedes	Alemania	250.000
11	**78180101-002**	**REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION**							
11.1		CAMPANA DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	20.000	15.000	Mercedes	Alemania	35.000
11.2		CARDAN DE CAJA REDUCTORA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
11.3		CARDAN NUEVO	UNIDAD	EVENTO	30.000	35.000	Mercedes	Alemania	65.000
11.4		CEMENTO	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	Mercedes	Alemania	70.000
11.5		CENTRALIZADOR CARDAN	UNIDAD	EVENTO	150.000	200.000	Mercedes	Alemania	350.000
11.6		COJINETE HIDRAULICO DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.7		CONVERTIDOR	UNIDAD	EVENTO	50.000	150.000	Mercedes	Alemania	200.000
11.8		CORONA PIÑON	UNIDAD	EVENTO	50.000	150.000	Mercedes	Alemania	200.000
11.9		CRUZETAS	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	Mercedes	Alemania	300.000
11.10		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION	UNIDAD	EVENTO	30.000	10.000	Mercedes	Alemania	40.000
11.11		EJE CUADRUPE	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.12		EJE DE MANDO	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.13		EJE RANURADO	UNIDAD	EVENTO	350	270	Mercedes	Alemania	620
11.14		JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.15		JUEGO DE ENGRANAJE 1a.2a.3a.4a.5a.MT	UNIDAD	EVENTO	2.540	250	Mercedes	Alemania	2.790
11.16		JUEGO DE REPARO DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.17		JUEGO DE RODILLOS DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.18		JUEGO DE RULEMAN DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.19		JUEGO ENGRANAJE CAJA REDUCTORA	UNIDAD	EVENTO	1.500	1.500	Mercedes	Alemania	3.000
11.20		PALIER NUEVO	UNIDAD	EVENTO	100.000	150.000	Mercedes	Alemania	250.000
11.21		REGULACION DE EMBRAGUE M.O	UNIDAD	EVENTO	200	200	Mercedes	Alemania	400
11.22		REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	UNIDAD	EVENTO	300.000	700.000	Mercedes	Alemania	1.000.000
11.23		REPARACION DE CAJA REDUCT 4X4 M.O.	UNIDAD	EVENTO	50.000	250	Mercedes	Alemania	50.250

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel. 212-235

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala
Director General - DINCAP

11.24		REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO	UNIDAD	EVENTO	30.000	20.000	Mercedes	Alemania	50.000
11.25		RETEN PIÑON	UNIDAD	EVENTO	50.000	50.000	Mercedes	Alemania	100.000
11.26		RETEN SALIDA CAJA	UNIDAD	EVENTO	100.000	100.000	Mercedes	Alemania	200.000
11.27		RULEMAN DE EJE RANURADO	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.28		RULEMAN EJE CORTO	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.29		RULEMAN LATERAL DE CORONA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.30		RULEMAN LATERAL DE EJE	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.31		RULEMAN PIÑON	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.32		RULEMAN RODILLO	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
11.33		SOPORTES DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	150.000	250.000	Mercedes	Alemania	400.000
12	**78180101-014**	**REPARACION DE MOTOR**							
12.1		DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	10.000	2.000	Mercedes	Alemania	12.000
12.2		JUEGO DE RETENES	UNIDAD	EVENTO	20.000	15.000	Mercedes	Alemania	35.000
12.3		SOPORTE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	100.000	150.000	Mercedes	Alemania	250.000
12.4		JUEGO DE VALVULAS	UNIDAD	EVENTO	15.000	20.000	Mercedes	Alemania	35.000
12.5		CORREA DENTADA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
12.6		JUEGO DE AROS	UNIDAD	EVENTO	30.000	40.000	Mercedes	Alemania	70.000
12.7		JUEGO DE CAMISAS	UNIDAD	EVENTO	20.000	25.000	Mercedes	Alemania	45.000
12.8		JUEGO DE PISTONES	UNIDAD	EVENTO	30.000	45.000	Mercedes	Alemania	75.000
12.9		JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	UNIDAD	EVENTO	20.000	25.000	Mercedes	Alemania	45.000
12.10		JUEGO CASQUILLOS DE BANCADA	UNIDAD	EVENTO	20.000	25.000	Mercedes	Alemania	45.000
12.11		CORONA MOTOR	UNIDAD	EVENTO	10.000	15.000	Mercedes	Alemania	25.000
12.12		TERMOSTATO	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	Mercedes	Alemania	40.000
12.13		RECTIFICACION DE VALVULAS	UNIDAD	EVENTO	50.000	50.000	Mercedes	Alemania	100.000
12.14		RECTIFICACION DE CILINDROS	UNIDAD	EVENTO	25.000	1.000	Mercedes	Alemania	26.000
12.15		REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	UNIDAD	EVENTO	100.000	450.000	Mercedes	Alemania	550.000
12.16		REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	UNIDAD	EVENTO	20.000	25.000	Mercedes	Alemania	45.000
12.17		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	UNIDAD	EVENTO	50.000	50.000	Mercedes	Alemania	100.000
12.18		PICOS INYECTORES	UNIDAD	EVENTO	30.000	130.000	Mercedes	Alemania	160.000
12.19		POLEA TENSOR	UNIDAD	EVENTO	20.000	15.000	Mercedes	Alemania	35.000
12.20		RULEMAN POLEA	UNIDAD	EVENTO	30.000	35.000	Mercedes	Alemania	65.000
12.21		BRAZO DE BIELA	UNIDAD	EVENTO	15.000	20.000	Mercedes	Alemania	35.000
12.22		JUNTA TAPA MOTOR	UNIDAD	EVENTO	80.000	80.000	Mercedes	Alemania	160.000
12.23		JUEGO DE JUNTA MOTOR	UNIDAD	EVENTO	50.000	100.000	Mercedes	Alemania	150.000
12.24		CALCE LATERAL	UNIDAD	EVENTO	15.000	17.000	Mercedes	Alemania	32.000
12.25		BUJE DE BIELA	UNIDAD	EVENTO	30.000	20.000	Mercedes	Alemania	50.000
12.26		BUJE DE LEVA	UNIDAD	EVENTO	20.000	15.000	Mercedes	Alemania	35.000
12.27		RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala
Director General - DINCAP

12.28		ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
12.29		BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	20.000	18.000	Mercedes	Alemania	38.000
12.30		REPARACION DE RADIADOR	UNIDAD	EVENTO	100.000	150.000	Mercedes	Alemania	250.000
12.31		BOMBA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	150.000	300.000	Mercedes	Alemania	450.000
12.32		CAÑO DE RADIADOR	UNIDAD	EVENTO	50.000	50.000	Mercedes	Alemania	100.000
12.33		TAPA MOTOR	UNIDAD	EVENTO	50.000	50.000	Mercedes	Alemania	100.000
12.34		MARTILLO BALANCIN	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
12.35		EJE BALANCIN	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
12.36		PICO INYECTOR COMBUSTIBLE DE BLOCK	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	Mercedes	Alemania	10.000
12.37		SEGURO DE VALVULA	UNIDAD	EVENTO	2.000	1.500	Mercedes	Alemania	3.500
12.38		EJE BALANCEADOR DERECHO	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
12.39		EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
12.40		CAMBIO ACEITE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	50.000	350.000	Valvoline	Alemania	400.000
12.41		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	50.000	100.000	Mercedes	Alemania	150.000
12.42		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	Mercedes	Alemania	130.000
12.43		CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	20.000	40.000	Mercedes	Alemania	60.000
12.44		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	50.000	100.000	Mercedes	Alemania	150.000
12.45		CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	Mercedes	Alemania	40.000
12.46		CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	Mercedes	Alemania	30.000
12.47		EMBRAGUE DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO	50.000	50.000	Mercedes	Alemania	100.000
12.48		PALETA DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO	50.000	80.000	Mercedes	Alemania	130.000
12.49		SERVICIO DE M.O REPARACIÓN DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	100.000	1.500	Mercedes	Alemania	101.500
13	**78180101-016**	**ACONDICIONADOR DE AIRE**							
13.1		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A	UNIDAD	EVENTO	150.000	150.000	Mercedes	Alemania	300.000
13.2		CARGA DE GAS	UNIDAD	EVENTO	150.000	200.000	Mercedes	Alemania	350.000
13.3		EVAPORADOR	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
13.4		CARGA DE GAS R12	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
13.5		CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	UNIDAD	EVENTO	250	250	Mercedes	Alemania	500
13.6		REPARACION DE COMPRESOR	UNIDAD	EVENTO	200.000	650.000	Mercedes	Alemania	850.000
13.7		COMPRESOR NUEVO	UNIDAD	EVENTO	150.000	900.000	Mercedes	Alemania	1.050.000
13.8		CAÑO DE ALTA PRESION	UNIDAD	EVENTO	100.000	100.000	Mercedes	Alemania	200.000
13.9		FILTRO	UNIDAD	EVENTO	50.000	150.000	Mercedes	Alemania	200.000
13.10		VALVULA EXPANSORA	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
13.11		MANGUERA DE ALTA Y BAJA	UNIDAD	EVENTO	20.000	15.000	Mercedes	Alemania	35.000
13.12		EMBRAGUE DE COMPRESOR	UNIDAD	EVENTO	30.000	20.000	Mercedes	Alemania	50.000
13.13		TERMOSTATO DE A/A	UNIDAD	EVENTO	20.000	15.000	Mercedes	Alemania	35.000
13.14		PREOSTATO	UNIDAD	EVENTO	15.000	10.000	Mercedes	Alemania	25.000

Servicios R. E
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director General - DINCAP

14	**78180201-001**	**CHAPERIA Y PINTURA**							
14.1		PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.2		PUERTA DELANTERA DERECHA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.3		PUERTA TRASERA IZQUIERDA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.4		PUERTA TRASERA DERECHA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.5		CAPOT	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.6		TAPA VALIJERA	UNIDAD	EVENTO	15.000	10.000	Mercedes	Alemania	25.000
14.7		TECHO	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.8		GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.9		GUARDABARRO DELANTERO DERECHO	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.10		GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.11		GUARDABARRO TRASERO DERECHO	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.12		PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
14.13		PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	Mercedes	Alemania	20.000
14.14		PARAGOLPE DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.15		PARAGOLPE TRASERO	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.16		BASES PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	Mercedes	Alemania	40.000
14.17		BASES PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	Mercedes	Alemania	40.000
14.18		PARABRISA DELANTERO ORIGINAL	UNIDAD	EVENTO	50.000	300.000	Mercedes	Alemania	350.000
14.19		PARABRISA TRASERO ORIGINAL	UNIDAD	EVENTO	50.000	200.000	Mercedes	Alemania	250.000
14.20		RETROVISOR DELANTERO DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD	EVENTO	50.000	50.000	Mercedes	Alemania	100.000
14.21		VIDRIOS PUERTA DELANTERA ORIGINAL	UNIDAD	EVENTO	30.000	40.000	Mercedes	Alemania	70.000
14.22		VIDRIOS PUERTA TRASERA ORIGINAL	UNIDAD	EVENTO	20.000	40.000	Mercedes	Alemania	60.000
14.23		CHASSIS NUEVO	UNIDAD	EVENTO	40.000	40.000	Mercedes	Alemania	80.000
14.24		CAMBIO DE PICAPORTE PUERTA DELANTERA	UNIDAD	EVENTO	20.000	40.000	Mercedes	Alemania	60.000
14.25		CAMBIO DE PICAPORTE PUERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	20.000	40.000	Mercedes	Alemania	60.000
14.26		CAMBIO CERRADURA PUERTA DELANTERA	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	Mercedes	Alemania	40.000
14.27		CAMBIO CERRADURA PUERTA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.28		CAMBIO CERRADURA DE CAPOT	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.29		CAMBIO CABO CERRADURA CAPOT	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.30		CAMBIO MECANISMO LEVANTA VIDRIO	UNIDAD	EVENTO	20.000	80.000	Mercedes	Alemania	100.000
		CAMBIO MANIJA LEVANTA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala
Director General - DINCAP

14.32		CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.33		CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.34		CAMBIO DE PERNO VISAGRA PUERTA	UNIDAD	EVENTO	20.000	30.000	Mercedes	Alemania	50.000
14.35		CAMBIO DE GOMA DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	30.000	40.000	Mercedes	Alemania	70.000
14.36		REPARAR Y AJUSTAR TABLERO	UNIDAD	EVENTO	30.000	30.000	Mercedes	Alemania	60.000
TOTAL:									**52.660.100**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs.29.000.000** (Guaraníes veinte nueve millones) IVA incluido y el monto máximo es de **Gs. 58.000.000** (Guaraníes cincuenta y ocho millones) IVA incluido.-

Siendo el llamado Plurianual se prevé ejecutar para el periodo fiscal 2013 Gs. 28.000.000 (Guaraníes veinte ocho millones) IVA incluido. Y el saldo a la aprobación presupuestaria del año 2014.-

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde el momento de la suscripción hasta el 31 de Diciembre del año 2014.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Oficinas del Proyecto PMRN.-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Proyecto PMRN.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento deberá ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

Servicios
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automovil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director General - DINCAP

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala
Director General - DINCAP

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 13 mes Agosto del año 2013.-

Firmado por: _____ *Proveedor.*
Sr. Arnulfo A. Ruffinelli F.
SERVICIOS RE
Propietario

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

Firmado por: _____ Contratante.
Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
DINCAP- MAG
Director General