SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

CONTRATO Nº 08/2019

CONTRATACION DIRECTA Nº 32/2018
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET BLAZER - S10 – ID Nº 353.758"
Suscrito con la Empresa WILCAR S.A.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 13 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, la SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO, en adelante **LA CONTRATANTE**, representado en este acto por la **Sra. DELIA BENITEZ**, Encargada de Despacho de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR); con domicilio legal en la calle Palma N° 468 casi 14 de Mayo, por una parte, y por la otra parte, la Empresa **WILCAR S.A.** con **RUC Nº 80034119-8**, domiciliada en la calle Alcorta N° 1942 e/ Pozo Favorito y Tte. Rojas, representada por la **Sra. FATIMA MORE DE VIELMAN** , con Cédula de Identidad Nº 578.756, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, acuerdan en celebrar el presente contrato; de conformidad a la adjudicación realizada por **LA CONTRATANTE** a través de la Resolución Nº 138/19 del 07 de febrero de 2019, en el marco de la **Contratación Directa Nº 32/18 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET BLAZER – S10 – ID N° 353.758"**que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.----------

CLAUSULA PRIMERA: *OBJETO*:

1.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET BLAZER – S10"**, a ser desarrollado por cuenta, cargo y riesgo de **LA CONTRATISTA** conforme a las especificaciones técnicas y las disposiciones del Contrato.----

CLAUSULA SEGUNDA: *DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:*

2.1. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- **a)** Contrato.-
- **b)** La Carta de Invitación Estándar y sus adendas y modificaciones;
- **c)** La oferta del proveedor;
- **d)** Los datos cargados en el SICP (reporte).-
- **e)** Las instrucciones a los oferentes (IAO) y los datos de la contratación (DSDLC) publicados en el portal de Contrataciones Públicas..-
- **f)** Resolución Nº 138/19 del 07 de febrero de 2019, de Adjudicación.-

2.2. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

CLAUSULA TERCERA: *IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:*

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo **240 "Mantenimiento y Reparación"**, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, por un monto total

Fátima More de Vielman
WILCAR S.A.
Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

de Gs. 40.000.000, (Guaraníes cuarenta millones) correspondiente al presente ejercicio fiscal 2019; y para el ejercicio 2020 por un monto total de Gs. 20.000.000, (Guaraníes veinte millones) el cual estará sujeto a la aprobación del PGN para el ejercicio 2020----------

Año	Tipo	Prog.	Sub Prog.	Proy.	O.G.	Descripción	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto Gs.
2019	2	06	07	00	240	"Mantenimiento y Reparaciones"	30	1	99	40.000.000
2020	2	06	07	00	240	"Mantenimiento y Reparaciones"	30	1	99	20.000.000
TOTAL										**60.000.000**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 353.758.----------

CLAUSULA CUARTA: ***PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:***

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 32/2018, convocada por la **Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 138/2019.----------

CLAUSULA QUINTA: ***PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES:***

Nº	Oferente	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Monto mínimo	Monto máximo
1	**WILCAR S.A. COMERCIO Y SERVICIOS**	**Lote N° 1: Gs. 194.646.267**	15.000.000.-	30.000.000.-
2	**WILCAR S.A. COMERCIO Y SERVICIOS**	**Lote N° 2: Gs. 194.196.965**	15.000.000.-	30.000.000.-

Son Guaraníes: para el lote Nº 1 por un monto minino de 15.000.000 (Guaraníes quince millones) y un monto máximo de 30.000.000 (Guaraníes treinta millones), y el Lote Nº 2 por un monto minino de 15.000.000 (Guaraníes quince millones) y un monto máximo de 30.000.000 (Guaraníes treinta millones).----------

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad con las disposiciones del Contrato.----------

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio Unitario del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en éste.----------

5.3 Los servicios serán entregados en las dependencias designadas por la **Secretaria Nacional de Turismo**.----------

CLAUSULA SEXTA: ***VIGENCIA DEL CONTRATO:***

6.1. La vigencia del contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

CLAUSULA SEPTIMA: ***PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS:***

WILCAR S.A. de Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

7.1. Los bienes deberán ser entregados dentro de los 10 (diez) días posteriores a la recepción de la Orden de Servicio en la Dirección Palma N° 468 casi 14 de Mayo, de 8:00 a 15:00 horas en la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR).----------

CLAUSULA OCTAVA: ***ADMINISTRACION DEL CONTRATO:***

8.1. La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Administración en conjunto con el Departamento de Transporte de la SENATUR.----------

CLAUSULA NOVENA: ***FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:***

9.1. La Declaración Jurada para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendario siguiente a la firma del contrato. La Declaración Jurada de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.----------

CLAUSULA DECIMA: ***MULTAS:***

10.1. Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

10.2. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

CLAUSULA UNDÉCIMA: ***CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:***

11.1. Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ***SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:***

12.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ***ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.:***

13.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.-------**

En fe de lo expuesto, la Contratante y la Contratista, actuando cada una por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato, constituido de **04 (cuatro) páginas** progresivamente numeradas,

WILCAR S.A. de Comercio y Servicios

Econ. Della Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

Misión: *Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *Ore nikotemimoĩmbyromohesakã, romoherakuã, rombohape ha rogueroguatávaumimba'eikatúvaojehechaukaParaguáipe, ovisitáva ha maymatetãyguarayhupápe.*

en dos ejemplares de igual tenor, recibiendo cada parte una de las copias con todos los documentos señalados en la cláusula segunda.----------

FATIMA MORE DE VIELMAN
Representante Legal
WILCAR S.A.

WILCAR S.A.
de Comercio y Servicios

DELIA BENITEZ
Encargada de Despacho
SENATUR

Visión: *Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional con productos sostenibles y de calidad.*
Tembihecha: *2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha'eha peteĩ tenda ikatúva akóinte ohechauka mba'eporãita*

Paraguay

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530 -
infosenatur@senatur.gov.py - www.paraguay.travel

TETÃPY JEHECHAUKA
SÃMBYHYHA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Anexo

MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA CHEVROLET S10					
ITEM	CATAL.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
1	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	EVENTO	
1.1		Juego de pastillas delantera	Unidad	EVENTO	214.914
1.2		Discos de Frenos delantero	Unidad	EVENTO	573.104
1.3		Juego de reparo de mordaza	Unidad	EVENTO	181.483
1.4		Cilindros de frenos trasero	Unidad	EVENTO	214.914
1.5		Zapatas de frenos trasero	Unidad	EVENTO	477.587
1.6		Tambores de Freno	Unidad	EVENTO	573.104
1.7		Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	405.949
1.8		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	644.742
1.9		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	16.716
1.10		Caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	121.785
1.11		Seguros de zapata	Unidad	EVENTO	23.880
1.12		Rectificación de discos de freno	Unidad	EVENTO	38.898
1.13		Cementado de zapatas	Unidad	EVENTO	119.397
1.14		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	EVENTO	55.568
1.15		Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	119.397
1.16		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	57.310
1.17		Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	191.035
1.18		Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	191.035
1.19		Leva de freno	Unidad	EVENTO	23.880
1.20		Perno de zapata	Unidad	EVENTO	28.655
1.21		Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	152.828
1.22		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1.193.967
1.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1.193.967
1.24		Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	105.069
1.25		Tapa de polvo	Unidad	EVENTO	23.880
1.26		Goma pedal TM	Unidad	EVENTO	23.880
1.27		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	148.052
1.28		Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	740.260
1.29		Juego reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	143.276
1.30		Bomba de vacio	Unidad	EVENTO	3.104.314
1.31		Servo Freno	Unidad	EVENTO	3.271.469
1.32		Válvula de freno	Unidad	EVENTO	716.380
1.33		Sensor ABS de rueda del izquierdo	Unidad	EVENTO	625.639
1.34		Sensor ABS de rueda del derecho	Unidad	EVENTO	625.639
1.35		Sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	625.639
1.36		Modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	2.770.003
1.37		Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	613.691
2	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	20.351.306
2.1		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	286.552
2.2		Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	229.242
2.3		Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	229.242
2.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	85.966
2.5		Bujes de parrilla inferior delantero	Unidad	EVENTO	112.233
2.6		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1.002.932
2.7		Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1.002.932
2.8		Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	57.310
2.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	100.293
2.10		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	100.258
2.11		Barra estabilizadora delantero	Unidad	EVENTO	1.002.932
2.12		Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1.193.967
2.13		Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1.193.967

WILCAR S.A. de Comercio y Servicios

Econ. Della Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

2.14		Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	620.863
2.15		Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	620.863
2.16		Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	310.432
2.17		Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	310.432
2.18		Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	47.759
2.19		Punta eje RH	Unidad	EVENTO	716.380
2.20		Punta eje LH	Unidad	EVENTO	716.380
2.21		Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	214.914
2.22		Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	859.656
2.23		Rotor sensor	Unidad	EVENTO	262.673
2.24		Ruleman de maza delantera	Unidad	EVENTO	788.018
2.25		Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	62.087
2.26		Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	62.087
2.27		Arandela de maza	Unidad	EVENTO	47.759
2.28		Tapa de maza	Unidad	EVENTO	47.759
2.29		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	23.880
2.30		Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	23.880
2.31		Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	143.276
2.32		Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	143.276
2.33		Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	143.272
3	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (sistema de arranque)	Unidad	EVENTO	12.763.472
3.1		Provisión de Batería	Unidad	EVENTO	348.908
3.2		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	405.948
3.3		Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	405.948
3.4		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	360.578
3.5		Juego de carbones	Unidad	EVENTO	143.276
3.6		Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	2.005.864
3.7		Trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	174.305
3.8		Automático de arranque	Unidad	EVENTO	453.708
3.9		Ruleman	Unidad	EVENTO	47.759
3.10		Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	47.757
3.11		Porta carbón	Unidad	EVENTO	181.483
3.12		Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	119.397
4	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (alternador)	Unidad	EVENTO	4.694.931
4.1		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	406.302
4.2		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	334.310
4.3		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	262.672
4.4		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	167.156
4.5		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	47.758
4.6		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	334.311
4.7		Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	238.794
4.8		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	95.518
4.9		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1.671.554
5	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	3.558.375
5.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	47.759
5.2		Foco de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	9.552
5.3		Foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	9.552
5.4		Foco de busca huellas	Unidad	EVENTO	38.207
5.5		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	9.552
5.6		Farito de luz de chapa	Unidad	EVENTO	9.552
5.7		Faro busca huellas	Unidad	EVENTO	262.673
5.8		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	573.104
5.9		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	262.673
5.10		Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	262.673
5.11		Reparacion total de Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1.773.894
5.12		Comando central de levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	716.380
5.13		Comando central de levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	716.380
5.14		Interruptor de levanta vidrio trasero LH	Unidad	EVENTO	214.914
5.15		Interruptor de levanta vidrio trasero RH	Unidad	EVENTO	214.914
5.16		Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	71.638
5.17		Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	214.914
5.18		Interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	716.380

WILCAR S.A.
de Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

5.19		Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	214.914
5.20		Relay	Unidad	EVENTO	71.638
5.21		Encendedor	Unidad	EVENTO	71.638
5.22		Alarma cinturón	Unidad	EVENTO	262.672
5.23		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1.432.760
5.24		Bocina	Unidad	EVENTO	47.758
5.25		Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	47.758
5.26		Control apertura	Unidad	EVENTO	405.948
5.27		Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	573.104
5.28		Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	859.656
5.29		Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	262.672
5.30		Antena centro techo	Unidad	EVENTO	191.034
6	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor	Unidad	EVENTO	10.566.263
6.1		Pistones	Unidad	EVENTO	1.337.242
6.2		Juego de Aros	Unidad	EVENTO	859.656
6.3		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	573.104
6.4		Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	310.432
6.5		Casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	310.432
6.6		Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	71.638
6.7		Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	71.638
6.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	405.949
6.9		Árbol de Levas Admisión	Unidad	EVENTO	1.193.967
6.10		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	3.343.107
6.11		Bielas	Unidad	EVENTO	1.193.967
6.12		Turbo	Unidad	EVENTO	4.537.074
6.13		Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	5.253.454
6.14		Árbol de levas de Escape	Unidad	EVENTO	1.193.967
6.15		Junta de múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	71.638
6.16		Junta de múltiple de escape	Unidad	EVENTO	71.638
6.17		Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	71.638
6.18		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	119.397
6.19		Reten de bancada trasera	Unidad	EVENTO	214.914
6.20		Resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	23.880
6.21		Martilletes de Válvulas	Unidad	EVENTO	119.397
6.22		Reten guía de válvulas	Unidad	EVENTO	47.759
6.23		Juego de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	2.149.140
6.24		Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	716.380
6.25		Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	33.773
6.26		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	71.638
6.27		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	71.638
6.28		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	105.069
6.29		Tensor de Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	477.587
6.30		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	453.705
6.31		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	405.949
6.32		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1.313.364
6.33		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	57.309
6.34		Guía de válvulas	Unidad	EVENTO	57.310
6.35		Carter motor	Unidad	EVENTO	573.104
6.36		Calce lateral	Unidad	EVENTO	119.397
6.37		Perno pistón	Unidad	EVENTO	71.638
6.38		Buje de biela	Unidad	EVENTO	71.638
6.39		Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	955.171
6.40		Múltiple de escape	Unidad	EVENTO	716.380
6.41		Múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	716.380
6.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	2.005.864
6.43		Manguera depurador	Unidad	EVENTO	286.552
6.44		Ducto de aire	Unidad	EVENTO	286.553
7	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión de 4X4	Unidad	EVENTO	33.111.427
7.1		Lts de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	28.655
7.2		Corona y Piñón de Diferencial 4x4	Unidad	EVENTO	3.581.900
7.3		Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	477.587
7.4		Rulemanes de Piñón	Unidad	EVENTO	477.587
7.5		Rulemanes del túnel	Unidad	EVENTO	477.587
7.6		Reten de piñón	Unidad	EVENTO	214.914
7.7		Tuerca de Piñón	Unidad	EVENTO	119.397

WILCAR
de Comercio y Servicios

Econ. Della Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

7.8		Arandela diferencial	Unidad	EVENTO	143.276
7.9		Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	EVENTO	214.914
7.10		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	EVENTO	262.673
7.11		Tulipas de Homocinética lado caja	Unidad	EVENTO	2.005.864
7.12		Tulipas de Homocinética lado rueda	Unidad	EVENTO	2.005.864
7.13		Homocinética delantera	Unidad	EVENTO	1.193.967
7.14		Reten de homocinética	Unidad	EVENTO	143.276
7.15		Ruleman eje homocinética	Unidad	EVENTO	214.914
7.16		rodillo eje túnel	Unidad	EVENTO	214.914
7.17		Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	955.174
7.18		deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	955.174
7.19		Eje	Unidad	EVENTO	2.005.864
7.20		Actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1.193.967
7.21		Acople	Unidad	EVENTO	1.050.691
7.22		Espaciador	Unidad	EVENTO	143.276
7.23		Perno diferencial	Unidad	EVENTO	57.310
7.24		Planetario	Unidad	EVENTO	477.587
7.25		Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	573.104
7.26		Comando 4x4	Unidad	EVENTO	716.380
7.27		Cardan Completo	Unidad	EVENTO	1.910.347
7.28		Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	477.587
7.29		Cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1.432.760
7.30		engranaje satélite	Unidad	EVENTO	477.583
7.31		Caja diferencial	Unidad	EVENTO	2.865.520
8	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	27.069.613
8.1		Reparación de sinfín de dirección	Unidad	EVENTO	847.205
8.2		Muñequin	Unidad	EVENTO	191.035
8.3		Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	62.087
8.4		Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	23.880
8.5		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	3.581.900
8.6		Columna de dirección	Unidad	EVENTO	716.380
8.7		Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1.002.932
8.8		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1.002.932
8.9		Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	214.914
8.10		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	262.673
8.11		Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	262.673
8.12		Juego de reparo retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	262.673
8.13		Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	262.673
8.14		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	119.397
8.15		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	106.168
9	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	8.919.522
9.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1.910.347
9.2		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	716.380
9.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	262.673
9.4		Termostato	Unidad	EVENTO	191.035
9.5		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	23.880
9.6		Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	119.397
9.7		Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	119.397
9.8		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	119.397
9.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1.193.967
9.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	2.149.140
9.11		Válvula expansora	Unidad	EVENTO	310.432
9.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	477.587
9.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	167.156
9.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	23.880
9.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	2.149.140
9.16		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	716.380
9.17		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	477.587
9.18		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	262.673
9.19		Tapa radiador	Unidad	EVENTO	71.638
9.20		Goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	47.759
9.21		Tanque auxiliar radiador	Unidad	EVENTO	181.483
9.22		Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1.528.278
9.23		Correa A/A	Unidad	EVENTO	167.156
9.24		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	716.380

WILCAR S.A.
de Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

9.25		Manguera A/A	Unidad	EVENTO	262.673
9.26		Comando A/A	Unidad	EVENTO	1.193.967
9.27		Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1.193.959
9.28		Filtro habitáculo A/A	Unidad	EVENTO	191.036
10	78180101-998	Reparación, mantenimiento de bolsas de aire	Unidad	EVENTO	16.944.777
10.1		Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1.842.120
10.2		Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1.842.120
10.3		Disco de Air Bag bobina	Unidad	EVENTO	716.380
10.4		Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	2.005.864
10.5		Cinturón seguridad conductor	Unidad	EVENTO	477.587
10.6		Cinturón seguridad acompañante	Unidad	EVENTO	477.587
10.7		Hebilla cinturón	Unidad	EVENTO	95.517
11	78180101-023	Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular	Unidad	EVENTO	7.457.175
11.1		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	573.104
11.2		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	EVENTO	573.104
11.3		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	573.104
11.4		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	EVENTO	573.104
11.5		Cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	477.587
11.6		Cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	477.587
11.7		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	477.587
11.8		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	477.586
12	78180101-021	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo	Unidad	EVENTO	4.202.763
12.1		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	716.380
12.2		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	716.380
12.3		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	716.380
12.4		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	716.380
12.5		Juego de guía de asiento de conductor	Unidad	EVENTO	525.346
12.6		Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	238.793
12.7		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	546.014
13	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión	Unidad	EVENTO	4.175.673
13.1		Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	EVENTO	2.005.864
13.2		Juego de Rulemanes	Unidad	EVENTO	1.098.450
13.3		Juego de Rodillos	Unidad	EVENTO	716.380
13.4		Desplazable de 1 y 2da.	Unidad	EVENTO	573.104
13.5		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	573.104
13.6		Desplazable de 5ta y M.atras	Unidad	EVENTO	573.104
13.7		Eje de Mando	Unidad	EVENTO	2.005.864
13.8		Eje Principal	Unidad	EVENTO	2.005.864
13.9		Engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1.002.932
13.10		Engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1.002.932
13.11		Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1.002.932
13.12		Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	716.380
13.13		Cuádruple	Unidad	EVENTO	1.671.554
13.14		Reten cola	Unidad	EVENTO	214.914
13.15		Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	181.483
13.16		Lts de aceite 75w90	Unidad	EVENTO	40.936
13.17		Placa intermedia	Unidad	EVENTO	716.380
13.18		Juego de juntas de caja	Unidad	EVENTO	191.035
13.19		Engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	859.656
13.20		Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1.193.967
13.21		Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	477.587
13.22		eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1.002.932
13.23		reten palier	Unidad	EVENTO	262.673
13.24		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	262.673
13.25		Retentor	Unidad	EVENTO	573.104
13.26		Reten túnel trasero	Unidad	EVENTO	214.914
13.27		ollita diferencial	Unidad	EVENTO	2.626.727
13.28		cruceta	Unidad	EVENTO	167.153
14	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	23.934.598
14.1		Plato de Presión	Unidad	EVENTO	716.380
14.2		Disco	Unidad	EVENTO	573.104

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

WILC...
de Comercio y Servicios

14.3		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	716.380
14.4		Horquilla	Unidad	EVENTO	286.552
14.5		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	119.397
14.6		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	71.638
14.7		Volante de motor	Unidad	EVENTO	2.626.727
14.8		Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	47.759
14.9		Corona volante	Unidad	EVENTO	682.267
14.10		Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	23.880
14.11		Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	716.380
14.12		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	573.104
14.13		Juego reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	47.758
14.14		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	644.742
15	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	7.846.068
15.1		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	573.104
15.2		Bujes de elásticos	Unidad	EVENTO	71.638
15.3		Grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	71.638
15.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	310.432
15.5		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	119.397
15.6		Perno elástico	Unidad	EVENTO	71.638
15.7		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	23.880
15.8		Buje elástico	Unidad	EVENTO	71.638
15.9		Goma cabina	Unidad	EVENTO	262.672
15.10		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1.002.932
16	78180101-018	Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	2.578.969
16.1		Inyectores	Unidad	EVENTO	1.002.932
16.2		Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	262.673
16.3		Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	955.174
16.4		Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	716.380
16.5		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	477.587
16.6		Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	238.794
16.7		Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	453.708
16.8		Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	143.276
16.9		Arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	71.638
16.10		Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1.432.760
16.11		Tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	143.276
16.12		Protector del tanque	Unidad	EVENTO	238.794
16.13		Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	214.914
16.14		Válvula de retención de combustible	Unidad	EVENTO	119.429
					6.471.335

LOTE 2

MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA BLAZER					
ITEM	CATAL.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
1	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	EVENTO	Wilcar S.A de Comercios y Servicios
1.1		Juego de pastillas delantera	Unidad	EVENTO	214.914
1.2		Discos de Frenos delantero	Unidad	EVENTO	573.104
1.3		Juego de reparo de mordaza	Unidad	EVENTO	181.483
1.4		Cilindros de frenos trasero	Unidad	EVENTO	214.914
1.5		Zapatas de frenos trasero	Unidad	EVENTO	477.587
1.6		Tambores de Freno	Unidad	EVENTO	573.104
1.7		Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	405.949
1.8		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	644.742
1.9		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	16.716
1.10		Caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	121.785
1.11		Seguros de zapata	Unidad	EVENTO	23.880
1.12		Rectificación de discos de freno	Unidad	EVENTO	38.898
1.13		Cementado de zapatas	Unidad	EVENTO	119.397
1.14		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	EVENTO	55.568
1.15		Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	119.397
1.16		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	57.310

WILCAR S.A.
de Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

1.17		Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	191.035
1.18		Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	191.035
1.19		Leva de freno	Unidad	EVENTO	23.880
1.20		Perno de zapata	Unidad	EVENTO	28.655
1.21		Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	152.828
1.22		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1.193.967
1.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1.193.967
1.24		Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	105.069
1.25		Tapa de polvo	Unidad	EVENTO	23.880
1.26		Goma pedal TM	Unidad	EVENTO	23.880
1.27		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	148.052
1.28		Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	740.260
1.29		Juego reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	143.276
1.30		Bomba de vacio	Unidad	EVENTO	3.104.314
1.31		Servo Freno	Unidad	EVENTO	3.271.469
1.32		Válvula de freno	Unidad	EVENTO	716.380
1.33		Sensor ABS de rueda del izquierdo	Unidad	EVENTO	625.639
1.34		Sensor ABS de rueda del derecho	Unidad	EVENTO	625.639
1.35		Sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	625.639
1.36		Modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	2.769.998
1.37		Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	613.696
2	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	20.351.306
2.1		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	286.552
2.2		Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	229.242
2.3		Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	229.242
2.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	85.966
2.5		Bujes de parrilla inferior delantero	Unidad	EVENTO	112.233
2.6		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1.002.932
2.7		Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1.002.932
2.8		Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	57.310
2.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	100.293
2.10		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	100.258
2.11		Barra estabilizadora delantero	Unidad	EVENTO	1.002.932
2.12		Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1.193.967
2.13		Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1.193.967
2.14		Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	620.863
2.15		Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	620.863
2.16		Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	310.432
2.17		Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	310.432
2.18		Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	47.759
2.19		Punta eje RH	Unidad	EVENTO	716.380
2.20		Punta eje LH	Unidad	EVENTO	716.380
2.21		Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	214.914
2.22		Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	859.656
2.23		Rotor sensor	Unidad	EVENTO	262.673
2.24		Ruleman de maza delantera	Unidad	EVENTO	788.018
2.25		Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	62.087
2.26		Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	62.087
2.27		Arandela de maza	Unidad	EVENTO	62.087
2.28		Tapa de maza	Unidad	EVENTO	47.759
2.29		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	23.880
2.30		Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	23.880
2.31		Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	143.276
2.32		Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	143.276
2.33		Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	128.944
3	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (sistema de arranque)	Unidad	EVENTO	12.763.472
3.1		Provisión de Batería	Unidad	EVENTO	348.908
3.2		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	405.949
3.3		Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	405.949
3.4		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	360.578
3.5		Juego de carbones	Unidad	EVENTO	143.276
3.6		Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	2.005.864
3.7		Trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	174.305
3.8		Automático de arranque	Unidad	EVENTO	453.708
3.9		Ruleman	Unidad	EVENTO	47.759

WILCAR S.A. de Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

3.10		Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	47.759
3.11		Porta carbón	Unidad	EVENTO	181.482
3.12		Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	119.396
4	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (alternador)	Unidad	EVENTO	4.694.933
4.1		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	406.302
4.2		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	334.311
4.3		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	262.673
4.4		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	167.156
4.5		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	47.759
4.6		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	334.311
4.7		Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	238.794
4.8		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	95.518
4.9		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1.671.551
5	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	3.558.375
5.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	47.759
5.2		Foco de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	9.552
5.3		Foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	9.552
5.4		Foco de busca huellas	Unidad	EVENTO	38.207
5.5		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	9.552
5.6		Farito de luz de chapa	Unidad	EVENTO	9.552
5.7		Faro busca huellas	Unidad	EVENTO	262.673
5.8		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	573.104
5.9		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	262.673
5.10		Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	262.673
5.11		Reparacion total de Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1.500.987
5.12		Comando central de levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	716.380
5.13		Comando central de levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	716.380
5.14		Interruptor de levanta vidrio trasero LH	Unidad	EVENTO	214.914
5.15		Interruptor de levanta vidrio trasero RH	Unidad	EVENTO	214.914
5.16		Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	71.638
5.17		Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	214.914
5.18		Interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	716.380
5.19		Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	214.914
5.20		Relay	Unidad	EVENTO	71.638
5.21		Encendedor	Unidad	EVENTO	71.638
5.22		Alarma cinturón	Unidad	EVENTO	262.673
5.23		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1.432.760
5.24		Bocina	Unidad	EVENTO	47.758
5.25		Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	47.759
5.26		Control apertura	Unidad	EVENTO	405.949
5.27		Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	573.104
5.28		Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	859.656
5.29		Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	262.673
5.30		Antena centro techo	Unidad	EVENTO	191.032
6	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor	Unidad	EVENTO	10.293.358
6.1		Pistones	Unidad	EVENTO	1.337.243
6.2		Juego de Aros	Unidad	EVENTO	859.656
6.3		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	573.104
6.4		Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	310.432
6.5		Casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	310.432
6.6		Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	71.638
6.7		Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	71.638
6.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	405.949
6.9		Árbol de Levas Admisión	Unidad	EVENTO	1.193.967
6.10		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	3.343.107
6.11		Bielas	Unidad	EVENTO	1.193.967
6.12		Turbo	Unidad	EVENTO	4.537.074
6.13		Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	5.253.454
6.14		Árbol de levas de Escape	Unidad	EVENTO	1.193.967
6.15		Junta de múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	71.638
6.16		Junta de múltiple de escape	Unidad	EVENTO	71.638
6.17		Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	71.638
6.18		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	119.397
6.19		Reten de bancada trasera	Unidad	EVENTO	214.914

WILCAR S.A.
de Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

6.20		Resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	23.880
6.21		Martilletes de Válvulas	Unidad	EVENTO	119.397
6.22		Reten guía de válvulas	Unidad	EVENTO	47.759
6.23		Juego de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	2.149.140
6.24		Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	716.380
6.25		Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	26.268
6.26		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	71.638
6.27		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	71.638
6.28		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	105.069
6.29		Tensor de Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	477.587
6.30		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	453.708
6.31		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	405.949
6.32		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1.313.364
6.33		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	57.310
6.34		Guía de válvulas	Unidad	EVENTO	57.310
6.35		Carter motor	Unidad	EVENTO	573.104
6.36		Calce lateral	Unidad	EVENTO	119.397
6.37		Perno pistón	Unidad	EVENTO	71.638
6.38		Buje de biela	Unidad	EVENTO	71.638
6.39		Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	955.174
6.40		Múltiple de escape	Unidad	EVENTO	716.380
6.41		Múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	716.380
6.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1.862.588
6.43		Manguera depurador	Unidad	EVENTO	286.549
6.44		Ducto de aire	Unidad	EVENTO	286.549
7	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión de 4X4	Unidad	EVENTO	32.960.647
7.1		Lts de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	40.000
7.2		Corona y Piñón de Diferencial 4x4	Unidad	EVENTO	3.326.050
7.3		Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	477.587
7.4		Rulemanes de Piñón	Unidad	EVENTO	477.587
7.5		Rulemanes del túnel	Unidad	EVENTO	477.587
7.6		Reten de piñón	Unidad	EVENTO	214.914
7.7		Tuerca de Piñón	Unidad	EVENTO	119.397
7.8		Arandela diferencial	Unidad	EVENTO	143.276
7.9		Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	EVENTO	214.914
7.10		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	EVENTO	262.673
7.11		Tulipas de Homocinética lado caja	Unidad	EVENTO	2.005.864
7.12		Tulipas de Homocinética lado rueda	Unidad	EVENTO	2.005.864
7.13		Homocinética delantera	Unidad	EVENTO	1.535.100
7.14		Reten de homocinética	Unidad	EVENTO	143.276
7.15		Ruleman eje homocinética	Unidad	EVENTO	214.914
7.16		rodillo eje túnel	Unidad	EVENTO	214.914
7.17		Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	955.174
7.18		deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	955.174
7.19		Eje	Unidad	EVENTO	2.005.864
7.20		Actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1.193.967
7.21		Acople	Unidad	EVENTO	1.050.690
7.22		Espaciador	Unidad	EVENTO	143.276
7.23		Perno diferencial	Unidad	EVENTO	57.309
7.24		Planetario	Unidad	EVENTO	477.587
7.25		Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	573.104
7.26		Comando 4x4	Unidad	EVENTO	716.380
7.27		Cardan Completo	Unidad	EVENTO	1.910.347
7.28		Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	477.587
7.29		Cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1.432.760
7.30		engranaje satélite	Unidad	EVENTO	477.588
7.31		Caja diferencial	Unidad	EVENTO	2.865.517
8	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	27.166.241
8.1		Reparación de sinfín de dirección	Unidad	EVENTO	847.205
8.2		Muñequin	Unidad	EVENTO	191.035
8.3		Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	62.087
8.4		Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	23.880
8.5		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	3.581.900
8.6		Columna de dirección	Unidad	EVENTO	716.380
8.7		Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1.002.932

WILCAR S.A.
de Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

8.8		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1.002.932
8.9		Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	214.914
8.10		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	262.673
8.11		Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	262.673
8.12		Juego de reparo retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	262.673
8.13		Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	262.673
8.14		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	119.396
8.15		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	98.585
9	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	8.911.938
9.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1.910.347
9.2		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	716.380
9.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	262.673
9.4		Termostato	Unidad	EVENTO	191.035
9.5		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	23.880
9.6		Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	119.397
9.7		Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	119.397
9.8		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	119.397
9.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1.193.967
9.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	2.149.140
9.11		Válvula expansora	Unidad	EVENTO	310.432
9.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	477.586
9.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	167.156
9.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	23.880
9.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	2.149.140
9.16		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	716.380
9.17		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	477.587
9.18		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	262.673
9.19		Tapa radiador	Unidad	EVENTO	71.638
9.20		Goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	47.759
9.21		Tanque auxiliar radiador	Unidad	EVENTO	181.482
9.22		Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1.528.278
9.23		Correa A/A	Unidad	EVENTO	167.156
9.24		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	716.380
9.25		Manguera A/A	Unidad	EVENTO	262.673
9.26		Comando A/A	Unidad	EVENTO	1.193.967
9.27		Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1.193.967
9.28		Filtro habitáculo A/A	Unidad	EVENTO	191.031
10	78180101-998	Reparación, mantenimiento de bolsas de aire	Unidad	EVENTO	16.944.778
10.1		Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1.432.760
10.2		Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1.432.760
10.3		Disco de Air Bag bobina	Unidad	EVENTO	716.380
10.4		Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	2.005.864
10.5		Cinturón seguridad conductor	Unidad	EVENTO	477.587
10.6		Cinturón seguridad acompañante	Unidad	EVENTO	477.587
10.7		Hebilla cinturón	Unidad	EVENTO	95.517
11	78180101-023	Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular	Unidad	EVENTO	6.638.455
11.1		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	573.104
11.2		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	EVENTO	573.104
11.3		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	573.104
11.4		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	EVENTO	573.104
11.5		Cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	477.587
11.6		Cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	477.587
11.7		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	477.587
11.8		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	477.586
12	78180101-021	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo	Unidad	EVENTO	4.202.763
12.1		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	716.380
12.2		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	716.380
12.3		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	716.380
12.4		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	716.380
12.5		Juego de guía de asiento de conductor	Unidad	EVENTO	525.346
12.6		Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	238.793
12.7		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	500.513

WILCAR S.A.
de Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

13	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión	Unidad	EVENTO	4.130.172
13.1		Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	EVENTO	2.005.864
13.2		Juego de Rulemanes	Unidad	EVENTO	1.098.450
13.3		Juego de Rodillos	Unidad	EVENTO	716.380
13.4		Desplazable de 1 y 2da.	Unidad	EVENTO	573.104
13.5		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	573.104
13.6		Desplazable de 5ta y M.atras	Unidad	EVENTO	573.104
13.7		Eje de Mando	Unidad	EVENTO	2.005.864
13.8		Eje Principal	Unidad	EVENTO	2.005.864
13.9		Engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1.002.932
13.10		Engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1.002.932
13.11		Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1.002.932
13.12		Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	716.380
13.13		Cuádruple	Unidad	EVENTO	1.671.554
13.14		Reten cola	Unidad	EVENTO	214.914
13.15		Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	181.483
13.16		Lts de aceite 75w90	Unidad	EVENTO	40.000
13.17		Placa intermedia	Unidad	EVENTO	716.380
13.18		Juego de juntas de caja	Unidad	EVENTO	191.035
13.19		Engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	859.656
13.20		Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1.193.967
13.21		Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	477.587
13.22		eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1.002.932
13.23		reten palier	Unidad	EVENTO	262.673
13.24		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	262.673
13.25		Retentor	Unidad	EVENTO	573.104
13.26		Reten túnel trasero	Unidad	EVENTO	214.914
13.27		ollita diferencial	Unidad	EVENTO	2.626.727
13.28		cruceta	Unidad	EVENTO	167.153
14	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	23.933.662
14.1		Plato de Presión	Unidad	EVENTO	716.380
14.2		Disco	Unidad	EVENTO	573.104
14.3		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	716.380
14.4		Horquilla	Unidad	EVENTO	286.552
14.5		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	119.397
14.6		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	71.638
14.7		Volante de motor	Unidad	EVENTO	3.377.220
14.8		Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	47.759
14.9		Corona volante	Unidad	EVENTO	682.267
14.10		Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	23.880
14.11		Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	716.380
14.12		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	573.104
14.13		Juego reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	47.758
14.14		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	644.742
15	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	8.596.561
15.1		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	573.104
15.2		Bujes de elásticos	Unidad	EVENTO	71.638
15.3		Grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	71.638
15.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	310.432
15.5		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	119.397
15.6		Perno elástico	Unidad	EVENTO	71.638
15.7		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	23.880
15.8		Buje elástico	Unidad	EVENTO	71.638
15.9		Goma cabina	Unidad	EVENTO	262.672
15.10		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1.002.932
16	78180101-018	Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	2.578.969
16.1		Inyectores	Unidad	EVENTO	1.002.932
16.2		Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	262.673
16.3		Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	955.174
16.4		Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	716.380
16.5		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	477.587
16.6		Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	238.794
16.7		Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	453.708

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

16.8		Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	143.276
16.9		Arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	71.638
16.10		Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1.432.760
16.11		Tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	143.276
16.12		Protector del tanque	Unidad	EVENTO	238.792
16.13		Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	214.914
16.14		Válvula de retención de combustible	Unidad	EVENTO	119.431
					6.471.335

WILCAR S.A.
de Comercio y Servicios

Econ. Delia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo