FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 04 de septiembre de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 00006/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-15131	PHILCO	Ventana 18000	9	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU
			689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
2316-41350	TOKYO	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-42166	TOKYO	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			96	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
			97	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-41349	ELECTROLUX	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			84	Gas refrigerante R410 Split de 18.000 BTU
			85	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-41344	TOKYO	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-41345	TOKYO	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-41347	ELECTROLUX	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-41346	ELECTROLUX	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			84	Gas refrigerante R410 Split de 18.000 BTU
			85	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-42168	TOKYO	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-42167	ELECTROLUX	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Técnico Responsable: Rodrigo Cordozo

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80005573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA