Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo 28 de abril del 2021

INFORME TECNICO Nº 047/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con chapa HEU 232, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cant.
9.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO	
9.1.6	CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
9.1.22	CAMBIO DE PALANCA DE SE?ALERO	1
9.1.2	CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE	1
9.1.10	CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	4

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9