NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3186

CHASIS: 93XGNK740BCA73942 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAF951

KM: 208.084 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 11/12/2020

OBS: PRESUPUESTO ADICIONAL

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- Cambio de Crucetas
- Cambio de Solenoide de turbo Marrón
- Cambio de solenoide de turbo Negro

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Asesor de Servicios
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

SENACSA
Departamento de Transporte y Taller

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

SENACSA
Fiscalización de Mant. y Seg. Automotor

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

MITSUBISHI MOTORS

NIPON AUTOMOTORES S.A.

Avda. Eusebio Ayala 4732 c/Cacique Arecayá
Tel: (595-21) 505 515 - Fax: (595-21) 509 040
E-mail: mmc@nipon.com.py / WEB: http://www.nipon.com.py
ASUNCION – PARAGUAY

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3186

CHASIS: 93XGNK740BC-A73942 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAF951

KM: . **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 11/12/2020

120

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cambio de guardapolvo de homocinética
- Cambio de rotula superior
- Cambio de rotula inferior
- Cambio de extremo corto
- Cambio de extremo largo
- Cambio de brazo zeta
- Cambio de amortiguadores delanteros
- Cambio de bieleta
- Cambio de ruleman de masa
- Cambio de parrilla superior
- Alineación y balanceo de ruedas
- Cambio de buje barra estabilizadora
- Cambio de buje amortiguador
- Cambio de amortiguadores traseros
- Cambio juego de pastillas de frenos delanteros
- Cambio de cilindros de frenos traseros
- Rectificación tambor de freno
- Cambio de fibra de zapata de freno trasero
- Rectificación disco de freno
- Cambio de disco de embrague
- Cambio de plato de presión
- Cambio de cojinete de empuje
- Cambio de ruleman piloto
- Cambio de reten bancada

Sr. Dioncio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

- Cambio de bomba auxiliar de embrague
- Cambio de correa de alternador

Víctor Espínola
Jefe de Taller

.....

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

MITSUBISHI MOTORS

NIPON AUTOMOTORES S.A.

Avda. Eusebio Ayala 4732 c/Cacique Arecayá
Tel: (595-21) 505 515 - Fax: (595-21) 509 040
E-mail: mmc@nipon.com.py / WEB: http://www.nipon.com.py
ASUNCION – PARAGUAY

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 11 de Diciembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAF951 190

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
4	Cambio de guardapolvo de homocinética
2	Cambio de rotula superior
2	Cambio de rotula inferior
2	Cambio de extremo corto
2	Cambio de extremo largo
1	Cambio de brazo zeta
2	Cambio de amortiguadores delanteros
1	Cambio de bieleta
4	Cambio de ruleman de masa
2	Cambio de parrilla superior
1	Alineación y balanceo de ruedas
4	Cambio de buje barra estabilizadora
1	Cambio de buje amortiguador
2	Cambio de amortiguadores traseros
1	Cambio juego de pastillas de frenos delanteros
2	Cambio de cilindros de frenos traseros
2	Rectificación de tambor de freno
2	Cambio de fibra de zapata de freno trasero
2	Rectificación disco de freno
1	Cambio de disco de embrague
1	Cambio de plato de presión
1	Cambio de cojinete de empuje

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Are
Jefe del Dpto. de Transporte y Tall
SENACSA

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 11 de diciembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características: (PRESUPUESTO ADICIONAL)

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAF951

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
03	CRUCETA
01	SELENOIDE DE TURBO MARRON
01	SELENOIDE DE TURBO NEGRO

Freddy Gimenez
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

MITSUBISHI MOTORS

NIPON AUTOMOTORES S.A.

Avda. Eusebio Ayala 4732 c/Cacique Arecayá
Tel: (595-21) 505 515 - Fax: (595-21) 509 040
E-mail: mmc@nipon.com.py / WEB: http://www.nipon.com.py
ASUNCION – PARAGUAY

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 11 de diciembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración.

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAF951

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
3	Cambio de cruceta

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA