UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 007/2022.

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- Saravi desde Las Palmeras hasta Hazseler

Orden de Trabajo N° 6.

Fecha: 08/04/2022.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
1	Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	ml.	322,00
1.2	Empedrado.	ml.	496,00
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	ml.	61,50
2.2	Empedrado.	ml.	61,50
6	Cambio de Ramal de Ø¾" sobre Cañería de Ø2" realizados pavimento empedrado.	ml.	802,00
11	Reparación de Vereda.		
11.9	Reposición de Empedrado.	m^2	1151,20
11.10	Reposición de Asfalto.	m^2	130,50
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de Ø¾".	ml.	745,00
15	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de Ø1".	ml.	48,50
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm^2 color marrón de Ø2".	ml.	618,00
21	Abrazadera Ø60mm X Ø¾" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	107,00
22	Abrazadera Ø60mm X Ø1" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	22,00
23	Abrazadera Ø110mm X Ø¾" (para PVC-O) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	27,00
25	Abrazadera Ø110mm X Ø2 (p/ PVC-O) junta de goma y rosca PN 16. NBR 11821.	Unid.	8,00

C.I.V.S. Ing. Isacio E. Vallejos Representante Legal

Ing. Civil Víctor Ortellado Jefe Unidad Fiscalización y Supervisión Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica Gerencia Técnica essap

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 007/2022.

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

29	Enlace universal/manguito de Ø¾" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	Unid.	13,00
30	Enlace UNIVERSAL/MANGUITO DE Ø1" (RANGO 31 A 34mm) Transición PN16.	Unid.	8,00
31	Enlace universal/manguito de Ø2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	Unid.	4,00
32	Tapón de compresión de Ø¾" polipropileno PN 16.	Unid.	107,00
33	Tapón de compresión de Ø1" polipropileno PN 16.	Unid.	5,00
35	Adaptador Rosca Macho a Compresión Ø¾" Plástico PN 16. ISO 17885.	Unid.	64,00
36	Adaptador Rosca Macho a Compresión Ø1" Plástico PN 16. ISO 17885.	Unid.	1,00

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos
Representante Legal

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa