SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 105/ 2022 **O.C.:** 105/ 2022

FECHA: 31/03/2022

DEPENDENCIA RECEPTORA
DA - DPTO. TALLER

Señor(es): GILCO PAR S.R.L.
Dirección: AVD. EUSEBIO AYALA Nº 2963
No. R.U.C.: 80009240-6

000037

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
1	12	HORA	17.1 MANO DE OBRA	156.000	0	0	1.872.000
2	1	UNIDAD	17.58 CAMBIAR RETEN DE PIÑON	187.416	0	0	187.416
3	1	UNIDAD	17.59 REPARACION DE BRIDA CARDAN	374.834	0	0	374.834
4	1	UNIDAD	17.61 CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DE DIFERENCIAL TRASERO	4.576.000	0	0	4.576.000
5	3	UNIDAD	17.62 ACEITE DIFERENCIAL CAMBIO	44.980	0	0	134.940
6	2	UNIDAD	17.63 RETEN PALIER CADA UNO	119.946	0	0	239.892
7	2	UNIDAD	17.64 CAMBIO DE RULEMAN DE PALIER	262.384	0	0	524.768
8	4	UNIDAD	17.65 CAMBIAR CALCE DEL ENGRANAJE SATELITE	112.450	0	0	449.800
9	4	UNIDAD	17.66 CAMBIAR CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	112.450	0	0	449.800
10	2	UNIDAD	17.67 CAMBIAR RULEMANES DE DIFERENCIAL - CADA UNO	314.860	0	0	629.720
11	4	UNIDAD	17.68 CAMBIAR SATELITE Y PLANETARIO - CADA UNO	1.232.400	0	0	4.929.600
12	1	UNIDAD	17.143 PROVISION DE BATERIA DE 90 AMP	637.216	0	0	637.216
13	1	UNIDAD	17.158 CARGA DE GAS R134A	487.284	0	0	487.284
14	1	UNIDAD	17.159 FILTRO AA	179.920	0	0	179.920
15	1	UNIDAD	17.160 TERMOSTATO	244.400	0	0	244.400
16	1	UNIDAD	17.161 CAÑOS AA	107.466	0	0	107.466
17	1	UNIDAD	17162 REPARACION DE COMPRESOR	673.834	0	0	673.834
18	1	UNIDAD	17.163 ACEITE DE COMPRESOR	89.960	0	0	89.960
			TRANSPORTE		0	0	16.788.850

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR
FACT. N° 001-002-0013050
FECHA: 29/03/2022

N° Y FECHA DEL EXP.
EXP. N°: 2075 / 2022
FECHA: 29/03/2022

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACIÓN: ROLANDO SANABRIA NARVAEZ
Jefe Interino
Dpto. de Taller - DA
FECHA: 28/03/22

SC V 1.0

SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 105/ 2022 **O.C.:** 105/ 2022

FECHA: 31/03/2022

000038

DEPENDENCIA RECEPTORA
DA - DPTO. TALLER

Señor(es): GILCO PAR S.R.L.
Dirección: AVD. EUSEBIO AYALA Nº 2963
No. R.U.C.: 80009240-6

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
			TRANSPORTE		0	0	16.788.850
19	1	UNIDAD	17.164 RULEMAN DE COMPRESOR	247.434	0	0	247.434
20	1	UNIDAD	17.170 REPARACION DE CONDENSADOR	487.500	0	0	487.500
21	1	UNIDAD	17.171CAMBIO DE BULBO DE PRESION	136.934	0	0	136.934
				SUBTOTALES	0	0	17.660.718
				TOTAL			17.660.718

I.V.A. 5%: 0 **I.V.A. 10%:** 1.605.520 **Total I.V.A.:** 1.605.520

SON GUARANÍES: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO.--

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR	N° Y FECHA DEL EXP.	RECIBIDO POR:
FACT. N° 001-002-0013050	**EXP. N°:** 2075 / 2022	**FIRMA:**
		ACLARACIÓN: ROLANDO SANABRIA NARVAEZ Jefe Interino Dpto. de Taller - DA
FECHA: 29/03/2022	**FECHA:** 29/03/2022	**FECHA:** 28/03/22

sc V 1.0