# COMERCIAL KUARAHY

RUC 684370-0 Telefono: 0786 232929

Pilar Paraguay

Pilar, 28 de octubre de 2024

**Señor:**
**Víctor Ríos Ojeda, Rector**
**Universidad Nacional de Pilar.**
**Presente.**

Me dirijo a usted con el objeto de presentar informe sobre los trabajos realizados según la orden de servicio N° 9794 de fecha 14/10/2024, según los siguientes detalles:

| ITEM | UNID. | Descripción | CANT. | P.UNIT | M.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metros cuadrados | Aislante contra goteras | 150 | 12.200 | 1.830.000 |
| 2 | Metros cuadrados | Mano de obra por colocación de aislante | 150 | 12.900 | 1.935.000 |
| 3 | Metros cuadrados | Cielorraso de PVC | 220 | 30.100 | 6.622.000 |
| 4 | Metros cuadrados | Mano de obra por reparación de cielorraso de PVC | 220 | 20.800 | 4.576.000 |
| 5 | Metros cuadrados | Revoque interior/exterior con hidrófugo | 87 | 11.400 | 991.800 |
| 6 | Metros cuadrados | Mano de obra por reparación de revoque interior/exterior | 87 | 18.000 | 1.566.000 |
| 7 | Metros cuadrados | Pintura al látex exterior (color a elegir), con enduido | 420 | 10.500 | 4.410.000 |
| 8 | Metros cuadrados | Mano de obra por pintura al látex exterior | 420 | 14.000 | 5.880.000 |
| 9 | Metros cuadrados | Pintura al látex interior (color a elegir), con enduido | 585 | 10.400 | 6.084.000 |
| 10 | Unidad | Mano de obra por pintura al látex interior | 585 | 13.500 | 7.897.500 |
| 11 | Metros cuadrados | Reparación de contrapiso de cascote H= 10 cm | 60 | 18.200 | 1.092.000 |
| 12 | Metros cuadrados | Mano de obra por reparación de contrapiso de cascote | 60 | 12.800 | 768.000 |
| 13 | Metros cuadrados | Cambio de piso cerámico de alto tránsito, igual a lo existente | 60 | 36.000 | 2.160.000 |
| 14 | Metros cuadrados | Mano de obra por cambio de piso cerámico | 60 | 27.200 | 1.632.000 |
| 15 | Metros cuadrados | Cambio de zócalo cerámico igual al existente | 10 | 9.200 | 92.000 |
| 16 | Metros cuadrados | Mano de obra por cambio de zócalo cerámico | 10 | 10.200 | 102.000 |
| 17 | Unidad | Reparación de puerta placa de madera | 3 | 137.300 | 411.900 |
| 18 | Unidad | Mano de obra por reparación de puerta de placa de madera | 3 | 62.500 | 187.500 |
| 19 | Unidad | Cambio de cerradura con llave para puerta placa | 3 | 109.000 | 327.000 |
| 20 | Unidad | Mano de obra por cambio de cerradura para puerta placa | 3 | 40.000 | 120.000 |
| 21 | Metros cuadrados | Cambio de puerta de vidrio templado de 10 mm | 2 | 588.000 | 1.176.000 |
| 22 | Metros cuadrados | Mano de obra por cambio de puerta de vidrio | 2 | 71.000 | 142.000 |
| 23 | Unidad | Cambio de freno hidráulico para puerta de vidrio | 3 | 1.265.000 | 3.795.000 |

# COMERCIAL KUARAHY

RUC 684370-0
Pilar

Telefono: 0786 232929
Paraguay

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Unidad | Mano de obra por cambio de freno hidráulico para puerta de vidrio | 3 | 40.400 | 121.200 |
| 25 | Unidad | Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio | 4 | 280.000 | 1.120.000 |
| 26 | Unidad | Mano de obra por cambio de manija con cierre de ventana de vidrio | 4 | 40.400 | 161.600 |
| 27 | Unidad | Cambio de llave TM de 10 A hasta 40 A | 10 | 15.500 | 155.000 |
| 28 | Unidad | Mano de obra por cambio de llave TM | 10 | 33.000 | 330.000 |
| 29 | Metro lineal | Cambio de cable multifilar de 4mm | 125 | 4.800 | 600.000 |
| 30 | Metro lineal | Mano de obra por cambio de cable multifilar de 4mm | 125 | 4.800 | 600.000 |
| 31 | Metro lineal | Cambio de cable multifilar de 10mm | 200 | 12.500 | 2.500.000 |
| 32 | Metro lineal | Mano de obra por cambio de cable multifilar de 10mm | 200 | 5.200 | 1.040.000 |
| 33 | Unidad | Cambio de llave de 1 punto y toma con placa | 10 | 45.000 | 450.000 |
| 34 | Unidad | Mano de obra por cambio de llave de 1 punto y toma | 10 | 21.500 | 215.000 |
| 35 | Unidad | Cambio de toma corriente con placa | 15 | 24.000 | 360.000 |
| 36 | Unidad | Mano de obra por cambio de toma corriente | 15 | 15.000 | 225.000 |
| 37 | Unidad | Cambio de tubo LED con potencia de 16W - longitud 1.20 m - luz: fría | 65 | 17.000 | 1.105.000 |
| 38 | Unidad | Mano de obra por cambio de tubo Led | 65 | 9.500 | 617.500 |
| 39 | Unidad | Cambio de Artefacto de iluminación con brazo y pantalla transparente - tipo AP1 (porta lámpara, cable de conexión, foco Led mínimo de 100w, fotocelula con base) | 5 | 195.000 | 975.000 |
| 40 | Unidad | Mano de obra por colocación de artefacto de iluminación | 5 | 62.500 | 312.500 |
| 41 | Unidad | Cambio de tapa para inodoro | 15 | 61.000 | 915.000 |
| 42 | Unidad | Mano de obra por cambio de tapa para inodoro | 15 | 10.000 | 150.000 |
| 43 | Unidad | Cambio de cisterna alta para inodoro | 15 | 42.000 | 630.000 |
| 44 | Unidad | Mano de obra por cambio de cisterna | 15 | 10.000 | 150.000 |
| 45 | Unidad | Cambio de llave para mingitorio de 1/2" | 2 | 89.000 | 178.000 |
| 46 | Unidad | Mano de obra por cambio de llave para mingitorio | 2 | 24.000 | 48.000 |
| 47 | Unidad | Cambio de grifo para pileta de 1/2" | 4 | 98.000 | 392.000 |
| 48 | Unidad | Mano de obra por cambio de grifo para pileta | 4 | 23.000 | 92.000 |
| 49 | Unidad | Cambio de caño flexible para grifo y cisterna de 30 cm | 15 | 18.500 | 277.500 |
| 50 | Unidad | Mano de obra por cambio de caño flexible | 15 | 9.200 | 138.000 |
| 51 | Unidad | Reparación de registro de desagüe cloacal | 2 | 110.000 | 220.000 |
| 52 | Unidad | Mano de obra | | | |

# COMERCIAL KUARAHY

RUC 684370-0 Telefono: 0786 232929

Pilar Paraguay

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Metros cuadrados | Mano de obra por colocación de adoquín | 130 | 43.500 | 5.655.000 |
| 55 | Metros cuadrados | Limpieza junta del adoquin y sellado con material asfaltico | 480 | 3.600 | 1.728.000 |
| 56 | Metro lineal | Reparación de cordon de Hormigón | 25 | 28.000 | 700.000 |
| 57 | Metro lineal | Mano de obra por reparción de cordón de hormigon | 25 | 12.000 | 300.000 |
| 58 | Metro lineal | Pintura a la cal del cordon de hormigón a 2 manos | 600 | 5.700 | 3.420.000 |
| 59 | Metro lineal | Mano de obra por pintura a la cal del cordón de hormigón | 600 | 6.300 | 3.780.000 |
| 60 | Unidad | Reparación de cantero | 3 | 75.500 | 226.500 |
| 61 | Unidad | Mano de obra por reparación de cantero | 3 | 36.000 | 108.000 |
| 62 | Unidad | Limpieza de registros pluviales | 10 | 44.000 | 440.000 |
| 63 | Global | Trabajos de limpieza, abonado y reemplazo de plantas ornamentales | 6 | 165.000 | 990.000 |
| 64 | Metros cuadrados | Reposición de arena gorda en patio (Campus Universitario) | 150 | 28.000 | 4.200.000 |
| 65 | Metros cuadrados | Mano de obra por reposición de arena gorda (Campus Universitarios) | 150 | 22.000 | 3.300.000 |
| Son guaraníes | | Ciento cuatro millones novecientos un mil quinientos- | | | 104.901.500 |

Lic. Miryan Cáceres Fleitas
Directora Administrativa
Universidad Nacional de Pilar

Comercial Kuarahy
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372
Pilar - Paraguay