Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4541

Informe de Recepción

Proveedor: FRIO UNIVERSAL S.R.L. **Fecha:** 21/10/24

Orden provision/trabajo: 15

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1091	Mano de obra instalación de A.A. TIPO S	Mantenimiento	Unidad	1,0000	400000	400000
2	1472	Extensión adiconal A.A. TIPO SPLIT DE	Mantenimiento	Metros	1,0000	200000	200000
3	1103	Mano de obra por extensión adicional	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
4	1094	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000
5	1094	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000
6	1100	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000
7	1145	Mano de obra instalación de A.A. tipo spl	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350000	350000
8	1089	Mano de obra instalación de A.A TIPO SP	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350000	350000
9	1100	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000

Total General: 2450000

Observación: Corresponde a la LCO N°02/2024

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 21/10/24

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 21/10/24

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 21 de octubre de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 000015/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-49119	JAM	Split 36000	675	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
			676	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU. compuesta por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
			677	Mano de Obra por extensión adicional
2316-35384	RBD	Split 24000	690	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 24.000 BTU
2316-35373	RBD	Split 24000	690	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 24.000 BTU
2316-26849	RDC	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
2316-51623	JAM	Split 12000	666	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-51628	JAM	Split 18000	669	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-32377	JAMES	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU

Técnico Responsable: Rodrigo Cardozo

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA