REIMPEX SRL – CASA CENTRAL

Detalle técnico del Servicio de Mantenimiento y Reparación

Cliente: **Honorable Cámara de Senadores**

Marca: Jac

Modelo: Refine

Chasis: LJ16AA3C7G7000481

Chapa: BZH 453

Kilometraje: 46,154

ITEM	Cantidad	Repuesto cambiado	Motivos	PRECIO
13.2.2	1	Foco piojo 12V	Está quemado	5.000
13.2.3	1	Foco doble filamento 12V	Está quemado	5.000
5.2.4	1	Juego pastillas de freno delantero	Se encuentran con mucho desgaste	347.000
*	2	Buje barra estabilizadora	Se encuentran con mucho desgaste	120.000
*	8	Refrigerante para radiador	Por kilometraje cumplido	60.000
*	1	Termostato	No funciona correctamente	140.000
*	1	Relé de luces delanteras	Está quemado	108.000
6.2.6	1	Llave de luz combinada	No funciona correctamente	452.000
10.2.1	1	Cepillo limpiaparabrisas del LH	Se encuentra con mucho desgaste	123.000
10.2.2	1	Cepillo limpiaparabrisas delantera RH	Se encuentran con mucho desgaste	191.500
*	2	Manija reguladora de asiento	Está roto	100.000
*	1	Rectificacion y enfibrado de zapatas	Presenta mucho desgaste	247.000
*	1	Reparacion de mordaza	Presenta mucho juego	286.000
*	1	Alineacion de direccion con pisada	Por reparacion de columna de direccion	156.000
*	1	Reparacion de columna de direccion	Presenta mucho desgaste	312.000

TOTAL REPUESTOS: 2.652.500 GS (Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos)

TOTAL MANO DE OBRA: 600.000 GS (Seiscientos mil)

TOTAL GENERAL: 3.252.500 GS (Tres millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos)

Karen Torres /Taller Postventa

Aceptado por el cliente

OT 09
25/11/20..