GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: Orden de Servicio Nº 41/2022

Contrato Nº 26/2022 TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457

Fecha: 13/10/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
IVECO TECTOR	AAACP622	DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
131.22	Regulacion de valvulas	4
131.28	Mano de obra reparaciones menores	1
132.22	Reten Frente caja.	1
132.23	Salida de caja.	1
134.22	Engranaje frente motor	2
134.24	Escaneado chequeo motor	1
134.34	Calibracion y limpieza de picos inyectores	6
134.36	Limpieza de tanque de combustible	1
135.3	Juego reparo punta eje	2
135.8	Reten de masa delantera	2
135.9	Reten de masa trasera	4
135.21	arandela reguladora de masa delantera	2
135.22	arandela reguladora de masa trasera	4
135.33	Mano de obra reparacion de tren delantero	1
136.2	Caño de freno de aire	3
136.3	Fibras de freno delantero	4
136.4	Fibras de freno trasero	4
136.6	Rectificacion de tambores de frenos delanteros	2
136.7	Rectificacion de tambores de frenos traseros	4
136.13	Pulmón de freno trasero	2
136.16	Valvula de descarga rapida	1
136.20	Resortes de zapatas de freno delantero	2
136.21	Resortes de zapatas de freno trasero	2
136.27	Diafragma de pulmon delantero	2
136.28	Diafragma de pulmon trasero	2
136.30	Mano de obra reparacion de freno	1
139.24	Mano de obra reparacion electrica	1

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
TALLER RC
RUC. 635574-4

JEFE DE UNIDAD DEL TALLERES
Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap