8

INFORME DE TRABAJOS

FECHA: 7/8/2023

Señores

Direccion Nacional de Aduanas

Administraciones y distintas oficinas de la Direccion Nacional de Aduanas - Chaco´i

RUC: 80029222-7

N° de Orden de Servicio: 611

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS		
Item	Descripcion	Cantidad
445	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Soporte para equipo de 12 000 btu a 24 000 BTU ver EETT item 3. por servicios prestados	5
463	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Carga de gas R22 por kilogramo ver EETT item 3. por servicios prestados	19
464	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	19
509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU Limpieza general y control de funcionamiento ver EETT item 3. por servicios prestados	5
510	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	5
529	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU Limpieza general y control de funcionamiento ver EETT item 3. por servicios prestados	4
530	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	4
533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor ver EETT item 3. por servicios prestados	4
534	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	4
535	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora ver EETT item 3. por servicios prestados	4
536	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	4
559	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU Limpieza general y control de funcionamiento ver EETT item 3. por servicios prestados	3
560	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	3

RAGO IMPORT
Ricardo Gonzalez Ortiz
RUC: 2390524-7

567	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU Revision y reparacion de placa electronica ver EETT item 3. por servicios prestados	3
568	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	3
589	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU Limpieza general y control de funcionamiento ver EETT item 3. por servicios prestados	6
590	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	6
593	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor ver EETT item 3. por servicios prestados	6
594	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	6
609	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU Cambio de placa a la unidad condensadora ver EETT item 3. por servicios prestados	6
610	Tarifa de mano de obra.Mano de obra. por servicios prestados	6

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortiz
RUC: 2390524-7

Tecnico RAGO Import.

Encargado Aduanas

Pedro Torres
Dpto. de Servicios Generales
Gerencia General de Aduanas