Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 11 de agosto del 2020

INFORME TECNICO Nº 003/2020

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 09/2020 **"Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos Terrestres de la Armada" Contrato Nº 34/2020,** los trabajos realizados al TOYOTA COROLLA con Chapa EAG 708, Rotulado N° 6799, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	Reparacion de radiador	1
2	Regulacion de valvulas	1
3	Juego de calce lateral	1
4	Juego de buje de biela	1
5	Reparo o cambio de bomba de aceite	1

Fernando Benegas
C.I 3.543.901

SAMUEL ÁLVAREZ RAMÍREZ
SOP F

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9