Airmect

Nº 0010419

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 8-11-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL						
	MODELO CHILLER						
		EMP. BENIGNO LÓPEZ					

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Reparación de motor compresor, Semihermético 40HP marca CARRIER Rebobinado. 380volt estrella triángulo. Reparación mecánica rectificación Juego de Lava, cambio de pistón, brazo aro, juego de guías, bandas de alta baja, cepillado de asiento, de alta baja, bandas cambio de válvula de expansión (1)
* Provisión y Carga de gas refrigerante F22 20 kg.
* Reparación de eje del condensador, desmontaje trabajo de Torneria, cambio de rulemanes
* Reparación de motor ventilador del condensador 1/2 hp rebobinado seco Cambio de rulemanes, correas, lubricación de sistema de rodaje. * Provisión y Cambio de contactor telaste, bobina de 220 v. 80 amp. * Provisión y cambio de filtro secador tipo cartucho de gas refrigerante.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dpto. Mantenimiento y Servicios REPUBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.