**INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2**

| | |
|---|---|
| SOLICITANTE: | COMANDO DE INTELIGENCIA ( CODI) (DAS) |
| FECHA: | ORDEN DE SERVICIO Nº:04 |

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|
| 1.1 | Juego de pastillas de freno delantero | 1 |
| 1.3 | Juego de Reparación de mordaza de freno | 2 |
| 1.5 | Zapatas de frenos tras. | 4 |
| 1.4 | Cilindros de frenos tras. | 1 |
| 1.8 | Bomba central de freno | 1 |
| 1.13 | Rectificación de discos de freno | 2 |
| 1.17 | Juego de reparo de cilindro de frenos | 2 |
| 1.15 | Rectificación de tambores de fr tras | 2 |
| 1.36 | Sensor ABS de rueda del izq | 1 |
| 1.37 | Sensor ABS de rueda del der | 1 |
| 1.38 | Sensor ABS de rueda trase | 2 |
| 1.40 | Mano de Obra | 1 |
| 2.1 | Amortiguadores | 2 |
| 2.2 | Rotulas inferiores | 2 |
| 2.3 | Rotulas superiores | 2 |
| 2.4 | Bujes de parrilla superior | 4 |
| 2.25 | rulemán de maza delantera int | 2 |
| 2.26 | rulemán de maza delantera ext | 2 |
| 2.27 | retén de maza delantera | 2 |
| 2.36 | Mano de Obra | 1 |
| 6.30 | Filtro de aceite | 1 |
| 6.31 | Filtro de Aire | 1 |
| 6.32 | Filtro de Combustible | 2 |
| 6.33 | Cambio de aceite motor p/ Litro | 8 |
| 6.60 | MANO DE OBRA | 1 |
| 7.14 | Homocinetica delantera | 2 |
| 7.28 | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | 5 |
| 7.29 | MANO DE OBRA | 1 |
| 8.7 | Bomba dirección hidráulica | 1 |
| 8.9 | Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro | 1 |
| 8.20 | Alineación y balanceo | 1 |
| 8.21 | MANO DE OBRA | 1 |
| 9.28 | Correa A/A | 1 |
| 9.35 | MANO DE OBRA | 1 |
| 12.16 | Cambio de aceite de caja p/Litro | 5 |
| 12.24 | MANO DE OBRA | 1 |
| 13.1 | Plato de presión | 1 |
| 13.2 | Disco | 1 |
| 13.3 | Cojinete de empuje | 1 |
| 13.6 | rulemán Piloto | 1 |
| 13.8 | Tornillos de volante | 8 |
| 13.9 | Corona volante | 1 |
| 13.14 | Bomba auxiliar de embrague | 1 |
| 13.17 | Bomba central de embrague | 1 |
| 13.18 | Mano de Obra | 1 |
| 15.1 | Amortiguadores traseros | 2 |
| 15.12 | Buje elástico | 8 |
| 15.15 | Mano de Obra | 1 |

| | |
|---|---|
| CAMIONETA | ISUZU DMAX |
| CHASIS Nº: | MPATFS85JHT003466 |
| CHAPA Nº: | HFL 954 |
| KILOMETRAJE | |

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

M. PEZA BALBUENA
Sub Oficial Inspector P.N.
Fiscalizador

Eugenio G. Llanas Delgado
Suboficial Mayor
Jefe de Adquisiciones
Act. 10 Operaciones Contra Grupos Criminales