B|BRAUN

B. Braun Medical Paraguay S.A.

Nota de Remisión

TIMBRADO N° 14418320
Válido hasta el 30 de Noviembre de 2021
RUC: 80012330-1

N° 001-004-0002286

MOTIVO DEL TRASLADO: VENTA

Cristóbal Colón Nº 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso - Paraguay
Telefax: +595 21 752 480 / +595 21 750 764 / +595 21 750 768
Celular: +595 981 482 600
Call Center: 0800 113 130

E-mail: gestion.clientes.py@bbraun.com
www.bbraun.com

N°: 18888239
Orden: 11782638
Cliente: 20639599
V/Ref: LCO 27/2020 OS 006/2
Fecha V/Ref: 13.01.2021

13.01.2021
13.01.2021
1 de 1

Nombre o Razón Social: Policia Nacional - Gastos
RUC o C.I. del destinatario: 80016197-1
Dirección completa del punto de partida: Cristóbal Colón 230 c/ Juan de Salazar Asuncion
Dirección completa del punto de llegada: Avenida Mariscal Francisco Solano& Kubitschek Mariscal Lopez
Local Entrega:

Fecha de inicio del traslado: 13.01.2021
Marca del vehículo de transporte:
Nombre o Razón Social del Transportista:
Nombre del Conductor:
Dirección del Conductor:

Fecha de término del traslado: 13.01.2021
Numero de chapa:
RUC del transportista:
C.I: del Conductor:

Producto	Descripción	Cantidad	UM
3451615A	Membranas para cámara balance	2	UN
3451898B	Kit reparación válvula de desinfección	1	UN
3451462A	Bloque lavado version 4	1	UN
3451884A	Conexión de manómetro Azul	5	UN
3451728A	Tubos toma de concentrados	2	UN

Dra. Anita Landolfi T.
Servicio de Nefrología
Reg. Prof. 6.375 - HC IPS

Ing. Oscar Soteras
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Recibí la Mercadería: Fecha de Entrega:	Ruta: PY00000015 Entrega: Fecha/Hora transporte:	Peso: 603,000	Pedido por: 20639599 Policia Nacional - Gastos

B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón 230
Mariano Roque Alonso
Telefono: +595 21 752 480
www.bbraun.com.py

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

AB028 | 2021

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 14 de Enero de 2021 Hora: HU = 21685 hs

Cliente: Hospital Rigoberto Caballero Sala/Servicio: Nefrología

Equipo: M. Hemodialisis Modelo- Dialog Plus N° de Serie: 102843

Marca: B Braun En préstamo: ☐ En garantía: ☐

Descripción de la falla: * No pasa test circuito hidráulico LLC 12550
* No es posible calibrar el detector de fuga de sangre. No es posible obtener rangos de seguridad para el tratamiento.

Descripción del Servicio realizado: * Sustitución de los ítems 2.115 (2 unidades); 2.103 (1 unidad); 2.13 (1 unidad); 2.55 (5 unidades) y 2.204 (2 unidades) otorgados vía OC N° 6/2021 en el marco de la LCO N° 27/2020.
* Calibración del detector de fuga de sangre = No supera valores de seguridad. Debe ser sustituido.
* Para la reparación de esta unidad se solicita el ítem 2.65 (1 unidad).

* Estado del equipo: No operativo

RN° 04028668

Ing. Oscar Soteras
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Responsable Técnico: ..... Nombre ..... Firma

Lic. Martha Paiva
Enfermería
R. P. N° 20856

Cliente: ..... Nombre ..... Firma

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones