TECNiSYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Mayo 08, 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

Nuestro informe del mantenimiento del sistema de detección de incendios del edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional-

No se observan detectores termovelocimétrico activados.
Se verifica la tensión nominal de baterías del panel central con resultados satisfactorios.
Se activa el protocolo de programación y test satisfactorio.
Se verifican sensores activados con la posterior restauración de los mismos.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional