FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor".

FG DT 58/23

MEMORANDUM

A : **Econ. Miguel Valiente,** Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : **JAVIER BAEZ** , Jefe
División Trasporte y Talleres

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 24/07/2023

REF. : Pedido de Pago

Por el presente se solicita a la gerencia y por su intermedio donde corresponda , el pago de gs 7.271.555- (guaranies siete millones doscientos setenta y un mil quinientos cincuenta y cinco) a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato Nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculo de la institucion TOYOTA HILUX año 2014 chapa BSH 243 propiedad del Fondo Ganadero

RECIBIDO-FG
Gerencia Financiera
Nº 14862 Fecha: 29/07/23
Nombre: Viviana Jimenez
Firma: VJ Gerencia Financiera 10:08

244

Para el efecto se abjunta

_ Factura de credito 001-001-0008595

_ Nota de remision Nro 001-001-0000092

_ Informe tecnico autocenter

_ presupuesto nro 22

_ orden de provisorio

_ orden de servicio definitivo

_ informe sobre trabajo realizado a vehiculo

_ certificado de cumplimiento con el seguro social IPS

_ constancia Repce

_ formulario FIS

_ formulario FIP

_ certificado de cumplimiento tributario

_ Observacion de la inspeccion tecnica vehicular (IVESUR)

Nº: 407	Fecha 24/07/23	Fecha Recepcion FG/G.G.I. / /
Presidenciado a:	Para su:	

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

001-001- 0008595

Fecha de Emisión: **21 DE JULIO DEL 2023** | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO | RUC o C.I.Nº: 80006069-5

Dirección: AV MCAL LOPEZ E/ RCA DOMINICANA | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	TOYOTA HYLIUX BSH 243					
	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	412.511			825.022
	ROTULA INFERIOR	2	273.063			546.126
	CAMBIO DE BIELETA DE ESTABILIZADOR DELAN Y TRASERO	2	170.323			340.646
	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	2	307.656			615.312
	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	2	150.000			300.000
	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	2	150.000			300.000
	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	1	26.972			26.972
	MANO DE OBRA	1	408.000			408.000
	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	2	127.640			255.280
	MANO DE OBRA	1	433.500			433.500
	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	7	46.338			324.366
	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	190.000			190.000
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	190.000			190.000
	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	1	190.000			190.000
	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	190.000			190.000
	CAMBIAR CORREA DENTADA	1	588.008			588.008
	CAMBIAR POLEA TENSOR	1	281.823			281.823
	MANO DE OBRA	1	1.266.500			1.266.500
						7.271.555

ORIGINAL

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 661.050 TOTAL IVA: 661.050

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE Sr. Javier Báez

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

001-001- 0000092

Fecha de Emisión: **21/06/2023**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: **FONDO GANADERO** RUC o C.I. Nº: 80006069-5

Domicilio: AV MCAL LOPEZ E/ RCA DOMINICANA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de Inicio de Traslado: Fecha estimada de término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del Punto de Llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: TOYOTA HYLUX

Número de Registro Único del Automotor (RUA): BSH 243

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I. Nº:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2		AMORTIGUADOR DELANTERO
2		ROTULA INFERIOR
2		CAMBIO DE BIELETA DE ESTABILIZADOR DELAN Y TRASERO
2		CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO
2		RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
2		RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO
1		CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
1		MANO DE OBRA
2		GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR
1		MANO DE OBRA
7		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
1		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
1		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
1		CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA
1		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
1		CAMBIAR CORREA DENTADA
1		CAMBIAR POLEA TENSOR
1		MANO DE OBRA

ORIGINAL

Econ. Miguel Vallente
Gerente
de Gestión Institucional

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG

Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR NEGRO**
CHAPA BSH 243
21/6/2023

ITEM	CANTIDAD	INFORME TECNICO
90.8	2	AMORTIGUADOR DELANTERO
90.15	2	ROTULA INFERIOR
90.22	2	CAMBIO DE BIELETA DE ESTABILIZADOR DELAN Y TRASERO
89.12	2	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO
89.3	2	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
89.8	2	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO
89.19	1	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
89.25	1	MANO DE OBRA
90.34	2	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR
90.37	1	MANO DE OBRA
95.57	7	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
95.60	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
95.61	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
95.62	1	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA
95.63	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
95.42	1	CAMBIAR CORREA DENTADA
95.32	1	CAMBIAR POLEA TENSOR
95.70	1	MANO DE OBRA

Econ. Miguel Valente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Autocenter
RUC: 4828148 - 4

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG

Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO

N°22

FECHA 20/06/2023

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR NEGRO**
CHAPA BSH 243

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
90.8	2	AMORTIGUADOR DELANTERO	412.511	825.022
90.15	2	ROTULA INFERIOR	273.063	546.126
90.22	2	CAMBIO DE BIELETA DE ESTABILIZADOR DELAN Y TRASERO	170.323	340.646
89.12	2	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	307.656	615.312
89.3	2	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	150.000	300.000
89.8	2	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	150.000	300.000
89.19	1	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	26.972	26.972
89.25	1	MANO DE OBRA	408.000	408.000
90.34	2	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	127.640	255.280
90.37	1	MANO DE OBRA	433.500	433.500
95.57	7	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	46.338	324.366
95.60	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	190.000	190.000
95.61	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	190.000	190.000
95.62	1	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	190.000	190.000
95.63	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	190.000	190.000
95.42	1	CAMBIAR CORREA DENTADA	588.008	588.008
95.32	1	CAMBIAR POLEA TENSOR	281.823	281.823
95.70	1	MANO DE OBRA	1.266.500	1.266.500
			TOTAL	**7.271.555**

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Sr. Raúl Valiente
Gerente
Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Autocenter
RUC: 4828148 - 4

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 20 Junio de 2023.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar verificar sistema Según Ivesur (inspección técnica vehicular) verificar guardapolvo de homocinética , rotula inferior con chillido ambos lados verificar freno trasero y delantero perdida de aceite de caja verificar amortiguador delantero detalle del vehículo **Toyota Hilux año 2014** chapa **BSH 243** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- verificar frenos traseo y delantero

2- verificar rotula y bujes parrillas

3- verificar suspensión delantero

4- verificar correa dentada

5- mantenimiento completo de motor con todos los filtros

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto .

Atentamente

Econ. Miguel Vallionto
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Jesús López
Autocenter
RUC: 4828148 - 4

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 20 Junio de 2023.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 22/23 al vehículo **Toyota Hilux AÑO 2014 chapa N° BSH 243,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- Amortiguador delantero
2- rotula inferior
3- cambio de bieleta de estabilizador delan y trasero
4- cambiar juego de pastilla de freno delantero
5- rectificación de disco de freno
6- rectificación de tambor de freno
7- cambiar fluido de freno
8- guardapolvo de homocinética interior
9- cambio de aceite motor
10- cambio de filtro de aceite
11- cambio de filtro de aire
12- cambio de filtro de trampa de agua
13- cambio de filtro de combustible
14- cambiar correa dentada
15- cambio de polea tensor

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Jesús López
Autocenter
RUC: 4828148 - 4

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto, Nro 22 la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos realizado al vehículo **TOYOTA HILUX año 2014 chapa BSH 243** perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina regional de central , terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico "TALLER MECANICO AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina central

ITEM:

1 - AMORTIGUADOR DELANTERO
2- ROTULA INFERIOR
3- CAMBIO DE BIELETA DE ESTABILIZADOR DELAN Y TRAS
4- CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO
5- RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
6- RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO
7- CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
8- GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA
9- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
10- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
11- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
12- CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA
13- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
14- CAMBIAR CORREA DENTADA
15- CAMBIO DE POPLEA TENSOR

Sr. Javier Baez
Jefe División de Transporte

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

20 JUNIO DE 2023

Ivesur Paraguay	**OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN**	Código:	**FOR002**
	Revisión:	00	
		Vigencia:	2021-06-04
		Página:	1 de 1

LÍNEA:	**2**
MATRÍCULA:	**BsH243**
MARCA:	**TOYOTA**
MODELO:	**HILUX**
FECHA:	**22/05/2023**
INSPECTOR Nº:	**6**

DEFECTOS:

. **Rotula inferior con chillido , ambos lados**

- **Guardapolvo homocinetica roto , lado izquierdo**
- **Perdida de aceite caja**
- **Freno de mano con baja eficacia**
- **Neumaticos trasero izq con fallas**

Sr. Javier Báez
Supervisión de Transporte

Ing. Miguel Vallente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 394073

FECHA EMISION: 24-07-2023

VENCIMIENTO: 20-08-2023

Nro. Ruc: 4828148

Nro. Certificado: 394073

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE VEICULOS

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019

Cantidad de Asegurados: 8

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHUL CHOI CHUNG

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

48281484
24072023 1401 48281484 48281484

최금
Autocenter
RUC: 4828148 - 4

016578

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2023 **Periodo:** Julio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	OSCAR UBALDO	SOLER PAREDES	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

Autocenter
RUC: 4828148 - 4

Usuario Impresión: 4828148-4828148

Fecha Impresión: 24/07/2023

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	
2	OSCAR UBALDO	SOLER PAREDES	3378271	PARCIAL	LABORAL	

Autocenter
RUC: 4828148 - 4

Usuario Impresión: 4828148-4828148

Fecha Impresión: 24/07/2023

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270158868299

FECHA 21/07/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 20/08/2023

NÚMERO DE CONTROL : 8C6508EC

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271482814 88C6508EC

95.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR				271.155	271.155
95.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR				1.000.000	1.000.000
95.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION (JGO)				437.488	437.488
95.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE (JGO)				450.238	450.238
95.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS (JGO.)				321.310	321.310
95.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO				221.693	221.693
95.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULAS Y ESMERILAR				254.889	254.889
95.10	CAMBIO JUEGO DE AROS				574.743	574.743
95.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS				705.312	705.312
95.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES				911.903	911.903
95.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON				460.052	460.052
95.14	CAMBIO PERNO PISTON				164.237	164.237
95.15	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE BIELA				345.061	345.061
95.16	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE BANCADA				411.463	411.463
95.17	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE LEVA				211.688	211.688
95.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA				801.492	801.492
95.19	CAMBIO CORONA MOTOR				712.236	712.236
95.20	CAMBIAR TERMOSTATO				183.087	183.087
95.21	RECTIFICACION ASIENTO DE VALVULA				144.547	144.547
95.22	RECTIFICACION DE VALVULA				119.047	119.047
95.23	RECTIFICACION DE CILINDRO				265.984	265.984
95.24	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL				430.901	430.901
95.25	CAMBIO DE CIGUEÑAL				1.500.000	1.500.000
95.26	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL				583.133	583.133
95.27	REPARACION DE BOMBA INYECTORA				1.489.380	1.489.380
95.28	CALIBRACION DE PICO INYECTOR				251.690	251.690
95.29	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.				877.383	877.383
95.30	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA				479.008	479.008
95.31	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO				950.000	950.000
95.32	CAMBIO POLEA TENSOR				281.823	281.823

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Jorge Miguel Valiente
Gerente Administrativo Financiero

DR. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

95.33	CAMBIO RULEMAN POLEA				276.060	276.060
95.34	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				447.750	447.750
95.35	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				630.305	630.305
95.36	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				221.486	221.486
95.37	CAMBIO CALCE LATERAL				223.263	223.263
95.38	CAMBIO BUJE DE BIELA				116.682	116.682
95.39	CAMBIO BUJE DE LEVA				180.026	180.026
95.40	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				367.239	367.239
95.41	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				444.743	444.743
95.42	CAMBIAR CORREA DENTADA				588.008	588.008
95.43	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				780.376	780.376
95.44	REPARACION DE RADIADOR				294.023	294.023
95.45	CAMBIO TAPA MOTOR				1.200.000	1.200.000
95.46	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				517.678	517.678
95.47	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR				103.234	103.234
95.48	CAMBIO DE JUNTA CARTER				160.437	160.437
95.49	REPARACION DE CARTER				230.201	230.201
95.50	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				218.009	218.009
95.51	CAMBIO EJE BALANCIN				199.162	199.162
95.52	CAMBIO PICO INYECTOR				1.447.753	1.447.753
95.53	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				115.984	115.984
95.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO				527.274	527.274
95.55	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				527.274	527.274
95.56	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				196.553	196.553
95.57	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				46.338	46.338
95.58	CAMBIAR CAñO DE COMBUSTIBLE				184.999	184.999
95.59	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE				236.205	236.205
95.60	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000
95.61	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000
95.62	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				190.000	190.000
95.63	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				190.000	190.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

95.64	REPARACION CAÑO DE ESCAPE				200.000	200.000
95.65	REPARACION DE SILENCIADOR				269.513	269.513
95.66	CAMBIO SILENCIADOR				450.000	450.000
95.67	CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR				155.593	155.593
95.68	CAMBIO CAñO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				216.128	216.128
95.69	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				60.000	60.000
95.70	MANO DE OBRA				1.266.500	1.266.500
96	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro					
96.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				96.617	96.617
96.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				589.791	589.791
96.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA				297.132	297.132
96.4	REPARACION DE RADIADOR				202.223	202.223
96.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.200.000	1.200.000
96.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				159.906	159.906
96.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				50.311	50.311
96.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR (SUP. E/. INF.)				213.324	213.324
96.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				224.351	224.351
96.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				166.563	166.563
96.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				673.289	673.289
96.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				345.466	345.466
96.13	CAMBIO CORREA POLEA BOMBA AGUA POLEA CENTRAL				179.313	179.313
96.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				426.962	426.962
96.15	MANO DE OBRA				263.500	263.500
97	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro					
97.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				500.000	500.000
97.2	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				94.742	94.742
97.3	BALANCEO DE RUEDAS				56.393	56.393
97.4	CAMBIO DE MUñEQUIN				201.665	201.665
97.5	CAMBIO BARRA CORTA DE DIRECCION				473.396	473.396

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Ecdl Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Planeamiento Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

89.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE /. FRENO				642.323	642.323
89.22	REAPARACION DEPRESOR DE AIRE /. FERNO				273.772	273.772
89.23	CAMBIO FLUIDO BOMBA A CAÑERIAS				56.494	56.494
89.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS				241.375	241.375
89.25	MANO DE OBRA				408.000	408.000
90	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro					
90.1	CORRECCION DE PISADA				58.331	58.331
90.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO				135.809	135.809
90.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				185.224	185.224
90.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				214.688	214.688
90.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA				156.900	156.900
90.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				147.611	147.611
90.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				365.686	365.686
90.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				412.511	412.511
90.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				71.117	71.117
90.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				172.857	172.857
90.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				212.777	212.777
90.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION DELANTERO				361.357	361.357
90.13	CAMBIO BARRAS ESTABILIZADORA				469.177	469.177
90.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				252.279	252.279
90.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				273.063	273.063
90.16	PARRILLA SUPERIOR CON EJE				476.461	476.461
90.17	CAMBIO GRILLETE ELASTICO				220.613	220.613
90.18	CAMBIO ELASTICO TRASERO				651.771	651.771
90.19	CAMBIO BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				677.792	677.792
90.20	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				150.155	150.155
90.21	CAMBIO PARRILLA INFERIOR CON EJE				522.999	522.999
90.22	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANT. Y TRAS.				170.323	170.323

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

90.23	CAMBIO BASE Y REGULADOR DE SUSPENSION				1.000.000	1.000.000
90.24	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION.-				669.699	669.699
90.25	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA.-				213.284	213.284
90.26	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				264.721	264.721
90.27	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				88.369	88.369
90.28	REPARACION DE PEDALERA FRENO, EMBRAGUE				185.926	185.926
90.29	CAMBIO HOMOCINETICA				413.481	413.481
90.30	CAMBIO JUEGO PERNO PIBOT				148.592	148.592
90.31	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				146.172	146.172
90.32	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				146.172	146.172
90.33	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				137.248	137.248
90.34	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				127.640	127.640
90.35	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				161.075	161.075
90.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				171.351	171.351
90.37	MANO DE OBRA				433.500	433.500
91	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro					
91.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				95.505	95.505
91.2	REPARACION DE ALTERNADOR				321.468	321.468
91.3	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000
91.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA				29.072	29.072
91.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR				159.674	159.674
91.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				138.499	138.499
91.7	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				46.797	46.797
91.8	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				35.372	35.372
91.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS				33.534	33.534
91.10	CAMBIO PERILLA SEÑALERO Y DE LUCES				316.792	316.792

VERIFICA Asesoría Jurídica

Pablo Miguel Valiente Gerente de Desarrollo Institucional

87	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro					
87.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				369.326	369.326
87.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				324.389	324.389
87.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				373.589	373.589
87.4	MANO DE OBRA				250.000	250.000
88	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro					
88.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				612.947	612.947
88.2	MANO DE OBRA				290.000	290.000
89	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro					
89.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				508.256	508.256
89.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				208.124	208.124
89.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				150.000	150.000
89.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				681.890	681.890
89.5	REGULADOR DE FRENO Y DE MANO				162.297	162.297
89.6	DISCO DE FRENO				646.811	646.811
89.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				340.992	340.992
89.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO				150.000	150.000
89.9	TAMBOR DE FRENO				500.000	500.000
89.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS				140.496	140.496
89.11	CAMBIAR CABO DE FRENO				268.531	268.531
89.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				307.656	307.656
89.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FRENO TRASERO				294.531	294.531
89.14	CILINDRO DE FRENO				256.461	256.461
89.15	CAÑO DE METAL DE FRENO				154.477	154.477
89.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA				228.577	228.577
89.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO CADA UNO				400.000	400.000
89.18	GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA				149.050	149.050
89.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO				26.972	26.972
89.20	CAÑO FLEXIBLE DE FRENO				147.896	147.896

RIFICADO
sería Jurídica

89.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE /. FRENO				642.323	642.323
89.22	REAPARACION DEPRESOR DE AIRE /. FERNO				273.772	273.772
89.23	CAMBIO FLUIDO BOMBA A CAÑERIAS				56.494	56.494
89.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS				241.375	241.375
89.25	MANO DE OBRA				408.000	408.000
90	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro					
90.1	CORRECCION DE PISADA				58.331	58.331
90.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO				135.809	135.809
90.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				185.224	185.224
90.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				214.688	214.688
90.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA				156.900	156.900
90.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				147.611	147.611
90.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				365.686	365.686
90.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				412.511	412.511
90.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				71.117	71.117
90.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				172.857	172.857
90.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				212.777	212.777
90.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION DELANTERO				361.357	361.357
90.13	CAMBIO BARRAS ESTABILIZADORA				469.177	469.177
90.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				252.279	252.279
90.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				273.063	273.063
90.16	PARRILLA SUPERIOR CON EJE				476.461	476.461
90.17	CAMBIO GRILLETE ELASTICO				220.613	220.613
90.18	CAMBIO ELASTICO TRASERO				651.771	651.771
90.19	CAMBIO BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				677.792	677.792
90.20	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				150.155	150.155
90.21	CAMBIO PARRILLA INFERIOR CON EJE				522.999	522.999
90.22	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANT. Y TRAS.				170.323	170.323

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO	RUC: 80006069 - 5
ENTE FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO Avda. Mcal. López Nº 1699 esq. Rca. Dominicana Tel: 227288 - Fax: 227199 sgeneral@fondogan.gov.py Asunción - Paraguay	COMPROBANTE DE RETENCION LEY N° 6672/20 Nº 57

Asunción, 26 de Julio de 2023

Certifica haber efectuado la Retención en el siguiente concepto:

LEY No. : 6672/20 0,10 % 6.412.190

TOTAL 6.412

Son guaraníes: SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE

A la Empresa, AUTO-CENTER DE CHUL CHOI CHUNG

Con Registro Unico de Contribuyente Nro. : 4828148 - 4

S/Factura: 8595

N.V.C. : ..... Recibo : .....

VERONICA DUARTE
Procesamiento de Datos

.....

Encargado

DUPLICADO

FONDO GANADERO	RUC: 80006069 - 5
ENTE FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO Avda. Mcal. López Nº 1699 esq. Rca. Dominicana Tel: 227288 - Fax: 227199 sgeneral@fondogan.gov.py Asunción - Paraguay	COMPROBANTE DE RETENCION LEY N° 2051/03, Art. 41 Nº 62

Asunción, 26 de Julio de 2023

Certifica haber efectuado la Retención en el siguiente concepto:

LEY No. : 2051/03, Art. 41 0,4 % 6.412.190

TOTAL 25.649

Son guaraníes: VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

A la Empresa, AUTO-CENTER DE CHUL CHOI CHUNG

Con Registro Unico de Contribuyente Nro. : 4828148 - 4

S/Factura: 8595

N.V.C. : ..... Recibo : .....

VERONICA DUARTE
Procesamiento de Datos

.....
Encargado

DUPLICADO

FONDO GANADERO **AVENIDA, AVDA.MCAL.LOPEZ 1699 Y RCA.DOMINICANA** **(021)227288**	**TIMBRADO N° 11307124** **CÓDIGO CONTROL 988F08BC** **INICIO DE VIGENCIA 03/11/2015** **RUC 80006069-5** **COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL** **001-012-0002082**
FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2023	**CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO: **CRÉDITO: X**
RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD: 4828148 - 4 **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** AUTO-CENTER DE CHUL CHOI CHUNG **DIRECCIÓN:** SANTA CRUZ DE LA SIERRA C/ EUSEBIO AYALA	**NÚMERO DE COMPROBANTE:** 001-001-0008595 **FECHA DEL COMPROBANTE:** 21/07/2023 **MONEDA:** GUARANI

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOYOTA HILUX - PLACA BSH 243.-	7.271.555	0	0	7.271.555

VALOR PARCIAL			0	0	7.271.555
TOTAL COMPROBANTE					7.271.555
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			(5%) 0	(10%) 661.050	(TOTAL) 661.050
RETENCIONES (EN GUARANÍES)	**RENTA %**	**RENTA (CABEZAS)**	**RENTA (TONELADAS)**	**IVA 5%**	**IVA 10%**
BASE DE LA RETENCIÓN	6.610.505	0	0	0	661.050
FACTOR DE LA RETENCIÓN	3%	0	0	30%	30%
TOTAL RETENIDO	198.315	0	0	0	198.315
TOTAL GENERAL RETENIDO					**396.630**