VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Departamento de Servicios Generales

MEMORÁNDUM

A: **Arq. Francisco Martínez,** ***Director***
Dirección Administrativa

De: **Felipe Cano González,** ***Jefe***
Departamento de Servicios Generales

Ref.: Informe Técnico del Mantenimiento del Ascensor

Fecha: 13 de diciembre de 2.021

Por medio del presente informo que la firma ***Holler Ingeniería S.R.L.*** con ID Nº 401593, ha realizado el mantenimiento correctivo del Ascensor marca Schindler, según orden de servicios Nº 125/21, de manera satisfactoria.

Atentamente.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.

Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.

Firma:

Fecha: 13 / 12 / 21

Obs. Informe Tecnico

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0069492

Fecha de emisión: 13 / 12 / 21

Cliente: V. Precidensia de la Rca

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [ ] 3 [/]

INSTALACION NRO: 2 4 5 6 7

ORIGEN DEL RAC

Cliente [/] Diurno: 07:30 a 19:30 [/]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL:

ATENDIDO EL:

MOTIVO:

PREVENTIVO [ ] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [ ] OTROS [ ]

Inició [ ] [ ] [ ] [ ] HORAS
Finalizó [ ] [ ] [ ] [ ] HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [/] NO [ ] FUNCIONA: SI [/] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES
cambio 2 contactore de puerta cabina
cambio de garfo de puerta exterior

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA
ADM. FRANCISCO A. MARTINEZ D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VICEPRESIDENCIA DE LA RCA.

Técnico
Fecha: 13 / 12 / 21
Firma:
Aclaración: Justo Verdún

Encargado
Fecha: / /
Firma:
Aclaración:

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994