LOTE 09 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA STHIL 280
ROTULADO N° 1745
Cambio de filtro de aire
Cambio de capuchón de bujía
Mantenimiento y reparación del silenciador
Mantenimiento de caja reductora
Cambio de bujía

En prueba de conformidad con la recepción de los servicios, siendo las siete y treinta horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.-

Fabio Ramón Redes Goiris
Control Interno DAF – BAT

SO1 AVC Francisco Teodoro Villamayor
Miembro de Comité de Recepción

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
Representante de COMPU NEW & ASOCIADOS

BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los quince días del mes de junio del año dos mil diez y ocho siendo las siete y treinta horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente el VS1° Tec Fabio Ramón Redes Goiris, Control Interno de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA,** el SO AVC Francisco Teodoro Villamayor, Miembro del comité de recepción y el Señor **ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO**, Representante de la Empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el S1° Tec Derlis Martínez y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **29/2018** de la FAP y la Orden de Servicio N° **36,37,38,39,40,41** e Informe Técnico N° **1960,1961,1962,1963,1964,1965,** abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

LOTE 09 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA OLEOMAC
ROTULADO N° 1669
Cambio de filtro de aire
Cambio de capuchón de bujía
Mantenimiento de carburador CIS-S3E
Cambio de bujía
Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal

LOTE 09 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143 R11
ROTULADO N° 1772
Cambio de filtro de aire
Cambio de capuchón de bujía
Mantenimiento de carburador CIS-S3E
Cambio de bujía
Mantenimiento y engrase del engranaje del cabezal

LOTE 09 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143 R11
ROTULADO N° 1773
Cambio de filtro de aire
Mantenimiento y reparación del silenciador
Mantenimiento de caja reductora
Cambio cañito de combustible

LOTE 09 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143 R11
ROTULADO N° 1774
Mantenimiento y reparación del silenciador
Mantenimiento de carburador CIS-S3E
Cambio de bujía
Mantenimiento y engrase del engranaje del cabezal
Cambio de cabo acelerador

LOTE 09 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA STHIL 280
ROTULADO N° 1744
Cambio de filtro de aire
Cambio de capuchón de bujía
Mantenimiento y reparación del silenciador
Mantenimiento de carburador CIS-S3E
Mantenimiento de caja reductora
Cambio de bujía

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Div. Control Interno • Adm. y Finanzas •

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Comité de Recepción

COMPU NEW & ASOCIADOS