ACTA DE RECEPCIÓN n.º 24/2.023

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los **29 días del mes de junio de 2.023** en el local de la Procuraduría General de la República, sito en la calle Avenida Mariscal López nº 2311 c/Venezuela, se procede a formalizar el acto de recepción de **Servicio de mantenimiento y reparación de Aires acondicionados de la PGR,** según **orden de compra y/o servicio nº 24/2023** de fecha **27 de junio de 2023**, proveniente de la firma **FRIO UNIVERSAL S.R.L**, cuya característica se detalla a partir del siguiente cuadro:

Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU MARCA CARRIER - Abg. FACUNDO FILARTIGA**					
1.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
1.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 1					**300.000**
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU MARCA CARRIER - JEFATURA DE CONTROL INTERNO**					
1.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
1.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 1					**300.000**
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU MARCA CARRIER - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**					
1.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
1.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
1.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 1					**400.000**
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU MARCA CARRIER - COCINA PLANTA BAJA**					
1.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
1.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
1.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 1					**400.000**

LAURA B. PAREDES MONZÓN
Directora de Servicios Generales
Procuraduría General de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Procuraduría General de la República

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur

2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU MARCA CARRIER - HACIA LADO SRA. ADRIANA GONZALEZ**					
2.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.10	Cambio de paleta del ventilador condensador	30.000	1	unidad	evento	30.000
2.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 2					**430.000**
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU MARCA CARRIER - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (LIC. CARMELO ONIEVA)**					
2.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 2					**400.000**
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU MARCA CARRIER - DIRECCION GENERAL JURIDICA PLANTA ALTA**					
2.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 2					**400.000**
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU MARCA CARRIER - SECRETARIA PRIVADA - PLANTA ALTA**					
2.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 2					**400.000**
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU MARCA GOTZE - DIRECCION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIAS (ROTULADO Nº 12-01-15-01-1546)**					
2.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.9	Cambio de motor ventilador condensador	50.000	1	unidad	evento	50.000
2.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 2					**450.000**

LIC. LAURA B. PAREDES MONZÓN
Directora de Servicios Generales
Procuraduría General de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

2	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU MARCA GOTZE - JEFATURA DE TRANSPORTE (ROTULADO Nº 12-01-15-10-01-01-1547)**					
2.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.27	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 2					**400.000**
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 24000 BTU MARCA CARRIER - MESA DE ENTRADA**					
3.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
3.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
3.24	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 3					**400.000**
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 24000 BTU MARCA CARRIER - SALA DE ASISTENTES 2**					
3.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
3.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
3.21	Cambio de transformador de 24 V	50.000	1	unidad	evento	50.000
3.24	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 3					**450.000**
4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 36000 BTU MARCA CARRIER - DESPACHO MINISTRO - PROCURADOR**					
4.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
4.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
4.24	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 4					**400.000**
4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 36000 BTU MARCA CARRIER - SALA DE REUNIONES DEL MINISTRO PROCURADOR**					
4.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
4.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
4.24	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 4					**400.000**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Procuraduría Gral. de la República

LAURA B. PAREDES MUNZON
Directora de Servicios Generales
Procuraduría General de la República

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

4	**Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 36000 BTU MARCA CARRIER - ASESORIA LEGAL**					
4.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
4.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
4.24	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 4					**400.000**
5	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split piso techo de 60000 BTU - SALA DE PROCURADORES DELEGADOS LADO ABG. PABLO ROJAS**					
5.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
5.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
5.9	Cambio de motor ventilador condensador	50.000	1	unidad	evento	50.000
5.11	Carga de gas R-22	50.000	1	unidad	evento	50.000
5.12	Carga de gas R-410	50.000	1	unidad	evento	50.000
5.16	Cambio de capacitor de del motor compresor	45.000	1	unidad	evento	45.000
5.17	Cambio de capacitor de del motor ventilador del condensador	45.000	1	unidad	evento	45.000
5.18	Cambio de capacitor del motor de la turbina del evaporador	45.000	1	unidad	evento	45.000
5.21	Cambio de transformador de 24 V	50.000	1	unidad	evento	50.000
5.22	Cambio de contactor de 24 V	25.000	1	unidad	evento	25.000
5.24	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 5					**760.000**
5	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split piso techo de 60.000 BTU - SALA DE PROCURADORES DELEGADOS LADO ABG. CARLOS LOPEZ**					
5.1	Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
5.2	Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split	100.000	1	unidad	evento	100.000
5.12	Carga de gas R-410	50.000	1	unidad	evento	50.000
5.16	Cambio de capacitor de del motor compresor	45.000	1	unidad	evento	45.000
5.17	Cambio de capacitor de del motor ventilador del condensador	45.000	1	unidad	evento	45.000
5.18	Cambio de capacitor del motor de la turbina del evaporador	45.000	1	unidad	evento	45.000
5.21	Cambio de transformador de 24 V	50.000	1	unidad	evento	50.000
5.22	Cambio de contactor de 24 V	25.000	1	unidad	evento	25.000
5.24	Mano de obra	200.000	1	unidad	evento	200.000
	Total item 5					**660.000**

Se verifica lo detallado más arriba, estando en conformidad la **Lic. Laura Paredes** en representación de la Procuraduría General de la República y el **Sr. Emilio Cabral** en representación de la firma **FRIO UNIVERSAL S.R.L**, por lo que se da por finalizado el presente acto.

LAURA B. PAREDES MONZÓN
Directora de Servicios Generales
Procuraduría General de la República

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5