essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio Nº** **60/2022**

Contrato Nº 26/2022 TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457

Fecha: 10/11/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	HFO339	ADMINISTRACIÓN DE CNEL. OVIEDO-GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
155.1	Mano de obra Reparacion de radiador	1
155.2	Limpieza de radiador	1
155.7	Mano de Obra Mantenimiento radiador de intercooler	1
155.8	Turbo	1
155.9	Regulacion de valvulas	8
155.10	Mano de obra reparaciones menores	1
156.3	Escaneado chequeo motor	1
156.26	Bomba de Aceite.	1
156.29	Calibracion y limpieza de Picos Inyectores	2
156.30	Picos inyectores	2
156.31	Mano de obra Reparacion de riel de presion	1
157.5	Mano de obra Reparacion de columna de direccion	1
157.6	Cruceta de Columna de Direccion	2
157.9	Mano de obra reparacion de tren delantero	1
160.3	Fibra de freno trasero	4
160.4	Rectificacion de Disco de Freno	2
160.10	Desplazadores de mordazas	4
160.17	Mano de obra reparacion de freno	1
162.8	Rulemanes con Seguro	2
162.9	Reten de palier	2
162.12	Calce	10
164.4	Filtro.	1
164.5	Valvula Expansora.	1
164.11	Carga de Gas R-134 con aceite.	1
164.12	Mano de obra reparacion de aire acondicionado	1

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653374-4

JEFE DE UNIDAD DE TALLERES

Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap