LA MAYORIA
Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.:Tel.: 0981970678
Dir.:Tte 1ero Carlos Rocholl c/Aviadores del Chaco.
Asunción - Paraguay

Asunción, 11 de octubre de 2021.

Sebastián Romero.
Jefe de Mantenimiento.
Congreso Nacional.
Presente

INFORME TECNICO

Solicitado por: Ing. Sebastián Romero, jefe de mantenimiento del Congreso Nacional quien ejerce de administrador de contrato.

Contrato: "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL ID: 382129". CONTRATO NRO: 29/2020.

PCI GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL:

En la guardería del Congreso Nacional hemos realizado el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de PCI. Hemos observado el panel de incendios el cual se encontraba apagado, se revisó la placa del sistema y se encuentra dañada. Se necesita el reemplazo de la misma junto con la batería del sistema.
Una vez instalado la nueva placa del panel de incendio se debe verificar los demás dispositivos como sirenas audiovisuales, pulsadores manuales y sensores.

Sin nada más que informar, me despido atentamente.

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE MANTENIMIENTO - DGA

Ing. Guillermo Andrés Marusyn Vlcek.
Gerente Técnico.
LA MAYORIA.

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional