GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | HYUNDAI HB20 |
| MOVIL: | |
| FECHA: | 20/07/2024 |
| CHAPA: | AADZ893 |
| CHASIS: | 9BHCP41DAMP101547 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 21070 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN 04/2024 - CONTRATO 16/2024 - ID 441042 - LOTE Nº 12 - ORDEN N.° 7 |
| | | COMISARIA 3 ASUNCION |
| 1 | UNIDAD | 1.3 REPARACIÓN DE CREMALLERA |
| 1 | UNIDAD | 1.4 CAÑO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
| 1 | UNIDAD | 1.5 REPARACIÓN DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
| 1 | UNIDAD | 1.6 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCIÓN |
| 1 | UNIDAD | 1.7 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 2.1 CAMBIO DE RÓTULAS INFERIOR |
| 4 | UNIDAD | 2.2 CAMBIO DE BUJES PARRILLA SUPERIOR |
| 2 | UNIDAD | 2.4 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADOR |
| 4 | UNIDAD | 2.5 CAMBIO BUJE TENSOR |
| 1 | UNIDAD | 2.7 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 3.1 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 3.2 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE |
| 1 | UNIDAD | 3.3 CAMBIO DE PLATO DE PRESIÓN |
| 1 | UNIDAD | 3.4 CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 3.5 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 3.6 CAMBIO DE CAÑO DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 3.7 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 5.1 REGULADOR DE VOLTAJE |
| 1 | UNIDAD | 5.2 CAMBIO DE AUTOMÁTICO DE ARRANQUE |
| 1 | UNIDAD | 5.3 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dep. Administrativo y Finanzas
Tesorería Actividad 4

Ing. Com. ALFREDO A. DÍAZ I.
Comisario MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

29

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | HYUNDAI HB20 |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | 20/02/2024 |
| CHAPA: | AADZ893 |
| CHASIS: | 9BHCP41DAMP101547 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 21070 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 5.4 CAMBIO DE FOCOS |
| 1 | UNIDAD | 5.5 CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA |
| 1 | UNIDAD | 5.6 BULBO ELECT. VENTILADOR |
| 1 | UNIDAD | 5.7 MANO DE OBRA |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
ACLARACION Suboficial Superior PS. .....
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera
Tesorería Actividad 4

Ing. Com. ALFREDO A. DÍAZ I.
Comisario MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04