essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio N°** 49/2022

Contrato Nº 26/2022 TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457

Fecha: 10/11/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BLE868	ASENTAMIENTO URBANO-GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
115.1	Mano de obra Reparación de radiador	1
115.2	Limpieza de radiador	1
115.3	Bomba de agua	1
115.4	Regulación de valvulas	4
115.5	Mano de obra por reparaciones menores	1
116.11	Juego de Junta Motor.	1
116.22	Engranaje frente motor	2
116.24	Tobera	4
116.28	Calibración y limpieza de Picos Inyectores	4
117.1	Juego de Sinfín de Dirección.	1
117.3	Soporte barra de torsión	2
117.4	Tornillo barra reguladora	2
117.5	Mano de obra por reparación de tren delantero	1
119.10	Eje cuádruple.	1
120.2	Fibra de freno trasero	4
120.4	Rectificación de Discos de Frenos.	2
120.7	Tambor de freno	2
120.11	Cilindro de freno	2
120.14	Mano de obra por reparación de freno	1
121.2	Grillete elásticos	2
121.3	Mano de obra reparación de suspensión	1
122.8	Rulemán con Seguro	2
122.9	Reten de palier	2
122.12	Calce	8
123.16	Mano de obra Reparación de cableado de luces trasera	1
123.17	Mano de obra Reparación de cableado de luces delanteras	1
123.18	Bujías Incandescentes	4
123.20	Regulador de presión bomba	1
123.21	Mano de obra por reparación eléctrica	1

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 6533744

JEFE DE UNIDAD DE TALLERES
Lic. Crispín Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap