essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 20 días del mes de mayo del año Dos mil Veintidós, se procede a la recepción de Servicio de reparación de:

Equipo: Bomba Nº1

Ubicación: DGM1

Solicitado por la Gerencia de Operaciones, de acuerdo a la **Orden de Servicio N° 02/2022.**

Dichos trabajos fueron realizados por la firma **INDUSTRIAS METALÚRGICA FILIPPINI S.R.L** de acuerdo al CONTRATO N° 11/2022, "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUE" ID: 405.045.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap s.a.

Ernesto Filippini
Recibido

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 14927885
Fecha Inicio Vigencia 24/06/2021
Fecha Fin Vigencia 30/06/2022
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
001-001 Nº 0001038

Nombre o Razón Social : Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80021191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 20-05-22
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Licitación Pública Nacional ID 405045 - Contrato Nº 11/2022
	Bomba Nº 1 - DGM 1.
	Fabricación de Centralizadores para Bombas 102 - DGM 1.
	Reparación de Bomba Vertical de 2600 Kw, 2610 m3/H, 980 RPM.
5	Confección y maquinado de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores, según muestra.
5	Confección y maquinado de centralizadores en Hº Fº nodular, según muestra.
5	Confección y maquinado de bujes centrifugados para centralizadores en bronce SAE 64 o material polimero vesconite, según muestra.

Lic. Sandra E. Ragliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
Essap S.A.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. N° 2073
Ruta N° 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
951 al 1050 Junio/2021
ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)

Essog S.A.

X