FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

Señor:

Denis Braulio Roa León, secretario interino

Secretaria de Obras Publicas

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato Nº 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **Taller Godoy para** realizar la solicitud de servicios de taller a la Maquinaria/vehículo de la Gobernación de Cordillera.

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Isuzu Dmax	
CHASIS Nº: MPATFSASACT100293	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: BJR 837	
UNIDAD RESPONSABLE: S. General	**Fecha:** 16/08/2021

Servicios Solicitados
Cambio de bieleta Estabilizado Cambio de rotula superior e inferior Reparación de embrague Reparación eléctrica
OTROS SERVICIOS:

Vº Bº

Secretaría de Obras Públicas
GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA

Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de

Firma: .....

Aclaración: Dego Cáceres

Cargo: Chofer

SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE SERVICIO

Al respecto, se solicita presupuesto de los servicios requeridos, conforme al detalle de lo especificado a continuación, para el vehículo descripto anteriormente, a los efectos de elaborar la Orden de Trabajo y/o Servicio a fin de autorizar el inicio de los trabajos correspondientes

Servicios Solicitados
Cambio de bieleta Estabilizado Cambio de rotula superior e inferior Reparación de embrague Reparación eléctrica
OTROS SERVICIOS:
Fecha: 16/08/2021

Departamento de Transporte y Suministro Gobernación Cordillera

.....

Delia Ortiz B.

Asistente Administrativo

Dirección de Transporte y Vialidad

.....

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario interino de S. Obras Públicas

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Públicas

AUTORIZACION PARA INGRESO DE VEHICULO AL TALLER

Por el presente se autoriza el ingreso al taller de los vehículos detallados a continuación, para su verificación y realizar los servicios solicitados, en el marco del **Contrato 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **TALLER GODOY.**

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Isuzu Dmax	
CHASIS N°: MPATFSASACT100293	**Km/Hora actual:**
CHAPA N°: BJR 837	
UNIDAD RESPONSABLE: D. Vialidad	**Fecha:** 17/ 08/ /2021

V° B°

Denis Braulio Roa León
Interino de

.....

Secretario I. de Obras Publicas

Gobernación de Cordillera

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

Teléfono: (0511) 243 292

Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel - Caacupé - Cordillera - Py.

RUC Nº 957520 - 0

NOTA DE PRESUPUESTO

IVA INCLUIDO

No válido como comprobante de venta

Nº 000131

Caacupé, 16 de Agosto de 2021.

Señor(es) Gobernación Cordillera

Dirección: Dr Pino / Pozo de la Virgen.

RUC Nº 80009717-3 Teléf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Cambio de bieleta estabilizador	128.000	128.000
1	Cambio de rotula Superior e I.	200.000	200.000
1	Reparación embrague	1.400.000	1.400.000
1	Reparación eléctrica.	680.000	680.000
	# Camioneta Isuzu Dmax		
	Chapa BJR 837		
	Dos millones cuatrocientos ocho mil guaranies.		2.408.000

TOTAL GS. 2.408.000

Hab. Nº 1151 Graf. CAACUPE - R.U.C. 703410-5 - de Victor Núñez V. - Teléfono: (0511) 242194
Av. Mcal. Estigarribia c/ Ayala Solis Nº 280 - Caacupé - Cordillera - Py.

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

RUC. Nro. 957520 - 0
Av. Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel
Caacupé - Dpto. Cordillera - Paraguay
Teléfono: (0511) 243 292

Cliente: Gobernación Cordillera	Lugar: Caacupé.	Fecha: 23/08/2021.
Máquina: Camioneta Isuzu Dmax	Hora:	
Serie: Chapa BJR 837	Motor Nro:	

TRABAJOS REALIZADOS

Nº 000072

- ✓ Cambio de bieleta estabilizador.
- ✓ Cambio Rótula Superior e Inferior.
- ✓ Reparación embrague
- ✓ Reparación parte eléctrica.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

Señor:

Denis Braulio Roa León, secretario interino

Secretaria de Obras Publicas

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato Nº 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **Taller Godoy para** realizar la solicitud de servicios de taller a la Maquinaria/vehículo de la Gobernación de Cordillera.

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Toyota Hilux	
CHASIS Nº: BAJEZ396802520415	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: BGF 159	
UNIDAD RESPONSABLE: D. Vialidad	**Fecha:** 16/08/2021

Servicios Solicitados
Cambio de pastilla de freno Cambio de disco de freno
OTROS SERVICIOS:

Vº Bº

GOBERNACION DEPARTAMENTAL CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

Ing. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de Obras Públicas

Firma: .....

Aclaración: Claudio Noguera

Cargo: Chofer

SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE SERVICIO

Al respecto, se solicita presupuesto de los servicios requeridos, conforme al detalle de lo especificado a continuación, para el vehículo descripto anteriormente, a los efectos de elaborar la Orden de Trabajo y/o Servicio a fin de autorizar el inicio de los trabajos correspondientes

Servicios Solicitados
Cambio de pastilla de freno Cambio de disco de freno
OTROS SERVICIOS:
Fecha: 16/08/2021

Departamento de Transporte y Suministro Gobernación Cordillera

.....

Delia Ortiz B.

Asistente Administrativo

Dirección de Transporte y Vialidad

Gobernación III Departamento Secretaría de Obras y Suministro Cordillera

.....

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario interino de S. Obras Públicas

AUTORIZACION PARA INGRESO DE VEHICULO AL TALLER

Por el presente se autoriza el ingreso al taller de los vehículos detallados a continuación, para su verificación y realizar los servicios solicitados, en el marco del **Contrato 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **TALLER GODOY.**

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Toyota Hilux	
CHASIS Nº: BAJEZ396802520415	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: BFG 159	
UNIDAD RESPONSABLE: D. Vialidad	**Fecha:** 17/ 08/ /2021

Vº Bº

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

.....

Secretario I. de Obras Publicas

Gobernación de Cordillera

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

Teléfono: (0511) 243 292

Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel - Caacupé - Cordillera - Py.

RUC Nº 957520 - 0

NOTA DE PRESUPUESTO

IVA INCLUIDO

No válido como comprobante de venta

Nº 000136

Caacupé, 16 de Agosto de 20 21

Señor(es) Gobernación Cordillera.

Dirección: Dr Pino / Pozo de la virgen

RUC Nº 80009717-3 Teléf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	# Camioneta Toyota Hilux		
	chapa BGZ 159		
1	Cambio de pastilla de freno	250.000	250.000
1	Cambio de disco de freno	400.000	400.000
	Seiscientos cincuenta mil guaraníes		

Hab. Nº 1151 Graf. CAACUPE - R.U.C. 703410-5 - de Victor Núñez V. - Teléfono: (0511) 242194
Av. Mcal. Estigarribia c/ Ayala Solis Nº 280 - Caacupé - Cordillera - Py.

TOTAL GS. 650.000 A.

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

RUC. Nro. 957520 - 0
Av. Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel
Caacupé - Dpto. Cordillera - Paraguay
Teléfono: (0511) 243 292

Cliente: Gobernación Cordillera	Lugar:	Fecha: 25/08/21.
Máquina: Camioneta Toyota Hilux.	Hora:	
Serie: B 67 159	Motor Nro:	

TRABAJOS REALIZADOS

Nº 000077

✓ Cambio de pastillas de freno
✓ Cambio de disco de freno.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

Señor:

Denis Braulio Roa León, secretario interino

Secretaria de Obras Publicas

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato Nº 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **Taller Godoy para** realizar la solicitud de servicios de taller a la Maquinaria/vehículo de la Gobernación de Cordillera.

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Isuzu Dmax	
CHASIS Nº: MPATFSASACT100817	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: BJR 503	
UNIDAD RESPONSABLE: S. General	**Fecha:** 18/08/2021

Servicios Solicitados
Cambio de disco de freno Cambio de rotula superior e inferior reparación de Bomba Inyector Reparación eléctrica
OTROS SERVICIOS:

Vº Bº

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

Ing. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de Obras Públicas

Firma: .....

Aclaración: Federico Gómez

Cargo: chofer.

SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE SERVICIO

Al respecto, se solicita presupuesto de los servicios requeridos, conforme al detalle de lo especificado a continuación, para el vehículo descripto anteriormente, a los efectos de elaborar la Orden de Trabajo y/o Servicio a fin de autorizar el inicio de los trabajos correspondientes

Servicios Solicitados
Cambio de disco de freno Cambio de rotula superior e inferior reparación de Bomba Inyector Reparación eléctrica
OTROS SERVICIOS:
Fecha: 18/08/2021

Departamento de Transporte Gobernación Cordillera Suministro

.....

Delia Ortiz B.

Asistente Administrativo

Dirección de Transporte y Vialidad

Gobernación III Departamento Secretaría de Obras Públicas Cordillera

.....

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario interino de S. Obras Públicas

AUTORIZACION PARA INGRESO DE VEHICULO AL TALLER

Por el presente se autoriza el ingreso al taller de los vehículos detallados a continuación, para su verificación y realizar los servicios solicitados, en el marco del **Contrato 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **TALLER GODOY.**

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Isuzu Dmax	
CHASIS Nº: MPATFSASACT100817	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: BJR 503	
UNIDAD RESPONSABLE: D. Vialidad	**Fecha:** 19/ 08/ /2021

Vº Bº

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

.....

Secretario I. de Obras Publicas

Gobernación de Cordillera

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

Teléfono: (0511) 243 292

Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel - Caacupé - Cordillera - Py.

RUC Nº 957520 - 0

NOTA DE PRESUPUESTO

IVA INCLUIDO

No válido como comprobante de venta

Nº 000132

Caacupé, 18 de Agosto de 2021

Señor(es) Gobernación Cordillera.

Dirección: Dr Pino/ Pozo de la Virgen

RUC Nº 8000917-3. Teléf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	Cambio disco de freno	200.000	400.000
2	Cambio rótula superior e inferior	180.000	360.000
1	Reparación de Bomba Inyector.	2.800.000	2.800.000
1	Reparación eléctrica	680.000	680.000
	# Camioneta Isuzu Dmax chapa BJR 503.		
	Cuatro millones doscientos cuarenta mil guaraníes		4.240.000

Hab. Nº 1151 Graf. CAACUPE - R.U.C. 703410-5 - de Victor Núñez V. - Teléfono: (0511) 242194
Av. Mcal. Estigarribia c/ Ayala Solis Nº 280 - Caacupé - Cordillera - Py.

TOTAL GS. 4.240.000

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

RUC. Nro. 957520 - 0
Av. Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel
Caacupé - Dpto. Cordillera - Paraguay
Teléfono: (0511) 243 292

Cliente: Gobernación Cordillera	Lugar:	Fecha: 24/08/21.
Máquina: Camioneta Isuzu Dmax	Hora:	
Serie: DJR 503	Motor Nro:	

TRABAJOS REALIZADOS

Nº 000073

- ✓ Cambio de disco freno.
- ✓ Cambio de rotula superior e inferior.
- ✓ Reparación bomba Inyector.
- ✓ Reparación eléctrica.

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

Señor:

Denis Braulio Roa León, secretario interino

Secretaria de Obras Publicas

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato Nº 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **Taller Godoy para** realizar la solicitud de servicios de taller a la Maquinaria/vehículo de la Gobernación de Cordillera.

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Hyundai H1(mini bus)	
CHASIS Nº: KMJWA37HACU435285	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: EAG 744	
UNIDAD RESPONSABLE: S. Privada	**Fecha:** 18/08/2021

Servicios Solicitados
Cambio de buje amortiguador Cambio de pastilla de freno Cambio de correa frente motor
OTROS SERVICIOS:

Vº Bº

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Publicas

Firma: .....
Aclaración: Claudio Noguera
Cargo: Chofer

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

Señor:

SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE SERVICIO

Al respecto, se solicita presupuesto de los servicios requeridos, conforme al detalle de lo especificado a continuación, para el vehículo descripto anteriormente, a los efectos de elaborar la Orden de Trabajo y/o Servicio a fin de autorizar el inicio de los trabajos correspondientes

Servicios Solicitados
Cambio de buje amortiguador Cambio de pastilla de freno Cambio de correa frente motor
OTROS SERVICIOS:
Fecha: 18/08/2021

Departamento de Transporte y Suministro Gobernación Cordillera

.....

Delia Ortiz B.

Asistente Administrativo

Dirección de Transporte y Vialidad

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

.....

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario interino de S. Obras Públicas

AUTORIZACION PARA INGRESO DE VEHICULO AL TALLER

Por el presente se autoriza el ingreso al taller de los vehículos detallados a continuación, para su verificación y realizar los servicios solicitados, en el marco del **Contrato 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **TALLER GODOY.**

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Mini bus	
CHASIS Nº: KMJWA37HACU435285	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: EAG 744	
UNIDAD RESPONSABLE: D. Vialidad	**Fecha:** 17/ 08/ /2021

Vº Bº

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

.....

Secretario I. de Obras Publicas

Gobernación de Cordillera

Ic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Publicas

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

Teléfono: (0511) 243 292

Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel - Caacupé - Cordillera - Py.

RUC Nº 957520 - 0

NOTA DE PRESUPUESTO

IVA INCLUIDO

No válido como comprobante de venta

Nº 000135

Caacupé, 18 de Agosto de 2021

Señor(es) Gobernación Cordillera

Dirección: Dr Pino | Paso de la Virgen.

RUC Nº Teléf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	# Camioneta Hyundai #1 chapa		
	6AG 744		
2	Cambio de juego amortiguador	480.000	960.000
1	Cambio de pastilla de freno	150.000	150.000
1	Cambio de Correa frente motor	650.000	650.000
	Un millón setecientos sesenta mil guaraníes		1.760.000 #

TOTAL GS. 1.760.000 #

Hab. Nº 1151 Graf. CAACUPE - R.U.C. 703410-5 - de Victor Núñez V. - Teléfono: (0511) 242194
Av. Mcal. Estigarribia c/ Ayala Solis Nº 280 - Caacupé - Cordillera - Py.

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

RUC. Nro. 957520 - 0
Av. Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel
Caacupé - Dpto. Cordillera - Paraguay
Teléfono: (0511) 243 292

Cliente: Gobernación Cordillera	Lugar:	Fecha: 27/08/21.
Máquina: Camioneta Hyndai H1	Hora:	
Serie: GAG 744	Motor Nro:	

TRABAJOS REALIZADOS

Nº 000076

✓ Cambio de juego amortiguador.
✓ Cambio de pastilla de freno.
✓ Cambio de correa frente motor.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

Señor:

Denis Braulio Roa León, secretario interino

Secretaria de Obras Publicas

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato Nº 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **Taller Godoy para** realizar la solicitud de servicios de taller a la Maquinaria/vehículo de la Gobernación de Cordillera.

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Chevrolet S10 chapa EAC 955	
CHASIS Nº: 9BG138BC05C404610	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: EAC 955	
UNIDAD RESPONSABLE: D. Vialidad	**Fecha:** 23/08/2021

Servicios Solicitados
Cambio de amortiguador trasero
OTROS SERVICIOS:

Vº Bº

Secretaria de Obras Publicas
GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA

Denis Braulio Roa Leon
Secretario Interino de
Obras Publicas

Firma: .....

Aclaración: Adriano Bobadilla

Cargo: Chofer.

SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE SERVICIO

Al respecto, se solicita presupuesto de los servicios requeridos, conforme al detalle de lo especificado a continuación, para el vehículo descripto anteriormente, a los efectos de elaborar la Orden de Trabajo y/o Servicio a fin de autorizar el inicio de los trabajos correspondientes

Servicios Solicitados
Cambio de amortiguador trasero
OTROS SERVICIOS:
Fecha: 23/08/2021

Departamento de Transporte y Vialidad Gobernación Cordillera

.....

Delia Ortiz B.

Asistente Administrativo

Dirección de Transporte y Vialidad

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO Secretaría de Obras Públicas CORDILLERA

.....

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario interino de S. Obras Públicas

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Públicas

AUTORIZACION PARA INGRESO DE VEHICULO AL TALLER

Por el presente se autoriza el ingreso al taller de los vehículos detallados a continuación, para su verificación y realizar los servicios solicitados, en el marco del **Contrato 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **TALLER GODOY.**

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Chevrolet s10	
CHASIS N°: 9BG138BC05C404610	**Km/Hora actual:**
CHAPA N°: EAC 955	
UNIDAD RESPONSABLE: D. Vialidad	**Fecha:** 24/ 08/ /2021

V° B°

.....

Secretario I. de Obras Publicas

Gobernación de Cordillera

Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Públicas

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

Teléfono: (0511) 243 292

Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel - Caacupé - Cordillera - Py.

RUC Nº 957520 - 0

NOTA DE PRESUPUESTO

IVA INCLUIDO

No válido como comprobante de venta

Nº 000134

Caacupé, 23 de Agosto de 2021

Señor(es) Gobernación Cordillera.

Dirección: Dr Pino / Poto de la Virgen.

RUC Nº 80009717-3 Teléf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	# Camioneta GAC 955		
1	Cambio de Amortiguador trasero	150.000	150.000
	Ciento cincuenta mil guaraníes.		150.000

TOTAL GS. 150.000 Gs

Hab. Nº 1151 Graf. CAACUPE - R.U.C. 703410-5 - de Víctor Núñez V. - Teléfono: (0511) 242194
Av. Mcal. Estigarribia c/ Ayala Solis Nº 280 - Caacupé - Cordillera - Py.

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

RUC. Nro. 957520 - 0
Av. Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel
Caacupé - Dpto. Cordillera - Paraguay
Teléfono: (0511) 243 292

Cliente: Gobernación Cordillera	Lugar:	Fecha: 27/08/21
Máquina: Camioneta Chevrolet S10.	Hora:	
Serie: GAC 955	Motor Nro:	

TRABAJOS REALIZADOS

Nº 000075

✓ Cambio de amortiguador trasero.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

Señor:

Denis Braulio Roa León, secretario interino

Secretaria de Obras Publicas

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato Nº 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **Taller Godoy para** realizar la solicitud de servicios de taller a la Maquinaria/vehículo de la Gobernación de Cordillera.

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Chevrolet S10 chapa EAC 956	
CHASIS Nº : 9BG138BC05C400737	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: EAC 956	
UNIDAD RESPONSABLE: S. Vialidad	**Fecha:** 23/08/2021

Servicios Solicitados
Cambio de buje elástico Cambio de amortiguador trasero Cambio de disco de freno Cambio de rotula superior e inferior
OTROS SERVICIOS:

Vº Bº

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

Ing. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de Obras Publicas

Firma: .....

Aclaración: Adolfo Millot

Cargo: chofer

SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE SERVICIO

Al respecto, se solicita presupuesto de los servicios requeridos, conforme al detalle de lo especificado a continuación, para el vehículo descripto anteriormente, a los efectos de elaborar la Orden de Trabajo y/o Servicio a fin de autorizar el inicio de los trabajos correspondientes

Servicios Solicitados
Cambio de buje elástico Cambio de amortiguador trasero Cambio de disco de freno Cambio de rotula superior e inferior
OTROS SERVICIOS:
Fecha: 23/08/2021

Secretaría de Transporte y Suministro Gobernación Cordillera

.....

Delia Ortiz B.

Asistente Administrativo

Dirección de Transporte y Vialidad

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA Secretaría de Obras Públicas

.....

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario interino de S. Obras Públicas

Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de

AUTORIZACION PARA INGRESO DE VEHICULO AL TALLER

Por el presente se autoriza el ingreso al taller de los vehículos detallados a continuación, para su verificación y realizar los servicios solicitados, en el marco del **Contrato 066/2020, celebrado entre la *GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA y,*** la firma **TALLER GODOY.**

CAMIONETA MARCA Y MODELO: Camioneta Chevrolet S1o	
CHASIS Nº: 9BG138BC05C400737	**Km/Hora actual:**
CHAPA Nº: EAC 956	
UNIDAD RESPONSABLE: D. Vialidad	**Fecha:** 24/ 08/ /2021

Vº Bº

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA • Secretaría de Obras Públicas

.....

Secretario I. de Obras Publicas

Gobernación de Cordillera

Denis Braulio Roa Leó
Secretario Interino de
Obras Publicas

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

Teléfono: (0511) 243 292

Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel - Caacupé - Cordillera - Py.

RUC Nº 957520 - 0

NOTA DE PRESUPUESTO

IVA INCLUIDO

No válido como comprobante de venta

Nº 000133

Caacupé, 23 de Agosto de 2021

Señor(es) Gobernación Cordillera.

Dirección: Dr. Pino / Bzo. de la Virgen. Teléf.:

RUC Nº 80009717/3

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	Camioneta Chevrolet S10 GAC 956.		
1	Cambio de buje elástico.	350.000	350.000
2	Cambio de amortiguador trasero	150.000	300.000
1	Cambio de disco de freno	150.000	150.000
3	Cambio de rotula superior e inferior	200.000	600.000
	Un millón cuatrocientos mil guaraníes.		1.400.000

TOTAL GS. 1.400.000

Hab. Nº 1151 Graf. CAACUPE - R.U.C. 703410-5 - de Víctor Núñez V. - Teléfono: (0511) 242194
Av. Mcal. Estigarribia c/ Ayala Solis Nº 280 - Caacupé - Cordillera - Py.

Taller GODOY

Mecánica General

De Juan Godoy Caballero

RUC. Nro. 957520 - 0
Av. Monserrats Bravard S. - Barrio San Miguel
Caacupé - Dpto. Cordillera - Paraguay
Teléfono: (0511) 243 292

Cliente: Gobernación Cordillera	Lugar: Caacupé	Fecha: 27/08/2021
Máquina: Camioneta Chevrolet S10	Hora:	
Serie: GAC 956	Motor Nro:	

TRABAJOS REALIZADOS

Nº 000074

- ✓ Cambio de buje elástico
- ✓ Cambio amortiguador Trasero.
- ✓ Cambio de disco de freno
- ✓ Cambio Rotula Superior e Inferior