INFORME DEL MANTENIMIENTO REALIZADO

Ref: Contrato 60/2025 - ID: 464.347 - SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CIELO RASO Y MAMPARAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN.

Firma ejecutora: Corporación Lemuria S.A

Lugar: Congreso de la Nación

TRABAJOS EJECUTADOS:

1. **Reparación de cielorraso tipo Armstrong**

✓ Relevamiento de sectores deteriorados.
✓ Retiro de placas dañadas.
✓ Reposición y ajuste de perfilería suspendida (perfil T) y elementos de sujeción.
✓ Colocación de nuevas placas tipo Armstrong, asegurando correcta nivelación.
✓ Superficie uniforme y en condiciones adecuadas para su uso.

2. **Reacondicionamiento de puerta de Eucatex**

✓ Retiro de herrajes deteriorados o fuera de servicio.
✓ Provisión de nuevos herrajes acordes al tipo de puerta.
✓ Colocación y fijación correspondiente.
✓ Verificación de alineación y correcto funcionamiento.

Síntesis de los trabajos realizados

Se llevaron a cabo trabajos de reparación del cielorraso tipo Arsmtrong en los sectores afectados, restituyendo su correcta condición estructural y dejando la superficie preparada para su posterior pintura. Asimismo, se realizó el reacondicionamiento de puertas placa de Eucatex mediante el reemplazo de herrajes deteriorados, asegurando su correcta alineación y óptimo funcionamiento.

Fin del informe. -

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional

V°B° del Contratante.
11 02 · 26

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2