81

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000148

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro

CÉSAR A. MERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ARIEL NUÑEZ SILVERA
Suboficial Superior P.S
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez.
RUC: 3915788 - 1
Cesar Ortiz Báez.

Propietario

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DIV. PATRIMONIO

82

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000149

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Sensor del Duplex
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Sensor del Duplex
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Kit de Unidad de Imagen
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen

CÉSAR A. VERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DIV. PATRIMONIO

83

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000150

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pila MNV

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ARIEL NUÑEZ SILVA
Suboficial Superior P.S
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Baez
RUC: 3915788 - 1

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DIV. PATRIMONIO

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

84

COB7 EMPRENDIMIENTOS	RUC: 3915788-1
Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro. Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay Teléfono: 0972.150.903 E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com	INFORMES DE SERVICIOS **(No valido como comprobante de Venta)**

Nº 00000151

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Sensor del Duplex
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Sensor del Duplex
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Kit de Unidad de Imagen
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ARIEL NÚÑEZ SEN
Suboficial Superior P.C
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788-1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DIV. PATRIMONIO

85

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000152

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Sensor del Duplex
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Sensor del Duplex
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF - Cambio de Kit de Unidad de Imagen
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ANIEL NUÑEZ SILVA
Suboficial Superior P.S
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1
Cesar Ortiz Báez.

Propietario

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DPTO PATRIMONIO

86

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000148

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	66.000	66.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	55.000	55.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	12.100	12.100
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Bisagras	58.300	58.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Bisagras	11.000	11.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio del Rodillo Alimentador del casette	88.000	88.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Pila MNV	19.800	19.800
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pila MNV	6.600	6.600
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Rodillo alimentador del ADO	91.300	91.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO	37.400	37.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Pad de retardo de ADO	73.700	73.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO	25.300	25.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Actuador del Sensor de Registro	44.000	44.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	15.400	15.400
	TOTAL		**658.900**

Son guaraníes: seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

87

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000149

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Pila MNV	19.800	19.800
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pila MNV	6.600	6.600
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Rodillo alimentador del ADO	91.300	91.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO	37.400	37.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Pad de retardo de ADO	73.700	73.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO	25.300	25.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Actuador del Sensor de Registro	44.000	44.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	15.400	15.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Sensor del Duplex	40.700	40.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Sensor del Duplex	22.000	22.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Kit de Unidad de Imagen	269.500	269.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen	44.000	44.000
	TOTAL		**689.700**

Son guaraníes: seiscientos ochenta y nueve mil setecientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

88

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000150

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Rodillos de Transferencias	95.700	95.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias	36.300	36.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	66.000	66.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	55.000	55.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	12.100	12.100
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Bisagras	58.300	58.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Bisagras	11.000	11.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio del Rodillo Alimentador del casette	88.000	88.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Pila MNV	19.800	19.800
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pila MNV	6.600	6.600
	TOTAL		**503.800**

Son guaraníes: quinientos tres mil ochocientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1
Cesar Ortiz Báez.

Propietario

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000151

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Rodillo alimentador del ADO	91.300	91.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO	37.400	37.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Pad de retardo de ADO	73.700	73.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO	25.300	25.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Sensor del Duplex	40.700	40.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Sensor del Duplex	22.000	22.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Kit de Unidad de Imagen	269.500	269.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen	44.000	44.000
	TOTAL		**603.900**

Son guaraníes: seiscientos tres mil novecientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

90

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000152

Asunción, 17 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio del Rodillo Alimentador del casette	88.000	88.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Pad de retardo de ADO	73.700	73.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO	25.300	25.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Actuador del Sensor de Registro	44.000	44.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	15.400	15.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Sensor del Duplex	40.700	40.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Sensor del Duplex	22.000	22.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Kit de Unidad de Imagen	269.500	269.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen	44.000	44.000
	TOTAL		**650.100**

Son guaraníes: seiscientos cincuenta mil cien.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario