AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 158/22**	
Obra: Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI		**Fecha de terminación: 28/10/2022**	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE DINAPI			
Entrepiso - Plataforma con estructura metálica y plataforma de madera multilaminado (Digitaliza)			
2.36	Reparación de piso de hormigón - incluye demolición y retiro de escombros.	m2	32,7
2.45	Carpintería metálica: aberturas, muebles, plataformas.	m2	44,1
2.62	Reparación y mantenimiento de piso tipo parquet: Cambio de machimbres, pulido, plastificado y encerado.	m2	44,1
2.43	Carpintería metálica: barandas, escaleras, pilares	ml	16,5
4.23	Provisión de artefactos de iluminación de 30 cm x 30 cm de adosar LED de 20 Watts. Incluye cableado de interconexión y llave de punto	Unidad	8

ROBERTO E. BERNAL
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Victor Julian Ayala Perdomo

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa