13

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.

de Pastor Ayala Escurra

Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos
Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto

Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional Nº 7
Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO N° 15550214
Fecha Inicio Vigencia 06/04/2022
Fecha Fin Vigencia 30/04/2023
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001912

FECHA DE EMISIÓN: 17 de Mayo de 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE
R.U.C.: 80007900-0 **NOTA DE REMISIÓN Nº:**
DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE Móvil Hyundai H1

Cant.	Descripción		P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Servicio de mantenimiento y Reparación de motor					
1	Cambio bomba de aceite	244.353	1.100.000			1.100.000
6	Cambio aceite motor p/ litro	244.308	60.000			360.000
1	Cambio correa dentada larga	244.238	680.000			680.000
1	Cambio de juego de camisas	244.102	1.450.000			1.450.000
1	Cambio de polea cigueñal	244.425	1.100.000			1.100.000
1	Cambio Filtro de aceite	244.139	280.000			280.000
1	Cambio Filtro de aire	244.141	300.000			300.000
1	Cambio Filtro de combustible	244.140	270.000			270.000
1	Cambio juego de retenes	244.241	300.000			300.000
1	Cambio tensor de correa dentada larga	244.109	520.000			520.000
1	Cambio casquillos bancada	244.194	290.000			290.000
1	Cambio Casquillos de biela	244.192	280.000			280.000
1	Cambio correa dentada corta	244.224	330.000			330.000
1	Cambio juego boyes de biela	244.193	350.000			350.000
1	Cambio juego de pistones	244.245	1.420.000			1.420.000
1	Cambio juego guias de válvulas	244.467	300.000			300.000
1	Cambio juego junta motor	244.380	670.000			670.000
1	Cambio juego válvula de admisión	244.198	410.000			410.000
1	Cambio juego válvula escape	244.422	410.000			410.000
1	Cambio juegos de aros	244.354	1.100.000			1.100.000
1	Rectificación en fornería	244.196	720.000			720.000
2	Cambio soporte motor	244.329	370.000			740.000
1	Cambio de tapa motor	244.106	2.750.000			2.750.000
1	Cambio de cigueñal	244.435	3.780.000			3.780.000
4	Cambio brazo de biela	244.110	520.000			2.080.000
1	Cambio de turbo	244.288	4.320.000			4.320.000
1	Cambio tensor de correa dentada corta	244.383	420.000			420.000
1	Cambio de leva	244.292	750.000			750.000
8	Cambio martillete de válvula	244.313	275.000			2.200.000
1	Cambio Flexible escape	244.427	320.000			320.000
SUB - TOTAL						30.000.000
TOTAL A PAGAR Gs. Treinta millones.						30.000.000

RECTORADO UNE
DPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO - MES: Mayo AÑO: 2022
RUBRO: 244
Nº O. 1179
Nº E..... FIRMA