CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FORMULARIO Nº 10

FISCALIZACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

PODER JUDICIAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
FUNCIONARIO:	Silvana Troche	CARGO: Jefa	DIA	MES	AÑO
			09	09	2022
JUZGADO / SECCION:	Obras Civiles	OFICINA: Despacho	TELÉFONO/INTERNO: (0786) 230909 / 284		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	PALACIO	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Reparación de techo, teja española y tejuelita.	M2	7	Depósito - 3er Nivel
Mano de obra ítem 1.	M2	7	"
Revoque y terminación de vanos.	M2	1	Insumo. Sorio
Mano de obra ítem 51.	M2	1	"
Demolición de piso, revoque - Mano de obra.	M2	1	"
Reparación de estructura y pintura, juego de niños.	Unidad Medida Global	2	Patio
Mano de obra ítem 171.	Unidad Medida Global	2	"
Reparación de puertas de blíndex sin cambio de freno hidráulico.	Unidad	2	Acceso Funcionarios
Mano de obra ítem 199.	Unidad	2	"
Reposición de ventana, estructura aluminio anonizado color a definir, vidrio crudo, herrajes en bronce.	M2	1	Insumo
Mano de obra ítem 225.	M2	1	"
Reposición y colocación de manijones de acrílico para puertas blíndex.	Unidad	8	Cantina
Mano de obra ítem 293.	Unidad	8	"
Reposición válvula de descarga y pulsador de acero cromado.	Unidad	2	Oficina técnica
Mano de obra ítem 318.	Unidad	2	"
Reposición de vidrios de 48 x 74 cm con perfileria en puertas de mamparas existentes.	Unidad	10	Bloque nuevo 1er nivel
Mano de obra ítem 237.	Unidad	10	"
Reposición y colocación de puerta placa de madera cedro lustrado de 0,80x2,10m con herrajes y cerradura correspondiente.	Unidad	1	Audiencia - Atención permanente
Mano de obra ítem 183.	Unidad	1	"
Reposición de marco de lapacho de 0,80x2,15m, ancho de 15 cm, espesor 5 cm.	Unidad	1	Audiencia At. permanente
Mano de obra ítem 189.	Unidad	1	"
Demolición de piso, revoque - Mano de obra.	M2	2,5	Patrimonio - Sorio.
Reparación de dintel sobre aberturas con hiladas de dos hierros del 8, a altura de antepecho de marcos de ventana.	Ml	2,4	Insumo
Mano de obra ítem 253.	Ml	2,4	"
Reposición de contramarco de madera petereby o cedro de 5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor, lustrado incluye colocación.	Ml	10,5	Audiencia - At. Permanente
Mano de obra ítem 191.	Ml	10,5	"
Aislación impacril con tela dibim.	M2	10	Jefatura Patrimonio
Mano de obra ítem 31.	M2	10	"
Reparación de filtraciones en paredes.	M2	10	"
Mano de obra ítem 35.	M2	10	"
OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)*			

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos (FUNCIONARIO DEL LUGAR DONDE FUE REALIZADO EL TRABAJO)	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante (ADMINISTRADORA DE CONTRATOS - JEFA DE SECCIÓN OBRAS CIVILES)
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Aclaración	Aclaración: MSc. Silvana Troche Servín de D. Jefa de Obras Civiles	Aclaración: MSc. Silvana Troche Servín de D. Jefa de Obras Civiles	Aclaración: MSc. Silvana Troche Servín de D. Jefa de Obras Civiles