ACTA DE CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO No.....

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 28 días del mes de febrero de 2020, en la Secretaría Nacional de la Juventud se procede a la certificación de la entrega efectiva del SERVICIO detallado más abajo:

CONTRATISTA: AUTOMOTIVE S.A.I.E.

PROCEDIMIENTO: CD No. 09/19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL 2DO. LLAMADO. Camioneta SSANG YONG REXTON CON CHAPA EAH 975.

No. Lote	No. Ítem	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
3	3.1	Cambio, provisión y colocación de aceite de caja	Unidad	1	96.863	96.863
3	3.2	Cambio, provisión y colocación de retenes	Unidad	2	173.754	347.508
3	3.3	Cambio, provisión y colocación de tapon de caja	Unidad	1	31.367	31.367
3	3.5	Cambio, provisión y colocación de muñequin	Unidad	2	78.194	156.388
3	3.6	Cambio, provisión y colocación de brazo pitman	Unidad	1	188.202	188.202
3	3.7	Cambio, provisión y colocación de caño de alta presión	Unidad	2	105.322	210.644
3	3.8	Cambio, provisión y colocación de barra larga dirección	Unidad	1	193.900	193.900
3	3.9	Cambio, provisión y colocación de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	539.403	539.403
3	3.10	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de suspensión	Unidad	1	199.500	199.500
3	3.18	Cambio, provisión y colocación de bujias incandescentes	Unidad	4	45.818	183.272
3	3.19	Cambio, provisión y colocación de reguladores de voltaje	Unidad	1	141.210	141.210
3	3.25	Cambio, provisión y colocación de sensores de alarma	Unidad	2	165.295	165.295
3	3.26	Cambio, provisión y colocación de sensores de temperatura	Unidad	2	176.981	353.962
3	3.27	Limpieza de sensores	Unidad	4	27.125	27.125
3	3.28	Reseteo electrónico	Unidad	1	81.375	81.375
3	3.29	Reparación de turbo	Unidad	1	488.250	488.250

3	3.82	Cambio, provisión y colocación bulbo de temperatura	Unidad	1	94.101	94.101
3	3.83	Cambio, provisión y colocación tapa de radiador	Unidad	1	40.568	40.568
3	3.84	Cambio, provisión y colocación reservorio de agua	Unidad	1	179.743	179.743
3	3.85	Cambio, provisión y colocación electroventilador	Unidad	1	396.435	396.435
3	3.86	Cambio, provisión y colocación bulbo electroventilador	Unidad	1	133.637	133.637
3	3.87	Cambio, provisión y colocación termostato	Unidad	1	170.993	170.993
3	3.88	Cambio, provisión y colocación filtro de A.A	Unidad	1	111.311	111.311
3	3.89	Cambio, provisión y colocación relay	Unida	4	85.351	341..404
3	3.90	Cambio, provisión y colocación termostato AA	Unidad	1	179.743	179.743
3	3.91	Cambio, provisión y colocación ruleman de compresor	Unidad	2	213.754	427.512
3	3.92	Carga de gas ecológico	Unidad	1	268.030	268.030
3	3.93	Limpieza de evaporador	Unidad	1	54.250	54.250
3	3.97	Codificador de picos inyectores	Unidad	4	231.801	927.204
3	3.98	Calibración de picos inyectores	Unidad	4	27.125	108.500
3	3.100	Cambio, provisión y colocación limpia parabrisas	Unidad	2	159.481	318.962
3	3.101	Servicio de engrase	Unidad	1	27.125	27.125
3	3.102	Cambio, provisión y colocación de aceite para motor	Unidad	1	108.500	108.500
3	3.103	Cambio, provisión y colocación de filtro de aceite	Unidad	1	61.600	61.600
TOTAL: Dieciocho Millones, Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil, Trescientos Noventa y Uno.-						**18.451.391**

Secretaría
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

No. Factura	EMPRESA	CERTIFICADO POR	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
002-001-000 6101; 6102, 6104, 6105, 6106, 6112	Nilu Ocampos AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC 80003251-9	OSMAR G. AGUIRRE Jefe de Transporte y Servicios Generales Secretaría Nacional de la Juventud	ZARINA VALDOVINOS RAMIREZ Director de Administración y Finanzas Secretaría Nacional de la Juventud
Informe Técnico No.			
02/2020			
Orden de Servicio No.			
04/2020			

ACTA DE CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO No.....

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 28 días del mes de febrero de 2020, en la Secretaría Nacional de la Juventud se procede a la certificación de la entrega efectiva del SERVICIO detallado más abajo:

CONTRATISTA: AUTOMOTIVE S.A.I.E.

PROCEDIMIENTO: CD No. 09/19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL 2DO. LLAMADO. AUTO RENAULT SYMBOL CON CHAPA VER 781.

No. Lote	No. Ítem	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
	1.1	Cambio de aceite motor (x5 litros)	Unidad	1	143.792	143.792
	1.2	Cambio filtro de aceite motor	Unidad	1	73.745	73.745
	1.3	Cambio filtro motor	Unidad	1	92.458	92.458
	1.4	Cambio de aceite de caja (x 3 litros)	Unidad	1	85.633	85.633
	1.5	Reparación de radiador	Unidad	1	85.633	85.633
	1.7	Limpieza de condensador de AA/C	Unidad	1	131.133	131.133
	1.8	Reparación de cremallera	Unidad	1	520.450	520.450
	1.9	Cambio de precap (el par)	Unidad	1	235.200	235.200
	1.10	Cambio de guardapolvo de precap (el par)	Unidad	1	105.233	105.233
	1.11	Cambio de muñequin (el par)	Unidad	1	198.333	198.333
	1.12	Cambio de bieletas (el par)	Unidad	1	229.180	229.180
	1.13	Cambio caño de alta presión (par)	Unidad	1	235.200	235.000
	1.14	Cambio de pastilla de freno delantero	Unidad	1	216.650	216.650
	1.15	Rectificación de discos de freno delantero (ambos)	Unidad	1	66.033	66.033
	1.16	Cambio de filtro de aire	Unidad	1	108.908	108.908
	1.17	Cambio de gas r134	Unidad	1	173.833	173.833

	1.18	Mantenimiento de compresor	Unidad	1	268.392	268.392
	1.19	Cambio de sensor de velocimetro	Unidad	1	383.892	383.892
	1.20	Cambio de amortiguadores delanteros (der-izq)	Unidad	1	449.517	449.517
	1.21	Cambio de rotulas inferiores (der-izq)	Unidad	1	290.873	290.873
	1.22	Cambio de buje de parrilla inferior	Unidad	4	102.900	411.600
	1.23	Cambio de taqueador delantero con guardapolvo	Unidad	2	112.700	225.400
	1.24	Cambio de torreta delantera (el par)	Unidad	1	176.808	176.808
	1.25	Cambio de plato de presión	Unidad	1	502.133	502.133
	1.26	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	499.800	499.800
	1.27	Cambio de cojinetes de empuje	Unidad	1	420.758	420.758
	1.28	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	250.308	250.308
	1.29	Cambio reten bancada trasera	Unidad	1	217.933	217.933
	1.30	Cambio soporte motor (el par)	Unidad	1	486.150	486.150
TOTAL: SIETE MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO GUARANIES.-						**7.284.978**

No. Factura	EMPRESA	CERTIFICADO POR	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
002-001-000 6109; 6111; 6113	Nila Ocampo AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC 80003251-9	OSMAR G. AGUIRRE Jefe de Transporte y Servicios Generales Secretaría Nacional de la Juventud	
Informe Técnico No.			
03/2020			
Orden de Servicio No.			
09/2020			

ACTA DE CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO No.....

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 28 días del mes de febrero de 2020, en la Secretaría Nacional de la Juventud se procede a la certificación de la entrega efectiva del SERVICIO detallado más abajo:

CONTRATISTA: AUTOMOTIVE S.A.I.E.

PROCEDIMIENTO: CD No. 09/19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL 2DO. LLAMADO. CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX CON CHAPA BFU 802.

No. Lote	No. Ítem	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
	2.1	Alineación pisada	Unidad	1	65.411	65.411
	2.2	Cambio, provisión y colocación de aceite caja 75-90 (x 3 litros)	Unidad	1	98.000	98.000
	2.3	Cambio, provisión y colocación de aceite reductora 75-90 (x2 litros)	Unidad	1	65.255	65.255
	2.4	Cambio ,provisión y colocación de aceite diferencial delantero (x2 litros)	Unidad	1	50.773	50.773
	2.5	Cambio, provisión y colocación de aceite diferencial trasero Ls 80-90 (x3 litros)	Unidad	1	98.000	98.000
	2.6	Cambio, provisión y colocación de brazo precap de dirección (el par)	Unidad	1	406.700	406.700
	2.10	Cambio, provisión y colocación de pastilla de freno delantero	Unidad	1	194.212	194.112
	2.11	Rectificación de disco de freno (el par)	Unidad	1	151.200	151.200
	2.12	Cambio, provisión y colocación de buje estabilizador central delantero (el par)	Unidad	1	122.500	122.500
	2.13	Cambio, provisión y colocación de brazo bieleta (el par)	Unidad	1	235.000	235.000
	2.14	Cambio, provisión y colocación de buje parrilla inferior chico	Unidad	4	267.712	1.070.848
	2.15	Cambio, provisión y colocación de buje parrilla inferior grande (el par)	Unidad	1	177.955	177.955
	2.16	Cambio, provisión y colocación de filtro hidráulico	Unidad	1	122.500	122.500
	2.18	Cambio, provisión y colocación de correa única	Unidad	1	133.855	133.855
	2.19	Cambio, provisión y colocación de ruleman tensor de correa única	Unidad	1	257.912	257.912
TOTAL: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL, TRESCIENTOS VEITIUN GUARANIES.-						3.250.321

No. Factura	EMPRESA	CERTIFICADO POR	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
002-001-000 6107; 6108	Nila Ocampos AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC 80003251-9	OSMAR G. AGUIRRE Jefe de Transporte y Servicios Generales Secretaría Nacional de la Juventud	
Informe Técnico No.			
01/2020			
Orden de Servicio No.			
05/2020			