Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 05 de Julio de 2024

INFORME TECNICO No.: 11/2024

TRABAJOS REALIZADOS

En el marco del Llamado **CO N° 01/2023 *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS*** I.D . 426389 .Se detallan los Trabajos realizados al vehículo RENAULT- ORDEN DE SERVICIO Nº 40/2024 del I.P.A.-

Chapa	Tipo Vehículo	Marca	Modelo	Año	Chassis Nro.	Km.	Cod. Patrimonial	Dependencia	Nro. OT
CDA322	SEDAN	RENAULT	FLUENCE CONF(	2013	8A1LZB015DL641718	175254			4501

Item	Descripción	Unid. Med.	Cant.
79.4	Mano de obra del ?tem 79.3	UNI	1
79.15	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	UNI	1
79.16	Mano de obra del ?tem 79.15	UNI	1
79.43	Juego de junta motor	UNI	1
79.44	Mano de obra del ?tem 79.43	UNI	1
79.51	Limpieza y reparacion radiador	UNI	1
79.52	Mano de obra del ?tem 79.51	UNI	1
82.7	Buje Estabilizador c/u	UNI	2
82.8	Mano de obra del ?tem 82.7	UNI	1
85.13	Rectificaci?n corona volante	UNI	1
85.14	Mano de obra del ?tem 85.13	UNI	1
86.15	Cambio de focos - c/u	UNI	1
86.16	Mano de obra del ?tem 86.15	UNI	1
86.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	UNI	1
86.18	Mano de obra del ?tem 86.17	UNI	1
78.1	Cambio de Aceite de Motor	UNI	1
86.37	Selenoide de presion de turbo	UNI	1
78.2	Mano de obra del ?tem 78.1	UNI	1
86.38	Mano de obra del ?tem 86.37	UNI	1
78.3	Cambio de Filtro de Aire	UNI	1
86.39	Sensor de rotacion de motor	UNI	1
86.40	Mano de obra del ?tem 86.39	UNI	1
78.4	Mano de obra del ?tem 78.3	UNI	1
78.11	Cambio de Filtro de Aceite	UNI	1
86.41	Sensor de temperatura de agua	UNI	1
86.42	Mano de obra del ?tem 86.41	UNI	1
78.12	Mano de obra del ?tem 78.11	UNI	1
87.9	Cambio de embrague de compresor	UNI	1
78.13	Cambio de Filtro de Combustible	UNI	1
87.10	Mano de obra del ?tem 87.9	UNI	1
87.11	Cambio de Filtro	UNI	1
78.14	Mano de obra del ?tem 78.13	UNI	1
87.12	Mano de obra del ?tem 87.11	UNI	1

Daisy Pogliano.

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9