Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 05 de Marzo de 2.019.-

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo **HYUNDAI UNIVERSE,** con chapa Nº **BOK 193,** Chassis **KMJKG18BPCC908327,** el cual se detalla a continuación:

• Cambio de foco luz trasero	Mantenimiento correctivo
• Cambio de foco de luz de freno trasero	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra	Mantenimiento correctivo
• Cambio de aceite 15W 40 (30 LITROS)	Mantenimiento preventivo
• Cambio de filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
• Cambio de filtro de aire	Mantenimiento preventivo
• Cambio de filtro de combustible	Mantenimiento preventivo
• Materiales Auxiliares	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra	Mantenimiento correctivo
• Recambio de extremo de dirección (dos unidades)	Mantenimiento preventivo
• Recambio de brazo de dirección (dos unidades)	Mantenimiento correctivo
• Materiales Auxiliares	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Departamento de Mantenimiento y Servicios
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción