FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 10 de julio de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 00058/2023

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
JAMES	Split 18000	2316.32468	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
RDC	Split 13000	2316.22982	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
SPEED	Split 24000	2316.44170	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
JAMES	Split 18000	2316.32387	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.50	Bobina de 24 volts
			13.51	Mano de Obra por Provision y cambio de bobina de 24 volts
RDC	Split 24000	2316.35375	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RDC	Split 18000	2313.26732	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
JAM	Split 24000	2316.45756	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
TOKYO	Ventana 18000	2316.24431	20.3	Gas refrigerante R22
			20.4	Mano de Obra por Provision y carga de gas refrigerante
VCP	Split 18000	2316.46962	23.4	Mano de Obra Instalacion de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalacion compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica, hasta 3 mts. de extension.

Técnico Responsable: Vidal Esteban

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA