FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor".

FG DT 102/22

MEMORANDUM

A : **Econ. Miguel Valiente,** Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : **JAVIER BAEZ** , Jefe
División Trasporte y Talleres

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 23/09/2022

REF. : Pedido de Pago

Por el presente se solicita a la gerencia y por su intermedio donde corresponda , el pago de gs 5.885.166- (guaranies cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y seis) a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato Nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculo de la institucion Mitsubishi l 200 año 2007 chapa EAD 852 propiedad del Fondo Ganadero

Para el efecto se abjunta

_ Factura de credito 002-001-0000709
_ Nota de remision Nro 002-001-0000666
_ Informe tecnico autocenter
_ presupuesto nro 23
_ orden de provisorio
_ orden de servicio definitivo
_ informe sobre trabajo realizado a vehiculo
_ certificado de cumplimiento con el seguro social IPS
_ constancia Repce
_ formulario FIS
_ formulario FIP
_ certificado de cumplimiento tributario

RECIBIDO-FG
Gerencia Financiera
Nº 12573 Fecha: 27/09/22
Nombre: Viviana Jiménez
Gerencia Financiera
Firma: Hs. 11:41

Nº: 568 Fecha 23/09/22 Fecha Recepción FG/G.G.I. /
Providenciado a: Para su:
A- GF

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

002-001- 0000709

Fecha de Emisión: 21 DE SETIEMBRE DEL 2022 | Cond. de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO | RUC o C.I.N°: 80006069-5

Dirección: MCAL LOPEZ ESQ. RCA. DOMINICANA Nro. 1699 | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CAMBIO DE BATERIA	1	650,000			650,000
	MANO DE OBRA	1	500,000			500,000
	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE	1	256,040			256,040
	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1	443,140			443,140
	CAMBIO PLATO DE PRESION	1	434,737			434,737
	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	217,474			217,474
	MANO DE OBRA	1	348,500			348,500
	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	1	183,491			183,491
	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	1	194,937			194,937
	CAMBIO DE CUADRUPLE	1	1,225,489			1,225,489
	CAMBIO DE EJE RANURADO	1	881,358			881,358
	MANO DE OBRA	1	550,000			550,000
	VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 CHAPA Nro. EAD852					0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

SUBTOTALES **5,885,166**

TOTAL A PAGAR
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTAY CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS GUARANIES

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 535,015 TOTAL IVA: 535,015

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

ORIGINAL

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS

LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

002-001- 0000666

Fecha de Emisión: 02/09/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO RUC o C.I. Nº: 80006069-5

Domicilio: MCAL LOPEZ ESQ. RCA. DOMINICANA Nro. 1699

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:
Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio de Traslado:
Fecha estimada de término de Traslado:
Dirección del Punto de Partida:
Ciudad:
Departamento:
Dirección del Punto de Llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: MITSUBISHI L-200

Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAD852

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I. Nº:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1		CAMBIO DE BATERIA
1		MANO DE OBRA
1		CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE
1		CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
1		CAMBIO PLATO DE PRESION
1		RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
1		MANO DE OBRA
1		CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA
1		CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE
1		CAMBIO DE CUADRUPLE
1		CAMBIO DE EJE RANURADO
1		MANO DE OBRA

ORIGINAL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

DE CHOI CHUNG CHUL

TALLER MECANICO EN GENERAL

SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

TEL 0991833089 CORREO autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

PROPIETARIO: FONDO GANADERO

MARCA: MITSUBISHI L200 **CHAPA Nro. EAD852**

FECHA: 02/09/2022

CANT	item	DESCRIPCION
	47	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris
1	47.2	CAMBIO DE BATERIA
1	47.28	MANO DE OBRA
	48	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris
1	48.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE
1	48.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
1	48.3	CAMBIO PLATO DE PRESION
1	48.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
1	48.12	MANO DE OBRA
	49	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris
1	49.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA
1	49.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE
1	49.13	CAMBIO DE CUADRUPLE
1	49.14	CAMBIO DE EJE RANURADO
1	49.40	MANO DE OBRA

AUTOCENTER
RUC 4828148-4

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

DE CHOI CHUNG CHUL

TALLER MECANICO EN GENERAL

SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

TEL 0991833089 CORREO autocenterchoi@gmail.com

PRESUPUESTO NRO 23

PROPIETARIO: FONDO GANADERO

MARCA: MITSUBISHI L200 **CHAPA Nro. EAD852**

FECHA: 30/08/2022

CANT	item	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
	47	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris		
1	47.2	CAMBIO DE BATERIA	650,000	650,000
1	47.28	MANO DE OBRA	500,000	500,000
	48	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris		
1	48.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE	256,040	256,040
1	48.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	443,140	443,140
1	48.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	434,737	434,737
1	48.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	217,474	217,474
1	48.12	MANO DE OBRA	348,500	348,500
	49	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris		
1	49.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	183,491	183,491
1	49.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	194,937	194,937
1	49.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	1,225,489	1,225,489
1	49.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	881,358	881,358
1	49.40	MANO DE OBRA	550,000	550,000
		TOTAL		**5,885,166**

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

AUTOCENTER
RUC 4828148-4

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 30 Agosto de 2022.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar cambio de batería verificar sistema de embrague y verificación de caja reductora detalle del vehículo **Mitsubishi L200 año 2007** chapa **EAD 852** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- cambio de bateria

2- verificacion de sistema de embrague

3- verificar sistema de 4x4

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Atentamente

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institu...

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Avda. Mcal. López 1699 - CP 1584, Casilla de Correo: 1678 Tel. (595 21) 227 288 R.A. Fax (595 21) 227 199 - Asunción – Paraguay
E-mail: fondogan@fondogan.gov.py - www.fondogan.gov.py

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 31 Agosto de 2022.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 23/22 al vehículo **Mitsubishi AÑO 2007 chapa N° EAD 852,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- cambio de batería
2- cambio ruleman cojinete de empuje
3- cambio de disco de embrague
4- cambio de plato de presión
5- rectificación de corona volante
6- cambio de ruleman de carcaza
7- cambio de ruleman eje cuádruple
8- cambio de cuádruple
9- cambio de eje ranurado

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institu...

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto, Nro 23 la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos realizado al vehículo **Mitsubishi L200 año 2007 chapa EAD 852** perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina regional de central , terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico "TALLER MECANICO AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina central

ITEM:

1 CAMBIO DE BATERIA
2 CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE
3 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
4 CAMBIO DE PLATO DE PRESION
5 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
6 CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA
7 CAMBIO DE RULEMAN EFE CUADRUPLE
8 CAMBIO DE CUADRUPLE
9 CAMBIO DE EJE RANURADO

02 Setiembre de 2022

ATENTAMENTE.

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 355641

FECHA EMISION: 21-09-2022

VENCIMIENTO: 20-10-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148

Nro. Certificado: 355641

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHOI CHUNG CHUL

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

48281484

24052022 1133 48281484 48281484

016578

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 21/09/2022

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 21/09/2022

Lote 4178299759 , Cons.: 1

SET
TRIBUTACION
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270142521359

FECHA 30/09/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 30/10/2022

NÚMERO DE CONTROL : 893507E3

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271482814889350 7E3

46.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				79.718	79.718
46.25	REPARACION DE PEDALERA (JGO. BUJES Y PERNO)				143.064	143.064
46.26	REPARACION HOMOCINETICA				236.941	236.941
46.27	CAMBIO BASE PUNTA EJE DELANTERO				233.955	233.955
46.28	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR				550.000	550.000
46.29	CAMBIO PARRILLA INFERIOR				550.000	550.000
46.30	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				156.323	156.323
46.31	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				112.015	112.015
46.32	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				131.228	131.228
46.33	CAMBIO SOPORTE AMORTIGUADOR TRAS. O DELANT.				244.980	244.980
46.34	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				132.486	132.486
46.35	MANO DE OBRA				450.000	450.000
47	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris					
47.1	REPARACION DE ALTERNADOR				317.517	317.517
47.2	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000
47.3	CAMBIO TERMINAL DE BATERIA				30.000	30.000
47.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				129.980	129.980
47.5	CAMBIO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				270.301	270.301
47.6	CAMBIO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				184.445	184.445
47.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				39.576	39.576
47.8	AJUSTAR FARO AUXILIAR				37.896	37.896
47.9	CAMBIO DE RELAY Y FUSIBLES				95.692	95.692
47.10	CAMBIO MANCHON DE CABLE (HEMBRA Y MACHO)				153.928	153.928
47.11	CAMBIO DE RELAY LUZ ALTA				80.968	80.968
47.12	REPARACION BASICA DE TABLERO				234.228	234.228
47.13	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				354.206	354.206
47.14	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				359.724	359.724
47.15	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				216.130	216.130

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Miguel Valiente
Gerencia de Gestión Administrativa

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

47.16	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE				187.783	187.783
47.17	CAMBIO BOCINA Y RELAY				158.995	158.995
47.18	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE				148.800	148.800
47.19	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE				89.756	89.756
47.20	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				401.452	401.452
47.21	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				221.385	221.385
47.22	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				193.909	193.909
47.23	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				164.112	164.112
47.24	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				136.397	136.397
47.25	CAMBIO MANOPLA (PERILLA) Señalero, LUCES, STOP				381.277	381.277
47.26	CAMBIO PLAQUETA BOCINA, SEÑALERO, LUCES				405.837	405.837
47.27	CAMBIO TAPA FARO DE LUCES DELAN, TRAS. Y FRENO				171.297	171.297
47.28	MANO DE OBRA				500.000	500.000
48	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris					
48.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE				256.040	256.040
48.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				443.140	443.140
48.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				434.737	434.737
48.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE				217.474	217.474
48.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				238.367	238.367
48.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				299.735	299.735
48.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				205.010	205.010
48.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				267.407	267.407
48.9	CAMBIO HORQUILLA DE EMBRAGUE				216.688	216.688
48.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA DE EMBRAGUE				135.241	135.241
48.11	CAMBIO Cañería Y FLUIDO EMBRAGUE				155.514	155.514
48.12	MANO DE OBRA				348.500	348.500
49	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris					

VERIFICADO

Asesoría Jurídica

49.1	SOLDADURA DE CAMPANA				150.000	150.000
49.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA				65.916	65.916
49.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				55.000	55.000
49.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR				172.668	172.668
49.5	CAMBIO DE RODILLO				159.328	159.328
49.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA				183.491	183.491
49.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE				194.937	194.937
49.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR				176.794	176.794
49.9	CAMBIO DE RULEMAN EJE SECUNDARIO				179.374	179.374
49.10	CAMBIO DE RETEN				112.198	112.198
49.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS				219.696	219.696
49.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE				180.261	180.261
49.13	CAMBIO DE CUADRUPLE				1.225.489	1.225.489
49.14	CAMBIO DE EJE RANURADO				881.358	881.358
49.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS				129.410	129.410
49.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA				245.466	245.466
49.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5				473.406	473.406
49.18	CAMBIO DE EJE MANDO				801.912	801.912
49.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO				201.182	201.182
49.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETENES				176.365	176.365
49.21	REPARACION GENERAL DE CAJA				763.020	763.020
49.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN				295.144	295.144
49.23	CAMBIO DE RETEN PIÑON				141.534	141.534
49.24	REPARACION DE DIFERENCIAL				854.049	854.049
49.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER				267.275	267.275
49.26	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIF. TRAS. O/. DEL.				2.070.938	2.070.938
49.27	REPARACION TUNEL DIFERENCIAL				284.499	284.499
49.28	CAMBIO PALIER TRASERO O DELANTERO				521.553	521.553
49.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO				194.974	194.974

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente de Gestión Institucional

AUTOCONTROL

49.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE				125.520	125.520
49.31	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL				219.562	219.562
49.32	REPARACION DE PALANCA CAMBIOS				213.987	213.987
49.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO				634.714	634.714
49.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN				200.037	200.037
49.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRAS. O/. DEL.				449.060	449.060
49.36	CAMBIO JUNTA DE DIFERENCIAL TRS. O DEL.				120.345	120.345
49.37	REPARACION OLLA DIFERENCIAL				233.165	233.165
49.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL				169.438	169.438
49.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL				55.000	55.000
49.40	MANO DE OBRA				550.000	550.000
50	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris					
50.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.				121.126	121.126
50.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				262.404	262.404
50.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134				186.923	186.923
50.4	CAMBIO DE TERMOSTATO				164.681	164.681
50.5	CAMBIO DE FILTRO				194.617	194.617
50.6	REPARACION DE COMPRESOR				621.092	621.092
50.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR				179.219	179.219
50.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR				111.480	111.480
50.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR				229.304	229.304
50.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.				2.058.032	2.058.032
50.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR				1.025.915	1.025.915
50.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO				124.145	124.145
50.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA				166.867	166.867
50.14	CAMBIO CAÑOS A.A.				212.911	212.911
50.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.				148.113	148.113

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dra. Verónica Ocampo
Economista
Gerente de Gestión Institucional