TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS

EDWARDS SYSTEMS TECHNOLOGY

LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Calle Arq. Alfaro # 551 • B° Mburucuyá , Asunción – Paraguay • Tel. y FAX: (595-21) 290-443

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero
Ref. Contrato N° 14/2022
"Servicio de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Edificios de Congreso Nacional"

Asunción, 21 de Julio de 2022
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: 0T3J2022

De acuerdo a su nota de pedido de asistencia técnica para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de fecha 18 de julio del corriente, para la revisión de los equipos y sistemas que conforman el Sistema de Control de Accesos del Edificio del Congreso nacional, comunicamos lo siguiente.

Durante nuestra revisión, se verificaron todos los sistemas y comandos de los edificios del Congreso Nacional correspondientemente.
Durante la revisión y pruebas, se constatan cuatro sensores magnéticos despegados.
Procedimos a la re instalación de los mismos.
Asimismo, se verificó el software de funcionamiento, y se realizó mantenimiento y limpieza de la PC de control.
Las cerraduras de alta seguridad se encuentran dentro del rango de funcionamiento apropiado y no requirieron operación alguna.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing. Domingo Montanaro
Gerente - Director

Recibí Copia Original

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
21/07/22.

DMM/ssjp