essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio Nº** 44/2022

Contrato Nº 26/2022 **TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457**

Fecha: 28/10/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	HFF598	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LOMA PLATA

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
155.1	Mano de Obra reparación de radiador	1
155.2	Limpieza de radiador	1
155.7	Mano de Obra mantenimiento radiador de intercooler	1
155.8	Turbo	1
155.9	Regulación de válvulas	8
155.10	Mano de Obra reparaciones menores	1
156.3	Escaneado chequeo motor	1
156.30	Picos Inyectores	1
157.1	Precap de Dirección	2
157.2	Mano de Obra Reparación de cremallera	1
157.4	Guardapolvo de cremallera	2
157.5	Mano de Obra Reparación de columna de Dirección	1
157.9	Mano de Obra reparación de tren delantero	1
159.11	Eje cuádruple	1
159.12	Eje mando	1
160.3	Fibra de freno trasero	4
160.4	Rectificación de disco de freno	2
160.17	Mano de obra reparación de freno	1
162.8	Rulemanes con seguro	2
162.9	Retén de palier	2
162.12	Calce	10
163.3	Cambio de Arranque	1
163.4	Mano de Obra Reparación motor de arranque	1
163.8	Mano de Obra Reparación de fusilera	1
163.26	Mano de Obra Reparación Eléctrica	1
164.4	Filtro	1
164.11	Carga de Gas R-134 con aceite	1

TALLER R.C. TALLER R.C. de Crispin Ruffinelli RUC: 653374-4

JEFE DE UNIDAD DE TALLERES

Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap